

ACTRONICS

REMANUFACTURED TO LAST



Kolofon

Lansering: Reproduseringskatalog

Copyright © 2020 Med enerett

ACtronics AS
Smalvollveien 30 B
0667 Oslo
Norge

www.actronics.no
info@actronics.no

Ingen del av denne publikasjonen skal reproduseres ved hjelp av utskrift, kopiering, automatiserte datafiler eller på annen måte uten skriftlig tillatelse For utgiveren.



FORORD

Kjære forretningspartner,

Utviklingene innen bilsektoren skjer stadig raskere og begreper som autonom kjøring, mobilitet definert som en tjeneste og elektriske drivverk er nå begrep som er blitt en del av vår hverdag. Hos ACtronics synes vi dette er en flott utvikling. Tross alt så er vi glade i ny teknologi og for å kunne utforske mulighetene for å utvikle overhalingssløsninger.

I dagens verden med fokus på gjenbruk og bærekraft er det positivt å ha som målsetting og kunne forlenge et produkts tekniske levetid. I tillegg til kostnadsbesparelser, bidrar det også til å redusere påvirkningen på miljøet.

ACtronics har stor tro på en bærekraftig utvikling, og derfor vil vi legge mer og mer fokus på digitale løsninger. For eksempel er nå alle våre ordreskjema, fakturaer og verkstedsinstruksjoner tilgjengelig på nettet. Som kunde kan du også se og laste ned hele historikken din via vårt nettsted. På denne måten kan vi både informere deg raskere og unngå overdreven papirbruk.

ACtronics 500!

Hvert år kommer det stadig fler produkter i vårt sortiment som kan overhales, noe som gjør det til en stadig større utfordring å få plass til alt sammen i en katalog. Derfor inneholder årets katalog de 500 mest vanlige produktene. Resten finner du raskt og lett på nettstedet vårt ved hjelp av like raske og enkle søkefunksjoner, og du kan sende en forespørsel om overhaling med bare ett klikk. Alt dette uten å miste fokuset på en fleksibel og enkel avhandling for kundene våre. Det er enkelt finne nåværende produktutvalg med de siste prisene og tilgjengelighet. Ingen trykket katalog kan slå det!

Vi ønsker deg en godt og teknisk utfordrende år, og håper at vi fortsatt kan regne med din tillit til oss. Gjenbruk bringer deg fremover!

Leon Kleine Staarman
ACtronics AS





VIKTIG INFORMASJON

Priser

Alle priser i denne katalogen og på nettstedet vårt er kun ment for våre samarbeidspartnere. ACtronics leverer ikke direkte til privatkunder. Prisene som vises under er uten MVA og Forktkostnader.

Verkstedsinstruks

For å hjelpe deg ytterligere og gi deg informasjon etter at overhalingen er utført, vil vi alltid sende deg en verkstedsinstruks. Vi bruker dette skjemaet for å indikere hvilke klager som ble fulgt opp og bekrefte at delene er vellykket reparert og testet. Om nødvendig vil også en monteringsveiledning bli levert med.

Vedvarende problemer etter reproduksjon

Hvis ACtronics mener at overhalingen var vellykket, men det viser seg at problemet ikke ble løst, kan du kontakte oss direkte. Vår produktspesialist vil da analysere diagnosen for å identifisere den virkelige årsaken til feilfunksjonen. Jo mer informasjon du deler med oss, jo bedre kan vi hjelpe deg.

Ytterligere teknisk støtte

Våre tjenester stopper selvfølgelig ikke etter overhalingen. Vi vil også gjerne tilby en hjelpende hånd med vanskelige diagnoser, demontering og installasjon av et produkt. Du kan for eksempel finne forskjellige instruksjoner for demontering og installasjon på nettstedet vårt, og en god diagnoseveiledning for TCU-er har nylig blitt utgitt. Dette referanseverket er fullt av tips, diagrammer, bilder og instruksjoner. Denne diagnoseveiledningen er også tilgjengelig på nettet.

Testkostnader

Ved ankomst gjennomgår alle produkter en innledende test, og om nødvendig en tilleggsdiagnose basert på resultatet av spesifiserte feilkoder og/eller feilbeskrivelse. Hvis vi ikke finner noen feil eller problemer, vil vi alltid kontakte deg først for å diskutere mulighetene. Hvis vi bestemmer oss for å ikke gå videre med overhalingen, vil vi kun belaste deg NOK 555,00 for testing, eksklusive MVA og Forktkostnader.

Ikke i assortimentet ennå

Noen ganger blir vi bedt om å behandle produkter som ikke (ennå) er i vårt produktutvalg. Selv om det enda ikke er noen offisielle test- og reproduksjonsmetoder tilgjengelig for disse delene, så er vi veldig interesserte i å se på dem. Kontakt oss alltid på forhånd og be om et tilbud. Med andre ord, du må aldri sende et ukjent produkt til oss uten å snakke med oss først! Ukjente produkter vil alltid bli automatisk returnert og en behandlingsavgift på NOK 275,00 (for behandling og pakking) vil påløpe.

Ønsker du å være sikker på at vi har et bestemt produkt i vårt utvalg? Sjekk på vår hjemmeside www.actronics.no eller kontakt vårt kundeserviceteam.

T: 21 08 16 82

E: info@actronics.no

Hvis produktet har vært åpnet

Hvis et produkt har blitt arbeidet på før, så stiller vi oss ikke positive til å overhale det. Vi vil kun behandle produktet videre hvis overhaling med behold av garanti er mulig. Hvis, etter vår mening, et overhalingforsøk er for risikabelt, vil vi prøve å foreslå en alternativ løsning.

2-års garanti

Hos ACtronics tilbyr vi en enkel garanti på overhalingen. Hvis et produkt går i stykker igjen innen to år eller produktet ikke fungerer som det skal rett etter overhalingen, må du kontakte oss umiddelbart. Vi skal gjøre vårt beste for å finne riktig løsning for deg så raskt som mulig.

Overlat det til oss.


Vennligst ikke åpne delen selv! Dette er for å forhindre uønsket eller uopprettelig skade på produktet, noe som kan gjøre garantien ugyldig.



NÅVÆRENDE PRODUKTSERIE

SJEKK UT NÅVÆRENDE PRODUKTSERIE PÅ WWW.ACTRONICS.NO

Sjekk ut nåværende
produktserie



Populære merker

Hvilket bilmerke er du interessert i? Klikk på merkenavnet og se hvilke produkter vi kan overhale for det.

Produktsøk


Søk etter et spesifikt produkt kan gjøres med tre enkle trinn:
1. Velg merke
2. Velg modell
3. Velg type

Hele produktserien

Bla gjennom vårt produktutvalg og se alle produkter som vi kan overhale for deg hos ACtronics.

Topp 5 produksjonsoppgaver

Hvilke produkter overhales mest nå? Sjekk ut de 5 mest overhalete produktene her.



Sjekk ut nåværende produktserie på www.actronics.no

Uansett om du er en tekniker med generell interesse i våre produkter, en merkespesialist som er interessert i ett spesielt bilmerke eller en diagnosespesialist som akkurat har oppdaget en defekt i en komponent, så dukker alltid samme spørsmål opp: Hva kan jeg få overhalt hos ACtronics?

Det er lett å finne svaret på nettstedet vårt. Se på de populære merkene eller bruk den spesifikke søkefunksjonen. Det er opp til deg hvordan du vil søke - svaret er alltid innen rekkevidde.



INHOLDSFORTEGNELSE

NAVIGER LETT OG RASK ETTER MERKE

INFORMASJON

vært så lett vint	8
Pakkeinstruksjoner	9
Overhaling og reparasjon er fremtiden	10
Diagnoseveiledning	12
Alt på ett sted	13
Overhaling hos ACtronics	15

ALFA ROMEO

ABS-styreenhet	16
Kombiinstrument	17
Motorstyreenhet	18
Spjeldhus	18

ATLAS

Display	18
---------------	----

AUDI

ABS-styreenhet	19
ACC	21
Aktuator	22
Kombiinstrument	22
LED-lampe	24
Motorstyreenhet	24
Spjeldhus	30
TCU	31

BENTLEY

ABS-styreenhet	32
Kombiinstrument	32
Motorstyreenhet	32

BMW

ABS-styreenhet	32
ACC	34
Aktuator	34
Display	35
Kombiinstrument	35
Motorstyreenhet	37
Spjeldhus	39

CADILLAC

ABS-styreenhet	40
Motorstyreenhet	40

CHEVROLET

ABS-styreenhet	40
Aktuator	42
Kombiinstrument	42
Motorstyreenhet	43

CHRYSLER

ABS-styreenhet	44
Aktuator	44
Kombiinstrument	45
Motorstyreenhet	45
TCU	45

CITROËN

ABS-styreenhet	46
ACC	48
Aktuator	48

Body control unit	49
Display	49
Kombiinstrument	49
Motorstyreenhet	52
Spjeldhus	57
Andre deler	58

DACIA

ABS-styreenhet	58
Motorstyreenhet	59

DAF

Kombiinstrument	59
-----------------------	----

DAIHATSU

ABS-styreenhet	59
----------------------	----

DODGE

ABS-styreenhet	60
Aktuator	61
Kombiinstrument	61
Motorstyreenhet	61

DUCATI

ABS-styreenhet	62
Kombiinstrument	62
Motorstyreenhet	62

FERRARI

ABS-styreenhet	63
Motorstyreenhet	64

FIAT

ABS-styreenhet	64
Kombiinstrument	66
Motorstyreenhet	69
Spjeldhus	72

FORD

ABS-styreenhet	72
Aktuator	75
Kombiinstrument	75
Motorstyreenhet	80
Spjeldhus	84
TCU	84

HONDA

ABS-styreenhet	84
Motorstyreenhet	88
TCU	89

HUMMER

ABS-styreenhet	89
Kombiinstrument	89

HYUNDAI

ABS-styreenhet	89
ACC	90
Kombiinstrument	91
Motorstyreenhet	91
Spjeldhus	91

IVECO

ABS-styreenhet	91
Kombiinstrument	93
Motorstyreenhet	94

JAGUAR

ABS-styreenhet	94
ACC	95
Aktuator	95
Body control unit	95

JEEP

ABS-styreenhet	96
Aktuator	97
Motorstyreenhet	97
TCU	98

JOHN DEERE

Kombiinstrument	98
Motorstyreenhet	98

KIA

ABS-styreenhet	98
Aktuator	99
Kombiinstrument	99
Motorstyreenhet	99
Spjeldhus	100

LANCIA

ABS-styreenhet	100
Aktuator	102
Kombiinstrument	102
Motorstyreenhet	102
Spjeldhus	104

LAND ROVER

ABS-styreenhet	104
Aktuator	105
Kombiinstrument	105

MAN

Motorstyreenhet	105
-----------------------	-----

MAYBACH

Kombiinstrument	105
-----------------------	-----

MAZDA

ABS-styreenhet	106
Motorstyreenhet	108
TCU	109

MERCEDES-BENZ

ABS-styreenhet	109
Aktuator	111
Kombiinstrument	111
Motorstyreenhet	116
Spjeldhus	118
TCU	118

MICROCAR

Kombiinstrument	120
-----------------------	-----

MINI

ABS-styreenhet	120
Kombiinstrument	120
Motorstyreenhet	120

MITSUBISHI

ABS-styreenhet	121
ACC	122
Aktuator	123
Kombiinstrument	123
Motorstyreenhet	123
Spjeldhus	124

NISSAN

ABS-styreenhet	124
Kombiinstrument	127
Motorstyreenhet	127
Spjeldhus	129

OPEL

ABS-styreenhet	130
ACC	132
Aktuator	133
Display	133
Kombiinstrument	134
Motorstyreenhet	137
Spjeldhus	140
TCU	141

PEUGEOT

ABS-styreenhet	141
ACC	144
Aktuator	144
Body control unit	144
Display	145
Kombiinstrument	147
Motorstyreenhet	150
Spjeldhus	155
Andre deler	156

PORSCHE

ABS-styreenhet	156
ACC	157
Aktuator	160
Kombiinstrument	160
Motorstyreenhet	160

RENAULT

ABS-styreenhet	161
ACC	163
Body control unit	164
Kombiinstrument	164
Motorstyreenhet	166
Spjeldhus	169

ROVER

ABS-styreenhet	170
Motorstyreenhet	170

SAAB

ABS-styreenhet	170
ACC	171
Display	172

Kombiinstrument	172
Motorstyreenhet	173
Spjeldhus	173

SCANIA

Kombiinstrument	174
-----------------------	-----

SEAT

ABS-styreenhet	174
ACC	176
Kombiinstrument	176
Motorstyreenhet	178
Spjeldhus	184
TCU	185

ŠKODA

ABS-styreenhet	185
ACC	187
Kombiinstrument	188
Motorstyreenhet	189
Spjeldhus	194
TCU	195

SMART

ABS-styreenhet	196
Kombiinstrument	196
Spjeldhus	197

SSANGYONG

ABS-styreenhet	197
Aktuator	197
Motorstyreenhet	197
TCU	198

SUBARU

ABS-styreenhet	198
----------------------	-----

SUZUKI

ABS-styreenhet	199
Kombiinstrument	201
Motorstyreenhet	201

TESLA

ABS-styreenhet	202
----------------------	-----

TOYOTA

ABS-styreenhet	203
Kombiinstrument	205
Spjeldhus	205
Andre deler	206

VDL

Kombiinstrument	206
-----------------------	-----

VOLKSWAGEN

ABS-styreenhet	206
ACC	210
Aktuator	210
Kombiinstrument	210
Motorstyreenhet	216
Spjeldhus	222
TCU	224

VOLVO

ABS-styreenhet	224
ACC	225
Aktuator	226
Body control unit	226
Kombiinstrument	226
Motorstyreenhet	227
Spjeldhus	229

VOLVO BUS / TRUCK

Kombiinstrument	230
Motorstyreenhet	230

INFORMASJON

Nåværende produktserie	231
Katalog og nettindeks	232
Generelle vilkår	242



OVERHALING HAR ALDRI VÆRT SÅ LETTVINT

Registrer deg for overhaling

Søk etter produkter som skal overhales på www.actronics.no og fyll ut skjemaet for bestilling. Er ACtronics nytt for deg? Da må du opprette en konto først.

Skriv ut ordreskjemaet

Ordren for overhaling er nå registrert. Skriv ut ordreskjemaet.

Sende delen


Send eller ta delen med til ACtronics. Praktisk tips: Velg ACtronics hentetjeneste, så henter vi pakken på verkstedet ditt.

Innpakning

Pakk inn delen i henhold til våre instruksjoner (se side 9). Det er viktig at det er pakket godt inn! Legg det utskrevne ordreskjemaet og alle ytterligere nødvendige deler i esken. Klistre adresseetiketten på den lukkede esken.

Og hold deg informert på nettet


HerFor tar vi over: Innledende test, spesifikk diagnose, overhaling og slutt-test... Vi gjør alt for deg og produksjonsstatus kan spores i sanntid via "min konto" på www.actronics.no. Du vil også få statusoppdateringer via e-post. Selvsagt vil vi alltid ta kontakt hvis det skulle skje noe spesielt.





PAKKEINSTRUKSJONER

GOD OG RIKTIG INNPAKKING HINDRER TRANSPORTSKADE OG FORBEDRER BEHANDLINGSTIDEN



Generelt

1. Kontroller at boksen som delen sendes i er stor nok og har nok fyllmateriale: Delen må ikke berøre boksens sidevegger!
2. Ekstra deler som må sendes med pakkes inn i en egen pose eller eske og legges deretter sammen med delen som skal overhales.



Spesifikt for ECU-er, ABS ECU-er og turboaktuatorer

1. Ettersom disse delene er tyngre, må pakken fylles godt slik at delen ligger stabilt i midten av esken.



Spesifikt for instrumentpaneler

1. Bruk bobleplast for å beskytte glasset, de fremstikkende tappene og monteringspunktene mot transportskade.
2. Luftputer rundt komponenten gir god beskyttelse mot støt og vibrasjoner.



Spesifikt for TCU-er

1. Fremstikkende sensorer er spesielt sensitive for transportskade: Sensorene kan lett knekke av! Pakk TCU-ene ekstra nøye inn!
2. For å hindre oljelekkasje må du dekke bunnen på esken med bobleplast eller plast.
3. Send ALDRI clutchpumpen til en Easytronic eller Durashift TCU til oss. Disse er spesielt sensitive for transportskade og er IKKE en del av overhalingprosessen.
4. Når det gjelder sending av DSG6 og DSG7 mekatronikk, har ACtronics utviklet en spesiell transportboks. Vi anbefaler på det sterkeste at du sender mekatronikk til oss i en for formålet tilpasset eske!

For å be om transportboksen DSG kan du kontakte vårt kundeserviceteam.




OVERHALING OG REPARASJON ER FREMTIDEN OG VI FORKLARER GJERNE HVORFOR



Kostnadsbesparelser

Selv om et overhalt produkt har minst samme kvalitet som en ny del, er kostnadsprisen mye lavere. Komponenten trenger tross alt ikke å produseres For scratch i sin helhet, men repareres bare på svake punkter. Overhaling er derfor bra, ikke bare for miljøet, men også for lommeboken din. Vinn-vinn-situasjon!



Forbedre svakheter

Ikke alle svakheter i en elektronisk komponent kommer frem i løpet av en testperiode etter produksjon, men gjerne etter flere år med daglig bruk. Ettersom produsentene allerede har skiftet fokus til nyere produkter innen da, blir disse svakhetene ikke lenger korrigert. Dette gir en mulighet for reproduksjonsindustrien, fordi de kan analysere disse svakhetene i detalj og forbedre produktet der det er nødvendig. I mange tilfeller er derfor et overhalt produkt mer pålitelig enn et nytt.




Krypterte komponenter

Av forskjellige årsaker krypterer bilprodusenter stadig oftere elektroniske komponenter. Dette gjør det vanskeligere å erstatte disse delene. Innlæring av en komponent krever ofte spesialutstyr (dyrt) samt spesialkunnskap om prosedyrene som skal utføres. I disse tilfellene er det derfor mye lettere å få den defekte delen overhalt, fordi den opprinnelige programvaren blir bevart og reduserer behovet for ny læring. Dette sparer verdifull tid og er mye lettere å utføre!



Programvareoppdateringer

På samme måte som med PC-er og mobiltelefoner, blir elektronikken som brukes i bilsektoren stadig vekkt oppdatert. Dette for å sikre funksjonalitet slik det er tenkt, men også strengere miljøkrav eller korreksjon av oppdagede problemer. Dessverre kan man miste disse oppdateringene så snart en ny komponent må installeres. Selvfølgelig er det mulig å oppdatere disse delene, men prosedyrene for å gjøre dette kan være arbeidskrevende. Alt dette gjør overhaling til et svært interessant alternativ.



Fokuset skifter til elektriske drivlinjer

Du tenker kanskje ikke over det til daglig, men det betyr at dagens bilmekanikere må håndtere stadig flere elektroniske komponenter. God kunnskap om disse elektroniske komponentene vil derfor bli veldig viktig. Ville det ikke være fint å ha en spesialist som ACtronics med på laget, som kan hjelpe deg med både feilsøking og løsning av problemet?

Bra for miljøet

Vi ser en trend der myndigheter, bedrifter og forbrukere i stadig større grad forstår at det er sirkulær økonomi som er fremtiden. Overhaling passer perfekt inn i denne nye tenkemåten: defekte deler skiftes ikke lenger ut, men får et nytt liv, noe som fører til enorme besparelser på råmaterialer. Et selskap som velger overhaling kan derfor stolt si at de bidrar aktivt til et bedre miljø.





DIAGNOSEVEILEDNING

ALL RELEVANT INFORMASJON I ETT OPPSLAGSVERK

Se all våre kataloger,
diagnoseveiledninger og
brosjyrer på hjenamesiden




www.actronics.no/katalog



ALT PÅ ETT STED

FÅ MER UT AV DIN NETTKONTO

Kontosiden




Ordrehistorikk

Vis alle produksjonsordrer som du har fått utført av ACtronics her. Du finner både tidligere og nåværende produksjonsordrer i én enkel oversikt.



Fakturaer

Alle fakturaer og kredittfakturaer kan du se og laste ned her.



Nyhetsbrev og katalog

Hold deg oppdatert med de siste utviklingene på ACtronics ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Last ned katalogen her, eller be om en utskrevet kopi.



Bytte passord

For å beskytte alle dine personopplysninger på en god måte kan du bytte passordet når som helst.



Personopplysninger

Vis og administrer dine personopplysninger her. Du kan bytte adresse eller telefonnummer med bare noen få klikk.



Finn dette produktet på side 75 & 76 eller på www.actronics.no

Instrumentpanel Ford Focus/C-Max 2003-2010

En bil som er vanskelig å starte eller ikke vil starte i det hele tatt fordi instrumentpanelet er defekt, vil for de fleste høres underlig ut, men det skjer. Bilelektronikk i moderne biler er blitt så avhengig av hverandre at hvis én komponent svikter kan det forårsake alvorlige problemer. Signalene fra instrumentpanelet kommer ikke frem til ECU med alle de følger det har. Dessverre er dette også en vanlig feil på andregenerasjons Ford Focus eller C-Max. Vil ikke en slik bil starte og det ikke er opplagt hva som er årsaken, kontroller da instrumentpanelet. Panelet kan også ha andre feil hvor bilen heldigvis starter: Én eller flere visere faller tilbake til 0,

displaybelysningen blir borte og diverse CAN-feil som U1900 skjer ofte. ACtronics har en overhallsingsløsning som tar seg av alle disse problemene.



Visste du at?

Et velkjent problem med moderne elektronikk er at de bruker strøm selv om de tilsynelatende er slått av. Instrumentpanelet bruker normalt sett cirka 0,06 mA i stand-by og omtrent 0,7 mA når det er aktivt. Så om du vil sjekke om instrumentet har kryptrøm, kan du bruke disse verdiene som referanse.



OVERHALING HOS ACTRONICS

FOR OG AV SPESIALISTER

Den aktuelle teknologiske fremdriften i bilindustrien er selvfølgelig en positiv utvikling, men det betyr også en rekke utfordringer. Delvis på grunn av nye og avanserte teknikker kreves det at nødvendig kunnskapsnivå stiger. Dette tvinger alle i bilindustrien til å spesialisere seg mer. Det er imidlertid ikke mulig å spesialisere seg på alle områder på en gang; Det er rett og slett for mye informasjon tilgjengelig. Dette er en av grunnene til at ACtronics har tro på samarbeid, fordi vi står sterkere sammen som bransje hvis vi oppnår bedre individuell kunnskap og deler denne kunnskapen med hverandre.

Ettersom "spesialisering" er en så relevant utfordring, tror vi det ville vært interessant å se nærmere på tre emner som vi har mye med å gjøre: Riktig diagnose, teknisk støtte og idéen bak vår produksjonsprosess.



Riktig diagnose

ACtronics får jevnlig tilsendt produkter som ikke ser ut til å ha noen feil. Dette viser hvor viktig det er å utføre en riktig diagnose. Avlesing av feilkoder er et logisk første steg, men det gir ikke alltid tilstrekkelig informasjon. For å spare tid tas ofte en rask beslutning om å skifte ut eller overhale et produkt, selv om kilden til feilfunksjonen ligger et annet sted. Vi kan til en viss grad forstå denne tilnærmingen, fordi forbrukeren blir stadig mer utålmodig og setter dessverre ikke alltid pris på mengden tid og krefter som er nødvendig for å stille riktig diagnose. Dette legger automatisk mer press på verksted

seierne, som alltid forventes å finne løsningen raskt. At man da umiddelbart velger å skifte ut eller overhale produktet er svært forståelig.

Vi kan ikke understreke nok at ACtronics er svært avhengig av riktig diagnose fordi vi kun kan teste produktet under simulerte forhold. Vi kan derfor sjekke om et produkt fungerer som det skal, men hvis det viser seg at årsaken til feilfunksjonen ligger et annet sted i bilen vil det koste unødvendig tid og penger for både verkstedseieren og kunden.




Teknisk støtte For A til Z

Hos ACtronics ses ikke overhaling på som et produkt, men som en tjeneste der vi gjerne støtter hele prosessen For diagnose til testkjøring. Vi er glade for å kunne dele av vår kunnskap i form av tekniske råd For våre produktspecialister, men også ved å publisere forskjellige støttende dokumenter. Tenk for eksempel på de mange de- og monteringsinstruksjonene, samt arbeidsinstruksjonene som leveres med produktet etter overhaling. I tillegg postes tekniske artikler jevnlig på "kunnskapssenteret" på nettstedet vårt. I tillegg til en generell systembeskrivelse, kan du også finne vanlige feilkoder her.



TCU diagnoseveiledning

Vi lanserte også nylig en diagnoseveiledning for TCU-er: en 128 siders referansebok som går grundig gjennom de viktigste aspektene ved å jobbe på TCU-er. Den unngår å bli for teoretisk, praktiske verkstedstips gis jevnlig. Dette initiativet ble så godt mottatt at vi også kommer til å utvikle veiledninger for andre produktgrupper i fremtiden.



En høyteknologisk overhalingsprosess

Det kreves mye kunnskap, tålmodighet og noen ganger litt kreativitet å forstå et moderne elektronisk komponent. Bilprodusenter ønsker å gjøre det så vanskelig som mulig for oss, så vårt forsknings- og utviklingsteam må stadig arbeide hardere for å utvikle en god overhalingsprosess. Noen ganger blir vi kalt "hackere" av bilindustrien, noe som vi faktisk tar som et kompliment. Målet vårt er å kontinuerlig gi kundene rimelige løsninger, og vi er overbevist om at ikke alle produkter må erstattes av nye!

Alfa Romeo ABS-STYREENHET

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

ATE MK61 OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Giulietta 940 2010-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 5.3 OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

145 930 1994-2001
155 167 1992-1997
156 932 1997-2005
166 936 1998-2007
Spider 916S_ 1994-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

156 932 1997-2005
166 936 1998-2007
GTV 916C_ 1994-2005
Spider 916S_ 1994-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.7 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

147 937 2000-2010
156 932 1997-2005
166 936 1998-2007
GT 937 2003-2010

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ABS OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Mito 955 2008-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ALFA ROMEO ABS-STYREENHET & KOMBIINSTRUMENT

BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

147 937
GT 937
Mito 955

2000-2010
2003-2010
2008-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



TRW EBC 430 NG/EV OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

159 939

2005-2011

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



159 939 2005-2012 OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Belysning defekt



GIULIETTA 940 2010-2020 OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Belysning defekt



MITO 955 2008-2014 OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil



Alfa Romeo

[Atlas](#)
[Audi](#)
[Bentley](#)
[BMW](#)
[Cadillac](#)
[Chevrolet](#)
[Chrysler](#)
[Citroën](#)
[Dacia](#)
[DAF](#)
[Daihatsu](#)
[Dodge](#)
[Ducati](#)
[Ferrari](#)
[Fiat](#)
[Ford](#)
[Honda](#)
[Hummer](#)
[Hyundai](#)
[Iveco](#)
[Jaguar](#)
[Jeep](#)
[John Deere](#)
[Kia](#)
[Lancia](#)
[Land Rover](#)
[MAN](#)
[Maybach](#)
[Mazda](#)
[Mercedes-Benz](#)
[Microcar](#)
[Mini](#)
[Mitsubishi](#)
[Nissan](#)
[Opel](#)
[Peugeot](#)
[Porsche](#)
[Renault](#)
[Rover](#)
[Saab](#)
[Scania](#)
[Seat](#)
[Škoda](#)
[Smart](#)
[Ssangyong](#)
[Subaru](#)
[Suzuki](#)
[Tesla](#)
[Toyota](#)
[VDL](#)
[Volkswagen](#)
[Volvo](#)

ALFA ROMEO MOTORSTYREENHET & SPJELDUS ATLAS DISPLAY

BOSCH EDC15C7 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

147 937 2000-2010
156 932 1997-2005
166 936 1998-2007

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Signalfeil-Dyser
- Total svikt med motorstyreenheten
- Rail Trykk aktuator signal



BOSCH MOTRONIC M1.7 / M1.72 / M1.73 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

155 167 1992-1997

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Mito 955 2008-2019

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



BOSCH BENSIN OVERHALING NOK 1.373

**1.2i; 1.3i; 1.4i; 1.6i; 1.8i; 1.9i;
2.0i; 2.2i; 2.4i; 2.5i; 3.0i; 3.2i**

147 937
156 932
159 939
166 936
Brera
Giulia
Giulietta 940
GT 937
GTV 916C_
Mito 955
Spider 916S_
Spider 939

OE-nummer

Bosch 0 205 003 052
Bosch 0 280 750 014
Bosch 0 280 750 042
Bosch 0 280 750 053
Bosch 0 280 750 073
Bosch 0 280 750 102
Bosch 0 280 750 137
Bosch 0 280 750 173
Bosch 0 280 750 174
Bosch 0 280 750 195
Bosch 0 280 750 462
Fiat 46466175
Fiat 46533515
Fiat 60815340
Fiat Group 55181482
Fiat Group 55187316
Fiat Group 55210971
Fiat Group 60654043
Fiat Group 60654946
Fiat Group 60650054
Fiat Group 60672311
Fiat Group 60816181
Fiat Group 77363462
Fiat Group 77363751
Fiat Group 77364549
Fiat Group 77365394
Fiat Group 77365779
Alfa Romeo 60629627
Alfa Romeo 60815477

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

ATLAS - TEREX DISPLAY PANEL OVERHALING NOK 2.288

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Pixelfeil



AUDI ABS-STYREENHET

ATE MK20	OVERHALING NOK 1.595
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

A3 8L 1996-2003
TT 8N 1998-2006

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



ATE MK26 ESP	OVERHALING NOK 2.035
---------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Q7 4L 2006-2015

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



ATE MK60 (ABS-STYREENHET)	OVERHALING NOK 1.859
----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

A2 8Z 2000-2005
A3 8L 1996-2003
A3 8P 2003-2012
TT 8N 1998-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET	OVERHALING NOK 1.848
----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

A2 8Z 2000-2005
A3 8L 1996-2003
A3 8P 2003-2012
TT 8N 1998-2006

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

AUDI ABS-STYREENHET

ATE MK61		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
A3 8P TT 8J	2003-2012 2006-2014	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - oljepumpe - Feilkode 01276 (04FC) og/eller 01130 (046A) - Feilkode 01130: ABS-drift - Implausible signal og 16352: Kontrollmodul feilaktig	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.
			

ATE MK70		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
A3 8P	2003-2012	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feil på CAN-bus - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - oljepumpe	

BOSCH 5.3		OVERHALING NOK 1.639	
Kjøretøy		Vanlige feil	
A4 8D, B5 A4 8E2/5, B6 A6 4A, C4 A6 4B, C5 A8 4D, 4D8	1994-2000 2000-2004 1994-1997 1997-2004 1994-2002	Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	

BOSCH 5.4		OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy		Vanlige feil	
A4 8D, B5 A4 8E2/5, B6	1994-2000 2000-2004	Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	

BOSCH 5.7		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
A4 8E2/5, B6 A4 8EC/D, B7 A6 4B, C5 A8 4D, 4D8 A8 4E	2000-2004 2004-2008 1997-2004 1994-2002 2002-2010	- Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor	

AUDI ABS-STYREENHET & ACC

BOSCH 8 ABS	OVERHALING NOK 2.035
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

A1 8X 2010-2018

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP	OVERHALING NOK 2.145
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

A1 8X 2010-2018
A4 8EC/D, B7 2004-2008
A4 8K, B8 2008-2015
A5 8T, 8F 2007-2016
A6 4F, C6 2004-2011
A6 4G, C7 2010-2018
Q5 8R 2008-2016
R8 2007-2015

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 9.0 ESP	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

A1 8X 2010-2018

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 bilens hastighetssensorfeil



80, 100, A3, A4, A6 1990-2001	OVERHALING NOK 1.113
--------------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display



A4 (B6+B7) 2000-2008	OVERHALING NOK 1.113
-----------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- ACC er ikke aktivert
- Knapper ute av funksjon
- Ingen signal til aktuator

Produktinformasjon

Bildet er bare et eksempel!



- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

AUDI ACC, AKTUATOR & KOMBIINSTRUMENT

A6 4F, C6 / Q7 4L (MED DISPLAY) 2004-2015

OVERHALING NOK 1.113

Vanlige feil

- Kontrollknappene fungerer ikke
- Total funksjonsfeil
- Intern temperaturføler ikke gir den riktige verdien.
- Feilfunksjon-Display
- Feil på CAN-bus - P1635
- Vifte fungerer ikke



HELLA TURBOAKTUATOR

OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

A4 8EC/D, B7	2004-2008
A4 8K, B8	2008-2015
A5 8T, 8F	2007-2016
A6 4B, C5	1997-2004
A6 4F, C6	2004-2011
A6 4G, C7	2010-2018
A7 4GA	2010-2018
A8 4E	2002-2010
A8 4H	2009-2017
Q5 8R	2008-2016
Q7 4L	2006-2015

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



A3 (8L) 1996-2003

OVERHALING
UTEN Å
BYTTE LCD

NOK 1.419

OVERHALING NOK 1.804

Vanlige feil

- Pixelfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Høyttaler defekt

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



A3 (8P) 2003-2012

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt
- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil
- Drivstoffmåler defekt



A4 (B5) 1994-2001

OVERHALING
UTEN Å
BYTTE LCD

NOK 1.419

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Pixelfeil
- Feilfunksjon-Display
- En eller flere visere virker ikke
- Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



AUDI KOMBIINSTRUMENT

Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

A4 (B6+B7) 2001-2008

OVERHALING
UTEN Å
BYTTE LCD

NOK 1.617

OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- En eller flere visere virker ikke
- Høyttaler defekt
- Total funksjonsfeil



A4 8K, B8 / A5 8T, 8F 2008-2015

OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke



A6 (C5) 1997-2004

OVERHALING
UTEN Å
BYTTE LCD

NOK 1.419

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Pixelfeil
- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



A6 4F, C6 2004-2011

OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Displayet slår seg av eller virker ikke



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



AUDI KOMBIINSTRUMENT, LED-LAMPE & MOTORSTYREENHET

Q5 (8R) 2008-2016		OVERHALING NOK 1.993	
Vanlige feil - Belysning defekt - Total funksjonsfeil - Feilfunksjon-Display - En eller flere visere virker ikke			
TT (8N) 1998-2006	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419	OVERHALING	NOK 1.925
Vanlige feil - En eller flere visere virker ikke - Displayet viser striper - Høytaler defekt	Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.		
TT (8J) 2006-2014	OVERHALING NOK 1.993		
Vanlige feil - Belysning defekt - Total funksjonsfeil - Feilfunksjon-Display			
Q5 (8R) 2008-2012	OVERHALING NOK 1.991		
Vanlige feil - Dagtidlys (LED) virker ikke i det hele tatt - Dagtidlys (LED) virker ikke delvis (defekt LED) - Melding i displayet dagtidlys venstre og/eller høyre defekt	Produktinformasjon  Send frontlykten så komplett som mulig, dvs utstyrt med alle kontrollmoduler montert på huset til Actronics.		
BOSCH EDC15P(+)	OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy A2 8Z 2000-2005 A3 8L 1996-2003 A4 8D, B5 1994-2000 A4 8E2/5, B6 2000-2004 A4 8EC/D, B7 2004-2008 A6 4B, C5 1997-2004	Vanlige feil - Feilkode 16989 / P0605 / 001541- Intern ROM feil - Motoren går ikke / Ingen kommunikasjon med CAN-bus / Ingen styring av bensinpumpe relé	Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.	

AUDI MOTORSTYREENHET

Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

BOSCH EDC15V

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A3 8L 1996-2003
A4 8D, B5 1994-2000
A6 4B, C5 1997-2004

Vanlige feil

- Diverse feil
- Feil i 5-voltskrets

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH EDC15VM+

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A3 8L 1996-2003
A4 8D, B5 1994-2000
A4 8E2/5, B6 2000-2004
A4 8EC/D, B7 2004-2008
A6 4B, C5 1997-2004
A8 4D, 4D8 1994-2002

Vanlige feil

- Feil i 5-voltskrets
- Diverse feil



BOSCH EDC16CP34

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

A4 8EC/D, B7 2004-2008
A6 4F, C6 2004-2011
A8 4E 2002-2010
Q7 4L 2006-2015

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med CAN-bus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH EDC16U1

OVERHALING NOK 2.519

Kjøretøy

A3 8P 2003-2012

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon
- Dyse defekt
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH EDC16U31

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

A4 8EC/D, B7 2004-2008
A6 4F, C6 2004-2011

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

AUDI MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC16U34

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

A3 8P 2003-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Total funksjonsfeil
- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH EDC17CP14

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

A3 8P 2003-2012
A4 8K, B8 2008-2015
A5 8T, 8F 2007-2016
A6 4F, C6 2004-2011
A6 4G, C7 2010-2018
Q5 8R 2008-2016

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH EDC17CP20

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

A4 8K, B8 2008-2015
A5 8T, 8F 2007-2016

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

80 8C, B4 1991-1994
A3 8L 1996-2003
A4 8D, B5 1994-2000
A6 4B, C5 1997-2004
A8 4D, 4D8 1994-2002

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feil i 5-voltskrets
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



BOSCH ME7.1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A4 8D, B5 1994-2000
A4 8E2/5, B6 2000-2004
A6 4B, C5 1997-2004
A8 4D, 4D8 1994-2002

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets
- Feilkode: 16989 / P0605 / 001541 (intern ROM feil)
- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



AUDI MOTORSTYREENHET

Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

BOSCH ME7.1.1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A3 8P	2003-2012
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4B, C5	1997-2004
A8 4D, 4D8	1994-2002
A8 4E	2002-2010
TT 8N	1998-2006

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH ME7.5

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A3 8L	1996-2003
A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4B, C5	1997-2004
TT 8N	1998-2006

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets
- Feilkode: 16989/P0605/001541 (intern ROM feil)
- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH MED9.1

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

A3 8P	2003-2012
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4F, C6	2004-2011
Q7 4L	2006-2015
TT 8J	2006-2014

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontrollsumfeil
- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



BOSCH MED9.5.10

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

A3 8P	2003-2012
-------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontrollsumfeil
- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets
- 18728/P2296/008854
- 18012/P1604



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



AUDI MOTORSTYREENHET

BOSCH MED17.5.20	OVERHALING NOK 2.565
-------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

A3 8P 2003-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)	OVERHALING NOK 2.145
-----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

A4 8D, B5 1994-2000
A4 8E2/5, B6 2000-2004
A4 8EC/D, B7 2004-2008
A6 4B, C5 1997-2004
A8 4D, 4D8 1994-2002

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraftløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

! OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.



BOSCH / SIEMENS DIGIFANT I & MOTRONIC ML5.9 (45-PINS)	OVERHALING NOK 1.857
--	-----------------------------

Kjøretøy

80 89, 89Q, 8A, B3 1986-1991
Cabrio 8G,89 1991-2000

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Trykksensorproblem



BOSCH / SIEMENS DIGIFANT II & MOTRONIC ML6.1 (25-PINS)	OVERHALING NOK 1.857
---	-----------------------------

Kjøretøy

80 8C, B4 1991-1994
Cabrio 8G,89 1991-2000

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Problemer med jordforbindelse
- Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



MAGNETI MARELLI IAW 4MV / 4LV	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

A2 8Z 2000-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



AUDI MOTORSTYREENHET

Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

SIEMENS SIMOS 2

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A3 8L 1996-2003
A4 8D, B5 1994-2000

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



SIEMENS SIMOS 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A3 8L 1996-2003
A4 8D, B5 1994-2000
A4 8E2/5, B6 2000-2004
A4 8EC/D, B7 2004-2008

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 7.1(A)

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A3 8P 2003-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS PCR2.1

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

A1 8X 2010-2018
A3 8P 2003-2012

Vanlige feil

- P2146/008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
- 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low
- Problemer med jordforbindelse
- Feil i 5-voltskrets



SIEMENS VDO SIMOS PPD1.2

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

A3 8P 2003-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



Alfa Romeo
Atlas
Audi

AUDI SPJELDHUS

Bentley
BMW

Cadillac
Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

BOSCH BENSIN

1.0i - 6.0i

A2 8Z
A3 8L
A4 8D, B5
A4 8E2/5, B6
A4 8EC/D, B7
A5 8T, 8F
A6 4B, C5
A6 4F, C6
A8 4D, 4D8
A8 4E
A8 4H
Q3 8U
Q7 4L
Audi R8
Audi TT 8N

OE-nummer

Bosch 0 280 750 003
Bosch 0 280 750 009
Bosch 0 280 750 026
Bosch 0 280 750 030
Bosch 0 280 750 032
Bosch 0 280 750 034
Bosch 0 280 750 036
Bosch 0 280 750 047
Bosch 0 280 750 049
Bosch 0 280 750 057
Bosch 0 280 750 059
Bosch 0 280 750 061
Bosch 0 280 750 063
Bosch 0 280 750 065
Bosch 0 280 750 086

Bosch 0 280 750 088
Bosch 0 280 750 095
Bosch 0 280 750 097
Bosch 0 280 750 099
Bosch 0 280 750 107
Bosch 0 280 750 115
Bosch 0 280 750 127
Bosch 0 280 750 134
Bosch 0 280 750 159
Bosch 0 280 750 167
Bosch 0 280 750 588
VAG 022 133 062 AB
VAG 022 133 062 AC
VAG 022 133 062 T
VAG 030 133 062

VAG 030 133 062 A
VAG 030 133 062 B
VAG 030 133 062 C
VAG 036 133 062 C
VAG 036 133 062 D
VAG 058 133 063 P
VAG 06A 133 062 AA
VAG 06A 133 062 B
VAG 06A 133 062 C
VAG 06A 133 062 D

Du finner flere OE-nummer for dette avsnittet på www.actronics.no

OVERHALING NOK 1.373

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

MAGNETI MARELLI BENSIN

1.2 TSI, 1.4i, 1.6i FSI

A1 8X
A3 8P
A3 8V
A4 8K, B8
A4 B9
Q2 GAX
Q3 8U

OE-nummer

Magneti Marelli 802010992901
VAG 03C 133 062
VAG 03C 133 062 A
VAG 03C 133 062 AA
VAG 03C 133 062 D
VAG 03F 133 062
VAG 03F 133 062 B
VAG 03F 133 062 C
VAG 04C 133 062 C
VAG 04C 133 062 D

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO DIESEL

1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI

A4 8E2/5, B6
A4 8EC/D, B7
A4 8K, B8
A5 8T, 8F
A6 4F, C6
A8 4E
Q5 8R
Q7 4L

OE-nummer

VAG 03G 128 061 A
VAG 03G 128 063 C
VAG 03G 128 063 J
VAG 4E0 145 950 C
VAG 4E0 145 950 D
VAG 4E0 145 950 F
VAG 4E0 145 950 G
VAG 4E0 145 950 H
VDO A2C53099815
VDO A2C53100874

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN

1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

A1 8X
A3 8P
A3 8V
A4 8EC/D, B7
A4 8K, B8
A5 8T, 8F
A6 4F, C6
A6 4G, C7
A7 4GA
A8 4H
Q3 8U
Q5 8R
TT 8J

OE-nummer

Siemens VDO A2C53103765
Siemens VDO A2C85018300
VAG 03C 133 062 B
VAG 03C 133 062 C
VAG 03C 133 062 T
VAG 03D 133 062 E
VAG 03D 133 062 F
VAG 06E 133 062 C
VAG 06F 133 062 A
VAG 06F 133 062 B
VAG 06F 133 062 E
VAG 06F 133 062 F
VAG 06F 133 062 G
VAG 06F 133 062 J
VAG 06F 133 062 Q
VAG 06F 133 062 T
VAG 06G 133 062 M
VDO A2C53030790
VDO A2C53030936
VDO A2C53044094
VDO A2C53060088
VDO A2C53079712
VDO A2C53302056
VDO A2C53367617
VDO A2C59511705
VDO A2C84068600

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN

1.0i, 1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

A2 8Z
A3 8L
A3 8P
A4 8D, B5
A4 8E2/5, B6
A4 8EC/D, B7

OE-nummer

VAG 036 133 062 A
VAG 036 133 062 B
VAG 036 133 062 L
VAG 036 133 062 M
VAG 036 133 062 N
VAG 036 133 062 Q
VAG 047 133 062 D
VAG 06A 133 062 A
VAG 06A 133 062 AB
VAG 06A 133 062 AT
VAG 06A 133 062 N
VAG 06B 133 062 F
VAG 06B 133 062 L
VAG 06B 133 062 P
VAG 06F 133 062

VDO 408-238-223-003
VDO 408-238-321-003
VDO 408-238-321-004
VDO 408-238-321-006
VDO 408-238-321-007
VDO 408-238-323-001
VDO 408-238-323-002
VDO 408-238-323-004
VDO 408-238-323-005
VDO 408-238-323-006
VDO 408-238-323-008
VDO 408.238/327/003
VDO A2C53042125
VDO A2C530934330

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

DSG 6 DQ250 (02E)

OVERHALING NOK 3.289

Kjøretøy

A3 8P	2003-2012
TT 8J	2006-2014
TT 8N	1998-2006

Vanlige feil

- Diverse feil på magnetventiler
- Diverse feil på sensorer
- Girkasse veksler ikke
- Usannsynlig veksling

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.

Viktig! For å unngå transportskader på Mekatronikk-delen, må enheten sendes i en spesialutviklet transportemballasje. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, før du sender Mekatronikk-delen.



DSG 7 DQ200 (0AM)

OVERHALING NOK 5.489

Kjøretøy

A1 8X	2010-2018
A3 8P	2003-2012
TT 8J	2006-2014

Vanlige feil

- Kortslutning i girkasse styreenhet og / eller sikring har gått.
- Fullstendig elektronisk svikt i girkassen
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- 16946/P0562/001378 - System Voltage too low
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection
- P189C/006300 - Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up

Produktinformasjon

Viktig! For å unngå transportskader på Mekatronikk-delen, må enheten sendes i en spesialutviklet transportemballasje. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, før du sender Mekatronikk-delen.



TEMIC MULTITRONIC / HYTRONIC V30

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4A, C4	1994-1997
A6 4B, C5	1997-2004
A6 4F, C6	2004-2011

Vanlige feil

- Feilkode P0722 & P0730
- Bilen vil ikke starte
- Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet
- Ikke mulig å skifte til 'R'
- Automatgir skifter gir dårlig
- 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal



TEMIC MULTITRONIC / HYTRONIC VL300

OVERHALING NOK 2.409

Kjøretøy

A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A4 8K, B8	2008-2015
A6 4B, C5	1997-2004
A6 4F, C6	2004-2011
A8 4E	2002-2010

Vanlige feil

- Feilkode P0722 & P0730
- Bilen vil ikke starte
- Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet
- Ikke mulig å skifte til 'R'
- Automatgir skifter gir dårlig
- 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



AUDI TCU | BENTLEY ABS-STYREENHET, KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET | BMW ABS-STYREENHET

TEMIC MULTITRONIC / HYTRONIC VL381F

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

A4 8EC/D, B7

2004-2008

A4 8K, B8

2008-2015

A5 8T, 8F

2007-2016

A6 4F, C6

2004-2011

A6 4G, C7

2010-2018

A7 4GA


2010-2018

Vanlige feil

• Diverse feil

• P0722 / 17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195) No Signal

• P171E - Transmission input shaft speed sensor 2 no signal / P171F - Transmission input shaft speed sensor 2 implausible signal



BOSCH 5.7

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Arnage II

1999-2009

Continental GT

2003-2011

Vanlige feil

• Diverse feilmeldinger om hjulsensor

• Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten

• Diverse feilmeldinger om trykksensor

• Funksjonsfeil - Pumpemotor



CONTINENTAL 2003-2009

OVERHALING NOK 2.164

Vanlige feil

• Feilfunksjon-Display

• Høytaler defekt

• Belysning defekt

• Total funksjonsfeil



BOSCH ME7.1.1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Continental GT

2003-2011

Vanlige feil

• Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



ATE MK20

OVERHALING NOK 1.595

Kjøretøy

3 Series E36

1990-1998

Z3 E36

1995-2003

Vanlige feil

• Diverse feilmeldinger om hjulsensor

• Ingen kommunikasjon med styreenheten

• Funksjonsfeil - Pumpemotor



BMW ABS-STYREENHET

ATE MK20 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

3 Series E36	1990-1998
3 Series E46	1998-2005
Z3 E36	1995-2003

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 (ABS-STYREENHET) OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

1 Series E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Series E46	1998-2005
3 Series E90, E91, E92, E93	2005-2012
Z3 E36	1995-2003
Z4 E85 / E86	2003-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy

1 Series E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Series E46	1998-2005
3 Series E90, E91, E92, E93	2005-2012
Z4 E85 / E86	2003-2009

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61 OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

1 Series E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Series E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Series E60, E61	2003-2010
6 Series E63, E64	2004-2010
F650 GS	2006-2011
F800 GS	2007-2012
K 1200-serie	2004-2008
K 1300-serie	2008-2015
R 1200-serie	2004-2012
Z4 E85 / E86	2003-2009

Vanlige feil

- Feilkode (r) 5DF0 og / eller 5DF1
- Ingen kommunikasjon med styreenhet
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk



BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

C1 125/200	2000-2003
------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW

Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BMW ABS-STYREENHET, ACC & AKTUATOR

BOSCH 5.7

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy		Vanlige feil	
3 Series E46	1998-2005	- Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
5 Series E39	1995-2003		
7 Series E38	1994-2001		
7 Series E65, E66	2001-2008		
X5 E53	2000-2007		
Z3 E36	1995-2003		
Z8 E52	2000-2003		

BOSCH 8 ABS

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon	
F650 GS	2006-2011	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
F800 GS	2007-2012			
R 1200-serie	2004-2012			

BOSCH 8 ESP

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon	
3 Series E90, E91, E92, E93	2005-2012	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
5 Series E60, E61	2003-2010			
6 Series E63, E64	2004-2010			
X1 E84	2009-2015			
X3 E83	2004-2010			
X5 E53	2000-2007			
Z4 E89	2009-2017			

3 SERIES E36 1990-1998

OVERHALING NOK 1.373

Kjøretøy		Vanlige feil	
		Total funksjonsfeil	

HELLA TURBOAKTUATOR

OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon	
1 Series E81, E82, E87, E88	2004-2011	- Bilen går kraftløs - Funksjonsfeil - Turboladere	For Garrett turboladere og dieselmotorer.	
3 Series E46	1998-2005			
3 Series E90, E91, E92, E93	2005-2012			
5 Series E60, E61	2003-2010			
5 Series F07, F10, F11, F18	2010-2016			
7 Series E65, E66	2001-2008			
X3 E83	2004-2010			
X5 E53	2000-2007			
X5 E70	2007-2013			
X6 E71, E72	2008-2014			

BMW DISPLAY & KOMBIINSTRUMENT

MID E38 / E39 / E53 1995-2003

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Display belysning defekt



1 SERIES E81 / E82 / E87 / E88 2004-2010

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil, Målere fungerer ikke
- Høytaler defekt
- Belysning defekt



3 SERIES E36 / Z3 E36 1990-2002

OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- Pixelfeil



3 SERIES E46 1998-2005

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Drivstoffmåler defekt
- En eller flere visere virker ikke



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

BMW KOMBIINSTRUMENT

3 SERIES E90 / E91 / E92 / E93 2005-2012	OVERHALING NOK 1.446
Vanlige feil - Total funksjonsfeil, Målere fungerer ikke - Høytaler defekt	
5 SERIES E39 1995-2003	OVERHALING NOK 2.164
Vanlige feil - Pixelfeil - En eller flere visere virker ikke - Belysning defekt	Produktinformasjon Denne overhalingen inkluderer en helt ny LCD-skjerm med flatkabel. 
5 SERIES E60 / E61 / E63 / E63 2003-2010	OVERHALING NOK 1.446
Vanlige feil - Total funksjonsfeil, Målere fungerer ikke - Høytaler defekt	
X5 E53 2000-2007	OVERHALING NOK 2.164
Vanlige feil - Pixelfeil - En eller flere visere virker ikke - Belysning defekt	Produktinformasjon Denne overhalingen inkluderer en helt ny LCD-skjerm med flatkabel. 
X5 E70 2007-2013	OVERHALING NOK 1.446
Vanlige feil - Total funksjonsfeil, Målere fungerer ikke - Høytaler defekt	

BMW MOTORSTYREENHET

BOSCH BMS46	OVERHALING NOK 2.164
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

3 Series E36	1990-1998
3 Series E46	1998-2005
X3 E83	2004-2010
Z3 E36	1995-2003

Vanlige feil

- Motoren starter ikke eller går veldig urolig



BOSCH EDC16C1	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

3 Series E46	1998-2005
3 Series E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Series E60, E61	2003-2010
7 Series E65, E66	2001-2008
X3 E83	2004-2010
X5 E53	2000-2007

Vanlige feil

- Bilen kjører ikke noen ganger, når feilen oppstår er det ingen kommunikasjon med motorstyreenheten. Temperaturen er på rødt
- Feilkode gjeldende turbostyring
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH EDC16C35	OVERHALING NOK 2.164
-----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

1 Series E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Series E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Series E60, E61	2003-2010
X3 E83	2004-2010
X5 E53	2000-2007

Vanlige feil

- Bilen kjører ikke noen ganger, når feilen oppstår er det ingen kommunikasjon med motorstyreenheten. Temperaturen er på rødt
- Innsprutingsfeil



BOSCH ME9.2 (DME 7)	OVERHALING NOK 2.164
----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

1 Series E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Series E46	1998-2005
5 Series E60, E61	2003-2010
6 Series E63, E64	2004-2010
7 Series E65, E66	2001-2008
X5 E53	2000-2007
X5 E70	2007-2013

Vanlige feil

- Feil i 5-voltskrets, Bilen vil ikke starte
- Bilen vil ikke starte, varm & kald
- Feilaktig signal - Spjeldhus



BOSCH MOTRONIC M1.1 / M1.2 / M1.3	OVERHALING NOK 1.602
--	-----------------------------

Kjøretøy

3 Series E30	1982-1992
3 Series E36	1990-1998
5 Series E28	1983-1988
5 Series E34	1987-1995
6 Series E24	1976-1990
7 Series E32	1986-1994
Z1	1988-1991

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW

Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BMW MOTORSTYREENHET

BOSCH MOTRONIC M1.7 / M1.72 / M1.73

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

3 Series E30	1982-1992
3 Series E36	1990-1998
5 Series E34	1987-1995
5 Series E39	1995-2003
7 Series E32	1986-1994
7 Series E38	1994-2001
8 Series E31	1990-1999
Z3 E36	1995-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



BOSCH MOTRONIC M3.1 / M3.3

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

3 Series E36	1990-1998
5 Series E34	1987-1995
7 Series E32	1986-1994

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



BOSCH MOTRONIC ML3.1 / ML3.2 / ML3.3

OVERHALING NOK 1.602

Kjøretøy

3 Series E30	1982-1992
5 Series E28	1983-1988
5 Series E34	1987-1995
6 Series E24	1976-1990
7 Series E32	1986-1994

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Motoren går ikke
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

3 Series E46	1998-2005
5 Series E39	1995-2003

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraftløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

⚠ OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.



SIEMENS DME MS42

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

3 Series E46	1998-2005
5 Series E39	1995-2003
7 Series E38	1994-2001
Z3 E36	1995-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus
- Ingen signal til kjølevifte
- Feil i 5-voltskrets



BMW MOTORSTYREENHET & SPJELDUS

SIEMENS DME MS43	OVERHALING NOK 2.164
-------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

3 Series E46	1998-2005
5 Series E39	1995-2003
X5 E53	2000-2007
Z3 E36	1995-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole



SIEMENS MS40 / MS41	OVERHALING NOK 2.164
----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

3 Series E36	1990-1998
5 Series E34	1987-1995
5 Series E39	1995-2003
7 Series E38	1994-2001
Z3 E36	1995-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Diverse feilkoder på dyser



SIEMENS MSV70	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

1 Series E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Series E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Series E60, E61	2003-2010
6 Series E63, E64	2004-2010
Z4 E85 / E86	2003-2009

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



PIERBURG DIESEL	NY ENHET NOK 1.831
------------------------	---------------------------

2.0 16v, 3.0 24v, 4.4 32v

1 Series E81, E82, E87, E88
3 Series E90, E91, E92, E93
5 Series E60, E61
7 Series E65, E66
X3 E83
X5 E53
X5 E70
X6 E71, E72

OE-nummer

BMW 11717791481
BMW 11717804384
BMW 13547804373
BMW 700376020
BMW 7791481
BMW 780437301
BMW 780438401
BMW 89039
Pierburg 10172-12B1
Pierburg 7.00376.02.0
Pierburg 7.00376.04.0
Pierburg 7.00376.06.0
Pierburg 7.01620.01.0
Pierburg 7.01620.04.0

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

**SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO**



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BMW SPJELDUS | CADILLAC ABS-STYREENHET & MOTORSTYREENHET | CHEVROLET ABS-STYREENHET

VDO BENSIN		OVERHALING NOK 2.086	
1.6i - 4.8i		Produktinformasjon	
1 Series E81, E82, E87, E88 3 Series E46 3 Series E90, E91, E92, E93 5 Series E39 5 Series E60, E61 6 Series E63, E64 7 Series E38 7 Series E65, E66 X3 E83 X5 E53 Z3 E36 Z4 E85 / E86 Z8 E52		Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.	
			
		Bildet er et eksempel	
TRW EBC 430 NG/EV		OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy		Vanlige feil	
BLS	2005-2010	• På forespørsel, kontakt vår Kundeservice	
BOSCH EDC16C9		OVERHALING NOK 2.877	
Kjøretøy		Vanlige feil	
BLS	2005-2010	• Bilen vil ikke starte • Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten • Ingen CAN-Bus kommunikasjon • Total svikt • Feil på 5-voltskrets • Diverse feil	
			
ATE MK26		OVERHALING NOK 2.003	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Captiva C100, C140	2006-2014	• Funksjonsfeil - Pumpemotor • Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten	
			
ATE MK26 ESP		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Captiva C100, C140 HHR	2006-2014 2006-2019	• Funksjonsfeil - Pumpemotor • Trykksensorproblem	
			

CHEVROLET ABS-STYREENHET

ATE MK60 (ABS-STYREENHET)	OVERHALING NOK 1.859
---------------------------	----------------------

Kjøretøy

Cruze J300	2009-2015
Nubira KLAN	2005-2013
Orlando J309	2010-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET	OVERHALING NOK 1.848
---------------------------	----------------------

Kjøretøy

Cruze J300	2009-2015
Nubira KLAN	2005-2013
Orlando J309	2010-2019

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61	OVERHALING NOK 2.035
----------	----------------------

Kjøretøy

Epica KL1_	2005-2011
------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Feilkode C0110

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK70	OVERHALING NOK 1.859
----------	----------------------

Kjøretøy

Aveo T200	2003-2008
Aveo T250, T255	2008-2011
Matiz KLYA	1998-2005
Matiz M200, M250	2005-2011
Nubira KLAN	2005-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



BOSCH 5.3	OVERHALING NOK 1.639
-----------	----------------------

Kjøretøy

Camaro 98	1998-2002
Lacetti KLAN	2004-2013
Lanos	2005-2009
Leganza KLAV	1997-2004
Matiz KLYA	1998-2005
Nubira KLAN	2005-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet

Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CHEVROLET ABS-STYREENHET, AKTUATOR & KOMBIINSTRUMENT

BOSCH 5.4	OVERHALING NOK 1.857
------------------	-----------------------------

Kjøretøy Equinox 2003-2009 Lacetti KLAN 2004-2013 Matiz KLYA 1998-2005 Matiz M200, M250 2005-2011 Nubira KLAJ 1997-2003 Nubira KLAN 2005-2013	Vanlige feil Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	
--	---	---

TRW EBC 430	OVERHALING NOK 1.857
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy Matiz KLYA 1998-2005	Vanlige feil Ventil relé funksjonsfeil C0121	
---	--	---

HELLA TURBOAKTUATOR	OVERHALING NOK 1.826
----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy Captive C100, C140 2006-2014 Cruze J300 2009-2015 Epica KL1_ 2005-2011	Vanlige feil - Bilen går kraftløs - Funksjonsfeil - Turboladere	Produktinformasjon For Garrett turboladere og dieselmotorer.	
---	--	--	---

CRUZE J300 2009-2015	OVERHALING NOK 1.446
-----------------------------	-----------------------------

Vanlige feil Belysning defekt	
---	---

SILVERADO 1997-2006	OVERHALING NOK 1.993
----------------------------	-----------------------------

Vanlige feil - Diverse feil - En eller flere visere virker ikke - Belysning defekt - Total funksjonsfeil	
---	---

CHEVROLET KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

TAHOE / AVALANCHE 1999-2006

OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Diverse feil
- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil



CONTINENTAL D52

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Spark 2005-2010
Spark M300 2010-2015

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Ingen signal til tennspole



DELPHI KOREA MR140

OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy

Aveo T200 2003-2008
Epica KL1_ 2005-2011
Evanda 2005-2011
Kalos 2005-2019
Kalos KLAS 2002-2005
Lacetti KLAN 2004-2013
Lanos 2005-2009
Nubira KLAN 2005-2013
Rezzo 2005-2019
Tacuma KLAU 2005-2008

Vanlige feil

- Diverse feil



KEMSCO / SIEMENS SIRIUS D3

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Matiz KLYA 1998-2005
Matiz M200, M250 2005-2011

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Ingen signal til tomgangsmotor



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet

Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CHRYSLER ABS-STYREENHET & AKTUATOR

ATE MK20 OVERHALING NOK 1.595

Kjøretøy

PT Cruiser PT_
Voyager IV RG 2000-2010
2000-2008

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



ATE MK25 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

300 C 2004-2010
Crossfire 2003-2008

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK26 OVERHALING NOK 2.003

Kjøretøy

Voyager IV RG 2000-2008

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



ATE MK26 ESP OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

300 C 2004-2010
Grand Voyager V RT 2007-2016
PT Cruiser PT_ 2000-2010
Sebring JS 2007-2010
Voyager IV RG 2000-2008

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



HELLA TURBOAKTUATOR OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

300 C 2004-2010
Grand Voyager V RT 2007-2016
PT Cruiser PT_ 2000-2010

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



CHRYSLER KOMBIINSTRUMENT, MOTORSTYREENHET & TCU

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler

PT CRUISER 2000-2006 OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



SEBRING JS 2007-2010 OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Belysning flirrer



BOSCH EDC16CP31 OVERHALING NOK 2.821

Kjøretøy

300 C 2004-2010
Grand Voyager V RT 2007-2016

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Problemer med jordforbindelse



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44) OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Voyager IV RG 2000-2008

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraftløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

! OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.



5G-TRONIC (722.6XX) NY ENHET NOK 2.877

Kjøretøy

300 C 2004-2010

Vanlige feil

- Feil på hastighetssensor

Produktinformasjon

Ny enhet! Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN ABS-STYREENHET

ATE MK60 (ABS-STYREENHET)

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

C2 JM_2003-2010

C3 I_2002-2009

C3 II_2009-2016

C3 Picasso_2008-2017

C5 DC_2001-2004

C5 RC_2004-2008

C-Crosser EP_2007-2012

DS3_2009-2019

Vanlige feil

• Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten

• Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET

OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy

C2 JM_2003-2010

C3 I_2002-2009

C3 II_2009-2016

C3 Picasso_2008-2017

C5 DC_2001-2004

C-Crosser EP_2007-2012

DS3_2009-2019

Vanlige feil

• Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

C4 Aircross_2012-2019

C-Crosser EP_2007-2012

Vanlige feil

• Ingen kommunikasjon med styreenheten

• Funksjonsfeil - oljepumpe

• Diverse feilmeldinger om hjulsensor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK70

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

C2 JM_2003-2010

C3 I_2002-2009

C3 II_2009-2016

C3 Picasso_2008-2017

C4 Picasso_2007-2013

DS3_2009-2019

Vanlige feil

• Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten

• Diverse feil på CAN-bus

• Diverse feilmeldinger om hjulsensor

• Funksjonsfeil - oljepumpe



BOSCH 5.3

OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Jumper 244_2002-2006

Jumpy U6U_1994-2007

Xsara N1_1997-2005

Vanlige feil

• Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



46

RENOVERINGSKATALOG

Alle prisene er ekskl. mva, frakt og/eller transportkostnader. Prisen er kun for garasjer og forhandlere. Vi leverer ikke til privatpersoner. Pris- og sortimentsmodifikasjon reservert.

CITROËN ABS-STYREENHET

BOSCH 5.4

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
C3 I	2002-2009
Evasion 22, U6	1994-2002
Jumper 230L	1994-2002
Jumper 244	2002-2006
Jumpy U6U	1994-2007
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.7

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
C8 EA_, EB_	2002-2014
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ABS

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C1 PM_, PN_	2005-2014
C4 LC_	2004-2010
Jumper	2006-2019
Jumpy	2007-2016
Nemo AA_	2007-2019
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C1 PM_, PN_	2005-2014
C4 B7	2010-2018
C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
C5 RD_	2008-2017
C8 EA_, EB_	2002-2014
DS4	2011-2019
DS5	2011-2019
Jumper	2006-2019
Jumpy	2007-2016
Nemo AA_	2007-2019
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

CITROËN ABS-STYREENHET, ACC & AKTUATOR

BOSCH 9.0 ABS (WIDE)	OVERHALING NOK 2.164
-----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy	Vanlige feil	
Jumper Relay 2006-2019 2006-2019	• P0500 - Bilens hastighetssensorfeil	

BOSCH 9.0 ESP	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy	Vanlige feil	
Berlingo B9 C1 C3 III Jumper Nemo AA_ 2008-2018 2014-2019 2016-2019 2006-2019 2007-2019	• På forespørsel, kontakt vår Kundeservice • P0500 - Bilens hastighetssensorfeil	

TRW EBC 440	OVERHALING NOK 2.550
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy	Vanlige feil	Produktinformasjon	
C6 TD_ 2005-2012	• Diverse feilmeldinger om trykksensor	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	

CITROËN C3 PICASSO 2008-2017	OVERHALING NOK 1.113
-------------------------------------	-----------------------------

	Vanlige feil	Produktinformasjon	
	• Pixelfeil • Total funksjonsfeil	Denne overhalingen inkluderer to helt nye LCD-skjermer.	

HELLA TURBOAKTUATOR	OVERHALING NOK 1.826
----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy	Vanlige feil	Produktinformasjon	
C5 RC_ C5 RD_ C6 TD_ Jumper Relay 2004-2008 2008-2017 2005-2012 2006-2019 2006-2019	• Bilen går kraftløs • Funksjonsfeil - Turboladere	For Garrett turboladere og dieselmotorer.	

CITROËN BODY CONTROL UNIT, DISPLAY & KOMBIINSTRUMENT

SIEMENS BSI COM 2000 OVERHALING NOK 1.595

Kjøretøy

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C5 DC_	2001-2004
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Opplåsing av dører fungerer ikke
- Vindusvisker og spyler virker ikke.
- Innendørs belysning virker ikke
- Drivstoffmåler Peugeot 206 forblir hengende, vanligvis på en fjerdede
- Belysnings problemer
- Problemer med blinklysene

Produktinformasjon

⚠ NB: I de fleste tilfeller er det nødvendig at BSI enheten blir gjort « Factory reset ». Denne må da programmeres i bilen ved hjelp av original forhandlerutstyr før enheten vil fungere igjen.



SIEMENS T1 BSI OVERHALING NOK 1.628

Kjøretøy

C3 I	2002-2009
------	-----------

Vanlige feil

- Blinklys fungerer ikke
- Vindusvisker virker ikke.



VALEO B6 BSI OVERHALING NOK 1.628

Kjøretøy

Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- ACC er ikke aktivert

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



C5 (12-PINS) 2008-2017 OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm.



BERLINGO 2008-2018 OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil & målere fungerer ikke
- Belysning defekt
- Belysning og instrument periodisk ute av funksjon
- Målere fungerer ikke & Ingen kommunikasjon med CAN-bus
- En eller flere visere virker ikke



- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën**
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

Alfa Romeo
 Atlas
 Audi
 Bentley
 BMW
 Cadillac
 Chevrolet
 Chrysler
 Citroën
 Dacia
 DAF
 Daihatsu
 Dodge
 Ducati
 Ferrari
 Fiat
 Ford
 Honda
 Hummer
 Hyundai
 Iveco
 Jaguar
 Jeep
 John Deere
 Kia
 Lancia
 Land Rover
 MAN
 Maybach
 Mazda
 Mercedes-Benz
 Microcar
 Mini
 Mitsubishi
 Nissan
 Opel
 Peugeot
 Porsche
 Renault
 Rover
 Saab
 Scania
 Seat
 Škoda
 Smart
 Ssangyong
 Subaru
 Suzuki
 Tesla
 Toyota
 VDL
 Volkswagen
 Volvo

CITROËN KOMBIINSTRUMENT

C1 2005-2012	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil - Kilometertelleren teller ikke - Hastighetsmåleren ute av funksjon	
C3 II 2009-2016	OVERHALING NOK 1.649
Vanlige feil - Belysning defekt - Feilfunksjon-Display - Total funksjonsfeil	
C4 2004-2010	OVERHALING NOK 1.649
Vanlige feil Pixelfeil	Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader. Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm. 
C5 2001-2008	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil - Hastighetsmåleren og / eller turteller ute av funksjon - Belysning defekt	
C5 2008-2017	OVERHALING NOK 1.649
Vanlige feil - Belysning defekt - Feilfunksjon-Display	

C6 2005-2012

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display



DS3 2009-2014

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil



JUMPER 2007-2018

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- Kilometerstand gir 399.999 / ----- igjen
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.
- En eller flere visere virker ikke
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



NEMO 2007-2020

OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler

Citroën

Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

XSARA PICASSO 1999-2010

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display



BOSCH EDC15C2 HDI

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
C5 DC_	2001-2004
C5 RC_	2004-2008
C8 EA_ EB_	2002-2014
Evasion 22. U6	1994-2002
Jumpy U6U	1994-2007
Xantia X2	1998-2003
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



BOSCH EDC15C7

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Jumper 230L	1994-2002
Jumper 244	2002-2006
Relay	2006-2019

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Signalfeil-Dyser
- Total svikt med motorstyreenheten
- Rail Trykk aktuator signal



BOSCH EDC16C3

OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy

Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Feilkode P0069-Lambdasensor
- Feilkode gjeldende turbostyring
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen dyserstyring
- Diverse feil



BOSCH EDC16C34

OVERHALING NOK 2.519

Kjøretøy

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C3 II	2009-2016
C3 Picasso	2008-2017
C4 B7	2010-2018
C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
C5 RC_	2004-2008
C5 RD_	2008-2017
Jumpy	2007-2016
Nemo AA_	2007-2019
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Diverse feil på grunn av kortslutning
- Eksosresirkulering systemet (EGR) kan ikke programmeres
- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets



CITROËN MOTORSTYREENHET

BOSCH M7.4.4	OVERHALING NOK 2.164
---------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
Saxo S0, S1	1996-2004
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Kjøleviften går kontinuerlig
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



BOSCH MA3.0 / MA3.1	OVERHALING NOK 1.857
----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

AX ZA_	1986-1998
Berlingo M49/59	1996-2008
Saxo S0, S1	1996-2004
ZX N2	1991-1997

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startspærresystem



BOSCH ME7.4.4	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
Xsara N1	1997-2005

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Feil i 5-voltskrets / Ingen signal til dyse
- Hovedrelé signal
- Problemer med jordforbindelse



BOSCH ME7.4.5	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C4 LC_	2004-2010
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Ingen signal til tennspole
- Diverse feil
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



BOSCH MEV17.4	OVERHALING NOK 2.419
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Berlingo B9	2008-2018
C3 I	2002-2009
C3 II	2009-2016
C3 Picasso	2008-2017
C4 B7	2010-2018
C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
DS3	2009-2019

Vanlige feil

- Feil i 5-voltskrets
- Ingen signal til tennspole



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën

Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN MOTORSTYREENHET

BOSCH MOTRONIC MP7.2 / MP7.3

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
Evasion 22, U6	1994-2002
Saxo S0, S1	1996-2004
Xantia X2	1998-2003
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Problemer med jordforbindelse
- Bensinpumpe virker ikke



MAGNETI MARELLI IAW (0)8P

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Evasion 22, U6	1994-2002
Jumper 230L	1994-2002
Xantia X1	1993-1998
Xsara N1	1997-2005
ZX N2	1991-1997

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tomgangsmotor
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Sporadisk motorstopp
- Feil i 5-voltskrets



MAGNETI MARELLI IAW 1AP

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

AX ZA_	1986-1998
Berlingo M49/59	1996-2008
Saxo S0, S1	1996-2004
Xantia X1	1993-1998
Xantia X2	1998-2003
Xsara N1	1997-2005
ZX N2	1991-1997

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Turteller ute av funksjon & Ingen signal til tomgangsmotor



MAGNETI MARELLI IAW 48P2

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C5 DC_	2001-2004
Evasion 22, U6	1994-2002
Jumper 244	2002-2006
Jumpy U6U	1994-2007
Saxo S0, S1	1996-2004
Xsara N1	1997-2005

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



MAGNETI MARELLI IAW 6LP1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C4 LC_	2004-2010
C5 DC_	2001-2004
C8 EA_ EB_	2002-2014
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



CITROËN MOTORSTYREENHET

MAGNETI MARELLI IAW 6LPB

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C4 B7	2010-2018
C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
C5 DC_	2001-2004
C5 RC_	2004-2008
C8 EA_ EB_	2002-2014

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Hovedrelé signal
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



MAGNETI MARELLI IAW 6LPC

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Hovedrelé signal
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



MAGNETI MARELLI IAW 6LP2

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C3 I	2002-2009
C4 LC_	2004-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



SAGEM S2000 / S2PM

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C5 DC_	2001-2004
Saxo S0, S1	1996-2004
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Vanlige feil

- Kjøleviften går kontinuerlig
- Diverse feil



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën

Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN MOTORSTYREENHET

SAGEM SL96	OVERHALING NOK 2.419
-------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
Saxo S0, S1	1996-2004
Xantia X1	1993-1998
Xantia X2	1998-2003
Xsara N1	1997-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tomgangsmotor
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Dårlig tomgang
- Diverse feil



SIEMENS BENDIX / FENIX 3	OVERHALING NOK 2.164
---------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

XM Y4	1994-2000
-------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Diverse feil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



SIEMENS SID 801A	OVERHALING NOK 2.419
-------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Berlingo M49/59	1996-2008
Xsara N1	1997-2005

Vanlige feil

- Diverse feil
- Ingen signal til dyse



SIEMENS SID 803	OVERHALING NOK 2.419
------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

C4 LC_	2004-2010
C5 RC_	2004-2008

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect



SIEMENS SID 803A	OVERHALING NOK 2.419
-------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
C5 RC_	2004-2008
C8 EA_ EB_ Jumpy	2002-2014
	2007-2016

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



CITROËN MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

SIEMENS SID 804 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C2 JM_ 2003-2010
C3 I 2002-2009

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



SIEMENS SID 806 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C2 JM_ 2003-2010
C3 I 2002-2009

Vanlige feil

- Diverse feil



VALEO J34P OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

Berlingo M49/59 1996-2008
C2 JM_ 2003-2010
C3 I 2002-2009

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Feil i 5-voltskrets
- Problemer med jordforbindelse
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus
- Hovedrelé signal
- Ingen signal til dyse



BOSCH BENSIN OVERHALING NOK 1.373

1.6i, 2.9i, 3.0i

Berlingo M49/59
C2 JM_
C3 I
C4 LC_
C5 DC_
C6 TD_
C8 EA_, EB_
Xsara N1
Xsara Picasso N68

OE-nummer

Bosch 0 280 750 041
Bosch 0 280 750 085
PSA 1635P3
PSA 1635Q9
PSA 163644
PSA 447280
PSA 96295910

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN NY ENHET NOK 1.732

1.4i 8v, 1.8i 16v, 2.0i 16v

Berlingo M49/59
C2 JM_
C3 I
C4 LC_
C5 DC_
C5 RC_
C8 EA_, EB_
Nemo AA_
Xsara N1
Xsara Picasso N68

OE-nummer

PSA 1635R8
PSA 1635V3
PSA 1635W8
PSA 408239821001
PSA 9640796280
PSA 9648053780
PSA 9652682880
VDO 408-239-821-001
VDO 408-239-823-003
VDO EGAST02
VDO EGAST04

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN

ANDRE DELER

DACIA

ABS-STYREENHET & MOTORSTYREENHET

FUJITSU POWER STEERING			OVERHALING NOK 1.373	
Kjøretøy C1 2005-2014		Vanlige feil • Feilkode C1552 / C1554 / C1555		
BOSCH 8 ABS			OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy Duster Logan LS_ Sandero I 2010-2018 2004-2013 2007-2012		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med styreenheten • Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Funksjonsfeil - Pumpemotor • Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
BOSCH 8 ESP			OVERHALING NOK 2.145	
Kjøretøy Duster 2010-2018		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor • Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
BOSCH 9.0 ESP			OVERHALING NOK 2.164	
Kjøretøy Duster Logan 7S Sandero II 2010-2018 2013-2019 2012-2019		Vanlige feil • På forespørsel, kontakt vår Kundeservice • P0500 - Bilens hastighetssensorfeil		
DELPHI DCM1.2			OVERHALING NOK 2.659	
Kjøretøy Duster Logan LS_ Sandero I 2010-2018 2004-2013 2007-2012		Vanlige feil • Rail Trykk aktuator signal • Hovedrelé signal		

DACIA MOTORSTYREENHET | DAF KOMBIINSTRUMENT

DAIHATSU ABS-STYREENHET

SIEMENS EMS3132

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Logan LS_ 2004-2013
Sanderø I 2007-2012

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Feil i 5-voltskrets
- Motorstyreenheten defekt på grunn av feil tilkobling av batteriets - og + poler



BUS & COACH (EURO 3 / 4)

OVERHALING NOK 2.877

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt
- En eller flere visere virker ikke

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm.



CF / LF / XF-SERIE 2002-2013

OVERHALING NOK 4.017

Vanlige feil

- Pixelfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Høytaler defekt

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm.



ATE MK60 (ABS-STYREENHET)

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Materia M4_ 2006-2012
Sirion M3_ 2005-2011

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

DAIHATSU

ABS-STYREENHET

DODGE

ABS-STYREENHET

ATE MK60 HYDRAULISK ENHET		OVERHALING NOK 1.848	
Kjøretøy Materia M4_ 2006-2012 Sirion M3_ 2005-2011		Vanlige feil • Diverse feilmeldinger om trykksensor	Produktinformasjon Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor. Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.
			
ATE MK70		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy Materia M4_ 2006-2012 Sirion M3_ 2005-2011		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Diverse feil på CAN-bus • Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Funksjonsfeil - oljepumpe	
BOSCH 8 ESP		OVERHALING NOK 2.145	
Kjøretøy Materia M4_ 2006-2012		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor • Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.
			
ATE MK20		OVERHALING NOK 1.595	
Kjøretøy Caravan III RG_ 2000-2007 Ram 2002-2008		Vanlige feil • Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Ingen kommunikasjon med styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor	
ATE MK25		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy Magnum 2004-2008		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.
			

DODGE ABS-STYREENHET, AKTUATOR, KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

ATE MK26 ESP OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Caliber	2006-2012
Caravan IV	2007-2019
Grand Caravan	2007-2019
Journey	2008-2019
Nitro	2007-2012
Ram	2008-2019
Ram Van	2001-2003

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



BOSCH 5.3 OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Durango	2003-2010
---------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



HELLA TURBOAKTUATOR OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

Caliber	2006-2012
Nitro	2007-2012

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



CALIBER 2006-2012 OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Belysning flirrer



BOSCH EDC16CP31 OVERHALING NOK 2.821

Kjøretøy

Nitro	2007-2012
-------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Problemer med jordforbindelse



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

DODGE MOTORSTYREENHET DUCATI ABS-STYREENHET & KOMBIINSTRUMENT

BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44) OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon	
Ram 2002-2008		- Bilen vil ikke starte - Motorstopp - Bilen går kraftløs - Feilkode 01318 & 0526 - Feilkode 1600 & 1690 - Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631	 OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.	

MITSUBISHI 64- & 76-PINS METAL HOUSE OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy		Vanlige feil	
Stealth 1990-2001		- Feil på 5-voltskrets - Ingen signal til tomgangsmotor - Hovedrelé signal - Ingen signal til tennspole	

BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy		Vanlige feil	
Monster S4 2000-2010		Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	

BOSCH 8 ABS OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon	
Monster 1100 EVO 2011-2013 Multistrada 1200 S 2010-2012		- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	

MONSTER S4 2000-2010 OVERHALING NOK 1.399

Kjøretøy		Vanlige feil	
		Blinklys fungerer ikke	

DUCATI MOTORSTYREENHET FERRARI ABS-STYREENHET

MAGNETI MARELLI IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

1198	2009-2011
848	2008-2013
Monster S4	2000-2010
Streetfighter	2009-2015

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole.
- P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/ Secondary Circuit Malfunition.
- P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/ Secondary Circuit Malfunition.

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



BOSCH 5.3 OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

360 F131	1999-2005
360 Spider F131	2000-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.7 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

612 Scaglietti	2004-2011
F430	2005-2009
F430 Spider	2005-2009

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

F430	2005-2009
------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FERRARI

FIAT

MOTORSTYREENHET

ABS-STYREENHET

BOSCH ME7.1.1		OVERHALING NOK 2.419	
Kjøretøy 575 Maranello F430 F430 Spider		Vanlige feil • Total funksjonsfeil	
		Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.	
			
ATE MK20		OVERHALING NOK 1.595	
Kjøretøy Brava 182 Bravo I 182 Doblo 119		Vanlige feil • Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Ingen kommunikasjon med styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor	
			
ATE MK26 ESP		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy Freemont JC		Vanlige feil • Funksjonsfeil - Pumpemotor • Trykksensorproblem	
			
ATE MK61		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy Doblo 263		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med styreenheten • Funksjonsfeil - oljepumpe • Diverse feilmeldinger om hjulsensor	
		Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
			
ATE MK70		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy Doblo 119 Doblo 263		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Diverse feil på CAN-bus • Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Funksjonsfeil - oljepumpe	
			

FIAT ABS-STYREENHET

BOSCH 5.3 OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Ducato 2 244	2002-2006
Punto 188	1999-2012
Scudo 220	1996-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Barchetta 183	1995-2005
Ducato 2 244	2002-2006
Ducato 230	1994-2002
Multipia 186	1999-2010
Palio 178	1996-2012
Punto 188	1999-2012
Strada 178E	1998-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.7 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Stilo 192	2001-2008
Ulysse 179AX	2002-2011

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ABS OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

500	2007-2019
Bravo II 198	2006-2014
Ducato 3 250	2006-2019
Florio 225	2007-2019
Grande Punto 199	2005-2019
Idea	2003-2012
Palio 178	1996-2012
Panda 169	2003-2012
Punto 188	1999-2012
Punto 199	2012-2019
Qubo 225	2008-2019
Scudo 270_	2007-2016
Sedici	2006-2014
Stilo 192	2001-2008
Strada 178E	1998-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

500	2007-2019
Bravo II 198	2006-2014
Ducato 3 250	2006-2019
Florio 225	2007-2019
Grande Punto 199	2005-2019
Panda 169	2003-2012
Punto 188	1999-2012
Punto 199	2012-2019
Qubo 225	2008-2019
Scudo 270_	2007-2016
Sedici	2006-2014
Stilo 192	2001-2008
Ulysse 179AX	2002-2011

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FIAT ABS-STYREENHET & KOMBIINSTRUMENT

BOSCH 9.0 ABS (WIDE) OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Ducato 3 250 2006-2019

Vanlige feil

- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



BOSCH 9.0 ESP OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Ducato 3 250 2006-2019
Fiorino 225 2007-2019
Grande Punto 199 2005-2019
Panda 312 2012-2019
Punto 188 1999-2012
Punto 199 2012-2019

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



TRW EBC 430 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Marea 185 1996-2007

Vanlige feil

- Ventil relé funksjonsfeil C0121



TRW EBC 430 NG/EV OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Croma 194 2005-2011

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



500 2007-2012 OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Pixelfeil
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.
- Belysning defekt
- En eller flere visere virker ikke



FIAT KOMBIINSTRUMENT

DOBLO 263 2010-2020

OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



DUCATO 3 2007-2014

OVERHALING NOK 1.859

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Kilometerstand gir 399.999 / ----- igjen
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.
- Belysning defekt
- En eller flere visere virker ikke
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



DUCATO 3 250 2014-2020

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Belysning defekt
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



FIORIONO 225 2007-2020

OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- Displayet slås av periodisk
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

FIAT KOMBIINSTRUMENT

GRANDE PUNTO 199 2005-2012

OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



PANDA 169 2002-2012

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Kilometerstand gir 399.999 / ----- igjen
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.
- Total funksjonsfeil & Belysning flimrer
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



QUBO 225 2008-2012

OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



SCUDO 270 2007-2016

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil & målere fungerer ikke
- Belysning defekt
- Belysning og instrument periodisk ute av funksjon
- Målere fungerer ikke & Ingen kommunikasjon med CAN-bus
- En eller flere visere virker ikke



STILO 2001-2007

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Feilfunksjon-Display
- Diverse feil



FIAT MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC15C2 HDI OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Scudo 220	1996-2006
Ulysse 179AX	2002-2011
Ulysse 220	1994-2002

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



BOSCH EDC15C7 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Doblo 119	2001-2009
Ducato 2 244	2002-2006
Ducato 230	1994-2002
Marea 185	1996-2007
Multipla 186	1999-2010
Punto 188	1999-2012
Stilo 192	2001-2008
Strada 178E	1998-2006

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Signalfeil-Dyser
- Total svikt med motorstyreenheten
- Rail Trykk aktuator signal



BOSCH EDC16C9 OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Idea	2003-2012
------	-----------

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen CAN-Bus kommunikasjon
- Total svikt
- Feil på 5-voltskrets
- Diverse feil



BOSCH EDC16C34 OVERHALING NOK 2.519

Kjøretøy

Scudo 270_	2007-2016
------------	-----------

Vanlige feil

- Diverse feil på grunn av kortslutning
- Eksosresirkulering systemet (EGR) kan ikke programmeres
- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH MOTRONIC MP7.2 / MP7.3 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Ulysse 220	1994-2002
------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til fennspole
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Problemer med jordforbindelse
- Bensinpumpe virker ikke



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

FIAT MOTORSTYREENHET

LUCAS DCU3F	OVERHALING NOK 2.419
-------------	----------------------

Kjøretøy	Vanlige feil	
Doblo 119 Palio 178 Siena 178_ Strada 178E	2001-2009 1996-2012 1996-2007 1998-2006	
	• Diverse feil	

MAGNETI MARELLI IAW (0)8P	OVERHALING NOK 2.164
---------------------------	----------------------

Kjøretøy	Vanlige feil	
Ducato 230 Ulysse 220	1994-2002 1994-2002	
	• Ingen signal til tennspole • Ingen signal til dyse • Ingen signal til tomgangsmotor • Funksjonssvikt -Startsperrsystem • Sporadisk motorstopp • Feil i 5-voltskrets	

MAGNETI MARELLI IAW 48P2	OVERHALING NOK 2.164
--------------------------	----------------------

Kjøretøy	Vanlige feil	
Scudo 220 Ulysse 179AX Ulysse 220	1996-2006 2002-2011 1994-2002	
	• Funksjonssvikt -Startsperrsystem • Ingen signal til dyse • Ingen signal til tennspole	

MAGNETI MARELLI IAW 49F / 4AF / 4EF	OVERHALING NOK 2.419
-------------------------------------	----------------------

Veicoli	Problemi più comuni	
Brava 182 Bravo I 182 Doblo 119 Marea 185 Multipla 186 Palio 178 Panda 141 Panda 169 Punto 176 Punto 188 Seicento 187	1995-2002 1995-2001 2001-2009 1996-2007 1999-2010 1996-2012 1980-2004 2003-2012 1993-1999 1999-2012 1998-2010	
	• Ingen signal til dyser • Diverse feil • Ingen signal til tomgangsmotor	

MAGNETI MARELLI IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM	OVERHALING NOK 1.639
---	----------------------

Kjøretøy	Vanlige feil	Produktinformasjon	
Doblo 119 Palio 178 Panda 169 Punto 188 Seicento 187 Strada 178E	2001-2009 1996-2012 2003-2012 1999-2012 1998-2010 1998-2006	• Ingen signal til tennspole. • P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion. • P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.	
		Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.	

FIAT MOTORSTYREENHET

MAGNETI MARELLI IAW 5NF	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Doblo 119	2001-2009
Panda 169	2003-2012
Punto 188	1999-2012
Stilo 192	2001-2008

Vanlige feil

- Feilaktig signal - Spjeldhus



MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX	OVERHALING NOK 2.419
-----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

500	2007-2019
Doblo 119	2001-2009
Ducato 3 250	2006-2019
Fiorino 225	2007-2019
Grande Punto 199	2005-2019
Idea	2003-2012
Panda 169	2003-2012
Panda 312	2012-2019
Punto 188	1999-2012
Punto 199	2012-2019
Qubo 225	2008-2019
Stilo 192	2001-2008

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



MAGNETI MARELLI IAW 6LP1	OVERHALING NOK 2.419
---------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Ulysse 179AX	2002-2011
--------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



SIEMENS SID 803A	OVERHALING NOK 2.419
-------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Scudo 270_	2007-2016
Ulysse 179AX	2002-2011

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FIAT SPJELDHUS FORD ABS-STYREENHET

BOSCH BENSIN

OVERHALING NOK 1.373

**1.2i; 1.3i; 1.4i; 1.6i; 1.8i; 1.9i;
2.0i; 2.2i; 2.4i; 2.5i; 3.0i; 3.2i**

OE-nummer

Bosch 0 205 003 052	Fiat Group 55181482
Bosch 0 280 750 014	Fiat Group 55187316
Bosch 0 280 750 042	Fiat Group 55210971
Bosch 0 280 750 053	Fiat Group 60654043
Bosch 0 280 750 073	Fiat Group 60654946
Bosch 0 280 750 102	Fiat Group 60660054
Bosch 0 280 750 137	Fiat Group 60672311
Bosch 0 280 750 173	Fiat Group 60816181
Bosch 0 280 750 174	Fiat Group 77363462
Bosch 0 280 750 195	Fiat Group 77363751
Bosch 0 280 750 462	Fiat Group 77364549
Fiat 46466175	Fiat Group 77365394
Fiat 46533515	Fiat Group 77365779
Fiat 60815340	Alfa Romeo 60629627
	Alfa Romeo 60815477

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

ATE MK20

OVERHALING NOK 1.595

Kjøretøy

Escort VII GAL, AAL, ABL	1995-2002
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Galaxy WGR	1995-2006
Ka RB_	1996-2008
Maverick	2001-2007
Puma EC_	1997-2002
Scorpio II GFR, GGR	1994-1998

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



ATE MK25

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Courier	1998-2007
Escape	2001-2007
Explorer U152	2002-2005
Focus DAW, DBW	1998-2004
Galaxy WGR	1995-2006
Maverick	2001-2007
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK26 ESP

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

F150	2008-2014
------	-----------

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



ATE MK60 (ABS-STYREENHET)

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Fusion JU_	2002-2012
Kuga	2008-2012

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



FORD ABS-STYREENHET

ATE MK60 HYDRAULISK ENHET OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Kuga	2008-2012

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61 OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

B-Max	2012-2017
C-Max	2003-2010
C-Max II	2010-2019
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus III	2011-2018
Grand C-Max	2010-2019
Kuga	2008-2012
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013
Transit Connect PJ2	2013-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK70 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

C-Max	2003-2010
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Fusion JU_	2002-2012
Ka RB_	1996-2008
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



BOSCH 5.3 OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Cougar EC_	1998-2001
Mondeo II BAP	1996-2000
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Mustang C	1993-2003
Transit	2000-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Mondeo II BAP	1996-2000
Transit	2000-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD ABS-STYREENHET

BOSCH 5.7	OVERHALING NOK 1.859
------------------	-----------------------------

Kjøretøy Mondeo III B4Y / 2000-2007 B5Y / BWY	Vanlige feil - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
--	---	---

BOSCH 8 ABS	OVERHALING NOK 2.035
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy Ka 2008-2016 Mondeo III B4Y / 2000-2007 B5Y / BWY Ranger 2006-2011 Transit 2006-2014	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
---	---	--	---

BOSCH 8 ESP	OVERHALING NOK 2.145
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy F150 2008-2014 Ka 2008-2016 Transit 2006-2014	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
--	--	--	---

BOSCH 9.0 ESP	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy Ranger 2011-2019 Transit Custom 2012-2019	Vanlige feil - På forespørsel, kontakt vår Kundeservice - P0500 - Bilens hastighetssensorfeil	
---	---	---

TRW EBC 430	OVERHALING NOK 1.857
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy Windstar 1999-2003 Windstar A3 1995-1999	Vanlige feil Ventil relé funksjonsfeil C0121	
--	---	---

FORD AKTUATOR & KOMBIINSTRUMENT

HELLA TURBOAKTUATOR OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

C-Max	2003-2010
Focus DAW, DBW	1998-2004
Focus II DA_	2004-2011
Galaxy WA6	2006-2014
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Mondeo IV	2007-2014
Ranger	2011-2019
S-Max	2006-2015
Transit	2006-2014
Transit	2000-2006
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013
Transit Custom	2012-2019

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



C-MAX 2003-2010 OVERHALING NOK 1.419

Vanlige feil

- Diverse CAN - Bus feil
- Analoge målere periodevis ute av funksjon
- U1900 (CAN) communication bus data fault



C-MAX II / GRAND C-MAX 2010-2019 OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Feilfunksjon-Display



FIESTA V JH, JD / FUSION JU 2001-2005 OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD KOMBIINSTRUMENT

FIESTA V JH, JD / FUSION JU 2005-2006	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil En eller flere visere virker ikke	
FIESTA V JH, JD / FUSION JU 2005-2008	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil - Belysning defekt - Total funksjonsfeil / Display flimrer - Feilfunksjon-Display - Ingen kommunikasjon med CAN-bus - Display belysning defekt	
FOCUS DAW, DBW 1998-2005	OVERHALING NOK 1.639
Vanlige feil - Total funksjonsfeil - Knapper ute av funksjon - Bare belysning fungerer - Display flimrer - En eller flere visere virker ikke	
FOCUS II 2005-2010	OVERHALING NOK 1.419
Vanlige feil - En eller flere visere virker ikke - Feilfunksjon-Display - Diverse feil - U1900 (CAN) communication bus data fault	
FOCUS III 2011-2018	OVERHALING NOK 1.649
Vanlige feil - Total funksjonsfeil - Feilfunksjon-Display	

FORD KOMBIINSTRUMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

GALAXY WA6 (TREND) 2006-2012	OVERHALING NOK 1.649
-------------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Målere fungerer ikke
- Feilfunksjon-Display



KA 2008-2016	OVERHALING NOK 1.649
---------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- En eller flere LED -lamper lyser svakt.
- Pixelfeil
- Kontrollknappene fungerer ikke



KUGA 2008-2012	OVERHALING NOK 1.446
-----------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Diverse CAN - Bus feil
- Analoge målere periodevis ute av funksjon
- U1900 (CAN) communication bus data fault



KUGA 2013-2019	OVERHALING NOK 1.649
-----------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Feilfunksjon-Display



MONDEO III B4Y / B5Y / BWY 2000-2007	OVERHALING NOK 1.649
---	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Hastighetsmåleren og / eller turteller ute av funksjon



FORD KOMBIINSTRUMENT

MONDEO IV (TREND) 2007-2014

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Målere fungerer ikke
- Feilfunksjon-Display



MONDEO IV (TITANIUM & S-EDITION) 2007-2014

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



MUSTANG 2004-2015

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke



S-MAX (TREND) 2006-2012

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Målere fungerer ikke
- Feilfunksjon-Display



S-MAX (TITANIUM & S-EDITION) 2006-2012

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



FORD KOMBIINSTRUMENT

TRANSIT 2003-2006	OVERHALING NOK 1.649
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Total funksjonsfeil



TRANSIT 2006-2014	OVERHALING NOK 1.649
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Alle displayer og målere fungerer ikke
- Total funksjonsfeil



TRANSIT CONNECT 2002-2009	OVERHALING NOK 1.649
----------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Siffrerne i kombiinstrumentet blinker
- Belysning defekt



TRANSIT CONNECT PJ2 2013-2020	OVERHALING NOK 1.649
--------------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

TRANSIT CUSTOM 2012-2020

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Feilfunksjon-Display



BOSCH EDC15P(+)

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Galaxy WGR 1995-2006

Vanlige feil

- Feilkode 16989 / P0605 / 001541 - Intern ROM feil
- Motoren går ikke / Ingen kommunikasjon med CAN-bus / Ingen styring av bensinpumpe relé

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH EDC16C3

OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy

C-Max 2003-2010
Focus II DA_ 2004-2011

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte



BOSCH EDC16C34

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

C-Max 2003-2010
Fiesta V JH_, JD_ 2001-2008
Fiesta VI JA8 2008-2017
Focus II DA_ 2004-2011
Fusion JU_ 2002-2012

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Feil i 5-voltskrets
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



BOSCH ME7.1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Galaxy WGR 1995-2006

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets
- Feilkode: 16989 / P0605 / 001541 (Intern ROM feil)
- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



FORD MOTORSTYREENHET

BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)	OVERHALING NOK 2.145
-----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Courier	1998-2007
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Focus DAW, DBW	1998-2004
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Transit	2000-2006
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraftløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

! OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.



CONTINENTAL EMS2102	OVERHALING NOK 2.419
----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Fiesta VI JA8	2008-2017
---------------	-----------

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



DELPHI COMMONRAIL	OVERHALING NOK 2.533
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Focus DAW, DBW	1998-2004
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Transit	2000-2006
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen signal til dyse



FOMOCO ESU XXX	OVERHALING NOK 2.419
-----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

C-Max	2003-2010
Focus II DA_	2004-2011
Galaxy WA6	2006-2014
Mondeo IV	2007-2014
S-Max	2006-2015
Transit	2006-2014

Vanlige feil

- Spjeldhus funksjonsfeil, feilkoder P2110 og P0607 til stede
- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus



MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX	OVERHALING NOK 2.419
-----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Ka	2008-2016
----	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford**
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

FORD MOTORSTYREENHET

SIEMENS SID 206

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Galaxy WA6	2006-2014
Kuga	2008-2012
Mondeo IV	2007-2014
S-Max	2006-2015
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Bilen kjører ikke noen ganger
- Feil i 5-voltskrets
- Rail Trykk aktuator signal
- EGR defekt



SIEMENS SID 803

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C-Max	2003-2010
Focus II DA_	2004-2011

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect



SIEMENS SID 804

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



SIEMENS SIM21

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus
- Feilkode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ingen signal til dyse



SIEMENS SIM22

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus
- Feilkode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ingen signal til dyse



FORD MOTORSTYREENHET

SIEMENS SIM28 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C-Max 2003-2010
Focus DAW, DBW 1998-2004
Focus II DA_ 2004-2011

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus
- Feilkode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction



SIEMENS SIM29 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C-Max 2003-2010
Focus II DA_ 2004-2011

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus
- Feilkode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ingen signal til dyse



SIEMENS SIM210 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Fiesta IV JA_, JB_ 1995-2002
Fiesta V JH_, JD_ 2001-2008
Fusion JU_ 2002-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus
- Feilkode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ingen signal til dyse



VISTEON EEC-V 60-PINS OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Courier 1998-2007
Escort VII GAL, AAL, ABL 1995-2002
Fiesta IV JA_, JB_ 1995-2002
Focus DAW, DBW 1998-2004
Ka RB_ 1996-2008
Puma EC_ 1997-2002
Transit Connect P65_, P70_, P80_ 2002-2013

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Dårlig tomgang



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD

MOTORSTYREENHET, SPJELDHUS & TCU

HONDA

ABS-STYREENHET

VISTEON EEC-V 104-PINS

Kjøretøy

Cougar EC_	1998-2001	Scorpio I GAE, GGE	1985-1994
Econoline	1993-1998	Scorpio II GFR, GGR	1994-1998
Escort VII GAL, AAL, ABL	1995-2002	Taurus P5_	1996-2019
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002	Transit	2000-2006
Focus DAW, DBW	1998-2004	Transit Connect P65_	2002-2013
Galaxy WGR	1995-2006	P70_, P80_	
Ka RB_	1996-2008		
Maverick	2001-2007		
Mondeo II BAP	1996-2000		
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007		
Mustang C	1993-2003		
Puma EC_	1997-2002		

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole



VISTEON ESU 1XX

Kjøretøy

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Focus II DA_	2004-2011
Fusion JU_	2002-2012

Vanlige feil

- Diverse feil



VISTEON BENSIN

1.2i, 1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0i

C-Max	Ford 1362955	Ford 4M5G-EC
Fiesta V JH_, JD_	Ford 1404858	Ford 4M5G-ED
Focus DAW, DBW	Ford 1444984	Ford 4M5G-FA
Focus II DA_	Ford 1505642	Ford VP2S6U-9E927-F
Fusion JU_	Ford 1537636	Visteon VP4M5U-9E927-DC
Galaxy WA6	Ford 2S6U-E	Visteon VP5M5U-9E927
Mondeo IV	Ford 2S6U-EA	Visteon VR2S6U-9E927
S-Max	Ford 2S6U-EB	
	Ford 2S6U-F	
	Ford 2S6U-FA	
	Ford 2S6U-FC	
	Ford 2S6U-G	
	Ford 2S6U-GA	

OE-nummer

Vanlige feil

- Feilkode P0810
- Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet
- Bilen vil ikke starte
- Problemer med giring

Produktinformasjon

Vær oppmerksom! Demonter koplings-pumpe før dere sender TCU enheten til oss. Vennligst ikke send med koblings-pumpen, for å unngå transportskade.

Vær oppmerksom! Renoveringen inkluderer TCU/ clutchaktuator og vekslemotor, send begge deler sammen til oss.



Bildet er et eksempel

BOSCH DURASHIFT

Kjøretøy

Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Vanlige feil

- Feilkode P0810
- Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet
- Bilen vil ikke starte
- Problemer med giring

Produktinformasjon

Vær oppmerksom! Demonter koplings-pumpe før dere sender TCU enheten til oss. Vennligst ikke send med koblings-pumpen, for å unngå transportskade.

Vær oppmerksom! Renoveringen inkluderer TCU/ clutchaktuator og vekslemotor, send begge deler sammen til oss.



ATE MK26 ESP

Kjøretøy

Insight	2009-2019
---------	-----------

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



HONDA ABS-STYREENHET

ATE MK60 (ABS-STYREENHET) OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Accord VIII CL, CM, CP 2003-2008
Civic VIII 2005-2012
CR-V II RD_ 2001-2006
CR-V III 2006-2012
Odyssey III 2005-2010
S2000 AP 1999-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy

Accord VIII CL, CM, CP 2003-2008
Civic VII 1999-2006
Civic VIII 2005-2012
CR-V II RD_ 2001-2006
CR-V III 2006-2012
Insight 2009-2019
Odyssey III 2005-2010
S2000 AP 1999-2009

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61 OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Accord IX CU 2008-2015
CR-Z ZF1 2010-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK70 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

CR-V II RD_ 2001-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy


Accord VI CG 1998-2003
Civic VI 1995-2001
Civic VII 1999-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo



TEKNOLOGISKE FREMSKRITT

VIL DISSE OPPFINNELSENE FÅ SITT GJENNOMBRUDD?

De siste utviklingene innen bilbransjen fortsetter å fascinere oss. Hverken penger, tid eller innsats blir spart for å kunne føre utviklingen på områdene sikkerhet, konnektivitet eller miljø videre. Men hvilke eksotiske teknologier får grønt lys fra bilfabrikantene? Og hvilke innovasjoner kan vi vente å se i den nærmeste fremtid? Vi har laget liste med en rekke interessante alternativer.


Utvendige side-airbags

Idéen om eksterne air-bags stammer allerede fra da de ble introdusert i rattet. Men til nå har teknologien som er nødvendig for å kunne tilpasse dette, ikke vært godt nok utviklet. En påkjørsel må nemlig raskt og med stor sikkerhet kunne fastslås før den faktisk skjer. ZF Friedrichshafen AG sier de har løsningene, nå er det opp til bilfabrikantene og tilpasse teknologien.



Virtual hazard mapping

Det ville vært kjekt om man kunne se rundt hjørnet når man nærmer seg et kryss, slik at man kunne vite hva som skjer før man er der. Det vil uten tvil forebygge mange farlige situasjoner! Det ser ut til at Nissan har fått dette til: Med I2V (Invisible to Visible) kan bilen selv lage et 360 graders oversikt over alt som beveger seg i nærheten av bilen, og om dette befinner seg bak et gjerde eller vegg. Dermed kan man bokstavelig talt se rundt hjørnet!



3D-printing av deler i metall

Proessen er fremdeles veldig arbeidskrevende, men det er imidlertid blitt mulig å 3D-printe deler i metall. For ikke så lenge siden presenterte Bugatti en organisk formet cal-liper i titan som veide bare 3 kg, men til tross for dette kan stoppe en bil som Bugatti Chiron på en sikker måte, også fra hastigheter over 400 km/t. Det er verdt å nevne at cal-liperen er bygget opp av 2213 lag med smeltet titanpulver og at printingen tar drøye 45 timer...





Gjennomsiktige vindusstolper

Vindusstolpene er en svært viktig del av karosseriets bærende evne, men samtidig tar de mye sikt. En god løsning er ikke funnet, selv om både Volvo og Kia har laget A-søyler delvis i glass (se bilde), har ikke dette nådd produksjonsstadiet.

Men nå som bøyelige OLED-skjermer er lansert, ser det ut til at man nærmer seg en løsning: Ved å tilpasse skjermer til formen av stolpen og å montere kameraer på utsiden, kan man projekte et bilde på innsiden slik at effekten av en usynlig vindusstolpe oppstår. Dermed kan man ta farvel til dødvinkelen.

Energiagring i karosseriets material

Overgangen til elektrisk drevne biler er naturligvis en god utvikling med hensyn til miljøet, men en stor ulempe er og blir batteripakken. Hverken størrelse, vekt eller rekkevidde er for øyeblikket på et ønsket nivå.

Men en gruppe som består av ni bilfabrikanter, bl.a. Volvo, tester ut en glimrende idé: Nemlig å lagre energi i selve karosseriet. Man bruker et material som består av polymer-fiber og kunstharpiks. Dette materialet er sterkt nok til å tilpasses biler, er lett å forme og kan slå opp nok energi til å realisere en vektbesparing på 15%. Ikke verst!



Hastighetsbegrensing ved hjelp av GPS

Dette er nok en idé som ikke vil falle i god jord hos alle, men ETSC (European Transport and Safety Council) har foreslått at alle biler som blir solgt fra og med mai 2022 er utstyrt med Intelligent Speed Assistant-system. Kort fortalt betyr det at GPS og trafikkskiltgjenkjenning jobber sammen for å kunne se hvor fort man har lov til å kjøre og tilpasser bilens effekt etter det. Med andre ord: Det er ikke mulig å kjøre for fort, selv om man gjerne vil.

I en tilvenningsperiode vil det likevel være mulig å overkjøre systemet ved å trykke gasspedalen i bunn. Det vil da gå av en rekke lyd- og lysalarmer for å gjøre en oppmerksom på at man faktisk kjører fortere enn tillatt.



HONDA ABS-STYREENHET & MOTORSTYREENHET

BOSCH 8 ABS		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
FR-V BE	2004-2009	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.
			
BOSCH 8 ESP		OVERHALING NOK 2.145	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Civic VII Civic VIII CR-V III FR-V BE Jazz II GD Jazz III GE	1999-2006 2005-2012 2006-2012 2004-2009 2002-2008 2008-2015	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.
			
BOSCH 9.0 ESP		OVERHALING NOK 2.164	
Kjøretøy		Vanlige feil	
CR-V IV Jazz IV GK	2012-2019 2015-2019	- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice - P0500 - Bilens hastighetssensorfeil	
			
NISSHINBO HONDA JAZZ		OVERHALING NOK 2.003	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Jazz II GD	2002-2008	- Funksjonsfeil - Pumpemotor - Feilkode (r) 51-1 og / eller 53-1	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.
			
BOSCH EDC15C7		OVERHALING NOK 2.164	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Civic VII Civic VIII	1999-2006 2005-2012	- Ingen signal til dyser - Diverse feil - Signalfeil-Dyser - Total svikt med motorstyreenheten - Rail Trykk aktuator signal	
			

HONDA TCU | HUMMER ABS-STYREENHET & KOMBIINSTRUMENT | HYUNDAI ABS-STYREENHET

I-SHIFT HONDA CLUTCH ACTUATOR

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Civic VIII
Jazz III GE

2005-2012
2008-2015

Vanlige feil

- Feilkode P0810



BOSCH 5.3

OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Hummer H2

2002-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



HUMMER H2 2002-2010

OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Diverse feil
- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt
- En eller flere visere virker ikke



ATE MK20

OVERHALING NOK 1.595

Kjøretøy

XG XG

1998-2019

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

HYUNDAI ABS-STYREENHET & ACC

ATE MK61		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Equus VI Genesis BH	2009-2016 2008-2013	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - oljepumpe - Diverse feilmeldinger om hjulsensor	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 
BOSCH 5.3		OVERHALING NOK 1.639	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Sonata IV EF	1998-2005	Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	
BOSCH 8 ABS		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Elantra HD Getz TB I20 PB, PBT Santa Fé II CM	2006-2011 2002-2009 2008-2014 2006-2012	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 
BOSCH 8 ESP		OVERHALING NOK 2.145	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Getz TB Grandeur TG I20 PB, PBT I30 FD Santa Fé II CM Sonata V NF	2002-2009 2005-2011 2008-2014 2007-2011 2006-2012 2005-2009	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 
I20 PB, PBT 2008-2014		OVERHALING NOK 1.373	
Vanlige feil			
Temperaturen er ikke justerbar			

HYUNDAI KOMBIINSTRUMENT, MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS | IVECO ABS-STYREENHET

I30 FD 2007-2011

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Belysning flimrer
- Belysning defekt



BOSCH EDC15C7

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Accent II LC	2000-2005
Elantra XD	2000-2006
Getz TB	2002-2009
H-1 / Starex	1997-2007
H200 A1	1997-2008
Matrix FC	2001-2010
Santa Fé I SM	2000-2006
Santa Fé II CM	2006-2012
Trajet FO	2000-2008
Tucson JM	2004-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Signalfeil-Dyser
- Total svikt med motorstyreenheten
- Rail Trykk aktuator signal



KEFICO LICENCE BOSCH

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Accent II LC	2000-2005
Amica	2003-2014
Atos MX	1998-2008
Coupe GK	2001-2009
Elantra XD	2000-2006
Getz TB	2002-2009
Matrix FC	2001-2010

Vanlige feil

- Total svikt
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



VDO DIESEL

NY ENHET NOK 2.255

2.0, 2.2 Diesel

I30 FD
ix55
Santa Fé II CM
Sonata V NF
Tucson JM

OE-nummer

Hyundai 35100-27400
Hyundai 35100-27410
Hyundai / Kia 35100-27400
Hyundai / Kia 35100-27410

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

BOSCH 5.3

OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Daily III	1999-2006
-----------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

IVECO ABS-STYREENHET

BOSCH 5.4			OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy		Vanlige feil		
Daily III	1999-2006	Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten		
BOSCH 8 ABS			OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon	
Daily IV	2006-2011	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
BOSCH 8 ESP			OVERHALING NOK 2.145	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon	
Daily IV Daily V	2006-2011 2011-2014	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
BOSCH 9.0 ABS (WIDE)			OVERHALING NOK 2.164	
Kjøretøy		Vanlige feil		
Daily V	2011-2014	P0500 - Bilens hastighetssensorfeil		
BOSCH 9.0 ESP			OVERHALING NOK 2.164	
Kjøretøy		Vanlige feil		
Daily V Daily VI	2011-2014 2014-2019	- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice - P0500 - Bilens hastighetssensorfeil		

IVECO KOMBIINSTRUMENT

DAILY III 2000-2006

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Total funksjonsfeil



DAILY IV / DAILY V 2006-2014

OVERHALING NOK 2.164

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- Kilometerstand gir 399.999 / ----- igjen
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.
- En eller flere visere virker ikke
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



STRALIS 2002-2006

OVERHALING NOK 2.607

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Diverse CAN - Bus feil
- Feilfunksjon-Display
- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt



TRAKKER 2004-2007

OVERHALING NOK 2.601

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Feilfunksjon-Display



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

IVECO

MOTORSTYREENHET

JAGUAR

ABS-STYREENHET

MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Daily V

2011-2014

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



ATE MK20

OVERHALING NOK 1.595

Kjøretøy

S-Type CCX

1999-2007

XJ NAW, NBW

1997-2003

XJ X300

1994-1997

XK 8 QDV, QEV

1996-2005

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



ATE MK25

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

S-Type CCX

1999-2007

XJ NAW, NBW

1997-2003

XK 8 QDV, QEV

1996-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK26 ESP

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

S-Type CCX

1999-2007

XJ X350, X358

2003-2009

XK 8 QDV, QEV

1996-2005

XK X150_J43_

2006-2014

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



BOSCH 5.7

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

X-Type CF1

2001-2009

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



JAGUAR ABS-STYREENHET, ACC, AKTUATOR & BODY CONTROL UNIT

BOSCH 8 ABS OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

X-Type CF1 2001-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

XF X250_J05_, CC9 2008-2015
X-Type CF1 2001-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



S-TYPE CCX (CONTROL UNIT) 1999-2007 OVERHALING NOK 1.857

Vanlige feil

- Temperaturen er ikke justerbar



HELLA TURBOAKTUATOR OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

S-Type CCX 1999-2007
XF X250_J05_, CC9 2008-2015
XJ X350, X358 2003-2009
X-Type CF1 2001-2009

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



JAGUAR SEAT MODULE OVERHALING NOK 1.628

Kjøretøy

XX 8 QDV, QEV 1996-2005

Vanlige feil

- Setejustering virker ikke



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

JEEP ABS-STYREENHET

ATE MK20		OVERHALING NOK 1.595	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Cherokee KJ	2001-2008	- Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
Grand Cherokee I ZJ	1991-1999		
Grand Cherokee II WJ, WG	1998-2005		
			

ATE MK25		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Cherokee KJ	2001-2008	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
			
		Produktinformasjon	
		Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	

ATE MK26		OVERHALING NOK 2.003	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Cherokee KJ	2001-2008	- Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten	
Grand Cherokee III WH	2005-2010		
			

ATE MK26 ESP		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Cherokee KJ	2001-2008	- Funksjonsfeil - Pumpemotor - Trykksensorproblem	
Compass MK49	2006-2016		
Grand Cherokee III WH	2005-2010		
Patriot MK74	2007-2019		
Wrangler III JK	2007-2019		
			

ATE MK61		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Wrangler III JK	2007-2019	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - oljepumpe - Diverse feilmeldinger om hjulsensor	
			
		Produktinformasjon	
		Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	

JEEP ABS-STYREENHET, AKTUATOR & MOTORSTYREENHET

BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Cherokee KK

2008-2012

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



HELLA TURBOAKTUATOR OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

Cherokee KJ
Cherokee KK
Commander XK
Compass MK49
Grand Cherokee III WH
Wrangler III JK

2001-2008
2008-2012
2005-2010
2006-2016
2005-2010
2007-2019

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



BOSCH EDC16C2 OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Cherokee KJ

2001-2008

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte (Varm / Kald)
- Feil i 5-voltskrets
- Total funksjonsfeil, hovedrelé signal



BOSCH EDC16CP31 OVERHALING NOK 2.821

Kjøretøy

Cherokee KJ
Commander XK
Grand Cherokee III WH

2001-2008
2005-2010
2005-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Problemer med jordforbindelse



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ABS styreenhet	ACC	Aktuator	Body control unit	Display	Kombiinstrument	LED-lampe	Motorstyreenhet	Spjeldhus	TCU	Andre deler
Alfa Romeo										
Atlas										
Audi										
Bentley										
BMW										
Cadillac										
Chevrolet										
Chrysler										
Citroën										
Dacia										
DAF										
Daihatsu										
Dodge										
Ducati										
Ferrari										
Fiat										
Ford										
Honda										
Hummer										
Hyundai										
Iveco										
Jaguar										
Jeep										
John Deere										
Kia										
Lancia										
Land Rover										
MAN										
Maybach										
Mazda										
Mercedes-Benz										
Microcar										
Mini										
Mitsubishi										
Nissan										
Opel										
Peugeot										
Porsche										
Renault										
Rover										
Saab										
Scania										
Seat										
Škoda										
Smart										
Ssangyong										
Subaru										
Suzuki										
Tesla										
Toyota										
VDL										
Volkswagen										
Volvo										

JEEP MOTORSTYREENHET & TCU | JOHN DEERE KOMBI-INSTRUMENT & MOTORSTYREENHET | KIA ABS-STYREENHET

SIEMENS BENDIX / FENIX 3

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Wrangler I YJ, SJ_	1986-1996	- Ingen signal til tennspole - Ingen signal til dyse - Funksjonssvikt -Startsperrsystem - Diverse feil	Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



5G-TRONIC (722.6XX)

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Cherokee KK Commander XK Grand Cherokee II WJ, WG Grand Cherokee III WH	2008-2012 2005-2010 1998-2005 2005-2010	Feil på hastighetssensor	Ny enhet! Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



JOHN DEERE BIF (BASIC INFORMATOR)

		Vanlige feil	
		- Feilfunksjon-Display - Total funksjonsfeil	



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
6000-serie 6010-serie 6020-serie 6030-serie	1998-2019 1998-2019 1998-2019 2000-2019	- Bilen vil ikke starte - Motorstopp - Bilen går kraftløs - Feilkode 01318 & 0526 - Feilkode 1600 & 1690 - Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631	 OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene. 

BOSCH 5.4

Kjøretøy		Vanlige feil	
Magentis GD Sorento JC	2001-2005 2002-2009	Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	



KIA ABS-STYREENHET, AKTUATOR, KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH 8 ABS OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Cee'd ED 2007-2012
Sorento JC 2002-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Carnival / Grand Carnival III VQ 2005-2010
Cee'd ED 2007-2012
Sorento JC 2002-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



HELLA TURBOAKTUATOR OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

Sorento XM 2009-2014

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



PICANTO BA 2004-2011 OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



BOSCH EDC15C7 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Carens II FJ 2002-2006
Sorento JC 2002-2009
Sportage JE_ 2004-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Signalfeil-Dyser
- Total svikt med motorstyreenheten
- Rail Trykk aktuator signal



KIA MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

LANCIA ABS-STYREENHET

KEFICO LICENCE BOSCH		OVERHALING NOK 2.164	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Cerato LD Picanto BA	2004-2008 2004-2011	• Total svikt • Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten	
			
VDO DIESEL		NY ENHET NOK 2.255	
2.0, 2.2 Diesel		Produktinformasjon	
Carens III UN Cee'd ED Magentis MG Optima Sportage JE_		Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet. 	
		Bildet er et eksempel	
ATE MK26 ESP		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Thema LX	2011-2019	• Funksjonsfeil - Pumpemotor • Trykksensorproblem	
			
BOSCH 5.4		OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Kappa 838 Lybra 839	1994-2001 1999-2005	• Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	
			
BOSCH 5.7		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Phedra 179	2002-2010	• Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Diverse feilmeldinger om trykksensor • Funksjonsfeil - Pumpemotor	
			

LANCIA ABS-STYREENHET

BOSCH 8 ABS	OVERHALING NOK 2.035
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Musa 350 2004-2012

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP	OVERHALING NOK 2.145
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Musa 350 2004-2012
Phedra 179 2002-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 9.0 ESP	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Ypsilon 846 2011-2019

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



TRW EBC 430 NG/EV	OVERHALING NOK 1.857
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Thesis 841AX 2002-2009
Ypsilon 843 2003-2011

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

LANCIA AKTUATOR, KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

HELLA TURBOAKTUATOR

OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

Voyager MPV 404 2011-2019

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



YPSILON 843 2006-2010

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



BOSCH EDC15C2 HDI

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Phedra 179 2002-2010
Zeta 220 1995-2002

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem



BOSCH EDC15C7

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Lybra 839 1999-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Signalfeil-Dyser
- Total svikt med motorstyreenheten
- Rail Trykk aktuator signal



BOSCH EDC16C9

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Musa 350 2004-2012

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen CAN-Bus kommunikasjon
- Total svikt
- Feil på 5-voltskrets
- Diverse feil



LANCIA

MOTORSTYREENHET

BOSCH MOTRONIC M1.7 / M1.72 / M1.73

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Thema 834

1984-1994

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



MAGNETI MARELLI IAW 49F / 4AF / 4EF

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Lybra 839

1999-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Ingen signal til tomgangsmotor



MAGNETI MARELLI IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM

OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Y 840A

1995-2003

Ypsilon 843

2003-2011

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole.
- P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.
- P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Musa 350

2004-2012

Ypsilon 843

2003-2011

Ypsilon 846

2011-2019

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



MAGNETI MARELLI IAW 6LP1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Phedra 179

2002-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

LANCIA SPJELDHUS LAND ROVER ABS-STYREENHET

BOSCH BENSIN

OVERHALING NOK 1.373

**1.2i; 1.3i; 1.4i; 1.6i; 1.8i; 1.9i;
2.0i; 2.2i; 2.4i; 2.5i; 3.0i; 3.2i**

OE-nummer

Alfa Romeo 60629627	Fiat 60815340
Alfa Romeo 60815477	Fiat Group 55181482
Bosch 0 205 003 052	Fiat Group 55187316
Bosch 0 280 750 014	Fiat Group 55210971
Bosch 0 280 750 042	Fiat Group 60654043
Bosch 0 280 750 053	Fiat Group 60654946
Bosch 0 280 750 073	Fiat Group 60660054
Bosch 0 280 750 102	Fiat Group 60672311
Bosch 0 280 750 137	Fiat Group 60816181
Bosch 0 280 750 173	Fiat Group 77363462
Bosch 0 280 750 174	Fiat Group 77363751
Bosch 0 280 750 195	Fiat Group 77364549
Bosch 0 280 750 462	Fiat Group 77365394
Fiat 46466175	Fiat Group 77365779
Fiat 46533515	

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

ATE MK25

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Freelander LN 1998-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK26 ESP

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Freelander 2 FA_ 2006-2014
Range Rover 2011-2019
Evoque LV

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



BOSCH 5.7

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Range Rover III LM 2002-2012

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ESP

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Defender LD 1990-2017
Discovery III TAA 2004-2009
Discovery IV LA 2009-2016
Range Rover III LM 2002-2012
Range Rover Sport LS, L320 2005-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



LAND ROVER AKTUATOR & KOMBIINSTRUMENT MAN MOTORSTYREENHET | MAYBACH KOMBIINSTRUMENT

HELLA TURBOAKTUATOR

OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

Defender LD 1990-2017
Discovery III TAA 2004-2009
Freelander 2 FA 2006-2014
Range Rover III LM 2002-2012
Range Rover IV LG 2012-2019

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



RANGE ROVER III LM 2002-2009

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Pixelfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt

Produktinformasjon

Denne overhalingen inkluderer en helt ny LCD-skjerm med flatkabel.



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

L2000 / LE2000 1993-2005

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraftløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

 OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.



CL-KLASSE W215 / S-KLASSE W220 1998-2005

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Belysning defekt
- En eller flere visere virker ikke



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

MAZDA ABS-STYREENHET

ATE MK20		OVERHALING NOK 1.595	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Tribute EP	2000-2008	- Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
			
ATE MK25		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Tribute EP	2000-2008	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
		Produktinformasjon	
		Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
			
ATE MK60 (ABS-STYREENHET)		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
2 (Mazda) DE	2007-2014	- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor	
2 (Mazda) DY	2003-2007		
3 (Mazda) BK	2003-2009		
3 (Mazda) BL	2009-2013		
5 (Mazda) CR19	2005-2010		
			
ATE MK60 HYDRAULISK ENHET		OVERHALING NOK 1.848	
Kjøretøy		Vanlige feil	
2 (Mazda) DE	2007-2014	Diverse feilmeldinger om trykksensor	
2 (Mazda) DY	2003-2007		
3 (Mazda) BK	2003-2009		
3 (Mazda) BL	2009-2013		
5 (Mazda) CR19	2005-2010		
6 (Mazda) GH	2007-2012		
		Produktinformasjon	
		Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.	
		Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.	
			
ATE MK61		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	
3 (Mazda) BL	2009-2013	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - oljepumpe - Diverse feilmeldinger om hjulsensor	
5 (Mazda) CW	2010-2019		
		Produktinformasjon	
		Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
			

MAZDA ABS-STYREENHET

ATE MK70	OVERHALING NOK 1.859
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

2 (Mazda) DE	2007-2014
2 (Mazda) DY	2003-2007
3 (Mazda) BK	2003-2009
5 (Mazda) CR19	2005-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



BOSCH 5.3	OVERHALING NOK 1.639
------------------	-----------------------------

Kjøretøy

MX-5 II NB	1998-2005
------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.4	OVERHALING NOK 1.857
------------------	-----------------------------

Kjøretøy

MX-5 II NB	1998-2005
------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 8 ESP	OVERHALING NOK 2.145
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

CX-7 ER	2006-2019
MX-5 III NC	2005-2014

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 9.0 ESP	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

CX-3 PE	2015-2019
---------	-----------

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda

Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MAZDA MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC16C3 OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy

3 (Mazda) BK 2003-2009

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte



BOSCH EDC16C34 OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

3 (Mazda) BK 2003-2009
3 (Mazda) BL 2009-2013

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Feil i 5-voltskrets
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



DENSO BENSIN OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

323 V BA 1994-1998
323 VI BJ 1998-2004
Demio DW 1996-2002
MX-5 II NB 1998-2005
Premacy CP 1999-2005
Xedos 6 CA 1992-1999

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Diverse feilkoder på dyser
- Bilen vil ikke starte
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



SIEMENS SID 804 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

2 (Mazda) DY 2003-2007

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



SIEMENS SIM22 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

2 (Mazda) DY 2003-2007

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus
- Feilkode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ingen signal til dyse



MAZDA MOTORSTYREENHET & TCU MERCEDES-BENZ ABS-STYREENHET

SIEMENS SIM210 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy	Vanlige feil
2 (Mazda) DY 2003-2007	- Ingen signal til tennspole - Feilaktig signal - Spjeldhus - Feilkode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction - Ingen signal til dyse



BOSCH DURASHIFT OVERHALING NOK 4.125

Kjøretøy	Vanlige feil
2 (Mazda) DE 2 (Mazda) DY 2007-2014 2003-2007	- Feilkode P0810 - Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet - Bilen vil ikke starte - Problemer med giring

Produktinformasjon

⚠ Vær oppmerksom! Demonter kopplings-pumpe før dere sender TCU enheten til oss. Vennligst ikke send med koblings-pumpen, for å unngå transportskade.

⚠ Vær oppmerksom! Renoveringen inkluderer TCU/ clutchaktuator og vekselmotor, send begge deler sammen til oss.



ATE MCU 4 ESP OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy	Vanlige feil
M-Klasse W163 1998-2005	- Ventiler fungerer ikke - Pumpemotoren fungerer ikke (C1404)



ATE MK25 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy	Vanlige feil
C-Klasse W203, CL203, S203 CLK W208, A208, C208 CLK W209, A209, C209 GL-Klasse X164 M-Klasse W163 M-Klasse W164 R-Klasse W251, V251 SLK W171, R171 2000-2007 1997-2002 2002-2009 2006-2012 1998-2005 2005-2011 2006-2014 2004-2011	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MERCEDES-BENZ ABS-STYREENHET

ATE MK26 ESP			OVERHALING NOK 2.035		
Kjøretøy C-Klasse W204, C204, S204 CL-Klasse W216 GLK-Klasse X204 S-Klasse W221 SLK W172, R172 2007-2014 2006-2013 2008-2015 2005-2013 2011-2019			Vanlige feil - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Trykksensorproblem		
					
BOSCH 5.3			OVERHALING NOK 1.639		
Kjøretøy Sprinter W901, W902, W903, W904, W905 V-Klasse W638 Vito W638 1995-2006 1996-2003 1997-2003			Vanlige feil Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten		
					
BOSCH 5.7			OVERHALING NOK 1.859		
Kjøretøy Sprinter W901, W902, W903, W904, W905 V-Klasse W638 Viano W639 Vito W638 Vito W639 1995-2006 1996-2003 2003-2014 1997-2003 2003-2014			Vanlige feil - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor		
					
BOSCH 8 ESP			OVERHALING NOK 2.145		
Kjøretøy A-Klasse W169 B-Klasse W245 E-Klasse W212, S212, C207, A207 Sprinter W906 Vario Viano W639 Vito W639 2004-2012 2005-2011 2009-2016 2006-2018 1996-2019 2003-2014 2003-2014			Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene		
			Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.		
					
BOSCH 9.0 ESP			OVERHALING NOK 2.164		
Kjøretøy A-Klasse W169 B-Klasse W245 Citán W415 E-Klasse W212, S212, C207, A207 Sprinter W906 Vito W447 2004-2012 2005-2011 2012-2019 2009-2016 2006-2018 2015-2019			Vanlige feil - På forespørsel, kontakti vår Kundeservice - P0500 - Bilens hastighetssensorfeil		
					

MERCEDES-BENZ AKTUATOR & KOMBIINSTRUMENT

HELLA TURBOAKTUATOR	OVERHALING NOK 1.826
---------------------	----------------------

Kjøretøy

C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007	M-Klasse W166	2011-2015
C-Klasse W204, C204, S204	2007-2014	R-Klasse W251, V251	2006-2014
CLK W209, A209, C209	2002-2009	S-Klasse W220	1998-2005
CLS W218, C218	2011-2018	S-Klasse W221	2005-2013
CLS W219, C219	2004-2010	Sprinter W906	2006-2018
E-Klasse W211, S211	2002-2008	Viano W639	2003-2014
E-Klasse W212, S212, C207, A207	2009-2016	Vito W639	2003-2014
G-Klasse W461, W463	1979-2019		
GL-Klasse X164	2006-2012		
GLK-Klasse X204	2008-2015		
M-Klasse W163	1998-2005		
M-Klasse W164	2005-2011		

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere



Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.

A-KLASSE W168 1997-2004	OVERHALING NOK 1.113
-------------------------	----------------------

Vanlige feil

- Drivstoffmåler defekt
- Feilfunksjon-Display
- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt
- Problemer med blinklysene



A-KLASSE W169 2004-2012	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.353	OVERHALING NOK 1.649
-------------------------	---------------------------------------	----------------------

Vanlige feil

- Pixelfeil

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



ACTROS 2002-2010	OVERHALING NOK 1.831
------------------	----------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Hastighetsmåleren ute av funksjon
- Feilfunksjon-Display



ATEGO / AXOR 2005-2012	OVERHALING NOK 1.831
------------------------	----------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MERCEDES-BENZ KOMBIINSTRUMENT

B-KLASSE W245 2005-2011		OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD	NOK 1.353	OVERHALING	NOK 1.649
Vanlige feil • Pixelfeil		Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.			
C-KLASSE W202, S202 1993-2000		OVERHALING NOK 1.089			
Vanlige feil • Temperaturmåler ute av funksjon • Total funksjonsfeil					
C-KLASSE W203, CL203, S203 2000-2004		OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD	NOK 1.353	OVERHALING	NOK 1.649
Vanlige feil • Display defekt • Indikatorlampe fjernlys virker ikke • Display belysning defekt		Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.			
C-KLASSE W203, CL203, S203 2004-2007		OVERHALING NOK 1.649			
Vanlige feil • Feilfunksjon-Display					
C-KLASSE W204, C204, S204 2007-2011		OVERHALING NOK 1.831			
Vanlige feil • Total funksjonsfeil • Belysning defekt • Hastighetsmåleren ute av funksjon					

MERCEDES-BENZ KOMBIINSTRUMENT

C-KLASSE W204, C204, S204 2011-2014

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil



CL-KLASSE W215 / S-KLASSE W220 1998-2005

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Belysning defekt
- En eller flere visere virker ikke



CLK W208, A208, C208 2000-2002

OVERHALING NOK 1.089

Vanlige feil

- Display defekt
- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Denne overhalingen inkluderer to nye displayer med høy-kvalitativ flat kabel.



CLK W209, A209, C209 2003-2009

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Hastighetsmåleren fungerer ikke
- Total funksjonsfeil



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

MERCEDES-BENZ KOMBIINSTRUMENT

E-KLASSE W210, S210 1995-1999		OVERHALING NOK 1.089	
Vanlige feil • Pixelfeil • En eller flere visere virker ikke • Belysning defekt • Total funksjonsfeil			
E-KLASSE W210, S210 2000-2002		OVERHALING NOK 1.089	
Vanlige feil • Pixelfeil • En eller flere visere virker ikke • Belysning defekt • Total funksjonsfeil		Produktinformasjon Denne overhalingen inkluderer to nye displayer med høy-kvalitativ flat kabel.	
E-KLASSE W211, S211 2002-2008		OVERHALING NOK 1.446	
Vanlige feil • Hastighetsmåleren fungerer ikke • Total funksjonsfeil			
G-KLASSE W461 / W463 2001-2007		OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.353	OVERHALING NOK 1.649
Vanlige feil • Display defekt • Indikatorlampe fjernlys virker ikke • Display belysning defekt		Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.	
GLK-KLASSE X204 2008-2015		OVERHALING NOK 1.831	
Vanlige feil • Total funksjonsfeil • Belysning defekt • Hastighetsmåleren ute av funksjon			

MERCEDES-BENZ KOMBIINSTRUMENT

SL W129 1989-2001

OVERHALING NOK 2.164

Vanlige feil

- Siffrerne i kombiinstrumentet blinker
- Temperaturmåler ute av funksjon



SLK W171, R171 2004-2011

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil



SPRINTER W906 (LOWLINE) 2006-2018

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Diverse feil



VIANO W639 / VITO W639 2004-2006

OVERHALING
UTEN Å
BYTTE LCD

NOK 1.353

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



VITO W447 2014-2020

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Display belysning defekt



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda

Mercedes-Benz

Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

MERCEDES-BENZ MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC15 CDI			OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy A-Klasse W168 C-Klasse W202, S202 E-Klasse W210, S210 Vaneo W414 V-Klasse W638 Vito W638 1997-2004 1993-2000 1995-2002 2002-2005 1996-2003 1997-2003			Vanlige feil - Ingen signal til dyser - Diverse feil - Funksjonssvikt -Startsperrsystem - Bilen vil ikke starte		
					
BOSCH EDC15C6 MERCEDES CR2.XX			OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy C-Klasse W202, S202 C-Klasse W203, CL203, S203 CLK W209, A209, C209 E-Klasse W210, S210 G-Klasse W461, W463 M-Klasse W163 S-Klasse W220 Sprinter W901, W902, W903, W904, W905 1993-2000 2000-2007 2002-2009 1995-2002 1979-2019 1998-2005 1998-2005 1995-2006			Vanlige feil - Diverse feil - Bilen vil ikke starte - Feil i 5-voltskrets - Funksjonssvikt -Startsperrsystem - Ingen signal til dyser		
					
BOSCH EDC16C2			OVERHALING NOK 2.877		
Kjøretøy C-Klasse W203, CL203, S203 CLK W209, A209, C209 E-Klasse W211, S211 S-Klasse W220 Viano W639 Vito W639 2000-2007 2002-2009 2002-2008 1998-2005 2003-2014 2003-2014			Vanlige feil - Bilen vil ikke starte (Varm / Kald) - Feil i 5-voltskrets - Total funksjonsfeil, hovedrelé signal		
					
BOSCH EDC16CP31			OVERHALING NOK 2.821		
Kjøretøy C-Klasse W203, CL203, S203 CLK W209, A209, C209 CLS W219, C219 E-Klasse W211, S211 GL-Klasse X164 M-Klasse W164 R-Klasse W251, V251 Sprinter W906 Viano W639 Vito W639 2000-2007 2002-2009 2004-2010 2002-2008 2006-2012 2005-2011 2006-2014 2006-2018 2003-2014 2003-2014			Vanlige feil - Ingen signal til dyse - Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten - Problemer med jordforbindelse		
					
BOSCH ME2.0 / ME2.1			OVERHALING NOK 2.877		
Kjøretøy C-Klasse W202, S202 C-Klasse W203, CL203, S203 CL-Klasse W215 CLK W208, A208, C208 CLK W209, A209, C209 E-Klasse W210, S210 G-Klasse W461, W463 M-Klasse W163 S-Klasse W140 / C140 S-Klasse W220 SL W129, R129 SLK W170, R170 Sprinter W901, W902, W903, W904, W905 V-Klasse W638 Vito W638 1993-2000 2000-2007 1998-2005 1997-2002 2002-2009 1995-2002 1979-2019 1998-2005 1991-1998 1998-2005 1989-2001 1996-2004 1995-2006 1996-2003 1997-2003			Vanlige feil - Feilkode P0806 – Sluttrinn kompressor styring defekt - Kompressoren får stadig strøm - Total svikt med motorstyreenheten - Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten - Sensor blir ikke kjent igjen av kontroll styreenheten		
					

MERCEDES-BENZ MOTORSTYREENHET

SIEMENS SIM266

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

A-Klasse W169
B-Klasse W245

2004-2012
2005-2011

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



SIEMENS SIM4L KE

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

C-Klasse W203, CL203, S203
C-Klasse W204, C204, S204
CLK W209, A209, C209
E-Klasse W211, S211
SLK W171, R171
Sprinter W906

2000-2007
2007-2014
2002-2009
2002-2008
2004-2011
2006-2018

Vanlige feil

- Diverse feil
- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten, bilen kjører ikke noen ganger



TEMIC PLD

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Actros BM 963
Actros MP1
Actros MP2
Atego
Axor
Citaro
Econic I
O500U
Vario

2011-2018
1996-2002
2002-2010
1997-2012
2005-2012
1997-2011
1998-2013
2010-2019
1996-2019

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



VDO HFM

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

C-Klasse W202, S202
CLK W208, A208, C208
E-Klasse W124, A124, C124, S124
E-Klasse W210, S210
G-Klasse W461, W463
M-Klasse W163
S-Klasse W140 / C140
SL W129, R129
SLK W170, R170

1993-2000
1997-2002
1987-1995
1995-2002
1979-2019
1998-2005
1991-1998
1989-2001
1996-2004

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til tomgangsmotor



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

MERCEDES-BENZ MOTORSTYREENHET, SPJELDHUS & TCU

VDO MSM A-KLASSE (LHM)	OVERHALING NOK 1.749
------------------------	----------------------

Kjøretøy		Vanlige feil
A-Klasse W168 Vaneo W414	1997-2004 2002-2005	• Motoren mangler kraft • Motorstyreenheten gir feilkode på luftmengemåler • Motoren får for mye eller for lite drivstoff • Gasspjeld åpnes og lukkes fremdeles



VDO MSM2	OVERHALING NOK 2.164
----------	----------------------

Kjøretøy		Vanlige feil
A-Klasse W168 Vaneo W414	1997-2004 2002-2005	• Feilkode P0605 – Motorstyreenhet defekt • Feilkode P0601 – Motorstyreenhet defekt • Kjøleviften går kontinuerlig • Ingen respons på gasspedal / gasspjeld åpnes og lukkes fremdeles. • Total funksjonsfeil



BOSCH BENSIN	OVERHALING NOK 1.375
--------------	----------------------

1.5i- 5.8i	OE-nummer	Produktinformasjon
A-Klasse W169 B-Klasse W245 C-Klasse W202, S202 C-Klasse W203, CL203, S203 C-Klasse W204, C204, S204 CL-Klasse W215 CLK W208, A208, C208 CLK W209, A209, C209 CLS W219, C219 Crossfire E-Klasse W210, S210 E-Klasse W211, S211 E-Klasse W212, S212, C207, A207 G-Klasse W461, W463 GL-Klasse X164 Maybach W240 S7/62 M-Klasse W163	M-Klasse W164 R-Klasse W251, V251 S-Klasse W220 S-Klasse W221 SL W230, R230 SLK W170, R170 SLK W171, R171 SLR W199, R199 Sprinter W901, W902, W903, W904, W905 Sprinter W906 V-Klasse W638 Viano W639 Vito W638 Vito W639	Bosch 0 280 750 015 Bosch 0 280 750 017 Bosch 0 280 750 019 Bosch 0 280 750 021 Bosch 0 280 750 022 Bosch 0 280 750 022 Bosch 0 280 750 045 Bosch 0 280 750 067 Bosch 0 280 750 074 Bosch 0 280 750 076 Bosch 0 280 750 125 Bosch 0 280 750 175 Bosch 0 280 750 182 Bosch 0 280 750 184 Bosch 0 280 750 467 Mercedes-Benz A 111 098 00 50 Mercedes-Benz A 111 098 01 09 Mercedes-Benz A 111 141 01 25 Mercedes-Benz A 111 141 02 25 Mercedes-Benz A 111 141 03 25 Mercedes-Benz A 112 141 01 25 Mercedes-Benz A 113 141 01 25 Mercedes-Benz A 137 141 01 25 Mercedes-Benz A 266 141 05 25 Mercedes-Benz A 271 141 00 25 Mercedes-Benz A 273 141 03 25 Mercedes-Benz A 275 141 06 25



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN	OVERHALING NOK 2.908
------------	----------------------

1.8i, 2.0i, 2.2i, 2.3i, 2.8i, 3.0i, 3.2i, 3.6i	OE-nummer	Produktinformasjon
C-Klasse W202, S202 CLK W208, A208, C208 E-Klasse W124, A124, C124, S124 S-Klasse W140 / C140 SL W129, R129 Sprinter W901, W902, W903, W904, W905 V-Klasse W638 Vito W638	VDO 408-227-111-001 VDO 408-227-111-002 VDO 408-227-111-003 VDO 408-227-121-001 VDO 408-227-121-002 VDO 408-227-121-003 VDO 408-227-121-004 VDO 408-227-211-001 VDO 408-227-211-002 VDO 408-227-231-001 VDO 408-227/121/002 VDO A2C59510987 Mercedes-Benz A 000 141 54 25 Mercedes-Benz A 000 141 65 25 Mercedes-Benz A 000 141 70 25 Mercedes-Benz A 000 141 71 25 Mercedes-Benz A 000 141 91 25 Mercedes-Benz A 000 141 92 25 Mercedes-Benz A 000 141 99 25 Mercedes-Benz A 001 141 02 25 Mercedes-Benz A 001 141 05 25	Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

5G-TRONIC (722.6XX)	NY ENHET NOK 2.877
---------------------	--------------------

Kjøretøy		Vanlige feil
C-Klasse W202, S202 C-Klasse W203, CL203, S203 C-Klasse W204, C204, S204 CL-Klasse W215 CLK W208, A208, C208 CLK W209, A209, C209 E-Klasse W210, S210 E-Klasse W211, S211 M-Klasse W163 S-Klasse W220 SLK W171, R171 Sprinter W906 Viano W639 Vito W639	1993-2000 2000-2007 2007-2014 1998-2005 1997-2002 2002-2009 1995-2002 2002-2008 1998-2005 1998-2005 2004-2011 2006-2018 2003-2014 2003-2014	• Feil på hastighetssensor

Produktinformasjon
Ny enhet! Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



MERCEDES-BENZ

TCU

A-KLASSE W168 / Vaneo W414
AUTOMATIC GEAR SELECTOR

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

A-Klasse W1681997-2004

Vaneo W4142002-2005

Vanlige feil

- Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet
- P1709 - Park/Neutral switch
- P1856 - Selector lever implausible
- P1875 - CAN communication ESP
- P1872 - CAN signal from gear recognition module faulty
- P240C - The CAN signal for the selector lever position from component N15/5 (electronic selector lever module control module) is implausible.



BOSCH CLUTCH CONTROL MODULE (AKS)

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

A-Klasse W1681997-2004

Vaneo W4142002-2005

Vanlige feil

- Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet
- Bilen vil ikke starte
- Problemer med giring / Ikke mulig å veksle
- P0700 – General System Error
- P1784 – Clutch Defective



CONTINENTAL 7G-TRONIC 722.9

OVERHALING NOK 2.629

Kjøretøy

C-Klasse W203, CL203, S2032000-2007

C-Klasse W204, C204, S2042007-2014

CL-Klasse W2151998-2005

CL-Klasse W2162006-2013

CLK W209, A209, C2092002-2009

CLS W219, C2192004-2010

E-Klasse W211, S2112002-2008

E-Klasse W212, S212, C207, A2072009-2016

G-Klasse W461, W4631979-2019

GL-Klasse X1642006-2012

GLK-Klasse X2042008-2015

M-Klasse W1642005-2011

M-Klasse W1662011-2015

R-Klasse W251, V2512006-2014

S-Klasse W2201998-2005

S-Klasse W2212005-2013

SL W230, R2302001-2012

SL W231, R2312012-2019

SLK W171, R1712004-2011

SLK W172, R1722011-2019

V-Klasse W4472015-2019

Vito W4472015-2019

Vanlige feil

- Feil på hastighetssensor - Feilkode (f): 0717, 0718, 0722, 0723, 2200, 2201, 2204, 2205, 2206, 2207, 2767, 2768; Bilen går i nødmodus.
- P0705 - Girkasserekkevidde sensor (TRS) kretsfeil.



SIEMENS FTC 722.7

OVERHALING NOK 2.409

Kjøretøy

A-Klasse W1681997-2004

Vaneo W4142002-2005

Vanlige feil

- Diverse problemer med giring
- P1840 - Valve Y3/7Y1 - PWM Solenoid valve 1/4 shift
- P1841 - Valve Y3/7Y2 - PWM Solenoid valve 3 shift
- P1842 - Valve Y3/7Y3 - PWM Solenoid valve 2/5/R shift
- P1843 - Valve Y3/7Y4 - PWM Solenoid valve Torque converter lock up clutch
- P1850 - Y3/7N1 - Transmission RPM sensor



TEMIC VGS (722.8) CVT / FCVT

OVERHALING NOK 2.409

Kjøretøy

A-Klasse W1692004-2012

B-Klasse W2452005-2011

Vanlige feil

- Feilfunksjon - Tomgangsensor
- Feilkode P0720 / P0722 / P0793 / P0794
- Feilfunksjon - Girkasserekkevidde sensor



- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

ABS styreenhet	ACC	Aktuator	Body control unit	Display	Kombiinstrument	LED-lampe	Motorstyreenhet	Spjeldhus	TCU	Andre deler
Alfa Romeo	MICROCAR KOMBIINSTRUMENT MINI ABS-STYREENHET, KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET									
Atlas	MC1 / MC2 2004-2011					OVERHALING NOK 1.446				
Audi	Vanlige feil - Feilfunksjon-Display - Belysning defekt					Produktinformasjon Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm. 				
Bentley	ATE MK60 (ABS-STYREENHET)					OVERHALING NOK 1.859				
BMW	Kjøretøy Mini R50, R52, R53 2001-2006	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten - Feilkode 5DF5								
Cadillac	ATE MK70					OVERHALING NOK 1.859				
Chevrolet	Kjøretøy Mini R50, R52, R53 2001-2006 Mini R55, R56, R57 2006-2014	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feil på CAN-bus - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - oljepumpe								
Chrysler	MINI R50, R52, R53 2001-2009					OVERHALING NOK 1.113				
Citroën	Vanlige feil - Hastighetsmåleren fungerer ikke - Belysning defekt									
Dacia	BOSCH EDC16C35					OVERHALING NOK 2.164				
DAF	Kjøretøy Mini R50, R52, R53 2001-2006 Mini R55, R56, R57 2006-2014	Vanlige feil - Bilen kjører ikke noen ganger, når feilen oppstår er det ingen kommunikasjon med motorstyreenheten. Temperaturen er på rødt - Innsprutingsfeil								
Daihatsu										
Dodge										
Ducati										
Ferrari										
Fiat										
Ford										
Honda										
Hummer										
Hyundai										
Iveco										
Jaguar										
Jeep										
John Deere										
Kia										
Lancia										
Land Rover										
MAN										
Maybach										
Mazda										
Mercedes-Benz										
Microcar										
Mini										
Mitsubishi										
Nissan										
Opel										
Peugeot										
Porsche										
Renault										
Rover										
Saab										
Scania										
Seat										
Škoda										
Smart										
Ssangyong										
Subaru										
Suzuki										
Tesla										
Toyota										
VDL										
Volkswagen										
Volvo										

MITSUBISHI ABS-STYREENHET

ATE MK60 (ABS-STYREENHET)	OVERHALING NOK 1.859
----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Eclipse IV 2005-2012
Grandis NA_W 2003-2011
Outlander II CW_W 2006-2012

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET	OVERHALING NOK 1.848
----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Eclipse IV 2005-2012
Grandis NA_W 2003-2011
Outlander II CW_W 2006-2012

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61	OVERHALING NOK 2.035
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

ASX GA_W 2010-2019
Lancer CY0/CZ 2008-2017
Outlander II CW_W 2006-2012

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Feilkode C2116

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK70	OVERHALING NOK 1.859
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

Grandis NA_W 2003-2011

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MITSUBISHI ABS-STYREENHET & ACC

BOSCH 5.3 OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy

Carisma DA_ 1995-2006

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Space Star DG_A 1998-2004

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 8 ABS OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Colt VII Z3_ Z2_CZ-CZC 2002-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Colt VII Z3_ Z2_CZ-CZC 2002-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ASX 2010-2020 OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



MITSUBISHI AKTUATOR, KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

HELLA TURBOAKTUATOR OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

Outlander II CW_W

2006-2012

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



COLT VII 2004-2008 OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt



PAJERO 2000-2006 OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Temperaturmåler ute av funksjon



BOSCH EDC15C3 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Carisma DA
Space Star DG_A

1995-2006
1998-2004

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



MITSUBISHI 52-PINS OVERHALING NOK 1.514

Kjøretøy

Colt IV C5_A 1986-1992
Eclipse I D2_A 1989-1995
Galant IV E3_A 1988-1992
L 300 1986-1994
Lancer III C1_A, C6_A 1983-1990
Lancer IV C6_A, C7_A 1988-1994
Lancer V C8/D_A 1992-1996
Pajero I L04_G, L14_G 1982-1991
Pajero II V3_W, V2_W, V4_W 1990-2000
Space Wagon D0_V/W 1984-1992

Vanlige feil

- Feil på 5-voltskrets
- Feilkode på TPS (gassposisjonssensor), MAP sensor og tomgangsmotor
- Diverse feil



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MITSUBISHI MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

NISSAN ABS-STYREENHET

MITSUBISHI 64- & 76-PINS METAL HOUSE

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy	
3000 GT Z16A	1992-1999
Carisma DA_	1995-2006
Colt IV C5_A	1986-1992
Colt V CA_A	1992-1996
Colt VI CJ_ CP_	1995-2003
Eclipse I D2_A	1989-1995
Eclipse II D3_	1994-1999
Galant V E5_A, E7_A, E8_A	1992-1996
Lancer IV C6_A, C7_A	1988-1994
Lancer V CB/D_A	1992-1996
Lancer VI CK/P_A	1995-1999
Pajero II V3_W, V2_W, V4_W	1990-2000
Sigma F16A, F07W	1990-1996
Space Runner N1_W, N2_W	1991-1999
Space Star DG_A	1998-2004
Space Wagon N3_W, N4_W	1991-1998

- Vanlige feil**
- Feil på 5-voltskrets
 - Ingen signal til tomgangsmotor
 - Hovedrelé signal
 - Ingen signal til tennspole



MITSUBISHI ELECTR. BLACK HOUSING

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy	
Carisma DA_	1995-2006
Colt VI CJ_ CP_	1995-2003
Colt VII Z3_ Z2_CZ-CZC	2002-2013
Galant VI EA_	1996-2004
Lancer VI CK/P_A	1995-1999
Lancer VII CS/CT	2000-2007
Outlander I CU_	2003-2006
Pajero II V3_W, V2_W, V4_W	1990-2000
Pajero III V60, V70	2000-2006
Pajero Pinin H6_W, H7_W	1999-2007
Space Runner N6_W	1999-2002
Space Star DG_A	1998-2004
Space Wagon N9_W, N8_W	1998-2004

- Vanlige feil**
- Ingen signal til tennspole
 - Ingen signal til tomgangsmotor
 - Funksjonssvikt - Startspærresystem
 - Bilen vil ikke starte
 - Hovedrelé signal



DENSO BENSIN

OVERHALING NOK 1.867

1.1i, 1.3i, 1.5i, 1.5 turbo	OE-nummer
Colt VII Z3_ Z2_CZ-CZC	Denso MN149258
	Denso MN158740
	Mitsubishi A1341400004
	Mitsubishi A1351400104
	Mitsubishi MN149259
	Mitsubishi MN191145
	Mitsubishi MN195709

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

MIKUNI BENSIN

OVERHALING NOK 2.908

1.8i, 2.0i, 2.4i	OE-nummer	
Carisma DA_	Mikuni EAC60-001	Mitsubishi MD355534
Galant VI EA_	Mikuni EAC60-002	Mitsubishi MN153345
Grandis N9_ N8_	Mikuni EAC60-003	Mitsubishi MN153347
Montero	Mikuni EAC60-006	Mitsubishi MN153363
Pajero III V60, V70	Mikuni EAC60-005	Mitsubishi MR507044
Pajero Pinin H6_W, H7_W	Mikuni EAC65-001	Mitsubishi MR507598
Space Runner N6_W	Mikuni EAC65-010	Mitsubishi MR507890
Space Star DG_A	Mikuni EAC65-013	Mitsubishi MR514334
Space Wagon N9_W, N8_W	Mikuni EAC65-015	Mitsubishi MR514340
	Mikuni EAC65.015	Mitsubishi MR514341
	Mitsubishi MD350416	Mitsubishi MR988352
	Mitsubishi MD355406	

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

ATE MK20

OVERHALING NOK 1.595

Kjøretøy	
Interstar X70	2002-2014

- Vanlige feil**
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
 - Ingen kommunikasjon med styreenheten
 - Funksjonsfeil - Pumpemotor



NISSAN ABS-STYREENHET

ATE MK25	OVERHALING NOK 1.859
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

Murano Z50	2003-2007
Navara D40	2004-2015
Pathfinder R51	2005-2012
Titan	2003-2015

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK26 ESP	OVERHALING NOK 2.035
---------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Navara D40	2004-2015
Pathfinder R51	2005-2012

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



ATE MK60 (ABS-STYREENHET)	OVERHALING NOK 1.859
----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Almera II N16	2000-2006
---------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK61	OVERHALING NOK 2.035
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

GT-R R35	2008-2019
Murano Z51	2007-2019
Pixo UA0	2009-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

NISSAN ABS-STYREENHET, KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

TRW EBC 430 NG/EV	OVERHALING NOK 1.857
-------------------	----------------------

Kjøretøy

Interstar X70 2002-2014
Primastar X83 2001-2014

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



GT-R R35 2008-2020	OVERHALING NOK 1.993
--------------------	----------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt



MICRA III K12 2003-2007	OVERHALING NOK 1.373
-------------------------	----------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt
- Høytaler defekt



QASHQAI / QASHQAI +2 J10, NJ10 2007-2013	OVERHALING NOK 1.571
--	----------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt



BOSCH EDC15C3	OVERHALING NOK 2.164
---------------	----------------------

Kjøretøy

Interstar X70 2002-2014
Primastar X83 2001-2014

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

NISSAN MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC15C13

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy		Vanlige feil	
Interstar X70	2002-2014	- Ingen signal til dyser - Feil på 5-voltskrets - Funksjonssvikt -Startsperrsystem	
Primastar X83	2001-2014		

BOSCH EDC16C3

OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy		Vanlige feil	
Interstar X70	2002-2014	- Feilkode P0069-Lambdasensor - Feilkode gjeldende turbostyring - Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten - Ingen dyserstyring - Diverse feil	
Primastar X83	2001-2014		
Primera P12	2002-2008		

BOSCH EDC16C36

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy		Vanlige feil	
Interstar X70	2002-2014	- Problemer med jordforbindelse - Ingen kommunikasjon med CAN-bus	
Primastar X83	2001-2014		

BOSCH EDC16CP33

OVERHALING NOK 2.821

Kjøretøy		Vanlige feil	
Interstar X70	2002-2014	- Feil i 5-voltskrets - Problemer med jordforbindelse	
Primastar X83	2001-2014		
Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10	2007-2013		
X-Trail T30	2001-2007		
X-Trail T31	2007-2013		

BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Almera II N16	2000-2006	- Bilen vil ikke starte - Motorstopp - Bilen går kraftløs - Feilkode 01318 & 0526 - Feilkode 1600 & 1690 - Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631	⚠ OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene. 
Almera Tino V10	2000-2006		
Atleon	1999-2013		
Cabstar F23, H41, H42	1992-2007		
Elgrand E50	2002-2010		
Navara D22	1997-2004		
Patrol GR II Y61	1997-2010		
Patrol II GU	1998-2010		
Pick Up D22	1997-2004		
Terrano II R20	1992-2019		

NISSAN MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

DELPHI DCM1.2 OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy

Kubistar X76	2003-2009
Note E11	2006-2013
NV200	2009-2019

Vanlige feil

- Rail Trykk aktuator signal
- Hovedrelé signal



HITACHI MEC32 / MEC37 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Almera II N16	2000-2006
Almera Tino V10	2000-2006
Micra III K12	2003-2010
Note E11	2006-2013
Primera P12	2002-2008

Vanlige feil

- Feilkode P1122 Styringsfeil- Spjeldhus
- Feilkode P1126 – Styring tomgangsmotor



HITACHI MEC93 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Micra III K12	2003-2010
Note E11	2006-2013
Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10	2007-2013
Tiida	2008-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole



HITACHI BENSIN OVERHALING NOK 2.404

1.0i, 1.2i, 1.3i, 1.4i

Micra III K12
Note E11

OE-nummer

Hitachi RME45-01
Hitachi RME45-01A
Hitachi RME45-01B
Hitachi SERA576-02
Nissan 16119-AX000
Nissan 16119-AX00A
Nissan 16119-AX00B
Nissan 16119-AX00C
Nissan RME45-01C

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

NISSAN

SPJELDHUS

OPEL

ABS-STYREENHET

HITACHI BENSIN

1.6i, 1.8i, 2.0i, 2.5i, 3.5i

OE-nummer

350 Z Z33

370 Z Z34

Almera II N16

Almera Tino V10

Cube Z11

Espace IV

EX

FX

Juke F15

Micra III K12

Murano Z50

Note E11

NV200

Pathfinder R50

Primera P12

Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10

Serena C24

Vel Satís

X-Trail T30

X-Trail T31

Hitachi RME50-01

Hitachi RME50-02

Hitachi RME50-11

Hitachi RME50-16

Hitachi RME50-18

Hitachi RME60-04

Hitachi RME60-05

Hitachi RME60-06

Hitachi RME60-11

Hitachi RME60-21

Hitachi RME70-04

Hitachi SERA526-01

Hitachi SERA576-01

Nissan 16119-1KA0B

Nissan 16119-8H300

Nissan 16119-8H301

Nissan 16119-8H303

Nissan 16119-8H30A

Nissan 16119-8H30B

Nissan 16119-8H30C

Nissan 16119-8H310

Nissan 16119-8H311

Nissan 16119-8H313

Nissan 16119-8H31A

Nissan 16119-8H31B

Nissan 16119-8H31C

Nissan 16119-8J10

Nissan 16119-AE010

Nissan 16119-AE011

Nissan 16119-AE013

Nissan 16119-AE01A

Nissan 16119-AE01B

Nissan 16119-AE01C

Nissan 16119-AU000

Nissan 16119-AU003

Nissan 16119-AU00A

Nissan 16119-AU00B

Nissan 16119-AU00C

Nissan 16119-ED000

Nissan 16119-ED00A

Du finner flere OE-nummer for dette avsnittet på www.actronics.no

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

OVERHALING NOK 2.404

ATE MK20

Kjøretøy

Movano A

1998-2010

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



ATE MK26 ESP

Kjøretøy

Antara

2006-2013

GT Convertible / Cabriolet

2007-2019

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



OVERHALING NOK 2.035

ATE MK60 (ABS-STYREENHET)

Kjøretøy

Agila B

2008-2015

Astra H

2004-2010

Astra J

2009-2015

Vectra C

2002-2008

Zafira B

2005-2011

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



OVERHALING NOK 1.859

ATE MK60 HYDRAULISK ENHET

Kjøretøy

Agila B

2008-2015

Astra H

2004-2010

Astra J

2009-2015

Zafira B

2005-2011

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



OVERHALING NOK 1.848

OPEL ABS-STYREENHET

ATE MK61	OVERHALING NOK 2.035
----------	----------------------

Kjøretøy

Astra J	2009-2015
Cascada	2013-2018
Combo D	2012-2018
Zafira C	2011-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Feilkode C0110

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK70	OVERHALING NOK 1.859
----------	----------------------

Kjøretøy

Agila A	2000-2007
Agila B	2008-2015
Astra H	2004-2010
Combo D	2012-2018
Zafira B	2005-2011

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



BOSCH 5.3	OVERHALING NOK 1.639
-----------	----------------------

Kjøretøy

Astra G	1998-2004
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010
Meriva B	2010-2017
Omega B	1994-2003
Vectra B	1995-2002
Zafira A	1999-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.4	OVERHALING NOK 1.857
-----------	----------------------

Kjøretøy

Astra G	1998-2004
Combo C	2001-2011
Corsa B	1993-2000
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010
Monterey B	1998-1999
Omega B	1994-2003
Tigra	1994-2000
Zafira A	1999-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 8 ABS	OVERHALING NOK 2.035
-------------	----------------------

Kjøretøy

Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Corsa D	2006-2014
Meriva A	2003-2010
Movano B	2010-2019
Tigra Twintop	2004-2009
Vivaro A	2001-2014

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

OPEL ABS-STYREENHET & ACC

BOSCH 8 ESP		OVERHALING NOK 2.145	
Kjøretøy Corsa D Meriva A Meriva B Movano B Tigra Twintop Vivaro A 2006-2014 2003-2010 2010-2017 2010-2019 2004-2009 2001-2014		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor • Ingen bremsetrykk på et av hjulene	
		Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
			
BOSCH 9.0 ESP		OVERHALING NOK 2.164	
Kjøretøy Adam Corsa E Crossland X Karl Meriva B Movano B 2012-2019 2015-2019 2017-2019 2015-2019 2010-2017 2010-2019		Vanlige feil • På forespørsel, kontakt vår Kundeservice • P0500 - Bilens hastighetssensorfeil	
			
TRW EBC 430		OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy Speedster Vectra B 2000-2005 1995-2002		Vanlige feil • Ventil relé funksjonsfeil C0121	
			
TRW EBC 430 NG/EV		OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy Movano A Signum Vectra C Vivaro A 1998-2010 2003-2008 2002-2008 2001-2014		Vanlige feil • På forespørsel, kontakt vår Kundeservice	
			
VECTRA C 2002-2008		OVERHALING NOK 1.089	
		Vanlige feil • Kontrollknappene fungerer ikke	
			

OPEL AKTUATOR & DISPLAY

HELLA TURBOAKTUATOR	OVERHALING NOK 1.826
----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Antara 2006-2013

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



CID ASTRA G / OMEGA B / VECTRA B / ZAFIRA A	OVERHALING NOK 4.349
--	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm.



CID ASTRA H / ZAFIRA B	OVERHALING NOK 4.349
-------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Pixelfeil
- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm.



OPEL GID DELTA DELPHI GRUNDIG ASTRA H / ZAFIRA B / ANTARA 2006-2013	OVERHALING NOK 1.373
--	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

OPEL DISPLAY & KOMBIINSTRUMENT

SIEMENS VDO GID ASTRA H / ZAFIRA B

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display



AGILA A 2000-2007

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Drivstoff og Temperaturmåler ute av funksjon



ANTARA 2006-2013

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil



ASTRA G 1998-2004

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke



ASTRA H 2004-2010

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



OPEL KOMBIINSTRUMENT

ASTRA J 2009-2015	OVERHALING NOK 1.446
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Feilfunksjon-Display



COMBO C 2002-2010	OVERHALING NOK 1.373
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt



COMBO D 2012-2018	OVERHALING NOK 1.571
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



CORSA C 2000-2006	OVERHALING NOK 1.373
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt



CORSA D 2006-2014	OVERHALING NOK 1.309
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Høytaler defekt
- Total funksjonsfeil



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

OPEL KOMBIINSTRUMENT

FRONTERA B 1999-2005

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke



INSIGNIA A 2008-2017

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Pixelfeil



MERIVA A 2003-2010

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Total funksjonsfeil
- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt



TIGRA TWINTOP 2004-2009

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt



VECTRA C 2002-2008

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt



OPEL KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

VIVARO A 2006-2014	OVERHALING NOK 1.373
--------------------	----------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Drivstoffmåler defekt
- En eller flere visere virker ikke



ZAFIRA A 1999-2005	OVERHALING NOK 1.373
--------------------	----------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke



ZAFIRA B 2005-2011	OVERHALING NOK 1.446
--------------------	----------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



DELPHI DELCO PUMP CONTROL UNIT (OVERHALT FOR LAGER)	OVERHALING NOK 1.661
---	----------------------

Kjøretøy

Astra G	1998-2004
Astra H	2004-2010
Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010

Vanlige feil

- Feilkode P0251
- Bilen går dårlig
- Bilen vil ikke starte

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

OPEL MOTORSTYREENHET

ACTRONICS PUMP CONTROL UNIT

NY ENHET NOK 1.859

Kjøretøy

Astra G	1998-2004
Astra H	2004-2010
Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010

Vanlige feil

- Feilkode P0251
- Bilen går dårlig
- Bilen vil ikke starte

Produktinformasjon

Ny enhet! Leveringsklar fra lager
kontakt vår kundeservice for
tilgjengelighet.



BOSCH EDC15C3

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



BOSCH EDC15C7

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Astra G	1998-2004
---------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Signalfeil-Dyser
- Total svikt med motorstyreenheten
- Rail Trykk aktuator signal



BOSCH EDC15C13

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Feil på 5-voltskrets
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



BOSCH EDC16C3

OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Vanlige feil

- Feilkode P0069-Lambdasensor
- Feilkode gjeldende turbostyring
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen dyserstyring
- Diverse feil



OPEL MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC16C9 OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Astra G	1998-2004
Astra H	2004-2010
Signum	2003-2008
Vectra C	2002-2008
Zafira B	2005-2011

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen CAN-Bus kommunikasjon
- Total svikt
- Feil på 5-voltskrets
- Diverse feil



BOSCH EDC16C36 OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



BOSCH EDC16CP33 OVERHALING NOK 2.821

Kjøretøy

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Vanlige feil

- Feil i 5-voltskrets
- Problemer med jordforbindelse



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44) OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Astra F	1991-1998
Astra G	1998-2004
Frontera B	1998-2005
Omega B	1994-2003
Sintra	1996-1999
Vectra B	1995-2002
Vectra C	2002-2008
Zafira A	1999-2005

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraftløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

⚠ OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.



DELPHI MULTEC (BLUE AND WHITE CONNECTOR) OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Astra F	1991-1998
Astra G	1998-2004

Vanlige feil

- Diverse feil



- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

OPEL MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

DELPHI DELCO MT35E	OVERHALING NOK 2.659
--------------------	----------------------

Kjøretøy

Astra H	2004-2010
Meriva A	2003-2010
Vectra C	2002-2008
Zafira B	2005-2011

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- P1600 - Engine control module - program error
- Motorstopp
- Feiltegnings symptomer (f.eks feilkoder P0300, P0302).



DELPHI DELCO MULTEC HSFI-2.X / HDRC	OVERHALING NOK 2.409
-------------------------------------	----------------------

Kjøretøy

Agila A	2000-2007
Astra G	1998-2004
Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010
Vectra B	1995-2002
Vectra C	2002-2008
Zafira A	1999-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tomgangsmotor
- Feil på 5-voltskrets
- Diverse feil



SIEMENS SIMTEC 70-SERIE	OVERHALING NOK 2.189
-------------------------	----------------------

Kjøretøy

Astra G	1998-2004
Vectra B	1995-2002
Zafira A	1999-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tomgangsmotor
- Feil på 5-voltskrets
- Diverse feil



SIEMENS SIMTEC 71-SERIE	OVERHALING NOK 2.409
-------------------------	----------------------

Kjøretøy

Astra G	1998-2004
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010
Omega B	1994-2003
Signum	2003-2008
Tigra Twintop	2004-2009
Vectra B	1995-2002
Vectra C	2002-2008
Zafira A	1999-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tomgangsmotor
- Feil på 5-voltskrets
- Diverse feil



BOSCH BENSIN	OVERHALING NOK 1.373
--------------	----------------------

1.0i, 1.2i, 1.4i, 2.0i

Agila A
Astra G
Astra H
Combo C
Corsa C
Corsa D
Insignia A
Meriva A
Meriva B
Tigra Twintop
Zafira B
Zafira C

OE-nummer

Opel / Vauxhall 24420536
Opel / Vauxhall 55355608
Opel / Vauxhall 8025243
Opel / Vauxhall 90423539
Opel / Vauxhall 9118849
Opel / Vauxhall 9128412
Opel / Vauxhall 9157512
Opel / Vauxhall 93181025
Opel / Vauxhall 93186140
Opel / Vauxhall X0501817

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.

Bosch 0 280 750 006
Bosch 0 280 750 044
Bosch 0 280 750 084
Bosch 0 280 750 133
Bosch 0 280 750 236
Bosch 0 280 750 238



Bildet er et eksempel

OPEL SPJELDHUS & TCU PEUGEOT ABS-STYREENHET

PIERBURG BENSIN

1.8i, 2.2i

Astra G
Astra H
Corsa C
Meriva A
Omega B
Signum
Tigra
Tigra Twintop
Vectra B
Vectra C
Zafira A

OE-nummer

Opel / Vauxhall 09128518
Opel / Vauxhall 825233
Opel / Vauxhall 825248
Opel / Vauxhall 9128518
Opel / Vauxhall 9196357
Pierburg 5WS91703
Pierburg 7.14319.09.0
Pierburg 7.14319.55.0
Pierburg 7.14319.57.0
Pierburg 7.14319.58.0

NY ENHET NOK 2.877

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

PIERBURG BENSIN

1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.2i

Astra G
Astra H
Combo C
Corsa C
Meriva A
Signum
Vectra B
Vectra C
Zafira A
Zafira B

OE-nummer

Pierburg 5WS932501
Pierburg 7.14319.01.0
Pierburg 7.14319.02.0
Pierburg 7.14319.03.0
Pierburg 7.14319.04.0
Pierburg 7.14319.05.0
Pierburg 7.14319.05.5
Pierburg 7.14319.06.0
Pierburg 7.14319.07.0
Pierburg 7.14319.07.5
Pierburg 7.14319.08.0
Pierburg 7.14439.00
Pierburg 7.14439.00.0
Pierburg 7.14439.03.0
Pierburg 7.22334.00.0
Pierburg 7.22334.02.0
Pierburg 7.22334.02.3
Pierburg 7.22334.02.4
Pierburg 7.22334.02.6
Pierburg CV10193-1281
Opel / Vauxhall 25177983
Opel / Vauxhall 5825227
Opel / Vauxhall 817158
Opel / Vauxhall 825469
Opel / Vauxhall 89032
Opel / Vauxhall 89035
Opel / Vauxhall 90536084
Opel / Vauxhall 90544949
Opel / Vauxhall 9192122
Opel / Vauxhall 93171626

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

BOSCH EASYTRONIC (F13 MTA/F17+MTA)

OVERHALING NOK 4.125

Kjøretøy

Agila A 2000-2007
Astra G 1998-2004
Astra H 2004-2010
Astra J 2009-2015
Combo C 2001-2011
Corsa C 2000-2006
Corsa D 2006-2014
Meriva A 2003-2010
Signum 2003-2008
Tigra Twintop 2004-2009
Vectra C 2002-2008
Zafira B 2005-2011

Vanlige feil

- Feilkode P1607 / P1609 / P1700 / P1723 / P1728 / P1729 / P1735
- Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet
- Bilen vil ikke starte
- Automatgir skifter gir dårlig

Produktinformasjon

⚠ Vær oppmerksom! Demonter koplings-pumpe før dere sender TCU enheten til oss. Vennligst ikke send med koblings-pumpen, for å unngå transportskade.

⚠ Vær oppmerksom! Renoveringen inkluderer TCU/ clutchaktuator og vekselmotor, send begge deler sammen til oss.



ATE MK60 (ABS-STYREENHET)

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

206 1998-2008
206+ 2009-2012
207 2006-2014
407 2004-2011
1007 2005-2009
4007 2007-2012

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT ABS-STYREENHET

ATE MK60 HYDRAULISK ENHET

OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy	Vanlige feil	Produktinformasjon
206 1998-2008 206+ 2009-2012 207 2006-2014 407 2004-2011 1007 2005-2009 4007 2007-2012	Vanlige feil Diverse feilmeldinger om trykksensor	Produktinformasjon Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor. Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet. 

ATE MK61

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy	Vanlige feil	Produktinformasjon
4007 2007-2012	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - oljepumpe - Diverse feilmeldinger om hjulsensor	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 

ATE MK70

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy	Vanlige feil
206 1998-2008 206+ 2009-2012 207 2006-2014 307 2001-2009 1007 2005-2009	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feil på CAN-bus - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - oljepumpe



BOSCH 5.3

OVERHALING NOK 1.639

Kjøretøy	Vanlige feil
306 1993-2001 Boxer 2002-2006 Expert 1995-2006	Vanlige feil Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.4

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy	Vanlige feil
306 1993-2001 307 2001-2009 406 1995-2004 607 2000-2010 806 1994-2002 Boxer 1994-2002 Expert 1995-2006 Partner 1996-2003	Vanlige feil Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



PEUGEOT ABS-STYREENHET

BOSCH 5.7	OVERHALING NOK 1.859
------------------	-----------------------------

Kjøretøy

307	2001-2009
807	2002-2014

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ABS	OVERHALING NOK 2.035
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

107	2005-2014
307	2001-2009
308	2007-2013
Blipper	2007-2019
Boxer	2006-2019
Expert	2007-2016
Partner	2003-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP	OVERHALING NOK 2.145
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

107	2005-2014
206	1998-2008
307	2001-2009
308	2007-2013
407	2004-2011
508 I	2010-2018
607	2000-2010
807	2002-2014
3008	2008-2016
5008	2009-2016
Blipper	2007-2019
Boxer	2006-2019
Expert	2007-2016
Partner	2009-2018
RCZ	2010-2015

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 9.0 ABS (WIDE)	OVERHALING NOK 2.164
-----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Boxer	2006-2019
-------	-----------

Vanlige feil

- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



BOSCH 9.0 ESP	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

108	2014-2019
308	2013-2019
Boxer	2006-2019
Partner	2009-2018

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

PEUGEOT ABS-STYREENHET, ACC, AKTUATOR & BODY CONTROL UNIT

TRW EBC 440		OVERHALING NOK 2.550	
Kjøretøy 4072004-2011		Vanlige feil Diverse feilmeldinger om trykksensor	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 
308 2007-2013		Vanlige feil - Pixelfeil - Total funksjonsfeil	Produktinformasjon Denne overhalingen inkluderer to helt nye LCD-skjermer. 
3008 2008-2016		Vanlige feil Pixelfeil	Produktinformasjon Denne overhalingen inkluderer to helt nye LCD-skjermer. 
HELLA TURBOAKTUATOR		Vanlige feil - Bilen går kraftløs - Funksjonsfeil - Turboladere	Produktinformasjon For Garrett turboladere og dieselmotorer. 
SIEMENS BSI COM 2000		Vanlige feil - Opplåsing av dører fungerer ikke - Vindusvisker og spyler virker ikke. - Innendørs belysning virker ikke - Drivstoffmåler Peugeot 206 forblir hengende, vanligvis på en fjerdede - Belysnings problemer - Problemer med blinklysene	Produktinformasjon  Vær oppmerksom! I de fleste tilfeller er det nødvendig at BSI delen blir gjort « Factory reset ». Dette må da programmeres i bilen ved hjelp av original forhandler- utstyr før delen vil fungere igjen. 

PEUGEOT BODY CONTROL UNIT & DISPLAY

SIEMENS D9 BSI

OVERHALING NOK 1.628

Kjøretøy

406

1995-2004

Vanlige feil

- ACC er ikke aktivert



SIEMENS T1 BSI

OVERHALING NOK 1.628

Kjøretøy

206

1998-2008

Vanlige feil

- Blinklys fungerer ikke
- Vindusvisker virker ikke.



206 1998-2008

OVERHALING NOK 1.089

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm.



307 2000-2005

OVERHALING NOK 1.089

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

PEUGEOT DISPLAY

307 (6-PINS) 2000-2005	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil Feilfunksjon-Display	Produktinformasjon Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm. 
307 (12-PINS) 2005-2008	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil Pixelfeil	Produktinformasjon Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm. 
308 / RCZ (12-PINS) 2007-2013	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil Pixelfeil	Produktinformasjon Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm. 
407 (12-PINS) 2004-2011	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil Pixelfeil	Produktinformasjon Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm. 
3008 (12-PINS) 2008-2016	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil Feilfunksjon-Display	Produktinformasjon Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm. 

PEUGEOT DISPLAY & KOMBIINSTRUMENT

5008 (12-PINS) 2009-2016	OVERHALING NOK 1.373
---------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm.



206 1998-2003	OVERHALING NOK 1.089
----------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Hastighetsmåleren og / eller turteller ute av funksjon
- Drivstoffmåler defekt
- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil



206 2003-2008	OVERHALING NOK 1.089
----------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt



207 2006-2014	OVERHALING NOK 1.649
----------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Total funksjonsfeil
- Målere fungerer ikke & Ingen kommunikasjon med CAN-bus
- Belysning defekt



307 2001-2009	OVERHALING NOK 1.373
----------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Total funksjonsfeil



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT KOMBIINSTRUMENT

308 2007-2013	OVERHALING NOK 1.446	
Vanlige feil Hastighetsmåleren ute av funksjon		
406 1995-2004	OVERHALING NOK 1.113	
Vanlige feil En eller flere visere virker ikke		
407 2004-2010	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419	OVERHALING NOK 1.831
Vanlige feil - Feilfunksjon-Display - Belysning defekt		
Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.		
508 2010-2018	OVERHALING NOK 1.649	
Vanlige feil - En eller flere visere virker ikke - Belysning defekt		
607 2005-2010	OVERHALING NOK 1.831	
Vanlige feil - Belysning defekt - Feilfunksjon-Display		
Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.		

PEUGEOT KOMBIINSTRUMENT

806 1994-2002

OVERHALING NOK 1.089

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke



BIPPER 2007-2020

OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.



BOXER 2007-2018

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt
- Kilometerstand gir 399.999 / ----- igjen
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus
- En eller flere visere virker ikke



PARTNER 2000-2003

OVERHALING NOK 1.373

Kjøretøy

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Feil i 5-voltskrets



**SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO**



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

PEUGEOT KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

PARTNER 2008-2017	OVERHALING NOK 1.446
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil & Målere fungerer ikke
- Belysning defekt
- Belysning og instrument periodisk ute av funksjon
- Målere fungerer ikke & Ingen kommunikasjon med CAN-bus
- En eller flere visere virker ikke



BOSCH EDC15C2 HDI	OVERHALING NOK 2.164
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

206	1998-2008
306	1993-2001
307	2001-2009
406	1995-2004
607	2000-2010
806	1994-2002
807	2002-2014
Expert	1995-2006
Partner	1996-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



BOSCH EDC15C7	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Boxer	2002-2006
-------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Signalfeil-Dyser
- Total svikt med motorstyreenheten
- Rail Trykk aktuator signal



BOSCH EDC16C3	OVERHALING NOK 2.659
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

206	1998-2008
207	2006-2014
307	2001-2009
407	2004-2011

Vanlige feil

- Feilkode P0069-Lambdasensor
- Feilkode gjeldende turbostyring
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen dyserstyring
- Diverse feil



BOSCH EDC16C34	OVERHALING NOK 2.519
-----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

206	1998-2008
206+	2009-2012
207	2006-2014
307	2001-2009
308	2007-2013
407	2004-2011
1007	2005-2009
3008	2008-2016
5008	2009-2016
Bipper	2007-2019
Expert	2007-2016
Partner	2003-2009

Vanlige feil

- Diverse feil på grunn av kortslutning
- Eksosresirkulering systemet (EGR) kan ikke programmeres
- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets



PEUGEOT MOTORSTYREENHET

BOSCH M7.4.4	OVERHALING NOK 2.164
---------------------	-----------------------------

Kjøretøy

106 II	1996-2003
306	1993-2001
Partner	1996-2003

Vanlige feil

- Kjøleviften går kontinuerlig
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem



BOSCH MA3.0 / MA3.1	OVERHALING NOK 1.857
----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

106 I	1991-1996
106 II	1996-2003
205 II	1987-1998
306	1993-2001
Partner	1996-2003

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem



BOSCH ME7.4.4	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

206	1998-2008
306	1993-2001
307	2001-2009
1007	2005-2009
Partner	2003-2009

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Feil i 5-voltskrets / Ingen signal til dyse
- Hovedrelé signal
- Problemer med jordforbindelse



BOSCH ME7.4.5	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

206	1998-2008
207	2006-2014
307	2001-2009
1007	2005-2009
Partner	2009-2018

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Ingen signal til tennspole
- Diverse feil
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



BOSCH MEV17.4	OVERHALING NOK 2.419
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

207	2006-2014
308	2007-2013
3008	2008-2016
5008	2009-2016
Partner	2009-2018

Vanlige feil

- Feil i 5-voltskrets
- Ingen signal til tennspole



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT MOTORSTYREENHET

BOSCH MOTRONIC M1.1 / M1.2 / M1.3

OVERHALING NOK 1.602

Kjøretøy

405 I 1987-1993

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



BOSCH MOTRONIC MP7.2 / MP7.3

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

106 II 1996-2003
206 1998-2008
306 1993-2001
406 1995-2004
806 1994-2002
Partner 1996-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Problemer med jordforbindelse
- Bensinpumpe virker ikke



MAGNETI MARELLI IAW (0)8P

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

106 I 1991-1996
306 1993-2001
405 II 1992-1995
406 1995-2004
806 1994-2002
Boxer 1994-2002

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tomgangsmotor
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Sporadisk motorstopp
- Feil i 5-voltskrets



MAGNETI MARELLI IAW 1AP

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

106 II 1996-2003
206 1998-2008
306 1993-2001
405 II 1992-1995
406 1995-2004
Partner 1996-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Turteller ute av funksjon & Ingen signal til tomgangsmotor



MAGNETI MARELLI IAW 48P2

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

106 II 1996-2003
206 1998-2008
307 2001-2009
406 1995-2004
806 1994-2002
Boxer 2002-2006
Partner 2003-2009

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



PEUGEOT MOTORSTYREENHET

MAGNETI MARELLI IAW 6LP1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

206	1998-2008
207	2006-2014
307	2001-2009
407	2004-2011
807	2002-2014

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



MAGNETI MARELLI IAW 6LPB

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

307	2001-2009
407	2004-2011
807	2002-2014

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Hovedrelé signal
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



MAGNETI MARELLI IAW 6LPC

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

207	2006-2014
-----	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Hovedrelé signal
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



MAGNETI MARELLI IAW 6LP2

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

206	1998-2008
307	2001-2009
1007	2005-2009

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

PEUGEOT MOTORSTYREENHET

SAGEM S2000 / S2PM

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

106 II	1996-2003
206	1998-2008
306	1993-2001
307	2001-2009
406	1995-2004
407	2004-2011
1007	2005-2009
Partner	1996-2003

Vanlige feil

- Kjøleviften går kontinuerlig
- Diverse feil



SAGEM SL96

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

206	1998-2008
306	1993-2001
406	1995-2004
Partner	1996-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tomgangsmotor
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Dårlig tomgang
- Diverse feil



SIEMENS BENDIX / FENIX 3

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

605	1989-1999
-----	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Diverse feil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



SIEMENS SID 801A

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

307	2001-2009
406	1995-2004
Expert	1995-2006
Partner	1996-2003

Vanlige feil

- Diverse feil
- Ingen signal til dyse



SIEMENS SID 803

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

307	2001-2009
407	2004-2011

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect



PEUGEOT MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

SIEMENS SID 803A OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

307	2001-2009
407	2004-2011
607	2000-2010
807	2002-2014
Expert	2007-2016

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



SIEMENS SID 804 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

1007	2005-2009
------	-----------

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



SIEMENS SID 806 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

1007	2005-2009
------	-----------

Vanlige feil

- Diverse feil



VALEO J34P OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

206	1998-2008
206+	2009-2012
207	2006-2014
1007	2005-2009
Partner	2003-2009

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Feil i 5-voltskrets
- Problemer med jordforbindelse
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus
- Hovedrelé signal
- Ingen signal til dyse



BOSCH BENSIN OVERHALING NOK 1.373

1.6i, 2.9i, 3.0i

206
307
308
406
407
607
807
1007
Partner

OE-nummer

Bosch 0 280 750 041
 Bosch 0 280 750 085
 PSA 1635P3
 PSA 1635Q9
 PSA 163644
 PSA 447280
 PSA 96295910

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot**
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

PEUGEOT

SPJELDHUS & ANDRE DELER

PORSCHE

ABS-STYREENHET

VDO BENGIN			NY ENHET NOK 1.732		
1.4i 8v, 1.8i 16v, 2.0i 16v		OE-nummer	Produktinformasjon Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.		
206 206+ 207 307 407 607 807 1007 Bipper Partner		PSA 1635R8 PSA 1635V3 PSA 1635W8 PSA 408239821001 PSA 9640796280 PSA 9648053780 PSA 9652682880 VDO 408-239-821-001 VDO 408-239-823-003 VDO EGAST02 VDO EGAST04	 Bildet er et eksempel		
FUJITSU POWER STEERING			OVERHALING NOK 1.373		
Kjøretøy 1072005-2014		Vanlige feil Feilkode C1552 / C1554 / C1555			
ATE MK25			OVERHALING NOK 1.859		
Kjøretøy Cayenne 955, 9572002-2010		Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 		
ATE MK26 ESP			OVERHALING NOK 2.035		
Kjøretøy Cayenne 955, 9572002-2010		Vanlige feil - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Trykksensorproblem			
BOSCH 5.3			OVERHALING NOK 1.639		
Kjøretøy 911 9961997-2005 Boxster 9861996-2004		Vanlige feil Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten			

PORSCHE ABS-STYREENHET & ACC

BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

911 996
Boxster 986

1997-2005
1996-2004

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.7 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

911 996
Boxster 986

1997-2005
1996-2004

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

911 997
Boxster 987
Cayman 987

2004-2011
2004-2012
2005-2013

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



911 996 / BOXSTER 986 1997-2005 OVERHALING NOK 1.694

Vanlige feil

- Pixelfeil

Produktinformasjon

Denne overhalingen inkluderer en helt ny LCD-skjerm med flatkabel.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo



LA MEG INTRODUSERE...

MØT VÅRE TCU-ER OG ABS-ENHETER

Temic VGS (722.8) CVT / FCVT

Kompakt, men likevel svært komfortabel: egenskapene til 722.8 girboksen For Mercedes-Benz samsvarer svært bra med A-klassen (W169) og B-klassen (W245). Dessverre havarerer TCU-en på denne girboksen noen ganger. Heldigvis har vi på Actronics en god produksjonsløsning på disse problemene.

Gå til www.actronics.no for å starte din reproduksjonsordre.

NOK 2.409



Bosch Easytronic (F13 MTA/F17+MTA)

Manuelle girbokser er ofte robotisert. Dette er faktisk en ganske fin løsning, fordi man kan bygge så og si alle slags biler med samme manuelle girboks. Det eneste som må legges til for å gjøre den automatisk er litt mekatronikk som kontrollerer clutchen og girene, på samme måte som f.eks. Easytronic F13/5 Bosch gjør.

Gå til www.actronics.no for å starte din reproduksjonsordre.

NOK 4.125

DSG 7 DQ200 (0AM)

Etter at DSG6 ble en så stor suksess, var det en selvfølge med en oppfølger. Selv om Dsg7-girboksen ikke egentlig er en ekte oppfølger. Denne nyere DSG-versjonen bruker faktisk en tørrklutch, noe som betyr at den kan ha litt mindre moment enn storbroren.

Så hvorfor tok Volkswagen AG dette valget? Svaret ligger i vekt og motstand. Dermed er DSG7 et bedre valg når det gjelder miljø og drivstofforbruk.

Gå til www.actronics.no for å starte din reproduksjonsordre.

NOK 5.489





NOK 2.035

ABS ATE MK61

I tillegg til Bosch er ATE en av verdens største leverandører av ABS- og ESP-systemer. Derfor kjører et enormt antall biler rundt med ATE MK61. Det er derfor ikke overraskende at denne delen ofte sendes til oss for reproduksjon. Hvis du oppdager en defekt ATE MK61, må du gjerne kontakte oss. Vi har gode reproduksjonsløsninger for mange problemer.

Gå til www.actronics.no for å starte din reproduksjonsordre.

ABS Bosch 8

Under ATE MK61 ble det også nevnt at Bosch er en stor global aktør når det gjelder bilelektronikk. En Bosch 8 ABS (eller ESP) tilbys derfor ofte til oss. Klagenespenner seg For hjulsensorene til fullstendig systemsvikt.

Gå til www.actronics.no for å starte din reproduksjonsordre.



NOK 2.035



NOK 1.848

ABS ATE MK60 hydraulisk enhet

ATE MK60 flere klager enn gjennomsnittet på trykksensorene. Denne trykksensoren kan imidlertid ikke skiftes ut separat fordi den er integrert i hydraulikkenheten til systemet. De mikroskopiske ledningene som sensoren er tilkoblet via er svært skjøre og knekker lett, vanligvis på grunn av temperaturrendringer og vibrasjoner. Gjenoppretting av disse tilkoblingene er kun mulig med high-tech-utstyr.

Gå til www.actronics.no for å starte din reproduksjonsordre.

PORSCHE AKTUATOR, KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

HELLA TURBOAKTUATOR

OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

Cayenne 955, 957 2002-2010
Cayenne 958 2010-2017
Macan 95B 2014-2019
Panamera 970 2009-2016

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



CAYENNE 955, 957 2002-2010

OVERHALING NOK 2.164

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Høyttaler defekt
- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt



BOSCH ME7.1.1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Cayenne 955, 957 2002-2010

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH MED9.1

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

Cayenne 955, 957 2002-2010

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontrollsumfeil
- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



BOSCH MOTRONIC ML3.1 / ML3.2 / ML3.3

OVERHALING NOK 1.602

Kjøretøy

911 964 1988-1993
911 G-modell 1973-1990
924 1975-1989
944 1981-1991

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Motoren går ikke
- Feil i 5-voltskrets



RENAULT ABS-STYREENHET

ATE MK20 OVERHALING NOK 1.595

Kjøretøy

Laguna I 1993-2001
Master II 1998-2010

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



ATE MK60 (ABS-STYREENHET) OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Espace IV 2002-2015
Laguna II X74 2001-2007
Vel Satis 2002-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy

Espace IV 2002-2015
Laguna II X74 2001-2007
Vel Satis 2002-2010

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61 OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Fluence 2010-2019
Grand Scénic III 2009-2016
Laguna III X91 2007-2015
Latitude 2011-2019
Megane III 2008-2016
Scénic III 2009-2016

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK70 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Fluence 2010-2019
Laguna II X74 2001-2007
Megane III 2008-2016
Scénic III 2009-2016
Twingo II 2007-2014

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT ABS-STYREENHET

BOSCH 5.3		OVERHALING NOK 1.639	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Clio II	1998-2005	Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten 	
Espace III	1996-2002		
Kangoo	1997-2008		
Mascott	2004-2010		
Scénic I	1996-2003		
BOSCH 5.4		OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Clio II	1998-2005	Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten 	
Espace III	1996-2002		
Kangoo	1997-2008		
Megane I	1995-2003		
Megane II	2002-2008		
Megane Scenic	1997-1999		
Scénic I	1996-2003		
BOSCH 5.7		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Avantime	2001-2003	- Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor 	
Clio II	1998-2005		
Clio III	2005-2012		
Megane II	2002-2008		
Scénic I	1996-2003		
BOSCH 8 ABS		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Clio II	1998-2005	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene 	
Clio III	2005-2012		
Duster	2010-2018		
Grand Scénic II	2004-2009		
Kangoo	1997-2008		
Logan LS_	2004-2013		
Master III	2010-2019		
Megane II	2002-2008		
Modus	2004-2012		
Sandero I	2007-2012		
Scénic II	2003-2009		
Thalia I	1998-2008		
Trafic II X82	2001-2014		
Twingo I	1993-2007		
BOSCH 8 ESP		OVERHALING NOK 2.145	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Clio III	2005-2012	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene 	
Duster	2010-2018		
Grand Scénic II	2004-2009		
Kangoo	2008-2019		
Mascott	2004-2010		
Master III	2010-2019		
Megane II	2002-2008		
Modus	2004-2012		
Scénic II	2003-2009		
Trafic II X82	2001-2014		
Twingo II	2007-2014		

RENAULT ABS-STYREENHET & ACC

BOSCH 9.0 ESP	OVERHALING NOK 2.164
----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Captur 2R	2013-2019
Clio IV	2012-2019
Duster	2010-2018
Kadjar	2015-2019
Kangoo	2008-2019
Logan 7S	2013-2019
Master III	2010-2019
Sandero II	2012-2019
ZOE	2012-2019

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



TRW EBC 430 NG/EV	OVERHALING NOK 1.857
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Master II	1998-2010
Traffic II X82	2001-2014

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



LAGUNA II X74 / VEL SATIS 2001-2010	OVERHALING NOK 1.089
--	-----------------------------

Vanlige feil

- Pixelfeil
- Ingen signal til kompressor
- Belysning defekt
- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



SCENIC 2 / RENAULT MODUS 2003-2009	OVERHALING NOK 1.113
---	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Hver enhet er utstyrt med en ny LCD Glass.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT BODY CONTROL UNIT & KOMBIINSTRUMENT

SIEMENS ETSI

OVERHALING NOK 1.113

Kjøretøy

Megane I 1995-2003
Megane Scenic 1997-1999
Scénic I 1996-2003

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger på startspærresystemet
- Blinklys fungerer ikke
- Belysnings problemer
- Vindusvisker virker ikke.



VALEO B2 RENAULT ESPACE III

KOMBINERT OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Espace III 1996-2002

Vanlige feil

- Sifferene i kombiinstrumentet blinker
- Bilen kjører ikke noen ganger
- Vindusvisker virker ikke.
- Kilometerstand er forskjøvet
- Sentrallås fungerer ikke via fjernkontroll

Produktinformasjon

 Vær oppmerksom! Etter renovering er begge delene "factory reset" og vil trenge å bli programmert / meldes ved bruk av ekte Renault forhandler utstyr (CLIP). Bilen vil ikke være kjørbare inntil den tid.



CLIO II 2001-2004 (JAEGER + SAGEM)

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke



CLIO III 2006-2012

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



ESPACE IV 2002-2008

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Høytaler defekt



RENAULT KOMBIINSTRUMENT

GRAND SCÉNIC II / SCÉNIC II 2003-2008

OVERHALING NOK 1.529

Vanlige feil

- Instrumentpanelet fungerer ikke
- Instrumentpanelet gjør ingenting
- Trippsteller og klokke hopper til null ved kontakt
- Displayet blir svart



GRAND SCÉNIC II / SCÉNIC II (MED DISPLAY FOR NAVIGASJON) 2003-2008

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Drivstoffmåler defekt

Produktinformasjon

Ingen renovering av navigasjonsskjerm.



KANGOO 2004-2007 (SAGEM)

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Drivstoffmåler defekt
- Belysning defekt



LAGUNA II X74 2001-2007

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Melding "Ladestrøm defekt" i displayet.



MEGANE III 2008-2016

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Drivstoffmåler defekt
- Feilfunksjon-Display



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

MEGANE SCENIC / SCÉNIC I 1998-2003

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Diverse feil



MODUS 2004-2012

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Belysning defekt



TWINGO I 1992-2007

OVERHALING NOK 1.089

Vanlige feil

- Display flimrer
- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil



TWINGO II 2007-2014

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil
- En eller flere LED -lamper lyser svakt.
- Drivstoffmåler defekt



BOSCH EDC15C3

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Espace III	1996-2002
Espace IV	2002-2015
Kangoo	1997-2008
Laguna I	1993-2001
Laguna II X74	2001-2007
Master II	1998-2010
Megane I	1995-2003
Megane Scenic	1997-1999
Scénic I	1996-2003
Scénic II	2003-2009
Traffic II X82	2001-2014
Vel Satis	2002-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem



RENAULT MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC15C13

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Espace IV	2002-2015
Kangoo	1997-2008
Laguna II X74	2001-2007
Master II	1998-2010
Traffic II X82	2001-2014

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Feil på 5-voltskrets
- Funksjonssvikt - Startspærresystem



BOSCH EDC16C3

OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy

Grand Scénic II	2004-2009
Laguna II X74	2001-2007
Mascott	2004-2010
Master II	1998-2010
Mégane II	2002-2008
Scénic II	2003-2009
Traffic II X82	2001-2014

Vanlige feil

- Feilkode P0069-Lambdasensor
- Feilkode gjeldende turbostyring
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen dyserstyring
- Diverse feil



BOSCH EDC16C36

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Espace IV	2002-2015
Grand Scénic II	2004-2009
Grand Scénic III	2009-2016
Master II	1998-2010
Mégane II	2002-2008
Mégane III	2008-2016
Scénic II	2003-2009
Scénic III	2009-2016
Traffic II X82	2001-2014
Vel Satis	2002-2010

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



BOSCH EDC16CP33

OVERHALING NOK 2.821

Kjøretøy

Espace IV	2002-2015
Koleos I	2008-2015
Laguna III X91	2007-2015
Mégane II	2002-2008
Scénic II	2003-2009
Traffic II X82	2001-2014

Vanlige feil

- Feil i 5-voltskrets
- Problemer med jordforbindelse



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

RENAULT MOTORSTYREENHET

DELPHI DCM1.2			OVERHALING NOK 2.659		
Kjøretøy Clio II 1998-2005 Clio III 2005-2012 Duster 2010-2018 Grand Scénic II 2004-2009 Kangoo 2008-2019 Logan LS_ 2004-2013 Megane II 2002-2008 Modus 2004-2012 Sandero I 2007-2012 Scénic II 2003-2009 Twingo II 2007-2014			Vanlige feil - Rail Trykk aktuator signal - Hovedrelé signal		
					
DELPHI DDCR			OVERHALING NOK 2.659		
Kjøretøy Clio II 1998-2005 Grand Scénic II 2004-2009 Kangoo 1997-2008 Megane II 2002-2008 Scénic II 2003-2009			Vanlige feil - Feil i 5-voltskrets - Hovedrelé signal - Ingen signal til dyse - Rail Trykk aktuator signal		
					
LUCAS DCU3R			OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy Clio II 1998-2005 Kangoo 1997-2008 Megane I 1995-2003			Vanlige feil - Hovedrelé signal - P0252		
					
SAGEM SAFIR 2			OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy Clio I 1990-1998 Clio II 1998-2005 Kangoo 1997-2008 Twingo I 1993-2007			Vanlige feil - Motorstyreenheten defekt på grunn av feil tilkobling av batteriets - og + poler - Dårlig tomgang - Funksjonssvikt -Startsperrsystem - Ingen signal til tennspole		
					
SIEMENS BENDIX / FENIX 3			OVERHALING NOK 2.164		
Kjøretøy 19 II 1991-1995 21 1989-1994 Clio I 1990-1998 Espace II 1991-1996 Express 1995-1999 Laguna I 1993-2001 Megane I 1995-2003 SaForne I 1992-1996 SaForne II 1996-2000 Scénic I 1996-2003 Traffic I 1989-2001 Traffic II X82 2001-2014			Vanlige feil - Ingen signal til tennspole - Ingen signal til dyse - Funksjonssvikt -Startsperrsystem - Diverse feil		
			Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.		
					

RENAULT MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

SIEMENS EMS3132 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Clio II	1998-2005
Clio III	2005-2012
Kangoo	1997-2008
Logan LS	2004-2013
Megane I	1995-2003
Sandero I	2007-2012
Scénic I	1996-2003
Twingo I	1993-2007

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Feil i 5-voltskrets
- Motorstyreenheten defekt på grunn av feil tilkobling av batteriets - og + poler



SIEMENS FENIX 5 OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Clio II	1998-2005
Espace III	1996-2002
Kangoo	1997-2008
Laguna I	1993-2001
Megane I	1995-2003
Megane Scenic	1997-1999
SaFame II	1996-2000
Scénic I	1996-2003

Vanlige feil

- Motoren går ikke
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



SIEMENS SIRIUS 32 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Clio II	1998-2005
Espace III	1996-2002
Kangoo	1997-2008
Laguna I	1993-2001
Laguna II X74	2001-2007
Megane I	1995-2003
Megane Scenic	1997-1999
Scénic I	1996-2003
Thalia I	1998-2008
Twingo I	1993-2007

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Hovedrelé signal
- Dårlig tomgang



SIEMENS SIRIUS 34 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Clio II	1998-2005
Kangoo	1997-2008
Megane I	1995-2003
Megane II	2002-2008
Megane Scenic	1997-1999
Scénic I	1996-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feil i 5-voltskrets
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem



PIERBURG BENSIN OVERHALING NOK 1.259

1.2i 16v

Clio II
Clio III
Kangoo
Modus
Sandero I
Twingo I
Twingo II

OE-nummer

Aisam 161202859R
Pierburg 7.03703.00.0
Renault 8200285017B
Renault 8200503217B
Renault 8200568712
Renault H8200284968

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT SPJELDHUS | ROVER ABS-STYREENHET & MOTORSTYREENHET | SAAB ABS-STYREENHET

VDO BENSIN			NY ENHET NOK 1.971		
1.4i 16v, 1.6i 16v, 1.8i 16v, 2.0i 16v			OE-nummer Renault 8200063652 Renault 8200123061 VDO 408-239-822-001		
Clio II Espace IV Kangoo Laguna II X74 Megane I Megane II Scénic I Scénic II			Produktinformasjon Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.		
					
			Bildet er et eksempel		
BOSCH 5.4			OVERHALING NOK 1.857		
Kjøretøy 25 RF 45 RT			Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten		
1999-2005 2000-2005					
BOSCH 5.7			OVERHALING NOK 1.859		
Kjøretøy 75 RJ			Vanlige feil • Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Diverse feilmeldinger om trykksensor • Funksjonsfeil - Pumpemotor		
1999-2005					
BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)			OVERHALING NOK 2.145		
Kjøretøy 200 RF 25 RF 400 RT 45 RT 75 RJ			Vanlige feil • Bilen vil ikke starte • Motorstopp • Bilen går kraftløs • Feilkode 01318 & 0526 • Feilkode 1600 & 1690 • Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631		
1995-2000 1999-2005 1995-2000 2000-2005 1999-2005			Produktinformasjon  OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.		
					
BOSCH 5.3			OVERHALING NOK 1.639		
Kjøretøy 900 II 9-3 I 9-3 II 9-5 I			Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten		
1993-1998 1998-2003 2003-2012 1998-2010					

SAAB ABS-STYREENHET & ACC

BOSCH 5.4	OVERHALING NOK 1.857
------------------	-----------------------------

Kjøretøy

900 II 1993-1998
9-3 I 1998-2003
9-5 I 1998-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 8 ESP	OVERHALING NOK 2.145
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

9-5 I 1998-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



TRW EBC 430 NG/EV	OVERHALING NOK 1.857
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

9-3 II 2003-2012

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice



9-3 I 1998-2003	OVERHALING NOK 1.089
------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

SAAB ACC, DISPLAY & KOMBIINSTRUMENT

9-5 1998-2005	OVERHALING NOK 1.089
Vanlige feil Feilfunksjon-Display	Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm. Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet. 
9-3 SID1 1998-2003	OVERHALING NOK 1.089
Vanlige feil - Feilfunksjon-Display - Høyttaler defekt	Produktinformasjon Denne overhalingen inkluderer en helt ny LCD-skjerm med flatkabel. Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet. 
9-3 SID2 1998-2003	OVERHALING NOK 1.089
Vanlige feil - Feilfunksjon-Display - Høyttaler defekt	Produktinformasjon Denne overhalingen inkluderer en helt ny LCD-skjerm med flatkabel. Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet. 
9-5 SID2 1998-2003	OVERHALING NOK 1.089
Vanlige feil - Feilfunksjon-Display - Høyttaler defekt	Produktinformasjon Denne overhalingen inkluderer en helt ny LCD-skjerm med flatkabel. Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet. 
900 1993-1998	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil Total funksjonsfeil	

SAAB KOMBIINSTRUMENT, MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

9-3 II 2002-2012	OVERHALING NOK 1.649
------------------	----------------------

Vanlige feil

- Alle displayer og målere fungerer ikke



BOSCH EDC16C9	OVERHALING NOK 2.877
---------------	----------------------

Kjøretøy

9-3 II 2003-2012

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen CAN-Bus kommunikasjon
- Total svikt
- Feil på 5-voltskrets
- Diverse feil



BOSCH LH-JETRONIC 2.4 (35-PINS)	OVERHALING NOK 2.877
---------------------------------	----------------------

Kjøretøy

900 I 1979-1993
9000 1984-1998

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Bensinpumpe virker ikke

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)	OVERHALING NOK 2.145
----------------------------	----------------------

Kjøretøy

9-3 I 1998-2003

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraftløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

! OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.



HELLA BENSIN	OVERHALING NOK 2.404
--------------	----------------------

2.0i, 2.3i, 3.0i

9-3 I
9-5 I

OE-nummer

Hella 007616-00
Hella 007616-01
Hella 007616-10
Saab 5950191
Saab 9175217
Saab 9188186

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

SCANIA KOMBIINSTRUMENT SEAT ABS-STYREENHET

R-SERIE 2004-2008		OVERHALING NOK 2.601																					
Vanlige feil - En eller flere visere virker ikke - Høytaler defekt																							
ATE MK20		OVERHALING NOK 1.595																					
Kjøretøy <table><tr><td>Alhambra 7V8, 7V9</td><td>1996-2010</td></tr><tr><td>Arosa 6H</td><td>1997-2004</td></tr><tr><td>Cordoba 6K1, 6K2, 6K5</td><td>1993-1999</td></tr><tr><td>Cordoba 6K2, 6K5</td><td>1999-2002</td></tr><tr><td>Ibiza II 6K1</td><td>1993-1999</td></tr><tr><td>Ibiza III 6K1</td><td>1999-2002</td></tr><tr><td>Inca 6K9</td><td>1995-2003</td></tr><tr><td>Leon 1M1</td><td>1999-2006</td></tr><tr><td>Toledo I 1L</td><td>1991-1998</td></tr><tr><td>Toledo II 1M2</td><td>1998-2004</td></tr></table>	Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010	Arosa 6H	1997-2004	Cordoba 6K1, 6K2, 6K5	1993-1999	Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002	Ibiza II 6K1	1993-1999	Ibiza III 6K1	1999-2002	Inca 6K9	1995-2003	Leon 1M1	1999-2006	Toledo I 1L	1991-1998	Toledo II 1M2	1998-2004	Vanlige feil - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor		
Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010																						
Arosa 6H	1997-2004																						
Cordoba 6K1, 6K2, 6K5	1993-1999																						
Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002																						
Ibiza II 6K1	1993-1999																						
Ibiza III 6K1	1999-2002																						
Inca 6K9	1995-2003																						
Leon 1M1	1999-2006																						
Toledo I 1L	1991-1998																						
Toledo II 1M2	1998-2004																						
ATE MK25		OVERHALING NOK 1.859																					
Kjøretøy <table><tr><td>Alhambra 7V8, 7V9</td><td>1996-2010</td></tr></table>	Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.																			
Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010																						
ATE MK60 (ABS-STYREENHET)		OVERHALING NOK 1.859																					
Kjøretøy <table><tr><td>Altea 5P1, 5P5, 5P8</td><td>2004-2015</td></tr><tr><td>Leon 1M1</td><td>1999-2006</td></tr><tr><td>Leon 1P1</td><td>2005-2012</td></tr><tr><td>Toledo II 1M2</td><td>1998-2004</td></tr></table>	Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015	Leon 1M1	1999-2006	Leon 1P1	2005-2012	Toledo II 1M2	1998-2004	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor														
Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015																						
Leon 1M1	1999-2006																						
Leon 1P1	2005-2012																						
Toledo II 1M2	1998-2004																						
ATE MK60 HYDRAULISK ENHET		OVERHALING NOK 1.848																					
Kjøretøy <table><tr><td>Altea 5P1, 5P5, 5P8</td><td>2004-2015</td></tr><tr><td>Leon 1M1</td><td>1999-2006</td></tr><tr><td>Leon 1P1</td><td>2005-2012</td></tr><tr><td>Toledo II 1M2</td><td>1998-2004</td></tr><tr><td>Toledo III 5P2</td><td>2004-2009</td></tr></table>	Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015	Leon 1M1	1999-2006	Leon 1P1	2005-2012	Toledo II 1M2	1998-2004	Toledo III 5P2	2004-2009	Vanlige feil Diverse feilmeldinger om trykksensor	Produktinformasjon Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor. Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.											
Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015																						
Leon 1M1	1999-2006																						
Leon 1P1	2005-2012																						
Toledo II 1M2	1998-2004																						
Toledo III 5P2	2004-2009																						

SEAT ABS-STYREENHET

ATE MK61	OVERHALING NOK 2.035
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Feilkode 01276 (04FC) og/eller 01130 (046A)
- Feilkode 01130: ABS-drift - Implausible signal og 16352: Kontrollmodul felaktig

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK70	OVERHALING NOK 1.859
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



BOSCH 5.7	OVERHALING NOK 1.859
------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza III 6K1	1999-2002
Ibiza IV 6L1	2002-2008

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ABS	OVERHALING NOK 2.035
--------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza IV 6L1	2002-2008
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



SEAT ABS-STYREENHET, ACC & KOMBIINSTRUMENT

BOSCH 8 ESP		OVERHALING NOK 2.145	
Kjøretøy Cordoba 6L2 Exeo 3R2, 3R5 Ibiza IV 6L1 Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor • Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.
			
BOSCH 9.0 ESP		OVERHALING NOK 2.164	
Kjøretøy Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8		Vanlige feil • På forespørsel, kontakt vår Kundeservice • P0500 - Bilens hastighetssensorfeil	
TRW EBC 450 ESP		OVERHALING NOK 2.122	
Kjøretøy Alhambra 710		Vanlige feil • På forespørsel, kontakt vår Kundeservice	
LEON 1M1 / TOLEDO II 1M2 1998-2006		OVERHALING NOK 1.373	
		Vanlige feil • Pixelfeil	Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.
			
ALTEA 5P1, 5P5, 5P8 2004-2012		OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD	NOK 1.419
		Vanlige feil • Pixelfeil • Høytaler defekt • Funksjonssvikt -Startspærresystem • Total funksjonsfeil • Belysning defekt	OVERHALING NOK 1.993
			

SEAT KOMBIINSTRUMENT

CORDOBA 6L2 / IBIZA IV 6L1 2002-2008	OVERHALING NOK 1.373
---	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Høytaler defekt
- Belysning defekt
- Pixelfeil
- En eller flere visere virker ikke
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



EXEO 3R2, 3R5 2009-2013	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.617	OVERHALING NOK 1.993
--------------------------------	--	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- En eller flere visere virker ikke
- Høytaler defekt
- Total funksjonsfeil



IBIZA V 6J5, 6J1, 6J8 2008-2017	OVERHALING NOK 1.831
--	-----------------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke



LEON 1M1 / TOLEDO II 1M2 1998-2006	OVERHALING NOK 1.373
---	-----------------------------

Vanlige feil

- Problem i startspærresystemet
- Total funksjonsfeil
- Diverse feil



LEON 1P1 / TOLEDO III 5P2 2005-2012	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419	OVERHALING NOK 1.993
--	--	-----------------------------

Vanlige feil

- Pixelfeil
- Høytaler defekt
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SEAT MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC15P(+) OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Alhambra 7V8, 7V9 1996-2010
 Arosa 6H 1997-2004
 Cordoba 6L2 2002-2009
 Ibiza III 6K1 1999-2002
 Ibiza IV 6L1 2002-2008
 Leon 1M1 1999-2006
 Toledo II 1M2 1998-2004

Vanlige feil

- Feilkode 16989 / P0605 / 001541 - Intern ROM feil
- Motoren går ikke / Ingen kommunikasjon med CAN-bus / Ingen styring av bensinpumpe relé

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH EDC15V OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Arosa 6H 1997-2004
 Cordoba 6K2, 6K5 1999-2002
 Ibiza III 6K1 1999-2002
 Inca 6K9 1995-2003
 Toledo II 1M2 1998-2004

Vanlige feil

- Diverse feil
- Feil i 5-voltskrets

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH EDC15VM+ OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Ibiza III 6K1 1999-2002
 Ibiza IV 6L1 2002-2008
 Leon 1M1 1999-2006
 Toledo II 1M2 1998-2004

Vanlige feil

- Feil i 5-voltskrets
- Diverse feil



BOSCH EDC16U1 OVERHALING NOK 2.519

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8 2004-2015
 Leon 1P1 2005-2012
 Toledo III 5P2 2004-2009

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon
- Dyse defekt
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH EDC16U31 OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Alhambra 7V8, 7V9 1996-2010

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



SEAT MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC16U34

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8 2004-2015
Leon 1P1 2005-2012
Toledo III 5P2 2004-2009

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Total funksjonsfeil
- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH EDC17CP14

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

Leon 1P1 2005-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Leon 1M1 1999-2006
Toledo II 1M2 1998-2004

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feil i 5-voltskrets
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



BOSCH ME7.1

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Leon 1M1 1999-2006
Toledo II 1M2 1998-2004

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets
- Feilkode: 16989 / P0605 / 001541 (intern ROM feil)
- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

SEAT MOTORSTYREENHET

BOSCH ME7.1.1		OVERHALING NOK 2.419	
Kjøretøy Leon 1M11999-2006		Vanlige feil • Total funksjonsfeil	Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.
			
BOSCH ME7.5		OVERHALING NOK 2.419	
Kjøretøy Alhambra 7V8, 7V91996-2010 Cordoba 6K2, 6K51999-2002 Cordoba 6L22002-2009 Ibiza III 6K11999-2002 Ibiza IV 6L12002-2008 Leon 1M11999-2006		Vanlige feil • Ingen signal til dyse • Feil i 5-voltskrets • Feilkode: 16989/P0605/001541 (intern ROM feil) • Ingen signal til tennspole • Feilaktig signal - Spjeldhus	Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.
			
BOSCH ME7.5.10		OVERHALING NOK 2.419	
Kjøretøy Arosa 6H1997-2004 Cordoba 6K2, 6K51999-2002 Ibiza III 6K11999-2002 Inca 6K91995-2003 Leon 1M11999-2006 Toledo II 1M21998-2004		Vanlige feil • Diverse feil • Ingen signal til dyse • Feilkode (intern ROM feil) • Feil i 5-voltskrets	Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.
			
BOSCH MED9.1		OVERHALING NOK 2.565	
Kjøretøy Exeo 3R2, 3R52008-2013 Leon 1P12005-2012		Vanlige feil • Problemer med jordforbindelse • Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontrollsumfeil • Ingen signal til dyse • Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten	
			
BOSCH MED9.5.10		OVERHALING NOK 2.565	
Kjøretøy Altea 5P1, 5P5, 5P82004-2015 Leon 1P12005-2012 Toledo III 5P22004-2009		Vanlige feil • Ingen signal til tennspole • Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontrollsumfeil • Ingen signal til dyse • Feil i 5-voltskrets • 18728/P2296/008854 • 18012/P1604	
			

SEAT MOTORSTYREENHET

BOSCH MED17.5.20	OVERHALING NOK 2.565
-------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8
Leon 1P1
Toledo III 5P2

2004-2015
2005-2012
2004-2009

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH / SIEMENS DIGIFANT II & MOTRONIC ML6.1 (25-PINS)	OVERHALING NOK 1.857
---	-----------------------------

Kjøretøy

Cordoba 6K1, 6K2, 6K5
Ibiza II 6K1

1993-1999
1993-1999

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Problemer med jordforbindelse
- Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



MAGNETI MARELLI IAW 4HV / 4EV	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8
Ibiza IV 6L1
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8
Leon 1P1

2004-2015
2002-2008
2008-2017
2005-2012

Vanlige feil

- Diverse feil



MAGNETI MARELLI IAW 4MV / 4LV	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Arosa 6H
Cordoba 6K2, 6K5
Cordoba 6L2
Ibiza III 6K1
Ibiza IV 6L1
Inca 6K9
Leon 1M1
Toledo II 1M2

1997-2004
1999-2002
2002-2009
1999-2002
2002-2008
1995-2003
1999-2006
1998-2004

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



MAGNETI MARELLI IAW 4TV	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Cordoba 6L2
Ibiza IV 6L1

2002-2009
2002-2008

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

SEAT MOTORSTYREENHET

SIEMENS SIMOS 1

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Alhambra 7V8, 7V9 1996-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Trykksensorproblem



SIEMENS SIMOS 2

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Cordoba 6K2, 6K5 1999-2002
Ibiza III 6K1 1999-2002
Leon 1M1 1999-2006
Toledo II 1M2 1998-2004

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



SIEMENS SIMOS 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Cordoba 6K2, 6K5 1999-2002
Ibiza III 6K1 1999-2002

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 3PE

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Ibiza IV 6L1 2002-2008

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 3PG

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Cordoba 6L2 2002-2009
Ibiza IV 6L1 2002-2008

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SEAT MOTORSTYREENHET

SIEMENS SIMOS 7.1(A)	OVERHALING NOK 2.419
-----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8
Leon 1P1
Toledo III 5P2

2004-2015
2005-2012
2004-2009

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 9.1	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Ibiza IV 6L1
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8

2002-2008
2008-2017

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS PCR2.1	OVERHALING NOK 2.565
-----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8
Leon 1P1

2004-2015
2008-2017
2005-2012

Vanlige feil

- P2146/008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
- 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low
- Problemer med jordforbindelse
- Feil i 5-voltskrets



SIEMENS VDO SIMOS PPD1.2	OVERHALING NOK 2.565
---------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Altea 5P1, 5P5, 5P8
Leon 1P1

2004-2015
2005-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

SEAT SPJELDHUS

BOSCH BENSIN	OVERHALING NOK 1.373
---------------------	-----------------------------

1.0i - 6.0i	OE-nummer	Produktinformasjon
Alhambra 7V8, 7V9 Arosa 6H Cordoba 6K2, 6K5 Cordoba 6L2 Exeo 3R2, 3R5 Ibiza III 6K1 Ibiza IV 6L1 Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8 Inca 6K9 Leon 1M1 Toledo II 1M2	Bosch 0 280 750 003 Bosch 0 280 750 009 Bosch 0 280 750 026 Bosch 0 280 750 030 Bosch 0 280 750 032 Bosch 0 280 750 034 Bosch 0 280 750 036 Bosch 0 280 750 047 Bosch 0 280 750 049 Bosch 0 280 750 057 Bosch 0 280 750 059 Bosch 0 280 750 061 Bosch 0 280 750 063 Bosch 0 280 750 065 Bosch 0 280 750 086 Bosch 0 280 750 088 Bosch 0 280 750 095 Bosch 0 280 750 097 Bosch 0 280 750 099 Bosch 0 280 750 107 Bosch 0 280 750 115 Bosch 0 280 750 127 Bosch 0 280 750 134 Bosch 0 280 750 159 Bosch 0 280 750 167 Bosch 0 280 750 588 VAG 022 133 062 AB VAG 022 133 062 AC VAG 022 133 062 T VAG 030 133 062 VAG 030 133 062 A VAG 030 133 062 B VAG 030 133 062 C VAG 036 133 062 C VAG 036 133 062 D VAG 058 133 063 P VAG 06A 133 062 AA VAG 06A 133 062 B VAG 06A 133 062 C VAG 06A 133 062 D Du finner flere OE-nummer for dette avsnittet på www.actronics.no	Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

MAGNETI MARELLI BENSIN	OVERHALING NOK 1.389
-------------------------------	-----------------------------

1.2 TSI, 1.4i, 1.6i FSI	OE-nummer	Produktinformasjon
Alhambra 710 Altea 5P1, 5P5, 5P8 Arona KJX Ateca Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8 Ibiza VI 6F Leon 1P1 Leon 5F_ MII KFI_ Toledo IV KG3	Magnetit Marelli 802010992901 VAG 03C 133 062 VAG 03C 133 062 A VAG 03C 133 062 AA VAG 03C 133 062 D VAG 03F 133 062 VAG 03F 133 062 B VAG 03F 133 062 C VAG 04C 133 062 C VAG 04C 133 062 D	Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO DIESEL	OVERHALING NOK 1.389
-------------------	-----------------------------

1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI	OE-nummer	Produktinformasjon
Altea 5P1, 5P5, 5P8 Cordoba 6L2 Ibiza IV 6L1 Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8 Leon 1P1 Toledo III 5P2	VAG 03G 128 061 A VAG 03G 128 063 C VAG 03G 128 063 J VAG 4E0 145 950 C VAG 4E0 145 950 D VAG 4E0 145 950 F VAG 4E0 145 950 G VAG 4E0 145 950 H VDO A2C53099815 VDO A2C53100874	Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN	OVERHALING NOK 1.389
-------------------	-----------------------------

1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i	OE-nummer	Produktinformasjon
Alhambra 710 Altea 5P1, 5P5, 5P8 Cordoba 6L2 Exeo 3R2, 3R5 Ibiza IV 6L1 Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8 Leon 1P1 Leon 5F_ Toledo III 5P2 Toledo IV KG3	VAG 03C 133 062 B VAG 03C 133 062 C VAG 03C 133 062 T VAG 03D 133 062 E VAG 03D 133 062 F VAG 06E 133 062 C VAG 06F 133 062 A VAG 06F 133 062 B VAG 06F 133 062 E VAG 06F 133 062 F VAG 06F 133 062 G VAG 06F 133 062 J VAG 06F 133 062 Q VAG 06F 133 062 T VAG 06G 133 062 M VDO A2C53030790 VDO A2C53030936 VDO A2C53044094 VDO A2C53060088 VDO A2C53079712 VDO A2C53302056 VDO A2C53367617 VDO A2C59511705 VDO A2C84068600 Siemens VDO A2C53103765 Siemens VDO A2C85018300	Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN	OVERHALING NOK 1.389
-------------------	-----------------------------

1.0i, 1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i	OE-nummer	Produktinformasjon
Altea 5P1, 5P5, 5P8 Arosa 6H Cordoba 6K2, 6K5 Cordoba 6L2 Exeo 3R2, 3R5 Ibiza III 6K1 Ibiza IV 6L1 Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8 Inca 6K9 Leon 1M1 Leon 1P1 Toledo II 1M2 Toledo III 5P2	VAG 036 133 062 A VAG 036 133 062 B VAG 036 133 062 L VAG 036 133 062 M VAG 036 133 062 N VAG 036 133 062 Q VAG 047 133 062 D VAG 06A 133 062 A VAG 06A 133 062 AB VAG 06A 133 062 AT VAG 06A 133 062 N VAG 06B 133 062 F VAG 06B 133 062 L VAG 06B 133 062 P VAG 06F 133 062 VDO 408-238-223-003 VDO 408-238-321-003 VDO 408-238-321-004 VDO 408-238-321-006 VDO 408-238-321-007 VDO 408-238-323-001 VDO 408-238-323-002 VDO 408-238-323-004 VDO 408-238-323-005 VDO 408-238-323-006 VDO 408-238-323-008 VDO 408.238/327/003 VDO A2C53042125 VDO A2C530934330	Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

SEAT TCU ŠKODA ABS-STYREENHET

DSG 6 DQ250 (02E)	OVERHALING NOK 3.289
-------------------	----------------------

Kjøretøy Alhambra 710 Altea 5P1, 5P5, 5P8 Leon 1P1 Toledo III 5P2	Vanlige feil • Diverse feil på magnetventiler • Diverse feil på sensorer • Girkasse veksler ikke • Usannsynlig veksling	Produktinformasjon Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.  Viktig! For å unngå transportskader på Mekatronikk-delen, må enheten sendes i en spesialutviklet transportemballasje. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, før du sender Mekatronikk-delen.	
--	--	--	---

DSG 7 DQ200 (0AM)	OVERHALING NOK 5.489
-------------------	----------------------

Kjøretøy Altea 5P1, 5P5, 5P8 Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8 Leon 1P1 Toledo III 5P2	Vanlige feil • Kortslutning i girkasse styreenhet og / eller sikring har gått. • Fullstendig elektronisk svikt i girkassen • 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error • 16946/P0562/001378 - System Voltage too low • Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection • P189C/006300 - Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up	Produktinformasjon  Viktig! For å unngå transportskader på Mekatronikk-delen, må enheten sendes i en spesialutviklet transportemballasje. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, før du sender Mekatronikk-delen.	
---	---	--	---

TEMIC MULTITRONIC / HYTRONIC VL300	OVERHALING NOK 2.409
------------------------------------	----------------------

Kjøretøy Exeo 3R2, 3R5	Vanlige feil • Feilkode P0722 & P0730 • Bilen vil ikke starte • Feilmeldingen F vises stadig i kombiinstrumentet • Ikke mulig å skifte til 'R' • Automatgir skifter gir dårlig • 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal	
----------------------------------	--	---

ATE MK20	OVERHALING NOK 1.595
----------	----------------------

Kjøretøy Felicia I Octavia 1U	Vanlige feil • Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Ingen kommunikasjon med styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor	
--	--	---

ATE MK60 (ABS-STYREENHET)	OVERHALING NOK 1.859
---------------------------	----------------------

Kjøretøy Fabia 6Y Octavia 1U Octavia 1Z Superb 3T	Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten • Diverse feilmeldinger om hjulsensor	
--	---	---

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

ŠKODA ABS-STYREENHET

ATE MK60 HYDRAULISK ENHET		OVERHALING NOK 1.848	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Octavia 1U Octavia 1Z Superb 3T	1996-2008 2004-2013 2008-2015	Diverse feilmeldinger om trykksensor	
		Produktinformasjon	
		Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.	
		Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.	
			

ATE MK61		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Octavia 1Z Superb 3T Yeti 5L	2004-2013 2008-2015 2009-2017	- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - oljepumpe - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Feilkode 01276 (04FC) og/eller 01130 (046A) - Feilkode 01130: ABS-drift - Implausible signal og 16352: Kontrollmodul felaktig	
		Produktinformasjon	
		Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
			

ATE MK70		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Octavia 1U Octavia 1Z Superb 3T Yeti 5L	1996-2008 2004-2013 2008-2015 2009-2017	- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feil på CAN-bus - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - oljepumpe	
			

BOSCH 5.3		OVERHALING NOK 1.639	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Superb 3U	2002-2008	Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	
			

BOSCH 5.7		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Fabia 6Y Felicia II Superb 3U	1999-2007 1998-2001 2002-2008	- Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
			

ŠKODA ABS-STYREENHET & ACC

BOSCH 8 ABS OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Fabia 5J	2007-2014
Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Roomster 5J	2006-2015

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Fabia 5J	2007-2014
Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Roomster 5J	2006-2015

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 9.0 ESP OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Fabia 5J	2007-2014
Fabia NJ	2014-2019
Roomster 5J	2006-2015

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



FABIA 5J / ROOMSTER 5J (CLIMATRONIC) 2006-2015 OVERHALING NOK 1.113

Vanlige feil

- ACC er ikke aktivert



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

ŠKODA KOMBIINSTRUMENT

FABIA 5J 2007-2014	OVERHALING NOK 1.831
Vanlige feil • Feilfunksjon-Display • Total funksjonsfeil • En eller flere visere virker ikke	
FABIA 6Y 1999-2007	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil • Total funksjonsfeil • Høyttaler defekt • Belysning defekt • En eller flere visere virker ikke • Pixelfeil • Funksjonssvikt -Startspærresystem	
OCTAVIA 1U 1996-2004	OVERHALING NOK 1.373
Vanlige feil • Problem i startspærresystemet • Total funksjonsfeil • En eller flere visere virker ikke	
OCTAVIA 1Z 2004-2008	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419 OVERHALING NOK 1.831
Vanlige feil • Pixelfeil • Høyttaler defekt • Funksjonssvikt -Startspærresystem • Total funksjonsfeil • Belysning defekt	
OCTAVIA 1Z 2008-2013	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419 OVERHALING NOK 1.831
Vanlige feil • Belysning defekt	

ŠKODA KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

SUPERB 3T 2008-2015	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD	NOK 1.419	OVERHALING	NOK 1.993
----------------------------	-----------------------------	------------------	------------	------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Feilfunksjon-Display



YETI 5L 2009-2017	OVERHALING NOK 1.831
--------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt



BOSCH EDC15P(+)	OVERHALING NOK 2.419
------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Fabia 5J	2007-2014
Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Octavia 1Z	2004-2013
Roomster 5J	2006-2015
Superb 3U	2002-2008

Vanlige feil

- Feilkode 16989 / P0605 / 001541- Intern ROM feil
- Motoren går ikke / Ingen kommunikasjon med CAN-bus / Ingen styring av bensinpumpe relé

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH EDC15V	OVERHALING NOK 2.419
---------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Octavia 1U	1996-2008
------------	-----------

Vanlige feil

- Diverse feil
- Feil i 5-voltskrets

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH EDC15VM+	OVERHALING NOK 2.419
-----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Superb 3U	2002-2008

Vanlige feil

- Feil i 5-voltskrets
- Diverse feil



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ŠKODA MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC16U1

OVERHALING NOK 2.519

Kjøretøy

Octavia 1Z 2004-2013

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon
- Dyse defekt
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH EDC16U31

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Superb 3U 2002-2008

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



BOSCH EDC16U34

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Octavia 1Z 2004-2013
Superb 3T 2008-2015

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Total funksjonsfeil
- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH EDC17CP14

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

Octavia 1Z 2004-2013
Superb 3T 2008-2015
Yeti 5L 2009-2017

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Octavia 1U 1996-2008

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feil i 5-voltskrets
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



ŠKODA MOTORSTYREENHET

BOSCH ME7.5 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Fabia 6Y 1999-2007
Octavia 1U 1996-2008

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets
- Feilkode: 16989/P0605/001541 (intern ROM feil)
- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH ME7.5.10 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Octavia 1U 1996-2008

Vanlige feil

- Diverse feil
- Ingen signal til dyse
- Feilkode (intern ROM feil)
- Feil i 5-voltskrets

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



BOSCH MED9.1 OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

Octavia 1Z 2004-2013

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontrollsumfeil
- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



BOSCH MED9.5.10 OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

Octavia 1U 1996-2008
Octavia 1Z 2004-2013

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontrollsumfeil
- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets
- 18728/P2296/008854
- 18012/P1604



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ŠKODA MOTORSTYREENHET

BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44) OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Superb 3U	2002-2008	- Bilen vil ikke starte - Motorstopp - Bilen går kraftløs - Feilkode 01318 & 0526 - Feilkode 1600 & 1690 - Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631	⚠ OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene. 

MAGNETI MARELLI IAW 4HV / 4EV OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy		Vanlige feil	
Fabia 5J Fabia 6Y Roomster 5J	2007-2014 1999-2007 2006-2015	Diverse feil	

MAGNETI MARELLI IAW 4MV / 4LV OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Fabia 6Y	1999-2007	- Ingen signal til tennspole - Feilaktig signal - Spjeldhus	Ingen reparasjon av vann eller fuktskader. 

MAGNETI MARELLI IAW 4TV OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy		Vanlige feil	
Fabia 6Y	1999-2007	Total funksjonsfeil	

SIEMENS SIMOS 2 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Octavia 1U	1996-2008	- Ingen signal til dyse - Feilaktig signal - Spjeldhus	Ingen reparasjon av vann eller fuktskader. 

ŠKODA MOTORSTYREENHET

SIEMENS SIMOS 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5	OVERHALING NOK 2.419
--	-----------------------------

Kjøretøy

Octavia 1U
Superb 3U

1996-2008
2002-2008

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 3PE	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Fabia 6Y

1999-2007

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 3PG	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Fabia 6Y

1999-2007

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 7.1(A)	OVERHALING NOK 2.419
-----------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Octavia 1Z

2004-2013

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 9.1	OVERHALING NOK 2.419
--------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Fabia 5J
Roomster 5J

2007-2014
2006-2015

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

ŠKODA MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

SIEMENS SIMOS PCR2.1	OVERHALING NOK 2.565
----------------------	----------------------

Kjøretøy

Fabia 5J	2007-2014
Octavia 1Z	2004-2013
Rapid NA	2012-2019
Roomster 5J	2006-2015
Superb 3T	2008-2015
Yeti 5L	2009-2017

Vanlige feil

- P2146/008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
- 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low
- Problemer med jordforbindelse
- Feil i 5-voltskrets



SIEMENS VDO SIMOS PPD1.2	OVERHALING NOK 2.565
--------------------------	----------------------

Kjøretøy

Octavia 1Z	2004-2013
------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH BENSIN	OVERHALING NOK 1.373
--------------	----------------------

1.0i - 6.0i

OE-nummer

Fabia 6V
Octavia 1U
Octavia 1Z
Superb 3U

Bosch 0 280 750 003
Bosch 0 280 750 009
Bosch 0 280 750 026
Bosch 0 280 750 030
Bosch 0 280 750 032
Bosch 0 280 750 034
Bosch 0 280 750 036
Bosch 0 280 750 047
Bosch 0 280 750 049
Bosch 0 280 750 057
Bosch 0 280 750 059
Bosch 0 280 750 061
Bosch 0 280 750 063
Bosch 0 280 750 065
Bosch 0 280 750 086

Bosch 0 280 750 088
Bosch 0 280 750 095
Bosch 0 280 750 097
Bosch 0 280 750 099
Bosch 0 280 750 107
Bosch 0 280 750 115
Bosch 0 280 750 127
Bosch 0 280 750 134
Bosch 0 280 750 159
Bosch 0 280 750 167
Bosch 0 280 750 588
VAG 022 133 062 AB
VAG 022 133 062 AC
VAG 022 133 062 T
VAG 030 133 062

VAG 030 133 062 A
VAG 030 133 062 B
VAG 030 133 062 C
VAG 036 133 062 C
VAG 036 133 062 D
VAG 058 133 063 P
VAG 06A 133 062 AA
VAG 06A 133 062 B
VAG 06A 133 062 C
VAG 06A 133 062 D

Du finner flere OE-nummer for dette avsnittet på www.actronics.no

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

MAGNETI MARELLI BENSIN	OVERHALING NOK 1.389
------------------------	----------------------

1.2 TSI, 1.4i, 1.6i FSI

OE-nummer

Citigo
Fabia 5J
Fabia NJ
Karoq
Kodiaq
Octavia 1U
Octavia 1Z
Octavia 5EAC
Rapid NA
Superb 3V
Yeti 5L

Magneti Marelli 802010992901
VAG 03C 133 062
VAG 03C 133 062 A
VAG 03C 133 062 AA
VAG 03C 133 062 D
VAG 03F 133 062
VAG 03F 133 062 B
VAG 03F 133 062 C
VAG 04C 133 062 C
VAG 04C 133 062 D

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO DIESEL	OVERHALING NOK 1.389
------------	----------------------

1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI

OE-nummer

Superb 3U

VAG 03G 128 061 A
VAG 03G 128 063 C
VAG 03G 128 063 J
VAG 4E0 145 950 C
VAG 4E0 145 950 D
VAG 4E0 145 950 F
VAG 4E0 145 950 G
VAG 4E0 145 950 H
VDO A2C53099815
VDO A2C53100874

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

ŠKODA SPJELDHUS & TCU

VDO BENSIN OVERHALING NOK 1.389

1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Fabia 5J
Fabia 6Y
Octavia 1Z
Roomster 5J
Superb 3T
Superb 3V
Yeti 5L

OE-nummer

VAG 03C 133 062 B
VAG 03C 133 062 C
VAG 03C 133 062 T
VAG 03D 133 062 E
VAG 03D 133 062 F
VAG 06E 133 062 C
VAG 06F 133 062 A
VAG 06F 133 062 B
VAG 06F 133 062 E
VAG 06F 133 062 F
VAG 06F 133 062 G
VAG 06F 133 062 J
VAG 06F 133 062 Q
VAG 06F 133 062 T
VAG 06G 133 062 M
VDO A2C53030790
VDO A2C53030936
VDO A2C53044094
VDO A2C53060088
VDO A2C53079712
VDO A2C53302056
VDO A2C53367617
VDO A2C59511705
VDO A2C84068600
Siemens VDO
A2C53103765
Siemens VDO
A2C85018300

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN OVERHALING NOK 1.389

1.0i, 1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Fabia 6Y
Octavia 1U
Octavia 1Z
Superb 3U

OE-nummer

VAG 036 133 062 A
VAG 036 133 062 B
VAG 036 133 062 L
VAG 036 133 062 M
VAG 036 133 062 N
VAG 036 133 062 Q
VAG 047 133 062 D
VAG 06A 133 062 A
VAG 06A 133 062 AB
VAG 06A 133 062 AT
VAG 06A 133 062 N
VAG 06B 133 062 F
VAG 06B 133 062 L
VAG 06B 133 062 P
VAG 06F 133 062
VDO 408-238-223-003
VDO 408-238-321-003
VDO 408-238-321-004
VDO 408-238-321-006
VDO 408-238-321-007
VDO 408-238-323-001
VDO 408-238-323-002
VDO 408-238-323-004
VDO 408-238-323-005
VDO 408-238-323-006
VDO 408-238-323-008
VDO 408-238/327/003
VDO A2C53042125
VDO A2C530934330

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

DSG 6 DQ250 (02E) OVERHALING NOK 3.289

Kjøretøy

Octavia 1Z
Superb 3T
Yeti 5L
2004-2013
2008-2015
2009-2017

Vanlige feil

- Diverse feil på magnetventiler
- Diverse feil på sensorer
- Girkasse veksler ikke
- Usannsynlig veksling

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Viktig! For å unngå transportskader på Mekatronikk-delen, må enheten sendes i en spesialutviklet transportemballasje. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, før du sender Mekatronikk-delen.



DSG 7 DQ200 (0AM) OVERHALING NOK 5.489

Kjøretøy

Fabia 5J
Octavia 1Z
Roomster 5J
Superb 3T
Yeti 5L
2007-2014
2004-2013
2006-2015
2008-2015
2009-2017

Vanlige feil

- Kortslutning i girkasse styreenhet og / eller sikring har gått.
- Fullstendig elektronisk svikt i girkassen
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- 16946/P0562/001378 - System Voltage too low
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection
- P189C/006300 - Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up

Produktinformasjon



Viktig! For å unngå transportskader på Mekatronikk-delen, av DSG enheten, må enheten sendes i en spesialutviklet transportemballasje. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, før du sender Mekatronikk-delen.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SMART ABS-STYREENHET & KOMBIINSTRUMENT

BOSCH 5.4		OVERHALING NOK 1.857		
Kjøretøy City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007		Vanlige feil Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten		
BOSCH 5.7		OVERHALING NOK 1.859		
Kjøretøy City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007 Fortwo 451 2007-2014 Roadster 452 2003-2006		Vanlige feil - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor		
BOSCH 8 ABS		OVERHALING NOK 2.035		
Kjøretøy City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007 Forfour 454 2004-2006		Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene		Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 
BOSCH 8 ESP		OVERHALING NOK 2.145		
Kjøretøy City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007 Forfour 454 2004-2006 Fortwo 451 2007-2014		Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene		Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 
CITY-COUPE (FORTWO) 450 1998-2007		OVERHALING NOK 1.089		
		Vanlige feil Feilfunksjon-Display		

SMART KOMBIINSTRUMENT & SPJELDHUS SSANGYONG ABS-STYREENHET, AKTUATOR & MOTORSTYREENHET

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ROADSTER (452) 2003-2005 OVERHALING NOK 1.275

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



DENSO BENSIN OVERHALING NOK 1.867

1.1i, 1.3i, 1.5i

Forfour 454

OE-nummer

Denso MN149258
Denso MN149259
Denso MN191145
Denso MN195709
Smart A 134 140 00 04
Smart A 135 140 01 04
Smart A 135 140 02 04

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

ATE MK25 OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Actyon

2005-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



HELLA TURBOAKTUATOR OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

Korando

2010-2019

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



VDO HFM OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Korando KJ
Musso FJ

1996-2010
1995-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til tomgangsmotor



SSANGYONG TCU SUBARU ABS-STYREENHET

5G-TRONIC (722.6XX)		NY ENHET NOK 2.877	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Rodius 2005-2013		Feil på hastighetssensor	Ny enhet! Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet. 
ATE MK70		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Justy III G3X 2003-2007 Justy IV 2007-2011		- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feil på CAN-bus - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - oljepumpe	
BOSCH 5.4		OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Forester SF 1997-2002 Forester SG 2002-2008		Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	
BOSCH 5.7		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy		Vanlige feil	
Legacy IV 2003-2009 Outback BL, BP 2003-2009		- Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
BOSCH 8 ABS		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy		Vanlige feil	Produktinformasjon
Forester SG 2002-2008		- Ingen kommunikasjon med styreenheten - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Ingen bremsetrykk på et av hjulene	Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 

SUBARU ABS-STYREENHET

SUZUKI ABS-STYREENHET

BOSCH 8 ESP

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Forester SH
Impreza

2008-2013
2011-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



ATE MK60 (ABS-STYREENHET)

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Grand Vitara II JT
Splash
Swift III MZ, EZ
Vitara ET

2005-2015
2008-2019
2005-2010
2003-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET

OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy

Grand Vitara I FT, GT, HT
Grand Vitara II JT
Jimny FJ
Splash
Swift III MZ, EZ
Vitara ET

1998-2005
2005-2015
1998-2018
2008-2019
2005-2010
2003-2005

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Alto V GF
Grand Vitara II JT
Vitara ET

2009-2014
2005-2015
2003-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Feilkode (r) 1061 og / eller 1063

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

SUZUKI ABS-STYREENHET

ATE MK70

Kjøretøy

Alto V GF	2009-2014
Grand Vitara I FT, GT, HT	1998-2005
Grand Vitara II JT	2005-2015
Ignis	2000-2008
Liana ER	2001-2008
Splash	2008-2019
Swift III MZ, EZ	2005-2010
Wagon R+ MM	2000-2008

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



OVERHALING NOK 1.859

BOSCH 5.4

Kjøretøy

Swift II EA, MA, AH, AJ	1989-2004
-------------------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



OVERHALING NOK 1.857

BOSCH 8 ABS

Kjøretøy

SX4 GY	2006-2014
--------	-----------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



OVERHALING NOK 2.035

BOSCH 8 ESP

Kjøretøy

Grand Vitara II JT	2005-2015
SX4 GY	2006-2014

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



OVERHALING NOK 2.145

BOSCH 9.0 ESP

Kjøretøy

Swift IV NZ	2010-2017
SX4 JY (S-Cross)	2013-2019

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



OVERHALING NOK 2.164

SUZUKI KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

GRAND VITARA II JT 2005-2008

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



SWIFT III MZ, EZ 2004-2009

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Hastighetsmåleren ute av funksjon
- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- Problemer med blinklysene



SWIFT IV NZ 2010-2017

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Belysning defekt



BOSCH EDC15C2 HDI

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Grand Vitara I FT, GT, HT 1998-2005
Vitara ET 2003-2005
Vitara ET, TA 1988-1998

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startspærresystem



BOSCH EDC16C3

OVERHALING NOK 2.659

Kjøretøy

Grand Vitara II JT 2005-2015
Vitara ET 2003-2005

Vanlige feil

- Feilkode P0069-Lambdasensor
- Feilkode gjeldende turbostyring
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Ingen dyserstyring
- Diverse feil



SUZUKI MOTORSTYREENHET

TESLA ABS-STYREENHET

BOSCH EDC16C36

OVERHALING NOK 2.877

Kjøretøy

Grand Vitara II JT 2005-2015

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



MITSUBISHI 56BXX / 60AXX / 80CXX / 81CXX

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Grand Vitara I FT, GT, HT 1998-2005
Samurai SJ 1988-2004
Vitara ET, TA 1988-1998

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse



MITSUBISHI 70EXX / 70FFX / 71EXX / 80CXX / 81CX

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Alto III EF 1994-2002
Samurai SJ 1988-2004
Vitara ET 2003-2005
Vitara ET, TA 1988-1998

Vanlige feil

- Funksjonssvikt -Startsperrsystem



SIEMENS SID 801A

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Vitara ET 2003-2005

Vanlige feil

- Diverse feil
- Ingen signal til dyse



BOSCH 9.0 ESP

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Model S 2012-2019
Model X 2015-2019

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



TOYOTA ABS-STYREENHET

ATE MK20	OVERHALING NOK 1.595
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

Corolla _E11_ 1997-2002

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



ATE MK60 (ABS-STYREENHET)	OVERHALING NOK 1.859
----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Yaris _P9_ 2005-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET	OVERHALING NOK 1.848
----------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Yaris _P9_ 2005-2010

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK70	OVERHALING NOK 1.859
-----------------	-----------------------------

Kjøretøy

Yaris _P9_ 2005-2010

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feil på CAN-bus
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - oljepumpe



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

TOYOTA ABS-STYREENHET

BOSCH 5.4

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Avenis_ T22_	1997-2003
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_	2001-2007
Yaris_ P1_, _P2_	1999-2005

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



BOSCH 5.7

OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Avenis_ T22_	1997-2003
Avenis T25_	2003-2008
Corolla Verso AR10	2004-2009
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_	2001-2007

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Diverse feilmeldinger om trykksensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor



BOSCH 8 ABS

OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Auris ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_	2006-2012
Avenis T25_	2003-2008
Aygo WNB1_, KGB1_	2005-2014
Corolla Verso AR10	2004-2009
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_	2001-2007

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Auris ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_	2006-2012
Avenis T27	2009-2019
Aygo WNB1_, KGB1_	2005-2014
Corolla Verso AR10	2004-2009
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_	2001-2007
Proace	2013-2016
Verso	2009-2019

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 9.0 ESP

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Auris NZE18_, ZRE18_	2012-2019
Aygo KGB40	2014-2019

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil



TOYOTA

KOMBIINSTRUMENT & SPJELDHUS

AURIS 2007-2012

OVERHALING NOK 1.571

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Blinklys fungerer ikke



AYGO WNB1_, KGB1_ 2005-2014

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Kilometertelleren teller ikke
- Hastighetsmåleren ute av funksjon



PRIUS XW20 2003-2009

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Kilometerstand gir 299.999 / ----- igjen



YARIS 2005-2011

OVERHALING NOK 1.373

Vanlige feil

- Klokken fungerer ikke.



DENSO BENSIN

OVERHALING NOK 2.404

1.0i - 4.7i

Auris ZRE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_, Avenis T25, Avenis T27, Avenis Verso M20, Camry_XV4_, Corolla_E15_, Corolla Verso AR10, Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_, CT ZWA1_, Elise Series 2, ES GSV4_, ACV4, GS GR519_, UZS19_, GWS19_, IQ_GJ1_, IS II GSE2_, ALE2_, USE2_, Picnic_XM10

Previa III ACR5_, GSR5, Previa MCR3_, ACR3_, CLR3, Prius XW30, RAV 4 II CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_, RAV 4 III ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_, RX GYL1_, GGL15, AGL10, RX MHU3_, GSU3_, MCUS3_, Trezia, Ulexon Cruiser NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_, Verso, Verso-S P12, Yaris_P13_, Yaris_P9_

OE-nummer

Toyota 02203-0D010, Toyota 22030-0A020, Toyota 22030-0D010, Toyota 22030-0D011, Toyota 22030-0D020, Toyota 22030-0D021, Toyota 22030-0D031, Toyota 22030-0F010, Toyota 22030-0H010, Toyota 22030-0T050, Toyota 22030-0T080, Toyota 22030-20060, Toyota 22030-22040

Toyota 22030-22041, Toyota 22030-22050, Toyota 22030-22051, Toyota 22030-23010, Toyota 22030-28030, Toyota 22030-28060, Toyota 22030-28061, Toyota 22030-28070, Toyota 22030-28071, Toyota 22030-31020, Toyota 22030-31030, Toyota 22030-31040

Toyota 22030-37010, Toyota 22030-37030, Toyota 22030-37050, Toyota 22030-37060, Toyota 22030-40010, Toyota 22030-47010, Toyota 22030-50200

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

TOYOTA

ANDRE DELER | VDL

KOMBIINSTRUMENT

VOLKSWAGEN

ABS-STYREENHET

FUJITSU POWER STEERING		OVERHALING NOK 1.373	
Kjøretøy Aygo2005-2014		Vanlige feil • Feilkode C1552 / C1554 / C1555	
			
BUS & COACH (EURO 3 / 4)		OVERHALING NOK 2.877	
Vanlige feil • Feilfunksjon-Display • Belysning defekt • En eller flere visere virker ikke		Produktinformasjon Hver enhet er utstyrt med en ny LCD skjerm. 	
BUS & COACH (EURO 5 / 6)		OVERHALING NOK 2.877	
Vanlige feil • Feilfunksjon-Display • En eller flere visere virker ikke			
ATE MK20		OVERHALING NOK 1.595	
Kjøretøy Bora 1J2, 1J61998-2005 Caddy II 9K_, 9U_1995-2004 Golf III 1H_1991-1998 Golf IV 1J_1997-2004 Lupo 6X1, 6E11998-2005 New Beetle 9C1, 1C1, 1Y71997-2010 Passat 3A2, 3A5, 35i1988-1996 Polo 6N / 6K1994-2001 Sharan 7M8, 7M9, 7M61995-2010 Vento 1H21991-1998		Vanlige feil • Diverse feilmeldinger om hjulsensor • Ingen kommunikasjon med styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor 	
ATE MK25		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN2003-2015 Sharan 7M8, 7M9, 7M61995-2010 Touareg 7LA, 7L6, 7L72002-2010 Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_2003-2015		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten • Funksjonsfeil - Pumpemotor Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk. 	

VOLKSWAGEN ABS-STYREENHET

ATE MK26 OVERHALING NOK 2.003

Kjøretøy

Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



ATE MK26 ESP OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Vanlige feil

- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Trykksensorproblem



ATE MK60 (ABS-STYREENHET) OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf IV 1J_	1997-2004
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Polo 9N_	2001-2009
Tiguan 5N_	2007-2016
Touran 1T1, 1T2	2003-2010
Touran 1T3	2010-2015

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf IV 1J_	1997-2004
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jeetta III 1K2	2005-2011
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Polo 6N / 6K	1994-2001
Polo 9N_	2001-2009
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN ABS-STYREENHET

ATE MK61		OVERHALING NOK 2.035	
Kjøretøy Caddy III 2K, 2C_ Eos 1F7, 1F8 Golf Plus 5M1/1KP Golf V 1K_ Golf VI 5K1, 517, AJ5 Jetta III 1K2 Jetta IV 162/16A New Beetle 5C1 Scirocco 137 Tiguan 5N_ Touran 1T1, 1T2 Touran 1T3		Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - oljepumpe - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Feilkode 01276 (04FC) og/eller 01130 (046A) - Feilkode 01130: ABS-drift - Implausible signal og 16352: Kontrollmodul felaktig	
		Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.	
			
ATE MK70		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy Caddy III 2K, 2C_ Eos 1F7, 1F8 Golf Plus 5M1/1KP Golf V 1K_ Golf VI 5K1, 517, AJ5 Jetta III 1K2 Jetta IV 162/16A Touran 1T1, 1T2		Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feil på CAN-bus - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Funksjonsfeil - oljepumpe	
			
BOSCH 5.3		OVERHALING NOK 1.639	
Kjøretøy LT 28-35 II 2D_ Passat 3B2, 3B5 Passat 3B3, 3B6 Transporter T4 70X_, 7D_		Vanlige feil Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	
			
BOSCH 5.4		OVERHALING NOK 1.857	
Kjøretøy Passat 3B2, 3B5 Passat 3B3, 3B6		Vanlige feil Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten	
			
BOSCH 5.7		OVERHALING NOK 1.859	
Kjøretøy Passat 3B3, 3B6 Phaeton 3D_ Polo 9N_		Vanlige feil - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Diverse feilmeldinger om trykksensor - Funksjonsfeil - Pumpemotor	
			

VOLKSWAGEN ABS-STYREENHET

BOSCH 8 ABS OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

Fox 5Z1, 5Z3
Polo 6R / 6C
Polo 9N_

2005-2011
2009-2017
2001-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 8 ESP OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Crafter 2E_, 2F_
Fox 5Z1, 5Z3
Polo 6R / 6C
Polo 9N_

2006-2016
2005-2011
2009-2017
2001-2009

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten
- Funksjonsfeil - Pumpemotor
- Ingen bremsetrykk på et av hjulene

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 9.0 ESP OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

Crafter 2E_, 2F_
Polo 6R / 6C

2006-2016
2009-2017

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice
- P0500 - Bilens hastighetssensorfeil

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



TRW EBC 440 OVERHALING NOK 2.550

Kjøretøy

Passat 3C2, 3C5

2005-2010

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



TRW EBC 450 ESP OVERHALING NOK 2.122

Kjøretøy

CC 358
Passat 362, 365
Sharan 7N
Tiguan 5N_

2011-2019
2010-2014
2010-2019
2007-2016

Vanlige feil

- På forespørsel, kontakt vår Kundeservice

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN ACC, AKTUATOR & KOMBIINSTRUMENT

GOLF 5 / JETTA / EOS / PASSAT / TOURAN (2C-CLIMATRONIC) 2003-2010

OVERHALING NOK 1.113

Kjøretøy	Vanlige feil	
Caddy III 2K, 2C_ Eos 1F7, 1F8 Golf Plus 5M1/1KP Golf V 1K_ Jetta III 1K2 Passat 3C2, 3C5 Scirocco 137 Tiguan 5N_ Touran 1T1, 1T2	- Intern temperaturføler ikke gir den riktige verdien. - ACC styrer ikke Kompressor	

HELLA TURBOAKTUATOR

OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy	Vanlige feil	Produktinformasjon	
Phaeton 3D_ Touareg 7LA, 7L6, 7L7 Touareg 7P5	- Bilen går kraftløs - Funksjonsfeil - Turboladere	For Garrett turboladere og dieselmotorer.	

BORA 1J2. 1J6 / GOLF IV 1J 1997-2003

OVERHALING NOK 1.373

	Vanlige feil	
	- Pixelfeil - En eller flere visere virker ikke - Høyttaler defekt - Belysning defekt - Total funksjonsfeil - Drivstoff og Temperaturmåler ute av funksjon	

CADDY III 2K, 2C 2004-2010

OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD

NOK 1.419

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil	Produktinformasjon	
- Total funksjonsfeil - Pixelfeil - Høyttaler defekt - Belysning defekt - Funksjonssvikt -Startspærresystem	Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.	

CADDY III 2K, 2C 2010-2015

OVERHALING NOK 1.831

Vanlige feil	
- Belysning defekt - Total funksjonsfeil - Drivstoffmåler defekt	

VOLKSWAGEN KOMBIINSTRUMENT

EOS 1F7, 1F8 2006-2007	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.417	OVERHALING NOK 1.649
-------------------------------	--	-----------------------------

Vanlige feil

- Pixelfeil
- Total funksjonsfeil
- Høytaler defekt
- Belysning defekt
- Funksjonssvikt -Startspærresystem

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



FOX 5Z1, 5Z3 2005-2011	OVERHALING NOK 1.275
-------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Høytaler defekt
- Belysning defekt



GOLF 3 / VENTO 1991-1998	OVERHALING NOK 1.089
---------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Hastighetsmåleren og / eller turteller ute av funksjon
- Total funksjonsfeil



GOLF 5 / GOLF PLUS / JETTA 2003-2008	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419	OVERHALING NOK 1.649
---	--	-----------------------------

Vanlige feil

- Pixelfeil
- Høytaler defekt
- Funksjonssvikt -Startspærresystem
- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo

Atlas

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

DAF

Daihatsu

Dodge

Ducati

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

John Deere

Kia

Lancia

Land Rover

MAN

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Microcar

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Škoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

VDL

Volkswagen

Volvo

VOLKSWAGEN KOMBIINSTRUMENT

GOLF PLUS 5M1/1KP / GOLF V 1K 2006-2009	OVERHALING NOK 1.831		
Vanlige feil • Total funksjonsfeil • Belysning defekt • Drivstoffmåler defekt			
GOLF VI 5K1, 517, AJ5 2009-2012	OVERHALING NOK 1.831		
Vanlige feil • Belysning defekt • Total funksjonsfeil • Drivstoffmåler defekt			
LUPO 6X1, 6E1 1998-2005	OVERHALING NOK 1.373		
Vanlige feil • Høyttaler defekt • En eller flere visere virker ikke • Diverse feil			
NEW BEETLE 9C1, 1C1, 1Y7 1998-2005	OVERHALING NOK 1.446		
Vanlige feil • En eller flere visere virker ikke • Feilfunksjon-Display			
PASSAT (3B) 1997-2004	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD	NOK 1.419	OVERHALING NOK 1.831
Vanlige feil • Pixelfeil • Målere fungerer ikke • Høyttaler defekt	Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm. 		

VOLKSWAGEN KOMBIINSTRUMENT

PASSAT 3C2, 3C5 2005-2009	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419	OVERHALING NOK 1.831
----------------------------------	--	-----------------------------

Vanlige feil

- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil
- Høyttaler defekt
- Belysning defekt

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



PASSAT 3C2, 3C5 2010-2014	OVERHALING NOK 1.831
----------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- Drivstoffmåler defekt



POLO (6N2) 1999-2001	OVERHALING NOK 1.373
-----------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Høyttaler defekt
- En eller flere visere virker ikke
- Diverse feil



POLO (9N) 2002-2009	OVERHALING NOK 1.375
----------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt
- Høyttaler defekt
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Feilfunksjon-Display
- Total funksjonsfeil



POLO 6R / 6C 2009-2014	OVERHALING NOK 1.831
-------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- En eller flere visere virker ikke



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN KOMBIINSTRUMENT

TIGUAN 5N 2011-2016	OVERHALING NOK 1.831	
Vanlige feil • Belysning defekt • Total funksjonsfeil • Feilfunksjon-Display • Drivstoff og Temperaturmåler ute av funksjon		
TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7 2002-2010	OVERHALING NOK 2.164	
Vanlige feil • Feilfunksjon-Display • Belysning defekt • Høytaler defekt • Total funksjonsfeil		
TOURAN 1T1, 1T2 2003-2009	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419	OVERHALING NOK 1.649
Vanlige feil • Feilfunksjon-Display • Belysning defekt • Høytaler defekt • Total funksjonsfeil • Funksjonssvikt -Startsperrsystem	Produktinformasjon Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.	
TRANSPORTER T4 1990-1994	OVERHALING NOK 1.352	
Vanlige feil • Total funksjonsfeil • Drivstoff og Temperaturmåler ute av funksjon • Belysning defekt		
TRANSPORTER T4 1995-1999	OVERHALING NOK 1.352	
Vanlige feil • En eller flere visere virker ikke		

VOLKSWAGEN KOMBIINSTRUMENT

TRANSPORTER T4 1999-2003	OVERHALING NOK 1.373
---------------------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil
- Pixelfeil
- Belysning defekt



TRANSPORTER T5 / MULTIVAN 2003-2009	OVERHALING UTEN Å BYTTE LCD NOK 1.419	OVERHALING NOK 1.831
--	---------------------------------------	----------------------

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med Kombiinstrument
- Total funksjonsfeil
- Belysning defekt

Produktinformasjon

Ved pikselfeil, vil kombiinstrumentet bli utstyrt med en helt ny LCD-skjerm.



TRANSPORTER T5 / MULTIVAN 2009-2015	OVERHALING NOK 1.831
--	-----------------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- Feilfunksjon-Display
- Drivstoffmåler defekt



UP! 2011-2020	OVERHALING NOK 1.649
----------------------	-----------------------------

Vanlige feil

- Belysning defekt



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC15P(+)		OVERHALING NOK 2.419	
Kjøretøy Bora 1J2, 1J6 1998-2005 Fox 5Z1, 5Z3 2005-2011 Golf IV 1J_ 1997-2004 Lupo 6X1, 6E1 1998-2005 New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7 1997-2010 Passat 3B2, 3B5 1996-2000 Passat 3B3, 3B6 2000-2005 Passat 3C2, 3C5 2005-2010 Polo 6N / 6K 1994-2001 Polo 9N_ 2001-2009 Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1995-2010		Vanlige feil • Feilkode 16989 / P0605 / 001541- Intern ROM feil • Motoren går ikke / Ingen kommunikasjon med CAN-bus / Ingen styring av bensinpumpe relé	
		Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.	
			
BOSCH EDC15V		OVERHALING NOK 2.419	
Kjøretøy Caddy II 9K_, 9U_ 1995-2004 Golf IV 1J_ 1997-2004 Lupo 6X1, 6E1 1998-2005 New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7 1997-2010 Passat 3B2, 3B5 1996-2000 Polo 6N / 6K 1994-2001		Vanlige feil • Diverse feil • Feil i 5-voltskrets	
		Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.	
			
BOSCH EDC15VM+		OVERHALING NOK 2.419	
Kjøretøy Bora 1J2, 1J6 1998-2005 Golf IV 1J_ 1997-2004 LT 28-35 II 2D_ 1996-2006 Marine 1998-2019 New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7 1997-2010 Passat 3B3, 3B6 2000-2005 Polo 6N / 6K 1994-2001 Polo 9N_ 2001-2009 Transporter T4 70X_, 7D_ 1990-2003		Vanlige feil • Feil i 5-voltskrets • Diverse feil	
			
BOSCH EDC16CP34		OVERHALING NOK 2.877	
Kjøretøy Crafter 2E_, 2F_ 2006-2016 Phaeton 3D_ 2002-2016 Touareg 7LA, 7L6, 7L7 2002-2010		Vanlige feil • Ingen kommunikasjon med CAN-bus	
		Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.	
			
BOSCH EDC16U1		OVERHALING NOK 2.519	
Kjøretøy Caddy II 9K_, 9U_ 1995-2004 Caddy III 2K, 2C_ 2004-2015 Golf Plus 5M1/1KP 2005-2014 Golf V 1K_ 2003-2009 Jetta III 1K2 2005-2011 Marine 1998-2019 Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2003-2015 Phaeton 3D_ 2002-2016 Touareg 7LA, 7L6, 7L7 2002-2010 Touran 1T1, 1T2 2003-2010 Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_ 2003-2015		Vanlige feil • Bilen vil ikke starte • Ingen kommunikasjon • Dyse defekt • Feil i 5-voltskrets	
			

VOLKSWAGEN MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC16U31	OVERHALING NOK 2.877
-----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Ingen signal til dyse
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten



BOSCH EDC16U34	OVERHALING NOK 2.877
-----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Jetta III 1K2	2005-2011
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Tiguan 5N_	2007-2016
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Total funksjonsfeil
- Bilen vil ikke starte
- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Feil i 5-voltskrets



BOSCH EDC17CP14	OVERHALING NOK 2.565
------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jetta III 1K2	2005-2011
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Scirocco 137	2008-2014
Tiguan 5N_	2007-2016
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH EDC17CP20	OVERHALING NOK 2.565
------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Amarok 2H	2010-2019
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Crafter 2E_, 2F_	2006-2016
Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Passat 362, 365	2010-2014
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X	OVERHALING NOK 2.164
--------------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Golf III 1H_	1991-1998
Golf IV 1J_	1997-2004
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feil i 5-voltskrets
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen**
- Volvo

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

VOLKSWAGEN MOTORSTYREENHET

BOSCH ME7.1			OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy Bora 1J2, 1J6 1998-2005 Golf IV 1J_ 1997-2004 New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7 1997-2010 Passat 3B2, 3B5 1996-2000 Passat 3B3, 3B6 2000-2005 Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1995-2010			Vanlige feil Ingen signal til dyse Feil i 5-voltskrets Feilkode: 16989 / P0605 / 001541 (intern ROM feil) Ingen signal til tennspole Feilaktig signal - Spjeldhus		
			Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader. 		
BOSCH ME7.1.1			OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy Bora 1J2, 1J6 1998-2005 Caddy III 2K, 2C_ 2004-2015 Eos 1F7, 1F8 2006-2015 Golf IV 1J_ 1997-2004 Golf V 1K_ 2003-2009 Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2003-2015 Passat 3B3, 3B6 2000-2005 Phaeton 3D_ 2002-2016 Touareg 7LA, 7L6, 7L7 2002-2010 Touran 1T1, 1T2 2003-2010 Transporter T5 7H_ 2003-2015 7E_, 7J_			Vanlige feil Total funksjonsfeil		
			Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader. 		
BOSCH ME7.5			OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy Bora 1J2, 1J6 1998-2005 Golf IV 1J_ 1997-2004 Golf VI 5K1, 517, AJ5 2008-2012 New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7 1997-2010 Passat 3B2, 3B5 1996-2000 Passat 3B3, 3B6 2000-2005 Polo 9N_ 2001-2009 Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1995-2010 Transporter T5 7H_ 7E_, 7J_ 2003-2015			Vanlige feil Ingen signal til dyse Feil i 5-voltskrets Feilkode: 16989/P0605/001541 (intern ROM feil) Ingen signal til tennspole Feilaktig signal - Spjeldhus		
			Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader. 		
BOSCH ME7.5.10			OVERHALING NOK 2.419		
Kjøretøy Bora 1J2, 1J6 1998-2005 Caddy II 9K_, 9U_ 1995-2004 Caddy III 2K, 2C_ 2004-2015 Golf IV 1J_ 1997-2004 Golf Plus 5M1/1KP 2005-2014 Golf V 1K_ 2003-2009 Lupo 6X1, 6E1 1998-2005 Marine 1998-2019 New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7 1997-2010 Polo 6N / 6K 1994-2001			Vanlige feil Diverse feil Ingen signal til dyse Feilkode (intern ROM feil) Feil i 5-voltskrets		
			Produktinformasjon Ingen reparasjon av vann eller fuktskader. 		
BOSCH MED9.1			OVERHALING NOK 2.565		
Kjøretøy Eos 1F7, 1F8 2006-2015 Golf V 1K_ 2003-2009 Golf VI 5K1, 517, AJ5 2008-2012 Passat 3C2, 3C5 2005-2010 Scirocco 137 2008-2014 Touareg 7LA, 7L6, 7L7 2002-2010			Vanlige feil Problemer med jordforbindelse Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontollsumfeil Ingen signal til dyse Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten		
					

VOLKSWAGEN MOTORSTYREENHET

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH MED9.5.10

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

Eos 1F7, 1F8
Golf Plus 5M1/1KP
Golf V 1K_
Jetta III 1K2
Passat 3C2, 3C5
Touran 1T1, 1T2

2006-2015
2005-2014
2003-2009
2005-2011
2005-2010
2003-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilkoder 16985 / P0601 Styrings modul kontrollsumfeil
- Ingen signal til dyse
- Feil i 5-voltskrets
- 18728/P2296/008854
- 18012/P1604



BOSCH MED17.5.20

OVERHALING NOK 2.565

Kjøretøy

Eos 1F7, 1F8
Golf Plus 5M1/1KP
Golf V 1K_
Jetta III 1K2
Passat 3C2, 3C5

2006-2015
2005-2014
2003-2009
2005-2011
2005-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

Passat 3B2, 3B5
Passat 3B3, 3B6

1996-2000
2000-2005

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraffløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

! OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.



BOSCH / SIEMENS DIGIFANT I & MOTRONIC ML5.9 (45-PINS)

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Golf III 1H_
Transporter T3
Transporter T4 70X_, 7D_
Vento 1H2

1991-1998
1979-1992
1990-2003
1991-1998

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Trykksensorproblem



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



VOLKSWAGEN MOTORSTYREENHET

BOSCH / SIEMENS DIGIFANT I & MOTRONIC MP4.1 (38-PINS)

OVERHALING NOK 1.821

Kjøretøy

Transporter T4 70X_, 7D_ 1990-2003

Vanlige feil

- Trykksensorproblem
- Ingen signal til dyse
- Bensinpumpe virker ikke
- Ingen signal til tennspole



BOSCH / SIEMENS DIGIFANT II & MOTRONIC ML6.1 (25-PINS)

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Golf II 19E, 1G1 1983-1992
Golf III 1H_ 1991-1998
Jetta II 19E, 1G2, 165 1984-1992
Passat 3A2, 3A5, 35i 1988-1996
Polo 86C, 80 1981-1994
Transporter T3 1979-1992

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Problemer med jordforbindelse
- Total funksjonsfeil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



MAGNETI MARELLI IAW 4HV / 4EV

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Caddy III 2K, 2C_ 2004-2015
Fox 5Z1, 5Z3 2005-2011
Golf Plus 5M1/1KP 2005-2014
Golf V 1K_ 2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5 2008-2012
Polo 6R / 6C 2009-2017
Polo 9N_ 2001-2009

Vanlige feil

- Diverse feil



MAGNETI MARELLI IAW 4MV / 4LV

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Bora 1J2, 1J6 1998-2005
Caddy II 9K_, 9U_ 1995-2004
Golf IV 1J_ 1997-2004
Lupo 6X1, 6E1 1998-2005
Polo 6N / 6K 1994-2001
Polo 9N_ 2001-2009

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



MAGNETI MARELLI IAW 4TV

OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Polo 9N_ 2001-2009

Vanlige feil

- Total funksjonsfeil



VOLKSWAGEN MOTORSTYREENHET

SIEMENS SIMOS 1 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

Golf III 1H_	1991-1998
Passat 3A2, 3A5, 35I	1988-1996
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Trykksensorproblem



SIEMENS SIMOS 2 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Golf IV 1J_	1997-2004
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Polo 6N / 6K	1994-2001

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Feilaktig signal - Spjeldhus

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



SIEMENS SIMOS 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Golf IV 1J_	1997-2004
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Polo 6N / 6K	1994-2001
Transporter T4 70X_, 7D_	1990-2003

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 3PE OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Polo 9N_	2001-2009
----------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



SIEMENS SIMOS 3PG OVERHALING NOK 2.419

Kjøretøy

Fox 5Z1, 5Z3	2005-2011
Polo 9N_	2001-2009

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse
- Ingen signal til tennspole



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

SIEMENS SIMOS 7.1 (A)	OVERHALING NOK 2.419
-----------------------	----------------------

Kjøretøy		Vanlige feil	
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015	• Ingen signal til dyse	
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014	• Ingen signal til tennspole	
Golf V 1K_	2003-2009		
Jetta III 1K2	2005-2011		
Passat 3C2, 3C5	2005-2010		
Touran 1T1, 1T2	2003-2010		

SIEMENS SIMOS 9.1	OVERHALING NOK 2.419
-------------------	----------------------

Kjøretøy		Vanlige feil	
Fox 5Z1, 5Z3	2005-2011	• Ingen signal til dyse	
Polo 6R / 6C	2009-2017	• Ingen signal til tennspole	
Polo 9N_	2001-2009		

SIEMENS SIMOS PCR2.1	OVERHALING NOK 2.565
----------------------	----------------------

Kjøretøy		Vanlige feil	
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015	• P2146/008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit	
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014	• 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low	
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012	• Problemer med jordforbindelse	
Jetta III 1K2	2005-2011	• Feil i 5-voltskrets	
Jetta IV 162/16A	2011-2019		
Passat 362, 365	2010-2014		
Polo 6R / 6C	2009-2017		
Touran 1T3	2010-2015		

SIEMENS VDO SIMOS PPD1.2	OVERHALING NOK 2.565
--------------------------	----------------------

Kjøretøy		Vanlige feil	
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014	• Ingen signal til dyse	
Golf V 1K_	2003-2009		
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012		
Passat 3C2, 3C5	2005-2010		
Touran 1T1, 1T2	2003-2010		

BOSCH BENSIN	OVERHALING NOK 1.373
--------------	----------------------

1.0i - 6.0i		OE-nummer	Produktinformasjon
Bora 1J2, 1J6	Polo 6N / 6K	Bosch 0 280 750 003	VAG 030 133 062 A
Caddy II 9K_ 9U_	Polo 9N_	Bosch 0 280 750 009	VAG 030 133 062 B
Golf IV 1J_	Polo AW1	Bosch 0 280 750 026	VAG 030 133 062 C
Jetta IV 162/16A	Scirocco 137	Bosch 0 280 750 030	VAG 036 133 062 C
Lupo 6X1, 6E1	Sharan 7M8, 7M9, 7M6	Bosch 0 280 750 032	VAG 036 133 062 D
Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	Touareg 7LA, 7L6, 7L7	Bosch 0 280 750 034	VAG 058 133 063 P
New Beetle 5C1	Touareg 7P5	Bosch 0 280 750 049	VAG 06A 133 062 AA
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	Transporter T5 7H_ 7E_ 7J_	Bosch 0 280 750 057	VAG 06A 133 062 B
Passat 362, 365		Bosch 0 280 750 059	VAG 06A 133 062 C
Passat 3B2, 3B5		Bosch 0 280 750 061	VAG 06A 133 062 D
Passat 3B3, 3B6		Bosch 0 280 750 063	
Phaeton 3D_		Bosch 0 280 750 086	
		Bosch 0 280 750 088	
		Bosch 0 280 750 095	
		Bosch 0 280 750 097	
		Bosch 0 280 750 099	
		Bosch 0 280 750 107	
		Bosch 0 280 750 115	
		Bosch 0 280 750 127	
		Bosch 0 280 750 134	
		Bosch 0 280 750 159	
		Bosch 0 280 750 167	
		Bosch 0 280 750 588	
		VAG 022 133 062 AB	
		VAG 022 133 062 AC	
		VAG 022 133 062 T	
		VAG 030 133 062	
		Du finner flere OE-nummer for dette avsnittet på www.actronics.no	
		Produktinformasjon	
		Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.	
			
		Bildet er et eksempel	

VOLKSWAGEN SPJELDHUS

MAGNETI MARELLI BENSIN OVERHALING NOK 1.389

1.2 TSI, 1.4i, 1.6i FSI

Caddy III 2K, 2C_
Caddy IV
Eos 1F7, 1F8
Golf Plus 5M1/1KP
Golf Sportsvan 5G
Golf V 1K_
Golf VI 5K1, 517, AJ5
Golf VII AUVV
Jetta III 1K2
Jetta IV 162/16A
New Beetle 5C1
Passat 362, 365
Passat 3C2, 3C5

Passat 3G5 (B8)
Polo 6R / 6C
Polo AW1
Scirocco 137
Sharan 7N
T-Cross
Tiguan 5N_
Tiguan AD1
Touran 1T1, 1T2
Touran 1T3
Touran 5T1
T-Roc
Up

OE-nummer

Magneti Marelli 802010992901
VAG 03C 133 062
VAG 03C 133 062 A
VAG 03C 133 062 AA
VAG 03C 133 062 D
VAG 03F 133 062
VAG 03F 133 062 B
VAG 03F 133 062 C
VAG 04C 133 062 C
VAG 04C 133 062 D

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO DIESEL OVERHALING NOK 1.389

1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI

Caddy III 2K, 2C_
Eos 1F7, 1F8
Golf V 1K_
Jetta III 1K2
Passat 3B3, 3B6
Passat 3C2, 3C5
Phaeton 3D_
Touareg 7LA, 7L6, 7L7
Touareg 7P5
Touran 1T1, 1T2
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_

OE-nummer

VAG 03G 128 061 A
VAG 03G 128 063 C
VAG 03G 128 063 J
VAG 4E0 145 950 C
VAG 4E0 145 950 D
VAG 4E0 145 950 F
VAG 4E0 145 950 G
VAG 4E0 145 950 H
VDO A2C53099815
VDO A2C53100874

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN OVERHALING NOK 1.389

1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Amarok 2H
Arteon
Caddy III 2K, 2C_
CC 358
Eos 1F7, 1F8
Fox 5Z1, 5Z3
Golf V 1K_
Golf VI 5K1, 517, AJ5
Golf VII AUVV
Jetta III 1K2
Jetta IV 162/16A
Multivan V 7HM, 7HN,
7HF, 7EF, 7EM, 7EN
New Beetle 5C1

Passat 362, 365
Passat 3C2, 3C5
Passat 3G5 (B8)
Polo 6R / 6C
Polo 9N_
Scirocco 137
Sharan 7N
Tiguan 5N_
Tiguan AD1
Touran 1T1, 1T2
Transporter T5
7H_, 7E_, 7J_
Transporter T6

OE-nummer

VAG 03C 133 062 B
VAG 03C 133 062 C
VAG 03C 133 062 T
VAG 03D 133 062 E
VAG 03D 133 062 F
VAG 06E 133 062 C
VAG 06F 133 062 A
VAG 06F 133 062 B
VAG 06F 133 062 E
VAG 06F 133 062 F
VAG 06F 133 062 G
VAG 06F 133 062 J
VAG 06F 133 062 Q

VAG 06F 133 062 T
VAG 06G 133 062 M
VDO A2C53030790
VDO A2C53030936
VDO A2C53044094
VDO A2C53060088
VDO A2C53079712
VDO A2C53302056
VDO A2C53367617
VDO A2C59511705
VDO A2C84068600
Siemens VDO A2C53103765
Siemens VDO A2C85018300

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

VDO BENSIN OVERHALING NOK 1.389

1.0i, 1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Bora 1J2, 1J6
Caddy II 9K_, 9U_
Caddy III 2K, 2C_
Golf IV 1J_
Golf V 1K_
Golf VI 5K1,
517, AJ5
Jetta III 1K2
Lupo 6X1, 6E1
New Beetle 9C1,
1C1, 1Y7
Passat 3B2, 3B5
Passat 3B3, 3B6

Passat 3C2, 3C5
Polo 6N / 6K
Polo 9N_
Touran 1T1, 1T2
Touran 1T3

OE-nummer

VAG 036 133 062 A
VAG 036 133 062 B
VAG 036 133 062 L
VAG 036 133 062 M
VAG 036 133 062 N
VAG 036 133 062 Q
VAG 047 133 062 D
VAG 06A 133 062 A
VAG 06A 133 062 AB
VAG 06A 133 062 AT
VAG 06A 133 062 N
VAG 06B 133 062 F
VAG 06B 133 062 L
VAG 06B 133 062 P
VAG 06F 133 062

VDO 408-238-223-003
VDO 408-238-321-003
VDO 408-238-321-004
VDO 408-238-321-006
VDO 408-238-321-007
VDO 408-238-323-001
VDO 408-238-323-002
VDO 408-238-323-004
VDO 408-238-323-005
VDO 408-238-323-006
VDO 408-238-323-008
VDO 408-238-327-003
VDO A2C53042125
VDO A2C530934330

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

SJEKK UT NÅVÆRENDE PRODUKTSERIE PÅ WWW.ACTRONICS.NO

- Alfa Romeo
- Atlas
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Ducati
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- John Deere
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- MAN
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Microcar
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Škoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- VDL
- Volkswagen
- Volvo

VOLKSWAGEN TCU VOLVO ABS-STYREENHET

DSG 6 DQ250 (02E)		OVERHALING NOK 3.289																																			
Kjøretøy <table><tr><td>Caddy III 2K, 2C_</td><td>2004-2015</td></tr><tr><td>CC 358</td><td>2011-2019</td></tr><tr><td>Eos 1F7, 1F8</td><td>2006-2015</td></tr><tr><td>Golf IV 1J_</td><td>1997-2004</td></tr><tr><td>Golf Plus 5M1/1KP</td><td>2005-2014</td></tr><tr><td>Golf V 1K_</td><td>2003-2009</td></tr><tr><td>Golf VI 5K1, 517, AJ5</td><td>2008-2012</td></tr><tr><td>Jetta III 1K2</td><td>2005-2011</td></tr><tr><td>Jetta IV 162/16A</td><td>2011-2019</td></tr><tr><td>New Beetle 5C1</td><td>2011-2019</td></tr><tr><td>Passat 362, 365</td><td>2010-2014</td></tr><tr><td>Passat 3C2, 3C5</td><td>2005-2010</td></tr><tr><td>Scirocco 137</td><td>2008-2014</td></tr><tr><td>Sharan 7N</td><td>2010-2019</td></tr><tr><td>Tiguan 5N_</td><td>2007-2016</td></tr><tr><td>Touran 1T1, 1T2</td><td>2003-2010</td></tr><tr><td>Touran 1T3</td><td>2010-2015</td></tr></table>		Caddy III 2K, 2C_	2004-2015	CC 358	2011-2019	Eos 1F7, 1F8	2006-2015	Golf IV 1J_	1997-2004	Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014	Golf V 1K_	2003-2009	Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012	Jetta III 1K2	2005-2011	Jetta IV 162/16A	2011-2019	New Beetle 5C1	2011-2019	Passat 362, 365	2010-2014	Passat 3C2, 3C5	2005-2010	Scirocco 137	2008-2014	Sharan 7N	2010-2019	Tiguan 5N_	2007-2016	Touran 1T1, 1T2	2003-2010	Touran 1T3	2010-2015	Vanlige feil - Diverse feil på magnetventiler - Diverse feil på sensorer - Girkasse veksler ikke - Usannsynlig veksling	
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015																																				
CC 358	2011-2019																																				
Eos 1F7, 1F8	2006-2015																																				
Golf IV 1J_	1997-2004																																				
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014																																				
Golf V 1K_	2003-2009																																				
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012																																				
Jetta III 1K2	2005-2011																																				
Jetta IV 162/16A	2011-2019																																				
New Beetle 5C1	2011-2019																																				
Passat 362, 365	2010-2014																																				
Passat 3C2, 3C5	2005-2010																																				
Scirocco 137	2008-2014																																				
Sharan 7N	2010-2019																																				
Tiguan 5N_	2007-2016																																				
Touran 1T1, 1T2	2003-2010																																				
Touran 1T3	2010-2015																																				
		Produktinformasjon Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet. Viktig! For å unngå transportskader på Mekatronikk-delen, må enheten sendes i en spesialutviklet transportemballasje. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, før du sender Mekatronikk-delen.																																			
																																					
DSG 7 DQ200 (0AM)		OVERHALING NOK 5.489																																			
Kjøretøy <table><tr><td>Caddy III 2K, 2C_</td><td>2004-2015</td></tr><tr><td>Golf Plus 5M1/1KP</td><td>2005-2014</td></tr><tr><td>Golf V 1K_</td><td>2003-2009</td></tr><tr><td>Golf VI 5K1, 517, AJ5</td><td>2008-2012</td></tr><tr><td>Jetta III 1K2</td><td>2005-2011</td></tr><tr><td>Jetta IV 162/16A</td><td>2011-2019</td></tr><tr><td>New Beetle 5C1</td><td>2011-2019</td></tr><tr><td>Passat 362, 365</td><td>2010-2014</td></tr><tr><td>Passat 3C2, 3C5</td><td>2005-2010</td></tr><tr><td>Polo 6R / 6C</td><td>2009-2017</td></tr><tr><td>Scirocco 137</td><td>2008-2014</td></tr><tr><td>Touran 1T1, 1T2</td><td>2003-2010</td></tr><tr><td>Touran 1T3</td><td>2010-2015</td></tr></table>		Caddy III 2K, 2C_	2004-2015	Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014	Golf V 1K_	2003-2009	Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012	Jetta III 1K2	2005-2011	Jetta IV 162/16A	2011-2019	New Beetle 5C1	2011-2019	Passat 362, 365	2010-2014	Passat 3C2, 3C5	2005-2010	Polo 6R / 6C	2009-2017	Scirocco 137	2008-2014	Touran 1T1, 1T2	2003-2010	Touran 1T3	2010-2015	Vanlige feil - Kortslutning i girkasse styreenhet og / eller sikring har gått. - Fullstendig elektronisk svikt i girkassen 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error 16946/P0562/001378 - System Voltage too low - Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection - P189C/006300 - Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up									
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015																																				
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014																																				
Golf V 1K_	2003-2009																																				
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012																																				
Jetta III 1K2	2005-2011																																				
Jetta IV 162/16A	2011-2019																																				
New Beetle 5C1	2011-2019																																				
Passat 362, 365	2010-2014																																				
Passat 3C2, 3C5	2005-2010																																				
Polo 6R / 6C	2009-2017																																				
Scirocco 137	2008-2014																																				
Touran 1T1, 1T2	2003-2010																																				
Touran 1T3	2010-2015																																				
		Produktinformasjon Viktig! For å unngå transportskader på Mekatronikk-delen, må enheten sendes i en spesialutviklet transportemballasje. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, før du sender Mekatronikk-delen.																																			
																																					
ATE MK20		OVERHALING NOK 1.595																																			
Kjøretøy <table><tr><td>850 LS, LW</td><td>1991-1997</td></tr><tr><td>C70 I</td><td>1997-2005</td></tr><tr><td>S60 I</td><td>2000-2009</td></tr><tr><td>S70 P80_</td><td>1996-2000</td></tr><tr><td>S80 II AS</td><td>2006-2016</td></tr><tr><td>S80 TS, XY</td><td>1998-2006</td></tr><tr><td>V70 I P80_</td><td>1996-2000</td></tr><tr><td>V70 II P80_</td><td>2000-2007</td></tr><tr><td>XC70</td><td>1997-2000</td></tr></table>		850 LS, LW	1991-1997	C70 I	1997-2005	S60 I	2000-2009	S70 P80_	1996-2000	S80 II AS	2006-2016	S80 TS, XY	1998-2006	V70 I P80_	1996-2000	V70 II P80_	2000-2007	XC70	1997-2000	Vanlige feil - Diverse feilmeldinger om hjulsensor - Ingen kommunikasjon med styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor																	
850 LS, LW	1991-1997																																				
C70 I	1997-2005																																				
S60 I	2000-2009																																				
S70 P80_	1996-2000																																				
S80 II AS	2006-2016																																				
S80 TS, XY	1998-2006																																				
V70 I P80_	1996-2000																																				
V70 II P80_	2000-2007																																				
XC70	1997-2000																																				
																																					
ATE MK25		OVERHALING NOK 1.859																																			
Kjøretøy <table><tr><td>C70 I</td><td>1997-2005</td></tr><tr><td>S60 I</td><td>2000-2009</td></tr><tr><td>S70 P80_</td><td>1996-2000</td></tr><tr><td>S80 II AS</td><td>2006-2016</td></tr><tr><td>S80 TS, XY</td><td>1998-2006</td></tr><tr><td>V70 II P80_</td><td>2000-2007</td></tr><tr><td>XC70</td><td>2000-2007</td></tr><tr><td>XC90 I</td><td>2002-2014</td></tr></table>		C70 I	1997-2005	S60 I	2000-2009	S70 P80_	1996-2000	S80 II AS	2006-2016	S80 TS, XY	1998-2006	V70 II P80_	2000-2007	XC70	2000-2007	XC90 I	2002-2014	Vanlige feil - Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten - Funksjonsfeil - Pumpemotor																			
C70 I	1997-2005																																				
S60 I	2000-2009																																				
S70 P80_	1996-2000																																				
S80 II AS	2006-2016																																				
S80 TS, XY	1998-2006																																				
V70 II P80_	2000-2007																																				
XC70	2000-2007																																				
XC90 I	2002-2014																																				
		Produktinformasjon Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.																																			
																																					
ATE MK26 ESP		OVERHALING NOK 2.035																																			
Kjøretøy <table><tr><td>S60 II</td><td>2010-2018</td></tr><tr><td>S80 II AS</td><td>2006-2016</td></tr><tr><td>V60</td><td>2010-2018</td></tr><tr><td>V70 III</td><td>2007-2016</td></tr><tr><td>XC60</td><td>2008-2017</td></tr><tr><td>XC70 II</td><td>2007-2016</td></tr></table>		S60 II	2010-2018	S80 II AS	2006-2016	V60	2010-2018	V70 III	2007-2016	XC60	2008-2017	XC70 II	2007-2016	Vanlige feil - Funksjonsfeil - Pumpemotor - Trykksensorproblem																							
S60 II	2010-2018																																				
S80 II AS	2006-2016																																				
V60	2010-2018																																				
V70 III	2007-2016																																				
XC60	2008-2017																																				
XC70 II	2007-2016																																				
																																					

VOLVO ABS-STYREENHET & ACC

ATE MK60 (ABS-STYREENHET) OVERHALING NOK 1.859

Kjøretøy

C30	2006-2013
C70 II	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
V50 MW	2004-2012

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med motorstyreenheten
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor



ATE MK60 HYDRAULISK ENHET OVERHALING NOK 1.848

Kjøretøy

C30	2006-2013
C70 II	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
V50 MW	2004-2012

Vanlige feil

- Diverse feilmeldinger om trykksensor

Produktinformasjon

Her henvises det til hydraulisk enhet med intern trykksensor.

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



ATE MK61 OVERHALING NOK 2.035

Kjøretøy

C30	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
S80 II AS	2006-2016
V40	2012-2019
V50 MW	2004-2012
V70 III	2007-2016

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med styreenheten
- Funksjonsfeil - oljepumpe
- Diverse feilmeldinger om hjulsensor
- Feilkode C002 01C (Volvo)

Produktinformasjon

Send inn denne enheten komplett med hydraulikk.



BOSCH 5.4 OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

S40 I VS	1995-2003
V40 VW	1995-2004

Vanlige feil

- Ingen kommunikasjon med ABS-styreenheten



S60 / V70 / S80 / XC70 / XC90 2000-2004 OVERHALING NOK 1.113

Kjøretøy

S60 I	2000-2009
S80 TS, XY	1998-2006
V70 II P80_	2000-2007
XC70	2000-2007
XC90 I	2002-2014

Vanlige feil

- Intern temperaturføler ikke gir den riktige verdien.
- Vifte fungerer ikke
- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil



Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLVO ACC, AKTUATOR, BODY CONTROL UNIT & KOMBIINSTRUMENT

S60 / V70 / S80 / XC70 / XC90 2004-2012

OVERHALING NOK 1.113

Kjøretøy

S60 I	2000-2009
S80 TS, XY	1998-2006
V70 II P80_	2000-2007
XC70	2000-2007
XC90 I	2002-2014

Vanlige feil

- Intern temperaturføler ikke gir den riktige verdien.
- Belysning defekt
- Ingen signal til aktuator
- Vifte fungerer ikke



HELLA TURBOAKTUATOR

OVERHALING NOK 1.826

Kjøretøy

C30	2006-2013
C70 II	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
S60 I	2000-2009
S80 II AS	2006-2016
S80 TS, XY	1998-2006
V60 MW	2004-2012
V70 II P80_	2000-2007
V70 III	2007-2016
XC60	2008-2017
XC70	2000-2007
XC70 II	2007-2016
XC90 I	2002-2014

Vanlige feil

- Bilen går kraftløs
- Funksjonsfeil - Turboladere

Produktinformasjon

For Garrett turboladere og dieselmotorer.



CEM MODULE 1995-2004

OVERHALING NOK 1.628

Kjøretøy

S40 I VS	1995-2003
V40 VW	1995-2004

Vanlige feil

- Belysnings problemer



CEM MODULE 2004-2008

OVERHALING NOK 1.857

Kjøretøy

S60 I	2000-2009
S80 TS, XY	1998-2006
V70 II P80_	2000-2007
XC70	2000-2007
XC90 I	2002-2014

Vanlige feil

- Vindusvisker virker ikke.
- Belysning defekt
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



C30 / C70 II / S40 II MS / V50 MW 2004-2012

OVERHALING NOK 1.649

Vanlige feil

- Belysning defekt



VOLVO KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

S40 / V40 1995-2002

OVERHALING NOK 1.446

Vanlige feil

- Displayet fungerer ikke
- Fullstendig feil



S60 / V60 / V70 / S80 / XC60 / XC70 2007-2013

OVERHALING NOK 1.993

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Analoge målere periodevis ute av funksjon



S60 I / S80 TS, XY / V70 II P80 / XC70 / XC90 I 1998-2009

OVERHALING NOK 1.419

Vanlige feil

- Feilkode D004
- SRS Feilmelding



BOSCH EDC15C3

OVERHALING NOK 2.164

Kjøretøy

S40 I VS 1995-2003
V40 VW 1995-2004

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Diverse feil
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem



SJEKK UT NÅVÆRENDE
PRODUKTSERIE PÅ
WWW.ACTRONICS.NO



VOLVO MOTORSTYREENHET

BOSCH EDC16C34	OVERHALING NOK 2.877
-----------------------	-----------------------------

Kjøretøy

C30	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
V50 MW	2004-2012

Vanlige feil

- Problemer med jordforbindelse
- Feil i 5-voltskrets
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Ingen kommunikasjon med CAN-bus



BOSCH LH-JETRONIC 2.4 (35-PINS)	OVERHALING NOK 2.877
--	-----------------------------

Kjøretøy

240 P242, P244, 245	1974-1993
740 / 760 / 780 704, 744, 745, 764, 765	1981-1992
940 / 960 944, 964	1990-1994
940 II / 960 II 944, 945, 964, 965	1994-1998

Vanlige feil

- Ingen signal til dyser
- Bensinpumpe virker ikke

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



MITSUBISHI ELECTR. BLACK HOUSING	OVERHALING NOK 1.857
---	-----------------------------

Kjøretøy

V40 VW	1995-2004
--------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til tomgangsmotor
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Bilen vil ikke starte
- Hovedrelé signal



SIEMENS BENDIX / FENIX 3	OVERHALING NOK 2.164
---------------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

440 / 460 / 480 445, 464	1988-1996
--------------------------	-----------

Vanlige feil

- Ingen signal til tennspole
- Ingen signal til dyse
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem
- Diverse feil

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



SIEMENS FENIX 5	OVERHALING NOK 2.164
------------------------	-----------------------------

Kjøretøy

S40 I VS	1995-2003
V40 VW	1995-2004

Vanlige feil

- Motoren går ikke
- Funksjonssvikt -Startsperrsystem

Produktinformasjon

Ingen reparasjon av vann eller fuktskader.



VOLVO MOTORSTYREENHET & SPJELDHUS

SIEMENS SID 803	OVERHALING NOK 2.419
-----------------	----------------------

Kjøretøy

C30
S40 II MS
V50 MW
2006-2013
2004-2012
2004-2012

Vanlige feil

- Ingen signal til dyse (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect



BOSCH DIESEL	OVERHALING NOK 1.373
--------------	----------------------

2.4 diesel

C30
C70 II
S40 II MS
S60 I
S80 II AS
S80 TS, XY
V50 MW
V70 II P80_
V70 III
XC70
XC70 II
XC90 I

OE-nummer

Bosch 0 281 002 701
Volvo 8692720

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

BOSCH BENSIN	OVERHALING NOK 1.373
--------------	----------------------

2.0i, 2.3i, 2.4i, 2.5i, 2.9i

C30
C70 I
C70 II
S40 II MS
S60 I
S60 II
S70 P80_
S80 II AS
S80 TS, XY
V40
V50 MW
V60
V70 I P80_
V70 II P80_
V70 III
XC60
XC70
XC70 II
XC90 I

OE-nummer

Bosch 0 280 750 103
Bosch 0 280 750 131
Bosch 0 280 750 146
Bosch 0 280 750 520
Bosch 0 280 750 534
Bosch 0 280 750 535
Volvo 30650013
Volvo 30650023
Volvo 30711552
Volvo 30711553
Volvo 30711554
Volvo 31216665
Volvo 8658497
Volvo 8677657
Volvo 8677658
Volvo 8677866
Volvo 8677867
Volvo 8687927
Volvo 9487406
Volvo 9488047
Volvo 7S7G-9F991-BA
Volvo 7S7G-9F991-CA

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

DENSO BENSIN	OVERHALING NOK 1.696
--------------	----------------------

2.3i, 2.4i

C30
C70 II
S40 II MS
S60 I
S80 TS, XY
V50 MW
V70 II P80_

OE-nummer

Volvo 30711551
Volvo 31216327
Volvo 8677694
Volvo 8677796

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

MAGNETI MARELLI BENSIN	OVERHALING NOK 1.815
------------------------	----------------------

2.4i, 2.5i, 2.9i

C70 I
S60 I
S70 P80_
S80 TS, XY
V70 I P80_
V70 II P80_
XC70

OE-nummer

Magneti Marelli 17380.001.08
Magneti Marelli 65CFM-2
Magneti Marelli 65CFM2
Magneti Marelli 65CFM9
Magneti Marelli AH.0002030.J
Magneti Marelli AH.0002030.L
Magneti Marelli AH.0012381.A
Magneti Marelli AH.0012381.C
Magneti Marelli AH.0013536.B
Magneti Marelli AH0002030K
Magneti Marelli AH0012381E
Magneti Marelli AH0013536A
Magneti Marelli AH0013536C
Magneti Marelli AH0015008A
Magneti Marelli AH002030M
Volvo 14

Produktinformasjon

Leveringsklar fra lager, kontakt vår kundeservice for tilgjengelighet.



Bildet er et eksempel

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLVO SPJELDHUS

VOLVO BUSES / TRUCK KOMBIINSTRUMENT & MOTORSTYREENHET

VISTEON BENSIN

OVERHALING NOK 1.373

1.8i, 2.0i

C30
S40 II MS
S80 II AS
V50 MW
V70 III

OE-nummer

Ford 2S6U-EB
Ford 2S6U-FC
Visteon VP4F9U-9E928-BA
Visteon VP5M5U-9E927
Volvo 31293045
Volvo 4M5G-EC
Volvo 4M5G-ED
Volvo 4M5G-FA



Bildet er et eksempel

HYLSE B12B / LASTEBIL FH, FL, FM SECOND GENERATION 2002-2010

OVERHALING NOK 2.601

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Høyttaler defekt
- En eller flere visere virker ikke
- Feilfunksjon-Display



HYLSE B12B / LASTEBIL FH, FL, FM SECOND GENERATION 2002-2010

OVERHALING NOK 2.601

Vanlige feil

- Belysning defekt
- Høyttaler defekt
- En eller flere visere virker ikke
- Feilfunksjon-Display



VOLVO HYLSE B12B / LASTEBIL FH, FL, FM SECOND GENERATION 2010-2013

OVERHALING NOK 2.601

Vanlige feil

- En eller flere visere virker ikke
- Belysning defekt



BOSCH PSG 5 (EDU FOR VP44)

OVERHALING NOK 2.145

Kjøretøy

FL - First Generation 1995-2006

Vanlige feil

- Bilen vil ikke starte
- Motorstopp
- Bilen går kraftløs
- Feilkode 01318 & 0526
- Feilkode 1600 & 1690
- Feilkode P1220, P1335, P1630 & P1631

Produktinformasjon

! OBS! Send kun EDU (ved forsendelse av hele pumpen blir tilleggsavgift belastet). Se de- og monteringsanvisningene.





NÅVÆRENDE PRODUKTSERIE

SJEKK UT NÅVÆRENDE PRODUKTSERIE PÅ WWW.ACTRONICS.NO

Indeks med en liten vri

Kan hende har du merket at ikke bare de topp 500 produktene, men alle produktene er inkludert i indeksen. Enkelte produkter har et søkeikon istedet for et sidetall. Dette ikonet betyr at produktet ikke er i katalogen, men finnes

på nettstedet vårt. Slik bytter vi stadig mer informasjonen på nettet, selv om katalogen fortsetter å være det kjente referanseverket.

Produktsøk

Søk etter merke og produktgruppe for å finne ønsket del



På nettet

Finn delen på www.actronics.no

...206

I katalogen

Finn delen i katalogen og på www.actronics.no





KATALOG OG NETTINDEKS

VIS NÅVÆRENDE PRODUKTUTVALG PÅ
WWW.ACTRONICS.NO

ALFA ROMEO

ABS-STYREENHET

ATE MK61	16
Bosch 5.3	16
Bosch 5.4	16
Bosch 5.7	16
Bosch 8 ABS	16
Bosch 8 ESP	17
TRW EBC 430 NG/EV	17

KOMBIINSTRUMENT

159 939 2005-2012	17
Giulietta 940 2010-2020	17
MITo 955 2008-2014	17

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C7	18
Bosch Motronic M1.7/M1.72/M1.73	18
Magneti Marelli IAW 5SF.xx	18

SPJELDHUS

Bosch Bensin 147, 156, 159, Brera, etc	18
Bosch Bensin Mito	18
Magneti Marelli Diesel 147, 159, etc	18
Magneti Marelli Bensin Mita	18
VDO Bensin 159	18

ATLAS

DISPLAY

Atlas - Terex display panel	18
-----------------------------	----

AUDI

ABS-STYREENHET

ATE MK20	19
ATE MK26 ESP	19
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	19
ATE MK60 hydraulisk enhet	19
ATE MK61	20
ATE MK70	20
Bosch 5.3	20
Bosch 5.4	20
Bosch 5.7	20
Bosch 8 ABS	21
Bosch 8 ESP	21
Bosch 9.0 ESP	21

ACC

80, 100, A3, A4, A6 1990-2001	21
A3 8P 2003-2012	21
A4 (B6+B7) 2000-2008	21
A6 (4B) 1997-2004	21
A6 4F, C6/Q7 4L 2004-2015	22

AKTUATOR

Hella turboaktuator	22
---------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

A1 8X 2010-2018	22
A2 2000-2005	22
A3 (8L) 1996-2003	22
A3 (8P) 2003-2012	22
A4 (B5) 1994-2001	22

A4 (B6+B7) 2001-2008	23
A4 8K, B8/A5 8T, 8F 2008-2015	23
A6 (C5) 1997-2004	23
A6/A7 (4G) 2010-2018	23
A6 4F, C6 2004-2011	23
A8/S8 (D2) 1994-2002	23
A8/S8 (D3) 2003-2009	23
Q5 (8R) 2008-2016	24
Q7 2005-2015	24
TT (8J) 2006-2014	24
TT (8N) 1998-2006	24

LED-LAMPE

Q5 (8R) 2008-2012	24
-------------------	----

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15P(+)	24
Bosch EDC15V	25
Bosch EDC15VM+	25
Bosch EDC16CP34	25
Bosch EDC16U1	25
Bosch EDC16U31	25
Bosch EDC16U34	26
Bosch EDC17CP14	26
Bosch EDC17CP20	26
Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X	26
Bosch ME7.1	26
Bosch ME7.1.1	27
Bosch ME7.5	27
Bosch MED9.1	27
Bosch MED9.5.10	27
Bosch MED17.5.20	28
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	28
Bosch/Siemens Digifant I & Motronic ML5.9	28
Bosch/Siemens Digifant II & Motronic ML6.1	28
Magneti Marelli IAW 4MV/4LV	28
Siemens Simos 2	29
Siemens Simos 3/3.2/3.3/3.4/3.5	29
Siemens Simos 7.1(A)	29
Siemens Simos 7PP	29
Siemens Simos PCR2.1	29
Siemens VDO Simos PPD1.2	29
Siemens VDO Simos PPD1.3	29

SPJELDHUS

Bosch Bensin A2, A3, A4, A5, etc	30
Magneti Marelli Bensin A1, A3, etc	30
Pierburg Diesel A3 8L/8P	30
Pierburg Diesel A3 8P	30
VDO Diesel A4, A5, A6, A8, Q5, Q7	30
VDO Diesel A2	30
VDO Diesel A4, A6	30
VDO Diesel A3, A4, A6, A8, Q5	30
VDO Bensin A1, A3, A4, A5, A6, etc	30
VDO Bensin A3, A4, A6	30
VDO Bensin A3 8L	30
VDO Bensin A3 8P, TT 8J	30

TCU

DSG 6 DQ250 (02E)	31
DSG 7 DQ200 (0AM)	31
Temic Multitronic/Hytronic V30	31
Temic Multitronic/Hytronic VL300	31

Temic Multitronic/Hytronic VL381F	32
-----------------------------------	----

BENTLEY

ABS-STYREENHET

Bosch 5.7	32
-----------	----

KOMBIINSTRUMENT

Continental 2003-2009	32
-----------------------	----

MOTORSTYREENHET

Bosch ME7.1.1	32
---------------	----

BMW

ABS-STYREENHET

ATE MK20	32
ATE MK20	33
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	33
ATE MK60 hydraulisk enhet	33
ATE MK61	33
Bosch 5.4	33
Bosch 5.7	34
Bosch 8 ABS	34
Bosch 8 ESP	34

ACC

3 Series E36 1990-1998	34
------------------------	----

AKTUATOR

Hella turboaktuator	34
---------------------	----

DISPLAY

MID E38/E39/E53 1995-2003	35
---------------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

1 Series E81/E82/E87/E88 2004-2010	35
3 Series E36/Z3 E36 1990-2002	35
3 Series E46 1998-2005	35
3 Series E90/E91/E92/E93 2005-2012	36
5 Series E39 1995-2003	36
5 Series E60/E61/E63/E63 2003-2010	36
7 Series E38 1994-2001	36
X3 E83 2004-2010	36
X5 E53 2000-2007	36
X5 E70 2007-2013	36
X6 E71/E72 2008-2014	36
Z4 E85/E86 2002-2009	36
Z4 E89 2009-2017	36

MOTORSTYREENHET

Bosch BMS46	37
Bosch EDC16C1	37
Bosch EDC16C35	37
Bosch ME9.2 (DME 7)	37
Bosch Motronic M1.1/M1.2/M1.3	37
Bosch Motronic M1.7/M1.72/M1.73	38
Bosch Motronic M3.1/M3.3	38
Bosch Motronic ML3.1/ML3.2/ML3.3	38
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	38
Siemens DME MS42	38
Siemens DME MS43	39
Siemens MS40 / MS41	39
Siemens MSV70	39

SPJELDHUS

Pierburg Diesel 1 Series, 3 Series, etc	39
VDO Bensin 1 Series, 3 Series, etc	40
VDO Bensin 1 Series, 3 Series, etc	40

CADILLAC

ABS-STYREENHET

TRW EBC 430 NG/EV	40
-------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

Escalade 1998-2006	40
--------------------	----

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC16C9	40
---------------	----

CHEVROLET

ABS-STYREENHET

ATE MK26	40
ATE MK26 ESP	40
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	41
ATE MK60 hydraulisk enhet	41
ATE MK61	41
ATE MK70	41
Bosch 5.3	41
Bosch 5.4	42
Kelsey Hayes 415	42
TRW EBC 430	42

AKTUATOR

Hella turboaktuator	42
---------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

Avalanche 2006-2013	42
Cruze J300 2009-2015	42
Orlando J309 2010-2020	42
Silverado 1997-2006	42
Silverado 2007-2011	42
Suburban 2007-2014	42
Tahoe/Avalanche 1999-2006	43
Trailblazer 2001-2008	43

MOTORSTYREENHET

Continental D52	43
Delphi Korea MR140	43
Kemsco/Siemens 4R	43
Kemsco/Siemens Sirius D3	43
Kemsco/Siemens Sirius D4	43
Siemens Fenix 5	43
Siemens Sirius 42R	43
Siemens Sirius D42	43

SPJELDHUS

ETV Diesel Captiva, Cruze, Epica	43
----------------------------------	----

CHRYSLER

ABS-STYREENHET

ATE MK20	44
ATE MK25	44
ATE MK26	44
ATE MK26 ESP	44

AKTUATOR

Hella turboaktuator	44
---------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

300C 2005-2010	45
PT Cruiser 2000-2006	45
PT Cruiser 2007-2010	45
Sebring JS 2007-2010	45

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC16CP31	45
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	45

TCU

5G-tronic (722.6xx) (Ny For lager)	45
------------------------------------	----

CITROËN

ABS-STYREENHET

ATE MK60 (ABS-styreenhet)	46
ATE MK60 hydraulisk enhet	46
ATE MK61	46
ATE MK70	46
Bosch 5.3	46
Bosch 5.4	47
Bosch 5.7	47
Bosch 8 ABS	47
Bosch 8 ESP	47
Bosch 9.0 ABS (wide)	48
Bosch 9.0 ESP	48
TRW EBC 440	48

ACC

C4 2004-2010	48
Citroën C3 Picasso 2008-2017	48
Xsara Picasso N68 1999-2010	48

AKTUATOR

Hella turboaktuator	48
---------------------	----

BODY CONTROL UNIT

Siemens BSI COM 2000	49
Siemens T1 BSI	49
Valeo B6 BSI	49

DISPLAY

C2/C3 I (multi function) 2002-2009	49
C3 II 2009-2016	49
C5 (6-pins) 2005-2008	49
C5 (12-pins) 2008-2017	49
C5 (multi function) 2001-2004	49
C8 (12-pins) 2005-2014	49

KOMBIINSTRUMENT

Berlingo 2000-2003	50
Berlingo 2004-2008	50
Berlingo 2008-2018	50
C1 2005-2012	50
C2 2002-2009	50
C3 I 2002-2009	50
C3 II 2009-2016	50
C4 2004-2010	50
C5 2001-2008	50
C5 2008-2017	50
C6 2005-2012	51
DS3 2009-2014	51
Jumper 2007-2018	51

Jumpy 1996-2002	51
Jumpy 2002-2007	51
Jumpy 2007-2016	51
Nemo 2007-2020	51
Xsara Picasso 1999-2010	52

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C2 HDI	52
Bosch EDC15C7	52
Bosch EDC16C3	52
Bosch EDC16C34	52
Bosch M7.4.4	53
Bosch MA3.0 / MA3.1	53
Bosch ME7.4.4	53
Bosch ME7.4.5	53
Bosch MEV17.4	53
Bosch Motronic MP5.1/MP5.1.1	53
Bosch Motronic MP5.2	53
Bosch Motronic MP7.2/MP7.3	54
Lucas DCN2	54
Magneti Marelli IAW (O)8P	54
Magneti Marelli IAW 1AP	54
Magneti Marelli IAW 48P2	54
Magneti Marelli IAW 6KPB	54
Magneti Marelli IAW 6LP1	54
Magneti Marelli IAW 6LPA	54
Magneti Marelli IAW 6LPB	55
Magneti Marelli IAW 6LPC	55
Magneti Marelli IAW 6LP2	55
Sagem S2000/S2PM	55
Sagem SL96	56
Siemens Bendix/Fenix 3	56
Siemens SID 801A	56
Siemens SID 802	56
Siemens SID 803	56
Siemens SID 803A	56
Siemens SID 804	57
Siemens SID 805	57
Siemens SID 806	57
Valeo J34P	57

SPJELDHUS

Bosch Bensin Berlingo, C2, C3, etc	57
Bosch Bensin C1, C5, C8	57
VDO Bensin Berlingo, C2, C3, etc	57

ANDRE DELER

Fujitsu Power steering	58
------------------------	----

DACIA

ABS-STYREENHET

Bosch 8 ABS	58
Bosch 8 ESP	58
Bosch 9.0 ESP	58

MOTORSTYREENHET

Delphi DCM1.2	58
Siemens EMS3132	59
Siemens EMS3134	59



KATALOG OG NETTINDEKS

VIS NÅVÆRENDE PRODUKTUTVALG PÅ
WWW.ACTRONICS.NO

DAF

KOMBIINSTRUMENT

Bus & Coach (Euro 3 / 4)	59
CF / LF / XF-serie 2002-2013	59

TCU

ZF-ASTronic Solenoid valve block	
--	--

DAIHATSU

ABS-STYREENHET

ATE MK60 (ABS-styreenhet)	59
ATE MK60 hydraulisk enhet	60
ATE MK70	60
Bosch 8 ESP	60

DODGE

ABS-STYREENHET

ATE MK20	60
ATE MK25	60
ATE MK26 ESP	61
Bosch 5.3	61

AKTUATOR

Hella turboaktuator	61
---------------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

Caliber 2006-2012	61
-------------------------	----

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC16CP31	61
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	62
Mitsubishi 64- & 76-pins metal house	62

SPJELDHUS

Pierburg Diesel Avenger, Caliber	
--	--

DUCATI

ABS-STYREENHET

Bosch 5.4	62
Bosch 8 ABS	62

KOMBIINSTRUMENT

Monster S4 2000-2010	62
----------------------------	----

MOTORSTYREENHET

Magneti Marelli IAW 59F/59M/5AF/5AM	63
---	----

FERRARI

ABS-STYREENHET

Bosch 5.3	63
Bosch 5.7	63
Bosch 8 ESP	63

KOMBIINSTRUMENT

360 F131 / 360 Spider F131 1999-2005 ..	
---	--

MOTORSTYREENHET

Bosch ME7.1.1	64
---------------------	----

FIAT

ABS-STYREENHET

ATE MK20	64
----------------	----

ATE MK26 ESP	64
ATE MK61	64
ATE MK70	64
Bosch 5.3	65
Bosch 5.4	65
Bosch 5.7	65
Bosch 8 ABS	65
Bosch 8 ESP	65
Bosch 9.0 ABS (wide)	66
Bosch 9.0 ESP	66
TRW EBC 430	66
TRW EBC 430 NG/EV	66

ACC

Ducato 3 250 2006-2014	
------------------------------	--

DISPLAY

Ulysse (12-pins) 2005-2010	
----------------------------------	--

KOMBIINSTRUMENT

500 2007-2012	66
Bravo 2007-2014	
Croma 194 2005-2011	
Doblo 119 2001-2009	
Doblo 263 2010-2020	67
Ducato 3 2007-2014	67
Ducato 3 250 2014-2020	67
Fioriono 225 2007-2020	67
Grande Punto 199 2005-2012	68
Idea 2003-2012	
Panda 169 2002-2012	68
Punto (188) 1999-2003	
Punto (188) 2003-2012	
Punto (EVO) 2009-2012	
Punto 199 2012-2020	
Qubo 225 2008-2012	68
Scudo 220 1999-2006	
Scudo 220 1996-2006	
Scudo 270 2007-2016	68
Stilo 2001-2007	68

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C2 HDI	69
Bosch EDC15C7	69
Bosch EDC16C9	69
Bosch EDC16C34	69
Bosch Motronic MP7.2/MP7.3	69
Lucas DCN2	
Lucas DCU3F	70
Magneti Marelli IAW (O)8P	70
Magneti Marelli IAW 16F	
Magneti Marelli IAW 48P2	70
Magneti Marelli IAW 49F/4AF/4EF	70
Magneti Marelli IAW 59F/59M/5AF/5AM	70
Magneti Marelli IAW 5NF	71
Magneti Marelli IAW 5SF.xx	71
Magneti Marelli IAW 6LP1	71
Siemens SID 803A	71

SPJELDHUS

Bosch Bensin 500, Bravo II, etc	72
Bosch Bensin Grande Punto, etc	
Magneti Marelli Diesel Doblo, etc	

Magneti Marelli Bensin	
VDO Bensin	

FORD

ABS-STYREENHET

ATE MK20	72
ATE MK25	72
ATE MK26 ESP	72
ATE MK48	
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	72
ATE MK60 hydraulisk enhet	73
ATE MK61	73
ATE MK70	73
Bosch 5.3	73
Bosch 5.4	73
Bosch 5.7	74
Bosch 8 ABS	74
Bosch 8 ESP	74
Bosch 9.0 ESP	74
TRW EBC 430	74

AKTUATOR

Hella turboaktuator	75
---------------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

C-Max 2003-2010	75
C-Max II/Grand C-Max 2010-2019	75
Fiesta V JH, JD/Fusion JU 2001-2005	75
Fiesta V JH, JD/Fusion JU 2005-2006	76
Fiesta V JH, JD/Fusion JU 2005-2008	76
Fiesta VI JA8 2008-2013	
Focus DAW, DBW 1998-2005	76
Focus II 2005-2010	76
Focus III 2011-2018	76
Galaxy WA6 (Titanium & S-Edition)	
Galaxy WA6 (Trend)	77
Galaxy WGR 2000-2006	
Ka 2005-2008	
Ka 2008-2016	77
Kuga 2008-2012	77
Kuga 2013-2019	77
Mondeo III B4Y/B5Y/BWY 2000-2007	77
Mondeo IV (Titanium & S-Edition)	78
Mondeo IV (Trend)	78
Mustang 2004-2015	78
S-Max (Titanium & S-Edition)	78
S-Max (Trend)	78
Transit Connect 2009-2013	
Transit 2003-2006	79
Transit 2006-2014	79
Transit 2014-2020	
Transit Connect 2002-2009	79
Transit Connect PJ2 2013-2020	79
Transit Custom 2012-2020	80

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15P(+)	80
Bosch EDC16C3	80
Bosch EDC16C34	80
Bosch ME7.1	80
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	81
Continental EMS2102	81
Delphi Commonrail	81

FoMoCo ESU xxx	81
Magneti Marelli IAW 5SF.xx	81
Siemens SID 202	Q
Siemens SID 206	82
Siemens SID 802	Q
Siemens SID 803	82
Siemens SID 803A	Q
Siemens SID 804	82
Siemens SIM21	82
Siemens SIM22	82
Siemens SIM24	Q
Siemens SIM28	83
Siemens SIM29	83
Siemens SIM210	83
Visteon EEC-V 60-pins	83
Visteon EEC-V 104-pins	84
Visteon ESU 1xx (Ford)	84

SPJELDHUS

Bosch Bensin C-Max II, Fiesta VI, etc	Q
Magneti Marelli Bensin Ka	Q
Visteon Bensin Fiesta V, Focus, etc	84

TCU

Bosch Durashift	84
-----------------------	----

HONDA

ABS-STYREENHET

ATE MK26 ESP	84
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	85
ATE MK60 hydraulisk enhet	85
ATE MK61	85
ATE MK70	85
Bosch 5.4	85
Bosch 8 ABS	88
Bosch 8 ESP	88
Bosch 9.0 ESP	88
Nisshinbo Honda Jazz	88

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C7	88
---------------------	----

SPJELDHUS

Bosch Bensin Jazz II, Jazz III	Q
--------------------------------------	-------------------

TCU

I-Shift Honda clutch actuator	89
-------------------------------------	----

HUMMER

ABS-STYREENHET

Bosch 5.3	89
-----------------	----

KOMBIINSTRUMENT

Hummer H2 2002-2010	89
---------------------------	----

HYUNDAI

ABS-STYREENHET

ATE MK20	89
ATE MK61	90
Bosch 5.3	90
Bosch 8 ABS	90
Bosch 8 ESP	90

ACC

I20 PB, PBT 2008-2014	90
Santa-Fé 2000-2006	Q

BODY CONTROL UNIT

VIM 226	Q
---------------	-------------------

KOMBIINSTRUMENT

Atos MX 2005-2008	Q
Getz TB 2002-2005	Q
Getz TB 2006-2009	Q
I30 FD 2007-2011	91
Matrix 2001-2010	Q

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C7	91
Kefico Licence Bosch	91
Kefico Bensin (black housing)	Q
Siemens Fenix 5	Q
Siemens SIMK41/SIMK42/SIMK43	Q

SPJELDHUS

Bosch Bensin	Q
VDO Diesel	91

IVECO

ABS-STYREENHET

Bosch 5.3	91
Bosch 5.4	92
Bosch 8 ABS	92
Bosch 8 ESP	92
Bosch 9.0 ABS (wide)	92
Bosch 9.0 ESP	92

KOMBIINSTRUMENT

Daily III 2000-2006	93
Daily IV/Daily V 2006-2014	93
Eurocargo 2002-2008	Q
Eurocargo 2008-2013	Q
Stralis 2002-2006	93
Stralis 2007-2012	Q
Trakker 2004-2007	93
Trakker 2007-2013	Q

MOTORSTYREENHET

Magneti Marelli IAW 5SF.xx	94
----------------------------------	----

JAGUAR

ABS-STYREENHET

ATE MK20	94
ATE MK25	94
ATE MK26 ESP	94
Bosch 5.7	94
Bosch 8 ABS	95
Bosch 8 ESP	95

ACC

S-type CCX (control unit) 1999-2007	95
S-Type CCX (Med display) 1999-2007 ..	Q

AKTUATOR

Hella turboaktuator	95
---------------------------	----

BODY CONTROL UNIT

Jaguar Seat Module	95
--------------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

S-Type CCX 1999-2008	Q
X-Type CF1 2001-2009	Q

JEEP

ABS-STYREENHET

ATE MK20	96
ATE MK25	96
ATE MK26	96
ATE MK26 ESP	96
ATE MK61	96
Bosch 8 ESP	97

AKTUATOR

Hella turboaktuator	97
---------------------------	----

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC16C2	97
Bosch EDC16CP31	97
Siemens Bendix/Fenix 3	98

SPJELDHUS

Pierburg Diesel Cherokee KJ	Q
-----------------------------------	-------------------

TCU

5G-tronic (722.6xx) (Ny For lager)	98
--	----

JOHN DEERE

KOMBIINSTRUMENT

John Deere BIF (Basic Informator)	98
---	----

MOTORSTYREENHET

Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	98
----------------------------------	----

KIA

ABS-STYREENHET

Bosch 5.4	98
Bosch 8 ABS	99
Bosch 8 ESP	99

ACC

Sorento JC 2002-2005	Q
Sportage JE 2008-2010	Q

AKTUATOR

Hella turboaktuator	99
---------------------------	----

KOMBIINSTRUMENT

Cerato LD 2004-2008	Q
Picanto BA 2004-2011	99
Rio III UB 2011-2017	Q
Sorento JC 2005-2009	Q

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C7	99
Kefico Licence Bosch	100
Kefico Bensin (black housing)	Q
Siemens Fenix 5	Q
Siemens SIMK41/SIMK42/SIMK43	Q



KATALOG OG NETTINDEKS

VIS NÅVÆRENDE PRODUKTUTVALG PÅ
WWW.ACTRONICS.NO

SPJELDHUS

Bosch Bensin Cee'd, Rio III, etc
VDO Diesel Carens III, Cee'd, etc 100

LANCIA

ABS-STYREENHET

ATE MK26 ESP 100
Bosch 5.4 100
Bosch 5.7 100
Bosch 8 ABS 101
Bosch 8 ESP 101
Bosch 9.0 ESP 101
TRW EBC 430 NG/EV 101

AKTUATOR

Hella turboaktuator 102

DISPLAY

Phedra (12-pins) 2005-2010
.....

KOMBIINSTRUMENT

Delta III 2008-2014
Musa 350 2004-2012
Ypsilon 843 2006-2010
Ypsilon 846 2011-2020
.....

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C2 HDI 102
Bosch EDC15C7 102
Bosch EDC16C9 102
Bosch Motronic M1.7/M1.72/M1.73 103
Magnet Marelli IAW 16F
Magnet Marelli IAW 49F/4AF/4EF 103
Magnet Marelli IAW 59F/59M/5AF/5AM 103
Magnet Marelli IAW 5SF.xx 103
Magnet Marelli IAW 6LP1 103

SPJELDHUS

Bosch Bensin Delta III, Kappa, etc 104
Bosch Bensin Musa, Ypsilon
Magnet Marelli Diesel Musa, etc
Magnet Marelli Bensin Delta III
.....

LAND ROVER

ABS-STYREENHET

ATE MK25 104
ATE MK26 ESP 104
Bosch 5.7 104
Bosch 8 ESP 104

AKTUATOR

Hella turboaktuator 105

DISPLAY

Range Rover III LM (MID) 2002-2005
.....

KOMBIINSTRUMENT

Range Rover III LM 2002-2009 105

MAN

MOTORSTYREENHET

Bosch PSG 5 (EDU For VP44) 105

SPJELDHUS

Bosch Bensin Lion's city
.....

TCU

ZF-ASTronic Solenoid valve block
.....

MAYBACH

KOMBIINSTRUMENT

CL-Class W215/S-Class W220 105

MAZDA

ABS-STYREENHET

ATE MK20 106
ATE MK25 106
ATE MK60 (ABS-styreenhet) 106
ATE MK60 hydraulisk enhet 106
ATE MK61 106
ATE MK70 107
Bosch 5.3 107
Bosch 5.4 107
Bosch 8 ESP 107
Bosch 9.0 ESP 107

ACC

3 BK 2003-2009
.....

KOMBIINSTRUMENT

2 DY 2003-2007
6 GG, GY 2002-2008
MX-5 II (NB) 1998-2005
.....

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC16C3 108
Bosch EDC16C34 108
Denso Bensin 108
Siemens SID 804 108
Siemens SIM22 108
Siemens SIM210 109

SPJELDHUS

Denso Diesel 3, 5, 6
Fomoco Bensin 2, 3, 5, 6, CX-7, etc
Visteon Bensin 2
.....

TCU

Bosch Durashift 109

MERCEDES

ABS-STYREENHET

ATE MCU 4 ESP 109
ATE MK25 109
ATE MK26 ESP 110
Bosch 5.3 110
Bosch 5.7 110
Bosch 8 ESP 110
Bosch 9.0 ESP 110

AKTUATOR

Hella turboaktuator 111

KOMBIINSTRUMENT

A-Class W168 1997-2004 111
A-Class W169 2004-2012 111

Actros 2002-2010 111
Actros BM 963 2011-2019
Atego 2002-2012
Atego/Axor 2005-2012 111
B-Class W245 2005-2011 112
C-Class W202, S202 1993-2000 112
C-Class W203, CL203, S203 2000-2004 112
C-Class W203, CL203, S203 2004-2007 112
C-Class W204, C204, S204 2007-2011 112
C-Class W204, C204, S204 2011-2014 113
Citan W415 2012-2020
CL-Class W215/S-Class W220 113
CL-Class W216 2006-2013
CLK W208, A208, C208 1997-1999
CLK W208, A208, C208 2000-2002 113
CLK W209, A209, C209 2003-2009 113
CLS W218, C218 2011-2018
CLS W219, C219 2004-2010
E-Class W210, S210 1995-1999 114
E-Class W210, S210 2000-2002 114
E-Class W211, S211 2002-2008 114
E-Class W212, S212, C207, A207
G-Class W461/W463 1997-2000
G-Class W461/W463 2001-2007 114
G-Class W461/W463 2008-2012
GL-Class X164 2006-2012
GLK-Class X204 2008-2015 114
M-Class W163 1997-2005
M-Class W164 2005-2011
R-Class W251, V251 2007-2010
S-Class W221 2005-2013
SL W129 1989-2001 115
SL W230, R230 2001-2011
SLK W171, R171 2004-2011 115
Sprinter W901, W902, W903, etc
Sprinter W906 (Lowline) 115
Sprinter W906 (Highline)
Vaneo W414 2002-2005
Viano W639/Vito W639 115
Viano W639/Vito W639 (Lowline)
Viano W639/Vito W639 (Highline)
Vito W447 2014-2020 115

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15 CDI 116
Bosch EDC15C6 Mercedes CR2.xx 116
Bosch EDC16C2 116
Bosch EDC16CP31 116
Bosch ME2.0/ME2.1 116
Siemens SIM266 117
Siemens SIM4L KE 117
Temic PLD 117
VDO HFM 117
VDO MSM A-CLASS (LHM) 118
VDO MSM2 118

SPJELDHUS

Bosch Diesel A-Klasse, B-Klasse, etc
Bosch Bensin 300 C, C-Klasse, etc 118
VDO Diesel C-Klasse, Sprinter, etc
VDO Bensin A-Klasse, Vaneo 118
VDO Bensin Sprinter W906
.....

TCU			
5G-tronic (722.6xx)	118		
W168/W414 automatic gear selector	119		
Bosch Clutch control Module (AKS)	119		
Continental 7G-tronic 722.9	119		
Siemens FTC 722.7	119		
Temic VGS (722.8) CVT / FCVT	119		
MICROCAR			
KOMBIINSTRUMENT			
MC1/MC2 2004-2011	120		
MINI			
ABS-STYREENHET			
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	120		
ATE MK70	120		
KOMBIINSTRUMENT			
Mini R50, R52, R53 2001-2009	120		
MOTORSTYREENHET			
Bosch EDC16C35	120		
SPJELDHUS			
VDO Bensin R50, R52, R53, etc	120		
MITSUBISHI			
ABS-STYREENHET			
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	121		
ATE MK60 hydraulisk enhet	121		
ATE MK61	121		
ATE MK70	121		
Bosch 5.3	122		
Bosch 5.4	122		
Bosch 8 ABS	122		
Bosch 8 ESP	122		
ACC			
ASX 2010-2020	122		
AKTUATOR			
Hella turboaktuator	123		
KOMBIINSTRUMENT			
Colt 2008-2013	123		
Colt VII 2004-2008	123		
Pajero 2000-2006	123		
MOTORSTYREENHET			
Bosch EDC15C3	123		
Mitsubishi 52-pins	123		
Mitsubishi 64- & 76-pins metal house	124		
Mitsubishi Electr. black housing	124		
SPJELDHUS			
Denso Bensin Colt VII	124		
Mikuni Bensin Carisma, Galant, etc	124		
Mikuni Bensin Lancer, Outlander II	124		
Pierburg Diesel Grandis, Lancer, etc	124		
NISSAN			
ABS-STYREENHET			
ATE MK20	124		
ATE MK26 ESP	125		
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	125		
ATE MK61	125		
ATE MK70	126		
Bosch 5.4	126		
Bosch 8 ABS	126		
Bosch 8 ESP	126		
Bosch 9.0 ESP	126		
TRW EBC 430 NG/EV	127		
KOMBIINSTRUMENT			
Almera II N16 2002-2006	127		
GT-R R35 2008-2020	127		
Interstar (X70) 2003-2010	127		
Kubistar (X76) 2003-2009	127		
Micra III K12 2003-2007	127		
Note E11 2005-2009	127		
Primastar 2001-2006	127		
Primastar X83 2006-2014	127		
Primastar X83 2006-2014	127		
Primera P12 2005-2008	127		
Primera P12/X-Trail T30 2002-2007	127		
Qashqai 2010-2013	127		
Qashqai/Qashqai +2 2007-2013	127		
X-Trail T31 2007-2013	127		
MOTORSTYREENHET			
Bosch EDC15C3	127		
Bosch EDC15C13	128		
Bosch EDC16C3	128		
Bosch EDC16C36	128		
Bosch EDC16CP33	128		
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	128		
Delphi DCM1.2	129		
Delphi DDCR	129		
Hitachi MEC11/MEC12/MEC20/MEC21	129		
Hitachi MEC32/MEC37	129		
Hitachi MEC93	129		
SPJELDHUS			
Hitachi Bensin Micra III, Note	129		
Hitachi Bensin 350 Z, Juke, etc	130		
OPEL			
ABS-STYREENHET			
ATE MK20	130		
ATE MK26 ESP	130		
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	130		
ATE MK60 hydraulisk enhet	130		
ATE MK61	131		
ATE MK70	131		
Bosch 5.3	131		
Bosch 5.4	131		
Bosch 8 ABS	131		
Bosch 8 ESP	132		
Bosch 9.0 ESP	132		
Kelsey Hayes 415	132		
TRW EBC 430	132		
TRW EBC 430 NG/EV	132		
ACC			
Astra G 1998-2004	132		
Astra H 2004-2010	132		
Astra H (ECC) 2004-2010	132		
Corsa C 2000-2006	132		
Meriva A 2003-2010	132		
Signum 2003-2008	132		
Vectra C 2002-2008	132		
Zafira A 1999-2005	132		
Zafira B 2005-2011	132		
Zafira B (ECC) 2005-2011	132		
AKTUATOR			
Hella turboaktuator	133		
DISPLAY			
CID Antara/Corsa D	133		
CID Astra G/Omega B, etc	133		
CID Astra H/Zafira B	133		
CID Signum/Vectra C	133		
Delphi Grundig GID S4400 Corsa D	133		
GID Borg Astra H/Zafira B	133		
GID Meriva A	133		
MID Omega B 1994-2003	133		
GID Grundig Astra H/Zafira B, etc	133		
Siemens VDO GID Astra H/Zafira B	134		
KOMBIINSTRUMENT			
Agila A 2000-2007	134		
Agila B 2008-2015	134		
Antara 2006-2013	134		
Astra G 1998-2004	134		
Astra H 2004-2010	134		
Astra J 2009-2015	135		
Cascada 2013-2018	135		
Combo C 2002-2010	135		
Combo D 2012-2018	135		
Corsa C 2000-2006	135		
Corsa D 2006-2014	135		
Frontera B 1999-2005	136		
Insignia A 2008-2017	136		
Meriva A 2003-2010	136		
Meriva B 2010-2017	136		
Mokka 2012-2020	136		
Movano A 2001-2004	136		
Movano A 2004-2010	136		
Signum 2003-2008	136		
Tigra Twintop 2004-2009	136		
Vectra C 2002-2008	136		
Vivaro A 2001-2006	137		
Vivaro A 2006-2014	137		
Vivaro A (Grå kontakt) 2006-2014	137		
Zafira A 1999-2005	137		
Zafira B 2005-2011	137		
Zafira C 2011-2019	137		
MOTORSTYREENHET			
Delphi Delco pump control unit	137		
ACtronics pump control unit	138		
Bosch EDC15C3	138		
Bosch EDC15C7	138		
Bosch EDC15C13	138		
Bosch EDC16C3	138		
Bosch EDC16C9	139		
Bosch EDC16C36	139		



KATALOG OG NETTINDEKS

VIS NÅVÆRENDE PRODUKTUTVALG PÅ
WWW.ACTRONICS.NO

Bosch EDC16CP33	139
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	139
Delphi Multec	139
Delphi Delco MT35E	140
Delphi Delco Multec HSFI-2.x/HDRC	140
Siemens Simtec 70-serie	140
Siemens Simtec 71-serie	140

SPJELDUS

Bosch Bensin Agila A, Astra G/H, etc ...	140
Magneti Marelli Diesel Astra H, etc	140
Pierburg Diesel Astra G/H, etc	141
Pierburg Bensin Astra G/H, etc	141
Pierburg Bensin Astra G, etc	141
VDO Bensin Astra H, Signum, etc	141

TCU

Bosch Easytronic (F13 MTA/F17+MTA) ..	141
---------------------------------------	-----

PEUGEOT

ABS-STYREENHET

ATE MK48	141
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	142
ATE MK60 hydraulisk enhet	142
ATE MK61	142
ATE MK70	142
Bosch 5.3	142
Bosch 5.4	142
Bosch 5.7	143
Bosch 8 ABS	143
Bosch 8 ESP	143
Bosch 9.0 ABS (wide)	143
Bosch 9.0 ESP	143
TRW EBC 440	144

ACC

206/307 1998-2008	144
207 2006-2012	144
307 2005-2008	144
308 2007-2013	144
406 1995-2004	144
3008 2008-2016	144
5008 2009-2016	144
RCZ 2010-2015	144

AKTUATOR

Hella turboaktuator	144
---------------------------	-----

BODY CONTROL UNIT

Siemens BSI COM 2000	144
Siemens D9 BSI	145
Siemens T1 BSI	145

DISPLAY

206 1998-2008	145
206 (Sagem) 1998-2008	145
207 (12-pins) 2006-2012	145
307 2000-2005	145
307 (6-pins) 2000-2005	146
307 (12-pins) 2005-2008	146
308/RCZ (12-pins) 2007-2013	146
406 1995-2004	146

407 (12-pins) 2004-2011	146
807 (12-pins) 2005-2014	146
3008 (12-pins) 2008-2016	146
5008 (12-pins) 2009-2016	147
Partner (12-pins) 2009-2018	147

KOMBIINSTRUMENT

107 2005-2014	147
206 1998-2003	147
206 2003-2008	147
206+ 2009-2012	147
207 2006-2014	147
306 1997-2002	147
307 2001-2009	148
308 2007-2013	148
406 1995-2004	148
407 2004-2010	148
508 2010-2018	148
607 2005-2010	148
806 1994-2002	149
1007 2005-2010	149
Bipper 2007-2020	149
Boxer 2007-2018	149
Expert 1995-2006	149
Expert 1999-2006	149
Expert 2007-2016	149
Partner 2000-2003	149
Partner 2004-2008	149
Partner 2008-2017	150

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C2 HDI	150
Bosch EDC15C7	150
Bosch EDC16C3	150
Bosch EDC16C34	150
Bosch M7.4.4	151
Bosch MA3.0 / MA3.1	151
Bosch ME7.4.4	151
Bosch ME7.4.5	151
Bosch ME7.4.9	151
Bosch MEV17.4	151
Bosch Motronic M1.1/M1.2/M1.3	152
Bosch Motronic MP5.1/MP5.1.1	152
Bosch Motronic MP5.2	152
Bosch Motronic MP7.2/MP7.3	152
Lucas DCN2	152
Magneti Marelli IAW (0)8P	152
Magneti Marelli IAW 1AP	152
Magneti Marelli IAW 48P2	152
Magneti Marelli IAW 6KPB	153
Magneti Marelli IAW 6LP1	153
Magneti Marelli IAW 6LPA	153
Magneti Marelli IAW 6LPB	153
Magneti Marelli IAW 6LPC	153
Magneti Marelli IAW 6LP2	153
Sagem S2000/S2PM	154
Sagem SL96	154
Siemens Bendix/Fenix 3	154
Siemens SID 801A	154
Siemens SID 803	154
Siemens SID 803A	155
Siemens SID 804	155
Siemens SID 805	155

Siemens SID 806	155
Valeo J34P	155

SPJELDUS

Bosch Bensin 206, 307, 308, 406, etc ...	155
Bosch Bensin 406, 607	155
Bosch Bensin 407, 807	155
VDO Bensin 206, 207, 307, 807, etc ...	156

ANDRE DELER

Fujitsu Power steering	156
------------------------------	-----

PORSCHE

ABS-STYREENHET

ATE MK25	156
ATE MK26 ESP	156
Bosch 5.3	156
Bosch 5.4	157
Bosch 5.7	157
Bosch 8 ESP	157

ACC

911 996 / Boxster 986 1997-2005	157
---------------------------------------	-----

AKTUATOR

Hella turboaktuator	160
---------------------------	-----

KOMBIINSTRUMENT

911 (996) 1997-2006	160
Boxster (986) 1996-2004	160
Cayenne 955, 957 2002-2010	160

MOTORSTYREENHET

Bosch H-Jetronic 2.2 (25-pins)	160
Bosch ME7.1.1	160
Bosch MED9.1	160
Bosch Motronic ML3.1/ML3.2/ML3.3	160

SPJELDUS

Bosch Bensin 911 996/997, etc	160
-------------------------------------	-----

RENAULT

ABS-STYREENHET

ATE MK20	161
ATE MK48	161
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	161
ATE MK60 hydraulisk enhet	161
ATE MK61	161
ATE MK70	161
Bosch 5.3	162
Bosch 5.4	162
Bosch 5.7	162
Bosch 8 ABS	162
Bosch 8 ESP	162
Bosch 9.0 ESP	163
TRW EBC 430 NG/EV	163

ACC

Laguna II X74/Vel Satís 2001-2010	163
Megane II 2002-2008	163
Scenic 2/Modus 2003-2009	163
Scenic I 1996-2003	163

BODY CONTROL UNIT

Siemens ETSI	164
Valeo B2 Renault Espace III	164

KOMBIINSTRUMENT

Clio II 1998-2001	164
Clio II 2001-2004 (Jaeger + Sagem)	164
Clio II 2004-2012	164
Clio III 2006-2012	164
Espace III 1999-2002	164
Espace IV 2002-2008	164
Espace IV 2002-2008	164
Grand Scénic II / Scénic II 2003-2008	165
Grand Scénic III / Scénic III 2009-2016	165
Kangoo 1997-2000 (Jaeger)	165
Kangoo 2000-2004 (Jaeger + Sagem)	165
Kangoo 2004-2007 (Sagem)	165
Kangoo 2008-2014	165
Laguna II X74 2001-2007	165
Laguna III X91 2007-2015	165
Mascott 2004-2010	165
Master II 2000-2003	165
Master II 2003-2010	165
Master III 2010-2019	165
Megane I 1999-2003	165
Megane II 2003-2008	165
Megane III 2008-2016	165
Megane Scenic / Scénic I 1998-2003	166
Modus 2004-2012	166
Trafic II (X82) 2001-2006	166
Trafic II (X82) 2006-2014	166
Trafic II (X82) (Grå kontakt) 2006-2014	166
Twingo I 1992-2007	166
Twingo II 2007-2014	166

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C3	166
Bosch EDC15C13	167
Bosch EDC16C3	167
Bosch EDC16C36	167
Bosch EDC16CP33	167
Delphi DCM1.2	168
Delphi DDCR	168
Lucas DCU3R	168
Sagem Safrir 2	168
Siemens Bendix / Fenix 3	168
Siemens EMS3132	169
Siemens EMS3134	169
Siemens Fenix 5	169
Siemens Sirius 32	169
Siemens Sirius 34	169

SPJELDUS

Pierburg Bensin Clio, Kangoo, etc	169
Pierburg Bensin Captur, Clio, etc	169
Valeo Diesel Megane, Scénic	170
VDO Bensin Clio, Kangoo, etc	170
VDO Bensin Clio, Duster, etc	170

ROVER

ABS-STYREENHET

Bosch 5.4	170
Bosch 5.7	170

MOTORSTYREENHET

Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	170
----------------------------------	-----

SAAB

ABS-STYREENHET

Bosch 5.3	170
Bosch 5.4	171
Bosch 8 ESP	171
TRW EBC 430 NG/EV	171

ACC

9-3 I 1998-2003	171
9-5 1998-2005	172

DISPLAY

9-3 SID1 1998-2003	172
9-3 SID2 1998-2003	172
9-5 SID1 1998-2003	172
9-5 SID2 1998-2003	172

KOMBIINSTRUMENT

900 1993-1998	172
9-3 II 2002-2012	173

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC16C9	173
Bosch H-Jetronic 2.2 (25-pins)	173
Bosch LH-Jetronic 2.4 (35-pins)	173
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	173

SPJELDUS

Hella Bensin 9-3 I, 9-5 I	173
Magneti Marelli Diesel 9-3 II, 9-5 I	173
Pierburg Bensin 9-3 II	173

SCANIA

KOMBIINSTRUMENT

G-Serie / R-Serie 2009-2016	174
R-Serie 2004-2008	174

SEAT

ABS-STYREENHET

ATE MK20	174
ATE MK25	174
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	174
ATE MK60 hydraulisk enhet	174
ATE MK61	175
ATE MK70	175
Bosch 5.7	175
Bosch 8 ABS	175
Bosch 8 ESP	176
Bosch 9.0 ESP	176
TRW EBC 450 ESP	176

ACC

Cordoba 6L2 / Ibiza IV 6L1 2002-2009	176
Exeo 3R2, 3R5 2009-2013	176
Leon 1M1 / Toledo II 1M2 1998-2006	176

KOMBIINSTRUMENT

Alhambra 710 2010-2020	176
Alhambra 7V8, 7V9 2001-2008	176
Altea 5P1, 5P5, 5P8 2004-2012	176

Arosa 6H 2001-2004	177
Cordoba/Ibiza 1999-2002	177
Cordoba/Ibiza 2002-2008	177
Exeo 3R2, 3R5 2009-2013	177
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8 2008-2017	177
Leon 1M1/Toledo II 1M2 1998-2006	177
Leon 1P1/Toledo III 5P2 2005-2012	177
Mii 2011-2020	177

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15P(+)	178
Bosch EDC15V	178
Bosch EDC15VM+	178
Bosch EDC16U1	178
Bosch EDC16U31	178
Bosch EDC16U34	179
Bosch EDC17CP14	179
Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X	179
Bosch ME7.1	179
Bosch ME7.1.1	180
Bosch ME7.5	180
Bosch ME7.5.10	180
Bosch MED9.1	180
Bosch MED9.5.10	180
Bosch MED17.5.20	181
Bosch Motronic MP9.0	181
Bosch / Siemens Digifant II & Motronic ML6.1 (25-pins)	181
Magneti Marelli IAW 1AV	181
Magneti Marelli IAW 4CV	181
Magneti Marelli IAW 4HV / 4EV	181
Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV	181
Magneti Marelli IAW 4TV	181
Siemens Simos 1	182
Siemens Simos 2	182
Siemens Simos 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5	182
Siemens Simos 3PE	182
Siemens Simos 3PG	182
Siemens Simos 7.1(A)	183
Siemens Simos 9.1	183
Siemens Simos PCR2.1	183
Siemens VDO Simos PPD1.2	183

SPJELDUS

Bosch Bensin Alhambra, etc	184
Magneti Marelli Bensin Altea, etc	184
Pierburg Diesel Alhambra, etc	184
VDO Diesel Altea, Cordoba, etc	184
VDO Diesel Alhambra, Altea, etc	184
VDO Bensin Alhambra, Altea, etc	184
VDO Bensin Altea, Arosa, etc	184
VDO Bensin Alhambra, Arosa, etc	184

TCU

DSG 6 DQ250 (02E)	185
DSG 7 DQ200 (0AM)	185
Temic Multitronic/Hytronic VL300	185

ŠKODA

ABS-STYREENHET

ATE MK20	185
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	185
ATE MK60 hydraulisk enhet	186



KATALOG OG NETTINDEKS

VIS NÅVÆRENDE PRODUKTUTVALG PÅ
WWW.ACTRONICS.NO

ATE MK61	186
ATE MK70	186
Bosch 5.3	186
Bosch 5.7	186
Bosch 8 ABS	187
Bosch 8 ESP	187
Bosch 9.0 ESP	187

ACC

Fabia 5J/Roomster 5J 2006-2015	187
Octavia 1Z 2004-2009	Q

KOMBIINSTRUMENT

Citigo 2011-2020	Q
Fabia 5J 2007-2014	188
Fabia 6Y 1999-2007	188
Octavia 1U 1996-2004	188
Octavia 1Z 2004-2008	188
Octavia 1Z 2008-2013	188
Roomster 5J 2006-2015	Q
Superb 3T 2008-2015	189
Superb 3U 2001-2008	Q
Yeti 5L 2009-2017	189

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15P(+)	189
Bosch EDC15V	189
Bosch EDC15VM+	189
Bosch EDC16U1	190
Bosch EDC16U31	190
Bosch EDC16U34	190
Bosch EDC17CP14	190
Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X	190
Bosch ME7.5	191
Bosch ME7.5.10	191
Bosch MED9.1	191
Bosch MED9.5.10	191
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	192
Magneti Marelli IAW 1AV	Q
Magneti Marelli IAW 4HV/4EV	192
Magneti Marelli IAW 4MV/4LV	192
Magneti Marelli IAW 4TV	192
Siemens Simos 2	192
Siemens Simos 3/3.2/3.3/3.4/3.5	193
Siemens Simos 3PA	Q
Siemens Simos 3PD	Q
Siemens Simos 3PE	193
Siemens Simos 3PG	193
Siemens Simos 7.1(A)	193
Siemens Simos 7PP	Q
Siemens Simos 9.1	193
Siemens Simos PCR2.1	194
Siemens VDO Simos PPD1.2	194

SPJELDHUS

Bosch Bensin Fabia, Octavia, etc	194
Magneti Marelli Bensin Fabia, etc	194
Pierburg Diesel Fabia, Octavia, etc	Q
VDO Diesel Superb	194
VDO Diesel Octavia, Superb, etc	Q
VDO Bensin Fabia, Octavia, etc	195
VDO Bensin Fabia, Octavia, etc	195
VDO Bensin Fabia, Octavia, etc	Q

TCU

DSG 6 DQ250 (02E)	195
DSG 7 DQ200 (0AM)	195

SMART

ABS-STYREENHET

Bosch 5.4	196
Bosch 5.7	196
Bosch 8 ABS	196
Bosch 8 ESP	196

KOMBIINSTRUMENT

City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007	196
Roadster (452) 2003-2005	197

SPJELDHUS

Bosch Bensin Fortwo, Roadster, etc	Q
Denso Bensin Forfour	197

SSANGYONG

ABS-STYREENHET

ATE MK25	197
----------	-----

AKTUATOR

Hella turboaktuator	197
---------------------	-----

MOTORSTYREENHET

VDO HFM	197
---------	-----

TCU

5G-tronic (722.6xx)	198
---------------------	-----

SUBARU

ABS-STYREENHET

ATE MK70	198
Bosch 5.4	198
Bosch 5.7	198
Bosch 8 ABS	198
Bosch 8 ESP	199

SUZUKI

ABS-STYREENHET

ATE MK60 (ABS-styreenhet)	199
ATE MK60 hydraulisk enhet	199
ATE MK61	199
ATE MK70	200
Bosch 5.4	200
Bosch 8 ABS	200
Bosch 8 ESP	200
Bosch 9.0 ESP	200

KOMBIINSTRUMENT

Alto 2002-2008	Q
Alto V GF 2009-2014	Q
Grand Vitara II JT 2005-2008	201
Kizashi A6B 2009-2014	Q
Swift III MZ, EZ 2004-2009	201
Swift IV NZ 2010-2017	201
SX4 2006-2010	Q
Wagon R+ MM 2000-2008	Q

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C2 HDI	201
-------------------	-----

Bosch EDC16C3	201
Bosch EDC16C36	202
Mitsubishi 56Bxx/60Axx/80Cxx/81Cxx	202
Mitsubishi 70Exx/70Fxx/71Exx/80Cxx/81Cx	202
Siemens SID 801A	202

SPJELDHUS

Magneti Marelli Diesel SX4 GY	Q
-------------------------------	-------------------

TESLA

ABS-STYREENHET

Bosch 9.0 ESP	202
---------------	-----

TOYOTA

ABS-STYREENHET

ATE MK20	203
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	203
ATE MK60 hydraulisk enhet	203
ATE MK70	203
Bosch 5.4	204
Bosch 5.7	204
Bosch 8 ABS	204
Bosch 8 ESP	204
Bosch 9.0 ESP	204

KOMBIINSTRUMENT

Auris 2007-2012	205
Avensis 2003-2009	Q
Aygo WNB1, KGB1 2005-2014	205
Land Cruiser 100 1998-2007	Q
Land Cruiser 120 2002-2009	Q
Prius XW20 2003-2009	205
Proace 2013-2016	Q
RAV4 II 2000-2005	Q
Yaris 2005-2011	205

MOTORSTYREENHET

Siemens SID 805	Q
-----------------	-------------------

SPJELDHUS

Bosch Bensin Aygo, Yaris	Q
Denso Bensin Auris, Avensis, etc	205

ANDRE DELER

Fujitsu Power steering	206
------------------------	-----

VDL

KOMBIINSTRUMENT

Bus & Coach (Euro 3/4)	206
Bus & Coach (Euro 5/6)	206

VOLKSWAGEN

ABS-STYREENHET

ATE MK20	206
ATE MK25	206
ATE MK26	207
ATE MK26 ESP	207
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	207
ATE MK60 hydraulisk enhet	207
ATE MK61	208
ATE MK70	208
Bosch 5.3	208
Bosch 5.4	208

Bosch 5.7	208
Bosch 8 ABS	209
Bosch 8 ESP	209
Bosch 9.0 ESP	209
TRW EBC 440	209
TRW EBC 450 ESP	209

ACC

Bora/Golf/Passat 3B 2000-2005	
Golf 5/Jetta/Touran, etc	210
Polo (9N) 2001-2009	

AKTUATOR

Hella turboaktuator	210
---------------------------	-----

KOMBIINSTRUMENT

Amarok 2H 2010-2016	
Bora 1J2, 1J6/Golf IV 1J 1997-2003	210
Caddy III 2K, 2C 2004-2010	210
Caddy III 2K, 2C 2010-2015	210
Crafter 2E, 2F (Lowline) 2006-2016	
Crafter 2E, 2F (Highline) 2006-2016	
Eos 1F7, 1F8 2006-2007	211
Eos 1F7, 1F8 2007-2009	
Fox 5Z1, 5Z3 2005-2011	211
Golf 3/Vento 1991-1998	211
Golf 5/Golf Plus/Jetta 2003-2008	211
Golf Plus/Golf V 1K 2006-2009	212
Golf VI 5K1, 517, AJ5 2009-2012	212
Lupo 6X1, 6E1 1998-2005	212
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7 1998-2005	212
Passat (3B) 1997-2004	212
Passat 3C2, 3C5 2005-2009	213
Passat 3C2, 3C5 2010-2014	213
Phaeton 2002-2009	
Polo (6N2) 1999-2001	213
Polo (9N) 2002-2009	213
Polo 6R/6C 2009-2014	213
Scirocco 137 2008-2014	
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 2000-2010	
Sharan 7N 2010-2020	
Tiguan 5N 2007-2010	
Tiguan 5N 2011-2016	214
Touareg 7LA, 7L6, 7L7 2002-2010	214
Touran 2010-2015	
Touran 1T1, 1T2 2003-2009	214
Transporter T4 1990-1994	214
Transporter T4 1995-1999	214
Transporter T4 1999-2003	215
Transporter T5/Multivan 2003-2009	215
Transporter T5/Multivan 2009-2015	215
UPI 2011-2020	215

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15P(+)	216
Bosch EDC15V	216
Bosch EDC15VM+	216
Bosch EDC16CP34	216
Bosch EDC16U1	216
Bosch EDC16U31	217
Bosch EDC16U34	217
Bosch EDC17CP14	217
Bosch EDC17CP20	217

Bosch M3.8.2/3.8.3/M5.9.X	217
Bosch ME7.1	218
Bosch ME7.1.1	218
Bosch ME7.5	218
Bosch ME7.5.10	218
Bosch MED9.1	218
Bosch MED9.5.10	219
Bosch MED17.5.1	
Bosch MED17.5.20	219
Bosch Motronic MP9.0	
Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	219
Bosch/Siemens Digifant I & Motronic ML5.9	219
Bosch/Siemens Digifant I & Motronic MP4.1	220
Bosch/Siemens Digifant II & Motronic ML6.1	220
Magneti Marelli IAW 1AV	
Magneti Marelli IAW 4AV	
Magneti Marelli IAW 4CV	
Magneti Marelli IAW 4HV/4EV	220
Magneti Marelli IAW 4MV/4LV	220
Magneti Marelli IAW 4TV	220
Siemens Simos 1	221
Siemens Simos 2	221
Siemens Simos 3/3.2/3.3/3.4/3.5	221
Siemens Simos 3PD	
Siemens Simos 3PE	221
Siemens Simos 3PG	221
Siemens Simos 7.1(A)	222
Siemens Simos 7PP	
Siemens Simos 9.1	222
Siemens Simos PCR2.1	222
Siemens VDO Simos PPD1.1	
Siemens VDO Simos PPD1.2	222

SPJELDUS

Bosch Bensin Bora, Caddy, etc	222
Magneti Marelli Bensin Caddy, etc	223
Pierburg Diesel Bora, Golf, etc	
VDO Diesel Caddy, Touareg, etc	223
VDO Diesel Caddy, Crafter, etc	
VDO Bensin Amarok, Arteon, etc	223
VDO Bensin Caddy, Polo, etc	223
VDO Bensin Fox, Lupo, Passat, etc	

TCU

DSG 6 DQ250 (02E)	224
DSG 7 DQ200 (0AM)	224

VOLVO

ABS-STYREENHET

ATE MK20	224
ATE MK25	224
ATE MK26 ESP	224
ATE MK60 (ABS-styreenhet)	225
ATE MK60 hydraulisk enhet	225
ATE MK61	225
Bosch 5.4	225

ACC

S40 I/V40 1995-2004	
S60/V70/S80/XC70/XC90 2000-2004	225
S60/V70/S80/XC70/XC90 2004-2012	226

AKTUATOR

Hella turboaktuator	226
---------------------------	-----

BODY CONTROL UNIT

CEM module 1995-2004	226
CEM module 2004-2008	226

KOMBIINSTRUMENT

C30/C70 II/S40 II/V50 2004-2012	226
S40/V40 1995-2002	227
S60/V60/V70/S80, etc 2007-2013	227
S60 I/S80/V70 II etc 1998-2009	227

MOTORSTYREENHET

Bosch EDC15C3	227
Bosch EDC16C34	228
Bosch H-Jetronic 2.2 (25-pins)	
Bosch LH-Jetronic 2.4 (35-pins)	228
Mitsubishi Electr. black housing	228
Siemens Bendix/Fenix 3	228
Siemens EMS2000	
Siemens Fenix 5	228
Siemens SID 803	229
Siemens SID 803A	

SPJELDUS

Bosch Diesel C30, C70, S40, etc	229
Bosch Bensin C30, C70, S40, etc	229
Denso Bensin C30, C70, S40, etc	229
Magneti Marelli Bensin C70, etc	229
Mikuni Bensin S40, V40, etc	
Visteon Bensin C30, S40, S80, etc	230

VOLVO BUS / TRUCK

KOMBIINSTRUMENT

Hylse B12B / Lastebil FH, FL, FM	
Second generation 2002-2010	230
Hylse B12B / Lastebil FH, FL, FM	
Second generation 2002-2010	230
Volvo Hylse B12B / Lastebil FH, FL, FM	
Second generation 2010-2013	230

MOTORSTYREENHET

Bosch PSG 5 (EDU For VP44)	230
----------------------------------	-----



GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG OG LEVERANSER AV ACTRONICS

1. Anvendelse

1.1 Disse vilkårene gjelder for alle tilbud, alle kontrakter (salg/kjøp og utførelse av arbeid, for eksempel montering, vedlikehold og/eller reparasjon/refabrikasjon) og leveranser av ACtronics AS med kontor i Oslo, Norge, registrert hos Chamber of Commerce under nummer 998 052 165, heretter kalt "ACtronics", inkludert når tredjeparter må være involvert i utførelsen av dette.

1.2 Eventuelle avvik fra disse generelle vilkårene er bare gyldige dersom de er skriftlig avtalt.

1.3 Anvendelsen av eventuelle generelle vilkår og betingelser, uansett kallt, av kunden, er eksplisitt avvist.

1.4 Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse generelle vilkårene er ugyldige eller annullerte, forblir de øvrige bestemmelsene i disse generelle vilkårene i full effekt. ACtronics og kunden vil i så fall bli enige om nye bestemmelser som erstatter de ugyldige eller annullerte bestemmelsene, slik at hvis og i så stor grad som mulig formålet med og hensikten til den opprinnelige bestemmelsen tas hensyn til.

2. Bestemmelser

2.1 I de generelle vilkårene betyr "skriftlig/nedskrevet": via brev, via e-post eller annen form for kommunikasjon som kan anses som tilsvarende med et nyvinende og allment akseptert syn.

2.2 I disse generelle vilkårene betyr «vare»: alle produkter som skal selges av, tjenester som skal leveres av, service og gjenvinningsvirksomhet som skal utføres av, og deler og annet materiale som skal leveres av ACtronics.

3. Tilbud/kontrakter

3.1 Alle tilbud fra ACtronics er uten forpliktelser, og ACtronics forbeholder seg eksplisitt rett til å endre priser, spesielt dersom dette er nødvendig på grunn av (lovbestemte) forskrifter. Øyeblikket for fastsettelse av gjeldende pris er øyeblikket når fakturaen blir utført.

3.2 En kontrakt vil kun bli opprettet ut fra et tilbud (oppdrag) og aksepten av det. ACtronics har rett til å tilbakekalle et tilbud umiddelbart etter mottak av aksept.

3.3 ACtronics har rett til å nekte oppdrag eller å utføre oppdragene underlagt spesifikke forhold, med mindre annet er angitt på annen måte.

3.4 Bud, tilbud og/eller rabatter gjelder ikke automatisk for fremtidige oppgaver.

4. Priser

4.1 Alle prisspesifikasjoner er kun indikerende.

4.2 Prisene oppgitt for tilbudte produkter og/eller tjenester er i euro ekskl. moms, fraktkostnader, innskudd og eventuelle avgifter og/eller andre vederlag, med mindre annet er angitt eller avtalt skriftlig.

4.3 Med mindre annet er bestemt, er alle spesifiserte priser basert på levering av EX WORKS Incoterms 2010, ACtronics BV i Almelo, Nederland.

4.4 Prisendringer som følge av for eksempel endringer i lovgivning, skatter, avgifter, fabrikk- og/eller importpriser og/eller valutakurser kan til enhver tid overføres til avtalt pris.

4.5 ACtronics har rett til å øke en avtalt pris eller avgift hvis det under kontraktens utførelse viser seg at avtalt eller forventet mengde arbeid/kostnader er i fare for å bli overskredet med mer enn 20 %. Dette gjelder dersom partene ikke klarer å anslå riktig, uten at dette kan tilskrives ACtronics, og det kan ikke med rimelighet kreves av ACtronics å utføre arbeidet til avtalt betaling.

5. Betaling

5.1 Med mindre partene skriftlig har avtalt annet skriftlig, må betaling av total avtalt pris gjøres av kunden uten avregning, før levering eller kontant ved levering. Levering omfatter utførelse av arbeid og/eller levering av tjenester.

5.2 Hvis betalingen ikke gjøres kontant, må betalingen i alle fall gjøres innen fjorten (30) dager etter fakturadato, på en bankkonto spesifisert av ACtronics i fakturaens valuta, uten rabatt eller krav om avregning. Innvendelser mot fakturaen vil ikke utsette betalingsforpliktelsen.

5.3 Hvis en faktura ikke er betalt i sin helhet etter utløpet av det i punkt 2 nevnte uttrykk, har ACtronics rett til å kreve lovbestemt kommersiell interesse (artikkel 6: 199a Nederlandsk sivil lov), og kunden vil etter at han har blitt sendt betalingspåminnelse fra ACtronics, skyldes kostnadene knyttet til å ta inn gjeldsrettlig og utenrettslig gjeldsinnsamling og/eller håndhevelsesforanstaltninger (inkludert kostnadene ved eventuelle konkursbidrag) med minst 5000 NOK.

5.4 Hvis kunden har misligholdt betaling, har ACtronics rett til å suspendere utførelsen av de aktuelle kontraktene helt eller delvis uten at det foreligger betaling eller det er gitt forsvarlig sikkerhet, eller å si opp de relevante kontraktene helt eller delvis, i kombinasjon med erstatningskrav eller ikke.

5.5 Ved likvidasjon, konkurs, vedlegg eller moratorium for kundens betaling, forfaller ACtronics krav til kunden umiddelbart.

6. Leveranser

6.1 Kunden er underlagt en kjøpsforpliktelse, med mindre ACtronics ikke har rimelig interesse i dette hensende.

6.2 Risikoen i de solgte varene utgår på det tidspunktet varene er klare til leveranse eller forsendelse.

6.3 Transport av produkter fra og til kunden er helt på kundens bekostning og risiko.

6.4 Leveringsdatoer bestemmes av ACtronics i samråd og er på det beste estimater. Tid skal aldri betraktes som essensielt med hensyn til leveringsdatoer. Leveringstiden starter ved den muntlige og/eller skriftlige bestillingsbekreftelsen.

6.5 Hvis det viser seg at det ikke er mulig å levere varene som selges til kunden og/eller for å utføre de aktivitetene som belastes ACtronics, forbeholder ACtronics seg retten til å lagre varene som skal leveres og/eller som er kjøpt for utførelse av arbeidet, på kundens bekostning.

6.6 Hvis, etter at varen er levert og/eller etter utførelse av arbeidet belastet ACtronics og varslings til kunden er gitt, de relevante varene (tilbys for omarbeid eller reparasjon) ikke er hentet innen syv (7) dager etter sistnevnte dato, har ACtronics rett til å kreve oppbevaringsgebyr i samsvar med ACtronics

eller lokalt gjeldende satser. I en periode på tretti (30) dager etter utløpet av disse vilkårene har ACtronics rett til å levere varene til en tredjepart eller å ødelegge dem. Det foregående berører ikke kundens plikt til å betale avtalt pris.

6.7 Ved forsinket leveranse er ikke ACtronics ansvarlig for tap som kunden har pådratt seg på grunn av sen levering, med mindre kunden har gitt ACtronics skriftlig varsel om standard, slik at kunden må gi ACtronics en periode på minst ti (10) arbeidsdager til å utføre sine forpliktelser.

6.8 I tilfelle tap eller mangel på leveransen er ACtronics kun ansvarlig for maksimalt beløp av den originale fakturamengden til ACtronics i forhold til denne forsendelsen.

6.9 Utbyttet materiale eller varer vil kun bli gjort tilgjengelig for kunden dersom dette er skriftlig avtalt i gjenvinnings-/reparasjonsoppdraget. I andre tilfelle vil disse varene/materialene bli ACtronics eiendom, uten at kunden kan kreve erstatning i denne forbindelse.

7. Reserveredeler

7.1 Alle (erstatninger) lagerprodukter leveres av ACtronics på utvekslingsbasis som standard, med mindre annet er avtalt.

7.2 Utvekslingsdeler selges kun på grunnlag av at den gamle gjenstanden returneres. Den gamle gjenstanden må være av samme fabrikat, bygningstype og sammensetning, og må ikke være ødelagt, revet, sveiset eller på annen måte skadet eller utfullstendig. Det må være mulig å reproducere viktige deler på vanlig måte. Hvis de leverte varene ikke er tilstrekkelige, vil de høyere kostnadene bli opkrævet av kunden og det vil bli en tilbakevendt oppgjør.

7.3 På fakturaen belastes beløpet per solgte produkt som et innskudd for produktet som skal byttes ut. Dette innskuddsgebyret vil bli tilbakebetalt på kundens konto dersom bytteproduktet mottas innen fire (4) uker i sin helhet, vedlagt den originale fakturaen og returskjermøet.

7.4 Hvis ACtronics etter fire (4) uker ikke har mottatt returproduktet i samsvar med kravene i punkt 2 i denne artikkelen, er ACtronics ikke lenger forpliktet til å tilbakebetale innskuddsavgiften til kunden.

7.5 Alle deler skal returneres i originalemballasjen til den nylig mottatte delen og må leveres med ACtronics returskjema. Så snart den gamle delen er erstattet, vil innskuddsavgiften bli betalt innen fjorten (14) dager.

7.6 De byttevarene som ACtronics selger til kunden vil bli pakket på en standardisert måte. I relevante tilfeller, vil det bli brukt pakker for hvilke en innskuddsavgift må betales. Slike pakninger blir alltid gjort tilgjengelig for kunden på en låne-til-bruk basis. Pakninger forblir ACtronics eiendom. Kunden må returnere pakningen til ACtronics i god tilstand og i dens helhet.

7.7 Hvis kunden ikke har returnert pakningsmaterialet innen fire (4) uker etter kjøp av bytteproduktet, er ACtronics ikke lenger forpliktet til å returnere innskuddsgebyret som er pålagt kunden for pakningen. Dette berører ikke kundens plikt til å returnere pakningen.

8. Garanti

8.1 ACtronics gir en 2 års garanti på alle refabrikasjoner med mindre annet er avtalt før salg. ACtronics gir en 1 års garanti på alle refabrikasjoner med mindre annet er avtalt før salg. Den opprinnelige kjøpsfakturaen fungerer som bevis på garanti i denne forbindelse. Monterings- og demonteringskostnader dekkes ikke av garantien.

8.2 Et krav kan kun gjøres under garantien dersom den avtalte prisen er betalt i sin helhet.

8.3 Ved levering er kunden forpliktet til å kontrollere om varene samsvarer med kontrakten. Hvis dette ikke er tilfelle, må ACtronics bli varslet skriftlig og med begrunnelse så snart som mulig og under alle omstendigheter innen syv (7) dager etter leveransen, eller etter at det var rimelig mulig å varsle det. Ved mangel på slik varsel anses varene til å tilsvare kontrakten og aktivitetene anses å ha blitt utført i samsvar med kontrakten.

8.4 En varsel som den som er omtalt i punkt 3 i denne artikkelen, vil ikke suspendere kundens betalingsforpliktelse.

8.5 Kunden må tillate ACtronics å undersøke klagen og må levere ACtronics all relevant informasjon derav. Dersom returforundersøkelse av varene er nødvendig i dette hensende, vil den ta sted på kundens bekostning, med mindre klagen viser seg å være gyldig etterpå. Kunden er ansvarlig for transportrisikoen.

8.6 For å fremme krav under garantien, må sikringsforseglingene være ubrutt. Hvis en eller flere garantisegl er ødelagt, bortfaller retten til å fremme kravet under garantien.

8.7 Produkter som er presentert under garantien, må leveres riktig pakket, i hvert fall med beskyttelse i esken. Unnlattelse på dette vil føre til at garantiansvaret ikke tas til betraktning.

8.8 Dersom det har blitt påvist at produktene ikke samsvarer med kontrakten, har ACtronics valget mellom å erstatte de relevante produktene, som må returneres, med nye produkter, eller tilbakebetale fakturavertdien derav, slik at kunden må gi ACtronics en periode på minst ti (10) arbeidsdager for å utføre sine forpliktelser.

8.9 Kostnadene ved reparasjon, utbedring, utskifting og utførelse av behandling på nytt er på ACtronics bekostning inntil et maksimalt beløp som ACtronics fakturerer i løpet av hele garantiperioden.

8.10 Krav under garantiperioden faller bort dersom tredjeparter har utført aktiviteter uten forkunnskap eller samtykke fra ACtronics som er knyttet til aktiviteter utført av ACtronics for hvilke krav på garantien er påkrevd.

8.11 Levering av nye varer ved refabrikasjon, og dermed ikke ved levering av refabrikerte varer ved refabrikasjon, er dekket av en garanti såfremt en garanti er gitt av produsenten. Deler som ACtronics kjøper fra tredjeparter eller aktiviteter som utføres av tredjeparter under instruksjonen, er ikke dekket av noen annen garanti enn den som ACtronics har fått av den tredjeparten.

8.12 Garantien vil kun bli levert til kunden og gjelder dermed ikke for eventuelle juridiske etterfølgere. Den opprinnelige vil ikke bli foretatt ved utskifting av varer.

8.13 Garantien omfatter ikke erstatning for tap av personer og/eller varer - enten tredjeparter eller tredjeparter - som følge av at varer eller deler derav bryter eller blir defekte, eller kompensasjon for

eventuelle ytterligere kostnader som kan oppstå for kunden som et resultat av dette.

9. Eiendomsforbehold

9.1 Alle varer som selges og leveres (inkludert deler og materialer som brukes på vegne av en kunde) forblir eiendommen av ACtronics så lenge kunden ikke har betalt alt han skylder under kjøpsavtalen i sin helhet, og dermed inntil alle krav fra ACtronics til kunden har blitt betalt, inkludert betaling av den avtalt prisen, eventuelle kompensasjons-, rente- og gjeldsutgifter. Hvis ACtronics i forbindelse med salget har utført arbeid på vegne av kunden for å bli betalt av kunden, gjelder eiendomsforbehold inntil kunden har betalt kravet herom fullt ut.

9.2 Kunden har ikke rett til å pantsette varene som er omfattet av eiendomsforbehold eller innhente slike på annen måte; og gir et løfte om at slike varer vil bli ansett som misligholdt fra kundens side.

9.3 Hvis tredjeparter vedlegger varene som er gjenstand av eiendomsforbehold eller ønsker å gi rettigheter eller pådriver seg rettigheter, er kunden forpliktet til å informere ACtronics så raskt som det med rimelighet kan forventes.

9.4 Hvis ACtronics ønsker å utøve eiendomsretten som er angitt i denne artikkelen, gir kunden ubetinget og ubetinget samtykke til å ACtronics eller tredjeparter utpekt av ACtronics får inngang til alle de stedene hvor ACtronics varer befinner seg og for å kunne hente varene.

9.5 Ved reparasjon-/refabrikasjonsvirksomhet kan ACtronics utøve eiendomsforbehold med hensyn til varene dersom og så lenge som:

- Kunden betaler ikke kostnadene ved aktivitetene knyttet til varene, eller betaler ikke kostnadene i sin helhet
- Kunden betaler ikke kostnadene ved tidligere aktiviteter utført av ACtronics med hensyn til de samme varene, eller ikke betaler kostnadene i sin helhet
- Kunden betaler ikke andre krav (inkludert erstatning for tap, renter og kostnader) som følge av kontraktsforholdet med ACtronics og heller eller slik betaling i sin helhet

10. Ansvar

10.1 ACtronics godtar ikke noe ansvar for handlinger og/eller uttalelser fra ACtronics, dets personellmedlemmer og/eller tredjeparter som er involvert i det, under eller utenfor arbeidstiden, med mindre det var hensikt, forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet.

10.2 For tap fra eller i forbindelse med leveranser som ACtronics kan holdes ansvarlig for, forutsatt at bestemmelsene i obligatorisk lov ikke medfører noe annet, skal ACtronics ansvar ikke overstige fakturabeløpet.

10.3 Tap, forutsatt at det består av fortappt fortjeneste eller redusert fortjeneste, og alt annet indirekte tap eller følgeskader, som handelstap, ekstra kostnader for utskiftingstransport eller eventuell kompensasjon eller straff som kunden skylder tredjepart, er under ingen omstendigheter berettiget for kompensasjon, med mindre det motsatte er fastsatt i bestemmelser i obligatorisk lov.

10.4 ACtronics skal bli gitt alt ønsket samarbeid til undersøkelsen av årsaken, arten og omfanget av det tapet som erstatning er påkrevd for, idet manglende overholdelse er underlagt tap av rett til erstatning.

10.5 Oppdragsgiveren må treffe alle tiltak som er nødvendige for å forhindre eller begrense tapet.

10.6 Oppdragsgiveren må underrette ACtronics senest innen tre (3) måneder etter at han har blitt kjent med eller kunne ha blitt kjent med det tapet han måtte lide, om et slikt tap skriftlig og må begrunne årsakene.

10.7 ACtronics er ikke ansvarlig, og kunden kan ikke basere noen krav på garanti som kan gjelde dersom tapet har oppstått:

- a. på grunn av uerfaren bruk og/eller bruk som er i strid med bruken av varene og/eller instruksjonene, rådene, bruksanvisningen, osv. gitt av eller på vegne av ACtronics;
- b. på grunn av uoppdaget lagring eller vedlikehold av varene;
- c. på grunn av feil eller ufullstendighet i informasjonen til ACtronics av eller på vegne av kunden;
- d. på grunn av feil eller ufullstendighet i instruksjonene gitt av eller på vegne av kunden;
- e. som et resultat av kundens valg som avviker fra hva ACtronics anbefaler og/eller hva som er vanlig;
- f. fordi reparasjoner eller annet arbeid eller behandling er utført på varene av eller på vegne av kunden, uten ACtronics uttrykkelige forhåndsgodkjenning.

10.8 I tilfellene som er nevnt i foregående avsnitt, er kunden fullt ansvarlig for all tap som følger derfra, og holder eksplisitt ACtronics skadesløs mot alle krav fra tredjepart for kompensasjon av dette tapet.

10.9 Kunden må bruke det leverte produktet i henhold til art og bruk og i samsvar med alle lovbestemte bruksinstruksjoner og -forskrifter, råd og instruksjoner som er foreskrevet av ACtronics. Montering og demontering av varene skal kun utføres av faglige, kvalifiserte personer.

10.10 Hvis kunden ikke bruker det leverte produktet i samsvar med bestemmelsene i paragraf 9 i denne artikkelen, og kunden holder ACtronics ansvarlig for tap i forbindelse med bruken av det leverte produktet, må kunden bevise at tapet er et resultat av en defekt i produktet som ble levert av ACtronics og ikke av bruken i samsvar med punkt 10.9 i denne artikkelen.

11. Force majeure

11.1 Hvis ACtronics mislykkes helt eller delvis i utførelsen av sine forpliktelser overfor kunden, kan slik feil ikke holdes mot ACtronics dersom ytelse av kontrakten gjøres vanskelig eller umulig for ACtronics av en omstendighet - forutsigbar eller annen - som ligger utenfor kontroll av ACtronics, for eksempel, men ikke begrenset til: - feil som skyldes leverandør/transportør, krig, opprør eller lignende situasjoner, sabotasje, boikott, streik eller yrke, maskinskade, tyveri fra lageret, forstyrrelser i næringslivet, offentlige tiltak, dårlig vær, lynnedslag, brann.

11.2 Hvis en situasjon oppstår som nevnt i avsnitt 1 av denne artikkelen, forutsatt at loven tillater det, er ACtronics ikke ansvarlig for tap som følge derav for kunden, og ACtronics kan ved eget valg avbryte ytelsen av sine forpliktelser eller avslutte kontrakten uten rettslig inngrep helt eller delvis uten å være bundet til å betale erstatning.

12. Personopplysninger

12.1 Personopplysningene til kunden som han eller hun videregirer til ACtronics, kan behandles av ACtronics i samsvar med den nederlandske databeskyttelsesloven (Wet Bescherming Persoonsgegevens: WBP). På grunnlag av denne prosessen kan ACtronics: utføre kontrakten, utføre garantibeskyttelsen til kunden, gi optimale tjenester, gi kunden produktinformasjon i god tid og lage personlige tilbud.

12.2 I tillegg kan personopplysningene gjøres tilgjengelige for tredjepart, f.eks. på vegne av direkte postaktiviteter for kjøretøy. ACtronics vil respektere eventuelle innvendinger som kunden gjør for behandling som faller under nevnte WBP på vegne av direkte utsendelse.

13. Annet

13.1 ACtronics kan aldri gi 100 % forsikring om korrekt diagnose av problemet med reparasjon/refabrikasjon av et produkt. Ikke alle problemer vil gjeantas i tiden hvor ACtronics undersøker problemet, ikke alle eksterne påvirkninger som vibrasjoner og værforhold kan simuleres.

13.2 Hvis et produkt tilbys for refabrikasjon/reparasjon og etter omfattende diagnose, blir ingen feil eller

defekt notert, vil ACtronics belaste kunden 555 NOK for test- og administrasjonskostnader. Her er en 100 % forsikring heller ikke mulig (se 13.1).

13.3 Hvis et produkt tilbys refabrikasjon/reparasjon og ikke faller innenfor ACtronics produktsortiment, med mindre det er avtalt skriftlig i forkant, vil det bli returnert uten ytterligere diagnose og uten testing, og innsenderen vil bli belastet 275 NOK som et ekspedisjonsgebyr.

14. Annulleringer

14.1 Kunden må kun annullere dersom ACtronics er enig i dette.

14.2 Ved annulleringer er fraktkostnadene på kundens bekostning, samt avgiften for administrasjonskostnadene på 10 % av kjøpsbeløpet på minst 300 NOK.

15. Autentisk språk

15.1 Selv om disse generelle vilkårene for salg og levering er levert på et annet språk enn nederlandsk, vil den nederlandske versjonen av disse vilkårene være avgjørende i tilfelle tvil.

16. Valg av lov og forum

16.1 Enhver kontrakt og enhver konflikt mellom ACtronics og kunden er underlagt nederlandsk lov, med mindre ACtronics velger eksplisitt loven i landet hvor kunden er basert, forutsatt at slike ikke er i strid med og ikke strider mot europeisk og internasjonal lov.

16.2 Anvendelsen av Wien-salgskonvensjonen er eksplisitt utelukket. Dette er så langt som en annen lov eller traktattekst ikke utelukker dette lovvalget.

16.3 Retten i det distriktet hvor ACtronics er basert, gjelder utelukkende. (v8.2020)



KOM VIDERE MED RENOVERING

 **WWW.ACTRONICS.NO**

 21 08 16 82

 info@actronics.no

 ACtronics AS
Smalvollveien 30 B
0667 Oslo, Norge



ACTRONICS AS IS A PROUD MEMBER OF THE ACT GROUP, THE EUROPEAN
LEADER IN THE REMANUFACTURING OF ELECTRONIC AUTOMOTIVE COMPONENTS.

