VOOR AUTOBEDRIJVEN EN DEALERS

ACTRONICS

REMANUFACTURED TO LAST

UW PARTNER IN KWALITEITSREVISIE VAN AUTO-ELEKTRONICA | WWW.ACTRONICS.NL

Colofon
Uitgave: Revisiecatalogus

Copyright © 2020 Alle rechten voorbehouden

ACtronics B.V.
Bornerbroeksestraat 459F
7609 PK Almelo
Nederland

www.actronics.nl
info@actronics.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever.

VOORWOORD

Beste relatie,

De ontwikkelingen in de automotive branche volgen elkaar in hoog tempo op en termen als autonoom rijden, mobiliteit als een service en elektrische aandrijflijnen behoren inmiddels tot het standaard jargon. We vinden dit bij ACtronics een mooie ontwikkeling. Immers, we zijn gek op nieuwe technologie en verdiepen ons graag in de mogelijkheden om hiervoor revisieoplossingen te ontwikkelen.

In de huidige wereld van circulariteit en focus op duurzaamheid is de verlenging van de technische levensduur van producten een goed streven. Naast een kostenbesparing draagt het namelijk tevens bij aan een lagere belasting van het milieu.

ACtronics is groot voorstander van circulariteit en daarom verleggen we onze focus steeds meer naar digitale oplossingen. Zo zijn onze opdrachtformulieren, facturen en werkplaatsinstructies inmiddels allemaal online beschikbaar gemaakt. Ook kun je als klant je volledige orderhistorie inzien en downloaden via onze website. Op deze manier informeren we je niet alleen sneller, we sparen zo samen ook nog eens bergen papier uit.

ACtronics 500!
Elk jaar komen er steeds meer revisieproducten bij waardoor ons assortiment steeds groter wordt en het steeds lastiger wordt dit in één catalogus onder te brengen. Daarom dit jaar een catalogus met de 500 meest voorkomende producten. Alle andere producten zijn met handige zoekfuncties snel te vinden op onze website en in één muisklik omgezet naar een revisieverzoek. Dit alles zonder de werkbaarheid en eenvoud voor onze klanten uit het oog te verliezen. Zo heb je altijd het actuele assortiment met de laatste prijzen en beschikbaarheid. Daar kan geen geprinte catalogus tegenop!

We wensen u een goed en technisch jaar toe en hopen ook dit jaar weer op uw vertrouwen te mogen rekenen. Want met revisie kom je verder!

Leon Kleine Staarman
ACtronics B.V.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Prijzen
Alle prijzen in deze catalogus en op de website zijn alleen bedoeld voor onze zakelijke partners. ACtronics levert namelijk niet direct aan particulieren. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.

Werkplaatsinstructie
Om je verder te helpen en van informatie te voorzien nadat de revisie voltooid is, sturen we altijd een werkplaatsinstructie mee. Op dit formulier geven we aan welke klachten zijn waargenomen en bevestigen we dat het onderdeel met goed gevolg is gereviseerd en getest. Indien nodig zal er ook een inbouwinstructie meegeleverd worden.

Na revisie nog steeds problemen
Is de revisie volgens ACtronics succesvol geweest, maar heeft onze revisie het probleem niet opgelost, neem dan direct contact met ons op. Onze productspecialisten denken graag mee met de diagnose om zo de echte oorzaak van de storing boven water te krijgen. Hoe meer informatie je met ons deelt, hoe beter we je kunnen helpen.

Verdere technische ondersteuning
Onze dienstverlening houdt uiteraard niet op bij de revisie zelf. We bieden ook graag een helpende hand bij lastige diagnoses en het uit- en inbouwen van een product. Zo kun je op onze website diverse uit- en inbouwinstructies vinden en is er sinds kort een heuse diagnosewijzer voor TCU's uitgebracht. Dit naslagwerk staat vol met tips, schema's, afbeeldingen en instructies. Deze diagnosewijzer is ook online beschikbaar.

Testkosten
Alle producten ondergaan bij binnenkomst een entry test en eventueel een aanvullende diagnose naar aanleiding van de opgegeven foutcodes en/of foutomschrijving. Mochten we daarbij geen fouten constateren, dan nemen we altijd eerst contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer we daarna geen revisie uitvoeren, berekenen we alleen € 50,- testkosten, exclusief BTW en verzendkosten.

Nog niet in het assortiment
Het komt wel eens voor dat we producten behandelen die (nog) niet in ons assortiment zitten. Hoewel er in dat geval nog geen officiële test- en revisiemethoden beschikbaar zijn, hebben we wel degelijk interesse in deze onderdelen. Neem wel altijd vooraf contact met ons op en vraag een offerte aan. Stuur een onbekend product dus nooit onaangekondigd naar ons toe! Onbekende producten worden namelijk automatisch retour gestuurd en de behandelkosten à €25,- (voor verwerking en verpakking) worden in rekening gebracht.

Wil je zeker weten of een product in ons assortiment zit? Kijk dan op www.actronics.nl of neem contact op met onze customer service.

T: 0546 660410
E: info@actronics.nl

Eerder geopende producten
Is er al eerder aan een product gewerkt, dan zijn we erg terughoudend met onze revisies. Alleen als revisie met behoud van garantie mogelijk is, zullen we het product verder behandelen. Is naar onze mening een revisiepoging te risicovol, dan proberen we een alternatieve oplossing voor te stellen.

2 Jaar garantie
Bij ACtronics doen we niet moeilijk over garantie op de uitgevoerde revisie. Mocht een product binnen 2 jaar weer defect raken of werkt het product direct na de revisie toch niet naar behoren, neem in dat geval direct contact met ons op. We zullen ons inzetten om zo snel mogelijk de juiste oplossing voor je te vinden.

Laat het aan ons over
We vragen je vriendelijk om het onderdeel niet zelf te openen. Zo voorkom je ongewenste (onherstelbare) schade aan het product waardoor de garantie in het geding kan raken.

HET ACTUELE ASSORTIMENT

BEKIJK HET ACTUELE ASSORTIMENT OP WWW.ACTRONICS.NL

Bekijk het actuele assortiment

Populaire merken
In welk automerk ben jij geïnteresseerd? Klik op het merk en ontdek welke producten per merk wij kunnen reviseren.

Product zoeken
Het zoeken van een specifiek product gaat in drie eenvoudige stappen:
1. Selecteer het merk
2. Selecteer het model
3. Selecteer het type

Het volledige assortiment
Blader door ons online assortiment en ontdek zo alle producten die we bij ACtronics voor je kunnen reviseren.

Top 5 revisie-opdrachten
Welke onderdelen worden op dit moment het meest gereviseerd? Bekijk hier de top 5 van meest gereviseerde onderdelen.

Bekijk het actuele assortiment op www.actronics.nl
Of je nu een techneut bent met algemene interesse voor onze producten, een merkspecialist die vooral benieuwd is naar één automerk of een diagnosespecialist die zojuist een defect in een component heeft ontdekt, altijd komt dezelfde vraag naar boven: wat kan ik bij ACtronics laten reviseren?

Het antwoord is eenvoudig op onze website terug te vinden. Kijk bij de populaire merken of gebruik de specifieke zoekfunctie. Aan jou de keuze hoe je wilt zoeken, het antwoord is altijd binnen handbereik.

INHOUDSOPGAVE

NAVIGEER MAKKELIJK EN SNEL OP MERK

INFORMATIE
Revisie was nog nooit zo makkelijk ..8
Inpakinstructies 9
Revisie heeft de toekomst 10
De diagnosewijzer 12
Nu alles op één plek 13
Instrumentencluster Ford 14
Revisie via ACtronics 15

ALFA ROMEO
ABS unit 16
ECU 17
Gasklephuis 18
Instrumentenpaneel 18

ATLAS
Info display 18

AUDI
ABS unit 19
ECU 21
Gasklephuis 26
Instrumentenpaneel 28
Klimaat bedieningspaneel 30
LED koplamp 30
TCU 30
Turbo-actuator 32

BENTLEY
ABS unit 32
ECU 32
Instrumentenpaneel 32

BMW
ABS unit 32
ECU 34
Gasklephuis 37
Info display 37
Instrumentenpaneel 38
Klimaat bedieningspaneel 39
Turbo-actuator 40

CADILLAC
ABS unit 40
ECU 40

CHEVROLET
ABS unit 40
ECU 42
Instrumentenpaneel 43
Turbo-actuator 43

CHRYSLER
ABS unit 44
ECU 44
Instrumentenpaneel 45
TCU 45
Turbo-actuator 45

CITROËN
ABS unit 46
BCU 48
ECU 49
Gasklephuis 54
Info display 55
Instrumentenpaneel 55
Klimaat bedieningspaneel 57
Turbo-actuator 57
Overige 58

DACIA
ABS unit 58
ECU 58

DAF
Instrumentenpaneel 59

DAIHATSU
ABS unit 59

DODGE
ABS unit 60
ECU 61
Instrumentenpaneel 62
Turbo-actuator 62

DUCATI
ABS unit 62
ECU 62
Instrumentenpaneel 63

FERRARI
ABS unit 63
ECU 64

FIAT
ABS unit 64
ECU 66
Gasklephuis 69
Instrumentenpaneel 70

FORD
ABS unit 72
ECU 75
Gasklephuis 79
Instrumentenpaneel 79
TCU 84
Turbo-actuator 84

HONDA
ABS unit 84
ECU 88
TCU 89

HUMMER
ABS unit 89
Instrumentenpaneel 89

HYUNDAI
ABS unit 89
ECU 90
Gasklephuis 91
Instrumentenpaneel 91
Klimaat bedieningspaneel 91

IVECO
ABS unit 91
ECU 93
Instrumentenpaneel 93

JAGUAR
ABS unit 94
BCU 95
Klimaat bedieningspaneel 95
Turbo-actuator 95

JEEP
ABS unit 96
ECU 97
TCU 98
Turbo-actuator 98

JOHN DEERE
ECU 98
Instrumentenpaneel 98

KIA
ABS unit 98
ECU 99
Gasklephuis 99
Instrumentenpaneel 100
Turbo-actuator 100

LANCIA
ABS unit 100
ECU 102
Gasklephuis 103
Instrumentenpaneel 103
Turbo-actuator 104

LAND ROVER
ABS unit 104
Instrumentenpaneel 105
Turbo-actuator 105

MAN
ECU 105

MAYBACH
Instrumentenpaneel 105

MAZDA
ABS unit 106
ECU 108
TCU 109

MERCEDES-BENZ
ABS unit 109
ECU 111
Gasklephuis 113
Instrumentenpaneel 113
TCU 118
Turbo-actuator 119

MICROCAR
Instrumentenpaneel 120

MINI
ABS unit....120
ECU....120
Instrumentenpaneel....120

MITSUBISHI
ABS unit....121
ECU....122
Gasklephuis....123
Instrumentenpaneel....124
Klimaat bedieningspaneel....124
Turbo-actuator....124

NISSAN
ABS unit....124
ECU....127
Gasklephuis....129
Instrumentenpaneel....129

OPEL
ABS unit....130
ECU....132
Gasklephuis....136
Info display....136
Instrumentenpaneel....137
Klimaat bedieningspaneel....141
TCU....141
Turbo-actuator....141

PEUGEOT
ABS unit....141
BCU....144
ECU....144
Gasklephuis....150
Info display....151
Instrumentenpaneel....152
Klimaat bedieningspaneel....155
Turbo-actuator....156
Overige....156

PORSCHE
ABS unit....156
ECU....157
Instrumentenpaneel....160
Klimaat bedieningspaneel....160
Turbo-actuator....160

RENAULT
ABS unit....161
BCU....163
ECU....164
Gasklephuis....166
Instrumentenpaneel....167
Klimaat bedieningspaneel....169

ROVER
ABS unit....170
ECU....170

SAAB
ABS unit....170
ECU....171
Gasklephuis....172
Info display....172
Instrumentenpaneel....173
Klimaat bedieningspaneel....173

SCANIA
Instrumentenpaneel....174

SEAT
ABS unit....174
ECU....176
Gasklephuis....182
Instrumentenpaneel....183
Klimaat bedieningspaneel....184
TCU....185

ŠKODA
ABS unit....185
ECU....187
Gasklephuis....192
Instrumentenpaneel....193
Klimaat bedieningspaneel....195
TCU....195

SMART
ABS unit....196
Gasklephuis....196
Instrumentenpaneel....197

SSANGYONG
ABS unit....197
ECU....197
TCU....197
Turbo-actuator....198

SUBARU
ABS unit....198

SUZUKI
ABS unit....199
ECU....201
Instrumentenpaneel....202

TESLA
ABS unit....202

TOYOTA
ABS unit....203
Gasklephuis....205
Instrumentenpaneel....205
Overige....206

VDL
Instrumentenpaneel....206

VOLKSWAGEN
ABS unit....206
ECU....210
Gasklephuis....217
Instrumentenpaneel....218
Klimaat bedieningspaneel....223
TCU....223
Turbo-actuator....224

VOLVO
ABS unit....224
BCU....225
ECU....226
Gasklephuis....227
Instrumentenpaneel....228
Klimaat bedieningspaneel....229
Turbo-actuator....230

VOLVO BUS / TRUCK
ECU....230
Instrumentenpaneel....230

INFORMATIE
Het actuele assortiment....231
Catalogus- en webindex....232
Algemene voorwaarden....242

REVISIE WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK

Meld de revisie aan
Zoek het te reviseren product op via www.actronics.nl en vul daar het Revisie Opdracht Formulier in. Nieuw bij ACtronics? Maak dan eerst een account aan.



Print het Revisie Opdracht Formulier uit
De revisie is nu aangemeld. Print het Revisie Opdracht Formulier uit.



Pak het onderdeel in
Pak het onderdeel in volgens onze inpakinstructies (zie pagina 9). Stop het geprinte Revisie Opdracht Formulier en de eventueel extra benodigde onderdelen in de doos. Plak het adreslabel op de gesloten doos.

Verstuur het onderdeel
Verstuur of breng het pakket naar ACtronics. Ook handig: kies voor de pick-up service van ACtronics en we laten het pakketje bij jou in de werkplaats ophalen!

En blijf online op de hoogte
Vanaf hier nemen wij het stokje over: entry test, specifieke diagnose, revisie, end-of-line test… Alles wordt voor je geregeld en via 'mijn account' op www.actronics.nl is de status real-time te volgen. Ook ontvang je per E-mail statusupdates. Uiteraard nemen we bij bijzonderheden altijd contact met je op.



INPAKINSTRUCTIES

VOORKOM TRANSPORTSCHADE EN BEVORDER DE DOORLOOPTIJD



Algemeen

1. Zorg ervoor dat de doos waarin het onderdeel verstuurd wordt groot genoeg is en voldoende vulmateriaal heeft: het onderdeel mag de zijwanden van de doos niet raken!
2. Verpak de mee te sturen onderdelen eerst in een apart zakje of doosje en stop ze dan bij het te reviseren onderdeel in dezelfde doos.

Specifiek voor ECU's, ABS ECU's en turbo-actuatoren

1. Omdat het hier zwaardere onderdelen betreft, moet het pakket extra strak opgevuld worden zodat het onderdeel stevig midden in de doos blijft liggen.

Specifiek voor instrumentenpanelen

1. Gebruik noppenfolie om zowel het venster als de uitstekende pinnen en montagepunten extra goed tegen transportschade te beschermen.
2. Luchtkussens rondom het onderdeel bieden een goede bescherming tegen schokken en trillingen.

Specifiek voor TCU's

1. Uitstekende sensoren zijn bijzonder gevoelig voor transportschade: de sensoren breken snel af. Verpak de TCU dus extra zorgvuldig en houd hier rekening mee.
2. Voorkom het doorlekken van olie door de onderkant van de doos te bedekken met noppenfolie of plastic.
3. Stuur de koppelingspomp van een Easytronic of Durashift TCU **nooit** mee. Deze zijn bijzonder gevoelig voor transportschade en maken geen deel uit van het revisieproces.
4. Voor het versturen van DSG6- en DSG7-mechatronics heeft ACtronics een speciale transportverpakking ontwikkeld. We raden dringend aan om de mechatronics uitsluitend in deze speciale doos naar ons te versturen. Voor het aanvragen van de speciale DSG transportdoos neem je contact op met onze Customer Service.

REVISIE HEEFT DE TOEKOMST

EN WE LEGGEN GRAAG UIT WAAROM

Kostenbesparend
Hoewel een gereviseerd product minimaal dezelfde kwaliteit heeft als een nieuw onderdeel, ligt de kostprijs vele malen lager. Het onderdeel hoeft immers niet in zijn geheel opnieuw geproduceerd te worden, maar wordt slechts behandeld op zijn zwakke plekken. Revisie is daardoor niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens goed voor de portemonnee. Win-win!



Verbetering van zwakke punten
Eventuele zwakke punten in een elektronisch onderdeel komen niet altijd in de testperiode na productie aan het licht, maar worden pas zichtbaar na meerdere jaren praktijkgebruik. Omdat fabrikanten de focus dan al verlegd hebben naar nieuwere producten, worden deze zwakke punten vaak niet meer verbeterd. Hier ligt een kans voor revisiespecialisten, want zij zullen deze zwakke punten wel uitgebreid analyseren en het product verbeteren. Een gereviseerd product is daardoor in veel gevallen dus nóg betrouwbaarder dan een nieuw exemplaar.

Versleutelde componenten
Om uiteenlopende redenen versleutelen autofabrikanten steeds vaker elektronische componenten. Hierdoor wordt het vervangen van deze onderdelen steeds lastiger. Het aanmelden/inleren van een nieuw onderdeel vereist vaak speciale (dure) apparatuur. Tevens is specialistische kennis van de uit te voeren procedures noodzakelijk. In deze gevallen is het dus veel eenvoudiger om het defecte onderdeel te laten reviseren; bestaande configuraties blijven zo behouden en de noodzaak tot opnieuw inleren wordt geminimaliseerd. Dat scheelt dus kostbare tijd en is een stuk eenvoudiger!



Software-updates

Net als bij PC's en mobiele telefoons het geval is, wordt de elektronica in de automotive sector ook steeds vaker voorzien van software updates. Dit heeft te maken met het veilig houden van de bestaande functionaliteit, maar bijvoorbeeld ook met aanscherping van de milieueisen of het oplossen van gevonden problemen. Helaas ben je deze updates kwijt zodra er een nieuw component gemonteerd zal moeten worden. Natuurlijk is het mogelijk om deze onderdelen ook weer van de laatste updates te voorzien, maar de procedures hiervoor kunnen omslachtig zijn. Reviseren is dan een zeer interessante optie.





De focus verschuift naar elektrische aandrijflijnen

Je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar hierdoor zal de moderne automonteur meer en meer met elektronische componenten te maken krijgen. Gedegen kennis van deze elektronische componenten is dan van groot belang. En zou het dan niet handig zijn om een specialist zoals ACtronics als partner te hebben, die je verder kan helpen bij diagnose én het oplossen van het probleem?

Goed voor het milieu

We zien een trend waarin overheden, bedrijven en consumenten steeds meer inzien dat circulaire economie de toekomst heeft. Revisie past prima bij deze nieuwe denkwijze: defecte onderdelen worden niet meer vervangen, maar krijgen een tweede leven, waardoor er enorm op grondstoffen bespaard wordt. Een bedrijf dat kiest voor revisie, kan dus met trots naar buiten brengen dat het actief bijdraagt aan een beter milieu.

DE DIAGNOSEWIJZER

ALLE RELEVANTE INFORMATIE IN ÉÉN NASLAGWERK

Bekijk al onze catalogi, diagnosewijzers en brochures op de website

www.actronics.nl/catalogus

NU ALLES OP ÉÉN PLEK

HAAL MEER WAARDE UIT JE ONLINE ACCOUNT

De accountpagina

Opdrachthistorie
Bekijk hier alle revisies die je hebt laten uitvoeren door ACtronics. Hier staan zowel de revisies uit het verleden als de lopende revisies in één overzicht.

Facturen
Alle facturen en creditnota's zijn hier terug te vinden en te downloaden.



Nieuwsbrief & catalogus
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij ACtronics en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Download hier de catalogus of vraag een gedrukt exemplaar aan.

Persoonlijke gegevens
Bekijk en beheer hier je persoonlijke gegevens. Het wijzigen van een adres of telefoonnummer is in een paar muisklikken geregeld.

Wachtwoord wijzigen
Om alle persoonlijke data goed te beschermen, kun je op ieder moment het wachtwoord wijzigen.

Vind dit product op pagina 79 & 80 of op www.actronics.nl

Instrumentencluster Ford Focus/C-Max 2003-2010

Een auto die slecht of niet wil starten, omdat het instrumentenpaneel defect is: het klinkt voor de leek misschien vreemd, maar het komt echt voor. De elektronica in moderne auto's is dermate van elkaar afhankelijk dat de uitval van één component al voor flinke problemen kan zorgen. Signalen die via het instrumentenpaneel naar de ECU verzonden worden, komen daardoor helemaal niet meer aan, met alle gevolgen van dien. Helaas komt dit fenomeen ook voor bij een Ford Focus of C-max van de 2e generatie. Mocht zo'n auto dus niet starten en is de oorzaak niet 1-2-3 te vinden: controleer dan even het instrumentenpaneel.

Maar gelukkig heeft dit cluster veel vaker last van klachten waarbij de auto nog wel start. Zo kunnen één of meerdere wijzers terug naar 0 vallen, de displayverlichting kan uitvallen en diverse CAN-fouten zoals foutcode U1900 komen vaker voor. ACtronics heeft een revisie-oplossing voorhanden die deze storingen allemaal zal verhelpen.

Wist u dat?
Een bekend fenomeen bij moderne elektronica is lekstroom. Ook het cluster van de Ford Focus/C-max kan hier last van krijgen. Het cluster verbruikt in stand-by modus normaal gesproken zo'n 0,06mA. Ingeschakeld is dit ongeveer 0,7mA. Mocht je dus aan de stekker willen meten of het cluster stroom blijft verbruiken, dan kunnen deze waarden als referentie gebruikt worden.

REVISIE VIA ACTRONICS

VOOR EN DOOR SPECIALISTEN

De technologische vooruitgang die de autobranche momenteel doormaakt, is natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar het brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Mede door het gebruik van nieuwe geavanceerde technieken blijft het benodigde kennisniveau alsmaar stijgen. Dit dwingt iedereen binnen de autobranche om zich meer te specialiseren. Echter, specialiseren kan niet op alle vlakken tegelijk: de hoeveelheid beschikbare informatie is simpelweg te groot. Mede daarom gelooft ACtronics in het bundelen van krachten, want door ons individueel te verdiepen en deze kennis onderling te delen, staan we als branche samen sterk.

Omdat 'specialisme' zo'n relevant thema is, leek het ons interessant om eens in te zoomen op drie onderwerpen die volgens ons veel met specialisme te maken hebben: de juiste diagnose, technische ondersteuning en de gedachte achter ons revisietraject.

De juiste diagnose

Regelmatig worden er bij ACtronics producten aangeboden die niet defect blijken te zijn. Hieruit blijkt wel hoe groot het belang van een juiste diagnose is. Het uitlezen van foutcodes is natuurlijk een goede eerste stap, maar biedt niet altijd voldoende informatie. Uit tijdsbesparing wordt vaak direct gekozen voor het vervangen dan wel reviseren van een product, terwijl de bron van de storing toch elders ligt. We kunnen ons deze werkwijze enigszins voorstellen, want de consument wordt steeds ongeduldiger en heeft helaas weinig begrip voor de hoeveelheid tijd en moeite die in een goede diagnose gestoken dient te worden. Dit legt automatisch meer druk bij de garagehouders, waarvan altijd verwacht wordt dat men snel met een oplossing komt. En dan is de keuze om gelijk over te gaan tot het vervangen dan wel reviseren van het product heel begrijpelijk.

Toch willen we benadrukken dat ACtronics sterk afhankelijk is van een juiste diagnose, want wij kunnen het product alleen testen onder gesimuleerde omstandigheden. We kunnen dus wel controleren of een product doet wat het zou moeten doen en naar behoren werkt, maar als daaruit blijkt dat de storing zich toch elders in de auto moet bevinden, dan kost dit zowel de garagehouder als de consument onnodig veel tijd én geld.

Technische ondersteuning van A tot Z

Revisie wordt bij ACtronics niet gezien als een product, maar als een dienstverlening waarbij we het gehele proces van diagnose tot proefrit graag ondersteunen. Daarbij delen we onze kennis graag in de vorm van technisch advies van onze productspecialisten, maar ook door het uitgeven van diverse ondersteunende documentatie. Denk bijvoorbeeld aan de vele uit- en inbouwinstructies en werkinstructies die bij het product worden meegeleverd na revisie. Bovendien worden er regelmatig technische artikelen op de website geplaatst in ons "kenniscentrum". Naast een globale systeembeschrijving, zijn hier onder andere veel voorkomende foutcodes terug te vinden.

Diagnosewijzer TCU

Onlangs hebben we eveneens een diagnosewijzer voor TCU's gelanceerd. Een 128 pagina's tellend naslagwerk waarin zeer gedetailleerd wordt ingegaan op de belangrijkste facetten van het werken aan TCU's. Dit zonder daarbij al te theoretisch te worden: er worden regelmatig praktische werkplaatstips gegeven. Dit initiatief wordt overigens zo positief ontvangen, dat we in de toekomst ook edities voor andere productgroepen gaan ontwikkelen.



Een high-tech revisietraject

Het goed doorgronden van een modern elektronisch component vereist veel kennis, geduld en zo nu en dan een beetje creativiteit. Autofabrikanten lijken het ons graag zo moeilijk mogelijk te maken, waardoor ons R&D team steeds verder moet gaan om tot een goed revisietraject te komen. We worden door de industrie ook weleens de 'hackers' van de automotive industrie genoemd en zien dit dan ook graag als een compliment. Het is ons streven om onze klanten te kunnen blijven voorzien van betaalbare oplossingen en zijn ervan overtuigd dat niet alles door nieuw vervangen hoeft te worden.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ALFA ROMEO ABS UNIT

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Giulietta 940	2010-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

145 930	1994-2001
155 167	1992-1997
156 932	1997-2005
166 936	1998-2007
Spider 916S_	1994-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

156 932	1997-2005
166 936	1998-2007
GTV 916C_	1994-2005
Spider 916S_	1994-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

147 937	2000-2010
156 932	1997-2005
166 936	1998-2007
GT 937	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten
- Fout op pompmotor

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Mito 955	2008-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

ALFA ROMEO ABS UNIT & ECU

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

147 937	2000-2010
GT 937	2003-2010
Mito 955	2008-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

TRW EBC 430 NG/EV

REVISIE € 169,00

Voertuigen

159 939	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH EDC15C7

REVISIE € 196,00

Voertuigen

147 937	2000-2010
156 932	1997-2005
166 936	1998-2007

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

BOSCH MOTRONIC M1.7 / M1.72 / M1.73

REVISIE € 196,00

Voertuigen

155 167	1992-1997

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Mito 955	2008-2019

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ALFA ROMEO GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL ATLAS INFO DISPLAY

BOSCH BENZINE — REVISIE € 125,00

1.2i; 1.3i; 1.4i; 1.6i; 1.8i; 1.9i; 2.0i; 2.2i; 2.4i; 2.5i; 3.0i; 3.2i

Alfa Romeo 147 937
Alfa Romeo 156 932
Alfa Romeo 159 939
Alfa Romeo 166 936
Alfa Romeo Brera
Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulietta 940
Alfa Romeo GT 937
Alfa Romeo GTV 916C_
Alfa Romeo Mito 955
Alfa Romeo Spider 916S_
Alfa Romeo Spider 939

OE-nummer

Alfa Romeo 60629627	Fiat 46466175	Fiat Group 77364549
Alfa Romeo 60815477	Fiat 46533515	Fiat Group 77365394
Bosch 0 205 003 052	Fiat 60815340	Fiat Group 77365779
Bosch 0 280 750 014	Fiat Group 55181482	
Bosch 0 280 750 042	Fiat Group 55187316	
Bosch 0 280 750 053	Fiat Group 55210971	
Bosch 0 280 750 073	Fiat Group 60654043	
Bosch 0 280 750 102	Fiat Group 60654946	
Bosch 0 280 750 137	Fiat Group 60660054	
Bosch 0 280 750 173	Fiat Group 60672311	
Bosch 0 280 750 174	Fiat Group 60816181	
Bosch 0 280 750 195	Fiat Group 77363462	
Bosch 0 280 750 462	Fiat Group 77363751	

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

159 939 2005-2012 — REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

GIULIETTA 940 2010-2020 — REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

MITO 955 2008-2014 — REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

ATLAS - TEREX DISPLAY PANEL — REVISIE € 208,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Slecht werkend display
- Complete uitval

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

AUDI ABS UNIT

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

A3 8L	1996-2003
TT 8N	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Q7 4L	2006-2015

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

A2 8Z	2000-2005
A3 8L	1996-2003
A3 8P	2003-2012
TT 8N	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

A2 8Z	2000-2005
A3 8L	1996-2003
A3 8P	2003-2012
TT 8N	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

AUDI ABS UNIT

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012
TT 8J	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Foutcode(s) 01276 (04FC) en/of 01130 (046A)
- Foutcode(s) 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352: Control Module Faulty

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A6 4A, C4	1994-1997
A6 4B, C5	1997-2004
A8 4D, 4D8	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4B, C5	1997-2004
A8 4D, 4D8	1994-2002
A8 4E	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten
- Fout op pompmotor

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

AUDI ABS UNIT & ECU

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

A1 8X	2010-2018

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

A1 8X	2010-2018
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A4 8K, B8	2008-2015
A5 8T, 8F	2007-2016
A6 4F, C6	2004-2011
A6 4G, C7	2010-2018
Q5 8R	2008-2016
R8	2007-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

A1 8X	2010-2018

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH EDC15P(+)

REVISIE € 220,00

Voertuigen

A2 8Z	2000-2005
A3 8L	1996-2003
A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4B, C5	1997-2004

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor loopt niet meer / Geen communicatie met CAN-bus / Geen aansturing van brandstofpomprelais

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC15V

REVISIE € 220,00

Voertuigen

A3 8L	1996-2003
A4 8D, B5	1994-2000
A6 4B, C5	1997-2004

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Fout in 5 volt circuit

Product info

Geen revisie van waterschade.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

AUDI ECU

BOSCH EDC15VM+ — REVISIE € 220,00

Voertuigen

A3 8L	1996-2003
A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4B, C5	1997-2004
A8 4D, 4D8	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Diverse storingen

BOSCH EDC16CP34 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4F, C6	2004-2011
A8 4E	2002-2010
Q7 4L	2006-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met CAN-bus

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC16U1 — REVISIE € 229,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie
- Injector defect
- Fout in 5 volt circuit

BOSCH EDC16U31 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4F, C6	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

BOSCH EDC16U34 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Complete uitval
- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Fout in 5 volt circuit

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

AUDI ECU

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH EDC17CP14

REVISIE € 233,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012
A4 8K, B8	2008-2015
A5 8T, 8F	2007-2016
A6 4F, C6	2004-2011
A6 4G, C7	2010-2018
Q5 8R	2008-2016

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH EDC17CP20

REVISIE € 233,00

Voertuigen

A4 8K, B8	2008-2015
A5 8T, 8F	2007-2016

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X

REVISIE € 196,00

Voertuigen

80 8C, B4	1991-1994
A3 8L	1996-2003
A4 8D, B5	1994-2000
A6 4B, C5	1997-2004
A8 4D, 4D8	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH ME7.1

REVISIE € 220,00

Voertuigen

A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A6 4B, C5	1997-2004
A8 4D, 4D8	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989 / P0605 / 001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

AUDI ECU

BOSCH ME7.1.1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4B, C5	1997-2004
A8 4D, 4D8	1994-2002
A8 4E	2002-2010
TT 8N	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH ME7.5 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

A3 8L	1996-2003
A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4B, C5	1997-2004
TT 8N	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989/P0605/001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH MED9.1 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4F, C6	2004-2011
Q7 4L	2006-2015
TT 8J	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

BOSCH MED9.5.10 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- 18728/P2296/008854 - Regelventiel voor brandstofdruk (N276), kortsluiting naar plus
- 18012/P1604 - Control Module defect

BOSCH MED17.5.20 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

AUDI ECU

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4B, C5	1997-2004
A8 4D, 4D8	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

BOSCH / SIEMENS DIGIFANT I & MOTRONIC ML5.9 (45-PINS)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

80 89, 89Q, 8A, B3	1986-1991
Cabrio 8G, 89	1991-2000

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Druksensor probleem

BOSCH / SIEMENS DIGIFANT II & MOTRONIC ML6.1 (25-PINS)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

80 8C, B4	1991-1994
Cabrio 8G,89	1991-2000

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Problemen met massaverbinding
- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

MAGNETI MARELLI IAW 4MV / 4LV

REVISIE € 220,00

Voertuigen

A2 8Z	2000-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

SIEMENS SIMOS 2

REVISIE € 220,00

Voertuigen

A3 8L	1996-2003
A4 8D, B5	1994-2000

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

AUDI ECU & GASKLEPHUIS

SIEMENS SIMOS 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5

REVISIE € 220,00

Voertuigen

A3 8L	1996-2003
A4 8D, B5	1994-2000
A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 7.1(A)

REVISIE € 220,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS PCR2.1

REVISIE € 233,00

Voertuigen

A1 8X	2010-2018
A3 8P	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- P2146/008518 - Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep A: Onderbreking
- 16946/P0562/001378 - Systeemspanning te laag
- Problemen met massaverbinding
- Fout in 5 volt circuit

SIEMENS VDO SIMOS PPD1.2

REVISIE € 233,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH BENZINE

REVISIE € 125,00

1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.8 turbo, 2.0, 2.0i, 2.3i, 2.4i, 2.8i, 3.0i, 3.2i, 3.7i, 4.2i, 6.0i

Audi A2 8Z
Audi A3 8L
Audi A4 8D, B5
Audi A4 8E2/5, B6
Audi A4 8EC/D, B7
Audi A5 8T, 8F
Audi A6 4B, C5
Audi A6 4F, C6
Audi A8 4D, 4D8
Audi A8 4E
Audi A8 4H
Audi Q3 8U
Audi Q7 4L
Audi R8
Audi TT 8N

OE-nummer

Bosch 0 280 750 003	Bosch 0 280 750 086	VAG 022 133 062 T
Bosch 0 280 750 009	Bosch 0 280 750 088	VAG 030 133 062
Bosch 0 280 750 026	Bosch 0 280 750 095	VAG 030 133 062 A
Bosch 0 280 750 030	Bosch 0 280 750 097	VAG 030 133 062 B
Bosch 0 280 750 032	Bosch 0 280 750 099	VAG 030 133 062 C
Bosch 0 280 750 034	Bosch 0 280 750 107	VAG 036 133 062 C
Bosch 0 280 750 036	Bosch 0 280 750 115	VAG 036 133 062 D
Bosch 0 280 750 047	Bosch 0 280 750 127	VAG 058 133 063 P
Bosch 0 280 750 049	Bosch 0 280 750 134	VAG 06A 133 062 AA
Bosch 0 280 750 057	Bosch 0 280 750 159	VAG 06A 133 062 B
Bosch 0 280 750 059	Bosch 0 280 750 167	VAG 06A 133 062 C
Bosch 0 280 750 061	Bosch 0 280 750 588	VAG 06A 133 062 D
Bosch 0 280 750 063	VAG 022 133 062 AB	*Kijk voor meer voertuigen bij dit*
Bosch 0 280 750 065	VAG 022 133 062 AC	*onderdeel op www.actronics.nl*

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

AUDI GASKLEPHUIS

MAGNETI MARELLI BENZINE

REVISIE € 126,00

1.2 TSI, 1.4i, 1.6i FSI

Audi A1 8X
Audi A3 8P
Audi A3 8V
Audi A4 8K, B8
Audi A4 B9
Audi Q2 GAX
Audi Q3 8U

OE-nummer

Magneti Marelli 802010992901
VAG 03C 133 062
VAG 03C 133 062 A
VAG 03C 133 062 AA
VAG 03C 133 062 D
VAG 03F 133 062
VAG 03F 133 062 B
VAG 03F 133 062 C
VAG 04C 133 062 C
VAG 04C 133 062 D

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

REVISIE € 126,00

1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Audi A1 8X
Audi A3 8P
Audi A3 8V
Audi A4 8EC/D, B7
Audi A4 8K, B8
Audi A5 8T, 8F
Audi A6 4F, C6
Audi A6 4G, C7
Audi A7 4GA
Audi A8 4H
Audi Q3 8U
Audi Q5 8R
Audi TT 8J

OE-nummer

Siemens VDO A2C53103765
Siemens VDO A2C85018300
VAG 03C 133 062 B
VAG 03C 133 062 C
VAG 03C 133 062 T
VAG 03D 133 062 E
VAG 03D 133 062 F
VAG 06E 133 062 C
VAG 06F 133 062 A
VAG 06F 133 062 B
VAG 06F 133 062 E
VAG 06F 133 062 F
VAG 06F 133 062 G
VAG 06F 133 062 J
VAG 06F 133 062 Q
VAG 06F 133 062 T
VAG 06G 133 062 M
VDO A2C53030790
VDO A2C53030936
VDO A2C53044094
VDO A2C53060088
VDO A2C53079712
VDO A2C53302056
VDO A2C53367617
VDO A2C59511705
VDO A2C84068600

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

REVISIE € 126,00

1.0i, 1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Audi A2 8Z
Audi A3 8L
Audi A3 8P
Audi A4 8D, B5
Audi A4 8E2/5, B6
Audi A4 8EC/D, B7

OE-nummer

VAG 036 133 062 A
VAG 036 133 062 B
VAG 036 133 062 L
VAG 036 133 062 M
VAG 036 133 062 N
VAG 036 133 062 Q
VAG 047 133 062 D
VAG 06A 133 062 A
VAG 06A 133 062 AB
VAG 06A 133 062 AT
VAG 06A 133 062 N
VAG 06B 133 062 F
VAG 06B 133 062 L
VAG 06B 133 062 P
VAG 06F 133 062
VDO 408-238-223-003
VDO 408-238-321-003
VDO 408-238-321-004
VDO 408-238-321-006
VDO 408-238-321-007
VDO 408-238-323-001
VDO 408-238-323-002
VDO 408-238-323-004
VDO 408-238-323-005
VDO 408-238-323-006
VDO 408-238-323-008
VDO 408.238/327/003
VDO A2C53042125
VDO A2C530934330

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO DIESEL

REVISIE € 126,00

1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI

Audi A4 8E2/5, B6
Audi A4 8EC/D, B7
Audi A4 8K, B8
Audi A5 8T, 8F
Audi A6 4F, C6
Audi A8 4E
Audi Q5 8R
Audi Q7 4L

OE-nummer

VAG 03G 128 061 A
VAG 03G 128 063 C
VAG 03G 128 063 J
VAG 4E0 145 950 C
VAG 4E0 145 950 D
VAG 4E0 145 950 F
VAG 4E0 145 950 G
VAG 4E0 145 950 H
VDO A2C53099815
VDO A2C53100874

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

AUDI INSTRUMENTENPANEEL

A3 (8L) 1996-2003

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 — REVISIE € 164,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Luidspreker defect

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

A3 (8P) 2003-2012

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Display werkt niet
- Complete uitval
- Tankmeter werkt niet

A4 (B5) 1994-2001

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 — REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Display werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet
- Complete uitval

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

A4 (B6+B7) 2001-2008

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 147,00 — REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet
- Luidspreker defect
- Complete uitval

A4 8K, B8 / A5 8T, 8F 2008-2015

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

AUDI INSTRUMENTENPANEEL

A6 (C5) 1997-2004

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 — REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Display werkt niet
- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

A6 4F, C6 2004-2011

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Display valt uit of werkt niet

Q5 (8R) 2008-2016

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Display werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

TT (8N) 1998-2006

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 — REVISIE € 175,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Display vertoont strepen
- Luidspreker defect

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

TT (8J) 2006-2014

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Display werkt niet

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

AUDI KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL & LED KOPLAMP & TCU

80, 100, A3, A4, A6 1990-2001

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

A4 (B6+B7) 2000-2008

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Airco wordt niet ingeschakeld
- Reageert niet op de knoppen
- Aansturing stelmotoren werkt niet

Product info

De afbeelding dient slechts als voorbeeld!

A6 4F, C6 / Q7 4L (MET DISPLAY) 2004-2015

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Bedieningsknoppen werken niet
- Complete uitval
- Interne temperatuursensor geeft niet de juiste waarde weer.
- Display werkt niet
- Fout op CAN-bus P1635 - Geen signaal van airco regelmodule
- Ventilator doet het niet

Q5 (8R) 2008-2012

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Dagrijverlichting (LED) werkt in zijn geheel niet.
- Dagrijverlichting (LED) werkt gedeeltelijk niet (uitval LEDjes).
- Melding in display dagrijverlichting links en/of rechts defect.

Product info

⚠ Stuur de koplamp zo compleet mogelijk, dus voorzien van alle op de behuizing gemonteerde regelmodules, op naar ACtronics.

DSG 6 DQ250 (02E)

REVISIE € 299,00

Voertuigen

A3 8P	2003-2012
TT 8J	2006-2014
TT 8N	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen op magneetkleppen
- Diverse storingen op sensoren
- Versnellingsbak schakelt niet
- Onaannemelijk schakelverloop

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

⚠ Belangrijk! Om transport-schades te voorkomen dient de Mechatronica, van de DSG 6, te worden opgestuurd in een daarvoor speciaal ontwikkelde transportverpakking. Neem voordat u de Mechatronica toestuurt hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

AUDI TCU

DSG 7 DQ200 (0AM)

REVISIE € 499,00

Voertuigen

A1 8X	2010-2018
A3 8P	2003-2012
TT 8J	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Kortsluiting in versnellingsbakregelapparaat en/of smeltzekering doorgebrand.
- Complete elektronische uitval van de versnellingsbak.
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- 16946/P0562/001378 - System Voltage too low
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection

Product info

Belangrijk! Om transport-schades te voorkomen dient de Mechatronica, van de DSG 7, te worden opgestuurd in een daarvoor speciaal ontwikkelde transportverpakking. Neem voordat u de Mechatronica toestuurt hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

TEMIC MULTITRONIC / HYTRONIC V30

REVISIE € 262,00

Voertuigen

A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A6 4A, C4	1994-1997
A6 4B, C5	1997-2004
A6 4F, C6	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Foutcodes P0722 & P0730
- Auto start niet
- Constant 'F' op het display
- Auto schakelt niet in 'R'
- Automatische transmissie schakelt slecht
- 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal

TEMIC MULTITRONIC / HYTRONIC VL300

REVISIE € 219,00

Voertuigen

A4 8E2/5, B6	2000-2004
A4 8EC/D, B7	2004-2008
A4 8K, B8	2008-2015
A6 4B, C5	1997-2004
A6 4F, C6	2004-2011
A8 4E	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Foutcodes P0722 & P0730
- Auto start niet
- Constant 'F' op het display
- Auto schakelt niet in 'R'
- Automatische transmissie schakelt slecht
- 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal

TEMIC MULTITRONIC / HYTRONIC VL381F

REVISIE € 262,00

Voertuigen

A4 8EC/D, B7	2004-2008
A4 8K, B8	2008-2015
A5 8T, 8F	2007-2016
A6 4F, C6	2004-2011
A6 4G, C7	2010-2018
A7 4GA	2010-2018

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- P0722 / 17106 - Wagensnelheidssensor (G195) geen signaal
- P171E - Transmission input shaft speed sensor 2 no signal / P171F - Transmission input shaft speed sensor 2 implausible signal



GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

AUDI TURBO-ACTUATOR | BENTLEY ABS UNIT & ECU & INSTRUMENTENPANEEL | BMW ABS UNIT

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

A4 8EC/D, B7	2004-2008
A4 8K, B8	2008-2015
A5 8T, 8F	2007-2016
A6 4B, C5	1997-2004
A6 4F, C6	2004-2011
A6 4G, C7	2010-2018
A7 4GA	2010-2018
A8 4E	2002-2010
A8 4H	2009-2017
Q5 8R	2008-2016
Q7 4L	2006-2015

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Arnage II	1999-2009
Continental GT	2003-2011

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH ME7.1.1

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Continental GT	2003-2011

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

CONTINENTAL 2003-2009

REVISIE € 196,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

3 Serie E36	1990-1998
Z3 E36	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

BMW ABS UNIT

ATE MK20

REVISIE € 196,00

Voertuigen

3 Serie E36	1990-1998
3 Serie E46	1998-2005
Z3 E36	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Diverse fouten van de wielsensoren

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

1 Serie E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Serie E46	1998-2005
3 Serie E90, E91, E92, E93	2005-2012
Z3 E36	1995-2003
Z4 E85 / E86	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

1 Serie E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Serie E46	1998-2005
3 Serie E90, E91, E92, E93	2005-2012
Z4 E85 / E86	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

1 Serie E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Serie E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Serie E60, E61	2003-2010
6 Serie E63, E64	2004-2010
F650 GS	2006-2011
F800 GS	2007-2012
K 1200-serie	2004-2008
K 1300-serie	2008-2015
R 1200-serie	2004-2012
Z4 E85 / E86	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode(s) 5DF0 en/of 5DF1

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

C1 125/200	2000-2003

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BMW ABS UNIT & ECU

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

3 Serie E46	1998-2005
5 Serie E39	1995-2003
7 Serie E38	1994-2001
7 Serie E65, E66	2001-2008
X5 E53	2000-2007
Z3 E36	1995-2003
Z8 E52	2000-2003

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten
- Fout op pompmotor

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

F650 GS	2006-2011
F800 GS	2007-2012
R 1200-serie	2004-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

3 Serie E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Serie E60, E61	2003-2010
6 Serie E63, E64	2004-2010
X1 E84	2009-2015
X3 E83	2004-2010
X5 E53	2000-2007
Z4 E89	2009-2017

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH BMS46

REVISIE € 196,00

Voertuigen

3 Serie E36	1990-1998
3 Serie E46	1998-2005
X3 E83	2004-2010
Z3 E36	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Motor loopt niet of loopt zeer onrustig

BOSCH EDC16C1

REVISIE € 196,00

Voertuigen

3 Serie E46	1998-2005
3 Serie E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Serie E60, E61	2003-2010
7 Serie E65, E66	2001-2008
X3 E83	2004-2010
X5 E53	2000-2007

Veelvoorkomende storingen

- Auto loopt soms niet, als de fout optreedt is er geen communicatie mogelijk met ECU
- Aansturing op de injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

BMW ECU

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH EDC16C35

REVISIE € 196,00

Voertuigen

1 Serie E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Serie E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Serie E60, E61	2003-2010
X3 E83	2004-2010
X5 E53	2000-2007

Veelvoorkomende storingen

- Auto start soms niet, als dit gebeurt is er geen communicatie met de ECU mogelijk
- Fout op injector aansturing

BOSCH ME9.2 (DME 7)

REVISIE € 196,00

Voertuigen

1 Serie E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Serie E46	1998-2005
5 Serie E60, E61	2003-2010
6 Serie E63, E64	2004-2010
7 Serie E65, E66	2001-2008
X5 E53	2000-2007
X5 E70	2007-2013

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit, voertuig start niet meer,
- Voertuig start niet meer, koud en warm.
- Geen gasklephuissignaal

BOSCH MOTRONIC M1.1 / M1.2 / M1.3

REVISIE € 145,00

Voertuigen

3 Serie E30	1982-1992
3 Serie E36	1990-1998
5 Serie E28	1983-1988
5 Serie E34	1987-1995
6 Serie E24	1976-1990
7 Serie E32	1986-1994
Z1	1988-1991

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH MOTRONIC M1.7 / M1.72 / M1.73

REVISIE € 196,00

Voertuigen

3 Serie E30	1982-1992
3 Serie E36	1990-1998
5 Serie E34	1987-1995
5 Serie E39	1995-2003
7 Serie E32	1986-1994
7 Serie E38	1994-2001
8 Serie E31	1990-1999
Z3 E36	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BMW ECU

BOSCH MOTRONIC M3.1 / M3.3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

3 Serie E36	1990-1998
5 Serie E34	1987-1995
7 Serie E32	1986-1994

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH MOTRONIC ML3.1 / ML3.2 / ML3.3

REVISIE € 145,00

Voertuigen

3 Serie E30	1982-1992
5 Serie E28	1983-1988
5 Serie E34	1987-1995
6 Serie E24	1976-1990
7 Serie E32	1986-1994

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Motor loopt niet meer
- Fout in 5 volt circuit

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

3 Serie E46	1998-2005
5 Serie E39	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

SIEMENS DME MS42

REVISIE € 196,00

Voertuigen

3 Serie E46	1998-2005
5 Serie E39	1995-2003
7 Serie E38	1994-2001
Z3 E36	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
- Koelventilator wordt niet aangestuurd
- Fout in 5 volt circuit

SIEMENS DME MS43

REVISIE € 196,00

Voertuigen

3 Serie E46	1998-2005
5 Serie E39	1995-2003
X5 E53	2000-2007
Z3 E36	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

BMW ECU & GASKLEPHUIS & INFO DISPLAY

SIEMENS MS40 / MS41

REVISIE € 196,00

Voertuigen

3 Serie E36	1990-1998
5 Serie E34	1987-1995
5 Serie E39	1995-2003
7 Serie E38	1994-2001
Z3 E36	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Diverse foutcodes op de bobines

SIEMENS MSV70

REVISIE € 196,00

Voertuigen

1 Serie E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Serie E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Serie E60, E61	2003-2010
6 Serie E63, E64	2004-2010
Z4 E85 / E86	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing

PIERBURG DIESEL

NIEUWE UNIT € 167,00

2.0 16v, 3.0 24v, 4.4 32v

1 Serie E81, E82, E87, E88
3 Serie E90, E91, E92, E93
5 Serie E60, E61
7 Serie E65, E66
X3 E83
X5 E53
X5 E70
X6 E71, E72

OE-nummer

BMW 11717791481	Pierburg 10172-12B1
BMW 11717804384	Pierburg 7.00376.02.0
BMW 13547804373	Pierburg 7.00376.04.0
BMW 700376020	Pierburg 7.00376.06.0
BMW 7791481	Pierburg 7.01620.01.0
BMW 780437301	Pierburg 7.01620.04.0
BMW 780438401	
BMW 89039	

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

REVISIE € 189,00

1.6i, 1.8i, 2.0i, 2.2i, 2.5i, 3.0i, 3.5i, 3.6i, 4.0i, 4.4i, 4.8i

1 Serie E81, E82, E87, E88
3 Serie E46
3 Serie E90, E91, E92, E93
5 Serie E39
5 Serie E60, E61
6 Serie E63, E64
7 Serie E38
7 Serie E65, E66
X3 E83
X5 E53
Z3 E36
Z4 E85 / E86
Z8 E52

OE-nummer

BMW 1354 1 439 580-06	VDO 408 238 425 005
BMW 13541435959	VDO 408-238-422-003
BMW 13541439224	VDO 408-238-424-001
BMW 13547502444	VDO 408-238-424-002
BMW 13547502445	VDO 408-238-425-001
BMW 13547506627	VDO 408-238-425-004
	VDO 408-238-426-001
	VDO 408-238-426-002
	VDO 408-238-426-003

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

MID E38 / E39 / E53 1995-2003

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Display verlichting werkt niet

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BMW INSTRUMENTENPANEEL

1 SERIE E81 / E82 / E87 / E88 2004-2010

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval, meters werken niet
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet

3 SERIE E36 / Z3 E36 1990-2002

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

3 SERIE E46 1998-2005

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Tankmeter werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

3 SERIE E90 / E91 / E92 / E93 2005-2012

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval, meters werken niet
- Luidspreker defect

5 SERIE E39 1995-2003

REVISIE € 196,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet

Product info

De revisie omvat een compleet nieuw LCD-display met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

BMW INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL

5 SERIE E60 / E61 / E63 / E63 2003-2010

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval, meters werken niet
- Luidspreker defect

X5 E53 2000-2007

REVISIE € 196,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet

Product info

De revisie omvat een compleet nieuw LCD-display met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

X5 E70 2007-2013

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval, meters werken niet
- Luidspreker defect

3 SERIE E36 1990-1998

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BMW TURBO-ACTUATOR | CADILLAC ABS UNIT & ECU | CHEVROLET ABS UNIT

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

1 Serie E81, E82, E87, E88	2004-2011
3 Serie E46	1998-2005
3 Serie E90, E91, E92, E93	2005-2012
5 Serie E60, E61	2003-2010
5 Serie F07, F10, F11, F18	2010-2016
7 Serie E65, E66	2001-2008
X3 E83	2004-2010
X5 E53	2000-2007
X5 E70	2007-2013
X6 E71, E72	2008-2014

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

TRW EBC 430 NG/EV

REVISIE € 169,00

Voertuigen

BLS	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH EDC16C9

REVISIE € 262,00

Voertuigen

BLS	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Geen CAN-bus communicatie
- Totale uitval
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Diverse storingen

ATE MK26

REVISIE € 182,00

Voertuigen

Captiva C100, C140	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Geen communicatie met de ECU mogelijk

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Captiva C100, C140	2006-2014
HHR	2006-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CHEVROLET ABS UNIT

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Cruze J300	2009-2015
Nubira KLAN	2005-2013
Orlando J309	2010-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Cruze J300	2009-2015
Nubira KLAN	2005-2013
Orlando J309	2010-2019

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Epica KL1_	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Foutcode C0110 (Chevrolet)
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Aveo T200	2003-2008
Aveo T250, T255	2008-2011
Matiz KLYA	1998-2005
Matiz M200, M250	2005-2011
Nubira KLAN	2005-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Camaro 98	1998-2002
Lacetti KLAN	2004-2013
Lanos	2005-2009
Leganza KLAV	1997-2004
Matiz KLYA	1998-2005
Nubira KLAN	2005-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CHEVROLET ABS UNIT & ECU

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Equinox	2003-2009
Lacetti KLAN	2004-2013
Matiz KLYA	1998-2005
Matiz M200, M250	2005-2011
Nubira KLAJ	1997-2003
Nubira KLAN	2005-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

TRW EBC 430

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Matiz KLYA	1998-2005

Veelvoorkomende storingen

- Kleprelais onderbreking C0121

CONTINENTAL D52

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Spark	2005-2010
Spark M300	2010-2015

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Aansturing van bobine ontbreekt

DELPHI KOREA MR140

REVISIE € 241,00

Voertuigen

Aveo T200	2003-2008
Epica KL1_	2005-2011
Evanda	2005-2011
Kalos	2005-2019
Kalos KLAS	2002-2005
Lacetti KLAN	2004-2013
Lanos	2005-2009
Nubira KLAN	2005-2013
Rezzo	2005-2019
Tacuma KLAU	2005-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

KEMSCO / SIEMENS SIRIUS D3

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Matiz KLYA	1998-2005
Matiz M200, M250	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Aansturing stationairstelmotor werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CHEVROLET INSTRUMENTENPANEEL & TURBO-ACTUATOR

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CRUZE J300 2009-2015

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

SILVERADO 1997-2006

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

TAHOE / AVALANCHE 1999-2006

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

Captiva C100, C140	2006-2014
Cruze J300	2009-2015
Epica KL1_	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CHRYSLER ABS UNIT & ECU

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

PT Cruiser PT_	2000-2010
Voyager IV RG	2000-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

300 C	2004-2010
Crossfire	2003-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK26

REVISIE € 182,00

Voertuigen

Voyager IV RG	2000-2008

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Geen communicatie met de ECU mogelijk

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

300 C	2004-2010
Grand Voyager V RT	2007-2016
PT Cruiser PT_	2000-2010
Sebring JS	2007-2010
Voyager IV RG	2000-2008

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

BOSCH EDC16CP31

REVISIE € 257,00

Voertuigen

300 C	2004-2010
Grand Voyager V RT	2007-2016

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Problemen met massaverbinding

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CHRYSLER ECU & INSTRUMENTENPANEEL & TCU & TURBO-ACTUATOR

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Voyager IV RG	2000-2008

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

PT CRUISER 2000-2006

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

SEBRING JS 2007-2010

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Verlichting knippert

5G-TRONIC (722.6XX)

NIEUWE UNIT € 262,00

Voertuigen

300 C	2004-2010

Veelvoorkomende storingen

- Fout(en) op toerentalsensor(en)

Product info

Nieuwe unit! Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

300 C	2004-2010
Grand Voyager V RT	2007-2016
PT Cruiser PT_	2000-2010

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN ABS UNIT

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C3 II	2009-2016
C3 Picasso	2008-2017
C5 DC_	2001-2004
C5 RC_	2004-2008
C-Crosser EP_	2007-2012
DS3	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C3 II	2009-2016
C3 Picasso	2008-2017
C5 DC_	2001-2004
C-Crosser EP_	2007-2012
DS3	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

C4 Aircross	2012-2019
C-Crosser EP_	2007-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C3 II	2009-2016
C3 Picasso	2008-2017
C4 Picasso	2007-2013
DS3	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Jumper 244	2002-2006
Jumpy U6U	1994-2007
Xsara N1	1997-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CITROËN ABS UNIT

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
C3 I	2002-2009
Evasion 22, U6	1994-2002
Jumper 230L	1994-2002
Jumper 244	2002-2006
Jumpy U6U	1994-2007
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
C8 EA_, EB_	2002-2014
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C1 PM_, PN_	2005-2014
C4 LC_	2004-2010
Jumper	2006-2019
Jumpy	2007-2016
Nemo AA_	2007-2019
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C1 PM_, PN_	2005-2014
C4 B7	2010-2018
C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
C5 RD_	2008-2017
C8 EA_, EB_	2002-2014
DS4	2011-2019
DS5	2011-2019
Jumper	2006-2019
Jumpy	2007-2016
Nemo AA_	2007-2019
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN ABS UNIT & BCU

BOSCH 9.0 ABS (WIDE)

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Jumper	2006-2019
Relay	2006-2019

Veelvoorkomende storingen

- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Berlingo B9	2008-2018
C1	2014-2019
C3 III	2016-2019
Jumper	2006-2019
Nemo AA_	2007-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

TRW EBC 440

REVISIE € 236,00

Voertuigen

C6 TD_	2005-2012

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

SIEMENS BSI COM 2000

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C5 DC_	2001-2004
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Portier ontgrendeling werkt niet
- Ruitenwissers en sproeiers werken niet
- Binnenverlichting werkt niet
- Brandstofmeter Peugeot 206 blijft steken, meestal op een kwart
- Verlichtings problemen
- Problemen met de richtingaanwijzers

Product info

⚠ Let op! In de meeste gevallen is het noodzakelijk dat de BSI 'Factory Reset' wordt gemaakt. Deze zal dan naderhand in de auto moeten worden geprogrammeerd m.b.v. originele dealerapparatuur voordat het onderdeel weer zal werken.

SIEMENS T1 BSI

REVISIE € 147,00

Voertuigen

C3 I	2002-2009

Veelvoorkomende storingen

- Knipperlichten werken niet
- Ruitenwissers werken niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CITROËN BCU & ECU

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VALEO B6 BSI — REVISIE € 147,00

Voertuigen

Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Airco wordt niet ingeschakeld

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC15C2 HDI — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
C5 DC_	2001-2004
C5 RC_	2004-2008
C8 EA_, EB_	2002-2014
Evasion 22, U6	1994-2002
Jumpy U6U	1994-2007
Xantia X2	1998-2003
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC15C7 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Jumper 230L	1994-2002
Jumper 244	2002-2006

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

BOSCH EDC16C3 — REVISIE € 241,00

Voertuigen

Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0069 op de Lambdasonde
- Fout op de Turbo aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Aansturing op de injectoren ontbreekt
- Diverse storingen

BOSCH EDC16C34 — REVISIE € 229,00

Voertuigen

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C3 II	2009-2016
C3 Picasso	2008-2017
C4 B7	2010-2018
C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
C5 RC_	2004-2008
C5 RD_	2008-2017
Jumpy	2007-2016
Nemo AA_	2007-2019
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen door kortsluiting
- EGR systeem is niet in te leren
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN ECU

BOSCH M7.4.4 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
Saxo S0, S1	1996-2004
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Koelventilator blijft continu draaien
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH MA3.0 / MA3.1 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

AX ZA-_	1986-1998
Berlingo M49/59	1996-2008
Saxo S0, S1	1996-2004
ZX N2	1991-1997

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH ME7.4.4 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
Xsara N1	1997-2005

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Fout in 5 volt circuit / Aansturing van injectoren ontbreekt
- Hoofdrelais aansturing
- Problemen met massaverbinding

BOSCH ME7.4.5 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Berlingo B9	2008-2018
Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C4 LC_	2004-2010
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH MEV17.4 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Berlingo B9	2008-2018
C3 I	2002-2009
C3 II	2009-2016
C3 Picasso	2008-2017
C4 B7	2010-2018
C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
DS3	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Aansturing van bobine ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CITROËN ECU

BOSCH MOTRONIC MP7.2 / MP7.3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
Evasion 22, U6	1994-2002
Saxo S0, S1	1996-2004
Xantia X2	1998-2003
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Problemen met massaverbinding
- Brandstofpomp werkt niet

MAGNETI MARELLI IAW (0)8P

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Evasion 22, U6	1994-2002
Jumper 230L	1994-2002
Xantia X1	1993-1998
Xsara N1	1997-2005
ZX N2	1991-1997

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Motor valt sporadisch uit
- Fout in 5 volt circuit

MAGNETI MARELLI IAW 1AP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

AX ZA-_	1986-1998
Berlingo M49/59	1996-2008
Saxo S0, S1	1996-2004
Xantia X1	1993-1998
Xantia X2	1998-2003
Xsara N1	1997-2005
ZX N2	1991-1997

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Toerenteller werkt niet & aansturing stationairstelmotor werkt niet

MAGNETI MARELLI IAW 48P2

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C5 DC_	2001-2004
Evasion 22, U6	1994-2002
Jumper 244	2002-2006
Jumpy U6U	1994-2007
Saxo S0, S1	1996-2004
Xsara N1	1997-2005

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN ECU

MAGNETI MARELLI IAW 6LP1

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C4 LC_	2004-2010
C5 DC_	2001-2004
C8 EA_, EB_	2002-2014
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

MAGNETI MARELLI IAW 6LPB

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C4 B7	2010-2018
C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
C5 DC_	2001-2004
C5 RC_	2004-2008
C8 EA_, EB_	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Hoofdrelais aansturing
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

MAGNETI MARELLI IAW 6LPC

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Hoofdrelais aansturing
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

MAGNETI MARELLI IAW 6LP2

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C3 I	2002-2009
C4 LC_	2004-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

SAGEM S2000 / S2PM

REVISIE € 262,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009
C5 DC_	2001-2004
Saxo S0, S1	1996-2004
Xsara N1	1997-2005
Xsara Picasso N68	1999-2010

Veelvoorkomende storingen

- Koelventilator blijft continu draaien
- Diverse storingen

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CITROËN ECU

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SAGEM SL96

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
Saxo S0, S1	1996-2004
Xantia X1	1993-1998
Xantia X2	1998-2003
Xsara N1	1997-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Motor loopt slecht stationair
- Diverse storingen

SIEMENS BENDIX / FENIX 3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

XM Y4	1994-2000

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Diverse storingen

Product info

Geen revisie van waterschade.

SIEMENS SID 801A

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
Xsara N1	1997-2005

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Aansturing van injectoren ontbreekt

SIEMENS SID 803

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C4 LC_	2004-2010
C5 RC_	2004-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect

SIEMENS SID 803A

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C4 LC_	2004-2010
C4 Picasso	2007-2013
C5 RC_	2004-2008
C8 EA_, EB_	2002-2014
Jumpy	2007-2016

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN ECU & GASKLEPHUIS

SIEMENS SID 804

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

SIEMENS SID 806

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

VALEO J34P

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Berlingo M49/59	1996-2008
C2 JM_	2003-2010
C3 I	2002-2009

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Fout in 5 volt circuit
- Problemen met massaverbinding
- Geen communicatie met CAN-bus
- Hoofdrelais aansturing
- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH BENZINE

REVISIE € 125,00

1.6i, 2.9i, 3.0i

Citroën Berlingo M49/59
Citroën C2 JM_
Citroën C3 I
Citroën C4 LC_
Citroën C5 DC_
Citroën C6 TD_
Citroën C8 EA_, EB_
Citroën Xsara N1
Citroën Xsara Picasso N68

OE-nummer

Bosch 0 280 750 041
Bosch 0 280 750 085
PSA 1635P3
PSA 1635Q9
PSA 163644
PSA 447280
PSA 96295910

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

NIEUWE UNIT € 158,00

1.4i 8v, 1.8i 16v, 2.0i 16v

Citroën Berlingo M49/59
Citroën C2 JM_
Citroën C3 I
Citroën C4 LC_
Citroën C5 DC_
Citroën C5 RC_
Citroën C8 EA_, EB_
Citroën Nemo AA_
Citroën Xsara N1
Citroën Xsara Picasso N68

OE-nummer

PSA 1635R8
PSA 1635V3
PSA 1635W8
PSA 408239821001
PSA 9640796280
PSA 9648053780
PSA 9652682880
VDO 408-239-821-001
VDO 408-239-823-003
VDO EGAST02
VDO EGAST04

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CITROËN INFO DISPLAY & INSTRUMENTENPANEEL

C5 (12-PINS) 2008-2017

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

BERLINGO 2008-2018

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval & meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Verlichting en meters vallen uit
- Geen communicatie met CAN-bus en meters vallen uit
- Eén of meerdere meters werken niet

C1 2005-2012

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Kilometerstand teller telt niet op
- Snelheidsmeter werkt niet

C3 II 2009-2016

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Display werkt niet
- Complete uitval

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN INSTRUMENTENPANEEL

C4 2004-2010

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

Geen revisie van waterschade. Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

C5 2001-2008

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Snelheidsmeter en/of toerenteller werken niet
- Verlichting werkt niet

C5 2008-2017

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Display werkt niet

C6 2005-2012

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

DS3 2009-2014

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Display werkt niet
- Complete uitval

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

CITROËN INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL & TURBO-ACTUATOR

JUMPER 2007-2018

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Kilometerstand geeft 399.999 / ------ weer
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.
- Eén of meerdere meters werken niet
- Geen communicatie met CAN-bus

NEMO 2007-2020

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.

XSARA PICASSO 1999-2010

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

C3 PICASSO 2008-2017

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Complete uitval

Product info

De revisie bevat twee compleet nieuwe LCD-displays.

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

C5 RC_	2004-2008
C5 RD_	2008-2017
C6 TD_	2005-2012
Jumper	2006-2019
Relay	2006-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

CITROËN OVERIGE
DACIA ABS UNIT & ECU

FUJITSU POWER STEERING — REVISIE € 125,00

Voertuigen

C1	2005-2014

Veelvoorkomende storingen

- Foutcodes C1552 / C1554 / C1555

BOSCH 8 ABS — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Duster	2010-2018
Logan LS_	2004-2013
Sandero I	2007-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP — REVISIE € 195,00

Voertuigen

Duster	2010-2018

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Duster	2010-2018
Logan 7S	2013-2019
Sandero II	2012-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

DELPHI DCM1.2 — REVISIE € 241,00

Voertuigen

Duster	2010-2018
Logan LS_	2004-2013
Sandero I	2007-2012

Veelvoorkomende storingen

- Raildruk actuator aansturing
- Hoofdrelais aansturing

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

DACIA ECU | DAF INSTRUMENTENPANEEL | DAIHATSU ABS UNIT

SIEMENS EMS3132

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Logan LS_	2004-2013
Sandero I	2007-2012

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Fout in 5 volt circuit
- ECU defect door verkeerd aansluiten op de - & + pool van de accu

BUS & COACH (EURO 3 / 4)

REVISIE € 262,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

CF / LF / XF-SERIE 2002-2013

REVISIE € 366,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Luidspreker defect

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Materia M4_	2006-2012
Sirion M3_	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

DAIHATSU ABS UNIT
DODGE ABS UNIT

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT — REVISIE € 168,00

Voertuigen

Materia M4_	2006-2012
Sirion M3_	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK70 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Materia M4_	2006-2012
Sirion M3_	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 8 ESP — REVISIE € 195,00

Voertuigen

Materia M4_	2006-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK20 — REVISIE € 145,00

Voertuigen

Caravan III RG_	2000-2007
Ram	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Magnum	2004-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

DODGE ABS UNIT & ECU

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Caliber	2006-2012
Caravan IV	2007-2019
Grand Caravan	2007-2019
Journey	2008-2019
Nitro	2007-2012
Ram	2008-2019
Ram Van	2001-2003

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Durango	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH EDC16CP31

REVISIE € 257,00

Voertuigen

Nitro	2007-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Problemen met massaverbinding

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Ram	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

MITSUBISHI 64- & 76-PINS METALEN BEHUIZING

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Stealth	1990-2001

Veelvoorkomende storingen

- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Aansturing stationairstelmotor werkt niet
- Hoofdrelais aansturing
- Aansturing van bobine ontbreekt

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

DODGE INSTRUMENTENPANEEL & TURBO-ACTUATOR
DUCATI ABS UNIT & ECU

CALIBER 2006-2012 — REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Verlichting knippert

HELLA TURBO-ACTUATOR — REVISIE € 166,00

Voertuigen

Caliber	2006-2012
Nitro	2007-2012

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Monster S4	2000-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ABS — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Monster 1100 EVO	2011-2013
Multistrada 1200 S	2010-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

MAGNETI MARELLI IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM — REVISIE € 149,00

Voertuigen

1198	2009-2011
848	2008-2013
Monster S4	2000-2010
Streetfighter	2009-2015

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt.
- P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.
- P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

DUCATI INSTRUMENTENPANEEL
FERRARI ABS UNIT

MONSTER S4 2000-2010

REVISIE € 127,00

Veelvoorkomende storingen

- Knipperlichten werken niet

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

360 F131	1999-2005
360 Spider F131	2000-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

612 Scaglietti	2004-2011
F430	2005-2009
F430 Spider	2005-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

F430	2005-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FERRARI ECU
FIAT ABS UNIT

BOSCH ME7.1.1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

575 Maranello	2002-2006
F430	2005-2009
F430 Spider	2005-2009

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

ATE MK20 — REVISIE € 145,00

Voertuigen

Brava 182	1995-2002
Bravo I 182	1995-2001
Doblo 119	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK26 ESP — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Freemont JC	2011-2016

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

ATE MK61 — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Doblo 263	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Doblo 119	2001-2009
Doblo 263	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FIAT ABS UNIT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Ducato 2 244	2002-2006
Punto 188	1999-2012
Scudo 220	1996-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Barchetta 183	1995-2005
Ducato 2 244	2002-2006
Ducato 230	1994-2002
Multipla 186	1999-2010
Palio 178	1996-2012
Punto 188	1999-2012
Strada 178E	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Stilo 192	2001-2008
Ulysse 179AX	2002-2011

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

500	2007-2019
Bravo II 198	2006-2014
Ducato 3 250	2006-2019
Fiorino 225	2007-2019
Grande Punto 199	2005-2019
Idea	2003-2012
Palio 178	1996-2012
Panda 169	2003-2012
Punto 188	1999-2012
Punto 199	2012-2019
Qubo 225	2008-2019
Scudo 270_	2007-2016
Sedici	2006-2014
Stilo 192	2001-2008
Strada 178E	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

500	2007-2019
Bravo II 198	2006-2014
Ducato 3 250	2006-2019
Fiorino 225	2007-2019
Grande Punto 199	2005-2019
Panda 169	2003-2012
Punto 188	1999-2012
Punto 199	2012-2019
Qubo 225	2008-2019
Scudo 270_	2007-2016
Sedici	2006-2014
Stilo 192	2001-2008
Ulysse 179AX	2002-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FIAT ABS UNIT & ECU

BOSCH 9.0 ABS (WIDE)

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Ducato 3 250	2006-2019

Veelvoorkomende storingen

- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Ducato 3 250	2006-2019
Fiorino 225	2007-2019
Grande Punto 199	2005-2019
Panda 312	2012-2019
Punto 188	1999-2012
Punto 199	2012-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Mallfuntion

TRW EBC 430

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Marea 185	1996-2007

Veelvoorkomende storingen

- Kleprelais onderbreking C0121

TRW EBC 430 NG/EV

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Croma 194	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH EDC15C2 HDI

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Scudo 220	1996-2006
Ulysse 179AX	2002-2011
Ulysse 220	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FIAT ECU

BOSCH EDC15C7

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Doblo 119	2001-2009
Ducato 2 244	2002-2006
Ducato 230	1994-2002
Marea 185	1996-2007
Multipla 186	1999-2010
Punto 188	1999-2012
Stilo 192	2001-2008
Strada 178E	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

BOSCH EDC16C9

REVISIE € 262,00

Voertuigen

Idea	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Geen CAN-bus communicatie
- Totale uitval
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Diverse storingen

BOSCH EDC16C34

REVISIE € 229,00

Voertuigen

Scudo 270_	2007-2016

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen door kortsluiting
- EGR systeem is niet in te leren
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit

BOSCH MOTRONIC MP7.2 / MP7.3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Ulysse 220	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Problemen met massaverbinding
- Brandstofpomp werkt niet

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FIAT ECU

LUCAS DCU3F — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Doblo 119	2001-2009
Palio 178	1996-2012
Siena 178_	1996-2007
Strada 178E	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

MAGNETI MARELLI IAW (0)8P — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Ducato 230	1994-2002
Ulysse 220	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Motor valt sporadisch uit
- Fout in 5 volt circuit

MAGNETI MARELLI IAW 48P2 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Scudo 220	1996-2006
Ulysse 179AX	2002-2011
Ulysse 220	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

MAGNETI MARELLI IAW 49F / 4AF / 4EF — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Brava 182	1995-2002
Bravo I 182	1995-2001
Doblo 119	2001-2009
Marea 185	1996-2007
Multipla 186	1999-2010
Palio 178	1996-2012
Panda 141	1980-2004
Panda 169	2003-2012
Punto 176	1993-1999
Punto 188	1999-2012
Seicento 187	1998-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Aansturing stationairstelmotor werkt niet

MAGNETI MARELLI IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM — REVISIE € 149,00

Voertuigen

Doblo 119	2001-2009
Palio 178	1996-2012
Panda 169	2003-2012
Punto 188	1999-2012
Seicento 187	1998-2010
Strada 178E	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt.
- P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.
- P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FIAT ECU & GASKLEPHUIS

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MAGNETI MARELLI IAW 5NF

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Doblo 119	2001-2009
Panda 169	2003-2012
Punto 188	1999-2012
Stilo 192	2001-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen gasklephuissignaal

MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX

REVISIE € 220,00

Voertuigen

500	2007-2019
Doblo 119	2001-2009
Ducato 3 250	2006-2019
Fiorino 225	2007-2019
Grande Punto 199	2005-2019
Idea	2003-2012
Panda 169	2003-2012
Panda 312	2012-2019
Punto 188	1999-2012
Punto 199	2012-2019
Qubo 225	2008-2019
Stilo 192	2001-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

MAGNETI MARELLI IAW 6LP1

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Ulysse 179AX	2002-2011

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

SIEMENS SID 803A

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Scudo 270_	2007-2016
Ulysse 179AX	2002-2011

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH BENZINE

REVISIE € 125,00

1.2i; 1.3i; 1.4i; 1.6i; 1.8i; 1.9i; 2.0i; 2.2i; 2.4i; 2.5i; 3.0i; 3.2i

Fiat 500
Fiat 500L MPV
Fiat Brava 182
Fiat Bravo I 182
Fiat Bravo II 198
Fiat Coupe FA/175
Fiat Doblo 263
Fiat Grande Punto 199
Fiat Idea
Fiat Linea 323
Fiat Marea 185
Fiat Palio 178
Fiat Panda 312
Fiat Punto 188
Fiat Punto 199
Fiat Siena 178_
Fiat Stilo 192

OE-nummer

Alfa Romeo 60629627
Alfa Romeo 60815477
Bosch 0 205 003 052
Bosch 0 280 750 014
Bosch 0 280 750 042
Bosch 0 280 750 053
Bosch 0 280 750 073
Bosch 0 280 750 102
Bosch 0 280 750 137
Bosch 0 280 750 173
Bosch 0 280 750 174
Bosch 0 280 750 195
Bosch 0 280 750 462
Fiat 46466175
Fiat 46533515
Fiat 60815340
Fiat Group 55181482
Fiat Group 55187316
Fiat Group 55210971
Fiat Group 60654043
Fiat Group 60654946
Fiat Group 60660054
Fiat Group 60672311
Fiat Group 60816181
Fiat Group 77363462
Fiat Group 77363751
Fiat Group 77364549
Fiat Group 77365394
Fiat Group 77365779

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FIAT INSTRUMENTENPANEEL

500 2007-2012

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.
- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

DOBLO 263 2010-2020

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.

DUCATO 3 2007-2014

REVISIE € 169,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Kilometerstand geeft 399.999 / ------ weer
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.
- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet
- Geen communicatie met CAN-bus

DUCATO 3 250 2014-2020

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.

FIORINO 225 2007-2020

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Displays vallen uit
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FIAT INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

GRANDE PUNTO 199 2005-2012

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.

PANDA 169 2002-2012

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Kilometerstand geeft 399.999 / ------ weer
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.
- Meters werken niet en geen communicatie met CAN-bus
- Complete uitval en verlichting knippert

QUBO 225 2008-2012

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.

SCUDO 270 2007-2016

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval & meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Verlichting en meters vallen uit
- Geen communicatie met CAN-bus en meters vallen uit
- Eén of meerdere meters werken niet

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FIAT INSTRUMENTENPANEEL
FORD ABS UNIT

STILO 2001-2007

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Display werkt niet
- Diverse klachten

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Escort VII GAL, AAL, ABL	1995-2002
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Galaxy WGR	1995-2006
Ka RB_	1996-2008
Maverick	2001-2007
Puma EC_	1997-2002
Scorpio II GFR, GGR	1994-1998

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Courier	1998-2007
Escape	2001-2007
Explorer U152	2002-2005
Focus DAW, DBW	1998-2004
Galaxy WGR	1995-2006
Maverick	2001-2007
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

F150	2008-2014

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Fusion JU_	2002-2012
Kuga	2008-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FORD ABS UNIT

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Kuga	2008-2012

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

B-Max	2012-2017
C-Max	2003-2010
C-Max II	2010-2019
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus III	2011-2018
Grand C-Max	2010-2019
Kuga	2008-2012
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013
Transit Connect PJ2	2013-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Fusion JU_	2002-2012
Ka RB_	1996-2008
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Cougar EC_	1998-2001
Mondeo II BAP	1996-2000
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Mustang C	1993-2003
Transit	2000-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Mondeo II BAP	1996-2000
Transit	2000-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD ABS UNIT

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Ka	2008-2016
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Ranger	2006-2011
Transit	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

F150	2008-2014
Ka	2008-2016
Transit	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Ranger	2011-2019
Transit Custom	2012-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

TRW EBC 430

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Windstar	1999-2003
Windstar A3	1995-1999

Veelvoorkomende storingen

- Kleprelais onderbreking C0121

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FORD ECU

BOSCH EDC15P(+)

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Galaxy WGR	1995-2006

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor loopt niet meer / Geen communicatie met CAN-bus / Geen aansturing van brandstofpomprelais

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC16C3

REVISIE € 241,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Focus II DA_	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet

BOSCH EDC16C34

REVISIE € 262,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Fusion JU_	2002-2012

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Fout in 5 volt circuit
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH ME7.1

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Galaxy WGR	1995-2006

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989 / P0605 / 001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD ECU

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Courier	1998-2007
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Focus DAW, DBW	1998-2004
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Transit	2000-2006
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

CONTINENTAL EMS2102

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fiesta VI JA8	2008-2017

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

DELPHI COMMONRAIL

REVISIE € 230,00

Voertuigen

Focus DAW, DBW	1998-2004
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Transit	2000-2006
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Aansturing van injectoren ontbreekt

FOMOCO ESU XXX

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Focus II DA_	2004-2011
Galaxy WA6	2006-2014
Mondeo IV	2007-2014
S-Max	2006-2015
Transit	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Gasklephuis storing, foutcodes P2110 en P0607 aanwezig
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Ka	2008-2016

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FORD ECU

SIEMENS SID 206

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fiesta VI JA8	2008-2017
Focus II DA_	2004-2011
Galaxy WA6	2006-2014
Kuga	2008-2012
Mondeo IV	2007-2014
S-Max	2006-2015
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing
- Auto start af en toe niet
- Fout in 5 volt circuit
- Raildruk actuator aansturing
- EGR werkt niet

SIEMENS SID 803

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Focus II DA_	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect

SIEMENS SID 804

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

SIEMENS SIM21

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
- Foutcode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Aansturing van injectoren ontbreekt

SIEMENS SIM22

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
- Foutcode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD ECU

SIEMENS SIM28

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Focus DAW, DBW	1998-2004
Focus II DA_	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
- Foutcode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Aansturing van injectoren ontbreekt

SIEMENS SIM29

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Focus II DA_	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
- Foutcode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Aansturing van injectoren ontbreekt

SIEMENS SIM210

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
- Foutcode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Aansturing van injectoren ontbreekt

VISTEON EEC-V 60-PINS

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Courier	1998-2007
Escort VII GAL, AAL, ABL	1995-2002
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Focus DAW, DBW	1998-2004
Ka RB_	1996-2008
Puma EC_	1997-2002
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Motor loopt slecht stationair

VISTEON EEC-V 104-PINS

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Cougar EC_	1998-2001
Econoline	1993-1998
Escort VII GAL, AAL, ABL	1995-2002
Fiesta IV JA_, JB_	1995-2002
Focus DAW, DBW	1998-2004
Galaxy WGR	1995-2006
Ka RB_	1996-2008
Maverick	2001-2007
Mondeo II BAP	1996-2000
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Mustang C	1993-2003
Puma EC_	1997-2002
Scorpio I GAE, GGE	1985-1994
Scorpio II GFR, GGR	1994-1998
Taurus P5_	1996-2019
Transit	2000-2006
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FORD ECU & GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

VISTEON ESU 1XX (FORD)

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Focus II DA_	2004-2011
Fusion JU_	2002-2012

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

VISTEON BENZINE

REVISIE € 125,00

1.2i, 1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0i

C-Max
Fiesta V JH_, JD_
Focus DAW, DBW
Focus II DA_
Fusion JU_
Galaxy WA6
Mondeo IV
S-Max

OE-nummer

Ford 1362955	Ford 2S6U-FC
Ford 1404858	Ford 2S6U-G
Ford 1444984	Ford 2S6U-GA
Ford 1505642	Ford 4M5G-EC
Ford 1537636	Ford 4M5G-ED
Ford 2S6U-E	Ford 4M5G-FA
Ford 2S6U-EA	Ford VP2S6U-9E927-F
Ford 2S6U-EB	Visteon VP4M5U-9E927-DC
Ford 2S6U-F	Visteon VP5M5U-9E927
Ford 2S6U-FA	Visteon VR2S6U-9E927

Afbeelding is voorbeeld

C-MAX 2003-2010

REVISIE € 129,00

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen in CAN-bus
- Analoge meters vallen uit
- U1900 (CAN) communication bus data fault

C-MAX II / GRAND C-MAX 2010-2019

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Display werkt niet

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD INSTRUMENTENPANEEL

FIESTA V JH, JD / FUSION JU 2001-2005 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

FIESTA V JH, JD / FUSION JU 2005-2006 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

FIESTA V JH, JD / FUSION JU 2005-2008 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval / display knippert
- Display werkt niet
- Geen communicatie met CAN-bus
- Display verlichting werkt niet

FOCUS DAW, DBW 1998-2005 — REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Reageert niet op de knoppen
- Alleen de verlichting werkt
- Display knippert
- Eén of meerdere meters werken niet

FOCUS II 2005-2010 — REVISIE € 129,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet
- Diverse storingen
- U1900 (CAN) communication bus data fault

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FORD INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FOCUS III 2011-2018

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Display werkt niet

GALAXY WA6 (TREND) 2006-2012

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Meters werken niet
- Display werkt niet

KA 2008-2016

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.
- Slecht werkend display
- Bedieningsknoppen werken niet

KUGA 2008-2012

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen in CAN-bus
- Analoge meters vallen uit
- U1900 (CAN) communication bus data fault

KUGA 2013-2019

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Display werkt niet

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD INSTRUMENTENPANEEL

MONDEO III B4Y / B5Y / BWY 2000-2007

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Snelheidsmeter en/of toertenteller werken niet

MONDEO IV (TREND) 2007-2014

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Meters werken niet
- Display werkt niet

MONDEO IV (TITANIUM & S-EDITION) 2007-2014

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Geen communicatie met CAN-bus

MUSTANG 2004-2015

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

S-MAX (TREND) 2006-2012

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Meters werken niet
- Display werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

FORD INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

S-MAX (TITANIUM & S-EDITION) 2006-2012

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Geen communicatie met CAN-bus

TRANSIT 2003-2006

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Complete uitval

TRANSIT 2006-2014

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Alle displays en meters werken niet
- Complete uitval

TRANSIT CONNECT 2002-2009

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet
- Instrumentenpaneel knippert
- Verlichting werkt niet

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

FORD INSTRUMENTENPANEEL & TCU & TURBO-ACTUATOR
HONDA ABS UNIT

TRANSIT CONNECT PJ2 2013-2020

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval

TRANSIT CUSTOM 2012-2020

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Display werkt niet

BOSCH DURASHIFT

REVISIE € 375,00

Voertuigen

Fiesta V JH_, JD_	2001-2008
Fusion JU_	2002-2012

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0810
- Constant 'F' op het display
- Auto start niet
- Slecht schakelen

Product info

⚠ Let op! Demonteer de koppelingspomp voordat u de TCU naar ons toe stuurt. De koppelingspomp gelieve ook niet mee sturen, dit om transportschades te voorkomen.

⚠ Let op! De revisie omvat de TCU/koppelingsactuator en schakelmotoren, stuur beide onderdelen dan ook gezamenlijk in.

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

C-Max	2003-2010
Focus DAW, DBW	1998-2004
Focus II DA_	2004-2011
Galaxy WA6	2006-2014
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY	2000-2007
Mondeo IV	2007-2014
Ranger	2011-2019
S-Max	2006-2015
Transit	2006-2014
Transit	2000-2006
Transit Connect P65_, P70_, P80_	2002-2013
Transit Custom	2012-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo's op dieselmotoren.

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Insight	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

HONDA ABS UNIT

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Accord Viii CL, CM, CP	2003-2008
Civic Viii	2005-2012
CR-V II RD_	2001-2006
CR-V III	2006-2012
Odessey III	2005-2010
S2000 AP	1999-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Accord Viii CL, CM, CP	2003-2008
Civic VII	1999-2006
Civic Viii	2005-2012
CR-V II RD_	2001-2006
CR-V III	2006-2012
Insight	2009-2019
Odessey III	2005-2010
S2000 AP	1999-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Accord IX CU	2008-2015
CR-Z ZF1	2010-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

CR-V II RD_	2001-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Accord VI CG	1998-2003
Civic VI	1995-2001
Civic VII	1999-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG

GAAN DEZE INNOVATIES DOORBREKEN?

De nieuwste ontwikkelingen binnen de automotive-wereld blijven ons fascineren. Kosten noch moeite worden gespaard om weer net dat stapje extra te kunnen maken op het gebied van veiligheid, connectiviteit en milieu. Maar welke exotische technologieën redden het op korte termijn tot het productiestadium? We hebben een aantal interessante kanshebbers voor je uitgezocht.

Externe zij-airbags

Het idee van externe airbags bestaat al sinds de introductie van de stuurairbag, maar tot voor kort was de technologie nog niet ver genoeg ontwikkeld om in de praktijk toe te kunnen passen. Een mogelijke impact van buitenaf moet namelijk snel en betrouwbaar voorspeld kunnen worden. ZF Friedrichshafen AG heeft het naar eigen zeggen eindelijk voor elkaar. Het is nu wachten op interesse vanuit de autofabrikanten.



Virtual hazard mapping

Wat zou het toch handig zijn als je bij elke kruising letterlijk om de hoek kunt kijken, zodat je alvast weet wat er komen gaat. Dat zou in ieder geval een hoop gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. Nissan lijkt het inmiddels voor elkaar te hebben: met I2V (Invisible to Visible) kan de auto een 360-graden map maken met daarin alle momenteel bewegende objecten in de buurt van de auto, ook als deze achter een schutting of muur begeven. Daarmee kun je dus letterlijk om de hoek kijken!

Het 3D-printen van metalen onderdelen

Het proces is op dit moment nog erg bewerkelijk, maar ook het 3D-printen van complexe metalen componenten is inmiddels mogelijk. Onlangs presenteerde Bugatti een organisch gevormde remklauw van titanium die slechts 3 kg woog, maar desondanks wel in staat was om een auto zoals de Bugatti Chiron veilig tot stoppen te brengen, ook bij snelheden boven de 400 km/h. Een kleine kanttekening: de remklauw is opgebouwd uit 2213 lagen gesmolten titaniumpoeder, waardoor het printen ruim 45 uur in beslag neemt…



Transparante raamstijlen

Raamstijlen zijn een cruciaal onderdeel van de structuur van de carrosserie, maar tegelijkertijd belemmeren ze het zicht behoorlijk. Een goede oplossing is echter nog niet gevonden en hoewel zowel Volvo als Kia al eens een concept car met gedeeltelijk glazen A-stijlen presenteerden (zie afbeelding), heeft dit idee het productiestadium nooit gehaald.

Maar met de komst van buigbare OLED-schermen lijkt er nu eindelijk een goede oplossing te komen: door displays in de vorm van de raamstijlen te maken en camera's aan de buitenzijde van deze raamstijlen te plaatsen, kan het beeld binnen op de raamstijl geprojecteerd worden, waardoor het effect van een transparante raamstijl ontstaat. De dode hoek is hiermee definitief verleden tijd.

Energieopslag in het carrosserie-materiaal

De verschuiving naar elektrische aandrijflijnen is natuurlijk een mooie ontwikkeling met het oog op milieu, maar het grote nadeel van elektrische auto's blijft de accu: de omvang, het gewicht en de actieradius zijn momenteel nog niet helemaal op het gewenste niveau.

Echter, een groep van negen autofabrikanten (waaronder Volvo) test op dit moment een prachtig idee uit: opslag van energie in het plaatwerk van de carrosserie zelf. Er wordt gebruik gemaakt van een polymeervezel en koolstofhars. Dit materiaal is sterk genoeg voor toepassing op voertuigen, het is goed vormbaar en het kan genoeg energie opslaan om een gewichtsbesparing van 15% te realiseren. Niet slecht toch?

Snelheidsbegrenzing op GPS-basis

Dit idee zal waarschijnlijk niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar het ETSC (European Transport and Safety Council) heeft een plan ingediend waarin staat dat alle voertuigen die vanaf mei 2022 uitgebracht worden, voorzien moeten zijn van een Intelligent Speed Assistant system. In het kort betekent dit dat op basis van GPS en verkeersbord-herkenning wordt bepaald hoe hard er mag worden gereden en het vermogen van het voertuig wordt daarop aangepast. Met andere woorden: je kunt dan nooit meer te hard rijden.

Om mensen toch een beetje te laten wennen aan deze nieuwe beperking, zal het motorvermogen voorlopig nog wel aanspreekbaar zijn, zodra het gaspedaal volledig wordt ingetrapt. Je wordt dan overigens wel getrakteerd op de nodige toeters en bellen om je duidelijk te maken dat je toch echt te hard rijdt.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

HONDA ABS UNIT & ECU

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

FR-V BE	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Civic VII	1999-2006
Civic Viii	2005-2012
CR-V III	2006-2012
FR-V BE	2004-2009
Jazz II GD	2002-2008
Jazz III GE	2008-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

CR-V IV	2012-2019
Jazz IV GK	2015-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

NISSHINBO HONDA JAZZ

REVISIE € 182,00

Voertuigen

Jazz II GD	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Foutcode(s) 51-1 en/of 53-1

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH EDC15C7

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Civic VII	1999-2006
Civic Viii	2005-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

HONDA TCU | HUMMER ABS UNIT & INSTRUMENTENPANEEL | HYUNDAI ABS UNIT

I-SHIFT HONDA CLUTCH ACTUATOR

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Civic VIII	2005-2012
Jazz III GE	2008-2015

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0810

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Hummer H2	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

HUMMER H2 2002-2010

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

XG XG	1998-2019

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

HYUNDAI ABS UNIT & ECU

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Equus VI	2009-2016
Genesis BH	2008-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Sonata IV EF	1998-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Elantra HD	2006-2011
Getz TB	2002-2009
I20 PB, PBT	2008-2014
Santa Fé II CM	2006-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Getz TB	2002-2009
Grandeur TG	2005-2011
I20 PB, PBT	2008-2014
I30 FD	2007-2011
Santa Fé II CM	2006-2012
Sonata V NF	2005-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH EDC15C7

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Accent II LC	2000-2005
Elantra XD	2000-2006
Getz TB	2002-2009
H-1 / Starex	1997-2007
H200 A1	1997-2008
Matrix FC	2001-2010
Santa Fé I SM	2000-2006
Santa Fé II CM	2006-2012
Trajet FO	2000-2008
Tucson JM	2004-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

HYUNDAI ECU & GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL | IVECO ABS UNIT

KEFICO LICENCE BOSCH

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Accent II LC	2000-2005
Amica	2003-2014
Atos MX	1998-2008
Coupe GK	2001-2009
Elantra XD	2000-2006
Getz TB	2002-2009
Matrix FC	2001-2010

Veelvoorkomende storingen

- Totale uitval
- Geen communicatie met ECU mogelijk

VDO DIESEL

NIEUWE UNIT € 205,00 **REVISIE € 154,00**

2.0, 2.2 Diesel

Hyundai I30 FD
Hyundai ix55
Hyundai Santa Fé II CM
Hyundai Sonata V NF
Hyundai Tucson JM

OE-nummer

Hyundai 35100-27400
Hyundai 35100-27410
Hyundai / Kia 35100-27400
Hyundai / Kia 35100-27410

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

I30 FD 2007-2011

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting knippert
- Verlichting werkt niet

I20 PB, PBT 2008-2014

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Temperatuur niet regelbaar

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Daily III	1999-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

IVECO ABS UNIT

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Daily III	1999-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ABS — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Daily IV	2006-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP — REVISIE € 195,00

Voertuigen

Daily IV	2006-2011
Daily V	2011-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ABS (WIDE) — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Daily V	2011-2014

Veelvoorkomende storingen

- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction

BOSCH 9.0 ESP — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Daily V	2011-2014
Daily VI	2014-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

IVECO ECU & INSTRUMENTENPANEEL

MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Daily V 2011-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

DAILY III 2000-2006

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Complete uitval

DAILY IV / DAILY V 2006-2014

REVISIE € 196,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Kilometerstand geeft 399.999 / ------ weer
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.
- Eén of meerdere meters werken niet
- Geen communicatie met CAN-bus

STRALIS 2002-2006

REVISIE € 237,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Diverse storingen in CAN-bus
- Display werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

IVECO INSTRUMENTENPANEEL
JAGUAR ABS UNIT

TRAKKER 2004-2007

REVISIE € 236,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

S-Type CCX	1999-2007
XJ NAW, NBW	1997-2003
XJ X300	1994-1997
XK 8 QDV, QEV	1996-2005

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

S-Type CCX	1999-2007
XJ NAW, NBW	1997-2003
XK 8 QDV, QEV	1996-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

S-Type CCX	1999-2007
XJ X350, X358	2003-2009
XK 8 QDV, QEV	1996-2005
XK X150_J43_	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

X-Type CF1	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

JAGUAR ABS UNIT & BCU & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL & TURBO-ACTUATOR

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

X-Type CF1	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

XF X250_J05_, CC9	2008-2015
X-Type CF1	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

JAGUAR SEAT MODULE

REVISIE € 147,00

Voertuigen

XK 8 QDV, QEV	1996-2005

Veelvoorkomende storingen

- Stoelverstelling werkt niet meer

S-TYPE CCX (CONTROL UNIT) 1999-2007

REVISIE € 169,00

Veelvoorkomende storingen

- Temperatuur niet regelbaar

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

S-Type CCX	1999-2007
XF X250_J05_, CC9	2008-2015
XJ X350, X358	2003-2009
X-Type CF1	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

JEEP ABS UNIT

ATE MK20 — REVISIE € 145,00

Voertuigen

Cherokee KJ	2001-2008
Grand Cherokee I ZJ	1991-1999
Grand Cherokee II WJ, WG	1998-2005

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Cherokee KJ	2001-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK26 — REVISIE € 182,00

Voertuigen

Cherokee KJ	2001-2008
Grand Cherokee III WH	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Geen communicatie met de ECU mogelijk

ATE MK26 ESP — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Cherokee KJ	2001-2008
Compass MK49	2006-2016
Grand Cherokee III WH	2005-2010
Patriot MK74	2007-2019
Wrangler III JK	2007-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

ATE MK61 — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Wrangler III JK	2007-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

JEEP ABS UNIT & ECU

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Cherokee KK	2008-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH EDC16C2

REVISIE € 262,00

Voertuigen

Cherokee KJ	2001-2008

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer (warm / koud)
- Fout in 5 volt circuit
- Complete uitval, geen aansturing hoofdrelais

BOSCH EDC16CP31

REVISIE € 257,00

Voertuigen

Cherokee KJ	2001-2008
Commander XK	2005-2010
Grand Cherokee III WH	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Problemen met massaverbinding

SIEMENS BENDIX / FENIX 3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Wrangler I YJ, SJ_	1986-1996

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Diverse storingen

Product info

Geen revisie van waterschade.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

JEEP TCU & TURBO-ACTUATOR | JOHN DEERE ECU & INSTRUMENTENPANEEL | KIA ABS UNIT

5G-TRONIC (722.6XX) — NIEUWE UNIT € 262,00

Voertuigen

Cherokee KK	2008-2012
Commander XK	2005-2010
Grand Cherokee II WJ, WG	1998-2005
Grand Cherokee III WH	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Fout(en) op toerentalsensor(en)

Product info

Nieuwe unit! Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

HELLA TURBO-ACTUATOR — REVISIE € 166,00

Voertuigen

Cherokee KJ	2001-2008
Cherokee KK	2008-2012
Commander XK	2005-2010
Compass MK49	2006-2016
Grand Cherokee III WH	2005-2010
Wrangler III JK	2007-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44) — REVISIE € 195,00

Voertuigen

6000-serie	1998-2019
6010-serie	1998-2019
6020-serie	1998-2019
6030-serie	2000-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

JOHN DEERE BIF (BASIC INFORMATOR) — REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Magentis GD	2001-2005
Sorento JC	2002-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

KIA ABS UNIT & ECU & GASKLEPHUIS

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Cee´d ED	2007-2012
Sorento JC	2002-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Carnival / Grand Carnival III VQ	2005-2010
Cee´d ED	2007-2012
Sorento JC	2002-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH EDC15C7

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Carens II FJ	2002-2006
Sorento JC	2002-2009
Sportage JE_	2004-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

KEFICO LICENCE BOSCH

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Cerato LD	2004-2008
Picanto BA	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Totale uitval
- Geen communicatie met ECU mogelijk

VDO DIESEL

NIEUWE UNIT € 205,00 **REVISIE € 154,00**

2.0, 2.2 Diesel

Kia Carens III UN
Kia Cee´d ED
Kia Magentis MG
Kia Optima
Kia Sportage JE_

OE-nummer

Hyundai 35100-27400
Hyundai 35100-27410
Hyundai / Kia 35100-27400
Hyundai / Kia 35100-27410

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

KIA INSTRUMENTENPANEEL & TURBO-ACTUATOR
LANCIA ABS UNIT

PICANTO BA 2004-2011 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

HELLA TURBO-ACTUATOR — REVISIE € 166,00

Voertuigen

Sorento XM	2009-2014

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

ATE MK26 ESP — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Thema LX	2011-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Kappa 838	1994-2001
Lybra 839	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Phedra 179	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

LANCIA ABS UNIT

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Musa 350	2004-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Musa 350	2004-2012
Phedra 179	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Ypsilon 846	2011-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

TRW EBC 430 NG/EV

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Thesis 841AX	2002-2009
Ypsilon 843	2003-2011

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

LANCIA ECU

BOSCH EDC15C2 HDI — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Phedra 179	2002-2010
Zeta 220	1995-2002

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC15C7 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Lybra 839	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

BOSCH EDC16C9 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Musa 350	2004-2012

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Geen CAN-bus communicatie
- Totale uitval
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Diverse storingen

BOSCH MOTRONIC M1.7 / M1.72 / M1.73 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Thema 834	1984-1994

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

MAGNETI MARELLI IAW 49F / 4AF / 4EF — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Lybra 839	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Aansturing stationairstelmotor werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

LANCIA ECU & GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MAGNETI MARELLI IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM — REVISIE € 149,00

Voertuigen

Y 840A	1995-2003
Ypsilon 843	2003-2011

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt.
- P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.
- P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/ Secondary Circuit Malfuntion.

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

MAGNETI MARELLI IAW 5SF.XX — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Musa 350	2004-2012
Ypsilon 843	2003-2011
Ypsilon 846	2011-2019

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

MAGNETI MARELLI IAW 6LP1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Phedra 179	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH BENZINE — REVISIE € 125,00

1.2i; 1.3i; 1.4i; 1.6i; 1.8i; 1.9i; 2.0i; 2.2i; 2.4i; 2.5i; 3.0i; 3.2i

Lancia Delta III 844
Lancia Kappa 838
Lancia Lybra 839
Lancia Musa 350
Lancia Thesis 841AX
Lancia Ypsilon 843
Lancia Ypsilon 846

OE-nummer

Alfa Romeo 60629627	Fiat 46466175	Fiat Group 77364549
Alfa Romeo 60815477	Fiat 46533515	Fiat Group 77365394
Bosch 0 205 003 052	Fiat 60815340	Fiat Group 77365779
Bosch 0 280 750 014	Fiat Group 55181482	
Bosch 0 280 750 042	Fiat Group 55187316	
Bosch 0 280 750 053	Fiat Group 55210971	
Bosch 0 280 750 073	Fiat Group 60654043	
Bosch 0 280 750 102	Fiat Group 60654946	
Bosch 0 280 750 137	Fiat Group 60660054	
Bosch 0 280 750 173	Fiat Group 60672311	
Bosch 0 280 750 174	Fiat Group 60816181	
Bosch 0 280 750 195	Fiat Group 77363462	
Bosch 0 280 750 462	Fiat Group 77363751	

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

YPSILON 843 2006-2010 — REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

LANCIA TURBO-ACTUATOR
LAND ROVER ABS UNIT

HELLA TURBO-ACTUATOR — REVISIE € 166,00

Voertuigen

Voyager MPV 404	2011-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

ATE MK25 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Freelander LN	1998-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK26 ESP — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Freelander 2 FA_	2006-2014
Range Rover Evoque LV	2011-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

BOSCH 5.7 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Range Rover III LM	2002-2012

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ESP — REVISIE € 195,00

Voertuigen

Defender LD	1990-2017
Discovery III TAA	2004-2009
Discovery IV LA	2009-2016
Range Rover III LM	2002-2012
Range Rover Sport LS, L320	2005-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

LAND ROVER INSTRUMENTENPANEEL & TURBO-ACTUATOR MAN ECU | MAYBACH INSTRUMENTENPANEEL

RANGE ROVER III LM 2002-2009

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet

Product info

De revisie omvat een compleet nieuw LCD-display met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

Defender LD	1990-2017
Discovery III TAA	2004-2009
Freelander 2 FA_	2006-2014
Range Rover III LM	2002-2012
Range Rover IV LG	2012-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

L2000 / LE2000	1993-2005

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

CL-KLASSE W215 / S-KLASSE W220 1998-2005

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MAZDA ABS UNIT

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Tribute EP	2000-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Tribute EP	2000-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

2 (Mazda) DE	2007-2014
2 (Mazda) DY	2003-2007
3 (Mazda) BK	2003-2009
3 (Mazda) BL	2009-2013
5 (Mazda) CR19	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

2 (Mazda) DE	2007-2014
2 (Mazda) DY	2003-2007
3 (Mazda) BK	2003-2009
3 (Mazda) BL	2009-2013
5 (Mazda) CR19	2005-2010
6 (Mazda) GH	2007-2012

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

3 (Mazda) BL	2009-2013
5 (Mazda) CW	2010-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MAZDA ABS UNIT

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

2 (Mazda) DE	2007-2014
2 (Mazda) DY	2003-2007
3 (Mazda) BK	2003-2009
5 (Mazda) CR19	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

MX-5 II NB	1998-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

MX-5 II NB	1998-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

CX-7 ER	2006-2019
MX-5 III NC	2005-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

CX-3 PE	2015-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MAZDA ECU

BOSCH EDC16C3 — REVISIE € 241,00

Voertuigen

3 (Mazda) BK	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet

BOSCH EDC16C34 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

3 (Mazda) BK	2003-2009
3 (Mazda) BL	2009-2013

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Fout in 5 volt circuit
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Geen communicatie met CAN-bus

DENSO BENZINE — REVISIE € 196,00

Voertuigen

323 V BA	1994-1998
323 VI BJ	1998-2004
Demio DW	1996-2002
MX-5 II NB	1998-2005
Premacy CP	1999-2005
Xedos 6 CA	1992-1999

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Diverse foutcodes op de bobines
- Auto start niet
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

SIEMENS SID 804 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

2 (Mazda) DY	2003-2007

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

SIEMENS SIM22 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

2 (Mazda) DY	2003-2007

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
- Foutcode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MAZDA ECU & TCU
MERCEDES-BENZ ABS UNIT

SIEMENS SIM210

REVISIE € 220,00

Voertuigen

2 (Mazda) DY	2003-2007

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
- Foutcode P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH DURASHIFT

REVISIE € 375,00

Voertuigen

2 (Mazda) DE	2007-2014
2 (Mazda) DY	2003-2007

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0810
- Constant 'F' op het display
- Auto start niet
- Slecht schakelen

Product info

Let op! Demonteer de koppelingspomp voordat u de TCU naar ons toe stuurt. De koppelingspomp gelieve ook niet mee sturen, dit om transportschades te voorkomen.

Let op! De revisie omvat de TCU/koppelingsactuator en schakelmotoren, stuur beide onderdelen dan ook gezamenlijk in.

ATE MCU 4 ESP

REVISIE € 220,00

Voertuigen

M-Klasse W163	1998-2005

Veelvoorkomende storingen

- Ventielen werken niet
- Pompmotor werkt niet (C1404)

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
CLK W208, A208, C208	1997-2002
CLK W209, A209, C209	2002-2009
GL-Klasse X164	2006-2012
M-Klasse W163	1998-2005
M-Klasse W164	2005-2011
R-Klasse W251, V251	2006-2014
SLK W171, R171	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MERCEDES-BENZ ABS UNIT

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

C-Klasse W204, C204, S204	2007-2014
CL-Klasse W216	2006-2013
GLK-Klasse X204	2008-2015
S-Klasse W221	2005-2013
SLK W172, R172	2011-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Sprinter W901, W902, W903, W904, W905	1995-2006
V-Klasse W638	1996-2003
Vito W638	1997-2003

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Sprinter W901, W902, W903, W904, W905	1995-2006
V-Klasse W638	1996-2003
Viano W639	2003-2014
Vito W638	1997-2003
Vito W639	2003-2014

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

A-Klasse W169	2004-2012
B-Klasse W245	2005-2011
E-Klasse W212, S212, C207, A207	2009-2016
Sprinter W906	2006-2018
Vario	1996-2019
Viano W639	2003-2014
Vito W639	2003-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

A-Klasse W169	2004-2012
B-Klasse W245	2005-2011
Citan W415	2012-2019
E-Klasse W212, S212, C207, A207	2009-2016
Sprinter W906	2006-2018
Vito W447	2015-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MERCEDES-BENZ ECU

BOSCH EDC15 CDI

REVISIE € 220,00

Voertuigen

A-Klasse W168	1997-2004
C-Klasse W202, S202	1993-2000
E-Klasse W210, S210	1995-2002
Vaneo W414	2002-2005
V-Klasse W638	1996-2003
Vito W638	1997-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Voertuig start niet meer

BOSCH EDC15C6 MERCEDES CR2.XX

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C-Klasse W202, S202	1993-2000
C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
CLK W209, A209, C209	2002-2009
E-Klasse W210, S210	1995-2002
G-Klasse W461, W463	1979-2019
M-Klasse W163	1998-2005
S-Klasse W220	1998-2005
Sprinter W901, W902, W903, W904, W905	1995-2006

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Voertuig start niet meer
- Fout in 5 volt circuit
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH EDC16C2

REVISIE € 262,00

Voertuigen

C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
CLK W209, A209, C209	2002-2009
E-Klasse W211, S211	2002-2008
S-Klasse W220	1998-2005
Viano W639	2003-2014
Vito W639	2003-2014

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer (warm / koud)
- Fout in 5 volt circuit
- Complete uitval, geen aansturing hoofdrelais

BOSCH EDC16CP31

REVISIE € 257,00

Voertuigen

C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
CLK W209, A209, C209	2002-2009
CLS W219, C219	2004-2010
E-Klasse W211, S211	2002-2008
GL-Klasse X164	2006-2012
M-Klasse W164	2005-2011
R-Klasse W251, V251	2006-2014
Sprinter W906	2006-2018
Viano W639	2003-2014
Vito W639	2003-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Problemen met massaverbinding

BOSCH ME2.0 / ME2.1

REVISIE € 262,00

Voertuigen

C-Klasse W202, S202	1993-2000
C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
CL-Klasse W215	1998-2005
CLK W208, A208, C208	1997-2002
CLK W209, A209, C209	2002-2009
E-Klasse W210, S210	1995-2002
G-Klasse W461, W463	1979-2019
M-Klasse W163	1998-2005
S-Klasse W140 / C140	1991-1998
S-Klasse W220	1998-2005
SL W129, R129	1989-2001
SLK W170, R170	1996-2004
Sprinter W901, W902, W903, W904, W905	1995-2006
V-Klasse W638	1996-2003
Vito W638	1997-2003

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0806 Eindtrap compressor aansturing defect
- Compressor wordt constant aangestuurt
- Totale uitval van de ECU
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Sensor wordt niet of verkeerd door stuurapparaat herkend

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MERCEDES-BENZ ECU

SIEMENS SIM266 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

A-Klasse W169	2004-2012
B-Klasse W245	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

SIEMENS SIM4L KE — REVISIE € 220,00

Voertuigen

C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
C-Klasse W204, C204, S204	2007-2014
CLK W209, A209, C209	2002-2009
E-Klasse W211, S211	2002-2008
SLK W171, R171	2004-2011
Sprinter W906	2006-2018

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk, auto start af en toe niet

TEMIC PLD — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Actros BM 963	2011-2018
Actros MP1	1996-2002
Actros MP2	2002-2010
Atego	1997-2012
Axor	2005-2012
Citaro	1997-2011
Econic I	1998-2013
O500U	2010-2019
Vario	1996-2019

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

VDO HFM — REVISIE € 262,00

Voertuigen

C-Klasse W202, S202	1993-2000
CLK W208, A208, C208	1997-2002
E-Klasse W124, A124, C124, S124	1987-1995
E-Klasse W210, S210	1995-2002
G-Klasse W461, W463	1979-2019
M-Klasse W163	1998-2005
S-Klasse W140 / C140	1991-1998
SL W129, R129	1989-2001
SLK W170, R170	1996-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor werkt niet

VDO MSM A-KLASSE (LHM) — REVISIE € 159,00

Voertuigen

A-Klasse W168	1997-2004
Vaneo W414	2002-2005

Veelvoorkomende storingen

- Motor levert te weinig vermogen
- ECU geeft foutmelding op luchthoeveelheidsmeter
- Motor loopt veel te rijk of te arm
- Gasklep gaat steeds open en dicht.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MERCEDES-BENZ ECU & GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

VDO MSM2

REVISIE € 196,00

Voertuigen

A-Klasse W168	1997-2004
Vaneo W414	2002-2005

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0605 Motorstuurapparaat defect
- Foutcode P0601 Motorstuurapparaat defect
- Koelventilator blijft continu draaien
- Geen reactie op gaspedaal / gasklep gaat steeds open en dicht.
- Complete uitval

BOSCH BENZINE

REVISIE € 125,00

1.5i - 5.8i

A-Klasse W169
B-Klasse W245
C-Klasse W202, S202
C-Klasse W203, CL203, S203
C-Klasse W204, C204, S204
CL-Klasse W215
CLK W208, A208, C208
CLK W209, A209, C209
CLS W219, C219
Crossfire
E-Klasse W210, S210
E-Klasse W211, S211
E-Klasse W212, S212, C207, A207
G-Klasse W461, W463
GL-Klasse X164
Maybach W240 57/62
M-Klasse W163
M-Klasse W164
R-Klasse W251, V251
S-Klasse W220
S-Klasse W221
SL W230, R230
SLK W170, R170
SLK W171, R171
SLR W199, R199
Sprinter W901, W902, W903, W904, W905
Sprinter W906
V-Klasse W638
Viano W639
Vito W638
Vito W639

OE-nummer

Bosch 0 280 750 015
Bosch 0 280 750 017
Bosch 0 280 750 019
Bosch 0 280 750 021
Bosch 0 280 750 022
Bosch 0 280 750 045
Bosch 0 280 750 067
Bosch 0 280 750 074
Bosch 0 280 750 076
Bosch 0 280 750 125
Bosch 0 280 750 175
Bosch 0 280 750 182
Bosch 0 280 750 184
Bosch 0 280 750 467
Mercedes-Benz A 111 098 00 50
Mercedes-Benz A 111 098 01 09
Mercedes-Benz A 111 141 01 25
Mercedes-Benz A 111 141 02 25
Mercedes-Benz A 111 141 03 25
Mercedes-Benz A 112 141 01 25
Mercedes-Benz A 113 141 01 25
Mercedes-Benz A 137 141 01 25
Mercedes-Benz A 266 141 05 25
Mercedes-Benz A 271 141 00 25
Mercedes-Benz A 273 141 03 25
Mercedes-Benz A 275 141 06 25

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

REVISIE € 265,00

1.8i, 2.0i, 2.2i, 2.3i, 2.8i, 3.0i, 3.2i, 3.6i

C-Klasse W202, S202
CLK W208, A208, C208
E-Klasse W124, A124, C124, S124
S-Klasse W140 / C140
SL W129, R129
Sprinter W901, W902, W903, W904, W905
V-Klasse W638
Vito W638

OE-nummer

Mercedes-Benz A 000 141 54 25
Mercedes-Benz A 000 141 65 25
Mercedes-Benz A 000 141 70 25
Mercedes-Benz A 000 141 71 25
Mercedes-Benz A 000 141 91 25
Mercedes-Benz A 000 141 92 25
Mercedes-Benz A 000 141 99 25
Mercedes-Benz A 001 141 02 25
Mercedes-Benz A 001 141 05 25
VDO 408-227-111-001
VDO 408-227-111-002
VDO 408-227-111-003
VDO 408-227-121-001
VDO 408-227-121-002
VDO 408-227-121-003
VDO 408-227-121-004
VDO 408-227-211-001
VDO 408-227-211-002
VDO 408-227-231-001
VDO 408.227/121/002
VDO A2C59510987

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

A-KLASSE W168 1997-2004

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Tankmeter werkt niet
- Display werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Problemen met de richtingaanwijzers

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MERCEDES-BENZ INSTRUMENTENPANEEL

A-KLASSE W169 2004-2012

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 123,00 REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

ACTROS 2002-2010

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Snelheidsmeter werkt niet
- Display werkt niet

ATEGO / AXOR 2005-2012

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

B-KLASSE W245 2005-2011

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 123,00 REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

C-KLASSE W202, S202 1993-2000

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Temperatuurmeter werkt niet
- Complete uitval

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MERCEDES-BENZ INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

C-KLASSE W203, CL203, S203 2000-2004

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 123,00 | REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Display defect
- Controlelampje grootlicht werkt niet
- Display verlichting werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

C-KLASSE W203, CL203, S203 2004-2007

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

C-KLASSE W204, C204, S204 2007-2011

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Verlichting werkt niet
- Snelheidsmeter werkt niet

C-KLASSE W204, C204, S204 2011-2014

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

CL-KLASSE W215 / S-KLASSE W220 1998-2005

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MERCEDES-BENZ INSTRUMENTENPANEEL

CLK W208, A208, C208 2000-2002

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display defect
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

Product info

De revisie omvat twee compleet nieuwe LCD-displays met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

CLK W209, A209, C209 2003-2009

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Snelheidsmeter werkt niet
- Complete uitval

E-KLASSE W210, S210 1995-1999

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

E-KLASSE W210, S210 2000-2002

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

Product info

De revisie omvat twee compleet nieuwe LCD-displays met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

E-KLASSE W211, S211 2002-2008

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Snelheidsmeter werkt niet
- Complete uitval

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MERCEDES-BENZ INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

G-KLASSE W461 / W463 2001-2007

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 123,00 — REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Display defect
- Controlelampje grootlicht werkt niet
- Display verlichting werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

GLK-KLASSE X204 2008-2015

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Verlichting werkt niet
- Snelheidsmeter werkt niet

SL W129 1989-2001

REVISIE € 196,00

Veelvoorkomende storingen

- Instrumentenpaneel knippert
- Temperatuurmeter werkt niet

SLK W171, R171 2004-2011

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MERCEDES-BENZ INSTRUMENTENPANEEL & TCU

SPRINTER W906 (LOWLINE) 2006-2018

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

VIANO W639 / VITO W639 2004-2006

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 123,00

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

VITO W447 2014-2020

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Display verlichting werkt niet

5G-TRONIC (722.6XX)

NIEUWE UNIT € 262,00

Voertuigen

C-Klasse W202, S202	1993-2000
C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
C-Klasse W204, C204, S204	2007-2014
CL-Klasse W215	1998-2005
CLK W208, A208, C208	1997-2002
CLK W209, A209, C209	2002-2009
E-Klasse W210, S210	1995-2002
E-Klasse W211, S211	2002-2008
M-Klasse W163	1998-2005
S-Klasse W220	1998-2005
SLK W171, R171	2004-2011
Sprinter W906	2006-2018
Viano W639	2003-2014
Vito W639	2003-2014

Veelvoorkomende storingen

- Fout(en) op toerentalsensor(en)

Product info

Nieuwe unit! Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

A-KLASSE W168 / VANEO W414 AUTOMATIC GEAR SELECTOR

REVISIE € 196,00

Voertuigen

A-Klasse W168	1997-2004
Vaneo W414	2002-2005

Veelvoorkomende storingen

- Constant 'F' op het display
- P1709 - Park/Neutral switch
- P1856 - Selector lever implausible
- P1875 - CAN communication ESP
- P1872 - CAN signal from gear regognition module faulty

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MERCEDES-BENZ TCU & TURBO-ACTUATOR

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH CLUTCH CONTROL MODULE (AKS)

REVISIE € 196,00

Voertuigen

A-Klasse W168	1997-2004
Vaneo W414	2002-2005

Veelvoorkomende storingen

- Constant 'F' op het display
- Auto start niet
- Moeilijk of niet te schakelen
- P0700 – General System Error
- P1784 – Clutch Defective

CONTINENTAL 7G-TRONIC 722.9

REVISIE € 239,00

Voertuigen

C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
C-Klasse W204, C204, S204	2007-2014
CL-Klasse W215	1998-2005
CL-Klasse W216	2006-2013
CLK W209, A209, C209	2002-2009
CLS W219, C219	2004-2010
E-Klasse W211, S211	2002-2008
E-Klasse W212, S212, C207, A207	2009-2016
G-Klasse W461, W463	1979-2019
GL-Klasse X164	2006-2012
GLK-Klasse X204	2008-2015
M-Klasse W164	2005-2011
M-Klasse W166	2011-2015
R-Klasse W251, V251	2006-2014
S-Klasse W220	1998-2005
S-Klasse W221	2005-2013
SL W230, R230	2001-2012
SL W231, R231	2012-2019
SLK W171, R171	2004-2011
SLK W172, R172	2011-2019
V-Klasse W447	2015-2019
Vito W447	2015-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout(en) op toerentalsensor(en) - Foutcode(s): 0717, 0718, 0722, 0723, 2200, 2201, 2204, 2205, 2206,2207, 2767, 2768; transmissie in noodloop (sporadisch).
- P0705 - Transmissiebereik sensor circuit storing.

SIEMENS FTC 722.7

REVISIE € 219,00

Voertuigen

A-Klasse W168	1997-2004
Vaneo W414	2002-2005

Veelvoorkomende storingen

- Diverse schakelproblemen
- P1840 - Valve Y3/7Y1 - PWM Solenoid klep 1/4 shift
- P1841 - Valve Y3/7Y2 - PWM Solenoid valve 3 shift
- P1842 - Valve Y3/7Y3 - PWM Solenoid valve 2/5/R shift
- P1843 - Valve Y3/7Y4 - PWM Solenoid valve Torque converter lock up clutch
- P1850 - Y3/7N1 - Transmission RPM sensor

TEMIC VGS (722.8) CVT / FCVT

REVISIE € 219,00

Voertuigen

A-Klasse W169	2004-2012
B-Klasse W245	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Fout toerentalsensor
- Foutcode P0720 / P0722 / P0793 / P0794
- Fout op schakelstandsensor

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

C-Klasse W203, CL203, S203	2000-2007
C-Klasse W204, C204, S204	2007-2014
CLK W209, A209, C209	2002-2009
CLS W218, C218	2011-2018
CLS W219, C219	2004-2010
E-Klasse W211, S211	2002-2008
E-Klasse W212, S212, C207, A207	2009-2016
G-Klasse W461, W463	1979-2019
GL-Klasse X164	2006-2012
GLK-Klasse X204	2008-2015
M-Klasse W163	1998-2005
M-Klasse W164	2005-2011
M-Klasse W166	2011-2015
R-Klasse W251, V251	2006-2014
S-Klasse W220	1998-2005
S-Klasse W221	2005-2013
Sprinter W906	2006-2018
Viano W639	2003-2014
Vito W639	2003-2014

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo's op dieselmotoren.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MICROCAR INSTRUMENTENPANEEL
MINI ABS UNIT & ECU & INSTRUMENTENPANEEL

MC1 / MC2 2004-2011

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Mini R50, R52, R53 2001-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Foutcode FDF5

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Mini R50, R52, R53 2001-2006
Mini R55, R56, R57 2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH EDC16C35

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Mini R50, R52, R53 2001-2006
Mini R55, R56, R57 2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Auto start soms niet, als dit gebeurt is er geen communicatie met de ECU mogelijk
- Fout op injector aansturing

MINI R50, R52, R53 2001-2009

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Snelheidsmeter werkt niet
- Verlichting werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MITSUBISHI ABS UNIT

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Eclipse IV	2005-2012
Grandis NA_W	2003-2011
Outlander II CW_W	2006-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Eclipse IV	2005-2012
Grandis NA_W	2003-2011
Outlander II CW_W	2006-2012

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

ASX GA_W_	2010-2019
Lancer CY0/CZ	2008-2017
Outlander II CW_W	2006-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Foutcode C2116
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Grandis NA_W	2003-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MITSUBISHI ABS UNIT & ECU

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Carisma DA_ 1995-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Space Star DG_A 1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Colt VII Z3_, Z2_CZ-CZC 2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Colt VII Z3_, Z2_CZ-CZC 2002-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH EDC15C3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Carisma DA_ 1995-2006
Space Star DG_A 1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

MITSUBISHI ECU & GASKLEPHUIS

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MITSUBISHI 52-PINS

REVISIE € 137,00

Voertuigen

Colt IV C5_A	1986-1992
Eclipse I D2_A	1989-1995
Galant IV E3_A	1988-1992
L 300	1986-1994
Lancer III C1_A, C6_A	1983-1990
Lancer IV C6_A, C7_A	1988-1994
Lancer V CB/D_A	1992-1996
Pajero I L04_G, L14_G	1982-1991
Pajero II V3_W, V2_W, V4_W	1990-2000
Space Wagon D0_V/W	1984-1992

Veelvoorkomende storingen

- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Foutmelding op TPS-, MAP-sensor en stationairstelmotor
- Diverse storingen

MITSUBISHI 64- & 76-PINS METALEN BEHUIZING

REVISIE € 169,00

Voertuigen

3000 GT Z16A	1992-1999
Carisma DA_	1995-2006
Colt IV C5_A	1986-1992
Colt V CA_A	1992-1996
Colt VI CJ_, CP_	1995-2003
Eclipse I D2_A	1989-1995
Eclipse II D3_	1994-1999
Galant V E5_A, E7_A, E8_A	1992-1996
Lancer IV C6_A, C7_A	1988-1994
Lancer V CB/D_A	1992-1996
Lancer VI CK/P_A	1995-1999
Pajero II V3_W, V2_W, V4_W	1990-2000
Sigma F16A, F07W	1990-1996
Space Runner N1_W, N2_W	1991-1999
Space Star DG_A	1998-2004
Space Wagon N3_W, N4_W	1991-1998

Veelvoorkomende storingen

- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Aansturing stationairstelmotor werkt niet
- Hoofdrelais aansturing
- Aansturing van bobine ontbreekt

MITSUBISHI ELECTR. ZWARTE BEHUIZING

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Carisma DA_	1995-2006
Colt VI CJ_, CP_	1995-2003
Colt VII Z3_, Z2_CZ-CZC	2002-2013
Galant VI EA_	1996-2004
Lancer VI CK/P_A	1995-1999
Lancer VII CS/CT	2000-2007
Outlander I CU_	2003-2006
Pajero II V3_W, V2_W, V4_W	1990-2000
Pajero III V60, V70	2000-2006
Pajero Pinin H6_W, H7_W	1999-2007
Space Runner N6_W	1999-2002
Space Star DG_A	1998-2004
Space Wagon N9_W, N8_W	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Voertuig start niet meer
- Hoofdrelais aansturing

DENSO BENZINE

REVISIE € 170,00

1.1i, 1.3i, 1.5i, 1.5 turbo

Colt VII Z3_, Z2_CZ-CZC

OE-nummer

Denso MN149258
Denso MN158740
Mitsubishi A1341400004
Mitsubishi A1351400104
Mitsubishi MN149259
Mitsubishi MN191145
Mitsubishi MN195709

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

MIKUNI BENZINE

REVISIE € 265,00

1.8i, 2.0i, 2.4i

Carisma DA_
Galant VI EA_
Grandis N9_, N8_
Montero
Pajero III V60, V70
Pajero Pinin H6_W, H7_W
Space Runner N6_W
Space Star DG_A
Space Wagon N9_W, N8_W

OE-nummer

Mikuni EAC60-001	Mitsubishi MD355534
Mikuni EAC60-002	Mitsubishi MN153345
Mikuni EAC60-003	Mitsubishi MN153347
Mikuni EAC60-006	Mitsubishi MN153363
Mikuni EAC60.005	Mitsubishi MR507044
Mikuni EAC65-001	Mitsubishi MR507598
Mikuni EAC65-010	Mitsubishi MR507890
Mikuni EAC65-013	Mitsubishi MR514334
Mikuni EAC65-015	Mitsubishi MR514340
Mikuni EAC65.015	Mitsubishi MR514341
Mitsubishi MD350416	Mitsubishi MR988352
Mitsubishi MD355406	

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

MITSUBISHI INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGS-PANEEL & TURBO-ACTUATOR | NISSAN ABS UNIT

COLT VII 2004-2008

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet

PAJERO 2000-2006

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Temperatuurmeter werkt niet

ASX 2010-2020

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

Outlander II CW_W 2006-2012

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Interstar X70 2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

NISSAN ABS UNIT

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Murano Z50	2003-2007
Navara D40	2004-2015
Pathfinder R51	2005-2012
Titan	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Navara D40	2004-2015
Pathfinder R51	2005-2012

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Almera II N16	2000-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

GT-R R35	2008-2019
Murano Z51	2007-2019
Pixo UA0	2009-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

NISSAN ABS UNIT

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Pixo UA0	2009-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Almera II N16	2000-2006
Almera Tino V10	2000-2006
Micra II K11	1992-2003
Navara D22	1997-2004
Pick Up D22	1997-2004
Primera P11	1996-2002
Terrano II R20	1992-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Almera II N16	2000-2006
Almera Tino V10	2000-2006
Interstar X70	2002-2014
Kubistar X76	2003-2009
Maxima A35	2008-2014
Micra III K12	2003-2010
Navara D40	2004-2015
Note E11	2006-2013
NV200	2009-2019
NV400 X62/X62B	2010-2019
Primastar X83	2001-2014
Primera P12	2002-2008
Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10	2007-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Cube Z11	2003-2005
Interstar X70	2002-2014
Micra III K12	2003-2010
Micra IV K13	2010-2016
Note E11	2006-2013
NV200	2009-2019
NV400 X62/X62B	2010-2019
Primastar X83	2001-2014
Primera P12	2002-2008
Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10	2007-2013
Tiida	2008-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Micra IV K13	2010-2016
NV200	2009-2019
Qashqai / Qashqai +2 J11	2013-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

NISSAN ABS UNIT & ECU

TRW EBC 430 NG/EV

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Interstar X70	2002-2014
Primastar X83	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH EDC15C3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Interstar X70	2002-2014
Primastar X83	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC15C13

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Interstar X70	2002-2014
Primastar X83	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC16C3

REVISIE € 241,00

Voertuigen

Interstar X70	2002-2014
Primastar X83	2001-2014
Primera P12	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0069 op de Lambdasonde
- Fout op de Turbo aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Aansturing op de injectoren ontbreekt
- Diverse storingen

BOSCH EDC16C36

REVISIE € 262,00

Voertuigen

Interstar X70	2002-2014
Primastar X83	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Geen communicatie met CAN-bus

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

NISSAN ECU

BOSCH EDC16CP33

REVISIE € 257,00

Voertuigen

Interstar X70	2002-2014
Primastar X83	2001-2014
Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10	2007-2013
X-Trail T30	2001-2007
X-Trail T31	2007-2013

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Problemen met massaverbinding

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Almera II N16	2000-2006
Almera Tino V10	2000-2006
Atleon	1999-2013
Cabstar F23, H41, H42	1992-2007
Elgrand E50	2002-2010
Navara D22	1997-2004
Patrol GR II Y61	1997-2010
Patrol II GU	1998-2010
Pick Up D22	1997-2004
Terrano II R20	1992-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

DELPHI DCM1.2

REVISIE € 241,00

Voertuigen

Kubistar X76	2003-2009
Note E11	2006-2013
NV200	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Raildruk actuator aansturing
- Hoofdrelais aansturing

HITACHI MEC32 / MEC37

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Almera II N16	2000-2006
Almera Tino V10	2000-2006
Micra III K12	2003-2010
Note E11	2006-2013
Primera P12	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P1122 Gasklephuis aansturingsfout
- Foutcode P1126 Stationairstelmotor wordt niet aangestuurd

HITACHI MEC93

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Micra III K12	2003-2010
Note E11	2006-2013
Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10	2007-2013
Tiida	2008-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

NISSAN GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

HITACHI BENZINE — REVISIE € 219,00

1.0i, 1.2i, 1.3i, 1.4i

Micra III K12
Note E11

OE-nummer

Hitachi RME45-01
Hitachi RME45-01A
Hitachi RME45-01B
Hitachi SERA576-02
Nissan 16119-AX000
Nissan 16119-AX00A
Nissan 16119-AX00B
Nissan 16119-AX00C
Nissan RME45-01C

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

HITACHI BENZINE — REVISIE € 219,00

1.6i, 1.8i, 2.0i, 2.5i, 3.5i

350 Z Z33
370 Z Z34
Almera II N16
Almera Tino V10
Cube Z11
Espace IV
EX
FX
Juke F15
Micra III K12
Murano Z50
Note E11
NV200
Pathfinder R50
Primera P12
Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10
Serena C24
Vel Satis
X-Trail T30
X-Trail T31

OE-nummer

Hitachi RME50-01
Hitachi RME50-02
Hitachi RME50-11
Hitachi RME50-16
Hitachi RME50-18
Hitachi RME60-04
Hitachi RME60-05
Hitachi RME60-06
Hitachi RME60-11
Hitachi RME60-21
Hitachi RME70-04
Hitachi SERA526-01
Hitachi SERA576-01
Nissan 16119-1KA0B
Nissan 16119-8H300
Nissan 16119-8H301
Nissan 16119-8H303
Nissan 16119-8H30A
Nissan 16119-8H30B
Nissan 16119-8H30C
Nissan 16119-8H310
Nissan 16119-8H311
Nissan 16119-8H313
Nissan 16119-8H31A
Nissan 16119-8H31B
Nissan 16119-8H31C
Nissan 16119-8J10
Nissan 16119-AE010
Nissan 16119-AE011
Nissan 16119-AE013
Nissan 16119-AE01A
Nissan 16119-AE01B
Nissan 16119-AE01C
Nissan 16119-AU000
Nissan 16119-AU003
Nissan 16119-AU00A
Nissan 16119-AU00B
Nissan 16119-AU00C
Nissan 16119-ED000
Nissan 16119-ED00A

Kijk voor meer voertuigen bij dit onderdeel op www.actronics.nl

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

GT-R R35 2008-2020 — REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

MICRA III K12 2003-2007 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Luidspreker defect

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

NISSAN INSTRUMENTENPANEEL
OPEL ABS UNIT

QASHQAI / QASHQAI +2 J10, NJ10 2007-2013

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Movano A	1998-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Antara	2006-2013
GT Convertible / Cabriolet	2007-2019

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Agila B	2008-2015
Astra H	2004-2010
Astra J	2009-2015
Vectra C	2002-2008
Zafira B	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Agila B	2008-2015
Astra H	2004-2010
Astra J	2009-2015
Zafira B	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

OPEL ABS UNIT

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Astra J	2009-2015
Cascada	2013-2018
Combo D	2012-2018
Zafira C	2011-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Foutcode C0110
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Agila A	2000-2007
Agila B	2008-2015
Astra H	2004-2010
Combo D	2012-2018
Zafira B	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Astra G	1998-2004
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010
Meriva B	2010-2017
Omega B	1994-2003
Vectra B	1995-2002
Zafira A	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Astra G	1998-2004
Combo C	2001-2011
Corsa B	1993-2000
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010
Monterey B	1998-1999
Omega B	1994-2003
Tigra	1994-2000
Zafira A	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Corsa D	2006-2014
Meriva A	2003-2010
Movano B	2010-2019
Tigra Twintop	2004-2009
Vivaro A	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

OPEL ABS UNIT & ECU

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Corsa D	2006-2014
Meriva A	2003-2010
Meriva B	2010-2017
Movano B	2010-2019
Tigra Twintop	2004-2009
Vivaro A	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Adam	2012-2019
Corsa E	2015-2019
Crossland X	2017-2019
Karl	2015-2019
Meriva B	2010-2017
Movano B	2010-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

TRW EBC 430

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Speedster	2000-2005
Vectra B	1995-2002

Veelvoorkomende storingen

- Kleprelais onderbreking C0121

TRW EBC 430 NG/EV

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Movano A	1998-2010
Signum	2003-2008
Vectra C	2002-2008
Vivaro A	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

DELPHI DELCO PUMP CONTROL UNIT (GEREVISEERD UIT VOORRAAD)

REVISIE € 151,00

Voertuigen

Astra G	1998-2004
Astra H	2004-2010
Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0251
- Auto loopt slecht
- Voertuig start niet meer

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze verkoopafdeling voor beschikbaarheid.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

OPEL ECU

ACTRONICS PUMP CONTROL UNIT (NIEUW UIT VOORRAAD)

NIEUWE UNIT € 169,00

Voertuigen

Astra G	1998-2004
Astra H	2004-2010
Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0251
- Auto loopt slecht
- Voertuig start niet meer

Product info

Nieuwe unit! Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze verkoopafdeling voor beschikbaarheid.

BOSCH EDC15C3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC15C7

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Astra G	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

BOSCH EDC15C13

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

OPEL ECU

BOSCH EDC16C3 — REVISIE € 241,00

Voertuigen

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0069 op de Lambdasonde
- Fout op de Turbo aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Aansturing op de injectoren ontbreekt
- Diverse storingen

BOSCH EDC16C9 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Astra G	1998-2004
Astra H	2004-2010
Signum	2003-2008
Vectra C	2002-2008
Zafira B	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Geen CAN-bus communicatie
- Totale uitval
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Diverse storingen

BOSCH EDC16C36 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH EDC16CP33 — REVISIE € 257,00

Voertuigen

Movano A	1998-2010
Vivaro A	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Problemen met massaverbinding

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44) — REVISIE € 195,00

Voertuigen

Astra F	1991-1998
Astra G	1998-2004
Frontera B	1998-2005
Omega B	1994-2003
Sintra	1996-1999
Vectra B	1995-2002
Vectra C	2002-2008
Zafira A	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

OPEL ECU

DELPHI MULTEC (BLAUWE EN WITTE BEHUIZING)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Astra F	1991-1998
Astra G	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

DELPHI DELCO MT35E

REVISIE € 241,00

Voertuigen

Astra H	2004-2010
Meriva A	2003-2010
Vectra C	2002-2008
Zafira B	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- P1600 - Stuurapparaat vervangen
- Motor slaat af
- Cilinderoverslag (vb. foutcodes P0300, P0302).

DELPHI DELCO MULTEC HSFI-2.X / HDRC

REVISIE € 219,00

Voertuigen

Agila A	2000-2007
Astra G	1998-2004
Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010
Vectra B	1995-2002
Vectra C	2002-2008
Zafira A	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Diverse storingen

SIEMENS SIMTEC 70-SERIE

REVISIE € 199,00

Voertuigen

Astra G	1998-2004
Vectra B	1995-2002
Zafira A	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Diverse storingen

SIEMENS SIMTEC 71-SERIE

REVISIE € 219,00

Voertuigen

Astra G	1998-2004
Corsa C	2000-2006
Meriva A	2003-2010
Omega B	1994-2003
Signum	2003-2008
Tigra Twintop	2004-2009
Vectra B	1995-2002
Vectra C	2002-2008
Zafira A	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Diverse storingen

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

OPEL GASKLEPHUIS & INFO DISPLAY

BOSCH BENZINE — REVISIE € 125,00

1.0i, 1.2i, 1.4i, 2.0i

Agila A
Astra G
Astra H
Combo C
Corsa C
Corsa D
Insignia A
Meriva A
Meriva B
Tigra Twintop
Zafira B
Zafira C

OE-nummer

Bosch 0 280 750 006
Bosch 0 280 750 044
Bosch 0 280 750 084
Bosch 0 280 750 133
Bosch 0 280 750 236
Bosch 0 280 750 238
Opel / Vauxhall 24420536
Opel / Vauxhall 55355608
Opel / Vauxhall 8025243
Opel / Vauxhall 90423539
Opel / Vauxhall 9118849
Opel / Vauxhall 9128412
Opel / Vauxhall 9157512
Opel / Vauxhall 93181025
Opel / Vauxhall 93186140
Opel / Vauxhall X0501817

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

PIERBURG BENZINE — NIEUWE UNIT € 262,00 — REVISIE € 123,00

1.8i, 2.2i

Astra G
Astra H
Corsa C
Meriva A
Omega B
Signum
Tigra
Tigra Twintop
Vectra B
Vectra C
Zafira A

OE-nummer

Opel / Vauxhall 09128518
Opel / Vauxhall 825233
Opel / Vauxhall 825248
Opel / Vauxhall 9128518
Opel / Vauxhall 9196357
Pierburg 5WS91703
Pierburg 7.14319.09.0
Pierburg 7.14319.55.0
Pierburg 7.14319.57.0
Pierburg 7.14319.58.0

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

PIERBURG BENZINE — NIEUWE UNIT € 207,00 — REVISIE € 123,00

1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.2i

Astra G
Astra H
Combo C
Corsa C
Meriva A
Signum
Vectra B
Vectra C
Zafira A
Zafira B

OE-nummer

Opel / Vauxhall 25177983
Opel / Vauxhall 5825227
Opel / Vauxhall 817158
Opel / Vauxhall 825469
Opel / Vauxhall 89032
Opel / Vauxhall 89035
Opel / Vauxhall 90536084
Opel / Vauxhall 90544949
Opel / Vauxhall 9192122
Opel / Vauxhall 93171626
Pierburg 5WS932501
Pierburg 7.14319.01.0
Pierburg 7.14319.02.0
Pierburg 7.14319.03.0
Pierburg 7.14319.04.0
Pierburg 7.14319.05.0
Pierburg 7.14319.05.5
Pierburg 7.14319.06.0
Pierburg 7.14319.07.0
Pierburg 7.14319.07.5
Pierburg 7.14319.08.0
Pierburg 7.14439.00
Pierburg 7.14439.00.0
Pierburg 7.14439.03.0
Pierburg 7.22334.00.0
Pierburg 7.22334.02.0
Pierburg 7.22334.02.3
Pierburg 7.22334.02.4
Pierburg 7.22334.02.6
Pierburg CV10193-12B1

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

CID ASTRA G / OMEGA B / VECTRA B / ZAFIRA A — REVISIE € 395,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

CID ASTRA H / ZAFIRA B — REVISIE € 395,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Display werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

OPEL INFO DISPLAY & INSTRUMENTENPANEEL

OPEL GID DELTA DELPHI GRUNDIG ASTRA H / ZAFIRA B / ANTARA 2006-2013

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

SIEMENS VDO GID ASTRA H / ZAFIRA B

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

AGILA A 2000-2007

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Tank-/ temperatuurmeter werken niet

ANTARA 2006-2013

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

OPEL INSTRUMENTENPANEEL

ASTRA G 1998-2004

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

ASTRA H 2004-2010

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

ASTRA J 2009-2015

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Display werkt niet

COMBO C 2002-2010

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet

COMBO D 2012-2018

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

OPEL INSTRUMENTENPANEEL

CORSA C 2000-2006

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet

CORSA D 2006-2014

REVISIE € 119,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Luidspreker defect
- Complete uitval

FRONTERA B 1999-2005

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

INSIGNIA A 2008-2017

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Slecht werkend display

MERIVA A 2003-2010

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Complete uitval
- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

OPEL INSTRUMENTENPANEEL

TIGRA TWINTOP 2004-2009

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet

VECTRA C 2002-2008

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

VIVARO A 2006-2014

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Tankmeter werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

ZAFIRA A 1999-2005

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

ZAFIRA B 2005-2011

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

OPEL KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL & TCU & TURBO-ACTUATOR | PEUGEOT ABS UNIT

VECTRA C 2002-2008

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Bedieningsknoppen werken niet

BOSCH EASYTRONIC (F13 MTA/F17+MTA)

REVISIE € 375,00

Voertuigen

Agila A	2000-2007
Astra G	1998-2004
Astra H	2004-2010
Astra J	2009-2015
Combo C	2001-2011
Corsa C	2000-2006
Corsa D	2006-2014
Meriva A	2003-2010
Signum	2003-2008
Tigra Twintop	2004-2009
Vectra C	2002-2008
Zafira B	2005-2011

Veelvoorkomende storingen

- Foutcodes P1607 / P1609 / P1700 / P1723 / P1728 / P1729 / P1735
- Constant 'F' op het display
- Auto start niet
- Automatische transmissie schakelt slecht

Product info

Let op! Demonteer de koppelingspomp voordat u de TCU naar ons toe stuurt. De koppelingspomp gelieve ook niet mee sturen, dit om transportschades te voorkomen.

Let op! De revisie omvat de TCU/koppelingsactuator en schakelmotoren, stuur beide onderdelen dan ook gezamenlijk in.

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

Antara	2006-2013

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
206+	2009-2012
207	2006-2014
4007	2007-2012
407	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT ABS UNIT

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT — REVISIE € 168,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
207	2006-2014
4007	2007-2012
407	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61 — REVISIE € 185,00

Voertuigen

4007	2007-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
206+	2009-2012
207	2006-2014
307	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3 — REVISIE € 149,00

Voertuigen

306	1993-2001
Boxer	2002-2006
Expert	1995-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

306	1993-2001
307	2001-2009
406	1995-2004
607	2000-2010
806	1994-2002
Boxer	1994-2002
Expert	1995-2006
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

PEUGEOT ABS UNIT

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

307	2001-2009
807	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

107	2005-2014
307	2001-2009
308	2007-2013
Bipper	2007-2019
Boxer	2006-2019
Expert	2007-2016
Partner	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

107	2005-2014
206	1998-2008
3008	2008-2016
307	2001-2009
308	2007-2013
407	2004-2011
5008	2009-2016
508 I	2010-2018
607	2000-2010
807	2002-2014
Bipper	2007-2019
Boxer	2006-2019
Expert	2007-2016
Partner	2009-2018
RCZ	2010-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ABS (WIDE)

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Boxer	2006-2019

Veelvoorkomende storingen

- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

108	2014-2019
308	2013-2019
Boxer	2006-2019
Partner	2009-2018

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT ABS UNIT & BCU & ECU

TRW EBC 440

REVISIE € 236,00

Voertuigen

407	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

SIEMENS BSI COM 2000

REVISIE € 145,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
206+	2009-2012
407	2004-2011
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Portier ontgrendeling werkt niet
- Ruitenwissers en sproeiers werken niet
- Binnenverlichting werkt niet
- Brandstofmeter Peugeot 206 blijft steken, meestal op een kwart
- Verlichtings problemen
- Problemen met de richtingaanwijzers

Product info

⚠ Let op! In de meeste gevallen is het noodzakelijk dat de BSI 'Factory Reset' wordt gemaakt. Deze zal dan naderhand in de auto moeten worden geprogrammeerd m.b.v. originele dealerapparatuur voordat het onderdeel weer zal werken.

SIEMENS D9 BSI

REVISIE € 147,00

Voertuigen

406	1995-2004

Veelvoorkomende storingen

- Airco wordt niet ingeschakeld

SIEMENS T1 BSI

REVISIE € 147,00

Voertuigen

206	1998-2008

Veelvoorkomende storingen

- Knipperlichten werken niet
- Ruitenwissers werken niet

BOSCH EDC15C2 HDI

REVISIE € 196,00

Voertuigen

206	1998-2008
306	1993-2001
307	2001-2009
406	1995-2004
607	2000-2010
806	1994-2002
807	2002-2014
Expert	1995-2006
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

PEUGEOT ECU

BOSCH EDC15C7

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Boxer	2002-2006

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen injectorsignaal
- Totale uitval van de ECU
- Raildruk actuator aansturing

BOSCH EDC16C3

REVISIE € 241,00

Voertuigen

206	1998-2008
207	2006-2014
307	2001-2009
407	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0069 op de Lambdasonde
- Fout op de Turbo aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Aansturing op de injectoren ontbreekt
- Diverse storingen

BOSCH EDC16C34

REVISIE € 229,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
206+	2009-2012
207	2006-2014
3008	2008-2016
307	2001-2009
308	2007-2013
407	2004-2011
5008	2009-2016
Bipper	2007-2019
Expert	2007-2016
Partner	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen door kortsluiting
- EGR systeem is niet in te leren
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit

BOSCH M7.4.4

REVISIE € 196,00

Voertuigen

106 II	1996-2003
306	1993-2001
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Koelventilator blijft continu draaien
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT ECU

BOSCH MA3.0 / MA3.1 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

106 I	1991-1996
106 II	1996-2003
205 II	1987-1998
306	1993-2001
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH ME7.4.4 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
306	1993-2001
307	2001-2009
Partner	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Fout in 5 volt circuit / Aansturing van injectoren ontbreekt
- Hoofdrelais aansturing
- Problemen met massaverbinding

BOSCH ME7.4.5 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
207	2006-2014
307	2001-2009
Partner	2009-2018

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Diverse storingen
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH MEV17.4 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

207	2006-2014
3008	2008-2016
308	2007-2013
5008	2009-2016
Partner	2009-2018

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Aansturing van bobine ontbreekt

BOSCH MOTRONIC M1.1 / M1.2 / M1.3 — REVISIE € 145,00

Voertuigen

405 I	1987-1993

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

PEUGEOT ECU

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH MOTRONIC MP7.2 / MP7.3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

106 II	1996-2003
206	1998-2008
306	1993-2001
406	1995-2004
806	1994-2002
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Problemen met massaverbinding
- Brandstofpomp werkt niet

MAGNETI MARELLI IAW (0)8P

REVISIE € 196,00

Voertuigen

106 I	1991-1996
306	1993-2001
405 II	1992-1995
406	1995-2004
806	1994-2002
Boxer	1994-2002

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Motor valt sporadisch uit
- Fout in 5 volt circuit

MAGNETI MARELLI IAW 1AP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

106 II	1996-2003
206	1998-2008
306	1993-2001
405 II	1992-1995
406	1995-2004
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Toerenteller werkt niet & aansturing stationairstelmotor werkt niet

MAGNETI MARELLI IAW 48P2

REVISIE € 196,00

Voertuigen

106 II	1996-2003
206	1998-2008
307	2001-2009
406	1995-2004
806	1994-2002
Boxer	2002-2006
Partner	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

MAGNETI MARELLI IAW 6LP1

REVISIE € 220,00

Voertuigen

206	1998-2008
207	2006-2014
307	2001-2009
407	2004-2011
807	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT ECU

MAGNETI MARELLI IAW 6LPB — REVISIE € 220,00

Voertuigen

307	2001-2009
407	2004-2011
807	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Hoofdrelais aansturing
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

MAGNETI MARELLI IAW 6LPC — REVISIE € 220,00

Voertuigen

207	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Hoofdrelais aansturing
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

MAGNETI MARELLI IAW 6LP2 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
307	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

SAGEM S2000 / S2PM — REVISIE € 262,00

Voertuigen

1007	2005-2009
106 II	1996-2003
206	1998-2008
306	1993-2001
307	2001-2009
406	1995-2004
407	2004-2011
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Koelventilator blijft continu draaien
- Diverse storingen

SAGEM SL96 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

206	1998-2008
306	1993-2001
406	1995-2004
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Motor loopt slecht stationair
- Diverse storingen

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

PEUGEOT ECU

SIEMENS BENDIX / FENIX 3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

605	1989-1999

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Diverse storingen

Product info

Geen revisie van waterschade.

SIEMENS SID 801A

REVISIE € 220,00

Voertuigen

307	2001-2009
406	1995-2004
Expert	1995-2006
Partner	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Aansturing van injectoren ontbreekt

SIEMENS SID 803

REVISIE € 220,00

Voertuigen

307	2001-2009
407	2004-2011

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect

SIEMENS SID 803A

REVISIE € 220,00

Voertuigen

307	2001-2009
407	2004-2011
607	2000-2010
807	2002-2014
Expert	2007-2016

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT ECU & GASKLEPHUIS

SIEMENS SID 804

REVISIE € 220,00

Voertuigen

1007	2005-2009

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

SIEMENS SID 806

REVISIE € 220,00

Voertuigen

1007	2005-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

VALEO J34P

REVISIE € 233,00

Voertuigen

1007	2005-2009
206	1998-2008
206+	2009-2012
207	2006-2014
Partner	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Fout in 5 volt circuit
- Problemen met massaverbinding
- Geen communicatie met CAN-bus
- Hoofdrelais aansturing
- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH BENZINE

REVISIE € 125,00

1.6i, 2.9i, 3.0i

Peugeot 1007
Peugeot 206
Peugeot 307
Peugeot 308
Peugeot 406
Peugeot 407
Peugeot 607
Peugeot 807
Peugeot Partner

OE-nummer

Bosch 0 280 750 041
Bosch 0 280 750 085
PSA 1635P3
PSA 1635Q9
PSA 163644
PSA 447280
PSA 96295910

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

NIEUWE UNIT € 158,00

1.4i 8v, 1.8i 16v, 2.0i 16v

Peugeot 1007
Peugeot 206
Peugeot 206+
Peugeot 207
Peugeot 307
Peugeot 407
Peugeot 607
Peugeot 807
Peugeot Bipper
Peugeot Partner

OE-nummer

PSA 1635R8
PSA 1635V3
PSA 1635W8
PSA 408239821001
PSA 9640796280
PSA 9648053780
PSA 9652682880
VDO 408-239-821-001
VDO 408-239-823-003
VDO EGAST02
VDO EGAST04

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

PEUGEOT INFO DISPLAY

206 1998-2008

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

307 2000-2005

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

307 (6-PINS) 2000-2005

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

307 (12-PINS) 2005-2008

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

308 / RCZ (12-PINS) 2007-2013

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT INFO DISPLAY & INSTRUMENTENPANEEL

407 (12-PINS) 2004-2011

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

3008 (12-PINS) 2008-2016

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

5008 (12-PINS) 2009-2016

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

206 1998-2003

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Snelheidsmeter en/of toerenteller werken niet
- Tankmeter werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

206 2003-2008

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

PEUGEOT INSTRUMENTENPANEEL

207 2006-2014

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Complete uitval
- Meters werken niet & Geen communicatie met CAN-bus
- Verlichting werkt niet

307 2001-2009

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Complete uitval

308 2007-2013

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Snelheidsmeter werkt niet

406 1995-2004

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT INSTRUMENTENPANEEL

407 2004-2010

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 — REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

508 2010-2018

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet

607 2005-2010

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Display werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

806 1994-2002

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

BIPPER 2007-2020

REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

PEUGEOT INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL

BOXER 2007-2018

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Verlichting werkt niet
- Kilometerstand geeft 399.999 / ------ weer
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.
- Geen communicatie met CAN-bus
- Eén of meerdere meters werken niet

PARTNER 2000-2003

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet
- Fout in 5 volt circuit

PARTNER 2008-2017

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval en meters vallen weg
- Verlichting werkt niet
- Verlichting en meters vallen uit
- Geen communicatie met CAN-bus en meters vallen uit
- Eén of meerdere meters werken niet

308 2007-2013

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Complete uitval

Product info

De revisie bevat twee compleet nieuwe LCD-displays.

3008 2008-2016

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

De revisie bevat twee compleet nieuwe LCD-displays.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT TURBO-ACTUATOR & OVERIGE PORSCHE ABS UNIT

HELLA TURBO-ACTUATOR — REVISIE € 166,00

Voertuigen

4007	2007-2012
407	2004-2011
607	2000-2010
Boxer	2006-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

FUJITSU POWER STEERING — REVISIE € 125,00

Voertuigen

107	2005-2014

Veelvoorkomende storingen

- Foutcodes C1552 / C1554 / C1555

ATE MK25 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Cayenne 955, 957	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK26 ESP — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Cayenne 955, 957	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

BOSCH 5.3 — REVISIE € 149,00

Voertuigen

911 996	1997-2005
Boxster 986	1996-2004

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

PORSCHE ABS UNIT & ECU

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

911 996	1997-2005
Boxster 986	1996-2004

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

911 996	1997-2005
Boxster 986	1996-2004

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

911 997	2004-2011
Boxster 987	2004-2012
Cayman 987	2005-2013

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH ME7.1.1

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Cayenne 955, 957	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

EVEN VOORSTELLEN...

MAAK KENNIS MET ONZE TCU'S EN ABS-UNITS

Temic VGS (722.8) CVT / FCVT

Compact maar toch zeer comfortabel: het karakter van de 722.8-versnellingsbak van Mercedes-Benz past erg goed bij de A-klasse (W169) en de B-klasse (W245). Helaas raakt de TCU van deze versnellingsbak nog wel eens defect. Gelukkig hebben we bij ACtronics een goede revisie-oplossing voor deze problemen.

Ga naar www.actronics.nl
om je revisie te starten.

€ 219,-

Bosch Easytronic (F13 MTA/F17+MTA)

Het robotiseren van handgeschakelde versnellingsbakken wordt vaak gedaan. En dat is eigenlijk best een mooie oplossing, want je kunt in principe elke auto met dezelfde handgeschakelde versnellingsbak opbouwen. Het enige dat dan nog toegevoegd moet worden om er een automaat van te maken, is een stuk mechatronica dat de koppeling en de versnellingen bedient, zoals bijvoorbeeld de Easytronic F13/5 Bosch doet.

Ga naar www.actronics.nl
om je revisie te starten.

€ 375,-

DSG 7 DQ200 (0AM)

Na het succes van DSG6 kon een opvolger niet uitblijven. Althans, de DSG7-versnellingsbak kun je eigenlijk geen echte opvolger noemen. Deze nieuwere DSG-variant maakt namelijk gebruik van een droge koppeling en kan mede daardoor net wat minder koppel aan dan zijn oudere broer.

Waarom heeft Volkswagen AG dan toch deze keuze gemaakt? Het antwoord hierop moet men vooral zoeken in gewicht en weerstand. Met het oog op milieu en brandstofverbruik is DSG7 dus de betere optie.

Ga naar www.actronics.nl
om je revisie te starten.

€ 499,-

€ 185,-

ABS ATE MK61

Naast Bosch, is ATE één van de grootste leveranciers ter wereld op het gebied van ABS- en ESP-systemen. Er rijdt daarom een enorme hoeveelheid auto's rond met de ATE MK61. Het is dus niet zo gek dat dit onderdeel vaak bij ons ter revisie wordt aangeboden. Mocht je een defecte ATE MK61 tegenkomen, neem dan even contact met ons op. Voor veel problemen hebben wij een passende revisie-oplossing voorhanden.

Ga naar www.actronics.nl
om je revisie te starten.

ABS Bosch 8

Zoals ook bij de ATE MK61 benoemd werd, is Bosch wereldwijd een zeer grote speler op het gebied van auto-elektronica. Een Bosch 8 ABS (of ESP) wordt dan ook regelmatig bij ons aangeboden. De klachten lopen uiteen van wielsensorklachten tot totale uitval van het systeem.

Ga naar www.actronics.nl
om je revisie te starten.

€ 185,-

€ 168,-

ABS ATE MK60 hydraulische unit

De ATE MK60 heeft bovengemiddeld veel last van druksensorklachten. Deze druksensor is echter niet los te vervangen, maar zit verwerkt in de hydraulische unit van het systeem. De microscopisch kleine draadjes waarmee deze sensor verbonden is, zijn erg fragiel en breken snel, meestal door temperatuurwisselingen en trillingen. Het herstellen van deze verbindingen is alleen mogelijk met hightech apparatuur.

Ga naar www.actronics.nl
om je revisie te starten.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

PORSCHE ECU & INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL & TURBO-ACTUATOR

BOSCH MED9.1 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

Cayenne 955, 957	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

BOSCH MOTRONIC ML3.1 / ML3.2 / ML3.3 — REVISIE € 145,00

Voertuigen

911 964	1988-1993
911 G-modell	1973-1990
924	1975-1989
944	1981-1991

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Motor loopt niet meer
- Fout in 5 volt circuit

CAYENNE 955, 957 2002-2010 — REVISIE € 196,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Luidspreker defect
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

911 996 / BOXSTER 986 1997-2005 — REVISIE € 154,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

De revisie omvat een compleet nieuw LCD-display met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

HELLA TURBO-ACTUATOR — REVISIE € 166,00

Voertuigen

Cayenne 955, 957	2002-2010
Cayenne 958	2010-2017
Macan 95B	2014-2019
Panamera 970	2009-2016

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

RENAULT ABS UNIT

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Laguna I	1993-2001
Master II	1998-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Espace IV	2002-2015
Laguna II X74	2001-2007
Vel Satis	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Espace IV	2002-2015
Laguna II X74	2001-2007
Vel Satis	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Fluence	2010-2019
Grand Scénic III	2009-2016
Laguna III X91	2007-2015
Latitude	2011-2019
Megane III	2008-2016
Scénic III	2009-2016

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Fluence	2010-2019
Laguna II X74	2001-2007
Megane III	2008-2016
Scénic III	2009-2016
Twingo II	2007-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT ABS UNIT

BOSCH 5.3 — REVISIE € 149,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Espace III	1996-2002
Kangoo	1997-2008
Mascott	2004-2010
Scénic I	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Espace III	1996-2002
Kangoo	1997-2008
Megane I	1995-2003
Megane II	2002-2008
Megane Scenic	1997-1999
Scénic I	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Avantime	2001-2003
Clio II	1998-2005
Clio III	2005-2012
Megane II	2002-2008
Scénic I	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Clio III	2005-2012
Duster	2010-2018
Grand Scénic II	2004-2009
Kangoo	1997-2008
Logan LS_	2004-2013
Master III	2010-2019
Megane II	2002-2008
Modus	2004-2012
Sandero I	2007-2012
Scénic II	2003-2009
Thalia I	1998-2008
Trafic II X82	2001-2014
Twingo I	1993-2007

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP — REVISIE € 195,00

Voertuigen

Clio III	2005-2012
Duster	2010-2018
Grand Scénic II	2004-2009
Kangoo	2008-2019
Mascott	2004-2010
Master III	2010-2019
Megane II	2002-2008
Modus	2004-2012
Scénic II	2003-2009
Trafic II X82	2001-2014
Twingo II	2007-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

RENAULT ABS UNIT & BCU

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Captur 2R	2013-2019
Clio IV	2012-2019
Duster	2010-2018
Kadjar	2015-2019
Kangoo	2008-2019
Logan 7S	2013-2019
Master III	2010-2019
Sandero II	2012-2019
ZOE	2012-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

TRW EBC 430 NG/EV

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Master II	1998-2010
Trafic II X82	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

SIEMENS ETSI

REVISIE € 100,00

Voertuigen

Megane I	1995-2003
Megane Scenic	1997-1999
Scénic I	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Diverse startblokkeringsfouten
- Knipperlichten werken niet
- Verlichtings problemen
- Ruitenwissers werken niet

VALEO B2 RENAULT ESPACE III

GECOMBINEERDE REVISIE € 220,00

Voertuigen

Espace III	1996-2002

Veelvoorkomende storingen

- Instrumentenpaneel knippert
- Auto start af en toe niet
- Ruitenwissers werken niet
- Kilometerstand is versprongen
- Centrale vergrendeling werkt niet via afstandsbediening

Product info

⚠ Let op! Na revisie zijn beide onderdelen "factory reset", en zullen aangemeld moeten worden met behulp van originele Renault dealer apparatuur (CLIP). De auto zal tot die tijd ook niet rijdbaar zijn.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT ECU

BOSCH EDC15C3 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Espace III	1996-2002
Espace IV	2002-2015
Kangoo	1997-2008
Laguna I	1993-2001
Laguna II X74	2001-2007
Master II	1998-2010
Megane I	1995-2003
Megane Scenic	1997-1999
Scénic I	1996-2003
Scénic II	2003-2009
Trafic II X82	2001-2014
Vel Satis	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC15C13 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Espace IV	2002-2015
Kangoo	1997-2008
Laguna II X74	2001-2007
Master II	1998-2010
Trafic II X82	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC16C3 — REVISIE € 241,00

Voertuigen

Grand Scénic II	2004-2009
Laguna II X74	2001-2007
Mascott	2004-2010
Master II	1998-2010
Megane II	2002-2008
Scénic II	2003-2009
Trafic II X82	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0069 op de Lambdasonde
- Fout op de Turbo aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Aansturing op de injectoren ontbreekt
- Diverse storingen

BOSCH EDC16C36 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Espace IV	2002-2015
Grand Scénic II	2004-2009
Grand Scénic III	2009-2016
Master II	1998-2010
Megane II	2002-2008
Megane III	2008-2016
Scénic II	2003-2009
Scénic III	2009-2016
Trafic II X82	2001-2014
Vel Satis	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH EDC16CP33 — REVISIE € 257,00

Voertuigen

Espace IV	2002-2015
Koleos I	2008-2015
Laguna III X91	2007-2015
Megane II	2002-2008
Scénic II	2003-2009
Trafic II X82	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Problemen met massaverbinding

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

RENAULT ECU

DELPHI DCM1.2

REVISIE € 241,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Clio III	2005-2012
Duster	2010-2018
Grand Scénic II	2004-2009
Kangoo	2008-2019
Logan LS_	2004-2013
Megane II	2002-2008
Modus	2004-2012
Sandero I	2007-2012
Scénic II	2003-2009
Twingo II	2007-2014

Veelvoorkomende storingen

- Raildruk actuator aansturing
- Hoofdrelais aansturing

DELPHI DDCR

REVISIE € 241,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Grand Scénic II	2004-2009
Kangoo	1997-2008
Megane II	2002-2008
Scénic II	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Hoofdrelais aansturing
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Raildruk actuator aansturing

LUCAS DCU3R

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Kangoo	1997-2008
Megane I	1995-2003

Veelvoorkomende storingen

- Hoofdrelais aansturing
- P0252

SAGEM SAFIR 2

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Clio I	1990-1998
Clio II	1998-2005
Kangoo	1997-2008
Twingo I	1993-2007

Veelvoorkomende storingen

- ECU defect door verkeerd aansluiten op de - & + pool van de accu
- Motor loopt slecht stationair
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS BENDIX / FENIX 3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

19 II	1991-1995
21	1989-1994
Clio I	1990-1998
Espace II	1991-1996
Express	1995-1999
Laguna I	1993-2001
Megane I	1995-2003
Safrane I	1992-1996
Safrane II	1996-2000
Scénic I	1996-2003
Trafic I	1989-2001
Trafic II X82	2001-2014

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Diverse storingen

Product info

Geen revisie van waterschade.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT ECU & GASKLEPHUIS

SIEMENS EMS3132 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Clio III	2005-2012
Kangoo	1997-2008
Logan LS_	2004-2013
Megane I	1995-2003
Sandero I	2007-2012
Scénic I	1996-2003
Twingo I	1993-2007

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Fout in 5 volt circuit
- ECU defect door verkeerd aansluiten op de - & + pool van de accu

SIEMENS FENIX 5 — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Espace III	1996-2002
Kangoo	1997-2008
Laguna I	1993-2001
Megane I	1995-2003
Megane Scenic	1997-1999
Safrane II	1996-2000
Scénic I	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Motor loopt niet meer
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Product info

Geen revisie van waterschade.

SIEMENS SIRIUS 32 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Espace III	1996-2002
Kangoo	1997-2008
Laguna I	1993-2001
Laguna II X74	2001-2007
Megane I	1995-2003
Megane Scenic	1997-1999
Scénic I	1996-2003
Thalia I	1998-2008
Twingo I	1993-2007

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Hoofdrelais aansturing
- Motor loopt slecht stationair

SIEMENS SIRIUS 34 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Clio II	1998-2005
Kangoo	1997-2008
Megane I	1995-2003
Megane II	2002-2008
Megane Scenic	1997-1999
Scénic I	1996-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

PIERBURG BENZINE — REVISIE € 115,00

1.2i 16v

Clio II
Clio III
Kangoo
Modus
Sandero I
Twingo I
Twingo II

OE-nummer

Aisam 161202859R
Pierburg 7.03703.00.0
Renault 8200285017B
Renault 8200503217B
Renault 8200568712
Renault H8200284968

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

RENAULT GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

VDO BENZINE — NIEUWE UNIT € 179,00

1.4i 16v, 1.6i 16v, 1.8i 16v, 2.0i 16v

Clio II
Espace IV
Kangoo
Laguna II X74
Megane I
Megane II
Scénic I
Scénic II

OE-nummer

Renault 8200063652
Renault 8200123061
VDO 408-239-822-001

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

CLIO II 2001-2004 (JAEGER + SAGEM) — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet

CLIO III 2006-2012 — REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

ESPACE IV 2002-2008 — REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Luidspreker defect

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT INSTRUMENTENPANEEL

GRAND SCÉNIC II / SCÉNIC II 2003-2008

REVISIE € 139,00

Veelvoorkomende storingen

- Het instrumentenpaneel valt uit
- Het instrumentenpaneel doet niets
- De dagteller en klok springen naar nul bij op contact
- Het display blijft zwart

GRAND SCÉNIC II / SCÉNIC II (MET NAVIGATIEDISPLAY) 2003-2008

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Tankmeter werkt niet

Product info

Geen revisie van het navigatiescherm.

KANGOO 2004-2007 (SAGEM)

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Tankmeter werkt niet
- Verlichting werkt niet

LAGUNA II X74 2001-2007

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Melding 'Laadstroom defect' in display

MEGANE III 2008-2016

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Tankmeter werkt niet
- Display werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

RENAULT INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL

MEGANE SCENIC / SCÉNIC I 1998-2003

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

MODUS 2004-2012

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet

TWINGO I 1992-2007

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display knippert
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

TWINGO II 2007-2014

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval
- Eén of meerdere LEDjes branden zwak.
- Tankmeter werkt niet

LAGUNA II X74 / VEL SATIS 2001-2010

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Compressor krijgt geen signaal
- Verlichting werkt niet
- Display werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

RENAULT KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
ROVER ABS UNIT & ECU | SAAB ABS UNIT

SCENIC 2 / RENAULT MODUS 2003-2009

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-glas.

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

25 RF	1999-2005
45 RT	2000-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

75 RJ	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

200 RF	1995-2000
25 RF	1999-2005
400 RT	1995-2000
45 RT	2000-2005
75 RJ	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

900 II	1993-1998
9-3 I	1998-2003
9-3 II	2003-2012
9-5 I	1998-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SAAB ABS UNIT & ECU

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

900 II	1993-1998
9-3 I	1998-2003
9-5 I	1998-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

9-5 I	1998-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

TRW EBC 430 NG/EV

REVISIE € 169,00

Voertuigen

9-3 II	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH EDC16C9

REVISIE € 262,00

Voertuigen

9-3 II	2003-2012

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Geen CAN-bus communicatie
- Totale uitval
- Foutmelding op 5 Volt circuit
- Diverse storingen

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SAAB ECU & GASKLEPHUIS & INFO DISPLAY

BOSCH LH-JETRONIC 2.4 (35-PINS)

REVISIE € 262,00

Voertuigen

900 I	1979-1993
9000	1984-1998

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Benzinepomp werkt niet

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

9-3 I	1998-2003

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

HELLA BENZINE

REVISIE € 219,00

2.0i, 2.3i, 3.0i

9-3 I
9-5 I

OE-nummer

Hella 007616-00
Hella 007616-01
Hella 007616-10
Saab 5950191
Saab 9175217
Saab 9188186

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

9-3 SID1 1998-2003

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Luidspreker defect

Product info

De revisie omvat een compleet nieuw LCD-display met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

9-3 SID2 1998-2003

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Luidspreker defect

Product info

De revisie omvat een compleet nieuw LCD-display met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SAAB INFO DISPLAY & INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL

9-5 SID2 1998-2003

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Luidspreker defect

Product info

De revisie omvat een compleet nieuw LCD-display met een flexibele verbindingskabel (Flatcable).

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

900 1993-1998

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

9-3 II 2002-2012

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Displays en meters werken niet

9-3 I 1998-2003

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

9-5 1998-2005

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SCANIA INSTRUMENTENPANEEL
SEAT ABS UNIT

R-SERIE 2004-2008

REVISIE € 236,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Luidspreker defect

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010
Arosa 6H	1997-2004
Cordoba 6K1, 6K2, 6K5	1993-1999
Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Ibiza II 6K1	1993-1999
Ibiza III 6K1	1999-2002
Inca 6K9	1995-2003
Leon 1M1	1999-2006
Toledo I 1L	1991-1998
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1M1	1999-2006
Leon 1P1	2005-2012
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1M1	1999-2006
Leon 1P1	2005-2012
Toledo II 1M2	1998-2004
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SEAT ABS UNIT

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Foutcode(s) 01276 (04FC) en/of 01130 (046A)
- Foutcode(s) 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352: Control Module Faulty

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza III 6K1	1999-2002
Ibiza IV 6L1	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza IV 6L1	2002-2008
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SEAT ABS UNIT & ECU

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Cordoba 6L2	2002-2009
Exeo 3R2, 3R5	2008-2013
Ibiza IV 6L1	2002-2008
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

TRW EBC 450 ESP

REVISIE € 193,00

Voertuigen

Alhambra 710	2010-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH EDC15P(+)

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010
Arosa 6H	1997-2004
Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza III 6K1	1999-2002
Ibiza IV 6L1	2002-2008
Leon 1M1	1999-2006
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor loopt niet meer / Geen communicatie met CAN-bus / Geen aansturing van brandstofpomprelais

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC15V

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Arosa 6H	1997-2004
Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Ibiza III 6K1	1999-2002
Inca 6K9	1995-2003
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Fout in 5 volt circuit

Product info

Geen revisie van waterschade.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SEAT ECU

BOSCH EDC15VM+

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Ibiza III 6K1	1999-2002
Ibiza IV 6L1	2002-2008
Leon 1M1	1999-2006
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Diverse storingen

BOSCH EDC16U1

REVISIE € 229,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie
- Injector defect
- Fout in 5 volt circuit

BOSCH EDC16U31

REVISIE € 262,00

Voertuigen

Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

BOSCH EDC16U34

REVISIE € 262,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Complete uitval
- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Fout in 5 volt circuit

BOSCH EDC17CP14

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Leon 1P1	2005-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SEAT ECU

BOSCH M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Leon 1M1	1999-2006
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH ME7.1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Leon 1M1	1999-2006
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989 / P0605 / 001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH ME7.1.1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Leon 1M1	1999-2006

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH ME7.5 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010
Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza III 6K1	1999-2002
Ibiza IV 6L1	2002-2008
Leon 1M1	1999-2006

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989/P0605/001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH ME7.5.10 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Arosa 6H	1997-2004
Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Ibiza III 6K1	1999-2002
Inca 6K9	1995-2003
Leon 1M1	1999-2006
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Foutcode: internal ROM error
- Fout in 5 volt circuit

Product info

Geen revisie van waterschade.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SEAT ECU

BOSCH MED9.1

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Exeo 3R2, 3R5	2008-2013
Leon 1P1	2005-2012

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

BOSCH MED9.5.10

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- 18728/P2296/008854 - Regelventiel voor brandstofdruk (N276), kortsluiting naar plus
- 18012/P1604 - Control Module defect

BOSCH MED17.5.20

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH / SIEMENS DIGIFANT II & MOTRONIC ML6.1 (25-PINS)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Cordoba 6K1, 6K2, 6K5	1993-1999
Ibiza II 6K1	1993-1999

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Problemen met massaverbinding
- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SEAT ECU

MAGNETI MARELLI IAW 4HV / 4EV — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Ibiza IV 6L1	2002-2008
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017
Leon 1P1	2005-2012

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

MAGNETI MARELLI IAW 4MV / 4LV — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Arosa 6H	1997-2004
Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza III 6K1	1999-2002
Ibiza IV 6L1	2002-2008
Inca 6K9	1995-2003
Leon 1M1	1999-2006
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade

MAGNETI MARELLI IAW 4TV — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza IV 6L1	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

SIEMENS SIMOS 1 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Alhambra 7V8, 7V9	1996-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Druksensor probleem

SIEMENS SIMOS 2 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Ibiza III 6K1	1999-2002
Leon 1M1	1999-2006
Toledo II 1M2	1998-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SEAT ECU

SIEMENS SIMOS 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Cordoba 6K2, 6K5	1999-2002
Ibiza III 6K1	1999-2002

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 3PE

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Ibiza IV 6L1	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 3PG

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Cordoba 6L2	2002-2009
Ibiza IV 6L1	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 7.1(A)

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 9.1

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Ibiza IV 6L1	2002-2008
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing
- Aansturing van bobine ontbreekt

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SEAT ECU & GASKLEPHUIS

SIEMENS SIMOS PCR2.1

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017
Leon 1P1	2005-2012

Veelvoorkomende storingen

- P2146/008518 - Voedingspanning voor Brandstof Injectie Groep A: Onderbreking
- 16946/P0562/001378 - Systeemspanning te laag
- Problemen met massaverbinding
- Fout in 5 volt circuit

SIEMENS VDO SIMOS PPD1.2

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH BENZINE

REVISIE € 125,00

1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.8 turbo, 2.0, 2.0i, 2.3i, 2.4i, 2.8i, 3.0i, 3.2i, 3.7i, 4.2i, 6.0i

Seat Alhambra 7V8, 7V9
Seat Arosa 6H
Seat Cordoba 6K2, 6K5
Seat Cordoba 6L2
Seat Exeo 3R2, 3R5
Seat Ibiza III 6K1
Seat Ibiza IV 6L1
Seat Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8
Seat Inca 6K9
Seat Leon 1M1
Seat Toledo II 1M2

OE-nummer

Bosch 0 280 750 003
Bosch 0 280 750 009
Bosch 0 280 750 026
Bosch 0 280 750 030
Bosch 0 280 750 032
Bosch 0 280 750 034
Bosch 0 280 750 036
Bosch 0 280 750 047
Bosch 0 280 750 049
Bosch 0 280 750 057
Bosch 0 280 750 059
Bosch 0 280 750 061
Bosch 0 280 750 063
Bosch 0 280 750 065
Bosch 0 280 750 086
Bosch 0 280 750 088
Bosch 0 280 750 095
Bosch 0 280 750 097
Bosch 0 280 750 099
Bosch 0 280 750 107
Bosch 0 280 750 115
Bosch 0 280 750 127
Bosch 0 280 750 134
Bosch 0 280 750 159
Bosch 0 280 750 167
Bosch 0 280 750 588
VAG 022 133 062 AB
VAG 022 133 062 AC
VAG 022 133 062 T
VAG 030 133 062
VAG 030 133 062 A
VAG 030 133 062 B
VAG 030 133 062 C
VAG 036 133 062 C
VAG 036 133 062 D
VAG 058 133 063 P
VAG 06A 133 062 AA
VAG 06A 133 062 B
VAG 06A 133 062 C
VAG 06A 133 062 D

Kijk voor meer voertuigen bij dit onderdeel op www.actronics.nl

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

MAGNETI MARELLI BENZINE

REVISIE € 126,00

1.2 TSI, 1.4i, 1.6i FSI

Seat Alhambra 710
Seat Altea 5P1, 5P5, 5P8
Seat Arona KJX
Seat Ateca
Seat Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8
Seat Ibiza VI 6F
Seat Leon 1P1
Seat Leon 5F_
Seat MII KF1_
Seat Toledo IV KG3

OE-nummer

Magneti Marelli 802010992901
VAG 03C 133 062
VAG 03C 133 062 A
VAG 03C 133 062 AA
VAG 03C 133 062 D
VAG 03F 133 062
VAG 03F 133 062 B
VAG 03F 133 062 C
VAG 04C 133 062 C
VAG 04C 133 062 D

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

REVISIE € 126,00

1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Seat Alhambra 710
Seat Altea 5P1, 5P5, 5P8
Seat Cordoba 6L2
Seat Exeo 3R2, 3R5
Seat Ibiza IV 6L1
Seat Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8
Seat Leon 1P1
Seat Leon 5F_
Seat Toledo III 5P2
Seat Toledo IV KG3

OE-nummer

Siemens VDO A2C53103765
Siemens VDO A2C85018300
VAG 03C 133 062 B
VAG 03C 133 062 C
VAG 03C 133 062 T
VAG 03D 133 062 E
VAG 03D 133 062 F
VAG 06E 133 062 C
VAG 06F 133 062 A
VAG 06F 133 062 B
VAG 06F 133 062 E
VAG 06F 133 062 F
VAG 06F 133 062 G
VAG 06F 133 062 J
VAG 06F 133 062 Q
VAG 06F 133 062 T
VAG 06G 133 062 M
VDO A2C53030790
VDO A2C53030936
VDO A2C53044094
VDO A2C53060088
VDO A2C53079712
VDO A2C53302056
VDO A2C53367617
VDO A2C59511705
VDO A2C84068600

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SEAT GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VDO BENZINE — REVISIE € 126,00

1.0i, 1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Seat Altea 5P1, 5P5, 5P8
Seat Arosa 6H
Seat Cordoba 6K2, 6K5
Seat Cordoba 6L2
Seat Exeo 3R2, 3R5
Seat Ibiza III 6K1
Seat Ibiza IV 6L1
Seat Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8
Seat Inca 6K9
Seat Leon 1M1
Seat Leon 1P1
Seat Toledo II 1M2
Seat Toledo III 5P2

OE-nummer

VAG 036 133 062 A
VAG 036 133 062 B
VAG 036 133 062 L
VAG 036 133 062 M
VAG 036 133 062 N
VAG 036 133 062 Q
VAG 047 133 062 D
VAG 06A 133 062 A
VAG 06A 133 062 AB
VAG 06A 133 062 AT
VAG 06A 133 062 N
VAG 06B 133 062 F
VAG 06B 133 062 L
VAG 06B 133 062 P
VAG 06F 133 062
VDO 408-238-223-003
VDO 408-238-321-003
VDO 408-238-321-004
VDO 408-238-321-006
VDO 408-238-321-007
VDO 408-238-323-001
VDO 408-238-323-002
VDO 408-238-323-004
VDO 408-238-323-005
VDO 408-238-323-006
VDO 408-238-323-008
VDO 408.238/327/003
VDO A2C53042125
VDO A2C530934330

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO DIESEL — REVISIE € 126,00

1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI

Seat Altea 5P1, 5P5, 5P8
Seat Cordoba 6L2
Seat Ibiza IV 6L1
Seat Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8
Seat Leon 1P1
Seat Toledo III 5P2

OE-nummer

VAG 03G 128 061 A
VAG 03G 128 063 C
VAG 03G 128 063 J
VAG 4E0 145 950 C
VAG 4E0 145 950 D
VAG 4E0 145 950 F
VAG 4E0 145 950 G
VAG 4E0 145 950 H
VDO A2C53099815
VDO A2C53100874

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

ALTEA 5P1, 5P5, 5P8 2004-2012 — REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 — REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Luidspreker defect
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

CORDOBA 6L2 / IBIZA IV 6L1 2002-2008 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet
- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SEAT INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL

EXEO 3R2, 3R5 2009-2013

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 147,00 — REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet
- Luidspreker defect
- Complete uitval

IBIZA V 6J5, 6J1, 6J8 2008-2017

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet

LEON 1M1 / TOLEDO II 1M2 1998-2006

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Diverse startblokkeringsfouten
- Complete uitval
- Diverse storingen

LEON 1P1 / TOLEDO III 5P2 2005-2012

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 — REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Luidspreker defect
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

LEON 1M1 / TOLEDO II 1M2 1998-2006

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SEAT TCU
ŠKODA ABS UNIT

DSG 6 DQ250 (02E)

REVISIE € 299,00

Voertuigen

Alhambra 710	2010-2019
Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen op magneetkleppen
- Diverse storingen op sensoren
- Versnellingsbak schakelt niet
- Onaannemelijk schakelverloop

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Belangrijk! Om transport-schades te voorkomen dient de Mechatronica, van de DSG 6, te worden opgestuurd in een daarvoor speciaal ontwikkelde transportverpakking. Neem voordat u de Mechatronica toestuurt hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

DSG 7 DQ200 (0AM)

REVISIE € 499,00

Voertuigen

Altea 5P1, 5P5, 5P8	2004-2015
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8	2008-2017
Leon 1P1	2005-2012
Toledo III 5P2	2004-2009

Veelvoorkomende storingen

- Kortsluiting in versnellingsbakregelapparaat en/of smeltzekering doorgebrand.
- Complete elektronische uitval van de versnellingsbak.
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- 16946/P0562/001378 - System Voltage too low
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection

Product info

Belangrijk! Om transport-schades te voorkomen dient de Mechatronica, van de DSG 6, te worden opgestuurd in een daarvoor speciaal ontwikkelde transportverpakking. Neem voordat u de Mechatronica toestuurt hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

TEMIC MULTITRONIC / HYTRONIC VL300

REVISIE € 219,00

Voertuigen

Exeo 3R2, 3R5	2008-2013

Veelvoorkomende storingen

- Foutcodes P0722 & P0730
- Auto start niet
- Constant 'F' op het display
- Auto schakelt niet in 'R'
- Automatische transmissie schakelt slecht
- 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Felicia I	1994-1998
Octavia 1U	1996-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Octavia 1Z	2004-2013
Superb 3T	2008-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ŠKODA ABS UNIT

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Octavia 1U	1996-2008
Octavia 1Z	2004-2013
Superb 3T	2008-2015

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Octavia 1Z	2004-2013
Superb 3T	2008-2015
Yeti 5L	2009-2017

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Foutcode(s) 01276 (04FC) en/of 01130 (046A)
- Foutcode(s) 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352: Control Module Faulty

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Octavia 1U	1996-2008
Octavia 1Z	2004-2013
Superb 3T	2008-2015
Yeti 5L	2009-2017

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3

REVISIE € 149,00

Voertuigen

Superb 3U	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Fabia 6Y	1999-2007
Felicia II	1998-2001
Superb 3U	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

ŠKODA ABS UNIT & ECU

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Fabia 5J	2007-2014
Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Roomster 5J	2006-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Fabia 5J	2007-2014
Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Roomster 5J	2006-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Fabia 5J	2007-2014
Fabia NJ	2014-2019
Roomster 5J	2006-2015

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

BOSCH EDC15P(+)

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 5J	2007-2014
Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Octavia 1Z	2004-2013
Roomster 5J	2006-2015
Superb 3U	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor loopt niet meer / Geen communicatie met CAN-bus / Geen aansturing van brandstofpomprelais

Product info

Geen revisie van waterschade.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ŠKODA ECU

BOSCH EDC15V — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Octavia 1U	1996-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Fout in 5 volt circuit

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC15VM+ — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008
Superb 3U	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Diverse storingen

BOSCH EDC16U1 — REVISIE € 229,00

Voertuigen

Octavia 1Z	2004-2013

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie
- Injector defect
- Fout in 5 volt circuit

BOSCH EDC16U31 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Superb 3U	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

BOSCH EDC16U34 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Octavia 1Z	2004-2013
Superb 3T	2008-2015

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Complete uitval
- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Fout in 5 volt circuit

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

ŠKODA ECU

BOSCH EDC17CP14

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Octavia 1Z	2004-2013
Superb 3T	2008-2015
Yeti 5L	2009-2017

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Octavia 1U	1996-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH ME7.5

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 6Y	1999-2007
Octavia 1U	1996-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989/P0605/001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH ME7.5.10

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Octavia 1U	1996-2008

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Foutcode: internal ROM error
- Fout in 5 volt circuit

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH MED9.1

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Octavia 1Z	2004-2013

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ŠKODA ECU

BOSCH MED9.5.10 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

Octavia 1U	1996-2008
Octavia 1Z	2004-2013

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- 18728/P2296/008854 - Regelventiel voor brandstofdruk (N276), kortsluiting naar plus
- 18012/P1604 - Control Module defect

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44) — REVISIE € 195,00

Voertuigen

Superb 3U	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

MAGNETI MARELLI IAW 4HV / 4EV — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 5J	2007-2014
Fabia 6Y	1999-2007
Roomster 5J	2006-2015

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

MAGNETI MARELLI IAW 4MV / 4LV — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 6Y	1999-2007

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

MAGNETI MARELLI IAW 4TV — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 6Y	1999-2007

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

ŠKODA ECU

SIEMENS SIMOS 2

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Octavia 1U	1996-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

SIEMENS SIMOS 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Octavia 1U	1996-2008
Superb 3U	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 3PE

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 6Y	1999-2007

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 3PG

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 6Y	1999-2007

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ŠKODA ECU & GASKLEPHUIS

SIEMENS SIMOS 7.1(A) — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Octavia 1Z	2004-2013

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 9.1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fabia 5J	2007-2014
Roomster 5J	2006-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS PCR2.1 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

Fabia 5J	2007-2014
Octavia 1Z	2004-2013
Rapid NA	2012-2019
Roomster 5J	2006-2015
Superb 3T	2008-2015
Yeti 5L	2009-2017

Veelvoorkomende storingen

- P2146/008518 - Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep A: Onderbreking
- 16946/P0562/001378 - Systeemspanning te laag
- Problemen met massaverbinding
- Fout in 5 volt circuit

SIEMENS VDO SIMOS PPD1.2 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

Octavia 1Z	2004-2013

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH BENZINE — REVISIE € 125,00

1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.8 turbo, 2.0, 2.0i, 2.3i, 2.4i, 2.8i, 3.0i, 3.2i, 3.7i, 4.2i, 6.0i

Škoda Fabia 6Y
Škoda Octavia 1U
Škoda Octavia 1Z
Škoda Superb 3U

OE-nummer

Bosch 0 280 750 003	Bosch 0 280 750 086	VAG 022 133 062 T
Bosch 0 280 750 009	Bosch 0 280 750 088	VAG 030 133 062
Bosch 0 280 750 026	Bosch 0 280 750 095	VAG 030 133 062 A
Bosch 0 280 750 030	Bosch 0 280 750 097	VAG 030 133 062 B
Bosch 0 280 750 032	Bosch 0 280 750 099	VAG 030 133 062 C
Bosch 0 280 750 034	Bosch 0 280 750 107	VAG 036 133 062 C
Bosch 0 280 750 036	Bosch 0 280 750 115	VAG 036 133 062 D
Bosch 0 280 750 047	Bosch 0 280 750 127	VAG 058 133 063 P
Bosch 0 280 750 049	Bosch 0 280 750 134	VAG 06A 133 062 AA
Bosch 0 280 750 057	Bosch 0 280 750 159	VAG 06A 133 062 B
Bosch 0 280 750 059	Bosch 0 280 750 167	VAG 06A 133 062 C
Bosch 0 280 750 061	Bosch 0 280 750 588	VAG 06A 133 062 D
Bosch 0 280 750 063	VAG 022 133 062 AB	*Kijk voor meer voertuigen bij dit*
Bosch 0 280 750 065	VAG 022 133 062 AC	*onderdeel op www.actronics.nl*

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

ŠKODA GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

MAGNETI MARELLI BENZINE — REVISIE € 126,00

1.2 TSI, 1.4i, 1.6i FSI

Škoda Citigo
Škoda Fabia 5J
Škoda Fabia NJ
Škoda Karoq
Škoda Kodiaq
Škoda Octavia 1U
Škoda Octavia 1Z
Škoda Octavia 5EAC
Škoda Rapid NA
Škoda Superb 3V
Škoda Yeti 5L

OE-nummer

Magneti Marelli 802010992901
VAG 03C 133 062
VAG 03C 133 062 A
VAG 03C 133 062 AA
VAG 03C 133 062 D
VAG 03F 133 062
VAG 03F 133 062 B
VAG 03F 133 062 C
VAG 04C 133 062 C
VAG 04C 133 062 D

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE — REVISIE € 126,00

1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Škoda Fabia 5J
Škoda Fabia 6Y
Škoda Octavia 1Z
Škoda Roomster 5J
Škoda Superb 3T
Škoda Superb 3V
Škoda Yeti 5L

OE-nummer

Siemens VDO A2C53103765
Siemens VDO A2C85018300
VAG 03C 133 062 B
VAG 03C 133 062 C
VAG 03C 133 062 T
VAG 03D 133 062 E
VAG 03D 133 062 F
VAG 06E 133 062 C
VAG 06F 133 062 A
VAG 06F 133 062 B
VAG 06F 133 062 E
VAG 06F 133 062 F
VAG 06F 133 062 G
VAG 06F 133 062 J
VAG 06F 133 062 Q
VAG 06F 133 062 T
VAG 06G 133 062 M
VDO A2C53030790
VDO A2C53030936
VDO A2C53044094
VDO A2C53060088
VDO A2C53079712
VDO A2C53302056
VDO A2C53367617
VDO A2C59511705
VDO A2C84068600

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE — REVISIE € 126,00

1.0i, 1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

Škoda Fabia 6Y
Škoda Octavia 1U
Škoda Octavia 1Z
Škoda Superb 3U

OE-nummer

VAG 036 133 062 A
VAG 036 133 062 B
VAG 036 133 062 L
VAG 036 133 062 M
VAG 036 133 062 N
VAG 036 133 062 Q
VAG 047 133 062 D
VAG 06A 133 062 A
VAG 06A 133 062 AB
VAG 06A 133 062 AT
VAG 06A 133 062 N
VAG 06B 133 062 F
VAG 06B 133 062 L
VAG 06B 133 062 P
VAG 06F 133 062
VDO 408-238-223-003
VDO 408-238-321-003
VDO 408-238-321-004
VDO 408-238-321-006
VDO 408-238-321-007
VDO 408-238-323-001
VDO 408-238-323-002
VDO 408-238-323-004
VDO 408-238-323-005
VDO 408-238-323-006
VDO 408-238-323-008
VDO 408.238/327/003
VDO A2C53042125
VDO A2C530934330

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO DIESEL — REVISIE € 126,00

1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI

Škoda Superb 3U

OE-nummer

VAG 03G 128 061 A
VAG 03G 128 063 C
VAG 03G 128 063 J
VAG 4E0 145 950 C
VAG 4E0 145 950 D
VAG 4E0 145 950 F
VAG 4E0 145 950 G
VAG 4E0 145 950 H
VDO A2C53099815
VDO A2C53100874

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

FABIA 6Y 1999-2007 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet
- Slecht werkend display
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

ŠKODA INSTRUMENTENPANEEL

FABIA 5J 2007-2014

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet

OCTAVIA 1U 1996-2004

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met de startblokkering
- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet

OCTAVIA 1Z 2004-2008

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING **€ 129,00** **REVISIE € 167,00**

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Luidspreker defect
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

OCTAVIA 1Z 2008-2013

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING **€ 129,00** **REVISIE € 167,00**

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

SUPERB 3T 2008-2015

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING **€ 129,00** **REVISIE € 181,00**

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Display werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

ŠKODA INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL & TCU

YETI 5L 2009-2017

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

FABIA 5J / ROOMSTER 5J (CLIMATRONIC) 2006-2015

REVISIE € 100,00

Veelvoorkomende storingen

- Airco wordt niet ingeschakeld

DSG 6 DQ250 (02E)

REVISIE € 299,00

Voertuigen

Octavia 1Z	2004-2013
Superb 3T	2008-2015
Yeti 5L	2009-2017

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen op magneetkleppen
- Diverse storingen op sensoren
- Versnellingsbak schakelt niet
- Onaannemelijk schakelverloop

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Belangrijk! Om transport-schades te voorkomen dient de Mechatronica, van de DSG 6, te worden opgestuurd in een daarvoor speciaal ontwikkelde transportverpakking. Neem voordat u de Mechatronica toestuurt hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

DSG 7 DQ200 (0AM)

REVISIE € 499,00

Voertuigen

Fabia 5J	2007-2014
Octavia 1Z	2004-2013
Roomster 5J	2006-2015
Superb 3T	2008-2015
Yeti 5L	2009-2017

Veelvoorkomende storingen

- Kortsluiting in versnellingsbakregelapparaat en/of smeltzekering doorgebrand.
- Complete elektronische uitval van de versnellingsbak.
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- 16946/P0562/001378 - System Voltage too low
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection

Product info

Belangrijk! Om transport-schades te voorkomen dient de Mechatronica, van de DSG 7, te worden opgestuurd in een daarvoor speciaal ontwikkelde transportverpakking. Neem voordat u de Mechatronica toestuurt hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SMART ABS UNIT & GASKLEPHUIS

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007
Fortwo 451 2007-2014
Roadster 452 2003-2006

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS — REVISIE € 185,00

Voertuigen

City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007
Forfour 454 2004-2006

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP — REVISIE € 195,00

Voertuigen

City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007
Forfour 454 2004-2006
Fortwo 451 2007-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

DENSO BENZINE — REVISIE € 170,00

1.1i, 1.3i, 1.5i

Forfour 454

OE-nummer

Denso MN149258
Denso MN149259
Denso MN191145
Denso MN195709
Smart A 134 140 00 04
Smart A 135 140 01 04
Smart A 135 140 02 04

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SMART INSTRUMENTENPANEEL
SSANGYONG ABS UNIT & ECU & TCU

CITY-COUPE (FORTWO) 450 1998-2007

REVISIE € 99,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet

ROADSTER (452) 2003-2005

REVISIE € 116,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Actyon	2005-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

VDO HFM

REVISIE € 262,00

Voertuigen

Korando KJ	1996-2010
Musso FJ	1995-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor werkt niet

5G-TRONIC (722.6XX)

NIEUWE UNIT € 262,00

Voertuigen

Rodius	2005-2013

Veelvoorkomende storingen

- Fout(en) op toerentalsensor(en)

Product info

Nieuwe unit! Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SSANGYONG TURBO-ACTUATOR
SUBARU ABS UNIT

HELLA TURBO-ACTUATOR — REVISIE € 166,00

Voertuigen

Korando	2010-2019

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

ATE MK70 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Justy III G3X	2003-2007
Justy IV	2007-2011

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Forester SF	1997-2002
Forester SG	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Legacy IV	2003-2009
Outback BL, BP	2003-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Forester SG	2002-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SUBARU ABS UNIT
SUZUKI ABS UNIT

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Forester SH	2008-2013
Impreza	2011-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Grand Vitara II JT	2005-2015
Splash	2008-2019
Swift III MZ, EZ	2005-2010
Vitara ET	2003-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Grand Vitara I FT, GT, HT	1998-2005
Grand Vitara II JT	2005-2015
Jimny FJ	1998-2018
Splash	2008-2019
Swift III MZ, EZ	2005-2010
Vitara ET	2003-2005

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Alto V GF	2009-2014
Grand Vitara II JT	2005-2015
Vitara ET	2003-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Foutcode(s) C1061 en/of C1063
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SUZUKI ABS UNIT

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Alto V GF	2009-2014
Grand Vitara I FT, GT, HT	1998-2005
Grand Vitara II JT	2005-2015
Ignis	2000-2008
Liana ER	2001-2008
Splash	2008-2019
Swift III MZ, EZ	2005-2010
Wagon R+ MM	2000-2008

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Swift II EA, MA, AH, AJ	1989-2004

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

SX4 GY	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Grand Vitara II JT	2005-2015
SX4 GY	2006-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Swift IV NZ	2010-2017
SX4 JY (S-Cross)	2013-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

SUZUKI ECU

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH EDC15C2 HDI — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Grand Vitara I FT, GT, HT	1998-2005
Vitara ET	2003-2005
Vitara ET, TA	1988-1998

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC16C3 — REVISIE € 241,00

Voertuigen

Grand Vitara II JT	2005-2015
Vitara ET	2003-2005

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode P0069 op de Lambdasonde
- Fout op de Turbo aansturing
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Aansturing op de injectoren ontbreekt
- Diverse storingen

BOSCH EDC16C36 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Grand Vitara II JT	2005-2015

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Geen communicatie met CAN-bus

MITSUBISHI 56BXX / 60AXX / 80CXX / 81CXX — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Grand Vitara I FT, GT, HT	1998-2005
Samurai SJ	1988-2004
Vitara ET, TA	1988-1998

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt

MITSUBISHI 70EXX / 70FXX / 71EXX / 80CXX / 81CX — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Alto III EF	1994-2002
Samurai SJ	1988-2004
Vitara ET	2003-2005
Vitara ET, TA	1988-1998

Veelvoorkomende storingen

- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SUZUKI ECU & INSTRUMENTENPANEEL
TESLA ABS UNIT

SIEMENS SID 801A — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Vitara ET	2003-2005

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Aansturing van injectoren ontbreekt

GRAND VITARA II JT 2005-2008 — REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

SWIFT III MZ, EZ 2004-2009 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Snelheidsmeter werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Problemen met de richtingaanwijzers

SWIFT IV NZ 2010-2017 — REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

BOSCH 9.0 ESP — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Model S	2012-2019
Model X	2015-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

TOYOTA ABS UNIT

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

Corolla _E11_ 1997-2002

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Yaris _P9_ 2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Yaris _P9_ 2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK70

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Yaris _P9_ 2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

TOYOTA ABS UNIT

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Avensis _T22_	1997-2003
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_	2001-2007
Yaris _P1_, _P2_	1999-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Avensis _T22_	1997-2003
Avensis T25_	2003-2008
Corolla Verso AR10	2004-2009
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_	2001-2007

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

BOSCH 8 ABS — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Auris ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_	2006-2012
Avensis T25_	2003-2008
Aygo WNB1_, KGB1_	2005-2014
Corolla Verso AR10	2004-2009
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_	2001-2007

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP — REVISIE € 195,00

Voertuigen

Auris ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_	2006-2012
Avensis T27	2009-2019
Aygo WNB1_, KGB1_	2005-2014
Corolla Verso AR10	2004-2009
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_	2001-2007
Proace	2013-2016
Verso	2009-2019

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Auris NZE18_, ZRE18_	2012-2019
Aygo KGB40	2014-2019

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

TOYOTA GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

DENSO BENZINE — REVISIE € 219,00

1.0i, 1.3i, 1.6i, 1.8i, 2.0i, 2.4i, 2.5i, 3.0i, 3.3i, 3.5i, 4.5i, 4.7i

Auris ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_
Avensis T25_
Avensis T27
Avensis Verso M20
Camry _XV4_
Corolla _E15_
Corolla Verso AR10
Corolla ZZE12_, NDE12_, ZDE12_
CT ZWA1_
Elise Serie 2
ES GSV4_, ACV4_
GS GRS19_, UZS19_, GWS19_
iQ _GJ1_
IS II GSE2_, ALE2_, USE2_
Picnic _XM10
Previa III ACR5_, GSR5_
Previa MCR3_, ACR3_, CLR3_
Prius XW30
RAV 4 II CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_
RAV 4 III ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_
RX GYL1_, GGL15, AGL10
RX MHU3_, GSU3_, MCU3_
Trezia
Urban Cruiser NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_
Verso
Verso-S P12
Yaris _P13_
Yaris _P9_

OE-nummer

Toyota 02203-0D010
Toyota 22030-0A020
Toyota 22030-0D010
Toyota 22030-0D011
Toyota 22030-0D020
Toyota 22030-0D021
Toyota 22030-0D031
Toyota 22030-0F010
Toyota 22030-0H010
Toyota 22030-0T050
Toyota 22030-0T080
Toyota 22030-20060
Toyota 22030-22040
Toyota 22030-22041
Toyota 22030-22050
Toyota 22030-22051
Toyota 22030-23010
Toyota 22030-28030
Toyota 22030-28050
Toyota 22030-28060
Toyota 22030-28061
Toyota 22030-28070
Toyota 22030-28071
Toyota 22030-31020
Toyota 22030-31030
Toyota 22030-31040
Toyota 22030-37010
Toyota 22030-37030
Toyota 22030-37050
Toyota 22030-37060
Toyota 22030-40010
Toyota 22030-47010
Toyota 22030-50200

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

AURIS 2007-2012 — REVISIE € 142,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Knipperlichten werken niet

AYGO WNB1_, KGB1_ 2005-2014 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Kilometerstand teller telt niet op
- Snelheidsmeter werkt niet

PRIUS XW20 2003-2009 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Kilometerstand geeft 299.999 / ------ weer

YARIS 2005-2011 — REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Tijdklok werkt niet

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

TOYOTA OVERIGE | VDL INSTRUMENTENPANEEL VOLKSWAGEN ABS UNIT

FUJITSU POWER STEERING — REVISIE € 125,00

Voertuigen

Aygo	2005-2014

Veelvoorkomende storingen

- Foutcodes C1552 / C1554 / C1555

BUS & COACH (EURO 3 / 4) — REVISIE € 262,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

Product info

Elke unit wordt voorzien van een nieuw LCD-display.

BUS & COACH (EURO 5 / 6) — REVISIE € 262,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Eén of meerdere meters werken niet

ATE MK20 — REVISIE € 145,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Caddy II 9K_, 9U_	1995-2004
Golf III 1H_	1991-1998
Golf IV 1J_	1997-2004
Lupo 6X1, 6E1	1998-2005
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3A2, 3A5, 35I	1988-1996
Polo 6N / 6K	1994-2001
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010
Vento 1H2	1991-1998

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN ABS UNIT

ATE MK26

REVISIE € 182,00

Voertuigen

Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Geen communicatie met de ECU mogelijk

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf IV 1J_	1997-2004
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Polo 9N_	2001-2009
Tiguan 5N_	2007-2016
Touran 1T1, 1T2	2003-2010
Touran 1T3	2010-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf IV 1J_	1997-2004
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jetta III 1K2	2005-2011
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Polo 6N / 6K	1994-2001
Polo 9N_	2001-2009
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN ABS UNIT

ATE MK61 — REVISIE € 185,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jetta III 1K2	2005-2011
Jetta IV 162/16A	2011-2019
New Beetle 5C1	2011-2019
Scirocco 137	2008-2014
Tiguan 5N_	2007-2016
Touran 1T1, 1T2	2003-2010
Touran 1T3	2010-2015

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Foutcode(s) 01276 (04FC) en/of 01130 (046A)
- Foutcode(s) 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352: Control Module Faulty

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK70 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jetta III 1K2	2005-2011
Jetta IV 162/16A	2011-2019
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Diverse fouten in CAN-bus
- Diverse fouten op de wielsensoren
- Fout op pompmotor

BOSCH 5.3 — REVISIE € 149,00

Voertuigen

LT 28-35 II 2D_	1996-2006
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Transporter T4 70X_, 7D_	1990-2003

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.4 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

BOSCH 5.7 — REVISIE € 169,00

Voertuigen

Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Phaeton 3D_	2002-2016
Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse remdruksensor fouten

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN ABS UNIT

BOSCH 8 ABS

REVISIE € 185,00

Voertuigen

Fox 5Z1, 5Z3	2005-2011
Polo 6R / 6C	2009-2017
Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Diverse fouten van de wielsensoren
- Fout op pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 8 ESP

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Crafter 2E_, 2F_	2006-2016
Fox 5Z1, 5Z3	2005-2011
Polo 6R / 6C	2009-2017
Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor
- Geen remdruk op één van de wielen

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 9.0 ESP

REVISIE € 196,00

Voertuigen

Crafter 2E_, 2F_	2006-2016
Polo 6R / 6C	2009-2017

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

TRW EBC 440

REVISIE € 236,00

Voertuigen

Passat 3C2, 3C5	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

TRW EBC 450 ESP

REVISIE € 193,00

Voertuigen

CC 358	2011-2019
Passat 362, 365	2010-2014
Sharan 7N	2010-2019
Tiguan 5N_	2007-2016

Veelvoorkomende storingen

- Op aanvraag, neem contact op met onze Customer Service.

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN ECU

BOSCH EDC15P(+)

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Fox 5Z1, 5Z3	2005-2011
Golf IV 1J_	1997-2004
Lupo 6X1, 6E1	1998-2005
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Polo 6N / 6K	1994-2001
Polo 9N_	2001-2009
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor loopt niet meer / Geen communicatie met CAN-bus / Geen aansturing van brandstofpomprelais

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC15V

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Caddy II 9K_, 9U_	1995-2004
Golf IV 1J_	1997-2004
Lupo 6X1, 6E1	1998-2005
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Polo 6N / 6K	1994-2001

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Fout in 5 volt circuit

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC15VM+

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Golf IV 1J_	1997-2004
LT 28-35 II 2D_	1996-2006
Marine	1998-2019
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Polo 6N / 6K	1994-2001
Polo 9N_	2001-2009
Transporter T4 70X_, 7D_	1990-2003

Veelvoorkomende storingen

- Fout in 5 volt circuit
- Diverse storingen

BOSCH EDC16CP34

REVISIE € 262,00

Voertuigen

Crafter 2E_, 2F_	2006-2016
Phaeton 3D_	2002-2016
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met CAN-bus

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH EDC16U1

REVISIE € 229,00

Voertuigen

Caddy II 9K_, 9U_	1995-2004
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Jetta III 1K2	2005-2011
Marine	1998-2019
Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Phaeton 3D_	2002-2016
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010
Touran 1T1, 1T2	2003-2010
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Auto start niet
- Geen communicatie
- Injector defect
- Fout in 5 volt circuit

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN ECU

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH EDC16U31 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

BOSCH EDC16U34 — REVISIE € 262,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Jetta III 1K2	2005-2011
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Tiguan 5N_	2007-2016
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Complete uitval
- Auto start niet
- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Fout in 5 volt circuit

BOSCH EDC17CP14 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jetta III 1K2	2005-2011
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Scirocco 137	2008-2014
Tiguan 5N_	2007-2016
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH EDC17CP20 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

Amarok 2H	2010-2019
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Crafter 2E_, 2F_	2006-2016
Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Passat 362, 365	2010-2014
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN ECU

BOSCH M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X — REVISIE € 196,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Golf III 1H_	1991-1998
Golf IV 1J_	1997-2004
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH ME7.1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Golf IV 1J_	1997-2004
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989 / P0605 / 001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH ME7.1.1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf IV 1J_	1997-2004
Golf V 1K_	2003-2009
Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN	2003-2015
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Phaeton 3D_	2002-2016
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010
Touran 1T1, 1T2	2003-2010
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH ME7.5 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Golf IV 1J_	1997-2004
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Polo 9N_	2001-2009
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010
Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_	2003-2015

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989/P0605/001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

BOSCH ME7.5.10 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Caddy II 9K_, 9U_	1995-2004
Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Golf IV 1J_	1997-2004
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Lupo 6X1, 6E1	1998-2005
Marine	1998-2019
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Polo 6N / 6K	1994-2001

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Foutcode: internal ROM error
- Fout in 5 volt circuit

Product info

Geen revisie van waterschade.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN ECU

BOSCH MED9.1

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Scirocco 137	2008-2014
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen communicatie met ECU mogelijk

BOSCH MED9.5.10

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Jetta III 1K2	2005-2011
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Foutcodes 16985 / P0601 Regelmodule checksum error
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- 18728/P2296/008854 - Regelventiel voor brandstofdruk (N276), kortsluiting naar plus
- 18012/P1604 - Control Module defect

BOSCH MED17.5.20

REVISIE € 233,00

Voertuigen

Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Jetta III 1K2	2005-2011
Passat 3C2, 3C5	2005-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44)

REVISIE € 195,00

Voertuigen

Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

BOSCH / SIEMENS DIGIFANT I & MOTRONIC ML5.9 (45-PINS)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Golf III 1H_	1991-1998
Transporter T3	1979-1992
Transporter T4 70X_, 7D_	1990-2003
Vento 1H2	1991-1998

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Druksensor probleem

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN ECU

BOSCH / SIEMENS DIGIFANT I & MOTRONIC MP4.1 (38-PINS)

REVISIE € 166,00

Voertuigen

Transporter T4 70X_, 7D_	1990-2003

Veelvoorkomende storingen

- Druksensor probleem
- Aansturing van injector(en) ontbreekt
- Benzinepomp werkt niet
- Aansturing van bobine ontbreekt

BOSCH / SIEMENS DIGIFANT II & MOTRONIC ML6.1 (25-PINS)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Golf II 19E, 1G1	1983-1992
Golf III 1H_	1991-1998
Jetta II 19E, 1G2, 165	1984-1992
Passat 3A2, 3A5, 35I	1988-1996
Polo 86C, 80	1981-1994
Transporter T3	1979-1992

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Problemen met massaverbinding
- Complete uitval

Product info

Geen revisie van waterschade.

MAGNETI MARELLI IAW 4HV / 4EV

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Fox 5Z1, 5Z3	2005-2011
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Polo 6R / 6C	2009-2017
Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen

MAGNETI MARELLI IAW 4MV / 4LV

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2. 1J6	1998-2005
Caddy II 9K_, 9U_	1995-2004
Golf IV 1J_	1997-2004
Lupo 6X1, 6E1	1998-2005
Polo 6N / 6K	1994-2001
Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

MAGNETI MARELLI IAW 4TV

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN ECU

SIEMENS SIMOS 1

REVISIE € 169,00

Voertuigen

Golf III 1H_	1991-1998
Passat 3A2, 3A5, 35I	1988-1996
Sharan 7M8, 7M9, 7M6	1995-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Druksensor probleem

SIEMENS SIMOS 2

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Golf IV 1J_	1997-2004
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Polo 6N / 6K	1994-2001

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal

Product info

Geen revisie van waterschade.

SIEMENS SIMOS 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Bora 1J2, 1J6	1998-2005
Golf IV 1J_	1997-2004
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7	1997-2010
Passat 3B2, 3B5	1996-2000
Passat 3B3, 3B6	2000-2005
Polo 6N / 6K	1994-2001
Transporter T4 70X_, 7D_	1990-2003

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 3PE

REVISIE € 220,00

Voertuigen

Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN ECU

SIEMENS SIMOS 3PG — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fox 5Z1, 5Z3	2005-2011
Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 7.1(A) — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Jetta III 1K2	2005-2011
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS 9.1 — REVISIE € 220,00

Voertuigen

Fox 5Z1, 5Z3	2005-2011
Polo 6R / 6C	2009-2017
Polo 9N_	2001-2009

Veelvoorkomende storingen

- Geen injector aansturing
- Aansturing van bobine ontbreekt

SIEMENS SIMOS PCR2.1 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jetta III 1K2	2005-2011
Jetta IV 162/16A	2011-2019
Passat 362, 365	2010-2014
Polo 6R / 6C	2009-2017
Touran 1T3	2010-2015

Veelvoorkomende storingen

- P2146/008518 - Voedingspanning voor Brandstof Injectie Groep A: Onderbreking
- 16946/P0562/001378 - Systeemspanning te laag
- Problemen met massaverbinding
- Fout in 5 volt circuit

SIEMENS VDO SIMOS PPD1.2 — REVISIE € 233,00

Voertuigen

Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN GASKLEPHUIS

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

BOSCH BENZINE

REVISIE € 125,00

1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.8 turbo, 2.0, 2.0i, 2.3i, 2.4i, 2.8i, 3.0i, 3.2i, 3.7i, 4.2i, 6.0i

VW Bora 1J2. 1J6
VW Caddy II 9K_, 9U_
VW Golf IV 1J_
VW Jetta IV 162/16A
VW Lupo 6X1, 6E1
VW Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN
VW New Beetle 5C1
VW New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7
VW Passat 362, 365
VW Passat 3B2, 3B5
VW Passat 3B3, 3B6
VW Phaeton 3D_
VW Polo 6N / 6K
VW Polo 9N_
VW Polo AW1
VW Scirocco 137
VW Sharan 7M8, 7M9, 7M6
VW Touareg 7LA, 7L6, 7L7
VW Touareg 7P5
VW Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_

OE-nummer

Bosch 0 280 750 003
Bosch 0 280 750 009
Bosch 0 280 750 026
Bosch 0 280 750 030
Bosch 0 280 750 032
Bosch 0 280 750 034
Bosch 0 280 750 036
Bosch 0 280 750 047
Bosch 0 280 750 049
Bosch 0 280 750 057
Bosch 0 280 750 059
Bosch 0 280 750 061
Bosch 0 280 750 063
Bosch 0 280 750 065
Bosch 0 280 750 086
Bosch 0 280 750 088
Bosch 0 280 750 095
Bosch 0 280 750 097
Bosch 0 280 750 099
Bosch 0 280 750 107
Bosch 0 280 750 115
Bosch 0 280 750 127
Bosch 0 280 750 134
Bosch 0 280 750 159
Bosch 0 280 750 167
Bosch 0 280 750 588
VAG 022 133 062 AB
VAG 022 133 062 AC
VAG 022 133 062 T
VAG 030 133 062
VAG 030 133 062 A
VAG 030 133 062 B
VAG 030 133 062 C
VAG 036 133 062 C
VAG 036 133 062 D
VAG 058 133 063 P
VAG 06A 133 062 AA
VAG 06A 133 062 B
VAG 06A 133 062 C
VAG 06A 133 062 D

Kijk voor meer voertuigen bij dit onderdeel op www.actronics.nl

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

MAGNETI MARELLI BENZINE

REVISIE € 126,00

1.2 TSI, 1.4i, 1.6i FSI

VW Caddy III 2K, 2C_
VW Caddy IV
VW Eos 1F7, 1F8
VW Golf Plus 5M1/1KP
VW Golf Sportsvan 5G
VW Golf V 1K_
VW Golf VI 5K1, 517, AJ5
VW Golf VII AUVV
VW Jetta III 1K2
VW Jetta IV 162/16A
VW New Beetle 5C1
VW Passat 362, 365
VW Passat 3C2, 3C5
VW Passat 3G5 (B8)
VW Polo 6R / 6C
VW Polo AW1
VW Scirocco 137
VW Sharan 7N
VW T-Cross
VW Tiguan 5N_
VW Tiguan AD1
VW Touran 1T1, 1T2
VW Touran 1T3
VW Touran 5T1
VW T-Roc
VW Up

OE-nummer

Magneti Marelli 802010992901
VAG 03C 133 062
VAG 03C 133 062 A
VAG 03C 133 062 AA
VAG 03C 133 062 D
VAG 03F 133 062
VAG 03F 133 062 B
VAG 03F 133 062 C
VAG 04C 133 062 C
VAG 04C 133 062 D

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

REVISIE € 126,00

1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

VW Amarok 2H
VW Arteon
VW Caddy III 2K, 2C_
VW CC 358
VW Eos 1F7, 1F8
VW Fox 5Z1, 5Z3
VW Golf V 1K_
VW Golf VI 5K1, 517, AJ5
VW Golf VII AUVV
VW Jetta III 1K2
VW Jetta IV 162/16A
VW Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN
VW New Beetle 5C1
VW Passat 362, 365
VW Passat 3C2, 3C5
VW Passat 3G5 (B8)
VW Polo 6R / 6C
VW Polo 9N_
VW Scirocco 137
VW Sharan 7N
VW Tiguan 5N_
VW Tiguan AD1
VW Touran 1T1, 1T2
VW Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_
VW Transporter T6

OE-nummer

Siemens VDO A2C53103765
Siemens VDO A2C85018300
VAG 03C 133 062 B
VAG 03C 133 062 C
VAG 03C 133 062 T
VAG 03D 133 062 E
VAG 03D 133 062 F
VAG 06E 133 062 C
VAG 06F 133 062 A
VAG 06F 133 062 B
VAG 06F 133 062 E
VAG 06F 133 062 F
VAG 06F 133 062 G
VAG 06F 133 062 J
VAG 06F 133 062 Q
VAG 06F 133 062 T
VAG 06G 133 062 M
VDO A2C53030790
VDO A2C53030936
VDO A2C53044094
VDO A2C53060088
VDO A2C53079712
VDO A2C53302056
VDO A2C53367617
VDO A2C59511705
VDO A2C84068600

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO BENZINE

REVISIE € 126,00

1.0i, 1.2i, 1.4i, 1.6i, 2.0i

VW Bora 1J2. 1J6
VW Caddy II 9K_, 9U_
VW Caddy III 2K, 2C_
VW Golf IV 1J_
VW Golf V 1K_
VW Golf VI 5K1, 517, AJ5
VW Jetta III 1K2
VW Lupo 6X1, 6E1
VW New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7
VW Passat 3B2, 3B5
VW Passat 3B3, 3B6
VW Passat 3C2, 3C5
VW Polo 6N / 6K
VW Polo 9N_
VW Touran 1T1, 1T2
VW Touran 1T3

OE-nummer

VAG 036 133 062 A
VAG 036 133 062 B
VAG 036 133 062 L
VAG 036 133 062 M
VAG 036 133 062 N
VAG 036 133 062 Q
VAG 047 133 062 D
VAG 06A 133 062 A
VAG 06A 133 062 AB
VAG 06A 133 062 AT
VAG 06A 133 062 N
VAG 06B 133 062 F
VAG 06B 133 062 L
VAG 06B 133 062 P
VAG 06F 133 062
VDO 408-238-223-003
VDO 408-238-321-003
VDO 408-238-321-004
VDO 408-238-321-006
VDO 408-238-321-007
VDO 408-238-323-001
VDO 408-238-323-002
VDO 408-238-323-004
VDO 408-238-323-005
VDO 408-238-323-006
VDO 408-238-323-008
VDO 408.238/327/003
VDO A2C53042125
VDO A2C530934330

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VDO DIESEL

REVISIE € 126,00

1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI

VW Caddy III 2K, 2C_
VW Eos 1F7, 1F8
VW Golf V 1K_
VW Jetta III 1K2
VW Passat 3B3, 3B6
VW Passat 3C2, 3C5
VW Phaeton 3D_
VW Touareg 7LA, 7L6, 7L7
VW Touareg 7P5
VW Touran 1T1, 1T2
VW Transporter T5 7H_, 7E_, 7J_

OE-nummer

VAG 03G 128 061 A
VAG 03G 128 063 C
VAG 03G 128 063 J
VAG 4E0 145 950 C
VAG 4E0 145 950 D
VAG 4E0 145 950 F
VAG 4E0 145 950 G
VAG 4E0 145 950 H
VDO A2C53099815
VDO A2C53100874

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN INSTRUMENTENPANEEL

BORA 1J2. 1J6 / GOLF IV 1J 1997-2003

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Eén of meerdere meters werken niet
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Temperatuurmeter en / of brandstofmeter werkt niet

CADDY III 2K, 2C 2004-2010

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING **€ 129,00** **REVISIE € 149,00**

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Slecht werkend display
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

CADDY III 2K, 2C 2010-2015

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Tankmeter werkt niet

EOS 1F7, 1F8 2006-2007

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING **€ 129,00** **REVISIE € 149,00**

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Complete uitval
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

FOX 5Z1, 5Z3 2005-2011

REVISIE € 116,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

GOLF 3 / VENTO 1991-1998

REVISIE € 92,00

Veelvoorkomende storingen

- Snelheidsmeter en/of toertenteller werken niet
- Complete uitval

GOLF 5 / GOLF PLUS / JETTA 2003-2008

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING **€ 129,00**

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Luidspreker defect
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

GOLF PLUS 5M1/1KP / GOLF V 1K 2006-2009

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Verlichting werkt niet
- Tankmeter werkt niet

GOLF VI 5K1, 517, AJ5 2009-2012

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Tankmeter werkt niet

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN INSTRUMENTENPANEEL

LUPO 6X1, 6E1 1998-2005

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Luidspreker defect
- Eén of meerdere meters werken niet
- Diverse storingen

NEW BEETLE 9C1, 1C1, 1Y7 1998-2005

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet

PASSAT (3B) 1997-2004

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING **€ 129,00** **REVISIE € 167,00**

Veelvoorkomende storingen

- Slecht werkend display
- Meters werken niet
- Luidspreker defect

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

PASSAT 3C2, 3C5 2005-2009

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING **€ 129,00** **REVISIE € 167,00**

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval
- Luidspreker defect
- Verlichting werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

PASSAT 3C2, 3C5 2010-2014

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Tankmeter werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN INSTRUMENTENPANEEL

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

POLO (6N2) 1999-2001

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Luidspreker defect
- Eén of meerdere meters werken niet
- Diverse storingen

POLO (9N) 2002-2009

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet
- Luidspreker defect
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Display werkt niet
- Complete uitval

POLO 6R / 6C 2009-2014

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Eén of meerdere meters werken niet

TIGUAN 5N 2011-2016

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Display werkt niet
- Temperatuurmeter en / of brandstofmeter werkt niet

TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7 2002-2010

REVISIE € 196,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Luidspreker defect
- Complete uitval

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN INSTRUMENTENPANEEL

TOURAN 1T1, 1T2 2003-2009

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 | REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Verlichting werkt niet
- Luidspreker defect
- Complete uitval
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

TRANSPORTER T4 1990-1994

REVISIE € 123,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Temperatuurmeter en / of brandstofmeter werkt niet
- Verlichting werkt niet

TRANSPORTER T4 1995-1999

REVISIE € 123,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet

TRANSPORTER T4 1999-2003

REVISIE € 125,00

Veelvoorkomende storingen

- Complete uitval
- Slecht werkend display
- Verlichting werkt niet

TRANSPORTER T5 / MULTIVAN 2003-2009

REVISIE ZONDER LCD VERVANGING € 129,00 | REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met instrumentenpaneel mogelijk
- Complete uitval
- Verlichting werkt niet

Product info

Bij pixel problemen wordt er een compleet nieuw LCD-scherm gemonteerd.

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLKSWAGEN INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL & TCU

TRANSPORTER T5 / MULTIVAN 2009-2015

REVISIE € 167,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Complete uitval
- Display werkt niet
- Tankmeter werkt niet

UP! 2011-2020

REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

GOLF 5 / JETTA / EOS / PASSAT / TOURAN (2C-CLIMATRONIC) 2003-2010

REVISIE € 100,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Jetta III 1K2	2005-2011
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Scirocco 137	2008-2014
Tiguan 5N_	2007-2016
Touran 1T1, 1T2	2003-2010

Veelvoorkomende storingen

- Interne temperatuursensor geeft niet de juiste waarde weer.
- ACC stuurt compressor niet aan

DSG 6 DQ250 (02E)

REVISIE € 299,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
CC 358	2011-2019
Eos 1F7, 1F8	2006-2015
Golf IV 1J_	1997-2004
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jetta III 1K2	2005-2011
Jetta IV 162/16A	2011-2019
New Beetle 5C1	2011-2019
Passat 362, 365	2010-2014
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Scirocco 137	2008-2014
Sharan 7N	2010-2019
Tiguan 5N_	2007-2016
Touran 1T1, 1T2	2003-2010
Touran 1T3	2010-2015

Veelvoorkomende storingen

- Diverse storingen op magneetkleppen
- Diverse storingen op sensoren
- Versnellingsbak schakelt niet
- Onaannemelijk schakelverloop

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Belangrijk! Om transport-schades te voorkomen dient de Mechatronica, van de DSG 6, te worden opgestuurd in een daarvoor speciaal ontwikkelde transportverpakking. Neem voordat u de Mechatronica toestuurt hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN TCU & TURBO-ACTUATOR
VOLVO ABS UNIT

DSG 7 DQ200 (0AM)

REVISIE € 499,00

Voertuigen

Caddy III 2K, 2C_	2004-2015
Golf Plus 5M1/1KP	2005-2014
Golf V 1K_	2003-2009
Golf VI 5K1, 517, AJ5	2008-2012
Jetta III 1K2	2005-2011
Jetta IV 162/16A	2011-2019
New Beetle 5C1	2011-2019
Passat 362, 365	2010-2014
Passat 3C2, 3C5	2005-2010
Polo 6R / 6C	2009-2017
Scirocco 137	2008-2014
Touran 1T1, 1T2	2003-2010
Touran 1T3	2010-2015

Veelvoorkomende storingen

- Kortsluiting in versnellingsbak-regelapparaat en/of smeltzekering doorgebrand.
- Complete elektronische uitval van de versnellingsbak.
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- 16946/P0562/001378 - System Voltage too low
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection
- Internal leak: P17BF - Hydraulic pump system overload protection

Product info

⚠ Belangrijk! Om transport-schades te voorkomen dient de Mechatronica, van de DSG 7, te worden opgestuurd in een daarvoor speciaal ontwikkelde transportverpakking. Neem voordat u de Mechatronica toestuurt hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

HELLA TURBO-ACTUATOR

REVISIE € 166,00

Voertuigen

Phaeton 3D_	2002-2016
Touareg 7LA, 7L6, 7L7	2002-2010
Touareg 7P5	2010-2018

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

ATE MK20

REVISIE € 145,00

Voertuigen

850 LS, LW	1991-1997
C70 I	1997-2005
S60 I	2000-2009
S70 P80_	1996-2000
S80 II AS	2006-2016
S80 TS, XY	1998-2006
V70 I P80_	1996-2000
V70 II P80_	2000-2007
XC70	1997-2000

Veelvoorkomende storingen

- Diverse fouten van de wielsensoren
- Geen communicatie met ABS mogelijk
- Fout op pompmotor

ATE MK25

REVISIE € 169,00

Voertuigen

C70 I	1997-2005
S60 I	2000-2009
S70 P80_	1996-2000
S80 II AS	2006-2016
S80 TS, XY	1998-2006
V70 II P80_	2000-2007
XC70	2000-2007
XC90 I	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Fout op de pompmotor

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

ATE MK26 ESP

REVISIE € 185,00

Voertuigen

S60 II	2010-2018
S80 II AS	2006-2016
V60	2010-2018
V70 III	2007-2016
XC60	2008-2017
XC70 II	2007-2016

Veelvoorkomende storingen

- Fout op pompmotor
- Druksensor probleem

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLVO ABS UNIT & BCU

ATE MK60 (ALLEEN ECU)

REVISIE € 169,00

Voertuigen

C30	2006-2013
C70 II	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
V50 MW	2004-2012

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ECU mogelijk
- Diverse fouten op de wielsensoren

ATE MK60 HYDRAULISCHE UNIT

REVISIE € 168,00

Voertuigen

C30	2006-2013
C70 II	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
V50 MW	2004-2012

Veelvoorkomende storingen

- Diverse remdruksensor fouten

Product info

Het gaat hierbij om de hydraulische unit met interne druksensor.

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

ATE MK61

REVISIE € 185,00

Voertuigen

C30	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
S80 II AS	2006-2016
V40	2012-2019
V50 MW	2004-2012
V70 III	2007-2016

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS ECU mogelijk
- Pompmotor werkt niet
- Foutcode C002 01C
- Diverse fouten op de wielsensoren

Product info

Deze unit compleet met pomp en hydraulisch gedeelte opsturen.

BOSCH 5.4

REVISIE € 169,00

Voertuigen

S40 I VS	1995-2003
V40 VW	1995-2004

Veelvoorkomende storingen

- Geen communicatie met ABS mogelijk

CEM MODULE 1995-2004

REVISIE € 147,00

Voertuigen

S40 I VS	1995-2003
V40 VW	1995-2004

Veelvoorkomende storingen

- Verlichtings probleem

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLVO BCU & ECU

CEM MODULE 2004-2008

REVISIE € 169,00

Voertuigen

S60 I	2000-2009
S80 TS, XY	1998-2006
V70 II P80_	2000-2007
XC70	2000-2007
XC90 I	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Ruitenwissers werken niet
- Verlichting werkt niet
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH EDC15C3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

S40 I VS	1995-2003
V40 VW	1995-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Diverse storingen
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

BOSCH EDC16C34

REVISIE € 262,00

Voertuigen

C30	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
V50 MW	2004-2012

Veelvoorkomende storingen

- Problemen met massaverbinding
- Fout in 5 volt circuit
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Geen communicatie met CAN-bus

BOSCH LH-JETRONIC 2.4 (35-PINS)

REVISIE € 262,00

Voertuigen

240 P242, P244, 245	1974-1993
740 / 760 / 780 704, 744, 745, 764, 765	1981-1992
940 / 960 944, 964	1990-1994
940 II / 960 II 944, 945, 964, 965	1994-1998

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Benzinepomp werkt niet

Product info

Geen revisie van waterschade.

MITSUBISHI ELECTR. ZWARTE BEHUIZING

REVISIE € 169,00

Voertuigen

V40 VW	1995-2004

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing stationairstelmotor ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Voertuig start niet meer
- Hoofdrelais aansturing

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLVO ECU & GASKLEPHUIS

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

SIEMENS BENDIX / FENIX 3

REVISIE € 196,00

Voertuigen

440 / 460 / 480 445, 464	1988-1996

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van bobine ontbreekt
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven
- Diverse storingen

Product info

Geen revisie van waterschade.

SIEMENS FENIX 5

REVISIE € 196,00

Voertuigen

S40 I VS	1995-2003
V40 VW	1995-2004

Veelvoorkomende storingen

- Motor loopt niet meer
- Startblokkering wordt niet vrijgegeven

Product info

Geen revisie van waterschade.

SIEMENS SID 803

REVISIE € 220,00

Voertuigen

C30	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
V50 MW	2004-2012

Veelvoorkomende storingen

- Aansturing van injectoren ontbreekt (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect

BOSCH BENZINE

REVISIE € 125,00

2.0i, 2.3i, 2.4i, 2.5i, 2.9i

C30
C70 I
C70 II
S40 II MS
S60 I
S60 II
S70 P80_
S80 II AS
S80 TS, XY
V40
V50 MW
V60
V70 I P80_
V70 II P80_
V70 III
XC60
XC70
XC70 II
XC90 I

OE-nummer

Bosch 0 280 750 103
Bosch 0 280 750 131
Bosch 0 280 750 146
Bosch 0 280 750 520
Bosch 0 280 750 534
Bosch 0 280 750 535
Volvo 30650013
Volvo 30650023
Volvo 30711552
Volvo 30711553
Volvo 30711554
Volvo 31216665
Volvo 7S7G-9F991-BA
Volvo 7S7G-9F991-CA
Volvo 8658497
Volvo 8677657
Volvo 8677658
Volvo 8677866
Volvo 8677867
Volvo 8687927
Volvo 9487406
Volvo 9488047

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

GA NAAR
WWW.ACTRONICS.NL
VOOR HET
COMPLETE ASSORTIMENT

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLVO GASKLEPHUIS & INSTRUMENTENPANEEL

BOSCH DIESEL — REVISIE € 125,00

2.4 diesel

C30
C70 II
S40 II MS
S60 I
S80 II AS
S80 TS, XY
V50 MW
V70 II P80_
V70 III
XC70
XC70 II
XC90 I

OE-nummer

Bosch 0 281 002 701
Volvo 8692720

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

DENSO BENZINE — REVISIE € 154,00

2.3i, 2.4i

C30
C70 II
S40 II MS
S60 I
S80 TS, XY
V50 MW
V70 II P80_

OE-nummer

Volvo 30711551
Volvo 31216327
Volvo 8677694
Volvo 8677796

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

MAGNETI MARELLI BENZINE — REVISIE € 165,00

2.4i, 2.5i, 2.9i

C70 I
S60 I
S70 P80_
S80 TS, XY
V70 I P80_
V70 II P80_
XC70

OE-nummer

Magneti Marelli 17380.001.08
Magneti Marelli 65CFM-2
Magneti Marelli 65CFM2
Magneti Marelli 65CFM9
Magneti Marelli AH.0002030.J
Magneti Marelli AH.0002030.L
Magneti Marelli AH.0012381.A
Magneti Marelli AH.0012381.C
Magneti Marelli AH.0013536.B
Magneti Marelli AH0002030K
Magneti Marelli AH0012381E
Magneti Marelli AH0013536A
Magneti Marelli AH0013536C
Magneti Marelli AH0015008A
Magneti Marelli AH002030M
Volvo 14

Product info

Uit voorraad leverbaar, neem contact op met onze afdeling Customer Service voor beschikbaarheid.

Afbeelding is voorbeeld

VISTEON BENZINE — REVISIE € 125,00

1.8i, 2.0i

C30
S40 II MS
S80 II AS
V50 MW
V70 III

OE-nummer

Ford 2S6U-EB
Ford 2S6U-FC
Visteon VP4F9U-9E928-BA
Visteon VP5M5U-9E927
Volvo 31293045
Volvo 4M5G-EC
Volvo 4M5G-ED
Volvo 4M5G-FA

Afbeelding is voorbeeld

C30 / C70 II / S40 II MS / V50 MW 2004-2012 — REVISIE € 149,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VOLVO INSTRUMENTENPANEEL & KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL

S40 / V40 1995-2002

REVISIE € 131,00

Veelvoorkomende storingen

- Display werkt niet
- Complete uitval

S60 / V60 / V70 / S80 / XC60 / XC70 2007-2013

REVISIE € 181,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Analoge meters vallen uit

S60 I / S80 TS, XY / V70 II P80 / XC70 / XC90 I 1998-2009

REVISIE € 129,00

Veelvoorkomende storingen

- Foutcode D004
- SRS-Foutmelding

S60 / V70 / S80 / XC70 / XC90 2000-2004

REVISIE € 100,00

Voertuigen

S60 I	2000-2009
S80 TS, XY	1998-2006
V70 II P80_	2000-2007
XC70	2000-2007
XC90 I	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Interne temperatuursensor geeft niet de juiste waarde weer.
- Ventilator doet het niet
- Verlichting werkt niet
- Complete uitval

S60 / V70 / S80 / XC70 / XC90 2004-2012

REVISIE € 100,00

Voertuigen

S60 I	2000-2009
S80 TS, XY	1998-2006
V70 II P80_	2000-2007
XC70	2000-2007
XC90 I	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Interne temperatuursensor geeft niet de juiste waarde weer.
- Verlichting werkt niet
- Aansturing stelmotoren werkt niet
- Ventilator doet het niet

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

Alfa Romeo
Atlas
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
DAF
Daihatsu
Dodge
Ducati
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
John Deere
Kia
Lancia
Land Rover
MAN
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Microcar
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
VDL
Volkswagen
Volvo

VOLVO TURBO-ACTUATOR
VOLVO BUS / TRUCK ECU & INSTRUMENTENPANEEL

HELLA TURBO-ACTUATOR — REVISIE € 166,00

Voertuigen

C30	2006-2013
C70 II	2006-2013
S40 II MS	2004-2012
S60 I	2000-2009
S80 II AS	2006-2016
S80 TS, XY	1998-2006
V50 MW	2004-2012
V70 II P80_	2000-2007
V70 III	2007-2016
XC60	2008-2017
XC70	2000-2007
XC70 II	2007-2016
XC90 I	2002-2014

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig heeft geen vermogen
- Gedeeltelijk tot volledige uitval turbo

Product info

Van Garrett turbo´s op dieselmotoren.

BUS B12B / B12M 2002-2010 — REVISIE € 236,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Luidspreker defect
- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet

TRUCK BOSCH PSG 5 (EDU VAN VP44) — REVISIE € 195,00

Voertuigen

FL - First Generation 1995-2006

Veelvoorkomende storingen

- Voertuig start niet meer
- Motor slaat af
- Voertuig heeft geen vermogen
- Foutcodes 01318 & 0526
- Foutcodes 1600 & 1690
- Foutcodes P1220, P1335, P1630, P1631

Product info

⚠ Let op! Alleen de EDU toesturen (bij het toesturen van de hele pomp worden extra kosten in rekening gebracht). Zie demontage- en montage-instructie.

TRUCK FH, FL, FM SECOND GENERATION 2002-2010 — REVISIE € 236,00

Veelvoorkomende storingen

- Verlichting werkt niet
- Luidspreker defect
- Eén of meerdere meters werken niet
- Display werkt niet

TRUCK FH, FL, FM SECOND GENERATION 2010-2013 — REVISIE € 236,00

Veelvoorkomende storingen

- Eén of meerdere meters werken niet
- Verlichting werkt niet

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

HET ACTUELE ASSORTIMENT

BEKIJK HET ACTUELE ASSORTIMENT OP WWW.ACTRONICS.NL

Een index met een twist

Misschien was het je al opgevallen: niet alleen de top 500, maar werkelijk alle producten zijn in de index opgenomen. Mocht een product nu niet meer in deze catalogus staan, dan betekent dit niet automatisch dat er nog geen revisie-oplossing beschikbaar is. Bij bepaalde producten staat een zoek-icoontje in plaats van een paginanummer.

Dit icoontje betekent dat het product niet in deze catalogus staat, maar wel op onze website is terug te vinden. Op deze manier verschuiven we steeds meer informatie naar de online omgeving, maar blijft de catalogus toch het vertrouwde naslagwerk.

Product zoeken
Zoek op merk en productgroep om het gewenste onderdeel te vinden.

...

Online
Vind het onderdeel op www.actronics.nl.

...206

In de catalogus
Vind het onderdeel in de catalogus én op www.actronics.nl.



CATALOGUS- EN WEBINDEX

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.ACTRONICS.NL

ALFA ROMEO

ABS UNIT
ATE MK61 16
Bosch 5.3 16
Bosch 5.4 16
Bosch 5.7 16
Bosch 8 ABS 16
Bosch 8 ESP 17
TRW EBC 430 NG/EV 17

ECU
Bosch EDC15C7 17
Bosch Motronic M1.7 / M1.72 / M1.73 17
Magneti Marelli IAW 5SF.xx 17

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine 147 937, 156 932, etc. 18
Bosch Benzine Mito 955 ....
Magneti Marelli Benzine Mito 955 ....
Magneti Marelli Diesel 147 937, etc. ....
VDO Benzine 159 939 ....

INSTRUMENTENPANEEL
159 939 2005-2012 18
Giulietta 940 2010-2020 18
MiTo 955 2008-2014 18

ATLAS

INFO DISPLAY
Atlas - Terex display panel 18

AUDI

ABS UNIT
ATE MK20 19
ATE MK26 ESP 19
ATE MK60 (alleen ECU) 19
ATE MK60 hydraulische unit 19
ATE MK61 20
ATE MK70 20
Bosch 5.3 20
Bosch 5.4 20
Bosch 5.7 20
Bosch 8 ABS 21
Bosch 8 ESP 21
Bosch 9.0 ESP 21

ECU
Bosch EDC15P(+) 21
Bosch EDC15V 21
Bosch EDC15VM+ 22
Bosch EDC16CP34 22
Bosch EDC16U1 22
Bosch EDC16U31 22
Bosch EDC16U34 22
Bosch EDC17CP14 23
Bosch EDC17CP20 23
Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X 23
Bosch ME7.1 23
Bosch ME7.1.1 24
Bosch ME7.5 24
Bosch MED9.1 24
Bosch MED9.5.10 24 ....
Bosch MED17.5.20 24 ....
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 25
Bosch/Siemens Digifant I & Motronic ML5.9 (45-pins) 25
Bosch/Siemens Digifant II & Motronic ML6.1 (25-pins) 25
Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV 25
Siemens Simos 2 25
Siemens Simos 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 26
Siemens Simos 7.1(A) 26
Siemens Simos 7PP ....
Siemens Simos PCR2.1 26
Siemens VDO Simos PPD1.2 26
Siemens VDO Simos PPD1.3 ....

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine A2 8Z, A3 8L, etc. 26
Magneti Marelli Benzine A1 8X, etc. 27
Pierburg Diesel A3 8L, A3 8P ....
Pierburg Diesel A3 8P ....
VDO Benzine A1 8X, A3 8P, etc. 27
VDO Benzine A2 8Z, A3 8L, etc. 27
VDO Benzine A3 8L ....
VDO Benzine A3 8L, A4 8D, etc. ....
VDO Benzine A3 8P, TT 8J ....
VDO Diesel A2 8Z ....
VDO Diesel A3 8P, A4 8EC/D, etc. ....
VDO Diesel A4 8E2/5, B6, etc. 27
VDO Diesel A4 8E2/5, B6, etc. ....

INSTRUMENTENPANEEL
A1 8X 2010-2018 ....
A2 2000-2005 ....
A3 (8L) 1996-2003 28
A3 (8P) 2003-2012 28
A4 (B5) 1994-2001 28
A4 (B6+B7) 2001-2008 28
A4 8K, B8 / A5 8T, 8F 2008-2015 28
A6 (C5) 1997-2004 29
A6 / A7 (4G) 2010-2018 ....
A6 4F, C6 2004-2011 29
A8 / S8 (D2) 1994-2002 ....
A8 / S8 (D3) 2003-2009 ....
Q5 (8R) 2008-2016 29
Q7 2005-2015 ....
TT (8J) 2006-2014 29
TT (8N) 1998-2006 29

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
80, 100, A3, A4, A6 1990-2001 30
A3 8P 2003-2012 ....
A4 (B6+B7) 2000-2008 30
A6 (4B) 1997-2004 ....
A6 4F, C6 / Q7 4L (display) 2004-2015 30

LED KOPLAMP
Q5 (8R) 2008-2012 30

TCU
DSG 6 DQ250 (02E) 30
DSG 7 DQ200 (0AM) 31
Temic Multitronic / Hytronic V30 31
Temic Multitronic / Hytronic VL300 31
Temic Multitronic / Hytronic VL381F 31

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 32

BENTLEY

ABS UNIT
Bosch 5.7 32

ECU
Bosch ME7.1.1 32

INSTRUMENTENPANEEL
Continental 2003-2009 32

BMW

ABS UNIT
ATE MK20 32
ATE MK20 33
ATE MK60 (alleen ECU) 33
ATE MK60 hydraulische unit 33
ATE MK61 33
Bosch 5.4 33
Bosch 5.7 34
Bosch 8 ABS 34
Bosch 8 ESP 34

ECU
Bosch BMS46 34
Bosch EDC16C1 34
Bosch EDC16C35 35
Bosch ME9.2 (DME 7) 35
Bosch Motronic M1.1 / M1.2 / M1.3 35
Bosch Motronic M1.7 / M1.72 / M1.73 35
Bosch Motronic M3.1 / M3.3 36
Bosch Motronic ML3.1 / ML3.2 / ML3.3 36
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 36
Siemens DME MS42 36
Siemens DME MS43 36
Siemens MS40 / MS41 37
Siemens MSV70 37

GASKLEPHUIS
Pierburg Diesel 1 Series E81, etc. 37
VDO Benzine 1 Series E81, etc. ....
VDO Benzine 1 Series E81, E82, etc. 37

INFO DISPLAY
MID E38 / E39 / E53 1995-2003 37

INSTRUMENTENPANEEL
1 Series E81 / E82 / E87 / E88 2004-2010 38
3 Series E36 / Z3 E36 1990-2002 38
3 Series E46 1998-2005 38
3 Series E90 / E91 / E92 / E93 2005-2012 38
5 Series E39 1995-2003 38
5 Series E60 / E61 / E63 / E63 2003-2010 39
7 Series E38 1994-2001 ....
X3 E83 2004-2010 ....
X5 E53 2000-2007 39
X5 E70 2007-2013 39
X6 E71, E72 2008-2014 ....
Z4 E85 / E86 2002-2009 ....
Z4 E89 2009-2017 ....

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
3 Series E36 1990-1998 39

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 40

CADILLAC

ABS UNIT
TRW EBC 430 NG/EV 40

ECU
Bosch EDC16C9 40

INSTRUMENTENPANEEL
Escalade 1998-2006 ....

CHEVROLET

ABS UNIT
ATE MK26 40
ATE MK26 ESP 40
ATE MK60 (alleen ECU) 41
ATE MK60 hydraulische unit 41
ATE MK61 41
ATE MK70 41
Bosch 5.3 41
Bosch 5.4 42
Kelsey Hayes 415 ....
TRW EBC 430 42

ECU
Continental D52 42
Delphi Korea MR140 42
Kemsco / Siemens 4R ....
Kemsco / Siemens Sirius D3 42
Kemsco / Siemens Sirius D4 ....
Siemens Fenix 5 ....
Siemens Sirius 42R ....
Siemens Sirius D42 ....

GASKLEPHUIS
ETV Diesel Captiva C100, etc. ....

INSTRUMENTENPANEEL
Avalanche 2006-2013 ....
Cruze J300 2009-2015 43
Orlando J309 2010-2020 ....
Silverado 1997-2006 43
Silverado 2007-2011 ....
Suburban 2007-2014 ....
Tahoe / Avalanche 1999-2006 43
Trailblazer 2001-2008 ....

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 43

CHRYSLER

ABS UNIT
ATE MK20 44
ATE MK25 44
ATE MK26 44
ATE MK26 ESP 44

ECU
Bosch EDC16CP31 44
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 45

INSTRUMENTENPANEEL
300C 2005-2010 ....
PT Cruiser 2000-2006 45
PT Cruiser 2007-2010 ....
Sebring JS 2007-2010 45

TCU
5G-tronic (722.6xx) 45

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 45

CITROËN

ABS UNIT
ATE MK60 (alleen ECU) 46
ATE MK60 hydraulische unit 46
ATE MK61 46
ATE MK70 46
Bosch 5.3 46
Bosch 5.4 47
Bosch 5.7 47
Bosch 8 ABS 47
Bosch 8 ESP 47
Bosch 9.0 ABS (wide) 48
Bosch 9.0 ESP 48
TRW EBC 440 48

BCU
Siemens BSI COM 2000 48
Siemens T1 BSI 48
Valeo B6 BSI 49

ECU
Bosch EDC15C2 HDI 49
Bosch EDC15C7 49
Bosch EDC16C3 49
Bosch EDC16C34 49
Bosch M7.4.4 50
Bosch MA3.0 / MA3.1 50
Bosch ME7.4.4 50
Bosch ME7.4.5 50
Bosch MEV17.4 50
Bosch Motronic MP5.1 / MP5.1.1 ....
Bosch Motronic MP5.2 ....
Bosch Motronic MP7.2 / MP7.3 51 ....
Lucas DCN2 ....
Magneti Marelli IAW (0)8P 51
Magneti Marelli IAW 1AP 51
Magneti Marelli IAW 48P2 51
Magneti Marelli IAW 6KPB ....
Magneti Marelli IAW 6LP1 52
Magneti Marelli IAW 6LP2 52
Magneti Marelli IAW 6LPA ....
Magneti Marelli IAW 6LPB 52
Magneti Marelli IAW 6LPC 52
Sagem S2000 / S2PM 52
Sagem SL96 53
Siemens Bendix / Fenix 3 53
Siemens SID 801A 53
Siemens SID 802 ....
Siemens SID 803 53
Siemens SID 803A 53
Siemens SID 804 54
Siemens SID 805 ....
Siemens SID 806 54
Valeo J34P 54

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Berlingo M49/59, etc. 54
Bosch Benzine C1 PM_, PN_ ....
Bosch Benzine C5 DC_, C8 EA_, EB_ ....
VDO Benzine Berlingo M49/59, etc. 54

INFO DISPLAY
C2 JM / C3 I (multi function) 2002-2009 ....
C3 II 2009-2016 ....
C5 (6-pins) 2005-2008 ....
C5 (12-pins) 2008-2017 55
C5 (multi function) 2001-2004 ....
C8 (12-pins) 2005-2014 ....

INSTRUMENTENPANEEL
Berlingo 2000-2003 ....
Berlingo 2004-2008 ....
Berlingo 2008-2018 55
C1 2005-2012 55
C2 2002-2009 ....
C3 I 2002-2009 ....
C3 II 2009-2016 55
C4 2004-2010 56
C5 2001-2008 56
C5 2008-2017 56
C6 2005-2012 56
DS3 2009-2014 56
Jumper 2007-2018 57
Jumpy 1996-2002 ....
Jumpy 2002-2007 ....
Jumpy 2007-2016 ....
Nemo 2007-2020 57
Xsara Picasso 1999-2010 57

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
C3 Picasso 2008-2017 57
C4 2004-2010 ....
Xsara Picasso N68 1999-2010 ....

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 57

OVERIGE
Fujitsu Power steering 58

DACIA

ABS UNIT
Bosch 8 ABS 58
Bosch 8 ESP 58
Bosch 9.0 ESP 58

ECU
Delphi DCM1.2 58
Siemens EMS3132 59
Siemens EMS3134 ....

CATALOGUS- EN WEBINDEX

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.ACTRONICS.NL

DAF

INSTRUMENTENPANEEL
Bus & Coach (Euro 3 / 4) 59
CF / LF / XF-serie 2002-2013 59

TCU
ZF-ASTronic Solenoid valve block .....

DAIHATSU

ABS UNIT
ATE MK60 (alleen ECU) 59
ATE MK60 hydraulische unit 60
ATE MK70 60
Bosch 8 ESP 60

DODGE

ABS UNIT
ATE MK20 60
ATE MK25 60
ATE MK26 ESP 61

ECU
Bosch 5.3 61
Bosch EDC16CP31 61
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 61
Mitsubishi 64- & 76-pins metalen behuizing ...61

GASKLEPHUIS
Pierburg Diesel Avenger, Caliber .....

INSTRUMENTENPANEEL
Caliber 2006-2012 62

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 62

DUCATI

ABS UNIT
Bosch 5.4 62
Bosch 8 ABS 62

ECU
Magneti Marelli IAW 59F/59M/5AF/5AM ...62

INSTRUMENTENPANEEL
Monster S4 2000-2010 63

FERRARI

ABS UNIT
Bosch 5.3 63
Bosch 5.7 63
Bosch 8 ESP 63

ECU
Bosch ME7.1.1 64

INSTRUMENTENPANEEL
360 F131 / 360 Spider F131 1999-2005 ...

FIAT

ABS UNIT
ATE MK20 64
ATE MK26 ESP 64
ATE MK61 64
ATE MK70 64
Bosch 5.3 65
Bosch 5.4 65
Bosch 5.7 65
Bosch 8 ABS 65
Bosch 8 ESP 65
Bosch 9.0 ABS (wide) 66
Bosch 9.0 ESP 66
TRW EBC 430 66
TRW EBC 430 NG/EV 66

ECU
Bosch EDC15C2 HDI 66
Bosch EDC15C7 67
Bosch EDC16C9 67
Bosch EDC16C34 67
Bosch Motronic MP7.2 / MP7.3 67
Lucas DCN2 .....
Lucas DCU3F 68
Magneti Marelli IAW (0)8P 68
Magneti Marelli IAW 16F .....
Magneti Marelli IAW 48P2 68
Magneti Marelli IAW 49F / 4AF / 4EF 68
Magneti Marelli IAW 59F/59M/5AF/5AM 68
Magneti Marelli IAW 5NF 69
Magneti Marelli IAW 5SF.xx 69
Magneti Marelli IAW 6LP1 69
Siemens SID 803A 69

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine 500, 500L MPV, etc. 69
Bosch Benzine Grande Punto 199, etc. .
Magneti Marelli Benzine 500, etc. .....
Magneti Marelli Benzine Brava 182, etc.
Magneti Marelli Benzine Palio 178, etc. ..
Magneti Marelli Benzine Punto 176 .....
Magneti Marelli Diesel Bravo II 198, etc. ..
VDO Benzine Croma 194 .....
VDO Benzine Ulysse 179AX .....

INFO DISPLAY
Ulysse (12-pins) 2005-2010 .....

INSTRUMENTENPANEEL
500 2007-2012 70
Bravo 2007-2014 .....
Croma 194 2005-2011 .....
Doblo 119 2001-2009 .....
Doblo 263 2010-2020 70
Ducato 3 2007-2014 70
Ducato 3 250 2014-2020 70
Fiorino 225 2007-2020 70
Grande Punto 199 2005-2012 71
Idea 2003-2012 .....
Panda 169 2002-2012 71
Punto (188) 1999-2003 .....
Punto (188) 2003-2012 .....
Punto (EVO) 2009-2012 .....
Punto 199 2012-2020 .....
Qubo 225 2008-2012 71
Scudo 220 (display midden) 1996-2006 ..
Scudo 220 1999-2006 .....
Scudo 270 2007-2016 71
Stilo 2001-2007 72

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
Ducato 3 250 2006-2014 .....

FORD

ABS UNIT
ATE MK20 72
ATE MK25 72
ATE MK26 ESP 72
ATE MK48 .....
ATE MK60 (alleen ECU) 72
ATE MK60 hydraulische unit 73
ATE MK61 73
ATE MK70 73
Bosch 5.3 73
Bosch 5.4 73
Bosch 5.7 74
Bosch 8 ABS 74
Bosch 8 ESP 74
Bosch 9.0 ESP 74
TRW EBC 430 74

ECU
Bosch EDC15P(+) 75
Bosch EDC16C3 75
Bosch EDC16C34 75
Bosch ME7.1 75
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 76
Continental EMS2102 76
Delphi Commonrail 76
FoMoCo ESU xxx 76
Magneti Marelli IAW 5SF.xx 76
Siemens SID 202 .....
Siemens SID 206 77
Siemens SID 802 .....
Siemens SID 803 77
Siemens SID 803A .....
Siemens SID 804 77
Siemens SIM21 77
Siemens SIM22 77
Siemens SIM24 .....
Siemens SIM28 78
Siemens SIM29 78
Siemens SIM210 78
Visteon EEC-V 60-pins 78
Visteon EEC-V 104-pins 78
Visteon ESU 1xx (Ford) 79

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine B-Max, C-Max II, etc. ....
Magneti Marelli Benzine Ka .....
Visteon Benzine C-Max, etc. 79

INSTRUMENTENPANEEL
C-Max 2003-2010 79
C-Max II / Grand C-Max 2010-2019 79
Fiesta V JH, JD / Fusion JU 2001-2005 ...80
Fiesta V JH, JD / Fusion JU 2005-2006 ...80
Fiesta V JH, JD / Fusion JU 2005-2008 ...80
Fiesta VI JA8 2008-2013 .....

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

Focus DAW, DBW 1998-2005 80
Focus II 2005-2010 80
Focus III 2011-2018 81
Galaxy WA6 (Trend) 2006-2012 81
Galaxy WA6 (Titanium & S-Edition) 2006-2012 ....
Galaxy WGR 2000-2006 ....
Ka 2005-2008 ....
Ka 2008-2016 81
Kuga 2008-2012 81
Kuga 2013-2019 81
Mondeo III B4Y / B5Y / BWY 2000-2007 82
Mondeo IV (Trend) 2007-2014 82
Mondeo IV (Titanium & S-Edition) 2007-2014 .82
Mustang 2004-2015 82
S-Max (Trend) 2006-2012 82
S-Max (Titanium & S-Edition) 2006-2012 83
Tranist Connect 2009-2013 ....
Transit 2003-2006 83
Transit 2006-2014 83
Transit 2014-2020 ....
Transit Connect 2002-2009 83
Transit Connect PJ2 2013-2020 84
Transit Custom 2012-2020 84

TCU
Bosch Durashift 84

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 84

HONDA

ABS UNIT
ATE MK26 ESP 84
ATE MK60 (alleen ECU) 85
ATE MK60 hydraulische unit 85
ATE MK61 85
ATE MK70 85
Bosch 5.4 85
Bosch 8 ABS 88
Bosch 8 ESP 88
Bosch 9.0 ESP 88
Nisshinbo Honda Jazz 88

ECU
Bosch EDC15C7 88

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Jazz II GD, Jazz III GE ....

TCU
I-Shift Honda clutch actuator 89

HUMMER

ABS UNIT
Bosch 5.3 89

INSTRUMENTENPANEEL
Hummer H2 2002-2010 89

HYUNDAI

ABS UNIT
ATE MK20 89
ATE MK61 90
Bosch 5.3 90
Bosch 8 ABS 90
Bosch 8 ESP 90

BCU
VIM 226 ....

ECU
Bosch EDC15C7 90
Kefico Benzine (zwarte behuizing) ....
Kefico Licence Bosch 91
Siemens Fenix 5 ....
Siemens SIMK41 / SIMK42 / SIMK43 ....

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine I20 PB, PBT, etc. ....
VDO Diesel I30 FD, ix55, etc. 91

INSTRUMENTENPANEEL
Atos MX 2005-2008 ....
Getz TB 2002-2005 ....
Getz TB 2006-2009 ....
I30 FD 2007-2011 91
Matrix 2001-2010 ....

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
I20 PB, PBT 2008-2014 91
Santa-Fé 2000-2006 ....

IVECO

ABS UNIT
Bosch 5.3 91
Bosch 5.4 92
Bosch 8 ABS 92
Bosch 8 ESP 92
Bosch 9.0 ABS (wide) 92
Bosch 9.0 ESP 92

ECU
Magneti Marelli IAW 5SF.xx 93

INSTRUMENTENPANEEL
Daily III 2000-2006 93
Daily IV / Daily V 2006-2014 93
Eurocargo 2002-2008 ....
Eurocargo 2008-2013 ....
Stralis 2002-2006 93
Stralis 2007-2012 ....
Trakker 2004-2007 94
Trakker 2007-2013 ....

JAGUAR

ABS UNIT
ATE MK20 94
ATE MK25 94
ATE MK26 ESP 94
Bosch 5.7 94
Bosch 8 ABS 95
Bosch 8 ESP 95

BCU
Jaguar Seat Module 95

INSTRUMENTENPANEEL
S-Type CCX 1999-2008 ....
X-Type CF1 2001-2009 ....

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
S-Type CCX (control unit) 1999-2007 95
S-Type CCX (met display) 1999-2007 ...

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 95

JEEP

ABS UNIT
ATE MK20 96
ATE MK25 96
ATE MK26 96
ATE MK26 ESP 96
ATE MK61 96
Bosch 8 ESP 97

ECU
Bosch EDC16C2 97
Bosch EDC16CP31 97
Siemens Bendix / Fenix 3 97

GASKLEPHUIS
Pierburg Diesel Cherokee KJ ....

TCU
5G-tronic (722.6xx) 98

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 98

JOHN DEERE

ECU
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 98

INSTRUMENTENPANEEL
John Deere BIF (Basic Informator) 98

KIA

ABS UNIT
Bosch 5.4 98
Bosch 8 ABS 99
Bosch 8 ESP 99

ECU
Bosch EDC15C7 99
Kefico Benzine (zwarte behuizing) ....
Kefico Licence Bosch 99
Siemens Fenix 5 ....
Siemens SIMK41 / SIMK42 / SIMK43 ....

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Cee'd ED, etc. ....
VDO Diesel Carens III UN, etc. 99

INSTRUMENTENPANEEL
Cerato LD 2004-2008 ....
Picanto BA 2004-2011 100
Rio III UB 2011-2017 ....
Sorento JC 2005-2009 ....

CATALOGUS- EN WEBINDEX

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.ACTRONICS.NL

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
Sorento JC 2002-2005
Sportage JE 2008-2010

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 100

LANCIA

ABS UNIT
ATE MK26 ESP 100
Bosch 5.4 100
Bosch 5.7 100
Bosch 8 ABS 101
Bosch 8 ESP 101
Bosch 9.0 ESP 101
TRW EBC 430 NG/EV 101

ECU
Bosch EDC15C2 HDI 102
Bosch EDC15C7 102
Bosch EDC16C9 102
Bosch Motronic M1.7/M1.72/M1.73 102
Magneti Marelli IAW 16F
Magneti Marelli IAW 49F / 4AF / 4EF 102
Magneti Marelli IAW 59F/59M/5AF/5AM 103
Magneti Marelli IAW 5SF.xx 103
Magneti Marelli IAW 6LP1 103

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Delta III 844, etc. 103
Bosch Benzine Musa 350, Ypsilon 843
Magneti Marelli Benzine Dedra 835, etc.
Magneti Marelli Benzine Musa 350, etc.
Magneti Marelli Diesel Delta III 844

INFO DISPLAY
Phedra (12-pins) 2005-2010

INSTRUMENTENPANEEL
Delta III 2008-2014
Musa 350 2004-2012
Ypsilon 843 2006-2010 103
Ypsilon 846 2011-2020

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 104

LAND ROVER

ABS UNIT
ATE MK25 104
ATE MK26 ESP 104
Bosch 5.7 104
Bosch 8 ESP 104

INFO DISPLAY
Range Rover III LM (MID) 2002-2005

INSTRUMENTENPANEEL
Range Rover III LM 2002-2009 105

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 105

MAN

ECU
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 105

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Lion's city

TCU
ZF-ASTronic Solenoid valve block

MAYBACH

INSTRUMENTENPANEEL
CL-Class W215 / S-Class W220 1998-2005 105

MAZDA

ABS UNIT
ATE MK20 106
ATE MK25 106
ATE MK60 (alleen ECU) 106
ATE MK60 hydraulische unit 106
ATE MK61 106
ATE MK70 107
Bosch 5.3 107
Bosch 5.4 107
Bosch 8 ESP 107
Bosch 9.0 ESP 107

ECU
Bosch EDC16C3 108
Bosch EDC16C34 108
Denso Benzine 108
Siemens SID 804 108
Siemens SIM22 108
Siemens SIM210 109

GASKLEPHUIS
Denso Diesel 3 BK, 5 CR19, etc.
Fomoco Benzine 2 DE, 3 BK, etc.
Visteon Benzine 2 DY

INSTRUMENTENPANEEL
2 DY 2003-2007
6 GG, GY 2002-2008
MX-5 II (NB) 1998-2005

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
3 BK 2003-2009

TCU
Bosch Durashift 109

MERCEDES

ABS UNIT
ATE MCU 4 ESP 109
ATE MK25 109
ATE MK26 ESP 110
Bosch 5.3 110
Bosch 5.7 110
Bosch 8 ESP 110
Bosch 9.0 ESP 110

ECU
Bosch EDC15 CDI 111
Bosch EDC15C6 Mercedes CR2.xx 111
Bosch EDC16C2 111
Bosch EDC16CP31 111
Bosch ME2.0 / ME2.1 111
Siemens SIM266 112
Siemens SIM4L KE 112
Temic PLD 112
VDO HFM 112
VDO MSM A-CLASS (LHM) 112
VDO MSM2 113

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine A-Class W169, etc. 113
Bosch Diesel 300 C, C-Class W203, etc.
VDO Benzine A-Class W168, etc
VDO Benzine C-Class W202, etc. 113
VDO Diesel Sprinter W906

INSTRUMENTENPANEEL
A-Class W168 1997-2004 113
A-Class W169 2004-2012 114
Actros 2002-2010 114
Actros BM 963 2011-2019
Atego / Axor 2005-2012 114
Atego 2002-2012
B-Class W245 2005-2011 114
C-Class W202, S202 1993-2000 114
C-Class W203, CL203, S203 2000-2004 115
C-Class W203, CL203, S203 2004-2007 115
C-Class W204, C204, S204 2007-2011 115
C-Class W204, C204, S204 2011-2014 115
Citan W415 2012-2020
CL-Class W215 / S-Class W220 1998-2005 115
CL-Class W216 2006-2013
CLK W208, A208, C208 1997-1999
CLK W208, A208, C208 2000-2002 116
CLK W209, A209, C209 2003-2009 116
CLS W218, C218 2011-2018
CLS W219, C219 2004-2010
E-Class W210, S210 1995-1999 116
E-Class W210, S210 2000-2002 116
E-Class W211, S211 2002-2008 116
E-Class W212, S212, etc. 2009-2012
E-Class W212, S212, etc. 2013-2016
G-Class W461 / W463 1997-2000
G-Class W461 / W463 2001-2007 117
G-Class W461 / W463 2008-2012
GL-Class X164 2006-2012
GLK-Class X204 2008-2015 117
M-Class W163 1997-2005
M-Class W164 2005-2011
R-Class W251, V251 2007-2010
S-Class W221 2005-2013
SL W129 1989-2001 117
SL W230, R230 2001-2011
SLK W171, R171 2004-2011 117
Sprinter W901, W902, etc. 2000-2006
Sprinter W906 (Lowline) 2006-2018 118
Sprinter W906 (Highline) 2006-2018
Vaneo W414 2002-2005
Viano W639 / Vito W639 2004-2006 118

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

Viano / Vito W639 (Lowline) 2006-2014 ..
Viano / Vito W639 (Highline) 2008-2014 ...
Vito W447 2014-2020 118

TCU
5G-tronic (722.6xx) 118
A-class W168 / Vaneo W414 automatic gear selector ..118
Bosch Clutch control Module (AKS) 119
Continental 7G-tronic 722.9 119
Siemens FTC 722.7 119
Temic VGS (722.8) CVT / FCVT 119

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 119

MICROCAR

INSTRUMENTENPANEEL
MC1 / MC2 2004-2011 120

MINI

ABS UNIT
ATE MK60 (alleen ECU) 120
ATE MK70 120

ECU
Bosch EDC16C35 120

GASKLEPHUIS
VDO Benzine Mini R50, R52, etc. ....

INSTRUMENTENPANEEL
Mini R50, R52, R53 2001-2009 120

MITSUBISHI

ABS UNIT
ATE MK60 (alleen ECU) 121
ATE MK60 hydraulische unit 121
ATE MK61 121
ATE MK70 121
Bosch 5.3 122
Bosch 5.4 122
Bosch 8 ABS 122
Bosch 8 ESP 122

ECU
Bosch EDC15C3 122
Mitsubishi 52-pins 123
Mitsubishi 64- & 76-pins metalen behuizing 123
Mitsubishi Electr. zwarte behuizing 123

GASKLEPHUIS
Denso Benzine Colt VII Z3_, etc. 123
Mikuni Benzine Carisma DA_, etc. 123
Mikuni Benzine Lancer CY0/CZ, etc. ....
Pierburg Diesel Grandis NA_W, Lancer ..
CY0/CZ, Outlander II CW_W ....

INSTRUMENTENPANEEL
Colt 2008-2013 ....
Colt VII 2004-2008 124
Pajero 2000-2006 124

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
ASX 2010-2020 124

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 124

NISSAN

ABS UNIT
ATE MK20 124
ATE MK25 125
ATE MK26 ESP 125
ATE MK60 (alleen ECU) 125
ATE MK61 125
ATE MK70 126
Bosch 5.4 126
Bosch 8 ABS 126
Bosch 8 ESP 126
Bosch 9.0 ESP 126
TRW EBC 430 NG/EV 127

ECU
Bosch EDC15C3 127
Bosch EDC15C13 127
Bosch EDC16C3 127
Bosch EDC16C36 127
Bosch EDC16CP33 128
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 128
Delphi DCM1.2 128
Delphi DDCR ....
Hitachi MEC11/MEC12/MEC20/MEC21
Hitachi MEC32 / MEC37 128
Hitachi MEC93 128

GASKLEPHUIS
Hitachi Benzine 350 Z Z33, etc. 129
Hitachi Benzine Micra III K12, Note E11 ..129

INSTRUMENTENPANEEL
Almera II N16 2002-2006 ....
GT-R R35 2008-2020 129
Interstar (X70) 2003-2010 ....
Kubistar (X76) 2003-2009 ....
Micra III K12 2003-2007 129
Note E11 2005-2009 ....
Primastar 2001-2006 ....
Primastar X83 (grijze connector) 2006-2014 ..
Primastar X83 2006-2014 ....
Primera P12 / X-Trail T30 2002-2007 ....
Primera P12 2005-2008 ....
Qashqai (groot display) 2010-2013 ....
Qashqai / Qashqai +2 J10, NJ10 2007-2013 ...130
X-Trail T31 2007-2013 ....

OPEL

ABS UNIT
ATE MK20 130
ATE MK26 ESP 130
ATE MK60 (alleen ECU) 130
ATE MK60 hydraulische unit 130
ATE MK61 131
ATE MK70 131
Bosch 5.3 131
Bosch 5.4 131
Bosch 8 ABS 131
Bosch 8 ESP 132
Bosch 9.0 ESP 132
Kelsey Hayes 415 ....
TRW EBC 430 132
TRW EBC 430 NG/EV 132

ECU
Delphi Delco pump control unit (gereviseerd) ...132
ACtronics pump control unit (nieuw) ..133
Bosch EDC15C3 133
Bosch EDC15C7 133
Bosch EDC15C13 133
Bosch EDC16C3 134
Bosch EDC16C9 134
Bosch EDC16C36 134
Bosch EDC16CP33 134
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 134
Delphi Delco MT35E 135
Delphi Delco Multec HSFI-2.x / HDRC ..135
Delphi Multec (blauwe en witte behuizing) 135
Siemens Simtec 70-serie 135
Siemens Simtec 71-serie 135

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Agila A, etc. 136
Magneti Marelli Diesel Astra H, etc. ....
Pierburg Benzine Astra G, etc. 136
Pierburg Benzine Astra G, etc. ....
Pierburg Diesel Astra G, etc. ....
VDO Benzine Astra H, etc. ....

INFO DISPLAY
CID Antara / Corsa D ....
CID Astra G / Omega B / etc. 136
CID Astra H / Zafira B 136
CID Signum / Vectra C ....
Delphi Grundig GID S4400 Corsa D ....
GID Borg Astra H / Zafira B ....
GID Meriva A ....
MID Omega B 1994-2003 ....
Opel GID Delta Delphi Grundig Astra H, etc. ..137
Siemens VDO GID Astra H / Zafira B 137

INSTRUMENTENPANEEL
Agila A 2000-2007 137
Agila B 2008-2015 ....
Antara 2006-2013 137
Astra G 1998-2004 138
Astra H 2004-2010 138
Astra J 2009-2015 138
Cascada 2013-2018 ....
Combo C 2002-2010 138
Combo D 2012-2018 138
Corsa C 2000-2006 139
Corsa D 2006-2014 139
Frontera B 1999-2005 139
Insignia A 2008-2017 139
Meriva A 2003-2010 139
Meriva B 2010-2017 ....
Mokka 2012-2020 ....
Movano A 2001-2004 ....
Movano A 2004-2010 ....

CATALOGUS- EN WEBINDEX

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.ACTRONICS.NL

Signum 2003-2008
Tigra Twintop 2004-2009 140
Vectra C 2002-2008 140
Vivaro A (grijze connector) 2006-2014
Vivaro A 2001-2006
Vivaro A 2006-2014 140
Zafira A 1999-2005 140
Zafira B 2005-2011 140
Zafira C 2011-2019

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
Astra G 1998-2004
Astra H (ECC) 2004-2010
Astra H 2004-2010
Corsa C 2000-2006
Meriva A 2003-2010
Signum 2003-2008
Vectra C 2002-2008 141
Zafira A 1999-2005
Zafira B (ECC) 2005-2011
Zafira B 2005-2011

TCU
Bosch Easytronic (F13 MTA/F17+MTA) 141

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 141

PEUGEOT

ABS UNIT
ATE MK48
ATE MK60 (alleen ECU) 141
ATE MK60 hydraulische unit 142
ATE MK61 142
ATE MK70 142
Bosch 5.3 142
Bosch 5.4 142
Bosch 5.7 143
Bosch 8 ABS 143
Bosch 8 ESP 143
Bosch 9.0 ABS (wide) 143
Bosch 9.0 ESP 143
TRW EBC 440 144

BCU
Siemens BSI COM 2000 144
Siemens D9 BSI 144
Siemens T1 BSI 144

ECU
Bosch EDC15C2 HDI 144
Bosch EDC15C7 145
Bosch EDC16C3 145
Bosch EDC16C34 145
Bosch M7.4.4 145
Bosch MA3.0 / MA3.1 146
Bosch ME7.4.4 146
Bosch ME7.4.5 146
Bosch ME7.4.9
Bosch MEV17.4 146
Bosch Motronic M1.1 / M1.2 / M1.3 146
Bosch Motronic MP5.1 / MP5.1.1
Bosch Motronic MP5.2
Bosch Motronic MP7.2 / MP7.3 147
Lucas DCN2
Magneti Marelli IAW (0)8P 147
Magneti Marelli IAW 1AP 147
Magneti Marelli IAW 48P2 147
Magneti Marelli IAW 6KPB
Magneti Marelli IAW 6LP1 147
Magneti Marelli IAW 6LP2 148
Magneti Marelli IAW 6LPA
Magneti Marelli IAW 6LPB 148
Magneti Marelli IAW 6LPC 148
Sagem S2000 / S2PM 148
Sagem SL96 148
Siemens Bendix / Fenix 3 149
Siemens SID 801A 149
Siemens SID 803 149
Siemens SID 803A 149
Siemens SID 804 150
Siemens SID 805
Siemens SID 806 150
Valeo J34P 150

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine 1007, 206, 307, etc. 150
Bosch Benzine 107
Bosch Benzine 406, 407, 607, 807
VDO Benzine 1007, 206, 206+, etc. 150

INFO DISPLAY
206 (Sagem) Multifunction 1998-2008
206 1998-2008 151
207 (12-pins) 2006-2012
307 (6-pins) 2000-2005 151
307 (12-pins) 2005-2008 151
307 2000-2005 151
308 / RCZ (12-pins) 2007-2013 151
406 1995-2004
407 (12-pins) 2004-2011 152
807 (12-pins) 2005-2014
3008 (12-pins) 2008-2016 152
5008 (12-pins) 2009-2016 152
Partner (12-pins) 2009-2018

INSTRUMENTENPANEEL
107 2005-2014
206 1998-2003 152
206 2003-2008 152
206+ 2009-2012
207 2006-2014 153
306 1997-2002
307 2001-2009 153
308 2007-2013 153
406 1995-2004 153
407 2004-2010 154
508 2010-2018 154
607 2005-2010 154
806 1994-2002 154
1007 2005-2010
Bipper 2007-2020 154
Boxer 2007-2018 155
Expert 1995-2006
Expert 1999-2006
Expert 2007-2016
Partner 2000-2003 155
Partner 2004-2008
Partner 2008-2017 155

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
206 / 307 1998-2008
207 2006-2012
307 2005-2008
308 2007-2013 155
406 1995-2004
3008 2008-2016 155
5008 2009-2016
RCZ 2010-2015

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 156

OVERIGE
Fujitsu Power steering 156

PORSCHE

ABS UNIT
ATE MK25 156
ATE MK26 ESP 156
Bosch 5.3 156
Bosch 5.4 157
Bosch 5.7 157
Bosch 8 ESP 157

ECU
Bosch H-Jetronic 2.2 (25-pins)
Bosch ME7.1.1 157
Bosch MED9.1 160
Bosch Motronic ML3.1 / ML3.2 / ML3.3 160

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine 911 996, etc.

INSTRUMENTENPANEEL
911 (996) 1997-2006
Boxster (986) 1996-2004
Cayenne 955, 957 2002-2010 160

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
911 996 / Boxster 986 1997-2005 160

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 160

RENAULT

ABS UNIT
ATE MK20 161
ATE MK48
ATE MK60 (alleen ECU) 161
ATE MK60 hydraulische unit 161
ATE MK61 161
ATE MK70 161
Bosch 5.3 162
Bosch 5.4 162
Bosch 5.7 162
Bosch 8 ABS 162
Bosch 8 ESP 162
Bosch 9.0 ESP 163

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

TRW EBC 430 NG/EV 163

BCU
Siemens ETSI 163
Valeo B2 Renault Espace III 163

ECU
Bosch EDC15C3 164
Bosch EDC15C13 164
Bosch EDC16C3 164
Bosch EDC16C36 164
Bosch EDC16CP33 164
Delphi DCM1.2 165
Delphi DDCR 165
Lucas DCU3R 165
Sagem Safir 2 165
Siemens Bendix / Fenix 3 165
Siemens EMS3132 166
Siemens EMS3134 ....
Siemens Fenix 5 166
Siemens Sirius 32 166
Siemens Sirius 34 166

GASKLEPHUIS
Pierburg Benzine Captur 2R, etc. ....
Pierburg Benzine Clio II, Clio III, etc. 166
Valeo Diesel Grand Scénic III, etc. ....
VDO Benzine Clio II, Espace IV, etc. 167
VDO Benzine Clio III, Duster, etc. ....

INSTRUMENTENPANEEL
Clio II 1998-2001 ....
Clio II 2001-2004 (Jaeger + Sagem) 167
Clio II 2004-2012 ....
Clio III 2006-2012 167
Espace III 1999-2002 ....
Espace IV (navigatiedisplay) 2002-2008 ..
Espace IV 2002-2008 167
Grand Scénic II / Scénic II 2003-2008 ...168
Grand Scénic III / Scénic III 2009-2016 ....
Kangoo 1997-2000 (Jaeger) ....
Kangoo 2000-2004 (Jaeger + Sagem) ...
Kangoo 2004-2007 (Sagem) 168
Kangoo 2008-2014 ....
Laguna II X74 2001-2007 168
Laguna III X91 2007-2015 ....
Mascott 2004-2010 ....
Master II 2000-2003 ....
Master II 2003-2010 ....
Master III 2010-2019 ....
Megane I 1999-2003 ....
Megane II 2003-2008 ....
Megane III 2008-2016 168
Megane Scenic / Scénic I 1998-2003 ..169
Modus 2004-2012 169
Trafic II (X82) 2001-2006 ....
Trafic II (X82) (grijze connector) 2006-2014 ..
Trafic II (X82) 2006-2014 ....
Twingo I 1992-2007 169
Twingo II 2007-2014 169

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
Laguna II X74 / Vel Satis 2001-2010 169
Megane II 2002-2008 ....
Scenic 2 / Renault Modus 2003-2009 ...170
Scenic I 1996-2003 ....

ROVER

ABS UNIT
Bosch 5.4 170
Bosch 5.7 170

ECU
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 170

SAAB

ABS UNIT
Bosch 5.3 170
Bosch 5.4 171
Bosch 8 ESP 171
TRW EBC 430 NG/EV 171

ECU
Bosch EDC16C9 171
Bosch H-Jetronic 2.2 (25-pins) ....
Bosch LH-Jetronic 2.4 (35-pins) 172
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 172

GASKLEPHUIS
Hella Benzine 9-3 I, 9-5 I 172
Magneti Marelli Diesel 9-3 II, 9-5 I ....
Pierburg Benzine 9-3 II ....

INFO DISPLAY
9-3 SID1 1998-2003 172
9-3 SID2 1998-2003 172
9-5 SID1 1998-2003 ....
9-5 SID2 1998-2003 173

INSTRUMENTENPANEEL
900 1993-1998 173
9-3 II 2002-2012 173

KLIMAATBEDIENINGSPANEEL
9-3 I 1998-2003 173
9-5 1998-2005 173

SCANIA

INSTRUMENTENPANEEL
G-Serie / R-Serie 2009-2016 ....
R-Serie 2004-2008 174

SEAT

ABS UNIT
ATE MK20 174
ATE MK25 174
ATE MK60 (alleen ECU) 174
ATE MK60 hydraulische unit 174
ATE MK61 175
ATE MK70 175

ECU
Bosch 5.7 175
Bosch 8 ABS 175
Bosch 8 ESP 176
Bosch 9.0 ESP 176
TRW EBC 450 ESP 176
Bosch EDC15P(+) 176
Bosch EDC15V 176
Bosch EDC15VM+ 177
Bosch EDC16U1 177
Bosch EDC16U31 177
Bosch EDC16U34 177
Bosch EDC17CP14 177
Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X 178
Bosch ME7.1 178
Bosch ME7.1.1 178
Bosch ME7.5 178
Bosch ME7.5.10 178
Bosch MED9.1 179
Bosch MED9.5.10 179
Bosch MED17.5.20 179
Bosch/Siemens Digifant II & Motronic ML6.1 (25-pins) 179
Bosch Motronic MP9.0 ....
Magneti Marelli IAW 1AV ....
Magneti Marelli IAW 4CV ....
Magneti Marelli IAW 4HV / 4EV 180
Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV 180
Magneti Marelli IAW 4TV 180
Siemens Simos 1 180
Siemens Simos 2 180
Siemens Simos 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 ...181
Siemens Simos 3PE 181
Siemens Simos 3PG 181
Siemens Simos 7.1(A) 181
Siemens Simos 9.1 181
Siemens Simos PCR2.1 182
Siemens VDO Simos PPD1.2 182

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Alhambra 7V8, etc. 182
Magneti Marelli Benzine Alhambra 710, etc. ..182
Pierburg Diesel Alhambra 7V8, etc. ....
Pierburg Diesel Altea 5P1, 5P5, etc. ....
Pierburg Diesel Cordoba 6L2, etc. ....
VDO Benzine Alhambra 710, etc. 182
VDO Benzine Alhambra 7V8, etc. ....
VDO Benzine Altea 5P1, 5P5, etc. 183
VDO Benzine Arosa 6H, etc. ....
VDO Diesel Alhambra 710, etc. ....
VDO Diesel Altea 5P1, 5P5, etc. 183
VDO Diesel Cordoba 6L2, etc. ....

INSTRUMENTENPANEEL
Alhambra 710 2010-2020 ....
Alhambra 7V8, 7V9 2001-2008 ....
Altea 5P1, 5P5, 5P8 2004-2012 183
Arosa 6H 2001-2004 ....
Cordoba 6K2, 6K5/Ibiza III 6K1 1999-2002..
Cordoba 6L2 / Ibiza IV 6L1 2002-2008 ..183
Exeo 3R2, 3R5 2009-2013 184
Ibiza V 6J5, 6J1, 6J8 2008-2017 184
Leon 1M1 / Toledo II 1M2 1998-2006 184
Leon 1P1 / Toledo III 5P2 2005-2012 184
Mii 2011-2020 ....

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
Cordoba 6L2 / Ibiza IV 6L1 2002-2009 ..
Exeo 3R2, 3R5 2009-2013 ....

CATALOGUS- EN WEBINDEX

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.ACTRONICS.NL

Leon 1M1 / Toledo II 1M2 1998-2006 184

TCU
DSG 6 DQ250 (02E) 185
DSG 7 DQ200 (0AM) 185
Temic Multitronic / Hytronic VL300 185

ŠKODA

ABS UNIT
ATE MK20 185
ATE MK60 (alleen ECU) 185
ATE MK60 hydraulische unit 186
ATE MK61 186
ATE MK70 186
Bosch 5.3 186
Bosch 5.7 186
Bosch 8 ABS 187
Bosch 8 ESP 187
Bosch 9.0 ESP 187

ECU
Bosch EDC15P(+) 187
Bosch EDC15V 188
Bosch EDC15VM+ 188
Bosch EDC16U1 188
Bosch EDC16U31 188
Bosch EDC16U34 188
Bosch EDC17CP14 189
Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X 189
Bosch ME7.5 189
Bosch ME7.5.10 189
Bosch MED9.1 189
Bosch MED9.5.10 190
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 190
Magneti Marelli IAW 1AV ....
Magneti Marelli IAW 4HV / 4EV 190
Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV 190
Magneti Marelli IAW 4TV 190
Siemens Simos 2 191
Siemens Simos 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 191
Siemens Simos 3PA ....
Siemens Simos 3PD ....
Siemens Simos 3PE 191
Siemens Simos 3PG 191
Siemens Simos 7.1(A) 192
Siemens Simos 7PP ....
Siemens Simos 9.1 192
Siemens Simos PCR2.1 192
Siemens VDO Simos PPD1.2 192

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Fabia 6Y, etc. 192
Magneti Marelli Benzine Citigo, etc. 193
Pierburg Diesel Fabia 5J, etc. ....
Pierburg Diesel Fabia 6Y, etc. ....
VDO Benzine Fabia 5J, etc. 193
VDO Benzine Fabia 6Y, etc. ....
VDO Benzine Felicia II, etc. ....
VDO Diesel Fabia 5J, etc. ....
VDO Diesel Fabia 5J, etc. ....
VDO Diesel Superb 3U ....
VDO Diesel Superb 3U 193

INSTRUMENTENPANEEL
Citigo 2011-2020 ....
Fabia 6Y 1999-2007 193
Fabia 5J 2007-2014 194
Octavia 1U 1996-2004 194
Octavia 1Z 2004-2008 194
Octavia 1Z 2008-2013 194
Roomster 5J 2006-2015 ....
Superb 3T 2008-2015 194
Superb 3U 2001-2008 ....
Yeti 5L 2009-2017 195

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL
Fabia/Roomster 5J (Climatronic) 2006-2015 195
Octavia 1Z (2C-Climatronic) 2004-2009 ....

TCU
DSG 6 DQ250 (02E) 195
DSG 7 DQ200 (0AM) 195

SMART

ABS UNIT
Bosch 5.4 196
Bosch 5.7 196
Bosch 8 ABS 196
Bosch 8 ESP 196

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine City-Coupe 450, etc. ....
Denso Benzine Forfour 454 196

INSTRUMENTENPANEEL
City-Coupe (Fortwo) 450 1998-2007 197
Roadster (452) 2003-2005 197

SSANGYONG

ABS UNIT
ATE MK25 197

ECU
VDO HFM 197

TCU
5G-tronic (722.6xx) 197

TURBO-ACTUATOR
Hella Turbo-actuator 198

SUBARU

ABS UNIT
ATE MK70 198
Bosch 5.4 198
Bosch 5.7 198
Bosch 8 ABS 198
Bosch 8 ESP 199

SUZUKI

ABS UNIT
ATE MK60 (alleen ECU) 199
ATE MK60 hydraulische unit 199
ATE MK61 199
ATE MK70 200
Bosch 5.4 200
Bosch 8 ABS 200
Bosch 8 ESP 200
Bosch 9.0 ESP 200

ECU
Bosch EDC15C2 HDI 201
Bosch EDC16C3 201
Bosch EDC16C36 201
Mitsubishi 56Bxx/60Axx/80Cxx/81Cxx 201
Mitsubishi 70Exx/70Fxx/71Exx/80Cxx/81Cx 201
Siemens SID 801A 202

GASKLEPHUIS
Magneti Marelli Diesel SX4 GY ....

INSTRUMENTENPANEEL
Alto 2002-2008 ....
Alto V GF 2009-2014 ....
Grand Vitara II JT 2005-2008 202
Kizashi A6B 2009-2014 ....
Swift III MZ, EZ 2004-2009 202
Swift IV NZ 2010-2017 202
SX4 2006-2010 ....
Wagon R+ MM 2000-2008 ....

TESLA

ABS UNIT
Bosch 9.0 ESP 202

TOYOTA

ABS UNIT
ATE MK20 203
ATE MK60 (alleen ECU) 203
ATE MK60 hydraulische unit 203
ATE MK70 203
Bosch 5.4 204
Bosch 5.7 204
Bosch 8 ABS 204
Bosch 8 ESP 204
Bosch 9.0 ESP 204

ECU
Siemens SID 805 ....

GASKLEPHUIS
Bosch Benzine Aygo WNB1_, etc. ....
Denso Benzine Auris ZZE15_, etc. 205

INSTRUMENTENPANEEL
Auris 2007-2012 205
Avensis 2003-2009 ....
Aygo WNB1_, KGB1_ 2005-2014 205
Land Cruiser 100 1998-2007 ....
Land Cruiser 120 2002-2009 ....
Prius XW20 2003-2009 205
Proace 2013-2016 ....
RAV4 II 2000-2005 ....
Yaris 2005-2011 205

OVERIGE
Fujitsu Power steering 206

Alle prijzen zijn excl. BTW, verzend- en / of transportkosten. Prijzen zijn alleen voor garages en dealerbedrijven. Wij leveren niet aan particulieren. Prijs- en assortimentwijziging voorbehouden.

VDL

INSTRUMENTENPANEEL

Bus & Coach (Euro 3 / 4) 206
Bus & Coach (Euro 5 / 6) 206

VOLKSWAGEN

ABS UNIT

ATE MK20 206
ATE MK25 206
ATE MK26 207
ATE MK26 ESP 207
ATE MK60 (alleen ECU) 207
ATE MK60 hydraulische unit 207
ATE MK61 208
ATE MK70 208
Bosch 5.3 208
Bosch 5.4 208
Bosch 5.7 208
Bosch 8 ABS 209
Bosch 8 ESP 209
Bosch 9.0 ESP 209
TRW EBC 440 209
TRW EBC 450 ESP 209

ECU

Bosch EDC15P(+) 210
Bosch EDC15V 210
Bosch EDC15VM+ 210
Bosch EDC16CP34 210
Bosch EDC16U1 210
Bosch EDC16U31 211
Bosch EDC16U34 211
Bosch EDC17CP14 211
Bosch EDC17CP20 211
Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X 212
Bosch ME7.1 212
Bosch ME7.1.1 212
Bosch ME7.5 212
Bosch ME7.5.10 212
Bosch MED9.1 213
Bosch MED9.5.10 213
Bosch MED17.5.1 .....
Bosch MED17.5.20 213
Bosch Motronic MP9.0 .....
Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 213
Bosch/Siemens Digifant I & Motronic ML5.9 (45-pins) 213
Bosch/Siemens Digifant I & Motronic MP4.1 (38-pins) 214
Bosch/Siemens Digifant II & Motronic ML6.1 (25-pins) 214
Magneti Marelli IAW 1AV .....
Magneti Marelli IAW 4AV .....
Magneti Marelli IAW 4CV .....
Magneti Marelli IAW 4HV / 4EV 214
Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV 214
Magneti Marelli IAW 4TV 214
Siemens Simos 1 215
Siemens Simos 2 215
Siemens Simos 3 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 ...215
Siemens Simos 3PD .....
Siemens Simos 3PE 215
Siemens Simos 3PG 216
Siemens Simos 7.1(A) 216
Siemens Simos 7PP .....
Siemens Simos 9.1 216
Siemens Simos PCR2.1 216
Siemens VDO Simos PPD1.1 .....
Siemens VDO Simos PPD1.2 216

GASKLEPHUIS

Bosch Benzine Bora 1J2. 1J6, etc. 217
Magneti Marelli Benzine Caddy III 2K, etc. ...217
Pierburg Diesel Bora 1J2. 1J6, etc. .....
Pierburg Diesel Golf V 1K_, etc. .....
VDO Benzine Amarok 2H, etc. 217
VDO Benzine Bora 1J2. 1J6, etc. 217
VDO Benzine Bora 1J2. 1J6, etc. .....
VDO Benzine Eos 1F7, 1F8, etc. .....
VDO Diesel Caddy III 2K, 2C_, etc. .....
VDO Diesel Caddy III 2K, 2C_, etc. 217
VDO Diesel Fox 5Z1, 5Z3, Polo 9N_ .....
VDO Diesel Passat 3B3, 3B6 .....

INSTRUMENTENPANEEL

Amarok 2H 2010-2016 .....
Bora 1J2. 1J6 / Golf IV 1J 1997-2003 218
Caddy III 2K, 2C 2004-2010 218
Caddy III 2K, 2C 2010-2015 218
Crafter 2E, 2F (Lowline) 2006-2016 .....
Crafter 2E, 2F (Highline) 2006-2016 .....
Eos 1F7, 1F8 2006-2007 218
Eos 1F7, 1F8 2007-2009 .....
Fox 5Z1, 5Z3 2005-2011 218
Golf 3 / Vento 1991-1998 219
Golf 5 / Golf Plus / Jetta 2003-2008 219
Golf Plus 5M1/1KP / Golf V 1K 2006-2009 219
Golf VI 5K1, 517, AJ5 2009-2012 219
Lupo 6X1, 6E1 1998-2005 220
New Beetle 9C1, 1C1, 1Y7 1998-2005 ..220
Passat (3B) 1997-2004 220
Passat 3C2, 3C5 2005-2009 220
Passat 3C2, 3C5 2010-2014 220
Phaeton 2002-2009 .....
Polo (6N2) 1999-2001 221
Polo (9N) 2002-2009 221
Polo 6R / 6C 2009-2014 221
Scirocco 137 2008-2014 .....
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 2000-2010 .....
Sharan 7N 2010-2020 .....
Tiguan 5N 2007-2010 .....
Tiguan 5N 2011-2016 221
Touareg 7LA, 7L6, 7L7 2002-2010 221
Touran 1T1, 1T2 2003-2009 222
Touran 2010-2015 .....
Transporter T4 1990-1994 222
Transporter T4 1995-1999 222
Transporter T4 1999-2003 222
Transporter T5 / Multivan 2003-2009 222
Transporter T5 / Multivan 2009-2015 223
UP! 2011-2020 223

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL

Bora 1J/Golf IV 1J/Passat 3B 2000-2005 ...
Golf 5/Jetta/etc. (2C-Climatronic) 2003-2010 .223
Polo (9N) 2001-2009 .....

TCU

DSG 6 DQ250 (02E) 223
DSG 7 DQ200 (0AM) 224

TURBO-ACTUATOR

Hella Turbo-actuator 224

VOLVO

ABS UNIT

ATE MK20 224
ATE MK25 224
ATE MK26 ESP 224
ATE MK60 (alleen ECU) 225
ATE MK60 hydraulische unit 225
ATE MK61 225
Bosch 5.4 225

BCU

CEM module 1995-2004 225
CEM module 2004-2008 226

ECU

Bosch EDC15C3 226
Bosch EDC16C34 226
Bosch H-Jetronic 2.2 (25-pins) .....
Bosch LH-Jetronic 2.4 (35-pins) 226
Mitsubishi Electr. zwarte behuizing 226
Siemens Bendix / Fenix 3 227
Siemens EMS2000 .....
Siemens Fenix 5 227
Siemens SID 803 227
Siemens SID 803A .....

GASKLEPHUIS

Bosch Benzine C30, C70 I, etc. 227
Bosch Diesel C30, C70 II, etc. 228
Denso Benzine C30, C70 II, etc. 228
Magneti Marelli Benzine C70 I, etc. 228
Mikuni Benzine S40 I VS, V40 VW .....
Visteon Benzine C30, S40 II MS, etc. 228

INSTRUMENTENPANEEL

C30/C70 II/S40 II MS/V50 MW 2004-2012 .228
S40 / V40 1995-2002 229
S60 / V60 / V70 / S80 / etc. 2007-2013 .229
S60 I / S80 TS, XY / etc. I 1998-2009 229

KLIMAAT BEDIENINGSPANEEL

S40 I VS / V40 VW 1995-2004 .....
S60 / V70 / S80 / etc. 2000-2004 229
S60 / V70 / S80 / etc. 2004-2012 229

TURBO-ACTUATOR

Hella Turbo-actuator 230

VOLVO BUS / TRUCK

INSTRUMENTENPANEEL

Bus B12B / B12M 2002-2010 230
Truck FH, FL, FM Second generation 2002-2010 ..230
Truck FH, FL, FM Second generation 2010-2013 ..230

ECU

Bosch PSG 5 (EDU van VP44) 230

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS-VOORWAARDEN ACTRONICS

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten (van (ver)koop en het verrichten van werkzaamheden, zoals montage-, onderhouds- en/of reparatie/revisiewerkzaamheden) en leveringen van ACtronics B.V. gevestigd te Almelo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08173851, hierna te noemen ''ACtronics'', ook wanneer voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ACtronics en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Bepalingen

2.1 Onder ''schriftelijk'' wordt in de algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2.2 Onder ''zaken'' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door ACtronics te verkopen producten, geleverde diensten, service- en revisiewerkzaamheden, onderdelen en overige materialen.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van ACtronics zijn vrijblijvend en ACtronics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Het moment van bepalen van de actuele prijs is het moment waarop de factuur wordt gemaakt.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand door een aanbod (opdracht) en de aanvaarding daarvan. ACtronics heeft het recht om een aanbieding te herroepen onverwijld na ontvangst van de aanvaarding.

3.3 ACtronics is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de uitvoering van de opdrachten te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.4 Aanbiedingen, offertes en/of kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen

4.1 Alle prijsopgaven zijn louter indicatief.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro´s exclusief BTW, verzendkosten, statiegeld en eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3 Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd, tenzij anderszins is bepaald, op levering EXWORKS Incoterms 2010, ACtronics BV te Almelo.

4.4 Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen prijs worden doorberekend.

4.5 ACtronics heeft recht een overeengekomen prijs of vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk c.q. kosten met meer dan 20% dreigt te worden overschreden. Dit als gevolg van het niet goed inschatten door partijen, zonder dat dit te wijten is aan ACtronics, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

5. Betalingen

5.1 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening door de opdrachtgever, voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden en of diensten.

5.2 Indien betaling niet á contant geschiedt, dient betaling in ieder geval plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door ACtronics te bepalen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of beroep op verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie schorten de betalingsverplichting niet op.

5.3 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is ACtronics gerechtigd de wettelijke handelsrente (artikel 6:199a BW) in rekening te brengen en zal de opdrachtgever, na daartoe door ACtronics te zijn aangemaand, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen (waaronder de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag) verschuldigd zijn met een minimum van € 500,00.

5.4 Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is ACtronics gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld, dan wel de desbetreffende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ACtronics op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Levering

6.1 Op de opdrachtgever rust een afnameplicht, tenzij ACtronics hierbij geen redelijk belang heeft.

6.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.

6.3 Transport van producten van en naar de opdrachtgever, is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.4 Levertijden worden in overleg en bij benadering door ACtronics vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge- en/of schriftelijke orderbevestiging.

6.5 Indien het niet mogelijk blijkt het verkochte aan de opdrachtgever te leveren en/of de aan ACtronics opgedragen werkzaamheden uit te voeren, behoudt ACtronics zich het recht voor de zaken die moeten worden geleverd en/of die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening van de opdrachtgever op te slaan.

6.6 Indien na levering van de zaken en/of na uitvoering van de aan ACtronics opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende (ter revisie of reparatie aangeboden) zaak niet binnen zeven (7) dagen na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is ACtronics gerechtigd om stallings-/ opslagkosten in rekening te brengen conform het in ACtronics c.q. ter plaatse geldende tarief. Gedurende dertig (30) dagen na het verstrijken van deze termijn is ACtronics gerechtigd de zaken aan een derde te leveren dan wel te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen prijs te voldoen onverlet.

6.7 In geval van niet tijdige levering is ACtronics niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de opdrachtgever ACtronics schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever ACtronics een termijn moet gunnen van tenminste tien (10) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

6.8 In geval van kwijtraken of in gebreke blijven van de levering is ACtronics slechts aansprakelijk voor een bedrag met een maximale grote van het originele factuurbedrag van ACtronics betreffende die zending.

6.9 Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de revisie-/reparatieopdracht nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In het andere geval worden deze zaken/materialen eigendom van ACtronics, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

7. Retouronderdelen

7.1 Alle (vervangende) voorraadproducten worden door ACtronics standaard op ruilbasis geleverd, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Ruildelen worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van de opdrachtgever en zal er een narekening plaatsvinden.

7.3 Op de factuur wordt per verkocht product een bedrag in rekening gebracht als statiegeld voor het te vervangen product. Dit statiegeld wordt teruggestort op de rekening van de opdrachtgever als het ruilproduct compleet, vergezeld van de originele factuur en retourformulier, binnen vier (4) weken ontvangen wordt.

7.4 Indien na vier (4) weken het retourproduct niet volgens de eisen in lid 2 van dit artikel, door ACtronics ontvangen is, is ACtronics niet langer verplicht het statiegeld terug te betalen aan de opdrachtgever.

7.5 Alle onderdelen dienen geretourneerd te worden in de originele verpakking van het nieuw ontvangen deel en verzonden te worden met het retourformulier van ACtronics. Zodra het oude onderdeel is ontvangen, zal het statiegeld binnen veertien (14) dagen uitbetaald worden.

7.6 De door ACtronics aan opdrachtgever verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. In voorkomend geval, worden statieverpakkingen gebruikt. Dergelijke verpakkingen worden steeds aan opdrachtgever in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van ACtronics. Opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden en compleet aan ACtronics te retourneren.

7.7 Indien opdrachtgever het verpakkingsmateriaal niet binnen vier (4) weken na aankoop van het ruilproduct heeft ingeleverd, is ACtronics niet langer verplicht het aan opdrachtgever voor verpakking in rekening gebrachte borg te retourneren. Dit laat echter de plicht van opdrachtgever om de verpakkingen te retourneren onverlet.

8. Garantie

8.1 ACtronics geeft op alle uitgevoerde revisies 2 jaar garantie tenzij anders voor verkoop is overeengekomen. ACtronics geeft 1 jaar garantie op alle luchtmassameter revisies. Hierbij geldt de originele aankoopfactuur als garantiebewijs. De- en montagekosten vallen niet onder de garantie.

8.2 Op de garantie kan alleen een beroep worden gedaan indien de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

8.3 De opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient ACtronics daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

8.4 Een dergelijke melding, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.5 De opdrachtgever moet ACtronics in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan ACtronics verstrekken. Indien retourzending van de zaak daarvoor noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de opdrachtgever.

8.6 Voor het claimen van garantie dienen de garantie zegels niet verbroken te zijn. Indien één of meerdere garantiezegels verbroken zijn, vervalt daarmee het recht op een garantie-claim.

8.7 Producten die voor garantie worden ingestuurd, dienen goed verpakt, tenminste met bescherming in de doos, aangeleverd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt de garantieclaim niet in behandeling genomen.

8.8 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ACtronics de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, waarbij de opdrachtgever ACtronics een termijn moet gunnen van tenminste tien (10) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

8.9 De kosten van reparatie, herstel, vervangingen en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen zijn voor rekening van ACtronics tot een maximum van het door het ACtronics gefactureerde bedrag gedurende de gehele garantieperiode.

8.10 Aanspraken op de garantie vervallen indien derden zonder voorkennis of toestemming van ACtronics werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door ACtronics verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

8.11 Op het leveren van nieuwe zaken bij revisies, en aldus niet op het leveren van gereviseerde zaken bij revisies is garantie van toepassing voor zover die als zodanig door de fabrikant wordt verstrekt. Onderdelen welke door ACtronics bij derden worden verkregen of werkzaamheden die in haar opdracht door derden worden uitgevoerd zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke ACtronics van deze derde hiervoor heeft gekregen.

8.12 De garantie wordt slechts verstrekt aan de opdrachtgever en geldt aldus uitdrukkelijk niet voor opvolgende rechtsverkrijgers. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging van een zaak niet verlengd.

8.13 De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken - al dan niet van derden - ten gevolge van het breken of defect raken van de zaak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor de opdrachtgever mochten ontstaan.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle verkochte en geleverde zaken (incl. ten behoeve van een opdrachtgever gebruikte onderdelen en materialen) blijven eigendom van ACtronics zolang de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan en aldus totdat alle vorderingen van ACtronics op opdrachtgever zijn voldaan, waaronder de betaling van de overeengekomen prijs, eventuele schadevergoeding, rente en incassokosten. Indien ACtronics in het kader van de verkoop ten behoeve van opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, hetgeen zal worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ACtronics zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 Voor het geval dat ACtronics zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ACtronics of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ACtronics zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9.5 In geval van reparatie/revisiewerkzaamheden kan ACtronics het retentierecht uitoefenen op de zaak indien en voor zolang als:

- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door ACtronics verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voort vloeien uit de contractuele relatie met ACtronics niet of niet geheel voldoet.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor handelen en/of nalaten van ACtronics, diens personeelsleden en/of de door haar ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt ACtronics geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover sprake zou zijn van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.

10.2 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor ACtronics rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van ACtronics het factuurbedrag niet te boven gaat.

10.3 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, extra kosten vervangend vervoer of enige door opdrachtgever aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt ACtronics alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

10.5 De wederpartij moet alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

10.6 De wederpartij moet ACtronics uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, ACtronics hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen.

10.7 ACtronics is niet aansprakelijk en de opdrachtgever kan geen beroep doen op de eventuele toepasselijke garantie, indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik en/of gebruik in strijd met de bestemming van de zaken en/of de door of namens ACtronics verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens opdrachtgever aan ACtronics verstrekte informatie;
d. door fouten of onvolledigheden in de door of namens opdrachtgever gegeven aanwijzingen of instructies;
e. als gevolg van de keuze van de opdrachtgever die afwijkt van wat ACtronics adviseerde en/of wat gebruikelijk is;
f. doordat door of namens de opdrachtgever reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan de zaken zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ACtronics.

10.8 De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart ACtronics uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10.9 De opdrachtgever dient het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door ACtronics voorgeschreven gebruiksvoorschriften, adviezen en instructies. De- en montage van de zaak mag uitsluitend plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen.

10.10 Indien de opdrachtgever het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 9 van dit artikel bepaalde gebruikt en de opdrachtgever ACtronics aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product, dient de opdrachtgever te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in het door ACtronics geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 10.9 van dit artikel.

11. Overmacht

11.1 Indien ACtronics geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens de opdrachtgever, kan dit tekortschieten niet aan ACtronics worden toegerekend indien ACtronics de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van ACtronics is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; - oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; - sabotage, boycot, staking of bezetting; - machineschade; - diefstal uit de magazijnen; - bedrijfsstoornissen; - maatregelen van de overheid; - slecht weer; - bliksemslag; - brand.

11.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, ACtronics niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade en kan ACtronics naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12. Persoonsgegevens

12.1 De persoonsgegevens van opdrachtgever die hij of zij aan ACtronics doorgeeft kunnen door hem worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan ACtronics: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens opdrachtgever nakomen, optimale service verlenen, opdrachtgever tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

12.2 Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van direct mailing activiteiten voor voertuigen, of het weergeven op de ACtronics Service Partner locator op de ACtronics Website. Tegen verwerkingen welke vallen onder voornoemde WBP ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door opdrachtgever bij ACtronics aan te tekenen verzet gehonoreerd.

13. Diversen

13.1 ACtronics kan nooit 100% uitsluitsel geven op een juiste diagnose van het probleem bij reparatie-/revisie werkzaamheden van een product. Niet alle problemen herhalen zich in de tijd dat er door ACtronics wordt gezocht naar het probleem, niet alle externe invloeden zoals trillingen en weersomstandigheden kunnen worden gesimuleerd.

13.2 Indien een product ter revisie/reparatie wordt aangeboden en er wordt na uitvoerige diagnose geen fout of mankement geconstateerd, wordt door ACtronics aan de opdrachtgever € 50,00 aan test- en administratiekosten in rekening gebracht. Ook hier is 100% uitsluitsel niet mogelijk (zie 15.1).

13.3 Indien een product ter revisie/reparatie wordt aangeboden en niet valt binnen het assortiment van ACtronics, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan zal deze zonder verdere diagnose en zonder test retour gezonden worden, en wordt aan de indiener € 25,00 behandelkosten in rekening gebracht.

14. Annuleringen

14.1 Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk voor zover ACtronics daarmee instemt.

14.2 In geval van annulering geldt dat de verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever komen, alsmede een vergoeding van de administratiekosten van 10% van het aankoopbedrag met een minimum van € 30,00.

15. Authentieke taal

15.1 Ook wanneer deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

16. Recht- en forumkeuze

16.1 Op elke overeenkomst en in geval van elk geschil tussen ACtronics en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij ACtronics uitdrukkelijk kiest voor het recht van het land waar de opdrachtgever is gevestigd; voor zover niet in tegenspraak en in strijd met het Europees en Internationaal recht.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit voor zover enige wet of verdragstekst deze rechtskeuze niet uitsluit.

16.3 De rechter in de vestigingsplaats van ACtronics is uitsluitend bevoegd. (V8.2020)

ACTRONICS

ELECTRONIC AUTOMOTIVE COMPONENTS

KOM VERDER MET REVISIE

WWW.ACTRONICS.NL

+ 31 (0)546 660410 info@actronics.nl

Bornerbroeksestraat 459F
7609 PK Almelo
Nederland

Postadres: postbus 153
7600 AD Almelo, Nederland

ACTRONICS B.V. IS A PROUD MEMBER OF THE ACT GROUP, THE EUROPEAN LEADER IN THE REMANUFACTURING OF ELECTRONIC AUTOMOTIVE COMPONENTS.

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C111222