



VORWORT

Liebe Kunden,

Vor Ihnen liegt der brandneue Überholungskatalog von ACTRONICS – Ihrer Quelle für Innovation und Nachhaltigkeit in der Welt der Automobil-Elektronik. Wir freuen uns, Sie in der Welt der Überholung und Zirkularität begrüßen zu dürfen, wo wir eine Zukunft anstreben, die nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig und verantwortungsvoll ist.

Dieser Katalog stellt unser Engagement dar, Industriestandards durch Reparaturlösungen für elektronische Automobilteile neu zu definieren.

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt stehen, bieten wir eine Alternative zur traditionellen Wegwerfmentalität, indem wir hochwertige Instandsetzungslösungen anbieten, die nicht nur die Lebensdauer elektronischer Komponenten verlängern, sondern auch dazu beitragen, Abfall zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen.

Dies ist mehr als nur ein Katalog; Es ist ein Manifest unseres Engagements für eine bessere, grünere Zukunft. Gemeinsam mit Ihnen, unseren geschätzten Kunden, streben wir nach einer Welt, in der Effizienz mit Nachhaltigkeit einhergeht, in der Qualität nicht auf Kosten der Umwelt geht und in der Überholung die Norm ist.

Deshalb finden Sie in diesem Katalog viele neue Produkte und neue Technologien, darunter auch die ersten Revisionslösungen für EV (Elektrofahrzeuge).

2024 ist für ACTRONICS ein Jubiläumsjahr, denn es markiert unser 20-jähriges Jubiläum. Eine Zeit, in der sich unser Unternehmen zu einem führenden internationalen Player im Bereich Überholungslösungen für die Automobilelektronik entwickelt hat. Eine Zeit, in der wir stets bestrebt waren, unsere Lösungen erschwinglich zu machen, unser Wissen und Können zu pflegen, zu nutzen und vor allem zu teilen.

Schließlich verändert sich die Automobilwelt rasant und wir verändern uns mit ihr, und deshalb sind wir heute dort, wo wir jetzt sind.

Deshalb sind wir stolz auf alle unsere Beziehungen, unsere Service Points und nicht zuletzt auf unsere Mitarbeiter.

Stöbern Sie in diesem Katalog und entdecken Sie die neuesten Überholungslösungen, die zu einer kreislaforientierten und nachhaltigen Zukunft der Automobilindustrie beitragen. Gerne sind wir auch in den kommenden Jahren wieder für Sie da und vergessen Sie nicht, eine Revision bringt Sie weiter!

Leon Kleine Staarman
ACTRONICS GMBH





WICHTIGE INFORMATIONEN

Revisionspreise

Alle Preise in diesem Katalog und auf der Website gelten ausschließlich für Geschäftspartner. ACTRONICS liefert nicht direkt an Privatpersonen. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten. Sollten bei einer Überholung über die Standardarbeiten hinausgehende Arbeiten erforderlich sein, wird hierfür ein gesondertes Angebot erstellt.

(Vorkasse) Bezahlung – keine Zeit zu verlieren

Um die Bearbeitungszeit des Revisionsauftrags so kurz wie möglich zu halten, bitten wir unsere Kunden, die Zahlung sofort nach der Bestellung online zu tätigen. Auf diese Weise kann das Teil sofort nach Abschluss des Überholungsprozesses versendet werden und weitere Verzögerungen werden verhindert. Wenn Sie ein regelmäßig wiederkehrender Kunde sind, erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten der Zahlung auf Rechnung.

Werkstattanleitung

Mit jedem überholten Teil wird eine Werkstattanleitung verschickt. Auf diesem Formular geben wir an, welche Fehler wir beobachtet haben und bestätigen, dass wir diese behoben und abschließend ordnungsgemäß getestet haben.

Die Werkstattanleitung enthält außerdem wichtige Informationen zum Einbau und zur Programmierung des Teils. Lesen Sie diese daher sorgfältig durch, um weitere Beschwerden und/oder Fehler aufgrund falscher Handlungen nach der Überholung zu vermeiden.

Immer noch Probleme nach der Überholung?

Sie haben von uns ein generalüberholtes Teil erhalten, das Problem ist aber noch nicht behoben? Bitte wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice. Unsere Produktspezialisten helfen gerne bei der Diagnose, um die wahre Ursache aufzudecken. Je mehr Informationen Sie mit uns teilen, desto besser. Sollte das Teil immer noch defekt sein, reparieren wir es gegebenenfalls im Rahmen der Garantie oder helfen bei der Beschaffung einer Alternative. Gemeinsam finden wir immer eine Lösung.

Testkosten

Alle Teile durchlaufen bei Ankunft einen Eingangstest und gegebenenfalls eine zusätzliche Diagnose anhand der angegebenen Fehlercodes und/oder Fehlerbeschreibung. Für den Fall, dass wir die Beschwerden nicht reproduzieren können, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um weitere Informationen und mögliche Lösungen zu besprechen. Erfolgt keine Revision, berechnen wir lediglich die Prüfkosten zuzüglich der Rücksendekosten.

Geöffnete und/oder beschädigte Produkte

Wenn ein Teil bereits bearbeitet oder geöffnet wurde, bieten wir eine Überarbeitung nur ungern an. Wir werden das Produkt nur dann weiterbehandeln, wenn eine Revision unter Beibehaltung unserer Gewährleistung möglich ist. Wenn frühere Reparaturen zu einem zu hohen Risiko und/oder Schaden geführt haben, ist dies nicht der Fall und wir können es nicht mehr reparieren.

Produkt nicht auf unserer Website oder im Katalog?

Es kommt manchmal vor, dass sich ein Teil (noch) nicht in unserem Katalog oder auf unserer Website befindet. Auch wenn in diesen Fällen häufig keine offiziellen Test- und Revisionsmethoden zur Verfügung stehen, sind wir an diesen Teilen interessiert.


Kontaktieren Sie vor dem Einsenden immer unseren Kundenservice für ein Angebot. Schicken Sie es nicht einfach zu uns, denn wenn wir nichts damit anfangen können, wird das Teil unbehandelt zurückgeschickt und die Bearbeitungs- und Verpackungskosten werden berechnet.

Informieren Sie sich immer zuerst auf unserer Website über das aktuellste Sortiment!

Garantie

Bei ACTRONICS machen wir kein großes Aufheben um die Garantie für die von uns durchgeführten Revisionen. Sollte ein Produkt innerhalb von 2 Jahren defekt sein oder unmittelbar nach der Überholung nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Kundenservice. Wir werden unser Bestes tun, um schnellstmöglich die passende Lösung für Sie zu finden.

Hinweis: Gehen Sie kein Risiko ein. Öffnen Sie das Teil nicht, überlassen Sie es uns. So verhindern Sie unerwünschte Schäden, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.





DAS AKTUELLE SORTIMENT

Sehen Sie sich das aktuelle Sortiment unter www.actronics-gmbh.de

Starten Sie hier Ihren Auftrag

Die Suche nach einem bestimmten Teil erfolgt in drei Schritten:

1. Wählen Sie die Marke aus
2. Wählen Sie das Modell aus
3. Wählen Sie die Serie aus

Unser umfangreiches Überholungsangebot

Klicken Sie auf die Produktkategorie, über die Sie mehr erfahren möchten, und sehen Sie sich pro Kategorie an, welche Teile wir für Sie überholen können.

Überholung für über 50 Automarken

Von Audi bis Toyota und von Volvo bis Citroën: Wir haben Überholungslösungen für alle Automarken

Das komplette Sortiment

Stöbern Sie mit den Filtermöglichkeiten durch unser Online-Sortiment und entdecken Sie alle Teile, die wir bei ACTRONICS für Sie aufbereiten können.



Sehen Sie sich das aktuelle Sortiment unter www.actronics-gmbh.de

An egal, ob Sie ein Techniker sind, der sich allgemein für unsere Produkte interessiert, ein Markenspezialist, der sich besonders für eine Automarke interessiert, oder ein Diagnosespezialist, der gerade einen Defekt an einem Teil entdeckt hat, es stellt sich immer die gleiche Frage: Was kann ich überholen lassen? ACTRONICS?

Die Antwort finden Sie ganz einfach auf unserer Website. Schauen Sie sich die beliebten Marken an oder nutzen Sie die spezifische Suchfunktion. Sollten Sie auf unserer Website keine Antwort finden, helfen Ihnen unsere Produktspezialisten gerne weiter!



LOTUS		PEUGEOT		SMART	
ABS-Steuergerät	98	ABS-Steuergerät	135	ABS-Steuergerät	185
MASERATI		Drosselklappe	137	Drosselklappe	186
ABS-Steuergerät	98	Info-Display	138	Kombiinstrument	186
Steuergerät	99	Klimabedienteil.....	139	OBC	187
Turbo-Aktuator.....	99	Kombiinstrument	140	SSANGYONG	
MAZDA		OBC	142	ABS-Steuergerät	187
ABS-Steuergerät	99	Steuergerät	143	Getriebesteuergerät.....	187
ACTRONICS & RALLYE-SPORT		Turbo-Aktuator.....	147	Steuergerät	187
Unsere Grundwerte in Aktion.....	100	Zentral-Steuergerät	147	Turbo-Aktuator.....	187
MAZDA		PORSCHE		SUBARU	
ABS-Steuergerät	102	ABS-Steuergerät	148	ABS-Steuergerät	187
Drosselklappe	103	Drosselklappe	148	Kombiinstrument	188
Getriebesteuergerät.....	103	Klimabedienteil.....	148	SUZUKI	
Kombiinstrument	103	Kombiinstrument	149	ABS-Steuergerät	188
Steuergerät	103	OBC	149	Drosselklappe	190
MERCEDES-BENZ		Steuergerät	150	Kombiinstrument	190
ABS-Steuergerät	104	Turbo-Aktuator.....	151	Steuergerät	191
Drosselklappe	106	RENAULT		TESLA	
Getriebesteuergerät.....	106	ABS-Steuergerät	151	ABS-Steuergerät	192
Kombiinstrument	107	Drosselklappe	153	TOYOTA	
OBC	112	Inverter	154	ABS-Steuergerät	192
Steuergerät	112	Klimabedienteil.....	154	Drosselklappe	194
Turbo-Aktuator.....	114	Kombiinstrument	154	Inverter	194
MINI		OBC	158	Kombiinstrument	194
ABS-Steuergerät	114	Steuergerät	159	Steuergerät	196
Drosselklappe	115	Zentral-Steuergerät	161	VOLKSWAGEN	
Kombiinstrument	115	ROVER		ABS-Steuergerät	196
Steuergerät	115	ABS-Steuergerät	161	Drosselklappe	199
Zentral-Steuergerät	115	Steuergerät	162	Getriebesteuergerät.....	200
MITSUBISHI		SAAB		Inverter	201
ABS-Steuergerät	115	ABS-Steuergerät	162	Klimabedienteil.....	201
Drosselklappe	115	Drosselklappe	162	Kombiinstrument	202
Klimabedienteil.....	117	Info-Display	163	OBC	207
Kombiinstrument	117	Klimabedienteil.....	163	Steuergerät	209
OBC	118	Kombiinstrument	163	Turbo-Aktuator.....	214
Steuergerät	118	Steuergerät	164	Zentral-Steuergerät	215
Turbo-Aktuator.....	118	SCANIA		VOLVO	
NISSAN		Kombiinstrument	164	ABS-Steuergerät	215
ABS-Steuergerät	118	SEAT		Drosselklappe	216
Drosselklappe	120	ABS-Steuergerät	165	Klimabedienteil.....	216
Klimabedienteil.....	120	Drosselklappe	167	Kombiinstrument	216
Kombiinstrument	120	Getriebesteuergerät.....	168	OBC	217
OBC	122	Klimabedienteil.....	168	Steuergerät	217
Steuergerät	122	Kombiinstrument	169	Turbo-Aktuator.....	218
OPEL		OBC	170	Zentral-Steuergerät	219
ABS-Steuergerät	124	Steuergerät	171	VOLVO BUS / TRUCK	
Drosselklappe	126	Zentral-Steuergerät	175	Kombiinstrument	219
Getriebesteuergerät.....	127	SKODA		INFORMATION	
Info-Display	127	ABS-Steuergerät	175	Über Uns	220
Klimabedienteil.....	128	Drosselklappe	177	Allgemeine	
Kombiinstrument	129	Getriebesteuergerät.....	178	Geschäftsbedingungen.....	222
OBC	132	Klimabedienteil.....	179		
Steuergerät	133	Kombiinstrument	179		
Turbo-Aktuator.....	135	OBC	180		
		Steuergerät	181		
		Zentral-Steuergerät	185		



ÜBERHOLUNG WAR NOCH NIE SO EINFACH



Erstellen Sie einen Auftrag:

Suchen Sie te reparieren onderdeel op via www.actronics.nl en meld daar je opdracht aan. Nieuw bij ACTRONICS? Maak dan eerst een zakelijk account aan.



Drucken Sie das Bestellformular aus das Sie von uns per E-Mail erhalten haben. Die Revision wurde nun registriert.



Packen Sie das Teil ein

Verpacken Sie das Teil gemäß unserer Verpackungsanleitung (siehe Seite 7). Stoppen Bitte legen Sie alle benötigten Bauteile zusammen mit dem Auftragsformular in den Karton und kleben Sie den Adressaufkleber auf den verschlossenen Karton.




Senden Sie das Teil

Senden oder lassen Sie das Paket von ACTRONICS abholen. Auch praktisch: Wählen Sie den Abholservice von ACTRONICS und wir lassen das Paket in Ihrer Werkstatt abholen!



Blieben Sie online informiert

Von hier aus übernehmen wir: Eingangstest, spezifische Diagnose, Revision, End-of-Line-Test. Alles wird für Sie über „Mein Konto“ auf www.actronics-gmbh.de geregelt, wo Sie den Status in Echtzeit verfolgen können. Sie erhalten Statusaktualisierungen auch per E-Mail. Selbstverständlich werden wir Sie jederzeit kontaktieren, wenn wir ein spezielles Anliegen haben.





VERPACKUNGSANLEITUNG

Vermeiden Sie Transportschäden und verbessern Sie die Laufzeit

Allgemein

1. Stellen Sie sicher, dass der Karton, in dem das Teil geliefert wird, groß genug und über ausreichend Füllmaterial verfügt: Das Teil darf die Seitenwände der Box nicht berühren.
2. Verpacken Sie die zu versendenden Teile zunächst in einem separaten Beutel oder Karton und legen Sie diese dann zusammen mit dem zu überholenden Teil in denselben Karton.

Speziell für ABS-Einheiten, Steuergeräte und Turboaktuatoren

1. Da es sich um schwerere Teile handelt, muss die Verpackung besonders dicht gefüllt werden, damit das Teil fest im Karton bleibt.

Speziell für Kombiinstrumente

1. Verwenden Sie Luftpolsterfolie, um sowohl das Glas als auch die hervorstehenden Stifte und Befestigungspunkte zusätzlich vor Transportschäden zu schützen.
2. Luftpolster rund um das Teil bieten guten Schutz vor Stößen und Vibrationen.

Speziell für Inverter und OBCs

1. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Wechselrichter und Bordladegeräte (OBCs) ist es wichtig, eine stabile Box zu verwenden.
2. Um das Teil herum Luftpolster verwenden und darauf achten, dass Anschlüsse und Kühlwasseranschlüsse besonders gut verpackt sind, um Transportschäden zu vermeiden.

Speziell für TCUs

1. Herausragende Sensoren reagieren besonders empfindlich auf Transportschäden: Die Sensoren gehen schnell kaputt. Verpacken Sie die TCU daher besonders sorgfältig und berücksichtigen Sie dies.
2. Verhindern Sie das Austreten von Öl, indem Sie den Boden der Box mit Luftpolsterfolie oder Plastik abdecken.
3. Senden Sie niemals die Kupplungspumpe der Easytronic- oder Durashift-TCU ein. Diese reagieren besonders empfindlich auf Transportschäden und sind nicht Teil der Überholung.
4. ACTRONICS hat eine spezielle Transportverpackung für den Versand von DSG6- und DSG7-Mechatroniken entwickelt. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Mechatronik nur in dieser speziellen Form an uns einzusenden. Zur Anfrage der speziellen DSG-Transportbox wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.





VORTEILE DER ÜBERHOLUNG

Elektrofahrzeuge sind die Zukunft



Ersatzteile bei Elektro- und Hybridautos

Hybrid- und Elektroautos enthalten viel mehr andere Teile als ein Auto, das nur über einen Verbrennungsmotor (ICE) verfügt. In vollelektrischen Autos finden Sie keine Teile wie Zündkerzen, Kolben, Abgasanlagen, Kupplungen, Ventile und andere bewegliche Teile mehr.

Der wesentliche Unterschied zum Verbrennungsmotor ist natürlich der Elektromotor, der seine Energie aus einem Batteriepaket bezieht. Was aber, wenn bei einer fortschrittlichen elektronischen Komponente Probleme auftreten? Dann haben wir vielleicht die Lösung für Sie!


Nachhaltigkeit

In einer Welt, in der wir immer bewusster mit Rohstoffen und den bei ihrer Gewinnung freigesetzten CO₂-Emissionen umgehen (müssen), ist die Wiederaufbereitung die perfekte Alternative zur Neufertigung. Denn warum sollte man ein defektes Teil durch ein Neues ersetzen, obwohl es noch reparabel ist?

Alle Komponenten werden intensiven Tests unterzogen, um eine optimale Leistung unter allen Bedingungen sicherzustellen. Die Überholung regt die Kreislaufwirtschaft an und gemeinsam begrenzen wir den Abfallstrom elektronischer Komponenten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

- Starke CO₂-Reduktion und Belebung der Kreislaufwirtschaft
- 2 Jahre Garantie auf die Reparatur
- Nach höchsten Qualitätsanforderungen repariert





Recht auf Reparatur

In den letzten Jahren ist die Bewegung, die das Recht auf Reparatur unterstützt, gewachsen. Das Recht auf Reparatur ist eine Philosophie, die es sowohl dem Geschäftsmarkt als auch den Verbrauchern ermöglicht, (elektronische) Geräte und andere Güter im Falle eines mechanischen oder technischen Defekts frei zu reparieren.

Es gibt vier Säulen, die beim Recht auf Reparatur wichtig sind, nämlich:

- Das Gerät muss so konstruiert sein, dass eine Reparatur möglich ist
- Reparaturen dürfen nicht durch (verschlüsselte) Softwareprogrammierung behindert werden
- Hersteller müssen den Zugang zu Originalersatzteilen und Werkzeugen ermöglichen, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind
- Die Reparierbarkeit eines Gerätes muss vom Hersteller klar kommuniziert werden

„Neue Teile zu einem hohen Preis machen die Überholung besonders interessant“

Kostenvorteil

Da wir bei der Überholung gezielt vorgehen und nur die (kurzfristig) defekten Komponenten austauschen können, ist der Preis für ein generalüberholtes Teil deutlich günstiger als für ein Neuteil.

Die Kosten für neue elektronische Komponenten steigen aufgrund zunehmender Komplexität. Der Preisunterschied zwischen generalüberholten und neuen Teilen wird daher weiter wachsen. So fahren wir gemeinsam weiterhin erschwänglich und Sie kommen bei der Überholung voran!






NACHHALTIGKEIT



Gemeinsam für die Zukunft

Der Einsatz von Elektronik in Autos hat in den letzten Jahren durch die Entwicklung neuer Technologien wie Elektro- und Hybridantriebsstränge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und vernetzte Fahrzeugsysteme erheblich zugenommen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität und Integration dieser Systeme besteht ein wachsender Bedarf an Fachkompetenz für deren Wartung und Reparatur.

Durch die Konzentration auf die Revision elektronischer Komponenten trägt ACTRONICS dazu bei, die Umweltauswirkungen der Automobilindustrie zu reduzieren. Dies erreichen wir, indem wir die Lebensdauer vorhandener Teile verlängern, den Bedarf an Neuproduktionen reduzieren und die Abfallmenge aus ausrangierten Komponenten minimieren.



Gemeinsam mit unseren Kunden sparen wir 100.000 KG Rohstoffe pro Jahr ein

Der globale Übergang von einem traditionellen linearen Wirtschaftsmodell (Nehmen-Herstellen-Verwenden-Entsorgen) zu einem Kreislaufwirtschaftsmodell (Reduzieren-Wiederverwenden-Recyceln) bietet Chancen negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Dieser Übergang wird auch positiv beeinflusst durch:

- Aktueller Wettbewerb auf dem Markt
- Hohe Produktentsorgungskosten
- Strenge Umweltpolitik
- Vorschriften für Produkte am Ende ihrer Lebensdauer (EoL)





REVISION IST DIE ZUKUNFT

Ermutigen Sie zur Überholung

Warum wir das machen? Weil wir es schade finden, gute Komponenten zu verschwenden. Mit unserer langjährigen Expertise sind wir in der Lage, gezielte Reparaturen beispielsweise an ABS-Modulen durchzuführen, Motorsteuergeräte, Kombiinstrumente und sogar die neuesten Teile von Elektroautos. Dadurch können viele Komponenten des Bauteils wiederverwendet werden.

So behalten Sie Ihr eigenes Teil und wir sparen wertvolle Rohstoffe. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir im letzten Jahr über 100.000 Kilo Rohstoffe eingespart, indem wir uns bewusst für Überholung statt Neu entschieden haben.

„Indem Sie elektronische Teile überholen lassen anstatt eines Neukaufs wird der ökologische Fußabdruck durch Reparatur des Ersatzteils um ca. 60 % reduziert“

Die Überholung ist Teil des Automobilunternehmens der Zukunft

Wenn es eine Branche gibt, in der Reparaturen eine herausragende Rolle spielen, dann ist es die Automobilindustrie. Da immer mehr elektronische Teile in Autos verbaut werden, wird es immer wichtiger, diese Instand setzen zu können.

Nicht nur die Verfügbarkeit von Neuteilen gerät zunehmend unter Druck, auch die Preise für Ersatzteile werden aufgrund ihrer zunehmenden Komplexität teurer. Da wir zielgerichtet und präventiv arbeiten und viele Komponenten des Teils in unserem Überholungsprozess wiederverwenden können, können wir die Preise niedrig halten. Tatsächlich ist ein generalüberholtes Teil bis zu 80 % günstiger als ein Neuteil!

Die Vorteile einer Elektroniküberholung durch ACTRONICS

- Immer 2 Jahre Garantie
- Online-Track & Trace Ihres Teils während des gesamten Prozesses
- Spart 60 % CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu Neugeräten
- Spart bis zu 80 % der Kosten im Vergleich zu Neuware
- Unterstützung durch unsere Kfz-Elektronik-Profis
- Die vertrauenswürdige Marke von Automobilunternehmen in ganz Europa
- Nur beste Qualität durch standardisierte und automatisierte Prozesse unter Verwendung hochwertiger Geräte
- Wir holen das Teil in Ihrer Werkstatt ab
- Plug & Play



Herstellung als Revision

Aber wenn eine Generalüberholung so große Auswirkungen auf die Umwelt hat und tatsächlich so gut wie neu ist, warum ist sie dann noch nicht die Norm? Es ist ein Gedanke, der in immer mehr Branchen und bei verschiedenen Unternehmen präsent ist. Unter dem Stichwort „Manufacturing as Remanufacturing“ entstehen immer mehr Ideen und Konzepte, die dies fördern.

Grundlage dieses Konzepts ist, dass ein neu hergestelltes Produkt eine deutlich längere Lebensdauer haben muss und nicht so schnell in der Mülltonne landen darf. Im Laufe seiner Lebensdauer muss das Teil mehrmals überholt werden, um wieder wie neu zu sein, wobei Aktualisierungen, Upgrades und Fertigungsverbesserungen hinzugefügt werden müssen.



LÖSUNG FÜR FORD-FEHLERCODE U3000 – STEUERMODUL

Dieses Teil finden Sie auf Seite 69 oder unter www.actronics-gmbh.de



Unser Rat im Fall von U3000

Normalerweise wird diese Fehlfunktion durch interne Probleme in der ATE MK100 ABS-Einheit mit ESP-Funktion und einem 46-poligen Stecker verursacht. ACTRONICS bietet für dieses Problem eine effiziente und effektive Überholungslösung. Melden Sie sich einfach an oder erstellen Sie ein Konto auf unserer Website, starten Sie Ihren Überholungsauftrag und senden Sie das ABS-Modul an uns.

Wir geben stets unser Bestes, das Teil innerhalb von 2 Tagen zurückzusenden. Da wir das Originalteil überholen, ist ein Anlernen nicht notwendig. Mit einer 2-Jahres-Garantie und erheblichen Kosteneinsparungen gegenüber dem Neupreis (ca. 80 %) fördern wir eine nachhaltige Wiederverwendung. Wenn Sie als Automobilhersteller Fragen zu diesem U3000-Fehlercode haben, können Sie sich jederzeit an unsere Produktspezialisten wenden.

Haben Sie es mit dem Fehlercode U3000 bei einem Ford-Auto zu tun?

Bei ACTRONICS verstehen wir die Komplexität dieses Fehlers und bieten eine effektive Überholungslösung für das ATE MK100 ABS-Modul, das häufig für diesen Fehler verantwortlich ist.

Was bedeutet dieser Fehlercode?

Der OBD II-Diagnosefehlercode (DTC) U3000 weist auf eine Fehlfunktion in einem Steuercomputer hin, die bei verschiedenen Ford-Modellen auftreten kann.


In welchen Fahrzeugen wird häufig der Fehlercode U3000 ausgelesen?

Der Fehlercode und das damit verbundene Problem, wie wir es beschreiben, können bei fast allen Ford-Modellen ausgelesen werden, die ab 2015 eingeführt wurden, dem Jahr, in dem das ATE MK100 ABS-Modul eingesetzt wurde. Den U3000-Fehlercode sehen wir am häufigsten bei diesen Ford-Modellen:

- Ford C-Max
- Ford Edge
- Ford Fiesta
- Ford Focus

Die Symptome des Ford DTC U3000

Der U3000-Fehlercode wird normalerweise durch das Aufleuchten verschiedener Warnleuchten identifiziert, z. B. der ABS-Leuchte, der Bremsleuchte und der Traktionskontrollleuchte (TCS). Bei Modellen mit Berganfahrassistent kann diese Kontrollleuchte auch aufleuchten.



WEITERKOMMEN DURCH ÜBERHOLUNG





GARANTIERTE QUALITÄT

Innovation ist unsere Stärke

ACTRONICS verfügt über moderne Anlagen mit oft selbst entwickelter Ausrüstung zur Durchführung von Überholungen. Wir wollen nicht nur reparieren, sondern wo möglich auch bauliche Verbesserungen realisieren. Das Ergebnis ist eine bessere Qualität und eine längere Lebensdauer.


ACTRONICS ist stolz, den Testaufbau Hydrotronic 2 in Betrieb genommen zu haben. Dieser von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von ACTRONICS entwickelte Testaufbau ist in der Lage, einen Hydraulikblock eines ABS-Moduls zu entlüften und alle Funktionalitäten zu testen. Dank hochentwickelter Testskripte kann ACTRONICS beispielsweise mit hoher Genauigkeit feststellen, ob das beliebte ABS-Modul ATE MK100 defekt oder voll funktionsfähig ist.

Verbesserungen beim ABS-Modultest

„Nachdem vor zwei Jahren eine erste Version der Hydrotronic ausgeliefert wurde, ist die weiterentwickelte Version nun fertiggestellt“, sagt F&E-Projektleiter Sander Fieten. „Die erste Version hat uns viel über Funktionstests von ABS-Einheiten in einer simulierten Umgebung beigebracht

Aufgrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse wurde mit der Weiterentwicklung der Hydrotronic 2 begonnen. Neben der Tatsache, dass das Setup benutzerfreundlicher geworden ist, haben sich auch die Genauigkeit, die Testzeit und die Möglichkeiten zur Erweiterung auf neue Testprotokolle erheblich verbessert. All dies führt zu einem zuverlässigeren Endprodukt.“






Die Röntgeninspektion bringt den Kontrollprozess von ACTRONICS auf ein neues Qualitätsniveau

Qualität ist einer der wichtigsten Grundwerte von ACTRONICS. Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unsere Prozesse zu optimieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Umsetzung unserer (automatisierten) Revisionslinien, über die wir bereits geschrieben haben. Eine weitere aktuelle Innovation in unserem Überholungsprozess ist der Einsatz von Röntgeninspektionen, die unseren Diagnoseprozess erheblich verbessern.

ACTRONICS nutzt die Röntgentechnik zur Endkontrolle im Revisionsprozess. Nach dem Reparaturteil folgt ein Kontrollschritt, in dem die Funktionalitäten getestet werden. Röntgentechnik hilft bei der gründlichen Inspektion für eine erfolgreiche Überholung.



Die Verbesserung

Auch ohne Röntgenausüstung konnten wir alle (neuen) Bauteile durch eine optische Inspektion prüfen. Die optische Begutachtung beschränkt sich jedoch nur auf die Oberfläche der Leiterplatte (mit Mikroskop). Doch welche Qualität hat beispielsweise die Befestigung eines BGA-Chips auf der Platine nach dem Austausch? Sind alle Lötstellen optimal positioniert? Und funktioniert das Bauteil optimal?

Bisher konnten wir diese Frage nur theoretisch beantworten, doch das hat sich nun geändert. Eventuelle versteckte Mängel werden dank des Röntgengeräts deutlich sichtbar, so dass wir nun auch unseren Reflow-Prozess überprüfen und validieren können.



ABARTH & AIXAM & ALFA ROMEO

Abarth
Aixam
Alfa Romeo

Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch 8 ESP - Abarth

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Abarth

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Abarth 500 2007-2022

REVISION € 185,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Abarth 500 2015- (TFT 7 inch)

REVISION € 185,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Abarth Grande Punto 2005-2012

REVISION € 157,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Magneti Marelli IAW 5SF.xx - Abarth

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Aixam

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP - Alfa Romeo

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ALFA ROMEO

ATE MK61 - Alfa Romeo

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Alfa Romeo

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Alfa Romeo

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Alfa Romeo

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Alfa Romeo

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Alfa Romeo

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TRW EBC 430 NG/EV - Alfa Romeo

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Fiat group - Bosch DV-E (0014) - Alfa Romeo

REVISION € 140,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Abarth
Aixam
Alfa Romeo

Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ALFA ROMEO

Abarth
AixamAlfa Romeo
Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Cupra

Dacia

DAF

Daihatsu

Daimler

Dodge

Ducati

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

Kia

Lada

Lancia

Land Rover

Lotus

Maserati

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Skoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

Fiat group - Bosch Plastic (0229) - Alfa Romeo

REVISION € 171,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat group - Magneti Marelli 44SMF (44.9) NEW - Alfa Romeo

REVISION € 212,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat group - Magneti Marelli 48CPD1 - Alfa Romeo

REVISION € 171,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat group - VDO ETV (2380) - Alfa Romeo

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Alfa Romeo 159 2005-2012

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Alfa Romeo Giulietta 2010-

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Alfa Romeo MiTo 2008-2014

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C7 - Alfa Romeo

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



ALFA ROMEO & AUDI

Bosch EDC16C39 - Alfa Romeo

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch Motronic M1.7 / M1.72 / M1.73 - Alfa Romeo

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 5SF.xx - Alfa Romeo

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Fiat group - Magneti Marelli BCM940D - Alfa Romeo

REVISION € 189,00

Häufig auftretende Probleme

- Scheibenwischer sowie Scheibenwaschanlage ohne Funktion
- Innenbeleuchtung ohne Funktion
- Probleme mit der Lichtanlage
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Fiat group - Magneti Marelli BCM940I - Alfa Romeo

REVISION € 189,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP - Audi

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth

Aixam

Alfa Romeo

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Cupra

Dacia

DAF

Daihatsu

Daimler

Dodge

Ducati

Fiat

Ford

Honda

Hummer

Hyundai

Iveco

Jaguar

Jeep

Kia

Lada

Lancia

Land Rover

Lotus

Maserati

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rover

Saab

Scania

Seat

Skoda

Smart

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

AUDI

ATE MK100 ESP (46-pins) - Audi

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK20 - Audi

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 ESP - Audi

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Audi

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Audi

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK61 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK70 - Audi

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.3 - Audi

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



AUDI

Bosch 5.4 - Audi

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Audi

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Audi

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Audi

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Audi

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP (wide) - Audi

REVISION € 246,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- 15381504 / EB400 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost C123E F0 (173) - Limit Value Reached (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TRW EBC 450 ESP VAG - Audi

REVISION € 219,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



VAG - Bosch DV-E (0095) - Audi

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

AUDI

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VAG - EMTV (030.64D) - Audi

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - EMTV (030.64D) NEW - Audi

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - ETV (022.62AD) - Audi

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - ETV (047.62D) - Audi

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Magneti Marelli (03C.62A) - Audi

REVISION € 143,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (038.63G) NEW - Audi

REVISION € 173,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (03G.63B) - Audi

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Siemens VDO (contactless) (03C.62B) - Audi

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



AUDI

VAG - VDO (03G.63C) - Audi

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (03G.63M) - Audi

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (045.63D) - Audi

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (059.63A) - Audi

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



DSG 6 DQ250 (02E) - Audi

REVISION € 375,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen auf Magnetventilen (N215 / N216 / N217 / N218 / N233 / N371)
- Diverse Störungen auf Sensoren
- Getriebe schaltet nicht
- Willkürliche Schaltvorgänge
- P1740 / 18148 / 005952
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



DSG 7 DQ200 (0AM) - Audi

REVISION € 565,00

Häufig auftretende Probleme

- Kurzschluss in dem Getrieberegler und/ oder Schmelzsicherung durchgebrannt
- Kompletter elektronischer Ausfall des Getriebe
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

AUDI

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Multitronic / Hytronic V30 - Audi

REVISION € 290,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- 17114/P0730 -Falsches Übersetzungsverhältnis
- Auto startet nicht mehr
- Tacho zeigt permanent 'F' an
- Fahrzeug schaltet nicht in 'R'
- 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Multitronic / Hytronic VL300 - Audi

REVISION € 243,00



Rohstoffe eingespart


Häufig auftretende Probleme

- Fehlercodes P0722 & P0730
- Auto startet nicht mehr
- Tacho zeigt permanent 'F' an
- Fahrzeug schaltet nicht in 'R'
- Automatik schaltet schlecht
- 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Multitronic / Hytronic VL381F 8-speed - Audi

REVISION € 290,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- P0722 / 17106 - Geber für Getriebeausgangsdrehzahl (G195) kein Signal
- P171E - Transmission input shaft speed sensor 2 no signal / P171F - Transmission input shaft speed sensor 2 implausible signal
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



VAG Power Electronics (4M1 907 080 C) - Audi

REVISION € 746,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Audi 80, 100, A3, A4, A6 1990 -2001

REVISION € 110,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Audi A3 (8P) 2003-2012

REVISION € 185,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Bedientöpfe ohne Funktion
- Klimaanlage wird nicht eingeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Audi A4 (8E) 2000-2008

REVISION € 110,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Klimaanlage wird nicht eingeschaltet
- Reagiert nicht auf die Tasten
- Ansteuerung der Stellmotoren ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Audi A6 2005-2011 with display

REVISION € 110,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Bedientöpfe ohne Funktion
- Totalausfall
- Interner Temperatursensor gibt nicht die richtigen Werte wieder
- Display ohne Funktion
- Fehler im CAN- Bus System P1635 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



AUDI

Audi A1 2010-2018

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi A2 2000-2005

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi A3 (8L) 1996-2003

REVISION € 203,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi A3 (8P) 2003-2012

REVISION € 186,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi A4 (8K) /A5 (8T) 2008-2015

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi A4 (B5) 1994-2001

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Pixelfehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi A4 (B6+B7) 2001-2008

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi A6 (C5) 1997-2004

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

AUDI

Audi A6 (C6) 2004-2011

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Display fällt aus oder ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi A6/A7 (4G) 2010-2018

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display schlecht lesbar
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi Q3 2011-2018

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi Q5 (8R) 2008-2016

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi Q7 2005-2015

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Display fällt aus oder ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi R8 2007-2015

REVISION € 294,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi TT (8J) 2006-2014

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Audi TT (8N) 1998-2006

REVISION € 193,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display hat Streifen
- Lautsprecher defekt
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



AUDI

OBC Battery Charger (VAG) - Audi

REVISION € 889,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (1EA.681BG) - Audi

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (1EA.681BK) - Audi

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.681CA) - Audi

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.681D) - Audi

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.681Q) - Audi

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

AUDI

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VAG OBC (5QE.681S) - Audi

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682AF) - Audi

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682BG) - Audi

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682EA) - Audi

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch / Siemens Digifant I & Motronic ML5.9 (45-pins) - Audi

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drucksensor Problem
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch / Siemens Digifant II & Motronic ML6.1 (25-pins) - Audi

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Probleme mit der Masseverbindung
- Totalausfall
- Ansteuerung der Injektoren fehlerhaft
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15P(+) - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus / Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15V - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



AUDI

Bosch EDC15VM+ VAG - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16CP34 - Audi

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U1 - Audi

REVISION € 253,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P1640 (18048) - Internal Control Module: EEPROM Error
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U31 VAG - Audi

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt.
- P1664 - Ansteuerung Ventile für Pumpedüse elektrischer Fehler im Stromkreis.
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P1958 - Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) Kurzschluss nach Plus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U34 - Audi

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Totalausfall
- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart




Bosch EDC17CP14 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- P1603 (18011) - Control unit faulty
- Fehler in der Turboansteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC17CP20 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X - Audi

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus, Drehzahlmesser ohne Funktion
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

AUDI

Bosch ME7.1 - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercode: 16989 / P0605 / 001541 (internal ROM error)
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.1.1 - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.5 - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercode: 16989/P0605/001541 (internal ROM error)
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch MED17.5 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug springt zeitweise nicht an. Im Fehlerfall ist keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich
- Probleme mit der Masseverbindung
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch MED17.5.20 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch MED9.1 - Audi

REVISION € 269,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch MED9.5.10 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- 18728/P2296/008854 - Regelventil für Kraftstoffdruck (N276). Signal zu groß
- 18012/P1604 - Steuergerät defekt
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Audi

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



AUDI

Continental Simos PCR2.1 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Lambdasondenheizung funktioniert nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 2 - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 3/3.2/3.3(A)/3.4/3.5 - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 7.1(A) - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 7PP - Audi

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

AUDI & BENTLEY & BMW

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW

Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Siemens Simos PPD1.2 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos PPD1.3 - Audi

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Audi

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.7 - Bentley

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Bentley

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bentley Continental 2003-2009

REVISION € 313,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.1.1 - Bentley

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP - BMW

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW**ATE MK100 ESP (46-pins) - BMW**

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK20 - BMW

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK20 BMW

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK60 (ECU only) - BMW

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - BMW

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK61 BMW

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode D5F0 und/oder 5DF1
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 5.4 - BMW

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 5.7 - BMW

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

BMW

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch 8 ABS - BMW

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - BMW

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



BMW - Pierburg (4384) NEW

REVISION € 243,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



BMW - VDO Contactless

REVISION € 144,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



BMW - VDO ETV (2444)

REVISION € 213,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



BMW MID E38 / E39 / E53 1995-2003

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



BMW 3 serie E36 1990-1998

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



BMW 1-serie E81 / E82 / E87 / E88 2004-2010

REVISION € 144,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall, Anzeigen ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



BMW

BMW 3-serie E36 / Z3 E37 1990-2002

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW 3-serie E46 1998-2005

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW 3-serie E90 / E91 / E92 /E93 2005-2012

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall, Anzeigen ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW 5-serie E39 1995-2003

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW 5-serie E60 / E61 2003-2010

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall, Anzeigen ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW 7-serie E38 1994-2001

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

BMW

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

BMW X1 E84 2009-2015

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall, Anzeigen ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW X3 E83 2004-2010

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Tacho-Instrument möglich
- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW X5 E53 2000-2007

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW X5 E70 2007-2013

REVISION € 204,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall, Anzeigen ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW X6 E71 2008-2014

REVISION € 204,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall, Anzeigen ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW Z4 E85 / E86 2002-2009

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Keine Kommunikation mit Tacho-Instrument möglich
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW Z4 E89 2009-2017

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW OBC KLE Convenience charger (5A602F7)

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW**Bosch BMS46 - BMW**

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

**Bosch EDC16C1 - BMW**

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug springt zeitweise nicht an. Im Fehlerfall ist keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich
- Ansteuerung der Injektoren fehlerhaft
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

**Bosch EDC16C35 - BMW**

REVISION € 227,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug springt zeitweise nicht an. Im Fehlerfall ist keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich
- Fehler auf "Einspritz- Anlage"
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

**Bosch ME9.2 (DME 7) - BMW**

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis, Fahrzeug startet nicht mehr
- Fahrzeug startet nicht mehr, kalt & warm.
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

**Bosch Motronic M1.1 / M1.2 / M1.3 - BMW**

REVISION € 316,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

**Bosch Motronic M1.7 / M1.72 / M1.73 - BMW**

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

**Bosch Motronic M3.1/ M3.3 - BMW**

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

**Bosch Motronic ML3.1 / ML3.2 / ML3.3 - BMW**

REVISION € 316,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

BMW

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - BMW

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens DME MS42 - BMW

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens DME MS43 - BMW

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens MSV70 - BMW

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens VDO DME MSD80 - BMW

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - BMW

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW Footwell Control Module FRM

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Lichtanlage
- Die Zentralverriegelung ist komplett oder teilweise ohne Funktion
- Probleme mit Blinker
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW Grundmodul GM V

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Die Zentralverriegelung ist komplett oder teilweise ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



BMW & CADILLAC & CHEVROLET

BMW Grundmodul GM5RD

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Die Zentralverriegelung ist komplett oder teilweise ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



TRW EBC 430 NG/EV- Cadillac

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 - Chevrolet

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehlercode 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352 (3FE0): Control Module Faulty (VAG)
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 ESP - Chevrolet

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Chevrolet

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Chevrolet

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

CHEVROLET

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ATE MK61 - Chevrolet

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Chevrolet

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Chevrolet

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Chevrolet

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Chevrolet

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TRW / Kelsey Hayes EBC430 - Chevrolet

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ventilrelais Unterbrechung C0121
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Chevrolet - VDO ETV (5300)

REVISION € 139,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Cadillac / Chevrolet / GMC HVAC Control Module 1997-2006

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



CHEVROLET

Chevrolet Spark 2010-2015 (With display)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Chevrolet Avalanche 2006-2013

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Display fällt aus oder ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Chevrolet Cruze 2009-2015

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Chevrolet Orlando 2010-2015

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Chevrolet Silverado 1997-2006

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Chevrolet Silverado 2007-2011

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Display fällt aus oder ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Chevrolet Spark 2010-2015

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Chevrolet Suburban 2007-2014

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Display fällt aus oder ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

CHEVROLET

Chevrolet Tahoe/Avalanche 1999 - 2006

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Chevrolet Trailblazer 2001-2008

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C39 - Chevrolet

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Continental D52 - Chevrolet

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Delphi Korea MR140 - Chevrolet

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Kemsco / Siemens 4R - Chevrolet

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Kemsco / Siemens Sirius D3 - Chevrolet

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Leerlaufstellmotor ohne Funktion
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Kemsco / Siemens Sirius D4 - Chevrolet

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



CHEVROLET & CHRYSLER

Siemens Fenix 5 (Daewoo/Chevrolet)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fahrzeug startet nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Sirius 42R - Chevrolet

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Sirius D42 - Chevrolet

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Chevrolet

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK20 - Chrysler

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK25 - Chrysler

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

CHRYSLER

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ATE MK26 - Chrysler

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehlercode 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352 (3FE0): Control Module Faulty (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 ESP - Chrysler

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz 5G-tronic (722.6xx) (NEW unit from stock) - Chrysler

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler Geschwindigkeitssensor
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Chrysler 300C 2005-2010

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung flackert
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Chrysler PT Cruiser 2000-2006

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Chrysler PT Cruiser 2007-2010

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Chrysler Sebring 2001-2007

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Chrysler Sebring 2007-2010

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



CHRYSLER & CITROËN

Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Chrysler

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Chrysler

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ABS - Citroën

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP - Citroën

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP (46-pins) - Citroën

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK48 - Citroën

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK60 (ECU only) - Citroën

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Citroën

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty Internal
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

CITROËN

ATE MK61 - Citroën

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Citroën

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Citroën

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Citroën

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Citroën

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Citroën

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Citroën

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ABS (small) - Citroën

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



CITROËN

Bosch 9.0 ABS (wide) - Citroën

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP - Citroën

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP (Ducato/jumper/Boxer/Daily) - Citroën

REVISION € 246,00

Häufig auftretende Probleme

- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Diverse Fehler der Radsensoren
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP (wide) - Citroën

REVISION € 246,00

Häufig auftretende Probleme

- 15381504 / EB400 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost C123E F0 (173) - Limit Value Reached (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TRW EBC 440 ABS (PSA) - Citroën

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PSA - Bosch DV-E (0085) - Citroën

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

CITROËN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

PSA - Bosch DV-E (0192) - Citroën

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



PSA - Magneti Marelli 60CMP (60.1) NEW - Citroën

REVISION € 198,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



PSA - VDO EGAST02 NEW - Citroën

REVISION € 175,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Citroën Berlingo 2008-2018 (12-pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Citroën C3 2009-2016 (Multi Function)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Citroën C3 Picasso 2008-2017 (12 pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Citroën C5 2005-2008 (6 pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Citroën C5 2008-2017 (12 pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



CITROËN

Citroën C4 Aircross 2012-2017

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Citroën C5 2008-2017

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Drehknopf defekt, temperatur ist nicht regelbar
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 2006-2022

REVISION € 128,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Citroën Xsara Picasso 1999-2010

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 308 2007-2013/ Citroën C3 Picasso 2008-2017

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Citroën Berlingo 2000-2003

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Citroën Berlingo 2004-2008

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Citroën Berlingo 2008-2018

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall & Anzeigen ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung und Messgeräte fallen aus
- Anzeigen ohne Funktion & Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

CITROËN

Citroën C1 2005-2014

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kilometerzähler zählt nicht weiter
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Probleme mit Blinker
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Citroën C3 2009-2016

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Citroën C4 (Grand) Picasso 2013-2022

REVISION € 364,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Citroën C4 2010-2018

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Citroën C4 Aircross 2012-2017

REVISION € 185,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Citroën C5 2001-2008

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Tachometer und/oder Drehzahlmesser funktioniert nicht
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Citroën DS3 2009-2014

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Citroën Jumper 2007-2018

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



CITROËN

Citroën Jumpy 2007-2016

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall & Anzeigen ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung und Messgeräte fallen aus
- Anzeigen ohne Funktion & Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Citroën Nemo 2007-

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Citroën Relay 2006-

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Citroën C5 2008-2017

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Blinker funktionieren nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Citroën C6 2005-2012

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi / PSA OBC ZHTP1529R - Citroën

REVISION € 686,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

CITROËN



- Abarth
- Aixam
- Alfa Romeo
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën**
- Cupra
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Daimler
- Dodge
- Ducati
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lada
- Lancia
- Land Rover
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Mercedes
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo

PSA OBC 3 phase 11KW (Mahle) - Citroën

REVISION € 959,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen

10 KG Rohstoffe eingespart

Power steering ECU Citroën C1 / Peugeot 107 / Toyota Aygo

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercodes C1552 / C1554 / C1555
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC15C2 HDI - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Fehler in der Turboansteuerung
- Motor läuft nicht mehr
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC15C7 - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C3 PSA/Renault/Suzuki - Citroën

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Ansteuerung auf Injektoren fehlerhaft
- Diverse Störungen
- Probleme mit der Masseverbindung
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C34 PSA/Fiat - Citroën

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen durch Kurzschlüsse
- AGR ist nicht anzulernen
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C39 - Citroën

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch M7.4.4 - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Kühlerlüfter läuft ständig
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

CITROËN

Bosch MA3.0 / MA3.1 - Citroën

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.4.4 - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis / Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Probleme mit der Masseverbindung
- Keine Reaktion des Gaspedals
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.4.5 - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Diverse Störungen
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- P0131 / P2191 Fehler auf Lambdasonde
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.4.9 - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- P0131 / P2191 Fehler auf Lambdasonde
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch MEV17.4 - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- P0130, P0053, P0054 Fehler auf Lambdasonde
- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch Motronic M1.1 / M1.2 / M1.3 - Citroën

REVISION € 316,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch Motronic MP5.1 / MP5.1.1 - Citroën

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch Motronic MP5.2 - Citroën

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

CITROËN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch Motronic MP7.2 / MP7.3 - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Probleme mit der Masseverbindung
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW (0)8P - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Motor geht sporadisch aus
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 1AP - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Drehzahlmesser ohne Funktion & Ansteuerung der Leerlaufstell motorstellmotor ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 48P2 - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Leerlaufstell motorstellmotor ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 6KPB - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 6LP1 - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fahrzeug startet nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 6LP2 - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fahrzeug startet nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 6LPA - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

CITROËN

Magneti Marelli IAW 6LPB - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 6LPC - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Sagem S2000 / S2PM (PSA) - Citroën

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Keine Reaktion des Gaspedals
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Bendix / Fenix 3 - Citroën

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 801A - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 802 - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ausfall des Motors & Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- P1213 - Start Injector Circuit Malfunction
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

CITROËN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia

DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Siemens SID 803 - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens SID 803A (PSA) - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens SID 804 - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens SID 805 - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens SID 806 - Citroën

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Citroën

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

PSA Siemens COM 2000 BSI - Citroën

REVISION € 160,00

Häufig auftretende Probleme

- Die Zentralverriegelung ist komplett oder teilweise ohne Funktion
- Scheibenwischer sowie Scheibenwaschanlage ohne Funktion
- Innenbeleuchtung ohne Funktion
- Kraftstoffanzeige Peugeot 206 bleibt stehen, meistens auf ein Viertel
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

PSA Siemens T1 BSI - Citroën

REVISION € 162,00

Häufig auftretende Probleme

- Blinker funktionieren nicht
- Scheibenwischer ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

CITROËN & CUPRA & DACIA

PSA Valeo B6 BSI - Citroën

REVISION € 162,00

Häufig auftretende Probleme

- Klimaanlage wird nicht eingeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP (46-pins) - Cupra

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ABS - Dacia

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP - Dacia

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 8 ABS - Dacia

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 8 ESP - Dacia

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 9.0 ESP - Dacia

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Dacia Duster 2010-2014

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

DACIA & DAF & DAIHATSU

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge

Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Dacia Logan 2004-2012

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Dacia Sandero 2008-2012

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Delphi DCM1.2 (Renault / Dacia / Nissan)

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens EMS3132 - Dacia

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Steuergerät defekt, durch Vertauschen der Batteriepole beim Überbrücken des Fahrzeugs
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens EMS3134 - Dacia

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



DAF / VDL Bus & Coach (Euro 3 / 4)

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung defekt
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



DAF CF / LF / XF-serie 2002-2013

REVISION € 405,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Daihatsu

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



DAIHATSU & DAIMLER & DODGE

ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Daihatsu

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Daihatsu

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Daihatsu

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Daihatsu

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK20 - Daimler

REVISION € 165,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK20 - Dodge

REVISION € 165,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

DODGE

ATE MK25 - Dodge

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 - Dodge

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehlercode 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352 (3FE0): Control Module Faulty (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 ESP - Dodge

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.3 - Dodge

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Dodge

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Dodge - Pierburg (038.63G) NEW

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz 5G-tronic (722.6xx) (NEW unit from stock) - Dodge

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler Geschwindigkeitssensor
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Dodge Caliber 2006-2012

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



DODGE & DUCATI & FIAT

Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Dodge

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Dodge

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM - Ducati

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt.
- P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/Secondary Circuit Malfunction.
- P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/Secondary Circuit Malfunction.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP - Fiat

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK20 - Fiat

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK26 ESP - Fiat

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antiflockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK61 - Fiat

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK70 - Fiat

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN-Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

FIAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch 5.3 - Fiat

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Fiat

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.7 - Fiat

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ABS - Fiat

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Fiat

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ABS (small) - Fiat

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ABS (wide) - Fiat

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP - Fiat

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FIAT

Bosch 9.0 ESP (Ducato/jumper/Boxer/Daily) - Fiat

REVISION € 246,00

Häufig auftretende Probleme

- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Diverse Fehler der Radsensoren
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TRW / Kelsey Hayes EBC430 - Fiat

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ventilrelais Unterbrechung C0121
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TRW EBC 430 NG/EV - Fiat

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat group - Bosch DV-E (0014)

REVISION € 140,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat group - Bosch Plastic (0229)

REVISION € 171,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat group - Magneti Marelli 36SXF (36.1) NEW

REVISION € 212,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



FIAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Fiat group - Magneti Marelli 36SXF (36.5) NEW

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat group - Magneti Marelli 40SFX (40.1) NEW

REVISION € 319,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat group - Magneti Marelli 44SMF (44.9) NEW

REVISION € 212,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat group - Magneti Marelli 48CPD1

REVISION € 171,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat group - VDO EGAST04 NEW

REVISION € 176,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat group - VDO ETV (2380)

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 2006-2022

REVISION € 128,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Fiat 500 2007-2022

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



FIAT

Fiat 500 2015- (TFT 7 inch)

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat 500L 2012-2017

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Bravo 2007-2014

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen im CAN- Bus
- Anzeigen ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Doblo 2003-2009

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Anzeigen ohne Funktion und keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Totalausfall und Beleuchtung flackert
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Doblo 2010-

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Ducato 3 2007-2014

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Ducato 3 2014-

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Fiorino 2007-

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Ausfall des Displays
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FIAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Fiat Grande Punto 2005-2012

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Panda 2 2002-2012

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Totalausfall und Beleuchtung flackert
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Punto (188) 2003-2012

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Anzeigen ohne Funktion und keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Totalausfall und Beleuchtung flackert
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Punto (EVO) 2009-2012

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Lautsprecher defekt
- Anzeigen ohne Funktion und keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Punto 2012-2018

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Anzeigen ohne Funktion und keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Qubo 2008-2019

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Sedici 2010-2014

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Tacho fällt komplett aus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat Stilo 2001-2007

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FIAT

Fiat Talento 2015-2021

REVISION € 174,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Fiat 500e 2020- OBCM

REVISION € 860,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C2 HDI - Fiat

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Fehler in der Turboansteuerung
- Motor läuft nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C7 - Fiat

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C34 PSA/Fiat

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen durch Kurzschlüsse
- AGR ist nicht anzulernen
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C39 - Fiat

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

FIAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch EDC16C9 - Fiat

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Keine CAN-Bus Kommunikation
- Komplettausfall
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch Motronic MP7.2 / MP7.3 - Fiat

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Probleme mit der Masseverbindung
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Lucas DCU3F (Fiat)

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- P0252 Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW (0)8P - Fiat

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Motor geht sporadisch aus
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 16F - Fiat

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 48P2 - Fiat

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Leerlaufstellmotor ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 49F / 4AF / 4EF - Fiat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Leerlaufstellmotor ohne Funktion
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Ansteuerung der Lambdasondenheizung funktioniert nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM - Fiat

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt.
- P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/Secondary Circuit Malfunction.
- P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/Secondary Circuit Malfunction.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

FIAT & FORD

Magneti Marelli IAW 5NF - Fiat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Drosselklappensignal fehlerhaft
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 5SF.xx - Fiat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 6LP1 - Fiat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fahrzeug startet nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 803A (PSA) - Fiat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ABS - Ford

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP - Ford

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP (46-pins) - Ford

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK20 - Ford

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FORD

ATE MK25 - Ford

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK26 ESP - Ford

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK48 - Ford

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 (ECU only) - Ford

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercode DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Ford

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK61 - Ford

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Ford

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Ford

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



FORD

Bosch 5.4 - Ford

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Ford

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Ford

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Ford

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Ford

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TRW / Kelsey Hayes EBC430 - Ford

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ventilrelais Unterbrechung C0121
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

FORD

Ford - Bosch DV-E (0478)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Ford - Magneti Marelli 40SMF10 (40.10) NEW

REVISION € 209,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Ford - Visteon 2S6U (Type 1)

REVISION € 140,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Durashift (Ford & Mazda)

REVISION € 416,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode P0810
- Tacho zeigt permanent 'F' an
- Auto startet nicht mehr
- Schlechte Schaltvorgänge
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Ford MFD HIGH

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Display fällt aus
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Ford NAV MFD LOW

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Display fällt aus
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Ford B-Max 2012-2017

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Ford C-Max 2003-2010

REVISION € 150,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen im CAN-Bus
- Analoganzeigen fallen aus
- U1900 (CAN) communication bus data fault
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



FORD

Ford C-Max 2010-2019

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford EcoSport 2014-2017

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Fiesta / Fusion 2005-2008 (6S6T)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall / Display blinkt
- Display ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Display Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Fiesta 2008-2013

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Fiesta 2013-2017

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Focus 1998-2005

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Reagiert nicht auf die Tasten
- Nur die Beleuchtung funktioniert
- Display flackert
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Focus II 2005-2010

REVISION € 150,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Diverse Störungen
- U1900 (CAN) communication bus data fault
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Focus III 2011-2018

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FORD

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Ford Galaxy-3 2006-2012 Titanium & S-Edition

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Galaxy-3 2006-2012 Trend

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Anzeigen ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Ka 2008-2016

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Pixelfehler
- Bedientknöpfe ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Kuga 2008-2012

REVISION € 150,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen im CAN- Bus
- Analoganzeigen fallen aus
- U1900 (CAN) communication bus data fault
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Kuga 2013-2019

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Mondeo 3 2000-2007

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Tachometer und/oder Drehzahlmesser funktioniert nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Mondeo 4 2007-2014 Titanium & S-Edition

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Mondeo 4 2007-2014 Trend

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Anzeigen ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FORD

Ford S-Max 2006-2012 Titanium & S-Edition

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford S-Max 2006-2012 Trend

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Anzeigen ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Transit 2003-2006

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Kombiinstrument blinkt
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Transit 2006-2014

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Alle Anzeigen ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Transit 2014-

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Transit Connect 2002-2009

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Kombiinstrument blinkt
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

FORD

Ford Transit Connect 2009-2013

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Transit Connect 2013-

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Transit Courier 2014-

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford Transit Custom 2012 -2018

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Ford USA Mustang 2004-2015

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15P(+)- Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus / Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C3 Mazda/Ford

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C34 Ford/Mazda

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FORD

Bosch ME7.1 - Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercode: 16989 / P0605 / 001541 (internal ROM error)
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Ford

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Delphi DCM3.1 Ford Commonrail

REVISION € 254,00

Häufig auftretende Probleme

- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



EEC-V 104pins (Ford)

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



EEC-V 60pins (Ford)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Motor läuft im Leerlauf mangelhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FoMoCo ESU xxx (Ford)

REVISION € 256,00

Häufig auftretende Probleme

- Drosselklappen Störung. Fehlercodes P2110 und P0607 hinterlegt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 5SF.xx - Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 202 - Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FORD

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Siemens SID 206 (Ford)

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Ansteuerung des Einspritzventils / Injektors
- Fahrzeug springt zeitweise nicht an
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich, Totalausfall
- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 802 - Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ausfall des Motors & Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- P1213 - Start Injector Circuit Malfunction
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 803 - Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 803A (Ford)

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 804 - Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SIM 21 Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SIM 210 Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SIM 22 Ford

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



FORD & HONDA

Siemens SIM 24 Ford

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Siemens SIM 28 Ford

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Siemens SIM 29 Ford

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Ford

REVISION € 184,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP - Honda

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP (46-pins) - Honda

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

HONDA

ATE MK26 ESP - Honda

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 (ECU only) - Honda

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Honda

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK61 - Honda

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01 C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Honda

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Honda

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Honda

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Honda

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



HONDA & HUMMER

Bosch 8 ESP - Honda

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Honda

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Nisshinbo Honda Jazz

REVISION € 201,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 51-1 und/oder 53-1
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Honda - Bosch DV-E (0141)

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



I-Shift Honda clutch actuator

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode P0810
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch EDC15C7 - Honda

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Hummer

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hummer H2 2002-2010

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

HYUNDAI

ATE MK100 ESP - Hyundai

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK20 - Hyundai

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK61 - Hyundai

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.3 - Hyundai

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Hyundai

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ABS - Hyundai

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Hyundai

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Denso Hyundai Atos 2005-2008

REVISION € 201,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



HYUNDAI

Mobis ABS (Hyundai / KIA)

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hyundai/Kia - Bosch DV-E (180)

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hyundai/Kia - Siemens VDO V.410 (contactless) - Rebuild

REVISION € 170,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ACC Hyundai i20 2008-2014

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Temperatur ist nicht regelbar
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hyundai i30 2007-2011

REVISION € 144,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung flackert
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hyundai ix20 2010-2019

REVISION € 144,00



Rohstoffe eingespart


Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

HYUNDAI

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Hyundai OBC 3.3KW (2B006)

REVISION € 749,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C7 - Hyundai

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C39 - Hyundai

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kefico Hyundai / Kia Petrol (4 connectors, Blackhousing)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Komplettausfall
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kefico M7.9 (Licence Bosch) - Hyundai

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Komplettausfall
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Motor läuft im Leerlauf mangelhaft
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kefico M7.9.8 (Licence Bosch) - Hyundai

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- P01334 Fehler auf Lambdasonde
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Siemens Fenix 5 (Hyundai / Kia)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Diverse Fehlercodes der Zündspule
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Motor läuft nur auf 2 Zylinder
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Siemens SIMK 41 / SIMK 43 - Hyundai

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



HYUNDAI & IVECO

Hyundai VIM 226

REVISION € 162,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit Blinker
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 5.3 - Iveco

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 5.4 - Iveco

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 8 ABS - Iveco

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 8 ESP - Iveco

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 9.0 ABS (wide) - Iveco

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 9.0 ESP - Iveco

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 9.0 ESP (Ducato/jumper/Boxer/Daily) - Iveco

REVISION € 246,00

Häufig auftretende Probleme

- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Diverse Fehler der Radsensoren
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

IVECO

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Iveco Daily (4&5) 2006-2014

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Iveco Daily 3 2000-2006

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Iveco Eurocargo 2002-2008

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Iveco Eurocargo 2008-2013

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Iveco Stralis 2002-2006

REVISION € 262,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Diverse Störungen im Can- Bus
- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Iveco Stralis 2007-2012

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Iveco Trakker 2004-2007

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Iveco Trakker 2007-2013

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



IVECO & JAGUAR

Bosch EDC16C39 - Iveco

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 5SF.xx - Iveco

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK20 - Jaguar

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK25 - Jaguar

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK26 ESP - Jaguar

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch 5.7 - Jaguar

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

JAGUAR & JEEP

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch 8 ABS - Jaguar

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Jaguar

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Jaguar

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Jaguar S-type 1999-2007 (control unit)

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Temperatur ist nicht regelbar
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Jaguar S-type 2003-2007 (with display)

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Temperatur ist nicht regelbar
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Jaguar

REVISION € 184,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Jaguar seat module

REVISION € 162,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Sitzverstellung funktioniert nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP (46-pins) - Jeep

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



JEEP

ATE MK20 - Jeep

REVISION € 165,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK25 - Jeep

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK26 - Jeep

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehlercode 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352 (3FE0): Control Module Faulty (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK26 ESP - Jeep

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Jeep

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Jeep

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Jeep - Pierburg (038.63A) NEW

REVISION € 229,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Mercedes Benz 5G-TRONIC (722.6xx) (NEW unit from stock) - Jeep

REVISION € 290,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler Geschwindigkeitssensor
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



JEEP & KIA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch EDC16C2 - Jeep

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr (Warm / Kalt)
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Totalausfall, Keine ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Bendix / Fenix 3 - Jeep

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Jeep

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP - Kia

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.3 - Kia

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Kia

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ABS - Kia

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Kia

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



KIA

Mobis ABS (Hyundai / KIA)

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Hyundai/Kia - Bosch DV-E (180)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Hyundai/Kia - Siemens VDO V.410 (contactless) - Rebuild

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kia Picanto 2004-2011

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kia Rio 2011-2017

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kia Venga 2010-2019

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

KIA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Kia OBC 11KW (0E195)

REVISION € 749,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C7 - Kia

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C39 - Kia

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kefico Hyundai / Kia Petrol (4 connectors, Blackhousing)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Komplettausfall
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kefico M7.9 (Licence Bosch) - Kia

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Komplettausfall
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Motor läuft im Leerlauf mangelhaft
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Kefico M7.9.8 (Licence Bosch) - Kia

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- P01334 Fehler auf Lambdasonde
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Siemens Fenix 5 (Hyundai / Kia)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Diverse Fehlercodes der Zündspule
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Motor läuft nur auf 2 Zylinder
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Siemens SIMK 41 / SIMK 43 - Kia

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



KIA & LADA & LANCIA

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Kia

REVISION € 184,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ABS (small) - Lada

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK26 ESP - Lancia

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Lancia

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Lancia

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Lancia

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Lancia

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ABS (small) - Lancia

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



LANCIA

Bosch 9.0 ESP - Lancia

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TRW EBC 430 NG/EV - Lancia

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Fiat group - Bosch DV-E (0014) - Lancia

REVISION € 140,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Fiat group - Bosch Plastic (0229) - Lancia

REVISION € 171,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Fiat group - Magneti Marelli 36SXF (36.1) NEW - Lancia

REVISION € 212,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Fiat group - Magneti Marelli 44SMF (44.9) NEW - Lancia

REVISION € 212,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Fiat group - Magneti Marelli 48CPD1 - Lancia

REVISION € 171,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Fiat group - VDO EGAST04 NEW - Lancia

REVISION € 176,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



LANCIA

Lancia Ypsilon 2006-2010

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Lancia Ypsilon 2011-

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C2 HDI - Lancia

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Fehler in der Turboansteuerung
- Motor läuft nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C7 - Lancia

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C39 - Lancia

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C9 - Lancia

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Keine CAN-Bus Kommunikation
- Komplettausfall
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

LANCIA & LAND ROVER

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch Motronic M1.7 / M1.72 / M1.73 - Lancia

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 16F - Lancia

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 49F / 4AF / 4EF - Lancia

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Leerlaufstellmotor ohne Funktion
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Ansteuerung der Lambdasondenheizung funktioniert nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 59F / 59M / 5AF / 5AM - Lancia

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt.
- P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/Secondary Circuit Malfunction.
- P0352 - Ignition Coil 'B' Primary/Secondary Circuit Malfunction.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 5SF.xx - Lancia

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 6LP1 - Lancia

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fahrzeug startet nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Lancia

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP - Land Rover

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

LAND ROVER

ATE MK100 ESP (46-pins) - Land Rover

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK25 - Land Rover

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK26 ESP - Land Rover

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Land Rover

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Land Rover

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Land Rover

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Land Rover Range Rover 2002-2005 (MID)

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung und Messgeräte fallen aus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Land Rover Defender 2007-2017

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

LAND ROVER & LOTUS & MASERATI

Land Rover Discovery III 2004-2009

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Land Rover Range Rover 2002-2009

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Land Rover Range Rover Sport 2005-2013

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Land Rover

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TRW / Kelsey Hayes EBC430 - Lotus

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ventilrelais Unterbrechung C0121
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.3 - Maserati

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.7 - Maserati

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Maserati

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



MASERATI & MAZDA

Bosch 9.0 ESP - Maserati

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch ME7.1.1 - Maserati

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Maserati

REVISION € 184,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP - Mazda

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK20 - Mazda

REVISION € 165,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK25 - Mazda

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo





ACTRONICS & RALLYE-SPORT

Unsere Grundwerte in Aktion

Bei ACTRONICS glauben wir, dass soziales Engagement unerlässlich ist. Unsere Partnerschaften im Rallyesport tragen dazu perfekt bei. Nicht nur, weil es unsere Marke und unser Fachwissen im Bereich Überholung ins Rampenlicht rückt, sondern auch, weil es mehrere Grundwerte umfasst, die für ACTRONICS von großer Bedeutung sind.

Wir agieren in einem dynamischen Umfeld, in dem technologische Innovationen, Teamarbeit und neue Fortschritte unerlässlich sind. Dank der fortschrittlichen Technik unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung sind wir in der Lage, Teile mit höchstmöglicher Präzision zu reparieren und zu verbessern und sie so robust und zuverlässig zu machen. Alles Elemente, die wir im anspruchsvollen Rallyesport finden.



Stolzer Sponsor von:



MAZDA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ATE MK60 (ECU only) - Mazda

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Mazda

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK61 - Mazda

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK70 - Mazda

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.3 - Mazda

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.7 - Mazda

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ABS - Mazda

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Mazda

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



MAZDA

Bosch 9.0 ESP - Mazda

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Mazda - Denso (RF7J)

REVISION € 188,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Mazda - Fomoco (ZJ38)

REVISION € 188,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Mazda - Visteon 2S6U (Type 1)

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Durashift (Ford & Mazda)

REVISION € 416,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode P0810
- Tacho zeigt permanent 'F' an
- Auto startet nicht mehr
- Schlechte Schaltvorgänge
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Mazda 3 2009-2013

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch EDC16C3 Mazda/Ford

REVISION € 267,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch EDC16C34 Ford/Mazda

REVISION € 239,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



MAZDA & MERCEDES

Denso Benzine (Mazda)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Diverse Fehlercodes der Zündspule
- Auto startet nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

EEC-V 104pins (Ford) - Mazda

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens SID 804 - Mazda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens SIM 210 Mazda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens SIM 22 Mazda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MCU 4 ESP - Mercedes

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ventile funktionieren nicht (C1317 / C1318)
- Pumpenmotor funktioniert nicht (C1401)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP (46-pins) - Mercedes

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK25 - Mercedes

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

MERCEDES

ATE MK26 ESP - Mercedes

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- 5001 - Control unit N30/4 (Electronic Stability Program control unit), internal fault (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Mercedes

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Mercedes

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Mercedes

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Mercedes

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP (wide) - Mercedes

REVISION € 246,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- 15381504 / EB400 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost C123E F0 (173) - Limit Value Reached (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

MERCEDES

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Mercedes - Bosch DV-E (0175)

REVISION € 140,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mercedes - Bosch DV-E (0230)

REVISION € 140,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mercedes - VDO (contactless)

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mercedes - VDO EMTV (0525) (with cable)

REVISION € 293,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mercedes - VDO ETV (0125) (connector on house)

REVISION € 209,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Automatic gear selector GRM (Mercedes A-class W168 / Vaneo W414)

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Tacho zeigt permanent 'F' an
- P1709 - Park/Neutral switch
- P1856 - Selector lever implausible
- P1875 - CAN communication ESP
- P1872 - CAN signal from gear recognition module faulty
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Continental 7G-tronic (722.9) First, Second and Third Generation - Mercedes

REVISION € 264,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler Geschwindigkeitssensor - Fehlercode(s): 0717, 0718, 0722, 0723, 2200, 2201, 2204, 2205, 2206, 2207, 2767, 2768; Getriebe geht in Notlauf.
- P0705 - Schaltstufensensor Signal fehlerhaft.
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz 5G-tronic (722.6xx) (NEW unit from stock)

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler Geschwindigkeitssensor
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



MERCEDES

Mercedes Benz Clutch control Module (AKS)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Tacho zeigt permanent 'F' an
- Auto startet nicht
- Schlechte oder keine Schaltvorgänge
- P0700 – General System Error
- P1784 – Clutch Defective
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Mercedes Benz Siemens FTC (722.7)

REVISION € 243,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Schaltprobleme
- P1840 - Valve Y3/7Y1 - PWM Solenoid valve 1/4 shift
- P1841 - Valve Y3/7Y2 - PWM Solenoid valve 3 shift
- P1842 - Valve Y3/7Y3 - PWM Solenoid valve 2/5/R shift
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Mercedes Benz Temic VGS (722.8) CVT / FCVT

REVISION € 243,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler Drehzahlsensor
- Fehlercodes P0657 / P0717 / P0720 / P0722 / P0739 / P0741 / P0793 / P0794 / P0896 / P1634 / P2722 / P2731
- Fehler Schaltstufensensor
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Instrument cluster Mercedes Benz E-Class W211 2002-2008

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Tachometer defekt
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Mercedes Benz A-Class W168 1997-2004

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Tankanzeige ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Probleme mit Blinker
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Mercedes Benz A-Class W169 2004-2012

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Mercedes Benz Actros 2002-2010

REVISION € 284,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Mercedes Benz Actros 2011-2019

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

MERCEDES

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Mercedes Benz Atego / Axor 2005-2012

REVISION € 284,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz B-Class W245 2005-2011

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz C-Class W202 1993-2000

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz C-Class W203 / Sport Coupe 2004-2007

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Tacho fällt komplett aus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz C-Class W203 2000-2004

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display defekt
- Kontrolllicht für das Fernlicht ohne Funktion
- Display Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz C-Class W204 2007-2011

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz C-Class W204 2011-2014

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz Citan W415 2012-2021

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



MERCEDES

Mercedes Benz CL-Class W215 1998-2005 / S-Class W220

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung defekt
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz CL-Class W216 2006-2013

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz CLK W208 1997-1999

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz CLK W208 2000-2002

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display defekt
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz CLK W209 2003-2009

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Tachometer defekt
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz CLS C/X 218 2011-2018

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

MERCEDES

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Mercedes Benz CLS W219 2004-2010

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz E-Class W/S212 & A/C207 2009-2012

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz E-Class W210 1995-1999

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz E-Class W210 2000-2002

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz E-Class W212 2013-2016

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz G-Class W461/W463 2001-2007

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display defekt
- Kontrolllicht für das Fernlicht ohne Funktion
- Display Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz GL-Class X164 2006-2012

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz GLK-Class X204 2008-2015

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Display Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



MERCEDES

Mercedes Benz M-Class W163 1997-2005

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz M-Class W164 2005-2011

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz R-Class W251 2007-2010

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz S-Class W221 2005-2013

REVISION € 232,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz SL W129 1989-2001

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Kombiinstrument blinkt
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz SL W230 2001-2011

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz SLK W171 2004-2011

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz Sprinter 2000-2006

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion / Kilometerstand zeigt '0' / ----- an
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



MERCEDES

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Mercedes Benz Sprinter W906 2006-2018 (Highline)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Tankanzeige ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus, Anzeigen ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz Sprinter W906 2006-2018 (Lowline)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Kilometerzähler zählt nicht weiter
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz Vaneo W414 2002-2005

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Tankanzeige ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Probleme mit Blinker
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz Vito W447 2014-

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz Vito/Viano W639 2006-2014 (Lowline)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Kilometerzähler zählt nicht weiter
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz Vito/Viano W639 2008-2014 (Highline)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Kilometerzähler zählt nicht weiter
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus, Anzeigen ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mercedes Benz OBC W213 7.2KW (Panasonic)

REVISION € 769,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15 CDI - Mercedes

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fahrzeug startet nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart




MERCEDES

Bosch EDC15C6 Mercedes CR2.xx

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Fahrzeug startet nicht mehr
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C2 - Mercedes

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr (Warm / Kalt)
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Totalausfall, Keine ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME2.0 / ME2.1 Mercedes Benz

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- P0806 Kompressorkupplung Endstufe defekt
- Kompressorkupplung wird permanent angesteuert
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Temic PLD - Mercedes

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VDO HFM - Mercedes

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellmotors ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VDO MSM A-Class (LHM) - Mercedes

REVISION € 176,00

Häufig auftretende Probleme

- Motor hat zu wenig Leistung
- Steuergerät gibt Fehler vom Luftmassenmesser
- Motor läuft viel zu fett oder zu mager
- Drosselklappe öffnet und schließt dauerhaft
- Fehlercodes P0100, P0130, P0170
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

MERCEDES & MINI

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VDO MSM2 - Mercedes

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- P0605 - Steuergerät defekt
- Fehlercode P0601
- Kühlerlüfter läuft ständig
- Keine Reaktion des Gaspedals / Drosselklappe öffnet und schließt dauerhaft
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Mercedes

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP - Mini

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP (46-pins) - Mini

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) Mini

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehlercode 5DF5
- Fehler des Pumpenmotors
- Der Radsensor wird als defekt gemeldet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK70 - Mini

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP - Mini

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunktion
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mini - VDO (2457)

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



MINI & MITSUBISHI

Mini One 2001-2009

REVISION € 181,00



Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Kraftstoff- und Temperaturanzeige ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mini One 2001-2009 (RPM)

REVISION € 181,00



Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C35 - Mini

REVISION € 227,00



Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug springt zeitweise nicht an. Im Fehlerfall ist keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich
- Fehler auf "Einspritz- Anlage"
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mini R55, R56, R57 2006-2014 FRM

REVISION € 138,00



Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Lichtanlage
- Die Zentralverriegelung ist komplett oder teilweise ohne Funktion
- Probleme mit Blinker
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP - Mitsubishi

REVISION € 226,00



Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Mitsubishi

REVISION € 187,00



Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF224, C11C0, DF225, C11C1 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Mitsubishi

REVISION € 192,00



Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK61 - Mitsubishi

REVISION € 257,00



Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

MITSUBISHI

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ATE MK70 - Mitsubishi

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.3 - Mitsubishi

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Mitsubishi

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ABS - Mitsubishi

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Mitsubishi

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP - Mitsubishi

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malffunfion
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi - Denso (9258)

REVISION € 188,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi - Mikuni (57.020)

REVISION € 189,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



MITSUBISHI

Mitsubishi - Mikuni (60.003)

REVISION € 296,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi - Pierburg (038.63G) NEW

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi ASX 2010-2021

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi Colt 2004-2008

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi Colt 2008-2013

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall, Anzeigen ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi Pajero 2000-2006

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

MITSUBISHI & NISSAN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Mitsubishi / PSA OBC ZHTP1529R

REVISION € 686,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC15C3 - Mitsubishi

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Mitsubishi, black housing (76 pin)

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Mitsubishi

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Mitsubishi

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP - Nissan

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

ATE MK20 - Nissan

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

ATE MK25 - Nissan

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

NISSAN

ATE MK26 ESP - Nissan

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 (ECU only) - Nissan

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF224, C11C0, DF225, C11C1 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK61 - Nissan

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Nissan

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Nissan

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Nissan

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Nissan

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Nissan

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



NISSAN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

TRW EBC 430 NG/EV - Nissan

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Nissan - Hitachi (45.01)

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Nissan - Hitachi (50.01)

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Nissan Note 2010-2013

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Nissan GT-R 2008-

REVISION € 405,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Nissan Interstar (X70) 2003-2010

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Tankanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Nissan Kubistar (X76) 2003-2009

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Tankanzeige ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Nissan Note 2005-2009

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



NISSAN

Nissan NV300 2016-2021

REVISION € 174,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Nissan Primastar (F83) 2001-2006

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Tachometer und/oder Drehzahlmesser funktioniert nicht
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Nissan Primastar (F83) 2006-2014

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Nissan Primastar (F83) 2006-2014 - Grey connector

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Nissan Pulsar C13 2014-2018

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Nissan QASHQAI 2007-2013

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

NISSAN

- Abarth
- Aixam
- Alfa Romeo
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Cupra
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Daimler
- Dodge
- Ducati
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lada
- Lancia
- Land Rover
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Mercedes
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan**
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo

Nissan QASHQAI 2010-2013 (with large display)

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




1 KG Rohstoffe eingespart

Nissan QASHQAI 2014-2021

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




1 KG Rohstoffe eingespart

Nissan X-Trail T31 2007-2013

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**






1 KG Rohstoffe eingespart

Nissan OBC (3NA7A)

REVISION € 746,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



8 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC15C13 - Nissan

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**

1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC15C3 - Nissan

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C3 PSA/Renault/Suzuki - Nissan

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Ansteuerung auf Injektoren fehlerhaft
- Diverse Störungen
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C36 - Nissan

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- DF038 / DF107 / P062F - Internal Control Module EEPROM Error
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




1 KG Rohstoffe eingespart

NISSAN

Bosch EDC16C39 - Nissan

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16CP33 - Nissan

REVISION € 294,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- DF107 / P062F - Internal Control Module EEPROM Error
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Nissan

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Delphi DCM1.2 (Renault / Dacia / Nissan)

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Delphi DDCR (Nissan)

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hitachi MEC11 / MEC12 / MEC19 / MEC20 / MEC21 - Nissan

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hitachi MEC30 / MEC32 / MEC37 - Nissan

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- P1122 Drosselklappensteuerung-Funktionsstörung
- P1126 Drosselklappenstellmotor-Funktionsstörung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hitachi MEC93 - Nissan

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

OPEL

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ATE MK100 ESP - Opel

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP (46-pins) - Opel

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK20 - Opel

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 ESP - Opel

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Opel

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Opel

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK61 - Opel

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C0110 (Opel/Chevrolet)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK70 - Opel

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



OPEL

Bosch 5.3 - Opel

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Opel

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Opel

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Opel

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Opel

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP (wide) - Opel

REVISION € 246,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- 15381504 / EB400 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost C123E F0 (173) - Limit Value Reached (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

OPEL

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

TRW / Kelsey Hayes EBC430 - Opel

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ventilrelais Unterbrechung C0121
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TRW EBC 430 NG/EV - Opel

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel - Bosch DV-E (0044)

REVISION € 140,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel - Delphi / Pierburg (7983)

REVISION € 136,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel - Magneti Marelli 48CPD1

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel - Pierburg (2101) NEW

REVISION € 291,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel - Pierburg (8518)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel - Pierburg (9501) NEW

REVISION € 231,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



OPEL

Opel - VDO ETV (0398)

REVISION € 139,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Easytronic (F13 MTA/F17+MTA) - Opel

REVISION € 416,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercodes P1607 / P1609 / P1700 / P1723 / P1728 / P1729 / P1735
- Tacho zeigt permanent 'F' an
- Auto startet nicht
- Automat schaltet schlecht
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Opel CID Antara / Corsa D

REVISION € 243,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Opel CID Astra G / Omega B / Vectra B / Zafira A

REVISION € 437,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Opel CID Astra H / Zafira B

REVISION € 243,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Opel CID Signum / Vectra C (SiemensVDO)

REVISION € 437,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Opel GID Borg Astra H / Zafira B

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Opel GID Delphi Grundig Meriva A

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

OPEL

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Opel GID Delta Delphi Grundig Astra H / Zafira B / Antara 2006-2013

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel GID S4400 Delphi Grundig Corsa D

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel GID SiemensVDO Astra H / Zafira B

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel MID Omega B 1994 - 2003

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ACC Opel Vectra C 2002-2008

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Bedienknöpfe ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Astra H (ECC) 2004-2010

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Lüfter ohne Funktion
- Drehknopf defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Astra H 2004-2010

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Bedienknöpfe ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Zafira B (ECC) 2005-2011

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Lüfter ohne Funktion
- Drehknopf defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



OPEL

Opel Zafira B 2005-2011

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Bedienknöpfe ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Opel Antara 2006-2013

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Opel Meriva A 2003-2010

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Opel Vectra C 2002-2008

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Opel Zafira A 1999-2005

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Opel Zafira B 2005-2013

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

OPEL

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Opel Agila A 2000-2007

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Tank und Temperaturanzeige ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Agila B 2008-2015

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Astra G 1998-2004

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Astra H 2004-2010

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Bedienknöpfe ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Astra J 2009-2015

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Cascada 2013-2018

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Combo C 2002-2011

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Combo D 2012-2018

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



OPEL

Opel Corsa C 2000-2006

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Corsa D 2006-2014

REVISION € 132,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Frontera 1999-2005

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Insignia A 2008-2014

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Pixelfehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Meriva B 2010-2017

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Mokka 2012-2016

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Pixelfehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Movano A 2001-2004

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Tachometer und/oder Drehzahlmesser funktioniert nicht
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Movano A 2004-2010

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Tankanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

OPEL

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Opel Movano B 2010-2019

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Tigra 2004-2009

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Vivaro A 2001-2006

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Vivaro A 2006-2014

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Vivaro A 2006-2014 - Grey connector

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Vivaro B 2015-2019

REVISION € 174,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Opel Zafira C 2011-2016

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PSA OBC 3 phase 11KW (Mahle) - Opel

REVISION € 959,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



OPEL

ACDelco E83 - Opel

REVISION € 267,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ACtronics pump control unit (NEW unit from stock) - Opel

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode P0251
- Fahrzeug läuft schlecht
- Fahrzeug startet nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch EDC15C13 - Opel

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch EDC15C3 - Opel

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch EDC15C7 - Opel

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch EDC16C3 PSA/Renault/Suzuki - Opel

REVISION € 267,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Ansteuerung auf Injektoren fehlerhaft
- Diverse Störungen
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

OPEL

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch EDC16C36 - Opel

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- DF038 / DF107 / P062F - Internal Control Module EEPROM Error
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C39 - Opel

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C9 - Opel

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Keine CAN-Bus Kommunikation
- Komplettausfall
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16CP33 - Opel

REVISION € 294,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- DF107 / P062F - Internal Control Module EEPROM Error
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Opel

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Delphi Delco MT35E - Opel

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- P1600 - Steuergerät ersetzen
- Ausfall des Motors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Delphi Delco Multec HSFI-2.x / HDRC - Opel

REVISION € 243,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Diverse Störungen
- P0230 - Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Delphi Multec (blue and white connector) - Opel

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

OPEL & PEUGEOT

Siemens Simtec 70-serie - Opel

REVISION € 220,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Siemens Simtec 71-serie - Opel

REVISION € 243,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Opel

REVISION € 184,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP - Peugeot

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP (46-pins) - Peugeot

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK48 - Peugeot

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 (ECU only) - Peugeot

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercode DF224, C11C0, DF225, C11C1 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Peugeot

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty Internal
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



PEUGEOT

ATE MK61 - Peugeot

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Peugeot

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Peugeot

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Peugeot

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Peugeot

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Peugeot

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Peugeot

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ABS (small) - Peugeot

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



PEUGEOT

Bosch 9.0 ABS (wide) - Peugeot

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Peugeot

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP (Ducato/jumper/Boxer/Daily) - Peugeot

REVISION € 246,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Diverse Fehler der Radsensoren
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP (wide) - Peugeot

REVISION € 246,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- 15381504 / EB400 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost C123E F0 (173) - Limit Value Reached (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TRW EBC 440 ABS (PSA) - Peugeot

REVISION € 267,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



PSA - Bosch DV-E (0085) - Peugeot

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

PSA - Bosch DV-E (0192) - Peugeot

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



PSA - Magneti Marelli 60CMP (60.1) NEW - Peugeot

REVISION € 198,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



PSA - VDO EGAST02 NEW - Peugeot

REVISION € 175,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot 207 2006-2012 (12 pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot 3008 (12-pins) 2008-2016

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot 307 2000-2005 (6 pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot 308 / 3008 / 5008 / RCZ 2007-2013 (Navigation)

REVISION € 264,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot 308 2007-2013 (12-pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



PEUGEOT

Peugeot 407 2004-2011 (12 pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot 5008 2009-2016 (12 pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot 807 2005-2014 (12 pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot Expert 2007-2016 (12-pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot Partner 2009-2018 (12-pins)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



ACC Peugeot 3008 2008-2016

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 2006-2022

REVISION € 128,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung flackert
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Peugeot 207 2006-2012

REVISION € 128,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Peugeot 308 2007-2013/ Citroën C3 Picasso 2008-2017

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 5008 2009-2016

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot RCZ 2010-2015

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 107 2005-2014

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Kilometerzähler zählt nicht weiter
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Probleme mit Blinker
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 206 1998-2003

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Tachometer und/oder Drehzahlmesser funktioniert nicht
- Tankanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 206 2003-2008

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 206+ 2009-2012

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 207 2006-2014

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Anzeigen ohne Funktion & Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PEUGEOT

Peugeot 307 2001-2009

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 308 2007-2013

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 406 1995-2004

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 407 2004-2010

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 508 2010-2018

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot 607 2005-2010

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Peugeot 806 1994-2002

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot Bipper 2007-2018

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot Boxer 2007-2018

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Kilometerstand zeigt 399.999 / ----- an
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot Expert 2007-2016

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall & Anzeigen ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung und Messgeräte fallen aus
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot Partner 2000-2003

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot Partner 2004-2008

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Peugeot Partner 2008-2017

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall & Anzeigen ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung und Messgeräte fallen aus
- Anzeigen ohne Funktion & Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi / PSA OBC ZHTP1529R - Peugeot

REVISION € 686,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PEUGEOT

PSA OBC 3 phase 11KW (Mahle) - Peugeot

REVISION € 959,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Power steering ECU Citroën C1 / Peugeot 107 / Toyota Aygo

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercodes C1552 / C1554 / C1555
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC15C2 HDI - Peugeot

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Fehler in der Turboansteuerung
- Motor läuft nicht mehr
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC15C7 - Peugeot

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Injektor Ansteuerung fehlerhaft
- Komplettausfall des Steuergerätes
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C3 PSA/Renault/Suzuki - Peugeot

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Ansteuerung auf Injektoren fehlerhaft
- Diverse Störungen
- Probleme mit der Masseverbindung
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C34 PSA/Fiat - Peugeot

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen durch Kurzschlüsse
- AGR ist nicht anzulernen
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16C39 - Peugeot

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Bosch M7.4.4 - Peugeot

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Kühlerlüfter läuft ständig
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch MA3.0 / MA3.1 - Peugeot

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.4.4 - Peugeot

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis / Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Probleme mit der Masseverbindung
- Keine Reaktion des Gaspedals
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.4.5 - Peugeot

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Diverse Störungen
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- P0131 / P2191 Fehler auf Lambdasonde
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.4.9 - Peugeot

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- P0131 / P2191 Fehler auf Lambdasonde
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch MEV17.4 - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- P0130, P0053, P0054 Fehler auf Lambdasonde
- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch Motronic M1.1 / M1.2 / M1.3 - Peugeot

REVISION € 316,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch Motronic MP5.1 / MP5.1.1 - Peugeot

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch Motronic MP5.2 - Peugeot

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

PEUGEOT

Bosch Motronic MP7.2 / MP7.3 - Peugeot

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Probleme mit der Masseverbindung
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Magneti Marelli IAW (0)8P - Peugeot

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Motor geht sporadisch aus
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Magneti Marelli IAW 1AP - Peugeot

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Drehzahlmesser ohne Funktion & Ansteuerung der Leerlaufstell motorstellmotor ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Magneti Marelli IAW 48P2 - Peugeot

REVISION € 217,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung der Leerlaufstell motorstellmotor ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Magneti Marelli IAW 6KPB - Peugeot

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Magneti Marelli IAW 6LP1 - Peugeot

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fahrzeug startet nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

PEUGEOT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Magneti Marelli IAW 6LP2 - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fahrzeug startet nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 6LPA - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 6LPB - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 6LPC - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Sagem S2000 / S2PM (PSA) - Peugeot

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Keine Reaktion des Gaspedals
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Bendix / Fenix 3 - Peugeot

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 801A - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 803 - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PEUGEOT

Siemens SID 803A (PSA) - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 804 - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 805 - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 806 - Peugeot

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Peugeot

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PSA Siemens COM 2000 BSI - Peugeot

REVISION € 160,00

Häufig auftretende Probleme

- Die Zentralverriegelung ist komplett oder teilweise ohne Funktion
- Scheibenwischer sowie Scheibenwaschanlage ohne Funktion
- Innenbeleuchtung ohne Funktion
- Kraftstoffanzeige Peugeot 206 bleibt stehen, meistens auf ein Viertel
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PSA Siemens D9 BSI - Peugeot

REVISION € 162,00

Häufig auftretende Probleme

- Klimaanlage wird nicht eingeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PSA Siemens T1 BSI - Peugeot

REVISION € 162,00

Häufig auftretende Probleme

- Blinker funktionieren nicht
- Scheibenwischer ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



PORSCHE

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ATE MK25 - Porsche

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK26 ESP - Porsche

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Porsche

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Porsche

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Porsche

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Diverse Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Porsche

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Porsche - Bosch DV-E (0007)

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Porsche 911 (996) & Boxster (986) 1997-2005

REVISION € 179,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



PORSCHE

Porsche 911 (996) 1997-2006 (Black, White and Blue Plug)

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Porsche Boxster (986) 1996-2004 (Black, White and Blue Plug)

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Porsche Cayenne (955) 2002-2010

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Porsche OBC (5QE.681BK)

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Porsche OBC (5QE.681H)

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Porsche OBC (5QE.681M)

REVISION € 669,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

PORSCHE

- Abarth
- Aixam
- Alfa Romeo
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Cupra
- Dacia
- DAF
- Daihatsu
- Daimler
- Dodge
- Ducati
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lada
- Lancia
- Land Rover
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Mercedes
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche**
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo

Porsche OBC (5QE.682M)

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen






5 KG Rohstoffe eingespart

Porsche OBC (PAB.681E)

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen

5 KG Rohstoffe eingespart

Bosch LH-Jetronic 2.2 (25 pins) - Porsche

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Leerlaufstellmotors ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch LH-Jetronic 2.3 - Porsche

REVISION € 285,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.1.1 - Porsche

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch MED9.1 - Porsche

REVISION € 269,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch Motronic M1.1 / M1.2 / M1.3 - Porsche

REVISION € 316,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

Bosch Motronic ML3.1 / ML3.2 / ML3.3 - Porsche

REVISION € 316,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Motor läuft nicht mehr
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen




1 KG Rohstoffe eingespart

PORSCHE & RENAULT

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Porsche

REVISION € 184,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ABS - Renault

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP - Renault

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK20 - Renault

REVISION € 165,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK25 - Renault

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK26 ESP - Renault

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK48 - Renault

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 (ECU only) - Renault

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- Fehlercodes DF224, C11C0, DF225, C11C1 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



RENAULT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Renault

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK61 - Renault

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Renault

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Renault

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Renault

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Renault

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Renault

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Renault

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



RENAULT

Bosch 9.0 ABS (small) - Renault

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Renault

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TRW EBC 430 NG/EV - Renault

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Renault - Pierburg / Aisam (1233)

REVISION € 133,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Renault - Pierburg / Aisam (8712)

REVISION € 133,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Renault - Valeo (823)

REVISION € 170,00



Rohstoffe eingespart


Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

RENAULT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Renault - VDO (3652) NEW

REVISION € 203,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Renault - VDO ETV (0230)

REVISION € 153,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Renault Inverter PEB (Power Electronics Block) 2011-2013

REVISION € 889,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Renault Inverter PEB (Power Electronics Block) 2013-2016

REVISION € 889,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Renault Laguna 2 /Renault Vel Satis

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Kompressor wird nicht angesteuert
- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Renault Megane 2 2002-2008

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Renault Scenic 2 / Renault Modus 2003-2008

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Renault Laguna 2 2001-2007

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Meldung "Ladestrom defekt" im Display
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



RENAULT

Instrument cluster Renault Twingo 2 2007-2014

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault (Grand) Scénic 2 2003-2008

REVISION € 154,00

Häufig auftretende Probleme

- Tacho fällt komplett aus
- Das Tacho funktioniert nicht
- Bei Zündung gehen alle Anzeigen auf Null
- Das Display bleibt Schwarz
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault (Grand) Scénic 2 2003-2008 (with Navigation Display)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- Bei Zündung gehen alle Anzeigen auf Null
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Captur 2013-2019

REVISION € 174,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Clio 2 2001-2004 (Jaeger + Sagem)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Clio 3 2006-2012

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Clio 4 2012-2019

REVISION € 174,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Espace 3 1999-2002

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display blinkt
- Kilometerstand ist versetzt
- Zentralverriegelung via Fernbedienung ist ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



RENAULT

Renault Espace 4 2002-2008

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Espace 4 2002-2008 (with Navigation Display)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Kangoo 2000-2004 (Jaeger + Sagem)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Kangoo 2004-2007 (Sagem)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Kangoo 2008-2021

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Anzeigen ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Laguna 3 2007-2015

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Mascott 2004-2010

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Tankanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Master 2 2003-2010

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Tankanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



RENAULT

Renault Master 3 2010-2019

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Renault Megane 2 2003-2008

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Renault Megane 3 2008-2016

REVISION € 185,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Renault Modus 2004-2012

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Renault Scenic 3 2009-2016

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Renault Trafic 2 (F83) 2006-2014

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart


Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

RENAULT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Renault Trafic 2 (F83) 2006-2014 - Grey connector

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Trafic 3 (F82) 2014-2021

REVISION € 174,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault Twingo 1 1992-2007

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display flackert
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault BCB (OBC) 296051835R

REVISION € 1.189,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault BCB (OBC) 296053434R

REVISION € 1.189,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault BCB (OBC) 296053480R

REVISION € 1.189,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault BCB (OBC) 296091053R

REVISION € 1.189,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault BCB (OBC) 296091086R

REVISION € 1.189,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



RENAULT

Renault BCB (OBC) 296093666R

REVISION € 1.189,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Renault BCB (OBC) 296098420R

REVISION € 1.189,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Renault BCB (OBC) 296099924R

REVISION € 1.189,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C13 - Renault

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C3 - Renault

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C3 PSA/Renault/Suzuki

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Ansteuerung auf Injektoren fehlerhaft
- Diverse Störungen
- Probleme mit der Masseverbindung
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C36 - Renault

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- DF038 / DF107 / P062F - Internal Control Module EEPROM Error
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16CP33 - Renault

REVISION € 294,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- DF107 / P062F - Internal Control Module EEPROM Error
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



RENAULT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Delphi DCM1.2 (Renault / Dacia / Nissan)

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Delphi DDCR (Renault)

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Lucas DCU3R (Renault)

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung des Hauptrelais
- P0252
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Sagem Safir 1 & 2 - Renault

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Steuergerät defekt, durch Vertauschen der Batteriepole beim Überbrücken des Fahrzeugs
- Motor läuft im Leerlauf mangelhaft
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Bendix / Fenix 3 - Renault

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens EMS3132 - Renault

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Steuergerät defekt, durch Vertauschen der Batteriepole beim Überbrücken des Fahrzeugs
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens EMS3134 - Renault

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Fenix 5 (Renault / Volvo)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Motor läuft nicht mehr
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



RENAULT & ROVER

Siemens Sirius 32 - Renault

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Motor läuft im Leerlauf mangelhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Sirius 34 - Renault

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Actia CAMU / VDL Bus VFC - Renault

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Renault ETSI

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen der Wegfahrsperre
- Blinker funktionieren nicht
- Probleme mit der Lichtanlage
- Scheibenwischer ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Valeo B2 Renault Espace III

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Kombiinstrument blinkt
- Fahrzeug springt zeitweise nicht an
- Scheibenwischer ohne Funktion
- Kilometerstand ist versetzt
- Zentralverriegelung via Fernbedienung ist ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Rover

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ROVER & SAAB

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch 5.7 - Rover

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Rover

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.3 - Saab

REVISION € 169,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Saab

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Saab

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TRW EBC 430 NG/EV - Saab

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Saab - Hella (616.00)

REVISION € 243,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Saab - Magneti Marelli 48CPD4

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SAAB

Saab - Pierburg (9501) NEW

REVISION € 229,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Saab 9-3 SID1 1998-2003

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Saab 9-3 SID2 1998-2003

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Saab 9-5 SID1 1998-2003

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Saab 9-5 SID2 1998-2003

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



ACC Saab 9-3 1998-2003

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Saab 9-5 1998-2005

REVISION € 109,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Saab 9-3 2002-2012

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Anzeigen ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SAAB & SCANIA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Saab 9-5 2005-2010

REVISION € 157,00

Häufig auftretende Probleme

- Tacho fällt komplett aus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C39 - Saab

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C9 - Saab

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Keine CAN-Bus Kommunikation
- Komplettausfall
- Fehlermeldung auf 5-V Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch LH-Jetronic 2.2 (25 pins) - Saab

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Leerlaufstellmotors ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Saab

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Scania F-series / K-Series & N-Series bus 2007-

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Scania G-Serie / R-Serie 2009-2016

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Scania R-Serie 2004-2008

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEAT

ATE MK100 ESP - Seat

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP (46-pins) - Seat

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK20 - Seat

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK25 - Seat

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Seat

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF224, C11C0, DF225, C11C1 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Seat

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SEAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

ATE MK61 - Seat

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Seat

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Seat

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Seat

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Seat

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ABS (small) - Seat

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Seat

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TRW EBC 450 ESP VAG - Seat

REVISION € 219,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEAT

VAG - Bosch DV-E (0095) - Seat

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - EMTV (030.64D) - Seat

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - EMTV (030.64D) NEW - Seat

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - ETV (047.62D) - Seat

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Magneti Marelli (03C.62A) - Seat

REVISION € 143,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (038.63A) NEW - Seat

REVISION € 229,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (038.63G) NEW - Seat

REVISION € 173,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (03G.63B) - Seat

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SEAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VAG - Siemens VDO (contactless) (03C.62B) - Seat

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (03G.63C) - Seat

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (03G.63M) - Seat

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (045.63D) - Seat

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



DSG 6 DQ250 (02E) - Seat

REVISION € 375,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen auf Magnetventilen (N215 / N216 / N217 / N218 / N233 / N371)
- Diverse Störungen auf Sensoren
- Getriebe schaltet nicht
- Willkürliche Schaltvorgänge
- P1740 / 18148 / 005952
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



DSG 7 DQ200 (0AM) - Seat

REVISION € 565,00

Häufig auftretende Probleme

- Kurzschluss in dem Getrieberegler und/oder Schmelzsicherung durchgebrannt
- Kompletter elektronischer Ausfall des Getriebe
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Multitronic / Hytronic VL300 - Seat

REVISION € 243,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercodes P0722 & P0730
- Auto startet nicht mehr
- Tacho zeigt permanent 'F' an
- Fahrzeug schaltet nicht in 'R'
- Automatik schaltet schlecht
- 17090/P0706/001798 - Transmission Range Sensor (F125) - Implausible Signal
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



ACC Seat Exeo 2009-2013

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Klimaanlage wird nicht eingeschaltet
- Reagiert nicht auf die Tasten
- Ansteuerung der Stellmotoren ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEAT

Seat Ibiza IV / Seat Cordoba 2002-2009
(Climatronic)

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Klimaanlage wird nicht eingeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Leon / Seat Toledo 1998-2006

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Instrument cluster Seat Exeo 2009-2013

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Alhambra 2001-2008

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Keine Kommunikation mit Tacho-Instrument möglich
- Anzeigen ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Alhambra 2010-

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Altea 2004-2012

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Lautsprecher defekt
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SEAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Seat Arosa 2001-2004

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Lautsprecher defekt
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Ibiza / Cordoba 2002-2008

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Ibiza 2008-2015

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Leon / Toledo 1998-2006

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit Wegfahrsperrung
- Totalausfall
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Leon / Toledo 2005-2012

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Lautsprecher defekt
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Seat Mii 2011-

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682EA) - Seat

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.685C) - Seat

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEAT

Bosch / Siemens Digifant II & Motronic ML6.1
(25-pins) - Seat

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Probleme mit der Masseverbindung
- Totalausfall
- Ansteuerung der Injektoren fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15P(+) - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus / Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15V - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15VM+ VAG - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U1 - Seat

REVISION € 253,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P1640 (18048) - Internal Control Module: EEPROM Error
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U31 VAG - Seat

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt. P1664 - Ansteuerung Ventile für Pumpedüse elektrischer Fehler im Stromkreis.
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P1958 - Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) Kurzschluss nach Plus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U34 - Seat

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Totalausfall
- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC17CP14 - Seat

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- P1603 (18011) - Control unit faulty
- Fehler in der Turboansteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SEAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X - Seat

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus, Drehzahlmesser ohne Funktion
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.1 - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercode: 16989 / P0605 / 001541 (Internal ROM error)
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.1.1 - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.5 - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercode: 16989/P0605/001541 (internal ROM error)
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch ME7.5.10 - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehlercode (Internal ROM error)
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch MED17.5 - Seat

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug springt zeitweise nicht an. Im Fehlerfall ist keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich
- Probleme mit der Masseverbindung
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch MED17.5.20 - Seat

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch MED9.1 - Seat

REVISION € 269,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEAT

Bosch MED9.5.10 - Seat

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- 18728/P2296/008854 - Regelventil für Kraftstoffdruck (N276), Signal zu groß
- 18012/P1604 - Steuergerät defekt
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch Motronic MP9.0 - Seat

REVISION € 152,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Continental Simos PCR2.1 - Seat

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 1AV - Seat

REVISION € 152,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 4CV - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 4HV / 4EV - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- P1603 (18011) - Control unit faulty
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SEAT

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Lambdasondenheizung funktioniert nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 4TV - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 1 - Seat

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drucksensor Problem
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 2 - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 3/3.2/3.3(A)/3.4/3.5 - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 3PE - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 3PG - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 7.1(A) - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEAT & SKODA

Siemens Simos 9.1 - Seat

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Ansteuerung des Einspritzventils / Injektors
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos PPD1.2 - Seat

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

VAG - BCM PQ25 Continental - Seat

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP - Škoda

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK100 ESP (46-pins) - Škoda

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK20 - Škoda

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK60 (ECU only) - Škoda

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercode DF224, C11C0, DF225, C11C1 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Škoda

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty Internal
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SKODA

ATE MK61 - Škoda

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Škoda

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Škoda

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Škoda

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Škoda

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Škoda

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ABS (small) - Škoda

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Škoda

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SKODA

VAG - Bosch DV-E (0095) - Škoda

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - EMTV (030.64D) - Škoda

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - EMTV (030.64D) NEW - Škoda

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - ETV (047.62D) - Škoda

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Magneti Marelli (03C.62A) - Škoda

REVISION € 143,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (038.63A) NEW - Škoda

REVISION € 229,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SKODA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VAG - Pierburg (038.63G) NEW - Škoda

REVISION € 173,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (03G.63B) - Škoda

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Siemens VDO (contactless) (03C.62B) - Škoda

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (03G.63C) - Škoda

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (03G.63M) - Škoda

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (045.63D) - Škoda

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (059.63A) - Škoda

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



DSG 6 DQ250 (02E) - Škoda

REVISION € 375,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen auf Magnetventilen (N215 / N216 / N217 / N218 / N233 / N371)
- Diverse Störungen auf Sensoren
- Getriebe schaltet nicht
- Willkürliche Schaltvorgänge
- P1740 / 18148 / 005952
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SKODA

DSG 7 DQ200 (0AM) - Škoda

REVISION € 565,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kurzschluss in dem Getrieberegler und/oder Schmelzsicherung durchgebrannt
- Kompletter elektronischer Ausfall des Getriebe
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Skoda Fabia / Roomster 2006-2015 (Climatronic)

REVISION € 110,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Klimaanlage wird nicht eingeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Skoda Octavia 2004-2009 (2C-Climatronic)

REVISION € 110,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Interner Temperatursensor gibt nicht die richtigen Werte wieder
- ACC steuert Kompressor nicht an
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Skoda Citigo 2011-

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Skoda Fabia 1999-2007

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Pixelfehler
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Skoda Fabia 2007-2014

REVISION € 145,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Skoda Octavia 1996-2004

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Wegfahrsperrung
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Skoda Octavia 2004-2008

REVISION € 161,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SKODA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Skoda Octavia 2008-2013

REVISION € 161,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Display Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Skoda Octavia 2013-2020

REVISION € 161,00

Häufig auftretende Probleme

- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Skoda Rapid 2012-2016

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Skoda Roomster 2006-2015

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Skoda Superb 2001-2008

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Skoda Superb 2008-2015

REVISION € 152,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Skoda Yeti 2009-2017

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (1EA.681BG) - Škoda

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SKODA

VAG OBC (1EA.681BK) - Škoda

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682AR) - Škoda

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682EA) - Škoda

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.685C) - Škoda

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15P(+) - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus / Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15V - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SKODA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch EDC15VM+ VAG - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16U1 - Škoda

REVISION € 253,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P1640 (18048) - Internal Control Module: EEPROM Error
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16U31 VAG - Škoda

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt. P1664 - Ansteuerung Ventile für Pumpedüse elektrischer Fehler im Stromkreis.
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P1958 - Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) Kurzschluss nach Plus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC16U34 - Škoda

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Totalausfall
- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch EDC17CP14 - Škoda

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- P1603 (18011) - Control unit faulty
- Fehler in der Turboansteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X - Škoda

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus, Drehzahlmesser ohne Funktion
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.5 - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercode: 16989/P0605/001541 (internal ROM error)
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.5.10 - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehlercode (internal ROM error)
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

SKODA

Bosch MED17.5 - Škoda

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug springt zeitweise nicht an. Im Fehlerfall ist keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich
- Probleme mit der Masseverbindung
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch MED9.1 - Škoda

REVISION € 269,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch MED9.5.10 - Škoda

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- 18728/P2296/008854 - Regelventil für Kraftstoffdruck (N276), Signal zu groß
- 18012/P1604 - Steuergerät defekt
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Škoda

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Continental Simos PCR2.1 - Škoda

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 1AV - Škoda

REVISION € 152,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 4HV / 4EV - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- P1603 (18011) - Control unit faulty
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Lambdasondenheizung funktioniert nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

SKODA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Magneti Marelli IAW 4TV - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 2 - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 3/3.2/3.3(A)/3.4/3.5 - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 3PA - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 3PD - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 3PE - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 3PG - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 7.1(A) - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

SKODA & SMART

Siemens Simos 7PP - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 9.1 - Škoda

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Ansteuerung des Einspritzventils / Injektors
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos PPD1.2 - Škoda

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VAG - BCM PQ25 Continental - Škoda

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Smart

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.7 - Smart

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SMART

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch 8 ABS - Smart

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Smart

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP - Smart

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Smart - Bosch DV-E (3055)

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Smart - Denso (9258)

REVISION € 188,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Smart Citycoupe / ForTwo (450) 1998-2007

REVISION € 109,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Smart Roadster (452) 2003-2005

REVISION € 128,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



BRUSA battery charger OBC (22KW) - Smart

REVISION € 746,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SSANGYONG & SUBARU

ATE MK25 - Ssangyong

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Ssangyong

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Mercedes Benz 5G-TRONIC (722.6xx) (NEW unit from stock) - Ssangyong

REVISION € 290,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler Geschwindigkeitssensor
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



VDO HFM - Ssangyong

REVISION € 298,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellmotors ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Ssangyong

REVISION € 184,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK100 ESP (46-pins) - Subaru

REVISION € 226,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Subaru

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Subaru

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SUBARU & SUZUKI

Bosch 5.7 - Subaru

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ABS - Subaru

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Subaru

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP - Subaru

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Subaru BRZ (ZC/ZD) 2012-2021

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Blinker funktionieren nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Suzuki

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Suzuki

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK61 - Suzuki

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SUZUKI

ATE MK70 - Suzuki

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Suzuki

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ABS - Suzuki

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Suzuki

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ABS (small) - Suzuki

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP - Suzuki

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SUZUKI

Suzuki - Magneti Marelli 48CPD1

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Suzuki (Grand) Vitara 2005-2008

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Suzuki Alto 2009-2014

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Suzuki Kizashi 2009-2014

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Suzuki Splash 2008-2015

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Suzuki Swift 3 2004-2009

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Probleme mit Blinker
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Suzuki Swift 4 2010-2017

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Suzuki SX4 2006-2010

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Totalausfall
- Probleme mit Blinker
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SUZUKI

Suzuki SX4 2010-2014

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Tacho fällt komplett aus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Suzuki Wagon R 2000-2008

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Tank und Temperaturanzeige ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C2 HDI - Suzuki

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Raildruck - Aktuatoransteuerung
- Fehler in der Turboansteuerung
- Motor läuft nicht mehr
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C3 PSA/Renault/Suzuki

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Ansteuerung auf Injektoren fehlerhaft
- Diverse Störungen
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C34 PSA/Fiat - Suzuki

REVISION € 239,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen durch Kurzschlüsse
- AGR ist nicht anzulernen
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C36 - Suzuki

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- DF038 / DF107 / P062F - Internal Control Module EEPROM Error
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16C39 - Suzuki

REVISION € 298,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Lüfter wird nicht angesteuert
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Reaktion des Gaspedals
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 801A - Suzuki

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

SUZUKI & TESLA & TOYOTA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Suzuki (made by Mitsub. electr.) 56Bxx / 60Axx / 80Cxx / 81Cxx

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Suzuki (made by Mitsub. electr.) 70Exx / 70Fxx / 80Cxx / 81Cxx

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Probleme mit der Masseverbindung
- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP - Tesla

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Toyota Prius Hybrid (XW30) 2009-2011 Inverter (47180)

REVISION € 364,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK20 - Toyota

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 ESP - Toyota

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antiflockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Toyota

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Toyota

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty Internal
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TOYOTA

ATE MK70 - Toyota

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.4 - Toyota

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.7 - Toyota

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ABS - Toyota

REVISION € 210,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 8 ESP - Toyota

REVISION € 221,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ABS (small) - Toyota

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

TOYOTA

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch 9.0 ESP - Toyota

REVISION € 222,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 9.0 ESP (wide) - Toyota

REVISION € 246,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- 15381504 / EB400 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost C123E F0 (173) - Limit Value Reached (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Toyota - Bosch DV-E (0192)

REVISION € 138,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Toyota - Denso (40010)

REVISION € 244,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Toyota Prius Hybrid (XW30) 2012-2014 Inverter (49025)

REVISION € 364,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Toyota Auris 2007-2012

REVISION € 157,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Blinker funktionieren nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Toyota Auris 2012-2019

REVISION € 164,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Toyota Avensis 1998-2003

REVISION € 142,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



TOYOTA

Toyota Avensis 2003-2009

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Toyota Aygo 2005-2014

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Kilometerzähler zählt nicht weiter
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Toyota GT 86 (ZN6/ZC6) 2012-2021

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Blinker funktionieren nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Toyota Land Cruiser 100 1998-2007

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Toyota Land Cruiser 120 2002-2009

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Toyota Prius 2 2003-2009

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Kilometerstand zeigt 299.999 / ----- an
- Das Display bleibt Schwarz
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Toyota Proace 2013-2016

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall & Anzeigen ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Beleuchtung und Messgeräte fallen aus
- Anzeigen ohne Funktion & Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Toyota Yaris 1999-2005

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TOYOTA & VOLKSWAGEN

Toyota Yaris 2005-2009

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Zeituhr läuft nicht
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Power steering ECU Citroën C1 / Peugeot 107 / Toyota Aygo

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercodes C1552 / C1554 / C1555
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 805 - Toyota

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP - Volkswagen

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK100 ESP (46-pins) - Volkswagen

REVISION € 226,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Räder blockieren.
- U3000 = Control Module (Ford / Mazda)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK20 - Volkswagen

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK25 - Volkswagen

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 - Volkswagen

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehlercode 01130: ABS Operation - Implausible Signal and 16352 (3FE0): Control Module Faulty (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

ATE MK26 ESP - Volkswagen

REVISION € 249,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 (ECU only) - Volkswagen

REVISION € 187,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF017, 50C3, C10C3, 20675 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Volkswagen

REVISION € 192,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK61 - Volkswagen

REVISION € 257,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



ATE MK70 - Volkswagen

REVISION € 200,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler im CAN- Bus System
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler der Förderpumpe
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Bosch 5.3 - Volkswagen

REVISION € 169,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch 5.4 - Volkswagen

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.7 - Volkswagen

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Fehler des Pumpenmotors (BMW)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ABS - Volkswagen

REVISION € 210,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 8 ESP - Volkswagen

REVISION € 221,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- Faultcode C1110, C1132 and/or C1111 (Nissan)
- Fehlercodes C0273 (Toyota)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ABS (small) - Volkswagen

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP - Volkswagen

REVISION € 222,00

Häufig auftretende Probleme

- Kein Bremsdruck auf einen der Räder
- P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 9.0 ESP (wide) - Volkswagen

REVISION € 246,00

Häufig auftretende Probleme

- 15381504 / EB400 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost C123E F0 (173) - Limit Value Reached (VAG)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



TRW EBC 440 ABS (VAG) - Volkswagen

REVISION € 267,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

TRW EBC 450 ESP VAG - Volkswagen

REVISION € 219,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Bosch DV-E (0095) - Volkswagen

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - EMTV (030.64D) - Volkswagen

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - EMTV (030.64D) NEW - Volkswagen

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - ETV (022.62AD) - Volkswagen

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - ETV (047.62D) - Volkswagen

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart

VAG - Magneti Marelli (03C.62A) -
Volkswagen

REVISION € 143,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (038.63A) NEW - Volkswagen

REVISION € 229,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VAG - Pierburg (038.63G) NEW - Volkswagen

REVISION € 173,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Pierburg (03G.63B) - Volkswagen

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - Siemens VDO (contactless) (03C.62B) - Volkswagen

REVISION € 139,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (03G.63C) - Volkswagen

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (03G.63M) - Volkswagen

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (045.63D) - Volkswagen

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG - VDO (059.63A) - Volkswagen

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



DSG 6 DQ250 (02E) - Volkswagen

REVISION € 375,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen auf Magnetventilen (N215 / N216 / N217 / N218 / N233 / N371)
- Diverse Störungen auf Sensoren
- Getriebe schaltet nicht
- Willkürliche Schaltvorgänge
- P1740 / 18148 / 005952
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

DSG 7 DQ200 (0AM) - Volkswagen

REVISION € 565,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Kurzschluss in dem Getrieberegler und/oder Schmelzsicherung durchgebrannt
- Kompletter elektronischer Ausfall des Getriebe
- 005636/P1604 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



VAG Inverter (3G0.070F) - Volkswagen

REVISION € 746,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



VAG Inverter (3G0.070H) - Volkswagen

REVISION € 746,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



VAG Inverter (4M2.060B) - Volkswagen

REVISION € 746,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Volkswagen Golf 4 2000-2004 / Passat 2000-2005

REVISION € 109,00



Rohstoffe eingespart

Häufig auftretende Probleme

- Reagiert nicht auf die Tasten
- Steuert AC-Pumpe nicht an
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Volkswagen Golf 5 / Jetta / EOS / Passat / Touran 2003-2010 (2C-Climatronic)

REVISION € 110,00



Rohstoffe eingespart


Häufig auftretende Probleme

- Interner Temperatursensor gibt nicht die richtigen Werte wieder
- ACC steuert Kompressor nicht an
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Volkswagen Polo 2001-2009 (9N)
(Climatronic)

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Klimaanlage wird nicht eingeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Amarok 2010-2016

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Caddy (2K/2C) 2004-2010

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Pixelfehler
- Probleme mit Blinker
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Caddy (2K/2C) 2010-2015

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Crafter 2006-2016 (Highline)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Kilometerzähler zählt nicht weiter
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus, Anzeigen ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Crafter 2006-2016 (Lowline)

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Kilometerzähler zählt nicht weiter
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Eos 2006-2009

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Totalausfall
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Eos 2010-2015

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

Volkswagen Fox 2005-2011

REVISION € 128,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Golf 3 / Vento 1991-1998 / Golf cabrio 1998-2002

REVISION € 112,00

Häufig auftretende Probleme

- Tachometer und/oder Drehzahlmesser funktioniert nicht
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Golf 4 / Bora 1997-2003

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Golf 5 / Golf Plus / Jetta 2003-2008

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Lautsprecher defekt
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Golf 5 2006-2009 / Golf Plus 2006-2012

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Beleuchtung defekt
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Golf 6 2009-2012

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung defekt
- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Golf 7 2012-2020

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Golf Sportsvan 2014-2020

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Volkswagen Jetta 4 2011-

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Lupo 1998-2005

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Lautsprecher defekt
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen New Beetle 1998-2009

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Passat 1997-2004

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Pixelfehler
- Anzeigen ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Passat 2005-2009

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Passat 2010-2014

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Phaeton 2002-2009

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Lautsprecher defekt
- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Polo (6C) 2014-2017

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

Volkswagen Polo (6N2) 1999-2001

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Lautsprecher defekt
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Polo (6R) 2009-2014

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Polo (9N) 2002-2009

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Scirocco 2008-2014

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Sharan 2000-2010

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung defekt
- Pixelfehler
- Totalausfall
- Keine Kommunikation mit Tacho-Instrument möglich
- Anzeigen ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Sharan 2010-

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Volkswagen Tiguan 2007-2010

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Totalausfall
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Tiguan 2011-2016

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Touareg 2002-2010

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Touran 2003-2010

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Beleuchtung defekt
- Lautsprecher defekt
- Totalausfall
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Touran 2010-2015

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Display ohne Funktion
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Touran 2015-

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Eine oder mehrere LEDs leuchten schwach.
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Transporter T4 1990-1994

REVISION € 136,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Transporter T4 1995-1999

REVISION € 136,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

Volkswagen Transporter T4 1999-2003

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- Pixelfehler
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Transporter T5 / Multivan 2003-2009

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit Tacho-Instrument möglich
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Transporter T5 2009-2015

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Tankanzeige ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Probleme mit Blinker
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen Transporter T6 2015-

REVISION € 185,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Display ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volkswagen UP! 2011-

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Temperaturanzeige ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (12E.682R) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (1EA.681BG) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (1EA.681BK) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VAG OBC (5QE.681CA) - Volkswagen

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.681N) - Volkswagen

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682AA) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682AF) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682AR) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682BG) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682EA) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VAG OBC (5QE.682M) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

VAG OBC (5QE.685C) - Volkswagen

REVISION € 485,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch / Siemens Digifant I & Motronic ML5.9 (45-pins) - Volkswagen

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drucksensor Problem
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch / Siemens Digifant I & Motronic MP4.1 (38-pins) - Volkswagen

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Drucksensor Problem
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch / Siemens Digifant II & Motronic ML6.1 (25-pins) - Volkswagen

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Probleme mit der Masseverbindung
- Totalausfall
- Ansteuerung der Injektoren fehlerhaft
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15P(+) - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode 16989 / P0605 / 001541- Internal Control Module: ROM error
- Motor läuft nicht mehr / Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus / Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15V - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch EDC15VM+ VAG - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16CP34 - Volkswagen

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U1 - Volkswagen

REVISION € 253,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P1640 (18048) - Internal Control Module: EEPROM Error
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U31 VAG - Volkswagen

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt.
- P1664 - Ansteuerung Ventile für Pumpedüse elektrischer Fehler im Stromkreis.
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P1958 - Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) Kurzschluss nach Plus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC16U34 - Volkswagen

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Totalausfall
- Auto startet nicht
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- P0606 - PCM / ECM Processor Fault
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC17CP14 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- P1603 (18011) - Control unit faulty
- Fehler in der Turboansteuerung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC17CP20 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X - Volkswagen

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus, Drehzahlmesser ohne Funktion
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

Bosch ME7.1 - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercode: 16989 / P0605 / 001541 (internal ROM error)
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.1.1 - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.5 - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercode: 16989/P0605/001541 (internal ROM error)
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch ME7.5.10 - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehlercode (internal ROM error)
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch MED17.5 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug springt zeitweise nicht an. Im Fehlerfall ist keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich
- Probleme mit der Masseverbindung
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch MED17.5.1 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch MED17.5.20 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Bosch MED9.1 - Volkswagen

REVISION € 269,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehlercodes 16985 / P0601 Steuergerät Memory Check Sum Fehler
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch MED9.5.10 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- 18728/P2296/008854 - Regelventil für Kraftstoffdruck (N276), Signal zu groß
- 18012/P1604 - Steuergerät defekt
- Probleme mit der Masseverbindung
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch Motronic MP9.0 - Volkswagen

REVISION € 152,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch PSG 5 (EDU from VP30 / VP44) - Volkswagen

REVISION € 215,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ausfall des Motors
- Fahrzeug hat keine Leistung
- Fehlercodes 01318 & 0526
- Fehlercodes 1600 & 1690
- Fehlercodes P1220, P1335, P1630 & P1631
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Continental Simos PCR2.1 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Probleme mit der Masseverbindung
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 1AV - Volkswagen

REVISION € 152,00

Häufig auftretende Probleme

- Auto startet nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 4AV - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 4CV - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Störungen
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 4HV / 4EV - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- P1603 (18011) - Control unit faulty
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLKSWAGEN

Magneti Marelli IAW 4MV / 4LV - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung der Lambdasondenheizung funktioniert nicht
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Magneti Marelli IAW 4TV - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Fehler im 5-Volt-Stromkreis
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 1 - Volkswagen

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Drucksensor Problem
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 2 - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Drosselklappensignal fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 3/3.2/3.3(A)/3.4/3.5 - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Simos 3PD - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLKSWAGEN

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Siemens Simos 3PE - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 3PG - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 7.1(A) - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 7PP - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos 9.1 - Volkswagen

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Ansteuerung des Einspritzventils / Injektors
- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos PPD1.1 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Siemens Simos PPD1.2 - Volkswagen

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Volkswagen

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart

VOLKSWAGEN & VOLVO

VAG - BCM PQ25 Continental - Volkswagen

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK20 - Volvo

REVISION € 165,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK25 - Volvo

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler des Pumpenmotors
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK26 ESP - Volvo

REVISION € 249,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehler des Pumpenmotors
- Drucksensor Problem
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 (ECU only) - Volvo

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Diverse Fehler der Radsensoren
- Fehler des Pumpenmotors
- Fehlercode 5DF5 (BMW)
- Fehlercodes DF224, C11C0, DF225, C11C1 (Renault)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - Volvo

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Diverse Bremsdrucksensor Fehler
- VAG: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
- VAG: 059B - Brake Pressure Sensor Faulty
- BMW: 5E20 - Hydraulic Pressure Sensor Internal
- BMW: 5E24 - Pressure Sensor Implausible
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



ATE MK61 - Volvo

REVISION € 257,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum ABS Steuergerät möglich
- Fehler der Förderpumpe
- Fehlercode C1061 und/oder C1063 (Suzuki)
- Fehler C2116 (Mitsubishi)
- Fehler C002 01C (Volvo)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch 5.4 - Volvo

REVISION € 192,00

Häufig auftretende Probleme

- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLVO

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Volvo - Bosch DV-E (2701)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Volvo - Denso (1551)

REVISION € 170,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Volvo - Mikuni (60.003)

REVISION € 293,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Volvo - Visteon 4M5G (Type 1)

REVISION € 138,00

Häufig auftretende Probleme

- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Volvo S40 / V40 1995-2004

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Stellmotoren ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Volvo S60 / V70 / S80 / XC70 / XC90 2000-2004

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Interner Temperatursensor gibt nicht die richtigen Werte wieder
- Lüfter ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Volvo S60 / V70 / S80 / XC70 / XC90 2004-2012

REVISION € 110,00

Häufig auftretende Probleme

- Interner Temperatursensor gibt nicht die richtigen Werte wieder
- Beleuchtung ohne Funktion
- Ansteuerung der Stellmotoren ohne Funktion
- Lüfter ohne Funktion
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



Volvo C30 / S40 / V50 / C70 2004-2012

REVISION € 164,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen



Rohstoffe eingespart



VOLVO

Volvo S40 / V40 1995-2002

REVISION € 144,00

Häufig auftretende Probleme

- Display ohne Funktion
- Totalausfall
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volvo S60 / V60 / V70 / S80 / XC60 / XC70 2007-2013

REVISION € 200,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Analoganzeigen fallen aus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volvo S60 / V70 / S80 / XC70 / XC 90 1998-2009

REVISION € 142,00

Häufig auftretende Probleme

- Fehlercode 00D4 / 00D5
- SRS-Fehlermeldung
- Totalausfall
- Beleuchtung ohne Funktion
- Kontrolllicht für das Fernlicht ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volvo V60 I PHEV OBC (Onboard Charger)

REVISION € 379,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volvo XC90 II OBC Valeo Battery charger

REVISION € 660,00

Häufig auftretende Probleme

- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Bosch EDC15C3 - Volvo

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Diverse Störungen
- Wegfahrsperrung wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**




Rohstoffe eingespart



SEHEN SIE SICH DAS AKTUELLE SORTIMENT UND
ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE AN

WWW.ACTRONICS-GMBH.DE



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

VOLVO

Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

Bosch LH-Jetronic 2.2 (25 pins) - Volvo

REVISION € 290,00

Häufig auftretende Probleme

- Kraftstoffpumpe läuft nicht
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Ansteuerung der Leerlaufstellmotors ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Mitsubishi, black housing (76 pin) - Volvo

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung des Leerlaufstellers fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Fahrzeug startet nicht mehr
- Ansteuerung des Hauptrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Bendix / Fenix 3 - Volvo

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- Ansteuerung des Hauptrelais
- Keine Ansteuerung des Brandstoffpumpenrelais
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens EMS2000 (volvo)

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Zündspule fehlt
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens Fenix 5 (Renault / Volvo)

REVISION € 217,00

Häufig auftretende Probleme

- Motor läuft nicht mehr
- Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 803 - Volvo

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Ansteuerung der Einspritzdüsen fehlt (P1213)
- ECM-C301 - Software checksum incorrect
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Siemens SID 803A (Volvo)

REVISION € 244,00

Häufig auftretende Probleme

- Bei Anfragen, nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Hella Turbo Actuator (Garrett turbo) - Volvo

REVISION € 184,00

Häufig auftretende Probleme

- Fahrzeug hat keine Leistung
- Schlechte bis keine Funktion des Turboladers
- 2510-001 Fehler (Mercedes-Benz)
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



VOLVO

Volvo CEM module 2004-2008

REVISION € 187,00

Häufig auftretende Probleme

- Scheibenwischer ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volvo CEM module S40 / V40 1995-2004

REVISION € 162,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung fehlerhaft
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volvo Bus B12B / Truck FH, FL, FM Second generation 2002-2010

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Beleuchtung ohne Funktion
- Lautsprecher defekt
- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Display ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Volvo Bus B12B / Truck FH, FL, FM Second generation 2010-2013

REVISION € 261,00

Häufig auftretende Probleme

- Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
- Beleuchtung ohne Funktion
- **Scannen Sie den QR-CODE für weitere Informationen**



Rohstoffe eingespart



Abarth
Aixam
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
DAF
Daihatsu
Daimler
Dodge
Ducati
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Scania
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo



ÜBER UNS

Willkommen bei ACTRONICS – Ihrem zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte elektronische Überholungslösungen. Seit unserer Gründung vor 20 Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden in ganz Europa qualitativ hochwertige Lösungen für die Überholung von Automobilelektronikprodukten anzubieten.

Unsere Leidenschaft für Innovation und unser Engagement für Qualität stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Dies ist seit der Gründung unseres Unternehmens unsere treibende Kraft und leitet uns weiterhin bei unserem Streben nach Perfektion in allem, was wir tun. Grundlage dieser Unternehmensphilosophie sind eine Reihe zentraler Werte, die tief in unserer Unternehmenskultur verankert sind.

Unsere Mission: Revision bringt Sie weiter!

Wir sehen es als unsere Mission, die Überholung als vollwertige Alternative zu einem neuen Produkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Wenn Sie sich für eine Überholung entscheiden, entscheiden Sie sich für die Wiederverwendung des Teils und Sie entscheiden sich dafür, zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen.

Mit unseren Lösungen fördern wir Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie; Wir verbessern die Materialeffizienz und verlängern den Produktlebenszyklus durch Wiederverwendung und Erneuerung von Komponenten. Wir sind bestrebt, Abfall zu reduzieren und unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, um letztendlich den CO₂-Fußabdruck der Automobilindustrie zu verringern.





Unsere Vision

Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der die Verwendung wiederaufbereiteter Teile die Norm ist und in der ACTRONICS als treibende Kraft hinter dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft im Automobilsektor gilt. Durch unser Engagement für Kreislaufwirtschaft und innovative Wiederaufbereitungsprozesse werden wir in der Branche führend bei der Abfallreduzierung, der Förderung der Ressourceneffizienz und der Senkung der CO₂-Emissionen sein.

Unsere Ambition

Das Ziel von ACTRONICS besteht darin, zu einem zirkulären Geschäftsmodell überzugehen, bei dem alle Produkte und Materialien am Ende ihres Lebenszyklus wiederverwendet oder recycelt werden, um Abfall zu minimieren und die Ressourceneffizienz zu maximieren. Außerdem streben wir an, bis 2050 null Emissionen zu erreichen.

Technologie und Innovation

Bei ACTRONICS sind wir stolz darauf, modernste Ausrüstung und fortschrittliche Technologien einzusetzen, um Dienstleistungen höchster Qualität für die Überholung modernster elektronischer Automobilteile anzubieten. Sämtliche Werkzeuge wurden im eigenen Haus entwickelt und speziell für den vorgesehenen Zweck konzipiert. Dies ermöglicht uns die Diagnose, Reparatur und Überholung einer breiten Palette elektronischer Automobilsysteme und stellt sicher, dass die ursprünglichen Herstellerspezifikationen eingehalten oder übertroffen werden.



Talententwicklung

Unser Beitrag und unsere Arbeitsweise haben eine attraktive Wirkung. Reverse Engineering, also herauszufinden, wie etwas funktioniert und insbesondere wie man es überarbeiten oder verbessern kann, wird immer attraktiver. Die starke Motivation, Technologie zu verstehen, hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind, und wird uns helfen, mit neuen Entwicklungen Schritt zu halten. In unserem modernen Gebäude in Almelo vereinen wir unser Wissen, unseren gesunden Menschenverstand und unseren Humor, um ein anregendes Arbeitsumfeld für alle unsere Mitarbeiter zu schaffen.

Willkommen bei ACTRONICS - wo Qualität und Zuverlässigkeit zusammenkommen, um Ihre elektronischen Herausforderungen zu lösen.



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ACTRONICS ACTRONICS GMBH, 48455 BAD BENTHEIM

§ 1 Geltung

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der ACtronics GmbH, Wiener Straße 22, 48455 Bad Bentheim (nachfolgend „Auftragnehmer“) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Auftragnehmer mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen für (elektronische) Autoteile inklusive Montage-, Wartungs- und/oder Reparatur-/Überholungsarbeiten schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen und Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Auftragnehmer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1) Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der Auftragnehmer innerhalb von (14) Tagen nach Zugang annehmen.

(2) Der Auftraggeber kann den Auftragnehmer per E-Mail oder via Internet mit der Reparatur von Autoteilen beauftragen. Für die Beauftragung per Internet muss der Auftragnehmer das Online-Bestellformular ausfüllen und insbesondere die Defekte konkret benennen. Soweit eine Reparatur des defekten Autoteiles durch den Auftragnehmer technisch nicht möglich ist, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber hierüber zeitnah informieren und dem Auftraggeber bei Verfügbarkeit ein Ersatzprodukt zum Kauf anbieten. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ist der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Auftragnehmers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden über den über das Internet, per Email oder schriftlich geschlossenen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Auftragnehmers nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbes. per E-Mail.

(4) Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvorschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Auftragnehmers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.

§ 3 Preise und Zahlung

(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EUR ab Werk zzgl. Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.

(2) Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen nur gegen Vorauszahlung, es sei denn die Parteien haben abweichend etwas anderes vereinbart.

(3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von vierzehn Tagen ohne jeden Abzug von dem Auftraggeber zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Auftragnehmer. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit den gesetzlichen Handelszinsen zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.

(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, unter dem die betreffende Lieferung bzw. Leistung erfolgt ist.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk des Auftragnehmers.

(2) Vom Auftragnehmer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. Sofern der Auftragnehmer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die dieser nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird er den Auftraggeber hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der Auftragnehmer berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Auftraggebers wird der Auftragnehmer unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung des Auftragnehmers durch seinen Zulieferer, wenn der Auftragnehmer ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, weder den Auftragnehmer noch seinen Zulieferer ein Verschulden trifft oder der Auftragnehmer im Einzelfall nicht zur Beschaffung verpflichtet ist.

(3) Der Auftragnehmer kann - unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers - vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungs-

terminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Auftragnehmer gegenüber nicht nachkommt.

(4) Der Auftragnehmer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Auftragnehmer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen und verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten.

(5) Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen berechtigt.

(6) Gerät der Auftragnehmer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 7 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt.

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Almelo (Niederlande), soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ware reist stets unversichert und in jedem Fall auf Gefahr des Auftraggebers. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung und unabhängig davon, welches Transportmittel verwendet wird. Eine Transportversicherung (gegen Diebstahl, Verlust-, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken) wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers abgeschlossen. Hieraus erwachsende Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

(3) Die Versandart und die Verpackung bei Lieferung durch den Auftragnehmer unterliegen dem pflichtgemäßen Ermessen des Auftragnehmers, ohne Übernahme einer Haftung für schnellste und billigste Beförderung.

(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, Autoteile, die der Auftragnehmer reparieren soll und die der Auftraggeber an den Auftragnehmer verschickt, ordnungsgemäß und transportgerecht zu verpacken um zu vermeiden, dass dieser beschädigt bei dem Auftraggeber ankommt.

(5) Bei einer Versendung der Waren durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber geht die Gefahr spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Auftragnehmer nach andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber angezeigt hat.

(6) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Auftragnehmer betragen die Lagerkosten 0,2 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufener Kalenderwoche ab dem Tag der Bereitstellung und Mitteilung darüber an den Auftraggeber. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.

(7) Die gelieferte Leistung im Rahmen eines Reparaturauftrages des Auftragnehmers gilt durch den Auftraggeber als abgenommen, wenn

1. die Reparatur, Überholung bzw. Wartung des Autoteils vom Auftragnehmer abgeschlossen ist,
2. der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber mitgeteilt hat, und
3. der Auftraggeber das Autoteil in Betrieb genommen und getestet hat, spätestens aber nach sechs Werktagen nach der Lieferung des von dem Auftragnehmer reparierten Autoteils an den Auftraggeber, ohne, dass der Auftraggeber einen Mangel des Autoteils angezeigt hat.

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt bei dem Verkauf gebrauchter Gegenstände 1 Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme von Reparaturleistungen oder Installationen erforderlich ist, ein Jahr ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verfahren.

(2) Die gelieferten Gegenstände bzw. Waren sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig vor dem Einbau in ein Fahrzeug zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Auftraggeber genehmigt, wenn dem Auftragnehmer nicht binnen 6 (sechs) Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Auftraggeber genehmigt, wenn die Mängelrüge dem Auftragnehmer nicht binnen 6 (sechs) Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf Verlangen des Auftragnehmers ist ein bestandsanderer Liefergegenstand frachtfrei an den Auftragnehmer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Auftragnehmer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet oder unsachgemäß verpackt wurde.

(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände bzw. durchgeführten Reparatur ist der Auftragnehmer nach seiner innerhalb angemessener Frist zur treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den vereinbarten Preis angemessen mindern.

(4) Beruht ein Mangel auf dem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verschulden des Auftragnehmers, kann der Auftraggeber unter den in § 7 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

(5) Die Regelungen der §§ 327 ff. BGB finden keine Anwendung.

(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Auftragnehmers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

§ 7 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

(1) Die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbes. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 7 eingeschränkt.

(2) Der Auftragnehmer haftet unbeschadet seiner Rechte aus § 6 (3) nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

(3) Soweit der Auftragnehmer gem. § 7 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Auftragnehmer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. Für mittelbare Schäden und Folgeschäden wird die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz auf 20 % des jeweiligen Auftragsvolumens begrenzt, unbeschadet der Rechte aus § 6 (3).

(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

(5) Die Einschränkungen dieses § 7 gelten nicht für die Haftung des Auftragnehmers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung.

(2) Die vom Auftragnehmer an den Auftraggeber gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Auftragnehmers. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.

(3) Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Auftragnehmer.

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Abs. 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

(5) Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Auftragnehmers als Hersteller erfolgt und der Auftragnehmer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Auftragnehmer eintreten sollte, überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Auftragnehmer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Auftragnehmer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Auftraggeber anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in S. 1 genannten Verhältnis.

(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Auftragnehmers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Auftragnehmer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Auftragnehmer ermächtigt den Auftraggeber widerruflich, die an den Auftragnehmer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Auftragnehmer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbes. durch Pfändung, wird der Auftraggeber sie unverzüglich auf das Eigentum des Auftragnehmers hinweisen und den Auftragnehmer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftragnehmer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber dem Auftragnehmer.

(8) Der Auftragnehmer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Auftragnehmer.


(9) Tritt der Auftragnehmer bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers – insbes. Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber nach Wahl des Verkäufers 48455 Bad Bentheim oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen den Auftragnehmer ist in diesen Fällen jedoch 48455 Bad Bentheim (Ort) ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

(2) Die Beziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(3) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.



ACTRONICS

WEITERKOMMEN DURCH ÜBERHOLUNG



 **ACTRONICS GMBH**
Wiener Straße 22
48455 Gildehaus
Deutschland

 www.actronics-gmbh.de

 05924 783499

 info@actronics-gmbh.de



ACTRONICS IS A PROUD MEMBER OF THE ACT GROUP, THE EUROPEAN LEADER IN THE REMANUFACTURING OF ELECTRONIC AUTOMOTIVE COMPONENTS.